Archéologie Programmée

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION

Région : Auvergne - Rhône-Alpes | Département : Haute-Savoie (74) | Commune : Clermont
Code INSEE : 74078 | Opération archéologique n° : 2214767
Arrêté de prescription n° 2023/602 du 26 mai 2023
Type d'opération : fouilles archéologiques programmées

haute savoie le Département

CHÂTEAU DE CLERMONT


CLERMONT

Tour maîtresse et basse-cour

Fouilles archéologiques programmées

Inventaires généraux

Sous la direction de **Loïc BENOIT et Clément TOURNIER**



Antiquité — **Moyen Âge** — Époque moderne — Époque contemporaine — 2025

PRÉFÈTE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

ARCHEODUNUM
INVESTIGATIONS ARCHÉOLOGIQUES

Vol. 3/5



Illustration de couverture :
château de Clermont - campagne de fouille 2021,
quart nord-ouest du secteur sud
Lucie Sartor d'après photo © CG 74

Fouille Programmée 2017- 2022 – Rapport Final d'Opération
Série Moyen Âge

CHÂTEAU DE CLERMONT
TOUR MAÎTRESSE ET BASSE-COUR

(Clermont, Haute-Savoie)

Volume 3 : Inventaires généraux

Loïc Benoit (dir., SAPB74, CIHAM – UMR 5648)
Clément Tournier (dir. adjoint, Archeodunum, ArAr – UMR 5138)

Liliana Ceci (DCP ArAr – UMR 5138), Sylvain Couterrand (EDYTEM– UMR 5204),
Laurie Flottes (Archeodunum), Eric Lavergnat (DCP),
Auriane Lorphelin (Archeodunum),
Amélie Lefebvre de Rieux (Archéozoologue indépendante)

Avec la collaboration de
Simon Branchereau, David Fert,
Christophe Guffond (SAPB74, EDYTEM – UMR 5204),
Estelle Leclerc, Noémie Pierrat,

Département de la Haute-Savoie
Service Archéologie et Patrimoine Bâti

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes
Service Régional de l'Archéologie

Février 2025

Avertissement relatif à la communicabilité des rapports de fouilles archéologiques :

Les rapports de fouilles constituent des documents administratifs communicables au public dès leur remise au Service Régional de l'Archéologie, suivant les prescriptions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les agents des Services Régionaux de l'Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de propriété littéraire et artistique possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant.

Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagné ou non de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans le droit de courte utilisation, avec les références exactes et complètes des auteurs et de l'ouvrage. Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art.10).

Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 du Code pénal.

SOMMAIRE

Annexes 9

Annexe 1 : Système d'enregistrement 9

Annexe 2 : Inventaire des entités spatiales 11

Annexe 3 : Inventaire des entités archéologiques 71

Annexe 4 : Inventaire des unités stratigraphiques et unités stratigraphiques construites 301

Annexe 5 : Inventaire des minutes 740

Annexe 6 : Inventaire des photographies 745

Annexe 7 : Inventaire des points topographiques 762

ANNEXES

Annexe 1 : Système d'enregistrement

Définitions :

Zone: surface du site présentant une unité topographique ou fonctionnelle neutre ou interprétée (ex : Zone 1, plate-forme sommitale ; Zone 2, châtelet d'entrée…).

Entité Spatiale (ES): ensemble d'Entités Archéologiques présentant une unité de fonction physique neutre ou interprétée (bâtiment, pièce d'un bâtiment…).

Entité Archéologique (EA): unité de base utilisée pour la description, elle représente la plus petite unité de forme de la description (mur, voûte, baie…).

Unité stratigraphique (US): la plus petite unité physique, homogène et indivisible reconnue par l'observation ; plusieurs U.S. peuvent former une Entité Archéologique (mortier, bloc…).

Numérotation :

Zones: Zone + numérotation continue à 1 chiffre, de 1 à n (ex : Zone 1, Zone 2…).

Entité Spatiale (ES): le numéro d'Entité Spatiale se compose d'un Identifiant de deux lettres (ES) suivi du numéro de Zone et d'une numérotation continue, de 1 à n (ES 1.1, ES 1.2 pour la Zone 1 ; ES 3.2, ES 3.3 pour la Zone 3…).

Entité Archéologique (EA): le numéro d'Entité Archéologique se compose d'un Identifiant de trois lettres et du numéro de la Zone à laquelle elle appartient, suivis d'une numérotation continue à 3 chiffres, de 001 à n. L'identifiant est donné sur des critères morphologiques et fonctionnels identifiables, correspondant au lexique défini (ex : OUV 1006, M 2012…).

Unités Stratigraphiques: le numéro d'U.S. se compose du numéro de la Zone à laquelle elle appartient, suivi d'une numérotation continue à 4 chiffres, de 0001 à n (US 10036, US 20154…). Sondage : les sondages bénéficient d'une numérotation indépendante en chiffres romains de I à n (Sondage I, SondageVII…).

Abréviations Entités Archéologiques (liste indicative) :

ACH : archère
ARC : arc ou arcature
AUT : autel

BAI : baie

CAN : caniveau, canalisation, drain
CAV : caveau
CHE : cheminée
CIT :
CNN : canonnière
COR : corniche
CRB : corbeau
CTF : contrefort
EMM : emmarchement
ENC : encoche
ENF : enfeu
ESC : escalier
EVR : évier

FEN : fenêtre, baie, jour
FOS : fosse
FOY : foyer
FSÉ : fossé

LAT : latrine

M : mur, muret, cloison…
MAC : maçonnerie

NIC : niche
OUV : ouverture (porte ou fenêtre dont la fonction est mal définie ou a évolué)

PIL : pile, pilier, pilastre, colonne
PLC : placard
PLN : plancher
POR : porte, portail

SOL : sol
ST : structure indéterminée
TMB : tombe
TRA : travée
TRB : trou de boulin
TRF : tranchée de fondation
TRN : tranchée
TRP : trou de poteau, de piquet, de poutre
TRR : tranchée de récupération
VOI : voie
VOU : voûte

Annexe 2 : Inventaire des entités spatiales

Zone	1	Entité Spatiale	ES	1.01

Identification

Tour maîtresse

Interprétation

Tour maîtresse

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	3.20	10.60
epaisseur / hauteur	0.50	3.40

Description

Aujourd'hui intégralement fouillé, l'identification de l'espace **ES 1.1** a été possible grâce aux sources historiques, aux observations réalisées dans les années 1930 ainsi que la prospection géophysique de 2002. Cet espace est constitué du mur **M 1001** et est adjacent à l'espace **ES 1.2** au nord. Aussi, nous pouvons dire qu'il s'agit de la tour maîtresse du château de Clermont. Il s'agit d'une tour circulaire d'un diamètre d'environ 10.60 m. L'épaisseur du mur de cette structure atteint 3.70m, tandis que le diamètre interne du bâtiment est de 3.20 m.
Une dizaine de trous de poteaux ont été retrouvés dans l'espace central de la tour sans que l'on puisse leur attribuer une fonction. Certains précédent l'installation de la tour tandis qu'un autre lui est contemporain.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1001	Mur	Mur formant la tour maîtresse du château de Clermont. Il s'agit d'une tour circulaire en pierre de taille.
POR_1013	Porte	Porte percée dans la maçonnerie nord du mur M 1001.
COU_1015	Couloir	Couloir d'accès à l'intérieur de la tour maîtresse ES 1.1.
TRP_1016	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1017	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1018	Annulé	Annulé.
TRP_1020	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1021	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1022	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1023	Annulé	Annulé.
TRP_1024	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1025	Annulé	Annulé.
TRP_1026	Annulé	Annulé.
TRP_1027	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1028	Annulé	Annulé.
TRP_1029	Annulé	Annulé.
TRP_1030	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1031	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1033	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1034	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1041	Trou de poteau	Trou de poteau.

US	*Type*		*Identification*
US_10015	Positive	Destruction	Arrachement
US_10019	Fantôme	Abandon	Arase
US_10044	Positive	Abandon	Remblai
US_10046	Positive	Occupation	Dépotoir
US_10047	Positive	Destruction	Niveau de démolition

US_10049	Positive	Occupation	Niveau de circulation
US_10052	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10053	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10068	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10069	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10070	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10071	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10072	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10073	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10074	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10075	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10076	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10077	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10078	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10079	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10080	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10081	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10082	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10083	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10084	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10085	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10086	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10087	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10099	Virtuelle	Aucune	US annulée
US_10111	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10112	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10152	Positive	Occupation	Sol
USC_10016	Construite	Construction	Parement
USC_10017	Construite	Construction	Parement
USC_10018	Construite	Construction	Blocage
USC_10061	Construite	Construction	Parement
USC_10062	Construite	Construction	Parement
USC_10063	Construite	Construction	Parement
USC_10098	Construite	Construction	Remaniement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.02**

Identification

Cour ?

Interprétation

Cour?

	min.	max.
Longueur	9.40	
largeur / diam	0.80	8.73
epaisseur / hauteur		

Description

Espace situé au nord de la tour maîtresse (**M 1001**) et du fossé (**FOS 1003**). L'espace **ES 1.2** semblait dans un premier temps correspondre à un réduit autour de la tour maîtresse, décrit par Louis Blondel. Toutefois, la fouille archéologique permet d'éliminer cette hypothèse. Une maçonnerie (**M 1037**) précédant la construction de la tour maîtresse a également été retrouvée dans cet espace. Un niveau d'occupation en terre battue comprenant de nombreux artefacts en lien avec la fonction équestre semble indiquer une occupation en lien avec les chevaux. La fonction et les limites de cet espace restent à définir lors de futures investigations.

EA	*Identification*	*Interprétation*
POR_1013	Porte	Porte percée dans la maçonnerie nord du mur M 1001.
M_1002	Mur	Mur nord du fossé. Il possède un axe est-ouest et sépare la tour maîtresse de la structure fossoyé.
M_1039	Mur	Mur coupé lors de l'installation de la maçonnerie M 1001.
SB_1061	Sablière basse	Structure en creux au nord de la tour maîtresse M 1001.

US	*Type*		*Identification*
US_10023	Fantôme	Abandon	Arase
US_10029	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10030	Positive	Construction	TRF - Comblement
US_10049	Positive	Occupation	Niveau de circulation
US_10091	Fantôme	Abandon	Arase
US_10165	Négative	Construction	Creusement
US_10166	Positive	Abandon	Comblement
US_10178	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10180	Positive	Construction	Sol
US_10181	Positive	Construction	Remblai
USC_10020	Construite	Construction	Parement
USC_10021	Construite	Construction	Parement
USC_10022	Construite	Construction	Blocage
USC_10028	Construite	Construction	Fondation
USC_10063	Construite	Construction	Parement
USC_10088	Construite	Construction	Parement
USC_10089	Construite	Construction	Parement
USC_10090	Construite	Construction	Blocage
USC_10098	Construite	Construction	Remaniement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.03**

Identification

Fossé

Interprétation

Fossé

	min.	max.
Longueur		23.55
largeur / diam		12.5
epaisseur / hauteur	3	

Description

L'espace **ES 1.3** n'a pu être fouillé dans toute sa surface de par le caractère limité des sondages mais aussi pour des raisons de sécurité (pour la profondeur). Néanmoins, la topographie du plateau ne laisse aucun doute quand à son interprétation. Il s'agit d'un fossé (**FOS 1003**). Ce dernier sépare la tour maîtresse et son pourtour (**ES 1.1** et **1.2**) du secteur sud comprenant la basse cour. Il est délimité au nord par le mur **M 1002** et au sud par **M 1047**. Le fossé ne semble être présent que sur la moitié orientale du plateau selon un axe est-ouest, la moitié ouest étant représenté par la rampe **ES 1.31**. Les dimensions renseignées proviennent des indices topographiques. Il faudra donc les préciser au fur et à mesure des opérations archéologiques.

Le sondage réalisé en 2022 a permis d'observer une profondeur de 3 m du fossé. Toutefois le fond n'a pas été atteint et le micro sondage profond réalisé permet d'estimer une hauteur minimale de 5 m.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1002	Mur	Mur nord du fossé. Il possède un axe est-ouest et sépare la tour maîtresse de la structure fossoyé
FSÉ_1003	Fossé	Fossé séparant la cour haute en deux via un axe est-ouest.
M_1467	Mur	Chemisage sud du mur nord du fossé.
M_1012	Mur	Mur d'axe nord-sud clôturant l'espace 1.6 à l'est.
OUV_1204	Ouverture	Percement tardif.

US	*Type*		*Identification*
US_10004	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10009	Positive	Abandon	Remblai
US_10011	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10023	Fantôme	Abandon	Arase
US_10029	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10030	Positive	Construction	TRF - Comblement
US_10031	Positive	Destruction	Remblai
US_10032	Positive	Abandon	Remblai
US_10045	Positive	Abandon	Remblai
US_10153	Fantôme	Abandon	Arase
USC_10020	Construite	Construction	Parement
USC_10021	Construite	Construction	Parement
USC_10022	Construite	Construction	Blocage
USC_10028	Construite	Construction	Fondation
USC_10140	Construite	Construction	Parement
USC_10141	Construite	Construction	Parement
USC_10142	Construite	Construction	Blocage
USC_10990	Construite	Construction	Parement
USC_10991	Construite	Construction	Blocage
USC_11017	Construite	Construction	Réfection

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.04**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce

	min.	max.
Longueur	8.60	?
largeur / diam		3.50
epaisseur / hauteur	0.20	

Description

Pièce ancienne (phase 1) créée contre le mur de fossé sud **M 1047**. Elle se compose des murs **M 1005** et **M 1006**. Sa fonction pourrait être culinaire, le cellier **ES 1.7** existant déjà durant cette phase. Néanmoins, nous ne pouvons l'affirmer. Elle sera par la suite divisée en quatre sous espaces: les espaces **ES 1.4a** à **1.4d**.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1005	Mur	Mur d'axe est-ouest délimitant au sud la pièce ES 1.4.
M_1006	Mur	Mur ouest des pièces 1.4 et 1.4a.

US	*Type*		*Identification*
US_10117	Fantôme	Abandon	Arase
US_10118	Négative	Destruction	Arrachement
US_10126	Fantôme	Abandon	Arase
US_10149	Négative	Construction	TRF - Creusement
USC_10113	Construite	Construction	Parement
USC_10114	Construite	Construction	Parement
USC_10115	Construite	Construction	Blocage
USC_10116	Construite	Construction	Fondation
USC_10123	Construite	Construction	Parement
USC_10124	Construite	Construction	Parement
USC_10125	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.04a**

Identification

Cellier

Interprétation

Cellier.

	min.	max.
Longueur		2.51
largeur / diam	3.0	3.50
epaisseur / hauteur	0.20	

Description

L'espace **ES 1.4** se divise en quatre sous espaces. Une pièce se situe à l'ouest de l'ensemble, il s'agit de l'espace **ES 1.4a**. Elle est formée par deux petites parois venant clore un angle du bâtiment. Peu d'informations nous sont parvenues sur cet espace. Toutefois, sa proximité avec la cuisine (**ES 1.4b**) ainsi que le mobilier retrouvé (couteau, céramique,...) nous amène à penser qu'il pourrait s'agir d'un cellier, où l'on aurait entreposé et peut être préparé les matières premières.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1005	Mur	Mur d'axe est-ouest délimitant au sud la pièce ES 1.4.
M_1006	Mur	Mur ouest des pièces 1.4 et 1.4a.
M_1007	Mur	Paroi fermant l'espace ES 1.4a à l'est.
M_1008	Mur	Paroi fermant l'espace ES 1.4a au nord.
TRP_1045	Trou de poteau	Trou de poteau.

US	*Type*		*Identification*
US_10107	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10108	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10117	Fantôme	Abandon	Arase
US_10118	Négative	Destruction	Arrachement
US_10126	Fantôme	Abandon	Arase
US_10130	Fantôme	Abandon	Arase
US_10134	Fantôme	Abandon	Arase
US_10149	Négative	Construction	TRF - Creusement
USC_10113	Construite	Construction	Parement
USC_10114	Construite	Construction	Parement
USC_10115	Construite	Construction	Blocage
USC_10116	Construite	Construction	Fondation
USC_10123	Construite	Construction	Parement
USC_10124	Construite	Construction	Parement
USC_10125	Construite	Construction	Blocage
USC_10127	Construite	Construction	Parement
USC_10128	Construite	Construction	Parement
USC_10129	Construite	Construction	Blocage
USC_10131	Construite	Construction	Parement
USC_10132	Construite	Construction	Parement
USC_10133	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.04b**

Identification

Cuisine

Interprétation

Cuisine

	min.	max.
Longueur	6.85	10.06
largeur / diam	2.05	5.07
epaisseur / hauteur		

Description

Cet espace se situe au sud du fossé (**ES 1.3**) et à l'est du cellier (**ES 1.4a**). Il est délimité par les murs **M 1010, M 1005** et **M 1006**. De même **M 1047** devait séparer le fossé de cette pièce mais il a aujourd'hui disparu. Le sud de cet espace est marqué par la présence d'une cheminée monumentale (**CHE 1009**) ainsi que de deux foyers (**FOY 1035, 1037**) accompagnés de canalisations d'assainissement (**CAN 1040, 1046**). Au vu des artefacts retrouvés, de la présence du cellier, cet espace semble correspondre à une cuisine.
L'accès à cet espace devait se faire par le sud.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1005	Mur	Mur d'axe est-ouest délimitant au sud la pièce ES 1.4.
CHE_1009	Cheminée monumentale	Vestiges d'une cheminée monumentale située dans la cuisine ES 1.4b.
M_1010	Mur	Mur sud de la cuisine espace ES 1.4b.
TRN_1019	Tranchée	Tranchée taillée dans le rocher.
TRR_1032	Tranchée de récupération	Tranchée de récupération du mur nord (M 1047) de l'ensemble 1.4b.
FOY_1035	Foyer	Foyer au sud-est de l'espace ES 1.4b.
FOY_1037	Foyer	Foyer au sud-est de l'espace ES 1.4b, au centre de la cheminée CHE 1009.
CAN_1040	Canalisation d'assainissement	Canalisation d'assainissement en lien avec la cheminée CHE 1009.
TRP_1042	Annulé	Annulé.
TRP_1043	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1044	Trou de poteau	Trou de poteau.
CAN_1046	Canalisation d'assainissement	Canalisation d'assainissement en lien avec les foyers FOY 1035 et 1037.
M_1047	Mur	Mur sud du fossé et mur nord des espaces ES 1.4b et 1.7.
ENC_1048	Encoche	Encoche, ancrage.
POR_1059	Porte	Porte d'accès au cellier ES 1.7 depuis la cuisine ES 1.4b.
ESC_1073	Escalier	Escalier localisé dans la cuisine (ES 1.4b) menant au pressoir (ES 1.4d).
M_1012	Mur	Mur d'axe nord-sud clôturant l'espace 1.6 à l'est.

US	*Type*		*Identification*
US_10055	Négative	Construction	Creusement
US_10056	Positive	Indéterminée	Comblement
US_10057	Positive	Abandon	Comblement
US_10058	Négative	Destruction	TRR - Creusement
US_10059	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10064	Positive	Abandon	Comblement
US_10092	Négative	Construction	Canalisation
US_10093	Positive	Abandon	Comblement
US_10100	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10101	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

US_10102	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10103	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10104	Positive	Construction	Trou de poteau - Calage
US_10105	Négative	Construction	Creusement
US_10106	Positive	Abandon	Comblement
US_10117	Fantôme	Abandon	Arase
US_10118	Négative	Destruction	Arrachement
US_10122	Fantôme	Abandon	Arase
US_10143	Construite	Destruction	Arrachement
US_10145	Fantôme	Destruction	Mur
US_10146	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10149	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10153	Fantôme	Abandon	Arase
US_10176	Négative	Construction	Creusement
US_10177	Positive	Abandon	Comblement
US_10195	Négative	Construction	Creusement
US_10196	Positive	Abandon	Comblement
USC_10113	Construite	Construction	Parement
USC_10114	Construite	Construction	Parement
USC_10115	Construite	Construction	Blocage
USC_10116	Construite	Construction	Fondation
USC_10119	Construite	Construction	Parement
USC_10120	Construite	Construction	Parement
USC_10121	Construite	Construction	Blocage
USC_10140	Construite	Construction	Parement
USC_10141	Construite	Construction	Parement
USC_10142	Construite	Construction	Blocage
USC_10144	Construite	Construction	Fondation
USC_10222	Construite	Construction	Fondation
USC_10223	Construite	Construction	Parement
USC_10224	Construite	Construction	Parement
USC_10225	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.04c**

Identification

Couloir

Interprétation

Couloir de circulation entre ES 1.4b et ES 1.7.

	min.	max.
Longueur		1.93
largeur / diam	1.40	1.54
epaisseur / hauteur		

Description

L'espace **ES 1.4c** correspond à un couloir reliant l'espace culinaire **ES 1.4b** et le grand cellier **ES 1.7**. Il est taillé directement dans le substrat rocheux *US 10040* et est délimité au nord par le mur **M 1047** et au sud par l'espace **ES 1.4d.** Il comprend également la porte **POR 1059** à son extrémité orientale.

EA	*Identification*	*Interprétation*

US	*Type*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.04d**

Identification

Pressoir

Interprétation

Pressoir domestique.

	min.	max.
Longueur		3.01
largeur / diam		1.97
epaisseur / hauteur		

Description

L'espace **ES 1.4d** correspond à un potentiel pressoir. Localisé sur une plate-forme molassique quadrangulaire entre les espaces **ES 1.4b, 1.4c** et **1.7**, son accès est matérialisé par l'escalier **ESC 1073**. L'espace du pressoir comprend les faits suivants qui correspondent à des négatifs de la structure: **TRP 1057; ENC 1050; ENC 1074; ENC 1075**

EA	*Identification*	*Interprétation*
ENC_1050	Encoche	Encoche, ancrage.
TRP_1057	Trou de poteau	Trou de poteau.
ENC_1074	Encoche	Encoche en lien avec l'installation du pressoir (ES 1.4d).
ENC_1075	Encoche	Encoche en lien avec l'installation du pressoir (ES 1.4d).

US	*Type*		*Identification*
US_10201	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10202	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.05**

Identification

Cour

Interprétation

Cour

	min.	max.
Longueur	6.65	12.38
largeur / diam	7.86	9.00
epaisseur / hauteur	0.20	0.6

Description

Cet espace se situe au sud des pièces **ES 1.4a** et **1.4b,** à l'est de l'axe de circulation **ES 1.6/1.22** et à l'ouest de **ES 1.10**. Il est délimité au nord par **M 1005** et **M 1010**; à l'est par **ESC 1052**; au sud par **M 1055** et **M 1106** et enfin à l'ouest par **M 1011**.
Il s'agit d'une vaste cour à ciel ouvert permettant la distribution dans les différentes pièces. Elle est mise en place durant la phase 2 et fait suite à l'abandon de **ES 1.32** et au remblaiement de la rampe **ES 1.30** tous deux vestiges de la phase 1. Cette cour correspond ainsi à un remaniement de l'espace à disposition.
Deux foyers successifs (**FOY 1190** et **1214**) sont construit en son centre.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1011	Mur	Mur d'axe nord-sud clôturant l'espace ES 1.5 à l'ouest.
ESC_1052	Escalier	Escalier maçonné prenant appuie contre le mur M 1053.
M_1055	Mur	Vestiges du mur séparant les espaces ES 1.5 et 1.9 au sud.
TRP_1058	Trou de poteau	Trou de poteau.
SOL_1064	Sol	Niveau de sol représenté par une chape de mortier.
TRF_1081	Tranchée de fondation	Tranchée de fondation de l'escalier ESC 1052.
SB_1082	Sablière	Sablière creusée dans le rocher face à ESC 1052.
SB_1083	Sablière	Tranchée au sud de l'espace ES 1.5.
FOY_1190	Foyer	Foyer.
POR_1197	Portail	Portail donnant accès à ES 1.30.
M_1308	Négatif de mur	Emplacement de mur.
M_1309	Négatif de mur	Emplacement de mur.
FOY_1214	Foyer	Foyer.
TRF_1283	Tranchée de fondation	Tranchée de fondation du mur M 1106.
ENC_1292	Encoche	Encoche pour colonnade.
ENC_1293	Encoche	Encoche pour colonnade.
ENC_1294	Encoche	Encoche pour colonnade.
ENC_1295	Encoche	Encoche pour colonnade.
SB_1284	Sablière basse	Sablière basse de la porte POR 1197.
FOY_1261	EA annulée	
M_1053	Mur	Mur ouest de l'espace ES 1.10.
POR_1060	Porte	Porte d'accès à l'espace ES 1.10 depuis l'espace ES 1.5.

US	*Type*		*Identification*
US_10139	Fantôme	Abandon	Arase
US_10147	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10148	Positive	Construction	TRF - Comblement
US_10182	Positive	Occupation	Sol

US_10183	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10184	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10186	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10199	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10200	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10229	Positive	Indéterminée	Comblement
US_10230	Négative	Construction	Creusement
US_10231	Positive	Indéterminée	Comblement
US_10232	Négative	Construction	Creusement
US_10248	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10481	Positive	Occupation	Remblai
US_10484	Positive	Construction	Chape de mortier de chaux
US_10672	Positive	Abandon	Comblement
US_10684	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10685	Positive	Abandon	TRF - Comblement
US_10710	Négative	Construction	Creusement
US_10711	Positive	Abandon	Comblement
US_10739	Positive	Abandon	Comblement
USC_10135	Construite	Construction	Parement
USC_10136	Construite	Construction	Parement
USC_10137	Construite	Construction	Blocage
USC_10138	Construite	Construction	Fondation
USC_10205	Construite	Construction	Fondation
USC_10206	Construite	Construction	Parement
USC_10207	Construite	Construction	Blocage
USC_10208	Construite	Construction	Parement
USC_10209	Construite	Construction	Parement
USC_10210	Construite	Construction	Blocage
USC_10226	Construite	Construction	Fondation
USC_10233	Construite	Construction	Parement
USC_10676	Construite	Occupation	Sole
USC_10727	Construite	Construction	Parement
USC_10738	Construite	Construction	Sole

Zone	1	Entité Spatiale	ES	1.06

Identification

Entrée et espace de circulation au sein du secteur résidentiel

Interprétation

Entrée, Espace de circulation

	min.	max.
Longueur	21.59	36.30
largeur / diam	5.20	8
epaisseur / hauteur	1.5	3

Description

L'espace **ES 1.6** se situe entre la cuisine **ES 1.4**, à l'est, et la pièce **ES 1.24**. Il est bordé au nord par le fossé **ES 1.3** ainsi que par la rampe d'accès **ES 1.31**. Entièrement taillé dans le substrat rocheux, cet espace monumental permet la desserte des différents corps de bâtiments par le biais de plusieurs portes et rampes taillées dans la roche.
Formant une plate-forme relativement plane à son extrémité septentrionale, il présente un pendage en direction du sud au niveau des espaces **ES 1.5** et **1.23**. Il prend alors la forme d'un couloir de circulation (nommé **ES 1.22** en 2020) comprenant plusieurs canalisations. Cet axe de circulation présente plusieurs recharges de remblais témoins des différents niveaux de circulations. L'espace est également ponctué de plusieurs structures en creux délimitant des parois et autres cloisons.

L'espace **ES 1.6/1.22** correspond, dès la phase 1, à un accès monumental au château depuis le bourg. Il est par la suite conservé et partiellement réaménagé mais garde sa forme monumentale et sa fonction de "vitrine" sur le site castral puisque la tour maîtresse des comtes de Genève est relativement centrée par rapport à cet axe de circulation.

Son extrémité sud, non fouillée à ce jour, doit théoriquement abriter une porte fortifiée.

EA	*Identification*	*Interprétation*
POR_1197	Portail	Portail donnant accès à ES 1.30.
SB_1284	Sablière basse	Sablière basse de la porte POR 1197.
M_1012	Mur	Mur d'axe nord-sud clôturant l'espace 1.6 à l'est.
M_1199	Mur	Mur, clôture ?
TRP_1201	Trou de poteau	Trou de poteau.
SB_1205	EA annulée	
TRF_1200	Tranchée de fondation	Tranchée de fondation.
TRP_1255	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1267	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1285	Trou de poteau	Trou de poteau.
ST_1248	EA annulée	
ST_1279	Sablière?	Potentielle sablière.
ENC_1300	Encoches	Ensemble d'encoches formant cloison.
TRP_1301	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1302	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1303	EA annulée	
TRP_1304	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1407	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1408	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1409	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1410	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1411	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1412	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1413	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1414	Trou de poteau	Trou de poteau.

US	*Type*		*Identification*
US_10153	Fantôme	Abandon	Arase
US_10433	Positive	Construction	Comblement
US_10557	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10564	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10593	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10594	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10613	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10614	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10642	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10674	Négative	Construction	Creusement
US_10675	Positive	Abandon	Comblement
US_10703	Virtuelle	Aucune	US annulée
US_10704	Négative	Construction	Creusement
US_10705	Positive	Abandon	Comblement
US_10708	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10709	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10710	Négative	Construction	Creusement
US_10711	Positive	Abandon	Comblement
US_10745	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10746	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10851	Négative	Construction	Canalisation - Creusement
US_10852	Positive	Abandon	Canalisation - Comblement
US_11021	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11022	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11023	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11024	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11025	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11026	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11027	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11028	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11029	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11030	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11031	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11032	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11033	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11034	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11035	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11036	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11037	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11038	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

US_11039	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11040	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11041	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11042	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11043	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11044	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11045	Négative	Construction	Creusement
US_11046	Positive	Abandon	Comblement
US_11047	Négative	Construction	Creusement
US_11048	Positive	Abandon	Comblement
US_11049	Négative	Construction	Creusement
US_11050	Positive	Abandon	Comblement
US_11051	Négative	Construction	Creusement
US_11052	Positive	Abandon	Comblement
US_11053	Négative	Construction	Creusement
US_11054	Positive	Abandon	Comblement
US_11055	Négative	Construction	Creusement
US_11056	Positive	Abandon	Comblement
US_11057	Négative	Construction	Creusement
US_11058	Positive	Abandon	Comblement
US_11059	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11060	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11061	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11062	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11063	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.07**

Identification

Cellier

Interprétation

Cellier.

	min.	max.
Longueur	9.50	9.62
largeur / diam	4.49	4.80
epaisseur / hauteur	1.03	2.42

Description

L'espace **ES 1.7** se développe à l'est de la cuisine **ES 1.4b** et au nord de la pièce **ES 1.10**. Il est directement taillé dans le substrat rocheux ce qui donne à l'espace un aspect semi-troglodytique. Les murs taillés dans le rocher supportent en partie haute une maçonnerie de moellons.
La pièce se constitue des maçonneries **M 1047, M 1051, ESC 1068, POR 1062** et **BAN 1090**. Son extrémité orientale n'a pu être déterminée du fait du pendage important du terrain à l'est. A l'ouest, le cellier est délimité par l'espace **ES 1.4d** et communique avec **1.4b** en passant par le couloir **ES 1.4c** et l'escalier **ESC 1068.** La banquette **BAN 1090** servait à faire reposer et à stocker les tonneaux au sein du cellier. Les trous **TRP 1076 à 1079** correspondent à une structure en matériaux périssables venant prendre place dans l'angles sud-ouest de l'espace. Il s'agit peut être d'une étagère ou d'un artifice lié au pressoir.

La porte **POR 1062**, à l'est, pourrait correspondre à une poterne étant donné son emplacement. Toutefois, cela reste à vérifier.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1047	Mur	Mur sud du fossé et mur nord des espaces ES 1.4b et 1.7.
POR_1059	Porte	Porte d'accès au cellier ES 1.7 depuis la cuisine ES 1.4b.
M_1051	Mur	Mur d'axe est-ouest délimitant le sud de l'espace ES 1.7
SB_1063	Sablière basse	Sablière basse de la porte POR 1059.
TRP_1067	Trou de poteau	Trou de poteau situé dans l'escalier ESC 1068.
ESC_1068	Escalier	Escalier menant de l'espace ES 1.7 à l'espace ES 1.4c.
SOL_1069	Sol	Sol maçonné situé à l'extrémité orientale de l'espace ES 1.7.
TRP_1076	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1077	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1078	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1079	Trou de piquet.	Trou de piquet.
BAN_1090	Banquette	Banquette de stockage.
POR_1062	Porte	Porte d'accès entre les espaces ES 1.7 et 1.8.

US	*Type*		*Identification*
US_10058	Négative	Destruction	TRR - Creusement
US_10059	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10143	Construite	Destruction	Arrachement
US_10145	Fantôme	Destruction	Mur
US_10146	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10191	Positive	Abandon	Remblai
US_10193	Positive	Occupation	Niveau d'occupation
US_10195	Négative	Construction	Creusement
US_10196	Positive	Abandon	Comblement
US_10203	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10204	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10240	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10241	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

US_10242	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10243	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10244	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10245	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10246	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10247	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10144	Construite	Construction	Fondation
USC_10218	Construite	Construction	Fondation
USC_10219	Construite	Construction	Parement
USC_10220	Construite	Construction	Parement
USC_10221	Construite	Construction	Blocage
USC_10222	Construite	Construction	Fondation
USC_10223	Construite	Construction	Parement
USC_10224	Construite	Construction	Parement
USC_10225	Construite	Construction	Blocage
USC_10259	Construite	Construction	Parement
USC_10260	Construite	Construction	Parement
USC_10261	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.08**

Identification

Poterne? Pièce?

Interprétation

Poterne ou pièce?

	min.	max.
Longueur	1.86	
largeur / diam	0.60	
epaisseur / hauteur		1.25

Description

L'espace **ES 1.8** n'a pu être observé que sur une petite portion dans la mesure où il se situe en limite de fouille à l'est et en rupture de pente. Il est localisé contre la maçonnerie orientale de l'espace **ES 1.10** et communique avec **1.7** par la porte **POR 1062**. Au vu de la surface observé, il ne nous est pas possible de caractériser cet endroit.
Néanmoins, au vu de l'emplacement de cet ensemble dans les pentes, il pourrait s'agir d'une poterne.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1004	Mur	Portion du mur d'un bâtiment situé dans la pente est du château.
POR_1062	Porte	Porte d'accès entre les espaces ES 1.7 et 1.8.
TRR_1070	Tranchée de récupération	Tranchée de récupération du seuil de la porte POR 1062 en ES 1.8.
M_1054	Mur	Mur oriental de l'espace ES 1.10.

US	*Type*		*Identification*
US_10174	Positive	Occupation	Niveau de circulation
US_10189	Positive	Destruction	Interface
US_10190	Positive	Occupation	Massif
US_10227	Positive	Construction	TRF - Creusement
US_10234	Négative	Construction	TRR - Creusement
US_10235	Positive	Abandon	TRR - Comblement
USC_10034	Construite	Construction	Parement
USC_10214	Construite	Construction	Parement
USC_10215	Construite	Construction	Parement
USC_10216	Construite	Construction	Parement
USC_10217	Construite	Construction	Blocage
USC_10228	Construite	Construction	Parement
USC_10259	Construite	Construction	Parement
USC_10260	Construite	Construction	Parement
USC_10261	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.09**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.

	min.	max.
Longueur	3.30	8.40
largeur / diam	1.80	3.80
epaisseur / hauteur	0.10	1.20

Description

L'espace **ES 1.9** correspond à une pièce délimitée au nord par le mur **M 1055**, à l'est par l'espace **ES 1.12** et la porte **POR 1176**, au sud par la cloison **CLO 1157** et à l'ouest par la porte **POR 1153**, le mur **M 1154** et l'ensemble **1134/1139/1140** formant un four.
La présence de cette structure de chauffe, associée à une fosse (FOS 1140) remplie de déchets de graines suggère un usage de la pièce pour le traitement des récoltes (séchage de graines, stockage, etc.).
L'état des vestiges, suffisant pour une lecture en plan, ne permet pas de caractériser mieux cet espace.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1055	Mur	Vestiges du mur séparant les espaces ES 1.5 et 1.9 au sud.
TRN_1133	Tranchée?	Tranchée, sillon de taille ?
CHA_1131	Chablis	Chablis récent.
M_1153	Mur	Mur.
M_1154	Mur	Mur ouest de ES 1.9.
CLO_1156	Cloison	Cloison?
POR_1162	Porte	Porte.
POR_1176	Porte	Porte.
SOL_1181	Sol maçonné	Niveau de sol de l'espace ES 1.9.
SB_1104	Sablière basse	Sablière creusée dans le substrat en lien avec la porte POR 1176.
TRF_1134	Tranchée de fondation / ancrage	Fondation / ancrage.
ENC_1105	Crapaudine ?	Potentielle crapaudine de la porte POR 1153.
FOU_1139	Four?	Potentiel four.

US	*Type*		*Identification*
US_10287	Positive	Abandon	Comblement
US_10292	Positive	Occupation	Sol
US_10294	Négative	Construction	Creusement
US_10332	Négative	Construction	Creusement
US_10333	Positive	Abandon	Comblement
US_10335	Positive	Abandon	Comblement
US_10342	Positive	Abandon	TRF - Comblement
US_10418	Négative	Construction	Creusement
USC_10205	Construite	Construction	Fondation

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.10**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce, lieu de stockage.

	min.	max.
Longueur	7.26	8.05
largeur / diam	6.38	6.53
epaisseur / hauteur	0.70	0.97

Description

Cet espace se situe au sud de l'espace **ES 1.7**, à l'est de **1.5** et au nord de **1.11**. Il est constitué des murs **M 1051, M 1053, M 1054 et M 1056** ainsi que de la porte **POR 1060**. De forme presque carrée, cette pièce est très régulière et possède en son centre un négatif d'ancrage de pilier central (**PIL 1066**) portant un plafond planchéié.
Toutefois, de nombreux éléments de chronologie relative et de bâti nous indiquent que la pièce à subit de nombreuses transformations avant d'obtenir cette forme. Il apparaît qu'elle est issue de la division d'un espace plus grand (phase 1) en deux pièces (**ES 1.10** et **1.11**) durant la phase 2.
La présence d'un dépôt de chaux (**ST 1089**) à l'intérieur de cette espace semble nous indiquer une fonction de stockage. Toutefois, en l'état actuel nous ne pouvons définir sa fonction avec certitude.

EA	*Identification*	*Interprétation*
ESC_1052	Escalier	Escalier maçonné prenant appuie contre le mur M 1053.
M_1051	Mur	Mur d'axe est-ouest délimitant le sud de l'espace ES 1.7
M_1053	Mur	Mur ouest de l'espace ES 1.10.
M_1054	Mur	Mur oriental de l'espace ES 1.10.
M_1056	Mur	Mur sud de l'espace ES 1.10.
POR_1060	Porte	Porte d'accès à l'espace ES 1.10 depuis l'espace ES 1.5.
PIL_1066	Négatif d'un support de pilier	Négatif d'un support de pilier au centre de l'espace ES 1.10.
TRP_1071	Trou de poteau	Trou de poteau associé avec le trou de poteau TRP 1072.
TRP_1072	Trou de poteau	Trou de poteau associé avec le trou de poteau TRP 1071.
TRP_1084	Trou de piquet	Trou de piquet dans l'espace ES 1.10.
TRP_1085	Trou de poteau	Trou de poteau au nord de l'espace ES 1.10.
TRP_1086	Trou de piquet	Trou de piquet dans l'espace ES 1.10.
TRP_1087	Trou de poteau	Trou de poteau contre M 1051 dans l'espace ES 1.10.
TRP_1088	Trou de piquet	Trou de piquet de l'espace ES 1.10.
ST_1089	Reliquat de mortier de chaux	Reliquat de production de mortier de chaux.

US	*Type*		*Identification*
US_10189	Positive	Destruction	Interface
US_10190	Positive	Occupation	Massif
US_10197	Négative	Construction	Creusement
US_10198	Positive	Abandon	Comblement
US_10227	Positive	Construction	TRF - Creusement
US_10236	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10237	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10238	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10239	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10249	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10250	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

US_10251	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10252	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10253	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10254	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10255	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10256	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10257	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10258	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10206	Construite	Construction	Parement
USC_10207	Construite	Construction	Blocage
USC_10208	Construite	Construction	Parement
USC_10209	Construite	Construction	Parement
USC_10210	Construite	Construction	Blocage
USC_10211	Construite	Construction	Parement
USC_10212	Construite	Construction	Parement
USC_10213	Construite	Construction	Blocage
USC_10214	Construite	Construction	Parement
USC_10215	Construite	Construction	Parement
USC_10216	Construite	Construction	Parement
USC_10217	Construite	Construction	Blocage
USC_10218	Construite	Construction	Fondation
USC_10219	Construite	Construction	Parement
USC_10220	Construite	Construction	Parement
USC_10221	Construite	Construction	Blocage
USC_10226	Construite	Construction	Fondation
USC_10228	Construite	Construction	Parement
USC_10233	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.11**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce des communs. Zone artisanale ?

	min.	max.
Longueur	5.59	5.87
largeur / diam	3.58	4.06
epaisseur / hauteur	0.86	1.13

Description

L'espace **ES 1.11** se trouve au sud de l'**ES 1.10** et à l'est de **1.12**. Il est formé par les murs **M 1056, 1158** et **1114** et est accessible par la porte **POR 1103** à l'ouest. De forme presque carré, l'espace a été excavé avant d'être remblayé, dans un second temps, par un niveau de sol constitué de molasse détritique venant affleuré au niveau de la porte. Seul le mur nord présente une maçonnerie conservée. Suite aux observations réalisées en 2019 nous savons ce mur postérieur au premier état de construction. Les espaces **ES 1.10** et **1.11** étaient donc reliés lors du premier état de construction du château.
La découverte de plusieurs outils en 2020 au sein de cette espace pourrait orienter son utilisation comme zone artisanale. Toutefois, en l'état nous ne pouvons définir sa fonction avec certitude.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1056	Mur	Mur sud de l'espace ES 1.10.
FOY_1098	Foyer	Foyer?
ENC_1135	Encoche	Encoche au sud-est de l'espace ES 1.11.
ENC_1159	Encoche	Encoche au sud de l'espace ES 1.11.
ENC_1160	Encoche	Encoche au sud-ouest de l'espace ES 1.11.
ENC_1163	Encoche	Encoche à l'ouest de l'espace ES 1.11.
TRP_1164	Trou de poteau?	Potentiel trou de poteau au centre de l'espace ES 1.11.
M_1158	Mur	Mur ouest de l'espace ES 1.11.
SB_1161	Sablière basse	Sablière basse de la porte POR 1103.
POR_1103	Porte	Porte reliant les espaces ES 1.11 et 1.12.
M_1114	Mur	Mur nord de l'espace ES 1.15.

US	*Type*		*Identification*
US_10163	Positive	Occupation	Remblai
US_10264	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10279	Positive	Occupation	Foyer
US_10299	Positive	Abandon	Comblement
US_10343	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10344	Négative	Construction	Creusement
US_10413	Positive	Construction	Fondation
USC_10211	Construite	Construction	Parement
USC_10212	Construite	Construction	Parement
USC_10213	Construite	Construction	Blocage
USC_10288	Construite	Construction	Piédroit
USC_10289	Construite	Construction	Piédroit

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.12**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce

	min.	max.
Longueur	4.70	5.37
largeur / diam	1.73	3.45
epaisseur / hauteur	0.30	

Description

L'espace **ES 1.12** se trouve au sud du mur **M 1055** et entre les espaces **ES 1.9** et **1.11.** Il est délimité à l'est par le mur **M 1158** et la porte **POR 1103**, à l'ouest par la porte **POR 1176** et la cloison **M 1156**. Enfin, le sud est clôturé par la cloison **M 1157**. Il pourrait s'agir d'une zone de liaison entre les espaces **ES 1.9 et 1.11** mais la présence de rubéfactions au sud de la pièce tend à nous faire percevoir cet espace comme un ensemble clos associé à une structure de chauffe dont les vestiges ont disparus.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1055	Mur	Vestiges du mur séparant les espaces ES 1.5 et 1.9 au sud.
CLO_1156	Cloison	Cloison?
POR_1176	Porte	Porte.
ENC_1099	Encoche	Ancrage au sud de l'espace ES 1.12?
TRP_1145	Trou de piquet	Trou de piquet circulaire.
TRP_1146	Trou de piquet	Trou de piquet circulaire.
TRP_1147	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1148	Trou de piquet	Trou de piquet.
ENC_1149	Encoche	Encoche.
POR_1103	Porte	Porte reliant les espaces ES 1.11 et 1.12.
SB_1104	Sablière basse	Sablière creusée dans le substrat en lien avec la porte POR 1176.
ENC_1141	Encoche	Ancrage ou vestige d'excavation ancienne.
CLO_1157	Cloison	Cloison?
CHE_1165	Cheminée?	Potentielle cheminée au sud de l'espace ES 1.12.

US	*Type*		*Identification*
US_10281	Négative	Construction	Creusement
US_10282	Positive	Abandon	Comblement
US_10287	Positive	Abandon	Comblement
US_10294	Négative	Construction	Creusement
US_10375	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10376	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10377	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10378	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10379	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10380	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10381	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10382	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10403	Négative	Construction	Creusement

US_10404	Positive	Abandon	Comblement
USC_10205	Construite	Construction	Fondation
USC_10288	Construite	Construction	Piédroit
USC_10289	Construite	Construction	Piédroit

Zone 1 **Entité Spatiale** **ES** **1.13**

Identification

Poterne

Interprétation

Porterne de la tour maîtresse

	min.	max.
Longueur	3.01	
largeur / diam	1.79	
epaisseur / hauteur		

Description

L'espace **ES 1.13** est matérialisé par la structure en creux **ST 1061** venant s'appuyer contre la tour maîtresse (**M 1001**). Il s'agit alors de l'espace situé entre la structure et la tour. Il s'agit de la poterne de la tour maîtresse, poterne mentionnée dans les textes du XIVe siècle.

EA	*Identification*	*Interprétation*
SB_1061	Sablière basse	Structure en creux au nord de la tour maîtresse M 1001.

US	*Type*		*Identification*
US_10165	Négative	Construction	Creusement
US_10166	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Spatiale** **ES** **1.14**

Identification

Espace annulé

Interprétation

Annulé

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Espace annulé.
Il s'agit non pas d'un couloir mais du négatif du mur **M 1114**.

EA	*Identification*	*Interprétation*

US	*Type*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.15**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

	min.	max.
Longueur		4.90
largeur / diam	4.90	5.67
epaisseur / hauteur	0.20	0.31

Description

Cet espace est adjacent à la pièce **ES 1.11** sur son coté méridional. Il est délimité au sud par le mur **M 1097**, à l'ouest par le mur **M 1113** et la porte **POR 1115** et au nord par le mur **M 1114**. Sa limite orientale n'a pas été atteinte du fait des contraintes environnementales.
Quadrangulaire, l'espace **ES 1.15** est taillé dans la roche. Son niveau de circulation, a priori déterminé par le substrat rocheux, est plus élevé que ses espaces voisins au sud et au nord.
L'épaisseur des maçonneries et le plan formé avec l'espace **ES 1.16** suggèrent que cet espace appartienne à la tour maîtresse primitive du château de Clermont.
Aucune fonction spécifique n'a pu être associée à cette espace du fait de vestiges trop maigres.

EA	*Identification*	*Interprétation*
BAN_1107	Banquette?	Potentielle banquette au sud-ouest de l'espace ES 1.15.
ENC_1108	Encoche	Encoche sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15.
ENC_1109	Encoche	Encoche sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15.
ENC_1110	Encoche	Encoche sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15.
ENC_1111	Encoche	Encoche sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15.
TRP_1112	Trou de poteau	Trou de poteau au sud de l'entrée de l'espace ES 1.15.
M_1113	Mur	Mur occidental de l'espace ES 1.15.
M_1114	Mur	Mur nord de l'espace ES 1.15.
POR_1115	Porte	Porte de l'espace ES 1.15.
CHA _1182	Chablis	Chablis.
M_1097	Mur	Mur de cloison entre ES 1.16 et 1.15.
ENC_1150	Encoche	Encoche?

US	*Type*		*Identification*
US_10264	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10343	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10383	Négative	Construction	Creusement
US_10384	Positive	Abandon	Comblement
USC_10392	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.16**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

	min.	max.
Longueur	4.95	5.06
largeur / diam	5.12	5.25
epaisseur / hauteur	0.60	0.65

Description

Pièce située au sud de l'espace **ES 1.15** dont il partage la cloison **M 1097**. Pour les mêmes raisons que l'espace précédent, nous n'avons pas atteint la limite orientale. La limite sud est représentée par le mur **M 1095** tandis que l'ouest est marqué par l'escalier **ESC 1093**, la combinaison porte/sablière **POR 1178 / SB 1092** et le mur **M 1096**.
Les traces d'enduits sur les murs paraissent en lien avec une volonté d'assainir la pièce, le substrat rocheux étant fissuré tout autour. Aussi, peut-être s'agit-il d'une pièce de stockage. Aucune structure n'a été découverte ce qui ne permet pas d'interpréter l'espace.
L'épaisseur des maçonneries et le plan formé avec l'espace **ES 1.16** suggèrent que cet espace appartienne à la tour maîtresse primitive du château de Clermont.

EA	*Identification*	*Interprétation*
SOL_1091	Chape de mortier blanc	Chape de mortier.
SB_1092	Sablière basse	Sablière creusée dans le substrat pour la porte POR 1178.
ESC_1093	Escalier	Escalier d'accès à ES 1.16.
SOL_1094	Sol maçonné	Sol de ES 1.16.
M_1095	Mur	Mur sud de ES 1.16 et 1.18. Cloison nord de ES 1.17.
M_1096	Mur	Mur occidental de ES 1.16 et oriental de ES 1.18.
M_1097	Mur	Mur de cloison entre ES 1.16 et 1.15.
CAN_1130	Canalisation	Canalisation.
POR_1178	Porte	Porte d'accès à ES 1.16.

US	*Type*		*Identification*
US_10268	Positive	Abandon	Niveau d'occupation
US_10274	Négative	Construction	Creusement
US_10275	Positive	Abandon	Comblement
US_10415	Positive	Construction	Enduit
USC_10392	Construite	Construction	Parement

Zone	1	Entité Spatiale	ES	1.17

Identification

Pièce ? zone défensive ?

Interprétation

Espace du château

	min.	max.
Longueur	2.49	9.28
largeur / diam	4.08	6.89
epaisseur / hauteur	0.10	

Description

Située au sud des espaces **ES 1.16** et **1.18**, cette zone est difficile à appréhender. Délimité au nord par le mur **M 1095**, cet espace se développe sur tout l'éperon sud et ne paraît avoir de limite qu'à l'extrême sud avec le négatif du mur **M 1179**. A l'intérieur, de nombreuses structures en creux sont présentes mais ne paraissent pas contemporaines du site castral des comtes de Genève (phase 2). Ces dernières présentes plusieurs typologies suggérant une chronologie plurielle au sein même de leur groupe.
Plusieurs césures sont présentes dans le substrat et certaines sont anthropiques au vu des traces de taille laissées par les outils. Toutefois, nous manquons d'éléments pour restituer des cloisons.

Il pourrait s'agir d'un espace externe durant la phase 1 tandis qu'il serait clôturé durant la phase 2. L'absence de stratigraphie, les vestiges étant directement sous la terre végétale, n'a pas permis de phaser l'ensemble.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1095	Mur	Mur sud de ES 1.16 et 1.18. Cloison nord de ES 1.17.
TRP_1116	Trou de poteau ?	Trou de poteau à l'extrême sud de l'éperon.
SOL_1117	Sol	Vestiges d'un niveau de sol maçonné.
TRP_1118	Trou de poteau	Trou de poteau sur l'éperon.
TRP_1142	Trou de poteau	Trou de poteau quadrangulaire.
TRP_1119	Trou de poteau?	Trou de poteau circulaire.
TRP_1120	Trou de poteau	Trou de poteau circulaire.
TRP_1121	Trou de poteau	Trou de poteau quadrangulaire.
TRP_1122	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1123	Trou de poteau?	Trou de poteau circulaire.
TRP_1124	Trou de poteau?	Trou de poteau circulaire.
TRP_1126	Trou de poteau	Trou de poteau quadrangulaire.
TRP_1127	Trou de poteau	Trou de poteau quadrangulaire.
TRP_1128	Trou de poteau	Trou de poteau quadrangulaire.
TRP_1129	Trou de poteau	Trou de poteau quadrangulaire.
TRP_1171	Trou de poteau	Trou de poteau circulaire.
M_1179	Mur	Courtine sud?

US	*Type*		*Identification*
US_10304	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10305	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10306	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10307	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10308	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10309	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10310	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10311	Fantôme	Construction	Trou de poteau - Creusement

US_10312	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10313	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10314	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10315	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10316	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10317	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10318	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10321	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10322	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10323	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10324	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10325	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10326	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10327	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10328	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10369	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10370	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10411	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10412	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10415	Positive	Construction	Enduit
US_10417	Négative	Construction	Creusement
USC_10303	Construite	Occupation	Sol
USC_10339	Construite	Construction	Trou de poteau - Calage
USC_10340	Construite	Construction	Trou de poteau - Calage
USC_10341	Construite	Construction	Trou de poteau - Calage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.18**

Identification

Zone de distribution

Interprétation

Grande pièce à deux piliers centraux.

	min.	max.
Longueur		9.11
largeur / diam	2.39	4.59
epaisseur / hauteur	0.10	0.30

Description

Grand espace situé à l'ouest des ensembles **ES 1.15** et **1.16** dont il partage les cloisons **M 1096** et **M 1113**. Il est délimité au nord par la pièce **ES 1.9** tandis qu'il surplombe l'espace **ES 1.19** à l'ouest. Il est séparé de ce dernier par le mur **M 1154**. Au sud, il est séparé de l'espace **ES 1.17** par le mur **M 1095**. Deux structures en creux quadrangulaires se situent en son centre et pourraient être contemporaines de cet espace. Il pourrait alors s'agir de deux supports de piliers centraux pour des voûtes ou un plancher.
Ce grand espace, s'il est difficile à interpréter au vu des vestiges découvert, sert vraisemblablement de pièce de distribution, permettant alors l'accès aux espaces périphériques.

EA	*Identification*	*Interprétation*
CLO_1157	Cloison	Cloison?
M_1113	Mur	Mur occidental de l'espace ES 1.15.
M_1095	Mur	Mur sud de ES 1.16 et 1.18. Cloison nord de ES 1.17.
M_1096	Mur	Mur occidental de ES 1.16 et oriental de ES 1.18.
ENC_1150	Encoche	Encoche?
ENC_1155	Encoche	Potentiel support de pile.
ENC_1144	Encoche	Ancrage.
ENC_1169	Encoche	Encoche.

US	*Type*		*Identification*
US_10373	Négative	Construction	Creusement
US_10374	Positive	Abandon	Comblement
US_10383	Négative	Construction	Creusement
US_10384	Positive	Abandon	Comblement
US_10397	Négative	Construction	Creusement
US_10398	Positive	Abandon	Comblement
US_10415	Positive	Construction	Enduit

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.19**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce

	min.	max.
Longueur		3.52
largeur / diam	1.51	
epaisseur / hauteur	1.16	2.18

Description

Espace situé en contrebas de **ES 1.18** à l'ouest. La présence d'un potentiel larmier suggère un espace ouvert dans un premier temps. Toutefois, la mise en place des murs **M 1101** et **1100** au nord et à l'ouest vient clore cet espace dans un deuxième temps. La limite sud n'a pas été atteinte du fait du couvert forestier.
L'accès à cette pièce se faisait au rez-de-chaussée par la porte **POR 1102** donnant sur l'axe de circulation **ES 1.6/1.22**. La jonction avec ce dernier est matérialisée par le chemin **CHM 1167**, lequel est assaini par la canalisation **CAN 1166**.

EA	*Identification*	*Interprétation*
ENC_1152	Encoche verticale dans la paroi	Structure à bois.
M_1100	Mur	Mur occidentale de l'espace ES 1.19.
M_1101	Mur	Mur nord de l'espace ES 1.19.
POR_1102	Porte	Porte d'accès à l'espace ES 1.19, depuis ES 1.22.
M_1151	Mur	Mur d'axe est-ouest.
LAR_1168	Larmier?	Potentiel larmier.
M_1177	Mur	Mur oriental de l'espace ES 1.19.
TRF_1180	Tranchée de fondation	Tranchée de fondation du mur M 1100.
CAN_1166	Canalisation	Canalisation.

US	*Type*		*Identification*
US_10361	Positive	Construction	Remblai
US_10365	Positive	Construction	Remblai
US_10366	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10367	Positive	Occupation	TRF - Comblement
US_10399	Négative	Construction	Creusement
US_10400	Positive	Abandon	Comblement
US_10408	Positive	Construction	Couverture
US_10409	Négative	Construction	Creusement
US_10410	Positive	Construction	Comblement
USC_10385	Construite	Construction	Parement
USC_10386	Construite	Construction	Parement
USC_10387	Construite	Construction	Parement
USC_10388	Construite	Construction	Parement
USC_10389	Construite	Construction	Parement
USC_10390	Construite	Construction	Parement
USC_10393	Construite	Construction	Parement
USC_10394	Construite	Construction	Blocage
USC_10395	Construite	Construction	Blocage

USC_10396	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.20**

Identification

Pièce ?

Interprétation

Pièce?

	min.	max.
Longueur	6.11	
largeur / diam	3.46	5.3
epaisseur / hauteur	0.54	

Description

L'espace **1.20** est situé à l'ouest de **ES 1.9**, au sud de **ES 1.5** et au nord de **1.22**, il comprend un niveau de démolition assez important ainsi que la fosse dépotoir **FOS 1140** associé au four de **ES 1.9**. La limite occidentale n'est vraisemblablement pas conservée. Seul le mur **M 1199** a été découvert à l'ouest, mais il s'agit d'une construction très tardive (phase 3) et sans relation avec les structures environnantes (**M 1101 et 1106**).
La présence du niveau de démolition ainsi que le fait que **1.5 et 1.22** soient des espaces à ciel ouvert (cours et ruelle) suggère que **1.20** correspond à un espace clos. Toutefois, la datation de l'ensemble four-fosse (XIe-XIIe siècles) pourrait nuancer ce propos, ou tout du moins indiquer plusieurs phases d'occupations.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1153	Mur	Mur.
M_1154	Mur	Mur ouest de ES 1.9.
POR_1162	Porte	Porte.
TRF_1134	Tranchée de fondation / ancrage	Fondation / ancrage.
ENC_1105	Crapaudine ?	Potentielle crapaudine de la porte POR 1153.
M_1106	Mur	Mur nord de l'espace ES 1.20, séparant ce dernier de 1.5.
INC_1132	Incendie/ foyer?	Vestige de feu?
FOU_1139	Four?	Potentiel four.
FOS_1140	Fosse	Fosse dépotoir / cendrier.
SB_1175	Sablière basse	Sablière basse.

US	*Type*		*Identification*
US_10330	Négative	Occupation	Creusement
US_10331	Positive	Occupation	Incendie
US_10342	Positive	Abandon	TRF - Comblement
US_10362	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10363	Positive	Occupation	Dépotoir
US_10368	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10418	Négative	Construction	Creusement
USC_10290	Construite	Construction	Parement
USC_10291	Construite	Construction	Parement
USC_10295	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.21**

Identification

Guichet ? / pièce?

Interprétation

Pièce, guichet?

	min.	max.
Longueur	3.21	
largeur / diam	1.56	
epaisseur / hauteur	0.72	

Description

Cet espace se trouve au sud de **ES 1.6/1.22,** à l'extrémité méridionale du plateau accueillant le site fortifié. Il est délimité au nord par le mur **M 1137** et à l'ouest par **M 1138**. Ses limites sud et est n'ont pu être atteintes du fait du couvert forestier et des limites de fouilles.

Il semble s'agir d'un bâtiment venant s'accoler contre la courtine sud. Peut-être s'agit-il d'un guichet associé à la porte desservant le chemin côté église. L'absence de cette ouverture à ce jour ne permet pas de l'affirmer.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1137	Mur	Mur nord de l'espace ES 1.21.
M_1138	Mur	Mur ouest de l'espace ES 1.21.

US	*Type*		*Identification*
USC_10347	Construite	Construction	Blocage
USC_10348	Construite	Construction	Parement
USC_10349	Construite	Construction	Parement
USC_10350	Construite	Construction	Blocage
USC_10351	Construite	Construction	Parement
USC_10420	Construite	Abandon	Écroulement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.22**

Identification

Espace de circulation

Interprétation

Entrée, espace de circulation

	min.	max.
Longueur	21.59	36.30
largeur / diam	5.20	8
epaisseur / hauteur	1.55	3

Description

L'espace **ES 1.22** est un équivalent de **ES 1.6**.
Il se situe entre la cuisine **ES 1.4**, à l'est, et la pièce **ES 1.24**. Il est bordé au nord par le fossé **ES 1.3** ainsi que par la rampe d'accès **ES 1.31**.
Entièrement taillé dans le substrat rocheux, cet espace monumental permet la desserte des différents corps de bâtiments par le biais de plusieurs portes et rampes taillées dans la roche.
Formant une plate-forme relativement plane à son extrémité septentrionale, il présente un pendage en direction du sud au niveau des espaces **ES 1.5** et **1.23**. Il prend alors la forme d'un couloir de circulation (nommé **ES 1.22** en 2020) comprenant plusieurs canalisations. Cet axe de circulation présente plusieurs recharges de remblais témoins des différents niveaux de circulations. L'espace est également ponctué de plusieurs structures en creux délimitant des parois et autres cloisons.

L'espace **ES 1.6/1.22** correspond, dès la phase 1, à un accès monumental au château depuis le bourg. Il est par la suite conservé et partiellement réaménagé mais garde sa forme monumentale et sa fonction de "vitrine" sur le site castral puisque la tour maîtresse des comtes de Genève est relativement centrée par rapport à cet axe de circulation.

Son extrémité sud, non fouillée à ce jour, doit théoriquement abriter une porte fortifiée.

EA	*Identification*	*Interprétation*
TRP_1407	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1408	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1409	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1410	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1411	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1412	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1413	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1414	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1415	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1416	Trou de piquet	Trou de poteau.
TRP_1417	Trou de piquet	Cupule.
TRP_1418	Trou de piquet	Trou de poteau?
TRP_1419	Trou de poteau	Trou de poteau.
ENC_1420	Encoche	Encoche pour maçonnerie.
ENC_1421	Encoche	Encoche.
ENC_1422	Encoche	
ENC_1423	Encoche	Encoche.
ENC_1424	Encoche	Encoche pour maçonnerie
ENC_1425	Encoche	Encoche.
ENC_1426	Encoche	Encoche pour maçonnerie.
TRP_1427	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1428	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1429	Trou de poteau	Trou de poteau.
ENC_1430	Encoche	Fondation maçonnerie.
TRP_1434	Trou de poteau	Trou de poteau.

US	*Type*		*Identification*
US_10361	Positive	Construction	Remblai
US_10365	Positive	Construction	Remblai
US_10366	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10367	Positive	Occupation	TRF - Comblement
US_10399	Négative	Construction	Creusement
US_10400	Positive	Abandon	Comblement
US_10401	Négative	Construction	Creusement
US_10402	Positive	Occupation	Sol
US_10408	Positive	Construction	Couverture
US_10409	Négative	Construction	Creusement
US_10410	Positive	Construction	Comblement
US_10851	Négative	Construction	Canalisation - Creusement
US_10852	Positive	Abandon	Canalisation - Comblement
US_11021	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11022	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11023	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11024	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11025	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11026	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11027	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11028	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11029	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11030	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11031	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11032	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11033	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11034	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11035	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11036	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11037	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11038	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11039	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11040	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11041	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11042	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11043	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11044	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11045	Négative	Construction	Creusement
US_11046	Positive	Abandon	Comblement
US_11047	Négative	Construction	Creusement

US_11048	Positive	Abandon	Comblement
US_11049	Négative	Construction	Creusement
US_11050	Positive	Abandon	Comblement
US_11051	Négative	Construction	Creusement
US_11052	Positive	Abandon	Comblement
US_11053	Négative	Construction	Creusement
US_11054	Positive	Abandon	Comblement
US_11055	Négative	Construction	Creusement
US_11056	Positive	Abandon	Comblement
US_11057	Négative	Construction	Creusement
US_11058	Positive	Abandon	Comblement
US_11059	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11060	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11061	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11062	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11063	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11064	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11065	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11066	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_11067	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11068	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10385	Construite	Construction	Parement
USC_10390	Construite	Construction	Parement
USC_11010	Construite	Construction	Parement
USC_11011	Construite	Construction	Parement

Zone	1	Entité Spatiale	ES	1.23

Identification

Espace de préparation, cuisine?

Interprétation

Espace de préparation, cuisine?

	min.	max.
Longueur	7.6	
largeur / diam	7.55	8.40
epaisseur / hauteur	0.30	0.78

Description

L'espace **ES 1.23** se situe sur la moitié ouest de la basse cour. Il est bordé au nord par l'espace **ES 1.24** et longe l'axe de circulation central **ES 1.6/1.22**. Il est constitué par les murs **M 1136, 1183**, **1194** et **1364.** Le mur occidental accueil la porte **POR 1202** donnant sur le corps de garde **ES 1.29**. L'ouverture est renforcée de deux piles maçonnées (**PIL 1195 et 1465).**. Cette pièce est construite en appuie contre les espaces **ES 1.27** et **1.29** et leur est donc postérieure.

L'espace **ES 1.23** comprend de nombreux aménagements de type foyers et fosses et pourrait correspondre à un second espace de préparation. De nombreux trous de poteaux ont également été observés et forment, avec ceux présents dans les espaces voisins, plusieurs bâtiments attribuables au premier château des XIe et XIIe siècles.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1183	Mur	Mur oriental de l'espace ES 1.23.
M_1194	Mur	Mur de cloison entre ES 1.27 et 1.23.
SB_1196	Sablière	Sablière basse.
ST_1207	Structure indéterminée	Structure indéterminée.
FOY_1209	Foyer	Foyer.
FOY_1210	Foyer	Foyer.
FOS_1211	Fosse	Fosse.
CHE_1213	EA annulée	
FOS_1215	Fosse ou encoche	Fosse, encoche?
TRR_1216	Tranchée de récupération	Tranchée de récupération du mur M 1183.
TRP_1222	Trou de poteau et sa fosse de préparation	Trou de poteau.
TRP_1224	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1225	Trou de poteau	Trou de poteaux?
FOS_1226	EA annulée	
TRP_1227	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1228	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1229	Trou de poteau	Trou de poteau.
ST_1233	EA annulée	
PIL_1244	Pile	Support d'un pilier/poteau.
FOS_1212	Fosse ou encoche	Fosse, encoche?
FOS_1221	Fosse	Fosse.
PIL_1249	Pile	Support d'un pilier/poteau.
TRP_1252	Trou de poteau	Trou de poteau.
FOS_1253	Fosse	Potentielle fosse.
TRP_1256	Trou de poteau	Trou de poteau.

US	*Type*		*Identification*
US_10447	Positive	Occupation	Arasement
US_10452	Positive	Abandon	Comblement
US_10465	Négative	Construction	Foyer
US_10466	Positive	Abandon	Comblement
US_10467	Positive	Abandon	Comblement
US_10468	Positive	Construction	Foyer
US_10472	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10473	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10476	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10477	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10482	Négative	Destruction	TRR - Creusement
US_10483	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10488	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10489	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10490	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10492	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10493	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10494	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10516	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10517	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10518	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10519	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10555	Négative	Construction	Creusement
US_10556	Positive	Occupation	Comblement
US_10558	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10559	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10560	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10561	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10562	Positive	Occupation	Trou de poteau - Poteau
US_10563	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10565	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10566	Négative	Construction	Creusement
US_10567	Positive	Occupation	Comblement
US_10568	Positive	Occupation	Comblement
US_10569	Virtuelle	Aucune	US annulée
US_10581	Positive	Abandon	Comblement
US_10583	Négative	Construction	Creusement
US_10585	Positive	Occupation	Comblement
US_10588	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10589	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

US_10590	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10591	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10592	Positive	Occupation	Comblement
US_10602	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10603	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10615	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10616	Positive	Abandon	Comblement
US_10628	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10629	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10630	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10631	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10632	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10633	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10646	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10650	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10651	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10652	Positive	Occupation	Comblement
US_10654	Positive	Occupation	Trou de poteau - Comblement
US_10655	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10681	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10690	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10691	Positive	Occupation	TRF - Comblement
US_10734	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10735	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10736	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.24**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce

	min.	max.
Longueur		7.85
largeur / diam	5.25	6.25
epaisseur / hauteur	0.20	0.75

Description

L'espace **ES 1.24** se situe au nord de l'espace **ES 1.23**, sur lequel il prend appui, à l'ouest de l'axe de circulation **ES 1.6/1.22**, au sud de la rampe **ES 1.31** et à l'est de l'espace **ES 1.26**, pour lequel il sert d'appui.
Il est délimité au nord par le mur **M 1188**, à l'est par **M 1189**, au sud par **M 1136** et à l'ouest par **M 1187/1191**. Ce dernier comprend la porte **POR 1184** reliant les espaces **ES 1.24** et **1.26**. Cette dernière présente deux états de construction, le deuxième venant agrandir l'ouverture. L'accès principal à **ES 1.24** n'est pas conservé mais pourrait se situer à l'emplacement de l'ouverture **OUV 1307** (à l'Est et donnant sur **ES 1.6**) au vu de l'agencement de la maçonnerie.

La pièce présente de nombreux niveaux de sols ainsi qu'une petite structure de chauffe associée à l'un des sols les plus récents. Toutefois, au vu des vestiges découverts ainsi que du mobilier retrouvé, nous ne pouvons affilier une fonction particulière à cet espace.

L'ensemble de ces constructions repose sur de nombreux trous de poteaux formant, avec ceux présents en **ES 1.23**, un grand bâtiment associé au premier château des XIe-XIIe siècles.

EA	*Identification*	*Interprétation*
SOL_1185	Sol	Sol en mortier de chaux.
ST_1186	Structure	Structure de chauffe?
M_1187	Mur	Mur séparant les espaces ES 1.24 et 1.26 selon un axe N-S.
M_1188	Mur	Mur septentrional de l'espace ES 1.24.
M_1189	Mur	Mur de clôture orientale de ES 1.24.
TRP_1218	Trou de poteau	Trou de poteau.
SOL_1208	Sol	Sol, chape de chaux.
TRP_1217	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1219	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1220	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1230	Trou de poteau	Trou de poteau.
FOS_1231	Fosse	Fosse.
FOS_1232	EA annulée	
TRP_1234	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1235	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1236	Trou de piquet	Trou de piquet.
TRP_1237	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1238	Trou de poteau	Trou de poteau.
FOS_1239	EA annulée	
TRP_1240	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1241	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1242	EA annulée	
FOS_1243	EA annulée	
TRP_1245	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1246	Trou de poteau	Trou de poteau ?

US	*Type*		*Identification*
US_10371	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10372	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10405	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10406	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10423	Positive	Occupation	Niveau de circulation
US_10498	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10499	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10500	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10501	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10510	Construite	Construction	Sol
US_10514	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10528	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10529	Positive	Occupation	Fosse - Comblement
US_10530	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10531	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10532	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10533	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10534	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10535	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10537	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10538	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10539	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10540	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10541	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10542	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10549	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10550	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10551	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10552	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10553	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10554	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10570	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10571	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10572	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10573	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10574	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10575	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10576	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10578	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10579	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

US_10597	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10598	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10604	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10605	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10617	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10618	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10619	Positive	Occupation	Fosse - Comblement
US_10620	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10662	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10663	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10677	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10678	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10680	Positive	Abandon	Comblement
US_10682	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10683	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10733	Positive	Occupation	Fosse - Comblement
US_10740	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10753	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10754	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10755	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10756	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10766	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10767	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10768	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10769	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.25**

Identification

Couloir et porte

Interprétation

Couloir et porte

	min.	max.
Longueur	1.05	2.15
largeur / diam		1.80
epaisseur / hauteur	0.44	0.53

Description

Espace de circulation entre les pièces **ES 1.24** et **1.26**. Il se constitue de la porte **POR 1184**. Cette dernière présente deux états de construction, le deuxième venant agrandir l'ouverture. Le sol de cet espace est matérialisé par une calade.

EA	*Identification*	*Interprétation*
POR_1184	Porte	Porte reliant ES 1.24 à 1.26.
SOL_1223	Sol	Sol.

US	*Type*		*Identification*
US_10510	Construite	Construction	Sol
USC_10718	Construite	Construction	Parement
USC_10719	Construite	Construction	Parement
USC_10720	Construite	Construction	Parement

Zone	1	Entité Spatiale	ES	1.26

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce

	min.	max.
Longueur	7.80	8.05
largeur / diam	2.2	3.6
epaisseur / hauteur	0.38	0.98

Description

Espace situé à l'ouest de la pièce **ES 1.24**. Il est délimité au nord par le mur **M 1306**, à l'est par le mur **M 1187/1191**, et au sud par le mur **M 1193**. La limite ouest n'a pas été atteinte du fait du pendage du terrain mais pourrait correspondre à la rupture de pente visible dans la topographie.
La pièce comprend en son centre les vestiges de la maçonnerie **M 1192**, vestiges présents sous les niveaux d'occupation de cet espace et appartenant sous doute à la première occupation du plateau. A l'image des espaces **1.23** et **1.24**, nous retrouvons une série conséquente de trous de poteau appartenant à un grand bâtiment associé au premier castrum des XIe-XIIe siècles.
Les vestiges en présence ainsi que le mobilier n'ont pas permis de caractériser cet espace.

Cette pièce a sans doute constitué un accès aux bâtiments occidentaux du château après sa destruction en 1630, en attestent les ouvertures pratiquées dans les maçonneries nord et sud (**OUV 1203** et **1204**).

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1187	Mur	Mur séparant les espaces ES 1.24 et 1.26 selon un axe N-S.
POR_1184	Porte	Porte reliant ES 1.24 à 1.26.
SOL_1223	Sol	Sol.
M_1191	Mur	Mur séparant les espaces ES 1.24 et 1.26 selon un axe N-S.
M_1192	Mur	Vestiges d'une ancienne maçonnerie en ES 1.26.
ST_1195	Structure	Structure indéterminée.
TRF_1305	Tranchée de fondation	Tranchée de fondation du mur M 1306.
TRP_1257	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1258	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1264	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1266	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1265	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1259	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1260	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1262	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1263	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1299	Trou de poteau	Trou de poteau.
M_1306	Mur	Mur nord de l'espace ES 1.26.
M_1193	Mur	Mur de clôture nord de ES 1.27.
OUV_1203	Ouverture	Percement tardif.

US	*Type*		*Identification*
US_10435	Positive	Abandon	Niveau d'occupation
US_10441	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10474	Négative	Construction	TRF - Comblement
US_10510	Construite	Construction	Sol
US_10515	Construite	Construction	Ressaut

US_10607	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10608	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10609	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10610	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10611	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10612	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10622	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10623	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10624	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10625	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10626	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10634	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10635	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10636	Positive	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10637	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10638	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10639	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10640	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10641	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10700	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10701	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10712	Négative	Construction	TRF - Creusement
USC_10438	Construite	Construction	Parement
USC_10439	Construite	Construction	Parement
USC_10440	Construite	Construction	Blocage
USC_10446	Construite	Occupation	Enduit
USC_10509	Construite	Construction	Ressaut
USC_10645	Positive	Construction	Trou de poteau - Calage
USC_10715	Construite	Construction	Parement
USC_10716	Construite	Construction	Parement
USC_10717	Construite	Construction	Blocage
USC_10718	Construite	Construction	Parement
USC_10719	Construite	Construction	Parement
USC_10720	Construite	Construction	Parement
USC_10730	Construite	Construction	Parement
USC_10731	Construite	Construction	Parement
USC_10732	Construite	Construction	Blocage
USC_10742	Construite	Construction	Parement
USC_10743	Construite	Construction	Parement
USC_10744	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.27**

Identification

Tour

Interprétation

Tour

	min.	max.
Longueur		3.70
largeur / diam	3.25	
epaisseur / hauteur	0.25	1.25

Description

Petit espace situé au sud de **ES 1.26** et à l'ouest de **ES 1.23**. Il est délimité par les murs **M 1193, 1194 et 1206**. La limite ouest n'a pu être observée du fait du pendage du terrain mais pourrait correspondre à la rupture de pente observée dans la topographie. Il s'agit de l'espace présentant les maçonneries les plus épaisses de ce côté de la basse cour (1.20 m environ). Sa position, sa forme, l'épaisseur des murs ainsi que son espace interne assez réduit correspondent à une tour venant se loger contre l'enceinte occidentale. Cette tour communique au sud avec le corps de garde **ES 1.29** par la porte **POR 1471** et l'escalier **ESC 1469**. Ce binôme tour/corps de garde correspond aux premiers bâtiments maçonnés installés sur cette moitié occidentale de la basse cour, les espaces voisins venant tous se positionner contre cet ensemble.

L'espace est utilisé dans un second temps pour agrandir la pièce **ES 1.23** en arasant le mur **M 1194**.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1194	Mur	Mur de cloison entre ES 1.27 et 1.23.
M_1193	Mur	Mur de clôture nord de ES 1.27.
OUV_1203	Ouverture	Percement tardif.
OUV_1204	Ouverture	Percement tardif.
M_1206	Mur	Mur séparant ES 1.27 de 1.29.
POR_1471	Porte	Porte entre les espaces ES 1.27 et 1.29.

US	*Type*		*Identification*
US_10441	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10447	Positive	Occupation	Arasement
US_10515	Construite	Construction	Ressaut
USC_10438	Construite	Construction	Parement
USC_10439	Construite	Construction	Parement
USC_10440	Construite	Construction	Blocage
USC_10442	Construite	Construction	Parement
USC_10443	Construite	Construction	Parement
USC_10444	Construite	Construction	Blocage
USC_10445	Construite	Occupation	Enduit
USC_10446	Construite	Occupation	Enduit
USC_10505	Construite	Construction	Parement
USC_10506	Construite	Construction	Parement
USC_10507	Construite	Construction	Blocage
USC_10508	Construite	Occupation	Enduit
USC_10509	Construite	Construction	Ressaut
USC_10520	Construite	Construction	Ressaut

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.28**

Identification

Couloir? Loge?

Interprétation

Couloir, loge ?

	min.	max.
Longueur		4.25
largeur / diam	0.60	3.25?
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Probable espace qui semble fonctionner avec la porte **POR 1197** (**ES 1.30**). Un temps envisagé comme accès secondaire à **ES 1.30**, il semble plutôt s'agir d'une annexe à ce dernier, sorte de loge.
Néanmoins, les vestiges très ténus à cet endroit et les nombreux remaniements subis par les espaces **ES 1.5** et **1.30** ne permettent pas d'être affirmatif à ce sujet.

EA	*Identification*	*Interprétation*
TRP_1038	Trou de poteau	Trou de poteau.
M_1198	Mur	Mur.

US	*Type*		*Identification*
US_10094	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10095	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10096	Positive	Construction	Trou de poteau - Calage
US_10097	Fantôme	Occupation	Trou de poteau - Poteau
USC_10728	Construite	Construction	Parement
USC_10729	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.29**

Identification

Corps de garde

Interprétation

Corps de garde

	min.	max.
Longueur	1.25	7.70
largeur / diam	3.20	4.0
epaisseur / hauteur	0.20	1.32

Description

Espace se développant au sud de **ES 1.27,** au nord de **ES 1.35** et à l'ouest de **1.23** et **1.37**. Il est délimité au nord par le mur **M 1206**, à l'est par **M 1194** et **M 1337**, et au sud par **M 1338**. La porte **POR 1202** se trouve dans l'angle nord-est. Elle est en lien avec l'escalier **ESC 1344** présent dans **ES 1.29** et est fortifiée par les piles **PIL 1314** et **1465.** L'escalier **ESC 1344,** d'axe est-ouest, accueille un autre escalier, **ESC 1469,** d'axe nord-sud et menant à la porte **POR 1471** située dans le mur **M 1206.** Ces derniers permettent la liaison avec la tour **ES 1.27**

Un important lot de mobilier lié au militaria a été découvert dans cette pièce. Cela associé au fait qu'elle soit fortifié et associé à la tour **ES 1.27** nous fait interpréter cet espace comme un corps de garde.

EA	*Identification*	*Interprétation*
POR_1202	Porte	Porte située entre les espaces ES 1.29 et ES 1.23.
M_1337	Mur	Mur d'orientation nord/sud séparant les espaces ES 1.29 et ES 1.37.
M_1338	Mur	Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.29 et ES 1.35.
ESC_1344	Escalier	Escalier situé au nord-est de l'espace ES 1.29.
TRP_1343	Trou de poteau	Trou de poteau dans l'espace ES 1.29.
PIL_1347	Jambage de cheminée ?	Jambage de cheminée?
SOL_1335	Sol	Niveau de sol.
SOL_1468	Sol	Niveau de sol situé dans l'espace ES 1.29.
TRP_1345	Trou de poteau	Trou de poteau creusé dans ESC 1344 au nord-est de l'espace ES 1.29
SOL_1346	Sol	Niveau de sol.
ST_1339	EA annulée	
TRP_1342	EA annulée	
ESC_1469	Escalier	Escalier menant de ES 1.29 à 1.27.
POR_1471	Porte	Porte entre les espaces ES 1.27 et 1.29.

US	*Type*		*Identification*
US_10793	Positive	Occupation	Sol
US_10803	Positive	Occupation	Sol
US_10806	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10807	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10810	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10811	Positive	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10814	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10815	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10816	Positive	Occupation	Niveau de circulation
US_10817	Positive	Abandon	Niveau d'abandon
US_10818	Positive	Indéterminée	Indéterminée
US_10819	Positive	Occupation	Niveau de circulation

USC_11001	Construite	Construction	Parement
USC_11002	Construite	Construction	Parement
USC_11003	Construite	Construction	Blocage
USC_11004	Construite	Construction	Parement
USC_11005	Construite	Construction	Parement
USC_11006	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.30**

Identification

Entrée du 1er château

Interprétation

Entrée du 1er château, rampe d'accès.

	min.	max.
Longueur		8.6
largeur / diam	1.95	3.25
epaisseur / hauteur	0.30	0.58

Description

Entrée monumentale du premier château. Elle prend la forme d'une rampe d'accès à l'espace **ES 1.32** depuis **ES 1.6/1.22**. Disposé selon un axe E-O, cet espace est directement taillé dans le substrat rocheux. Il est bordé au nord par les murs **M 1005, 1036,** et **1308**, à l'est par la porte **POR 1083**, au sud pour le mur **M 1309** et à l'ouest par le portail **POR 1197**. Cet espace fonctionne de manière concomitante avec le couloir **ES 1.28**.
Les emplacements des murs nord et sud sont bordés par de nombreuses encoches au sol disposées de manière régulière et se faisant face rappelant ainsi une double colonnade. Cet aménagement tend à rendre monumental cet accès.
Cet espace est remblayé durant la phase 2 afin de créer la cour **ES 1.5**.

EA	*Identification*	*Interprétation*
SB_1083	Sablière	Tranchée au sud de l'espace ES 1.5.
POR_1197	Portail	Portail donnant accès à ES 1.30.
M_1308	Négatif de mur	Emplacement de mur.
M_1309	Négatif de mur	Emplacement de mur.
ENC_1292	Encoche	Encoche pour colonnade.
ENC_1293	Encoche	Encoche pour colonnade.
ENC_1294	Encoche	Encoche pour colonnade.
ENC_1295	Encoche	Encoche pour colonnade.
SB_1284	Sablière basse	Sablière basse de la porte POR 1197.
M_1198	Mur	Mur.
ENC_1286	Encoche	Encoche.
ENC_1288	Encoche	Encoche pour colonnade.
ENC_1289	Encoche	Encoche pour colonnade.
TRP_1290	Trou de poteau	Trou de poteau.
ENC_1291	Encoche	Encoche pour colonnade.

US	*Type*		*Identification*
US_10231	Positive	Indéterminée	Comblement
US_10232	Négative	Construction	Creusement
US_10484	Positive	Construction	Chape de mortier de chaux
US_10706	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10707	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10710	Négative	Construction	Creusement
US_10711	Positive	Abandon	Comblement
USC_10206	Construite	Construction	Parement
USC_10727	Construite	Construction	Parement
USC_10728	Construite	Construction	Parement
USC_10729	Construite	Construction	Blocage

Zone	1	Entité Spatiale	ES	1.31

Identification

Rampe d'accès

Interprétation

Rampe d'accès

	min.	max.
Longueur		7.95
largeur / diam	1.30	2.1
epaisseur / hauteur	0.20	1.20

Description

Rampe d'accès à l'espace **ES 1.6**. Orienté selon un axe E-O, cet espace mène du recept ouest au fossé **FOS 1003** et donc par extension à la basse cour et à la cour haute. La rampe est bordée à l'est par le fossé **ES 1.3** et comprend plusieurs emplacement de solives venant rythmer une pente douce et marquant probablement un système d'emmarchement.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1188	Mur	Mur septentrional de l'espace ES 1.24.
M_1306	Mur	Mur nord de l'espace ES 1.26.
SB_1275	Sablière	
SB_1276	Sablière	Sablière.
SB_1277	Sablière	Sablière ou drain.
DR_1278	Drain	Drain ou sablière.
TRP_1296	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1297	Trou de poteau	Trou de poteau.
TRP_1298	Trou de poteau	Trou de poteau.

US	*Type*		*Identification*
US_10664	Négative	Construction	Creusement
US_10665	Positive	Abandon	Comblement
US_10666	Négative	Construction	Creusement
US_10667	Positive	Abandon	Comblement
US_10668	Négative	Construction	Creusement
US_10669	Positive	Abandon	Comblement
US_10670	Négative	Construction	Creusement
US_10671	Positive	Abandon	Comblement
US_10694	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10695	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10696	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10697	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10698	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10699	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10721	Construite	Construction	Parement
USC_10722	Construite	Construction	Parement
USC_10723	Construite	Construction	Blocage
USC_10730	Construite	Construction	Parement

USC_10731	Construite	Construction	Parement
USC_10732	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.32**

Identification

Hall / cour

Interprétation

Hall ou cour

	min.	max.
Longueur	6.75	10.95
largeur / diam	3.90	7.80
epaisseur / hauteur		

Description

Située sous **ES 1.5,** il s'agit d'une pièce en forme de "L" d'assez grande dimensions et en lien avec la rampe d'accès **ES 1.30**. Appartenant au premier château, elle contient plusieurs structures foyères (**FOY 1065, 1080**) ainsi qu'une fosse dépotoir (**FSE 1014**) en lien avec la cuisine **ES 1.4**.
Elle est délimitée au nord par **M 1005**, à l'est par **M 1053**, au sud par **M 1055** et à l'ouest par les murs **M 1036, M 1308** et **SB 1083**.

En l'absence d'éléments caractérisant, l'interprétation de cet espace reste délicate.

EA	*Identification*	*Interprétation*
FOS_1014	Fosse dépotoir	Fosse dépotoir située dans l'espace ES 1.5 et en lien avec la cuisine ES 1.4b
M_1036	Mur	Mur d'axe nord-nordouest / sud-sud-est dans l'espace ES 1.5.
FOY_1065	Foyer	Foyer au centre de l'espace ES 1.32.
FOY_1080	Foyer	Foyer au sein de l'espace ES 1.32.

US	*Type*		*Identification*
US_10042	Positive	Occupation	Chape de mortier
US_10048	Positive	Occupation	Fosse - Comblement
US_10066	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10067	Positive	Destruction	TRF - Comblement
US_10155	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10185	Positive	Abandon	Niveau de démolition

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.33**

Identification

Élément défensif sud

Interprétation

Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

	min.	max.
Longueur		8
largeur / diam		6
epaisseur / hauteur	0.2	0.6

Description

Espace situé au sud-ouest de la basse cour du site et correspondant peut-être à un élément participant à la défense au vu de sa position dominante au-dessus du plain château mais aussi au-dessus du chemin d'accès principal **ES 1.6/22**. Cet espace est délimité par le mur **M 1315** à l'est, le mur **M 1316** au nord et le mur **M 1319** à l'ouest.
Il recoupe plusieurs infrastructures attribuables au premier château (escalier, trous de poteaux) et comprend en son sein les vestiges du mur **M 1319**, également associé à la phase 1. Ce dernier pourrait correspondre aux vestiges d'une chapelle castrale.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1315	Mur	Mur semi-circulaire séparant les espaces ES 1.33 et ES 1.34.
M_1316	Mur	Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.33, ES 1.34 et ES 1.35
M_1317	Mur	Mur de cloison situé au sud-ouest de l'espace ES 1.33.
ARR_1318	Ouverture	Arrachement.
M_1319	Mur	Mur semi-circulaire clôturant l'espace ES 1.33 à l'ouest.
TRP_1322	Trou de poteau	Trou de poteau dans l'espace ES 1.33.
TRP_1334	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.33.
TRP_1336	Trou de poteau	Trou de poteau situé au centre de l'espace ES 1.33.
TRP_1357	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.33.
TRP_1358	Trou de poteau	Trou de poteau situé entre les espaces ES 1.33 et ES 1.36.
TRP_1359	Trou de poteau	Trou de poteau localisé à côté de TRP 1358 entre les espaces ES 1.33 et ES 1.36
TRP_1466	Trou de poteau	Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.33.
TRP_1462	Trou de poteau	Trou de poteau coupé par le mur M 1319 à l'ouest de l'espace ES 1.33.
TRP_1461	Trou de poteau	Trou de poteau coupé par le mur M 1319 à l'ouest de l'espace ES 1.33.
TRP_1331	EA annulée	

US	*Type*		*Identification*
US_10759	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10760	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10791	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10792	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10794	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10796	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10797	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10841	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10842	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10843	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10844	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10845	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

US_10846	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10981	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10982	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10983	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10984	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10985	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10986	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
USC_10992	Construite	Construction	Parement
USC_10993	Construite	Construction	Parement
USC_10994	Construite	Construction	Blocage
USC_10995	Construite	Construction	Parement
USC_10996	Construite	Construction	Parement
USC_10997	Construite	Construction	Blocage
USC_10998	Construite	Construction	Parement
USC_10999	Construite	Construction	Parement
USC_11000	Construite	Construction	Blocage
USC_11018	Construite	Construction	Ressaut

Zone 1 **Entité Spatiale** **ES** **1.34**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce indeterminée

	min.	max.
Longueur	6	
largeur / diam	2	
epaisseur / hauteur	1.15	

Description

Espace situé à l'est de l'espace **ES 1.33.** Il est délimité par le mur **M 1315** à l'ouest. Très peu observé, cette pièce fait tampon entre l'espace **ES 1.33** et l'axe de circulation **ES 1.6/22**. Elle est visiblement anciennement utilisé comme l'atteste l'escalier abandonné **ESC 1365**.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1315	Mur	Mur semi-circulaire séparant les espaces ES 1.33 et ES 1.34.
ESC_1365	Escalier	Escalier situé sous le mur M 1315 à l'ouest de l'espace ES 1.34.

US	*Type*		*Identification*
USC_10992	Construite	Construction	Parement
USC_10993	Construite	Construction	Parement
USC_10994	Construite	Construction	Blocage
USC_11018	Construite	Construction	Ressaut

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.35**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce

	min.	max.
Longueur		13
largeur / diam	2.40	5.60
epaisseur / hauteur		1.23

Description

Espace situé à l'ouest de l'espace **ES 1.36,** au nord de **ES 1.33** et au sud du corps de garde **ES 1.29**. Il est délimité par le mur **M 1349** au nord, la tranchée de récupération **TRR 1333** à l'est et le mur **M 1316** au sud. Sa limite occidentale n'a pas été atteinte du fait du couvert forestier et d'une rupture de pente trop abrupte pour y engager des travaux dans le cadre de cette opération.
Très dégradé, cet espace est peu visible. Il comprend de nombreuses structures en creux datées de la phase 1 d'occupation.

En l'état et au vu des vestiges mobiliers et immobiliers découverts, nous ne sommes pas en capacité de caractériser cette pièce.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1338	Mur	Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.29 et ES 1.35.
M_1316	Mur	Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.33, ES 1.34 et ES 1.35
TRP_1396	Trou de poteau	Trou de poteau situé à l'ouest de l'espace ES 1.35.
TRP_1387	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.
TRP_1391	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.
TRP_1392	Trou de poteau	Trou de poteau coupé par TRR 1333 au nord-est de l'espace ES 1.35.
TRP_1368	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.35.
TRP_1369	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.35.
TRP_1376	Trou de poteau	Trou de poteau situé à côté de TRP 1369 au sud de l'espace ES 1.35.
TRP_1402	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.35.
TRP_1397	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.
TRP_1439	Trou de poteau	Trou de poteau coupé par CHA 1440 au nord-ouest de l'espace ES 1.35
TRP_1399	Trou de poteau	Trou de poteau de l'espace ES 1.35.
TRP_1398	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.
TRP_1401	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.
TRP_1438	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.
TRP_1400	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.
TRP_1370	EA annulée	
TRP_1372	EA annulée	
FOS_1377	EA annulée	
TRP_1382	EA annulée	
TRP_1383	EA annulée	
TRP_1384	EA annulée	
TRP_1385	EA annulée	
TRP_1386	EA annulée	

US	*Type*		*Identification*
US_10787	Négative	Construction	TRR - Creusement

US_10788	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10849	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10850	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10853	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10880	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10881	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10882	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10883	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10884	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10885	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10886	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10887	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10888	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10889	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10918	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10919	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10920	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10921	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10922	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10923	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10930	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10931	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10932	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10937	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10938	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10941	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10942	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10943	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10944	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10945	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10946	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10947	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10948	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10949	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10950	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10995	Construite	Construction	Parement
USC_10996	Construite	Construction	Parement
USC_10997	Construite	Construction	Blocage
USC_11001	Construite	Construction	Parement
USC_11002	Construite	Construction	Parement
USC_11003	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.36**

Identification

Pièce

Interprétation

Grand espace indéterminé.

	min.	max.
Longueur		10.5
largeur / diam		10.5
epaisseur / hauteur		0.40

Description

Espace situé au nord de **ES 1.33**, à l'est de **ES 1.35** et au sud de **ES 1.37**. Il est bordé à l'est par le chemin **ES 1.6/22** situé en contrebas.
Il est délimité par le mur **M 1316** au sud, la tranchée de récupération **TRR 1333** à l'ouest, par la tranchée de récupération **TRR 1464** et le mur **M 1323** au nord et enfin, par la rupture de pente avec **ES 1.6/1.22** à l'est. Cette dernière comprend les traces des murs **M 1473 et 1473** venant clôturer l'espace de ce côté.

Si nous avons découverts les vestiges d'une zone d'extraction de pierre liée à la mise en place de cet espace, le mobilier découvert et l'absence de structure déterminante ne permettent pas de caractériser cette zone. Toutefois, la présence du foyer **FOY 1340** atteste de l'activité humaine.
Les nombreuses structures en creux découvertes appartiennent à un bâtiment de la phase d'occupation n°1.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1316	Mur	Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.33, ES 1.34 et ES 1.35
TRP_1358	Trou de poteau	Trou de poteau situé entre les espaces ES 1.33 et ES 1.36.
TRP_1359	Trou de poteau	Trou de poteau localisé à côté de TRP 1358 entre les espaces ES 1.33 et ES 1.36
FOY_1340	Foyer	Foyer dans l'espace ES 1.36.
TRR_1333	Tranchée de récupération	Tranchée de récupération d'un mur.
TRR_1464	Tranchée de récupération	Tranchée de récupération délimitant les espaces ES 1.36 et ES 1.37.
TRP_1341	Trou de poteau	Trou de poteau au sud-ouest de l'espace ES 1.36.
TRP_1366	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.36.
TRP_1373	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.36.
TRP_1374	Trou de poteau	Trou de poteau situé à côté du TRP 1373 au sud-ouest de l'espace ES 1.36
TRP_1360	Trou de poteau	Trou de poteau au sud-est de l'espace ES 1.36.
M_1323	Mur	Mur d'orientation est/ouest délimitant les espace ES 1.36 et ES 1.37.
TRP_1375	Trou de poteau	Trou de poteau de l'espace ES 1.36.
TRP_1380	Trou de poteau	Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36.
FOS_1393	Fosse	Fosse située au nord-ouest de l'espace ES 1.36.
TRP_1367	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord de FOY 1340 dans l'espace ES 1.36.
TRP_1379	Trou de poteau	Trou de poteau localisé dans l'espace ES 1.36.
TRP_1394	Trou de poteau	Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.36.
TRP_1442	Trou de poteau	Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36.
TRP_1404	Trou de poteau	Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.36.
TRP_1441	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.36.
TRP_1445	Trou de poteau	Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.36.
TRP_1443	Trou de poteau	Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36.
FOS_1395	Fosse	Fosse située dans l'espace ES 1.36.
TRP_1378	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud de FOY 1340 dans l'espace ES 1.36.

US	*Type*		*Identification*
US_10761	Négative	Construction	TRF - Creusement

US_10762	Positive	Construction	TRF - Comblement
US_10787	Négative	Construction	TRR - Creusement
US_10788	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10804	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10805	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10821	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10843	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10844	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10845	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10846	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10847	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10848	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10854	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10855	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10856	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10857	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10858	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10859	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10864	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10865	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10867	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10868	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10869	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10870	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10877	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10878	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10879	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10897	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10900	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10901	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10902	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10903	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10906	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10907	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10908	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10909	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10912	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10913	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10916	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10917	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10925	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

US_10926	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10927	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10928	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10929	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10933	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10934	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10939	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10940	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10961	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10962	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10969	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10970	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10971	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10972	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10973	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10974	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10975	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10978	Positive	Construction	Trou de poteau - Comblement
US_10987	Négative	Destruction	TRR - Creusement
US_11019	Négative	Construction	Foyer
US_11020	Positive	Occupation	Comblement
USC_10995	Construite	Construction	Parement
USC_10996	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Spatiale**	**ES**	**1.37**

Identification

Pièce

Interprétation

Pièce.

	min.	max.
Longueur		8.11
largeur / diam		4.5
epaisseur / hauteur	0.20	0.67

Description

Espace localisé au nord de l'espace **ES 1.36** et à l'est de l'espace **ES 1.29** sur lequel il prend appui. Il est délimité par le mur **M 1323** et la tranchée de récupération **TRR 1464** au sud, par le mur **M 1337** à l'ouest, par le mur **M 1364** au nord et par le mur **M 1354** à l'est.
L'accès à cette pièce se situe à l'est et se fait via l'espace **ES 1.6/1.22** et la porte **POR 1470**, dont seul le piédroit septentrional est conservé.
Cette pièce pourrait être contemporaine de l'espace **ES 1.23** situé au nord.

A l'image des autres espaces découverts en 2022, l'état de conservation des vestiges et le mobilier découvert, bien qu'en quantité, ne permet pas d'interprétation fonctionnelle.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1364	Mur	Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.23 et ES 1.37.
M_1337	Mur	Mur d'orientation nord/sud séparant les espaces ES 1.29 et ES 1.37.
TRR_1464	Tranchée de récupération	Tranchée de récupération délimitant les espaces ES 1.36 et ES 1.37.
M_1323	Mur	Mur d'orientation est/ouest délimitant les espace ES 1.36 et ES 1.37.
TRP_1405	Trou de poteau	Trou de poteau de l'espace ES 1.37.
TRP_1449	Trou de poteau	Trou de poteau coupé par TRP 1405 et par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37.
TRP_1406	Trou de poteau	Trou de poteau coupé par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37.
TRP_1433	Trou de poteau	Trou de poteau coupé par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37.
TRP_1437	Trou de poteau	Trou de poteau au sud-ouest de l'espace ES 1.37.
FOS_1450	Fosse	Fosse localisée dans l'angle sud-ouest de l'espace ES 1.37.
TRP_1453	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.37.
TRP_1353	Trou de poteau	Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.37.
TRP_1352	Trou de poteau	Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.37.
TRP_1455	Trou de poteau	Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.37.
TRP_1456	Trou de poteau	Trou de poteau au sud de l'espace ES 1.37.
TRP_1457	Trou de poteau	Trou de poteau localisé au sud de l'espace ES 1.37.
TRP_1458	Trou de poteau	Trou de poteau situé à l'est de l'espace ES 1.37.
TRP_1460	Trou de poteau	Trou de poteau situé à l'ouest de l'espace ES 1.37.
M_1349	EA annulée	
FOS_1351	Fosse	Fosse coupée par la tranchée de récupération TRR 1464 au sud de l'espace ES 1.37.
M_1354	Mur	Mur est de ES 1.37.
SOL_1355	Sol	Niveau de sol de l'espace ES 1.37.
MAC_1356	Maçonnerie indéterminée	Maçonnerie indéterminée à l'ouest de l'espace ES 1.37.
TRP_1361	Trou de poteau	Trou de poteau au nord de l'espace ES 1.37.
TRP_1362	Trou de poteau	Trou de poteau coupé par FOS 1436 au nord de l'espace ES 1.37.

US	*Type*		*Identification*
US_10761	Négative	Construction	TRF - Creusement

US_10762	Positive	Construction	TRF - Comblement
US_10821	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10824	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10825	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10828	Positive	Occupation	Niveau de sol
US_10830	Positive	Occupation	Niveau de préparation
US_10831	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10832	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10833	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10834	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10860	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10861	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10862	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10863	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10871	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10872	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10873	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10874	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10890	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10891	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10892	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10893	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10894	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10904	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10905	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10935	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10936	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10951	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10952	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10953	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10954	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10955	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10956	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10957	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10958	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10959	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10960	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10963	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10964	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10965	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10966	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

US_10967	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10968	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10976	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10977	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10979	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10980	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10987	Négative	Destruction	TRR - Creusement
US_10988	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_11004	Construite	Construction	Parement
USC_11005	Construite	Construction	Parement
USC_11006	Construite	Construction	Blocage
USC_11007	Construite	Construction	Parement
USC_11008	Construite	Construction	Parement
USC_11009	Construite	Construction	Blocage
USC_11010	Construite	Construction	Parement
USC_11011	Construite	Construction	Parement
USC_11012	Construite	Construction	Blocage
USC_11013	Construite	Construction	Parement
USC_11014	Construite	Construction	Parement
USC_11015	Construite	Construction	Blocage
USC_11016	Construite	Construction	Massif

Zone 1 **Entité Spatiale** **SD** 3

Identification

Nettoyage de surface au nord du site castral / courtine et poterne

Interprétation

Nettoyage.

	min.	max.
Longueur		3.94
largeur / diam	1.07	1.95
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Nettoyage de surface réalisé au nord de l'éperon rocheux abritant le site castral. Un glissement de terrain avait mis au jour ce qui semblait correspondre à la courtine septentrionale du site. aussi, nous avons nettoyé les vestiges apparents mettant au jour un tronçon de courtine, une poterne et le départ d'un autre mur. Une fois relevé, l'ensemble a été recouvert.

EA	*Identification*	*Interprétation*
M_1172	Mur	Courtine nord du site castral.
POR_1173	Poterne	Poterne nord.
M_1174	Mur	Mur de batiment ?

US	*Type*	*Identification*

Annexe 3 : Inventaire des entités archéologiques

Zone	1	Entité Archéologique	M	1001

Identification

Mur

Interprétation

Mur formant la tour maîtresse du château de Clermont. Il s'agit d'une tour circulaire en pierre de taille.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	3.70	10.60
epaisseur / hauteur	0.50	3.40

Description

Mur circulaire formant et délimitant l'espace ES 1.1. Il s'agit de la tour maîtresse du château. Elle présente un chanfrein qui resserre le diamètre général d'une dizaine de centimètres. Seule maçonnerie en pierre de taille de calcaire découverte à ce jour.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10015	Positive	Destruction	Arrachement
US_10019	Fantôme	Abandon	Arase
US_10099	Virtuelle	Aucune	US annulée
US_10152	Positive	Occupation	Sol
USC_10016	Construite	Construction	Parement
USC_10017	Construite	Construction	Parement
USC_10018	Construite	Construction	Blocage
USC_10061	Construite	Construction	Parement
USC_10063	Construite	Construction	Parement
USC_10098	Construite	Construction	Remaniement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M 1002**

Identification

Mur

Interprétation

Mur nord du fossé. Il possède un axe est-ouest et sépare la tour maîtresse de la structure fossoyé.

	min.	max.
Longueur	2.0	
largeur / diam	1.43	1.50
epaisseur / hauteur	0.64	1.80

Description

Mur d'axe est-ouest délimitant le nord du fossé et le sud de la potentielle cour haute. Très peu visible car la maçonnerie est doublée au sud par le mur M 1467.
Les dimensions correspondent à celles observées en fouilles.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.02	Cour ?	Cour?
ES_1.03	Fossé	Fossé

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10023	Fantôme	Abandon	Arase
US_10029	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10030	Positive	Construction	TRF - Comblement
USC_10020	Construite	Construction	Parement
USC_10021	Construite	Construction	Parement
USC_10022	Construite	Construction	Blocage
USC_10028	Construite	Construction	Fondation

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FSÉ 1003**

Identification

Fossé

Interprétation

Fossé séparant la cour haute en deux via un axe est-ouest.

	min.	max.
Longueur		40.5
largeur / diam		12.5
epaisseur / hauteur	5	

Description

Fossé coupant la plateau molassique en deux en son centre. Il sépare la zone résidentielle et la tour maîtresse, au nord, de la la basse cour au sud
Les mesures correspondent aux zones observables en topographie et en fouille.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.03	Fossé	Fossé

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10004	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10009	Positive	Abandon	Remblai
US_10011	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10031	Positive	Destruction	Remblai
US_10032	Positive	Abandon	Remblai
US_10045	Positive	Abandon	Remblai

Zone	1	Entité Archéologique	M	1004

Identification

Mur

Interprétation

Portion du mur d'un bâtiment situé dans la pente est du château.

	min.	max.
Longueur	1.80	3.92
largeur / diam		
epaisseur / hauteur	0.20	0.80

Description

Portion de mur situé dans les pentes à l'est du secteur sud. D'axe nord-sud, il pourrait s'agir d'un tronçon d'enceinte du château. Toutefois sa proximité avec les bâtiments retrouvés en 2019 nous questionne sur son rôle et son appartenance à des bâtiments internes au site castral.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.08	Poterne? Pièce?	Poterne ou pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10034	Construite	Construction	Parement

Zone	1	Entité Archéologique	M	1005

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'axe est-ouest délimitant au sud la pièce ES 1.4.

	min.	max.
Longueur	4.29	5.93
largeur / diam	0.27	0.76
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Mur d'axe est-ouest délimitant au sud les pièces ES 1.4, 1.4a et 1.4b. Il possède à l'ouest une semelle de fondation tandis que son côté oriental est directement fondé sur le rocher. Il est chaîné à l'ouest avec le mur M 1006 tandis qu'il est perturbé par M 1010 à l'est.
Il contient probablement l'accès aux espaces 1.4 bien que la porte ne soit pas conservée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04a	Cellier	Cellier.
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine
ES_1.04	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10117	Fantôme	Abandon	Arase
US_10118	Négative	Destruction	Arrachement
US_10149	Négative	Construction	TRF - Creusement
USC_10113	Construite	Construction	Parement
USC_10114	Construite	Construction	Parement
USC_10115	Construite	Construction	Blocage
USC_10116	Construite	Construction	Fondation

Zone	1	Entité Archéologique	M 1006

Identification

Mur

Interprétation

Mur ouest des pièces 1.4 et 1.4a.

	min.	max.
Longueur		3.67
largeur / diam	0.88	1.01
epaisseur / hauteur	0.25	0.28

Description

Mur ouest des pièces 1.4 et 1.4a. Il s'appuie sur M 1012 et sert d'appui à M 1008 et 1011. Il est également chaîné à M 1005 et délimite en partie l'espace ES 1.6 à l'est. Une petite tranchée de fondation faite dans le substrat rocheux est observable au pied de son parement est.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04a	Cellier	Cellier.
ES_1.04	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10126	Fantôme	Abandon	Arase
USC_10123	Construite	Construction	Parement
USC_10124	Construite	Construction	Parement
USC_10125	Construite	Construction	Blocage

Zone	1	Entité Archéologique	M 1007

Identification

Mur

Interprétation

Paroi fermant l'espace ES 1.4a à l'est.

	min.	max.
Longueur	2.51	3.06
largeur / diam	0.38	0.44
epaisseur / hauteur	0.14	0.27

Description

Paroi fermant l'espace ES 1.4a à l'est. De dimensions plus fines, elle s'appuie sur M 1005 et est chaînée avec M 1008. Il s'agit de la seule maçonnerie dans ce secteur à posséder deux assises de pierre conservées en élévation. Il s'agit de blocs de molasse équarris et liés à la chaux. Sa fondation repose directement sur le substrat.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04a	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10130	Fantôme	Abandon	Arase
USC_10127	Construite	Construction	Parement
USC_10128	Construite	Construction	Parement
USC_10129	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1008**

Identification

Mur

Interprétation

Paroi fermant l'espace ES 1.4a au nord.

	min.	max.
Longueur	3.12	3.60
largeur / diam		0.50
epaisseur / hauteur	0.10	0.23

Description

Paroi fermant l'espace ES 1.4a au nord. De dimensions plus fines, elle vient s'appuyer sur M 1006 et est chaînée avec M 1007. Elle est constituée de blocs équarris de molasse liés par un mortier de chaux.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04a	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10134	Fantôme	Abandon	Arase
USC_10131	Construite	Construction	Parement
USC_10132	Construite	Construction	Parement
USC_10133	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **CHE 1009**

Identification

Cheminée monumentale

Interprétation

Vestiges d'une cheminée monumentale située dans la cuisine ES 1.4b.

	min.	max.
Longueur		3.42
largeur / diam		0.25
epaisseur / hauteur		0.25

Description

Vestiges d'une cheminée monumentale située dans la cuisine ES 1.4b. Un morceau de piédroit ainsi qu'une console ont été retrouvés lors de la fouille. De même, deux foyers, une pierre de sole et une canalisation d'assainissement ont été observés dans l'âtre.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1010**

Identification

Mur

Interprétation

Mur sud de la cuisine espace ES 1.4b.

	min.	max.
Longueur	2.68	3.42
largeur / diam	0.70	0.76
epaisseur / hauteur	0.12	0.20

Description

Mur sud de la cuisine espace ES 1.4b. Grandement perturbé lors de l'installation de la cheminée CHE 1009, il reprend l'axe est-ouest de M 1005. Le moellons utilisés sont moins bien taillés que ceux de M 1005. De même que pour les autres murs, il est fondé directement sur le substrat naturel.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10122	Fantôme	Abandon	Arase
USC_10119	Construite	Construction	Parement
USC_10120	Construite	Construction	Parement
USC_10121	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1011**

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'axe nord-sud clôturant l'espace ES 1.5 à l'ouest.

	min.	max.
Longueur	2.21	4.65
largeur / diam	0.77	0.90
epaisseur / hauteur	0.16	0.24

Description

Mur d'axe nord-sud clôturant l'espace ES 1.5 à l'ouest. Il vient s'appuyer sur M 1005 et lui est donc postérieur. Une tranchée de fondation est visible au bas du parement oriental. Le parement ouest repose quant à lui directement sur le substrat rocheux de surface
Son extrémité méridionale n'est pas conservée et paraît avoir été arrachée ou prélevée.
Un ressaut de fondation est présent sur la moitié sud.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10139	Fantôme	Abandon	Arase
US_10147	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10148	Positive	Construction	TRF - Comblement
USC_10135	Construite	Construction	Parement
USC_10136	Construite	Construction	Parement
USC_10137	Construite	Construction	Blocage
USC_10138	Construite	Construction	Fondation

Zone	1	Entité Archéologique	M 1012

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'axe nord-sud clôturant l'espace 1.6 à l'est.

	min.	max.
Longueur	1.28	2.13
largeur / diam	0.59	0.84
epaisseur / hauteur	0.20	0.35

Description

Mur d'axe nord-sud clôturant l'espace 1.6 à l'est. Il plonge au nord dans le fossé FOS 1003 et était chaîné au mur M 1047. Il sert d'appui à M 1006 et correspond à un état ancien de l'espace ES 1.4.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.03	Fossé	Fossé
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10153	Fantôme	Abandon	Arase
USC_10140	Construite	Construction	Parement
USC_10141	Construite	Construction	Parement
USC_10142	Construite	Construction	Blocage

Zone	1	Entité Archéologique	POR 1013

Identification

Porte

Interprétation

Porte percée dans la maçonnerie nord du mur M 1001.

	min.	max.
Longueur	1.27	1.33
largeur / diam	0.71	0.54
epaisseur / hauteur	0.41	0.76

Description

Porte au rez-de-chaussée du mur M 1001, sur la face nord. La structure en place est installée à l'emplacement d'une ancienne ouverture et constitue donc une réfection. Le congé pyramidal ainsi que les traces de boucharde nous permettent de dater cette ouverture au plus tôt à l'extrême fin du XVe et plus probablement au XVIe siècle. Cela marcherait bien avec le changement de fonction de l'édifice qui, dès le XVIe siècle, accueille une prison dans sa partie basse.
Un niveau de circulation correspondant au seuil de ladite porte a été observé à l'extérieur du bâtiment dans l'espace ES 1.2. Le couloir de circulation COU 1015 est encore observable. L'extrémité sud, débouchant sur l'intérieur de la tour a par la suite été bouchée avec soin et ce avant la destruction du château en 1630. La durée de vie de cet aménagement est donc par conséquent très courte.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse
ES_1.02	Cour ?	Cour?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10049	Positive	Occupation	Niveau de circulation
USC_10063	Construite	Construction	Parement
USC_10098	Construite	Construction	Remaniement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1014**

Identification

Fosse dépotoir

Interprétation

Fosse dépotoir située dans l'espace ES 1.5 et en lien avec la cuisine ES 1.4b

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	1.78	2.03
epaisseur / hauteur	0.20	0.30

Description

Fosse dépotoir située dans l'espace ES 1.32 et contre la cuisine ES 1.4b. La fosse était couverte par un bouchon de mortier. A l'intérieur se trouvait un dépôt charbonneux et cendreux complété par une grande quantité d'ossements d'animaux liés à la consommation. Des traces de découpes ont pu être observées sur certains des ossements retrouvés. La fosse a été percée dans un niveau d'occupation et semble être en lien avec l'espace cuisine situé à proximité.

Datation comblement: 1020 - 1155.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.32	Hall / cour	Hall ou cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10042	Positive	Occupation	Chape de mortier
US_10048	Positive	Occupation	Fosse - Comblement
US_10155	Négative	Construction	Fosse - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **COU 1015**

Identification

Couloir

Interprétation

Couloir d'accès à l'intérieur de la tour maîtresse ES 1.1.

	min.	max.
Longueur		3.70
largeur / diam	1.38	1.73
epaisseur / hauteur	0.40	1.00

Description

Couloir de circulation reliant la porte POR 1013 à l'intérieur de la tour maîtresse ES 1.1. Cet ouvrage a été percé en même temps que la porte POR 1013 des origines. Les parements sont constitués du blocage du mur M 1001. Seul un enduit a été apposé sur les parois afin de les lisser. De même, des morceaux de TCA ont été utilisés afin de combler certain trous des parois. Le sol de circulation n'a pas été retrouvé. Toutefois, aucune trace de dallage ou de plancher n'a été observé. Comme pour les parois, il semble que le blocage, sûrement nivelé par de la terre, ait servi de niveau de circulation.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10044	Positive	Abandon	Remblai
US_10046	Positive	Occupation	Dépotoir
US_10047	Positive	Destruction	Niveau de démolition
USC_10061	Construite	Construction	Parement
USC_10062	Construite	Construction	Parement
USC_10063	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1016**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.28

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10052	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10053	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1017**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur		0.28

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel.
Datation du comblement : 1050 - 1259.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10068	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10069	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP** **1018**

Identification

Annulé

Interprétation

Annulé.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

annulé

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRN** **1019**

Identification

Tranchée

Interprétation

Tranchée taillée dans le rocher.

	min.	max.
Longueur		3.44
largeur / diam	0.33	0.66
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Tranchée taillée dans le rocher à l'extrémité orientale de la cuisine ES 1.4b.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10055	Négative	Construction	Creusement
US_10056	Positive	Indéterminée	Comblement
US_10057	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1020**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.26
epaisseur / hauteur		0.13

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10070	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10071	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1021**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.17

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10072	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10073	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1022**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.13	0.18
epaisseur / hauteur		0.40

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10074	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10075	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1023**

Identification

Annulé

Interprétation

Annulé.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1024**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.24
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10076	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10077	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1025**

Identification

Annulé

Interprétation

Annulé.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1026**

Identification

Annulé

Interprétation

Annulé.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1027**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.22
epaisseur / hauteur		0.13

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10078	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10079	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1028**

Identification

Annulé

Interprétation

Annulé.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1029**

Identification

Annulé

Interprétation

Annulé.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1030**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur		0.24

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.
Datation comblement: 1299 - 1413.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10080	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10081	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1031**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.36
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10082	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10083	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRR**	**1032**

Identification

Tranchée de récupération

Interprétation

Tranchée de récupération du mur nord (M 1047) de l'ensemble 1.4b.

	min.	max.
Longueur		8.86
largeur / diam		1.17
epaisseur / hauteur		0.25

Description

Tranchée de récupération du mur nord (M 1047) de l'ensemble 1.4. Très peu visible sur le terrain.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10058	Négative	Destruction	TRR - Creusement
US_10059	Positive	Abandon	TRR - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1033**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10084	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10085	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1034**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.16
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10086	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10087	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10099	Virtuelle	Aucune	US annulée

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FOY**	**1035**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer au sud-est de l'espace ES 1.4b.

	min.	max.
Longueur		0.62
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Foyer au sud-est de l'espace ES 1.4b. Il fonctionne avec la cheminée CHE 1009. Une pierre de sole est conservée. Ce foyer se situe à l'est et légèrement au dessus du foyer FOY 1037. Il s'agit peut être d'un foyer intermédiaire (chaleur moyenne).

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1036**

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'axe nord-nordouest / sud-sud-est dans l'espace ES 1.5.

	min.	max.
Longueur	1.15	4.65
largeur / diam	0.82	
epaisseur / hauteur	0.25	

Description

Mur situé à l'est de M 1011, dans l'espace ES 1.32. Il est plus ancien que les autres maçonneries mais a fait l'objet d'une récupération importante. Son orientation nord-nord-ouest/sud-sud-est varie de ses proches voisins. Sa tranchée de fondation est encore observable. Cette maçonnerie fonctionne avec l'espace ES 1.32 et est donc antérieure à l'espace ES 1.5. Le mur devait être initialement chaîné avec M 1308 avant que les deux entités ne soient récupérées.

La longueur minimum correspond aux vestiges maçonnés conservés tandis que la longueur maximum correspond à la longueur de la tranchée d'implantation de la maçonnerie.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.32	Hall / cour	Hall ou cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10066	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10067	Positive	Destruction	TRF - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FOY**	**1037**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer au sud-est de l'espace ES 1.4b, au centre de la cheminée CHE 1009.

	min.	max.
Longueur		0.62
largeur / diam		0.50
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Foyer au sud-est de l'espace ES 1.4b. Il fonctionne avec la cheminée CHE 1009 et le foyer FOY 1035. Ce foyer se situe à l'ouest et légèrement au dessous du foyer FOY 1037. Il s'agit du foyer principal. Creusé dans le substrat naturel en molasse, des traces de rubéfactions sont présentes tout autour de ce creux. La sole a disparu.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10064	Positive	Abandon	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1038**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.75
epaisseur / hauteur		0.58

Description

Trou de poteau creusé dans l'espace ES 1.28. Des pierres de calage ont été observées dans la structure. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.28	Couloir? Loge?	Couloir, loge ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10094	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10095	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10096	Positive	Construction	Trou de poteau - Calage
US_10097	Fantôme	Occupation	Trou de poteau - Poteau

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1039**

Identification

Mur

Interprétation

Mur coupé lors de l'installation de la maçonnerie M 1001.

	min.	max.
Longueur	3.63	4.25
largeur / diam		0.60
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Mur situé dans l'espace ES 1.2. Il est coupé par l'installation de la tour maîtresse M 1001 et lui est donc antérieur. Aucun élément datant n'a été retrouvé. Toutefois, la tour datant du début du XIIIe siècle, le mur pourrait remonter aux siècles précédents.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.02	Cour ?	Cour?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10091	Fantôme	Abandon	Arase
US_10178	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10180	Positive	Construction	Sol
US_10181	Positive	Construction	Remblai
USC_10088	Construite	Construction	Parement
USC_10089	Construite	Construction	Parement
USC_10090	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**CAN 1040**

Identification

Canalisation d'assainissement

Interprétation

Canalisation d'assainissement en lien avec la cheminée CHE 1009.

	min.	max.
Longueur		5.80
largeur / diam		0.26
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Canalisation d'assainissement en lien avec la cheminée CHE 1009 et les foyers FOY 1035 et 1037. Curviforme, la canalisation possède un pendage sud-nord. Elle servait probablement à maintenir les foyer au sec ainsi qu'à nettoyer la structure.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10092	Négative	Construction	Canalisation
US_10093	Positive	Abandon	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1041**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.14
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Trou de poteau présent dans l'espace central de la tour maîtresse ES 1.1. Il a été creusé dans le substrat naturel. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.01	Tour maîtresse	Tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10111	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10112	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1042**

Identification

Annulé

Interprétation

Annulé.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1043**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.13

Description

Trou de poteau au nord de l'espace ES 1.4b. Il est creusé dans le rocher. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10100	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10101	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP** **1044**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.40
largeur / diam		0.22
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Trou de poteau à l'ouest de l'espace 1.4b. Il se trouve au bout de la canalisation CAN 1040 et pourrait correspondre à l'ancrage d'une structure de récupération des eaux des canalisations. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10102	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10103	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10104	Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP** **1045**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.4a. Oviforme, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04a	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10107	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10108	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**CAN 1046**

Identification

Canalisation d'assainissement

Interprétation

Canalisation d'assainissement en lien avec les foyers FOY 1035 et 1037.

	min.	max.
Longueur		1.55
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Canalisation d'assainissement présente dans l'espace 1.4b. Elle est perpendiculaire à la canalisation CAN 1040 et la rejoint. Le pendage est sud-nord et cette structure semble être en lien avec le foyer FOY 1037.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10105	Négative	Construction	Creusement
US_10106	Positive	Abandon	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1047**

Identification

Mur

Interprétation

Mur sud du fossé et mur nord des espaces ES 1.4b et 1.7.

	min.	max.
Longueur	14.09	
largeur / diam	1.85	
epaisseur / hauteur	2.46	

Description

Vestiges du mur sud du fossé FOS 1003 correspondant également au mur nord des espaces ES 1.4b et 1.7.
S'il nous semblait avoir été purgé en grande partie, la réalité est différente. Il est composé de deux parties distinctes. La première, taillé directement dans le substrat molassique, crée un mur semi-troglodytique dans l'espace ES 1..7. Cette base taillée sert ensuite de fondation à une maçonnerie plus classique épousant alors le pendage nord du rocher en direction du fossé.
Il semble donc que ses parties hautes aient versées dans la structure en creux lors de la ruine du site ne laissant que la partie taillé dans le substrat et quelques bribes de maçonneries à l'est.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10058	Négative	Destruction	TRR - Creusement
US_10059	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10143	Construite	Destruction	Arrachement
US_10145	Fantôme	Destruction	Mur
US_10146	Négative	Construction	TRF - Creusement
USC_10144	Construite	Construction	Fondation
USC_10222	Construite	Construction	Fondation
USC_10223	Construite	Construction	Parement
USC_10224	Construite	Construction	Parement
USC_10225	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1048**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche, ancrage.

	min.	max.
Longueur		0.20
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Encoche ou ancrage d'une structure bois le long de l'escalier ESC 1073. Il s'agit probablement du négatif d'une main courante associée à cet escalier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10176	Négative	Construction	Creusement
US_10177	Positive	Abandon	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1050**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche, ancrage.

	min.	max.
Longueur		1.25
largeur / diam		0.32
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Encoche ou ancrage rectangulaire situé dans l'espace ES 1.4d entre ES 1.4b et ES 1.7.
Taillé directement dans le substrat rocheux US 10040, la structure se situe au nord-ouest de l'espace, à proximité du trou de poteau TRP 1057.
De forme rectangulaire, la structure adopte un profil en "U" dont le rebord occidental est absent. L'ensemble était comblé par de la terre végétale (US 10001).

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04d	Pressoir	Pressoir domestique.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1051**

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'axe est-ouest délimitant le sud de l'espace ES 1.7

	min.	max.
Longueur		9.05
largeur / diam	0.46	0.75
epaisseur / hauteur	0.75	1.74

Description

Mur délimitant le sud de l'espace ES 1.7 et le nord de l'espace ES 1.10. Il est principalement taillé dans le substrat rocheux US 10040 donnant à l'espace ES 1.7 un aspect semi-troglodytique.
Le substrat sert ensuite de base à une maçonnerie en moellons et mortier de chaux, qui repose ainsi directement sur le rocher. Plusieurs aménagements du rocher sont observables sur son parement nord.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10218	Construite	Construction	Fondation
USC_10219	Construite	Construction	Parement
USC_10220	Construite	Construction	Parement
USC_10221	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ESC**	**1052**

Identification

Escalier

Interprétation

Escalier maçonné prenant appuie contre le mur M 1053.

	min.	max.
Longueur	4.88	5.55
largeur / diam		0.90
epaisseur / hauteur	0.30	0.60

Description

Escalier maçonné venant prendre appui contre le mur M 1053. Il est construit au moment de la mise en place de la porte POR 1060 et est associé à la tranchée de fondation TRF 1081.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10206	Construite	Construction	Parement
USC_10207	Construite	Construction	Blocage
USC_10226	Construite	Construction	Fondation

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1053**

Identification

Mur

Interprétation

Mur ouest de l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur	3.59	5.73
largeur / diam		0.94
epaisseur / hauteur	0.62	0.72

Description

Maçonnerie délimitant la partie occidentale de l'espace ES 1.10. Elle sert également d'appui à l'escalier ESC 1052 et a été percée lors de la mise en place de la porte POR 1060.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10208	Construite	Construction	Parement
USC_10209	Construite	Construction	Parement
USC_10210	Construite	Construction	Blocage
USC_10233	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1054**

Identification

Mur

Interprétation

Mur oriental de l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur	4.38	7.26
largeur / diam	0.28	0.98
epaisseur / hauteur	0.86	1.25

Description

Mur délimitant à l'est l'espace ES 1.10. Il sert également de séparateur avec 1.8.
Plusieurs phases de construction sont observables sur son parement ouest. La partie orientale n'a pu être que succinctement observée du fait de la rupture de pente. Le mur est chaîné au nord avec M 1051 mais sert d'appui à M 1056 au sud.

Un rejointoyage avec un mortier de molasse est observable à plusieurs endroits de la maçonnerie, le nouveau mortier recouvrant l'ancien.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.
ES_1.08	Poterne? Pièce?	Poterne ou pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10189	Positive	Destruction	Interface
US_10190	Positive	Occupation	Massif
US_10227	Positive	Construction	TRF - Creusement
USC_10214	Construite	Construction	Parement
USC_10215	Construite	Construction	Parement
USC_10216	Construite	Construction	Parement
USC_10217	Construite	Construction	Blocage
USC_10228	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1055**

Identification

Mur

Interprétation

Vestiges du mur séparant les espaces ES 1.5 et 1.9 au sud.

	min.	max.
Longueur	7.42	8.04
largeur / diam	0.90	1.41
epaisseur / hauteur	0.06	0.81

Description

Vestiges du mur sud de l'espace ES 1.5, faisant cloison avec ES 1.9 et 1.12. Aucune maçonnerie n'est conservée. Toutefois, le substrat rocheux a été taillé laissant apparent une langue de pierre faisant office de fondation et de première élévation. Cette méthode ayant été employé à plusieurs reprises sur d'autres secteurs du château, il ne fait aucun doute qu'un mur était bâti sur cette langue de pierre. Il est prolongé à l'ouest par le mur M 1106 et sert d'appui à l'est à M 1056.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10205	Construite	Construction	Fondation

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1056**

Identification

Mur

Interprétation

Mur sud de l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur	4.90	6.80
largeur / diam	0.90	0.92
epaisseur / hauteur	0.13	1.14

Description

Mur fermant au sud l'espace ES 1.10. Entièrement maçonné, il s'appuie sur le substrat rocheux à l'ouest et sur le mur M 1054 à l'est. Aussi, il est postérieur à ces deux entités.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10211	Construite	Construction	Parement
USC_10212	Construite	Construction	Parement
USC_10213	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1057**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.48
largeur / diam		0.51
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau situé au centre de l'espace ES 1.4d.
Taillé dans le rocher, il adopte une forme carrée et un profil en "U". Il s'agit vraisemblablement d'un vestige du support central de l'axe/ la vis du pressoir (ES 1.4d).

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04d	Pressoir	Pressoir domestique.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10201	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10202	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1058**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.22
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Trou de poteau taillé dans le substrat rocheux au sein de l'espace ES 1.5. De forme carrée, il adopte un profil en "U" évasé laissant apparaître le sens d'enclenchement du poteau.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10199	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10200	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1059**

Identification

Porte

Interprétation

Porte d'accès au cellier ES 1.7 depuis la cuisine ES 1.4b.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		1.46
epaisseur / hauteur		0.80

Description

Porte taillée dans le substrat rocheux entre les espaces ES 1.4b et ES 1.7. Elle donne à l'est sur l'escalier ESC 1068 et fonctionne avec la sablière basse SB 1063 qui est logée au niveau des deux feuillures de la porte.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10195	Négative	Construction	Creusement
US_10196	Positive	Abandon	Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	POR 1060

Identification

Porte

Interprétation

Porte d'accès à l'espace ES 1.10 depuis l'espace ES 1.5.

	min.	max.
Longueur		1.54
largeur / diam		1.95
epaisseur / hauteur	0.24	0.37

Description

Porte maçonnée dans le mur M 1053. Elle fonctionne avec l'escalier ESC 1052 et donne accès à l'espace ES 1.10 depuis ES 1.5. Ses piédroits sont maçonnés en pierre de taille de molasse tandis que son seuil est matérialisé à la fois par une semelle maçonnée mais aussi par le substrat rocheux taillé à plat.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10206	Construite	Construction	Parement
USC_10209	Construite	Construction	Parement
USC_10233	Construite	Construction	Parement

Zone	1	Entité Archéologique	SB 1061

Identification

Sablière basse

Interprétation

Structure en creux au nord de la tour maîtresse M 1001.

	min.	max.
Longueur	2.06	3.00
largeur / diam	0.28	0.38
epaisseur / hauteur	0.10	0.18

Description

Structure en creux localisée au nord de la tour maîtresse, devant la porte POR 1013. Observée partiellement, elle adopte une forme quadrangulaire avec un profil en "U".
Il s'agit d'un ensemble de deux sablières basse supportant vraisemblablement une palissade, aujourd'hui disparue, venant masquer la porte d'entrée de la tour maîtresse.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.02	Cour ?	Cour?
ES_1.13	Poterne	Porterne de la tour maîtresse

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10165	Négative	Construction	Creusement
US_10166	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1062**

Identification

Porte

Interprétation

Porte d'accès entre les espaces ES 1.7 et 1.8.

	min.	max.
Longueur		0.44
largeur / diam		0.73
epaisseur / hauteur		1.20

Description

Porte d'accès entre les espaces ES 1.7 et 1.8 à l'est de ES 1.7. Le piédroit observable est réalisé en pierre de taille de molasse tandis que l'ouverture est bouchée à une date inconnue. Le seuil sud a également été prélevé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.
ES_1.08	Poterne? Pièce?	Poterne ou pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10259	Construite	Construction	Parement
USC_10260	Construite	Construction	Parement
USC_10261	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SB 1063**

Identification

Sablière basse

Interprétation

Sablière basse de la porte POR 1059.

	min.	max.
Longueur		1.96
largeur / diam		0.26
epaisseur / hauteur	0.20	0.30

Description

Elle fonctionne avec les feuillures de la porte POR 1059 et semble avoir accueilli les vantaux de l'ouverture. Elle marque ainsi le seuil de la porte. De forme rectangulaire, elle adopte un profil en "U". Son comblement correspond au niveau d'abandon du site, ou tout du moins est identique.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10195	Négative	Construction	Creusement
US_10196	Positive	Abandon	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**SOL 1064**

Identification

Sol

Interprétation

Niveau de sol représenté par une chape de mortier.

	min.	max.
Longueur		3.12
largeur / diam		1.77
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Sol en mortier de chaux localisé dans l'espace ES 1.5. Il a été repéré à plat contre le mur M 1055 et au niveau de la tranchée de fondation TRF 1081.
Il apparaît sous la terre végétale (US 10001) au sud et sous le niveau de démolition US 10189.
Il repose sur deux ensembles distincts: à certains endroits il repose directement sur le substrat rocheux US 10040 tandis qu'au centre de l'espace ES 1.5, il recouvre une couche charbonneuse noir (US 10185) dans laquelle se trouvaient plusieurs foyers.
Il s'agit d'un niveau de sol en mortier conservé de manière inégale, friable au sud et compact à l'est. La structure vient buter contre l'escalier ESC 1052 et possède un pendage vers l'est l'amenant au niveau du seuil de la porte POR 1060.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10182	Positive	Occupation	Sol
USC_10206	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FOY 1065**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer au centre de l'espace ES 1.32.

	min.	max.
Longueur		0.60
largeur / diam		0.56
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Plaque foyère localisée au centre-est de l'espace ES 1.32. Il s'agit d'une dalle de calcaire fragmentée et mal conservée. Sa forme initiale devait être rectangulaire tandis qu'elle revêt un aspect trapézoïdale aujourd'hui.
Peu épaisse, elle présente des traces de rubéfaction importantes qui nous incitent à interpréter la structure comme un support de foyer. Son lien avec le reste des espaces est à ce jour inconnu.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.32	Hall / cour	Hall ou cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10185	Positive	Abandon	Niveau de démolition

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**PIL**	**1066**

Identification

Négatif d'un support de pilier

Interprétation

Négatif d'un support de pilier au centre de l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur		0.74
largeur / diam		0.72
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Négatif d'un support de pilier situé au centre de l'espace ES 1.10.
Il adopte une forme carrée et un profil en "U" peu épais.
Son comblement était identique au niveau d'abandon de la pièce.
Sa position au sein de l'espace et sa forme suggèrent qu'il s'agit de l'emplacement d'une base de pilier, vraisemblablement en pierre, qui aurait été récupérée. Sa fonction aurait alors été de soutenir une pièce de bois verticale, elle-même destinée à soutenir un aménagement lié à un étage.

Si elle est bien centrée dans l'espace ES 1.10, cela est lié au dernier état d'aménagement de cette pièce.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10197	Négative	Construction	Creusement
US_10198	Positive	Abandon	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1067**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé dans l'escalier ESC 1068.

	min.	max.
Longueur		0.24
largeur / diam		0.28
epaisseur / hauteur	0.10	0.12

Description

Trou de poteau carré situé dans l'escalier ESC 1068 sur le bord nord de la troisième marche.
Il adopte une forme carrée ainsi qu'un profil en "U" peu épais.
Son comblement était similaire au niveau d'abandon de l'espace ES 1.7 (US 10192).
Son utilité n'est à ce jour pas connue.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10203	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10204	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ESC 1068**

Identification

Escalier

Interprétation

Escalier menant de l'espace ES 1.7 à l'espace ES 1.4c.

	min.	max.
Longueur	1.85	1.89
largeur / diam	1.46	1.97
epaisseur / hauteur	0.39	1.47

Description

Escalier menant de l'espace ES 1.7 aux espaces ES 1.4b et c.
Taillé directement dans le substrat molassique, il présente des traces d'usure importantes. Il se compose de six marches montant vers l'ouest et comprend également le trou de poteau TRP 1067 ainsi que la sablière SB 1063 au niveau de la porte POR 1059.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10203	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10204	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1069**

Identification

Sol

Interprétation

Sol maçonné situé à l'extrémité orientale de l'espace ES 1.7.

	min.	max.
Longueur	0.20	1.88
largeur / diam	1.08	1.44
epaisseur / hauteur	0.08	0.12

Description

Sol maçonné situé dans l'angle sud-est de l'espace ES 1.7 au niveau de la porte POR 1062.
Sa relation avec cette dernière n'est pas connue du fait de la fin de fouille à l'est et de la rupture de pente.
Il s'agit d'un niveau compact de chaux blanche mêlée à des graviers et des blocs de pierre disposés à plat. Des traces d'arrachages sont observables à plusieurs endroits.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10193	Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRR**	**1070**

Identification

Tranchée de récupération

Interprétation

Tranchée de récupération du seuil de la porte POR 1062 en ES 1.8.

	min.	max.
Longueur		0.50
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur	0.20	0.25

Description

Tranchée de récupération située dans l'axe de la porte POR 1062 dans l'espace ES 1.8.
Elle adopte une forme rectangulaire et un profil en "U". La marque laissée dans le substrat rocheux (US 10040) suggère que la tranchée soit en lien avec la récupération d'une pierre de seuil marquant le niveau de circulation de la porte.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.08	Poterne? Pièce?	Poterne ou pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10174	Positive	Occupation	Niveau de circulation
US_10234	Négative	Construction	TRR - Creusement
US_10235	Positive	Abandon	TRR - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1071**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau associé avec le trou de poteau TRP 1072.

	min.	max.
Longueur		0.40
largeur / diam		0.34
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau situé dans la moitié occidentale de l'espace ES 1.10, à l'ouest de l'ancrage PIL 1066.
Il adopte une forme circulaire et un profil en "U". Sa relation avec la structure TRP 1072 n'est connue car leurs comblements étaient identique.
La fonction de cette structure n'est pas connue.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10236	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10237	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1072**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau associé avec le trou de poteau TRP 1071.

	min.	max.
Longueur		0.34
largeur / diam		0.25
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau situé dans la moitié occidentale de l'espace ES 1.10 à l'ouest de la pile PIL 1066.
De forme ovale, il présente un profil en "U".
Accolé à TRP 1071 et légèrement plus profond que lui, leur relation n'est pas connue du fait d'un comblement similaire.
Sa fonction reste indéterminée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10238	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10239	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ESC**	**1073**

Identification

Escalier

Interprétation

Escalier localisé dans la cuisine (ES 1.4b) menant au pressoir (ES 1.4d).

	min.	max.
Longueur		1.50
largeur / diam		1.10
epaisseur / hauteur	0.10	0.60

Description

Escalier situé dans l'angle sud-est de l'espace ES 1.4b. Il présente un total de trois marches taillées dans le substrat rocheux. Leur hauteur est irrégulière avec un maximum de 0.16m. Aucune trace d'usure n'est observable sur lesdites marches et plusieurs encoches du côté sud rythment l'ascension. Aussi, ces éléments suggèrent qu'une structure en bois venait recouvrir l'ensemble et s'accompagnait très probablement d'une main courante.
Cette escalier a pour vocation l'accès au pressoir et ne permet aucune autre circulation.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04b	Cuisine	Cuisine

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1074**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche en lien avec l'installation du pressoir (ES 1.4d).

	min.	max.
Longueur		0.85
largeur / diam	0.42	0.60
epaisseur / hauteur		0.04

Description

Encoche pseudo-rectangulaire située sur la plate-forme rocheuse identifiée comme pressoir (ES 1.4d) dans l'axe de l'escalier ESC 1073.
Elle présente une forme quadrangulaire avec un profil indéterminé en raison de sa faible épaisseur.
Taillée directement dans le substrat rocheux, cette encoche semble en lien avec l'installation du pressoir.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04d	Pressoir	Pressoir domestique.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1075**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche en lien avec l'installation du pressoir (ES 1.4d).

	min.	max.
Longueur		0.60
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Encoche rectangulaire située à l'est du promontoire accueillant le pressoir. Elle fait face à l'encoche ENC 1050 de l'autre côté du trou de poteau TRP 1057. Sa position donne directement dans le cellier ES 1.7.
Il s'agit a priori d'une structure en lien avec l'installation du pressoir.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.04d	Pressoir	Pressoir domestique.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1076**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.15
largeur / diam		0.10
epaisseur / hauteur		0.13

Description

Trou de piquet situé dans l'angle sud-ouest de l'espace ES 1.7 au pied du pressoir (ES 1.4d).
De forme ovoïde, il adopte un profil en "V".
En lien avec les trous de piquets TRP 1077 à 1079, ils forment ensemble une structure en matériaux périssables accolée aux murs, peut-être une étagère.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10240	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10241	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1077**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.15
largeur / diam		0.12
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de piquet situé dans l'angle sud-ouest de l'espace ES 1.7 au pied du pressoir (ES 1.4d).
De forme ovoïde, il adopte un profil en "V" et dispose d'une pierre de calage.
En lien avec les trous de piquets TRP 1076 à 1079, ils forment ensemble une structure en matériaux périssables accolée aux murs, peut-être une étagère.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10242	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10243	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1078**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.15
largeur / diam		0.12
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Trou de piquet situé dans l'angle sud-ouest de l'espace ES 1.7 au pied du pressoir (ES 1.4d).
De forme ovoïde, il adopte un profil en "V".
En lien avec les trous de piquets TRP 1076 à 1079, ils forment ensemble une structure en matériaux périssables accolée aux murs, peut-être une étagère.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10244	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10245	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1079**

Identification

Trou de piquet.

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.13
largeur / diam		0.13
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de piquet situé dans l'angle sud-ouest de l'espace ES 1.7 au pied du pressoir (ES 1.4d).
De forme ovoïde, il adopte un profil en "V".
En lien avec les trous de piquets TRP 1076 à 1078, ils forment ensemble une structure en matériaux périssables accolée aux murs, peut-être une étagère.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10246	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10247	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FOY 1080**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer au sein de l'espace ES 1.32.

	min.	max.
Longueur		0.60
largeur / diam		0.60
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Plaque foyère située sur le rebord molassique au sein de l'espace ES 1.32. Elle adopte une forme subrectangulaire. Dans un mauvais état de conservation général, elle se constitue de dalles de calcaire présentant des traces de rubéfaction probablement liées à son utilisation.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.32	Hall / cour	Hall ou cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10185	Positive	Abandon	Niveau de démolition

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRF 1081**

Identification

Tranchée de fondation

Interprétation

Tranchée de fondation de l'escalier ESC 1052.

	min.	max.
Longueur		6.30
largeur / diam	0.20	0.80
epaisseur / hauteur	0.10	0.60

Description

Possible tranchée de fondation de l'escalier ESC 1052 situé dans l'espace ES 1.5.
Elle présente une forme linéaire rectiligne et un profil en "V".
Plusieurs comblements successifs viennent combler la tranchée dont plusieurs niveaux de sol représentés par des chapes de mortier successives.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10183	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10184	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10186	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10248	Négative	Construction	TRF - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SB** **1082**

Identification

Sablière

Interprétation

Sablière creusée dans le rocher face à ESC 1052.

	min.	max.
Longueur		1.40
largeur / diam		0.18
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Sablière creusée dans le substrat rocheux en bordure de la tranchée de fondation TRF 1081 en espace ES 1.5.
De forme rectangulaire avec un profil en “U”, il pourrait s’agir d’un négatif d’une pièce de bois dont la fonction nous échappe.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10186	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux
US_10229	Positive	Indéterminée	Comblement
US_10230	Négative	Construction	Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SB** **1083**

Identification

Sablière

Interprétation

Tranchée au sud de l’espace ES 1.5.

	min.	max.
Longueur		2.50
largeur / diam		0.50
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Sablière creusée dans le rocher en partie méridionale de l’espace ES 1.5. Elle manifeste la porte séparant ES 1.32 et 1.30 par deux encoches taillées dans le substrat rocheux.
Sa forme est rectangulaire et son profil en “U”.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d’accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10231	Positive	Indéterminée	Comblement
US_10232	Négative	Construction	Creusement
USC_10206	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1084**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet dans l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur		0.12
largeur / diam		0.10
epaisseur / hauteur		0.06

Description

Trou de piquet situé dans la moitié nord de l'espace ES 1.10.
Il adopte une forme circulaire et un profil en "U".
Il semble s'agir d'un petit ancrage, mais nous n'avons à ce jour pas plus de précisions.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10249	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10250	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1085**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau au nord de l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur		0.40
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de poteau situé dans la moitié nord de l'espace ES 1.10.
Il adopte une forme circulaire et un profil en "U".
Il semble s'agir d'un petit ancrage, mais nous n'avons à ce jour pas plus de précisions. Il est très arasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10251	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10252	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1086**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet dans l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur		0.14
largeur / diam		0.12
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de piquet situé dans la moitié nord de l'espace ES 1.10.
Il possède une forme circulaire et un profil en "U".
Sa fonction reste inconnue.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10253	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10254	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1087**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau contre M 1051 dans l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur		0.18

Description

Trou de poteau localisé dans la moitié nord de l'espace ES 1.10. Il se situe contre le mur M 1051 et possède une forme circulaire avec un profil en cuvette.
Possiblement en lien avec les structures TRP 1084 à 1088 mais, sans mobilier ni élément datant nous ne pouvons l'affirmer.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10255	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10256	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1088**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet de l'espace ES 1.10.

	min.	max.
Longueur		0.17
largeur / diam		0.12
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de piquet présent dans la moitié septentrionale de l'espace ES 1.10.
De forme ovale, il possède un profil en "U" et semble probablement en lien avec les autres structures en creux de l'espace.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10257	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10258	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ST**	**1089**

Identification

Reliquat de mortier de chaux

Interprétation

Reliquat de production de mortier de chaux.

	min.	max.
Longueur		2.90
largeur / diam		1.60
epaisseur / hauteur		0.60

Description

Tas de chaux situé dans l'angle nord-est de l'espace ES 1.10.
Son aspect est relativement informe et la chaux observée est très blanche. L'ensemble est en place mais vient s'appuyer sur le mur M 1054.
La forme et la constitution de cette structure suggèrent un reliquat de production de chaux ou de mortier de chaux. Il semblerait alors que ladite production ait été stockée dans cette pièce lors de travaux au sein du château.
Aussi, peut-être que l'espace ES 1.10 avait pour rôle le stockage de matériaux de construction.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.10	Pièce	Pièce, lieu de stockage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10190	Positive	Occupation	Massif

Zone 1 **Entité Archéologique** **BAN 1090**

Identification

Banquette

Interprétation

Banquette de stockage.

	min.	max.
Longueur	0.61	7.16
largeur / diam	1.65	2.48
epaisseur / hauteur	0.40	0.45

Description

Banquette située le long du parement nord du mur M 1051 au sein de l'espace ES 1.7.
Son rôle est lié au stockage des tonneaux dans le cellier, tonneaux reposant, d'après comparaison, sur des planches en bois posées sur ladite banquette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.07	Cellier	Cellier.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10191	Positive	Abandon	Remblai

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1091**

Identification

Chape de mortier blanc

Interprétation

Chape de mortier.

	min.	max.
Longueur	0.22	3.12
largeur / diam	0.36	2.23
epaisseur / hauteur		0.05

Description

Chape de mortier blanc pulvérulent, peut-être un sol moderne. Il repose sur l'US 10268. Le prolongement de la chape est composée par l'US 10267 qui présente des inclusions de mortier semblables au sol dans les parties les plus hautes de la couche.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**SB 1092**

Identification

Sablière basse

Interprétation

Sablière creusée dans le substrat pour la porte POR 1178.

	min.	max.
Longueur		1.80
largeur / diam		0.21
epaisseur / hauteur	0.05	0.10

Description

Sablière basse entre les espaces ES 1.16 et ES 1.18 pour la mise en place de la porte POR 1178. Elle marque ainsi le seuil de la porte. De forme rectangulaire, elle adopte un profil en "U". Son comblement correspond au niveau de terre végétale, ou tout du moins est identique.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10274	Négative	Construction	Creusement
US_10275	Positive	Abandon	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ESC 1093**

Identification

Escalier

Interprétation

Escalier d'accès à ES 1.16.

	min.	max.
Longueur	1.60	1.70
largeur / diam	1.70	1.85
epaisseur / hauteur		0.87

Description

Escalier taillé dans le substrat rocheux. Il se compose d'une volée de 6 marches commençant au niveau de la sablière SB 1092.
La marche la plus à l'ouest est dégradée dans sa partie sud et un petit trou de 5cm de profondeur et 4cm de diamètre est présent. Les autres marches sont régulières. L'avant dernière marche a la même altitude que le fond de la partie ouest de la pièce ES 1.16.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1094**

Identification

Sol maçonné

Interprétation

Sol de ES 1.16.

	min.	max.
Longueur		3.90
largeur / diam		2.20
epaisseur / hauteur		

Description

Sol maçonné au fond de ES 1.16. Hétérogène, il est composé de mortier, de molasse, d'inclusions charbonneuse et de tca. Il n'est que partiellement conservé au sud de la pièce.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10268	Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1095**

Identification

Mur

Interprétation

Mur sud de ES 1.16 et 1.18. Cloison nord de ES 1.17.

	min.	max.
Longueur	4.80	7.62
largeur / diam	1.67	1.80
epaisseur / hauteur	0.30	0,80

Description

Mur sud de ES 1.16. Son élévation a disparue mais sa fondation, taillée dans le substrat rocheux, est toujours observable. Ce mur sépare ES 1.17 des espaces 1.16 et 1.18. Des traces de broche sont observables.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.18	Zone de distribution	Grande pièce à deux piliers centraux.
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10415	Positive	Construction	Enduit

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1096**

Identification

Mur

Interprétation

Mur occidental de ES 1.16 et oriental de ES 1.18.

	min.	max.
Longueur		3.21
largeur / diam	0.73	1.15
epaisseur / hauteur		0,74

Description

Mur de cloison entre les espaces ES 1.16 et ES 1.18. Seule sa fondation est encore observable. Cette dernière, taillée dans le rocher, présente des traces de broche. De même, cette banquette de substrat sert également d'élévation à l'intérieur de ES 1.16 et présente des vestiges d'enduit de chaux sur sa paroi est.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.18	Zone de distribution	Grande pièce à deux piliers centraux.
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10415	Positive	Construction	Enduit

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1097**

Identification

Mur

Interprétation

Mur de cloison entre ES 1.16 et 1.15.

	min.	max.
Longueur	4.84	5.90
largeur / diam	0.50	0,68
epaisseur / hauteur		0,87

Description

Mur nord de ES 1.16. Taillé dans le substrat rocheux, il le sépare de ES 1.15. Une partie maçonnée (1 assise) est partiellement conservée et confirme une nouvelle fois l'usage de banquettes de molasse comme fondation et élévation.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10392	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOY 1098**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer?

	min.	max.
Longueur	0.50	0.90
largeur / diam	0.50	0.60
epaisseur / hauteur		0.05

Description

Probable foyer situé sur le niveau d'abandon US 10277 de l'espace ES 1.11.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10279	Positive	Occupation	Foyer

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1099**

Identification

Encoche

Interprétation

Ancrage au sud de l'espace ES 1.12?

	min.	max.
Longueur	0.92	
largeur / diam	0.82	
epaisseur / hauteur	0.26	0.42

Description

Encoche quadrangulaire située au sud de l'espace ES 1.12. Il a une forme carrée et un profil en "U".

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10281	Négative	Construction	Creusement
US_10282	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1100**

Identification

Mur

Interprétation

Mur occidentale de l'espace ES 1.19.

	min.	max.
Longueur	1.98	2.20
largeur / diam	0.85	1.05
epaisseur / hauteur	0.50	1.12

Description

Mur ouest de l'espace 1.19 le séparant de l'espace 1.6/1.22. Il accueille la porte POR 1102. Mis au jour partiellement, il se prolonge vraisemblablement plus au sud.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10366	Négative	Construction	TRF - Creusement
USC_10385	Construite	Construction	Parement
USC_10386	Construite	Construction	Parement
USC_10390	Construite	Construction	Parement
USC_10394	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1101**

Identification

Mur

Interprétation

Mur nord de l'espace ES 1.19.

	min.	max.
Longueur		4.70
largeur / diam	1.05	1.10
epaisseur / hauteur	0.64	0.64

Description

Mur nord, d'axe N-S, de l'espace ES 1.19. Il est construit exclusivement en pierre de taille de molasse sur la portion conservée. Le parement oriental, de moins bonne facture, et enseveli sous un remblai, ne devait pas être visible. Le mur vient former la porte POR 1102.
Son extrémité nord n'a pas été retrouvée en fouille et semble arrachée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10387	Construite	Construction	Parement
USC_10388	Construite	Construction	Parement
USC_10395	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1102**

Identification

Porte

Interprétation

Porte d'accès à l'espace ES 1.19, depuis ES 1.22.

	min.	max.
Longueur	0.90	1.02
largeur / diam	0.20	1.03
epaisseur / hauteur	0.45	1.00

Description

Porte donnant accès à l'espace ES 1.19 depuis le niveau de circulation ES 1.6/1.22. La porte se situe au nord de l'espace et est formée par les maçonneries M 1100 et 1101. Les deux piédroits sont encore observables et présentent des traces de gradine. De même, des vestiges du système de fermeture étaient encore en place.
Le seuil de la porte semble avoir été perturbé lors de l'installation de la canalisation 1166.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10361	Positive	Construction	Remblai
US_10365	Positive	Construction	Remblai
USC_10390	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1103**

Identification

Porte

Interprétation

Porte reliant les espaces ES 1.11 et 1.12.

	min.	max.
Longueur		1.64
largeur / diam	1.50	1.72
epaisseur / hauteur	0.20	0.64

Description

Porte séparant 1.11 et 1.12. Sa mise en oeuvre est hybride avec un piédroit nord taillé directement dans le substrat rocheux et un piédroit sud maçonné. Les feuillures de la porte sont encore visibles de même que l'emprise de la porte au sol lorsque cette dernière était ouverte.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10288	Construite	Construction	Piédroit
USC_10289	Construite	Construction	Piédroit

Zone	1	Entité Archéologique	SB 1104

Identification

Sablière basse

Interprétation

Sablière creusée dans le substrat en lien avec la porte POR 1176.

	min.	max.
Longueur		2.67
largeur / diam	0.20	0.60
epaisseur / hauteur	0.06	0.20

Description

Sablière basse de la porte POR 1176, reliant les espaces 1.9 et 1.12. Creusée directement dans le substrat rocheux, sa mise en oeuvre est très sommaire en comparaison des autres structures similaires observées.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10287	Positive	Abandon	Comblement
US_10294	Négative	Construction	Creusement

Zone	1	Entité Archéologique	ENC 1105

Identification

Crapaudine ?

Interprétation

Potentielle crapaudine de la porte POR 1153.

	min.	max.
Longueur		0.49
largeur / diam		0.24
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Potentielle crapaudine de la porte POR 1162 reliant les espaces ES 1.20 et 1.9. Il s'agit d'un sillon taillé dans la molasse en limite nord de la porte.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** M 1106

Identification

Mur

Interprétation

Mur nord de l'espace ES 1.20, séparant ce dernier de 1.5.

	min.	max.
Longueur	3.80	4.20
largeur / diam	0.90	1.05
epaisseur / hauteur	0.26	0.63

Description

Mur septentrional de l'espace 1.20. D'axe E-O, il sépare ce dernier de ES 1.5. Il s'agit d'un mur maçonné venant s'appuyer à l'est sur le substrat rocheux formant la fondation du mur M 1055. Sa limite occidentale a, semble-t-il, été prélevée. Il devait initialement fonctionner avec le mur M 1011 et former le deuxième état d'occupation de l'espace ES 1.5.
Il est construit au sud du mur M 1309 qui a été entièrement prélevé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10290	Construite	Construction	Parement
USC_10291	Construite	Construction	Parement
USC_10295	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** BAN 1107

Identification

Banquette?

Interprétation

Potentielle banquette au sud-ouest de l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	2.32	
largeur / diam	1.56	1.46
epaisseur / hauteur	0.26	

Description

Potentielle banquette située au sud-ouest de la pièce ES 1.15. Elle comprend les encoches ENC 1108, 1109, 1110 et 1111 qui paraissent être des négatifs du creusement de la pièce dans la molasse. Ces encoches pourraient alors correspondre à l'emplacement des coins d'extraction.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1108**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	0.07	
largeur / diam	0.11	
epaisseur / hauteur	0.02	

Description

Encoche située sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15. Elle est alignée avec les encoches ENC 1109, 1110 et 1111. Probable emplacement d'un coin d'extraction.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1109**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	0.13	
largeur / diam	0.11	
epaisseur / hauteur	0.02	

Description

Encoche située sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15. Elle est alignée avec les encoches ENC 1108, 1110 et 1111. Probable emplacement d'un coin d'extraction.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1110**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	0.15	
largeur / diam	0.12	
epaisseur / hauteur	0.03	

Description

Encoche située sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15. Elle est alignée avec les encoches ENC 1108, 1109 et 1111. Probable emplacement d'un coin d'extraction.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1111**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	0.12	
largeur / diam	0.13	
epaisseur / hauteur	0.04	

Description

Encoche située sur la banquette BAN 1107 dans l'espace ES 1.15. Elle est alignée avec les encoches ENC 1108, 1109 et 1110. Probable emplacement d'un coin d'extraction.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1112**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau au sud de l'entrée de l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	0.40	
largeur / diam	0.38	
epaisseur / hauteur	0.06	

Description

Trou de poteau situé au sud de l'entrée de l'espace ES 1.15. Il adopte une forme carrée. Très arasé il est peu observable.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1113**

Identification

Mur

Interprétation

Mur occidental de l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	3.66	4.10
largeur / diam	1.05	1.50
epaisseur / hauteur	0.30	0.54

Description

Mur fermant l'espace 1.15 à l'ouest. Sa fondation est formée d'une banquette taillée dans le substrat rocheux. La maçonnerie liée au mortier ayant disparue, aucun chaînage n'a pu être observé. Le mur sépare les espaces 1.15 et 1.18.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château
ES_1.18	Zone de distribution	Grande pièce à deux piliers centraux.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1114**

Identification

Mur

Interprétation

Mur nord de l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	5.88	8.54
largeur / diam	1.10	1.65
epaisseur / hauteur	0	0.86

Description

Mur fermant l'espace 1.15 au nord. Il sépare l'espace ES 1.15 de l'espace ES 1.11. Seule sa fondation, visible par le creusement du substrat, est observable. Il ne présente pas d'élévation du côté sud tandis qu'au nord il est haut de 0.86 m.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10264	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10343	Positive	Abandon	Niveau de démolition

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**POR**	**1115**

Identification

Porte

Interprétation

Porte de l'espace ES 1.15.

	min.	max.
Longueur	1.34	
largeur / diam	1.24?	
epaisseur / hauteur	0	0.10

Description

Emplacement de la porte d'accès de l'espace ES 1.15. Elle prend place dans la cloison occidentale. Sans élévation conservée, la structure se distingue par son seuil présentant à ses extrémités nord et sud deux surélévations de molasse clôturant la zone.
Toutefois, son épaisseur est difficilement discernable de par l'état de conservation des vestiges.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1116**

Identification

Trou de poteau ?

Interprétation

Trou de poteau à l'extrême sud de l'éperon.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.92
epaisseur / hauteur		0.48

Description

Trou de poteau taillé dans la molasse. De forme circulaire à fond plat, il est localisé en bordure d'éperon au sud. Il ne reste qu'une moitié de la structure. Il est comblé par l'US 10001 et est coupé lors du creusement et de l'installation du mur de courtine sud.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10304	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1117**

Identification

Sol

Interprétation

Vestiges d'un niveau de sol maçonné.

	min.	max.
Longueur		0.90
largeur / diam		0.74
epaisseur / hauteur		0.11

Description

Chape de mortier blanc avec blocs de pierre (15cm environ). Peu conservé et observable de part le couvert végétale autour, il semble s'agir d'un vestige de sol maçonné.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10303	Construite	Occupation	Sol

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1118**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau sur l'éperon.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.28	0.40
epaisseur / hauteur	0.15	0.30

Description

Trou de poteau taillé dans la molasse. De forme carré avec un profil en "U", il est situé au sud de la structure TRP 1117.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10305	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10306	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10341	Construite	Construction	Trou de poteau - Calage

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1119**

Identification

Trou de poteau?

Interprétation

Trou de poteau circulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.91
epaisseur / hauteur	0.19	0.23

Description

Creusement circulaire accolée à TRP 1142 et antérieure à ce dernier. Creusée dans la molasse, avec un diamètre de 91 cm, elle est conservée sur une hauteur maximum de 23 cm. Présente de nombreuses traces d'outils sur ses bords et son fond plat.
De diamètre et de facture similaire, il est peut-être lié à TRP 1116.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10307	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10308	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1120**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau circulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.14	0.31
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau au sud de l'éperon et à l'est de TRP 1116. La structure semble circulaire mais sa partie sud, sous la berme, n'a pas été mise au jour.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10309	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10310	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1121**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau quadrangulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.20	0.52
epaisseur / hauteur		0.54

Description

Trou de poteau de forme quadrangulaire. Non fouillé dans son intégralité car en partie sous la berme. Se situe à l'extrémité sud/est de l'éperon. Présente un profil en "U" évasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10311	Fantôme	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10312	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1122**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.16	0.20
epaisseur / hauteur	0.07	0.12

Description

Trou de piquet circulaire situé entre les trous de poteau TRP 1119 et 1123.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10313	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10314	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1123**

Identification

Trou de poteau?

Interprétation

Trou de poteau circulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.83	0.92
epaisseur / hauteur	0.30	0.63

Description

Structure circulaire creusée dans la molasse. Elle présente des traces d'outils (broche / pic). Potentiellement conservée dans sa hauteur intégrale côté ouest. Elle est cependant coupée par le TRP 1126. La structure présente un profil en “U”.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10315	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10316	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1124**

Identification

Trou de poteau?

Interprétation

Trou de poteau circulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.93	0.96
epaisseur / hauteur		0.19

Description

Structure circulaire dans l'axe sud-nord de TRP 1123. Creusée dans la molasse, elle présente un profil en "U". Peu conservée dans sa partie ouest, la structure est quasi arasée. Elle pourrait comme ses homologues correspondre à un trou de poteau.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10317	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10318	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**CAN 1125**

Identification

EA annulée

Interprétation

EA annulée.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10319	Négative	Aucune	US annulée
US_10320	Positive	Aucune	US annulée

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1126**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau quadrangulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.28	0.34
epaisseur / hauteur	0.17	0.37

Description

Trou de poteau situé en bordure de TRP 1123. La structure vient couper TRP 1123 en son extrémité nord-ouest. De forme quadrangulaire, il présente un profil en "U" évasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10321	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10322	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1127**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau quadrangulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.28	0.34
epaisseur / hauteur	0.11	0.28

Description

Trou de poteau situé au nord de TRP 1119. De forme quadrangulaire, il présente un profil en "U" évasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10323	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10324	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1128**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau quadrangulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.29	0.33
epaisseur / hauteur	0.20	0.26

Description

Trou de poteau aligné avec TRP 1127 à l'est. Creusé dans la molasse, il possède une forme quadrangulaire et un profil légèrement en"U".

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10325	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10326	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10339	Construite	Construction	Trou de poteau - Calage

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1129**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau quadrangulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.38	0.38
epaisseur / hauteur	0.19	0.30

Description

Trou de poteau localisé au sud de TRP 1128 . Creusé dans la molasse, il est de forme quadrangulaire et présente un profil en “U” évasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10327	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10328	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10340	Construite	Construction	Trou de poteau - Calage

Zone 1 **Entité Archéologique** **CAN 1130**

Identification

Canalisation

Interprétation

Canalisation.

	min.	max.
Longueur		0.53
largeur / diam	0.16	0.20
epaisseur / hauteur	0.08	

Description

Potentielle canalisation dans la partie sud-est de ES 1.16. Taillée dans la molasse, ses bords ouest et est sont en élévation. Cette structure semble être en fonction avec des éléments situés dans la pente orientale qui n'ont pas été fouillés du fait du couvert forestier et de la topographie.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **CHA 1131**

Identification

Chablis

Interprétation

Chablis récent.

	min.	max.
Longueur		1.70
largeur / diam		1.20
epaisseur / hauteur	0.20	0.56

Description

Chablis contemporain dû à la présence d'une souche arrachée au décapage. Il adopte une forme polylobée peu visible et un profil irrégulier. Son comblement est un niveau hétérogène mêlant des éléments organiques, de la molasse et des limons correspondant aux niveaux US 10173 et US 10292 perturbés.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10335	Positive	Abandon	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**INC**	**1132**

Identification

Incendie/ foyer?

Interprétation

Vestige de feu?

	min.	max.
Longueur	1.05	
largeur / diam	0.58	
epaisseur / hauteur	0.15	

Description

Langue brûlée dans la partie ouest de ES 1.20 .

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10330	Négative	Occupation	Creusement
US_10331	Positive	Occupation	Incendie

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRN**	**1133**

Identification

Tranchée?

Interprétation

Tranchée, sillon de taille ?

	min.	max.
Longueur	2.58	3.93
largeur / diam	0.09	0.19
epaisseur / hauteur		0.36

Description

Tranchée d'axe est/ouest située à la limite méridionale de l'espace ES 1.9. Elle adopte un creusement linéaire rectiligne avant de faire un coude et un retour vers le nord. Son profil est en U et son comblement est un mélange de terre végétale (forte présence de racines), de limon gris et de molasse.

Il s'agit peut être d'un vestige d'extraction ou l'emplacement d'une cloison. Des traces de taille (pic/broche) sont observables sur les parois de la structure.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10332	Négative	Construction	Creusement
US_10333	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRF 1134**

Identification

Tranchée de fondation / ancrage.

Interprétation

Fondation / ancrage.

	min.	max.
Longueur		3.14
largeur / diam	0.98	1.20
epaisseur / hauteur		0.40

Description

Ancrage de la structure FOU 1139. Il s'agit d'un creusement de la molasse délimité au nord et au sud par deux encoches verticales.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10342	Positive	Abandon	TRF - Comblement
US_10418	Négative	Construction	Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1135**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche au sud-est de l'espace ES 1.11.

	min.	max.
Longueur	0.44	
largeur / diam	0.23	
epaisseur / hauteur	0.32	0.48

Description

Encoche située au sud-est de l'espace ES 1.11. Elle adopte une forme rectangulaire. Elle semble alignée avec les encoches ENC 1159 et 1160 dans un axe est-ouest. Peut-être s'agit-il d'un ancrage pour le mur M 1114.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10299	Positive	Abandon	Comblement
US_10344	Négative	Construction	Creusement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1136**

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'axe E-O séparant ES 1.23 de ES 1.24.

	min.	max.
Longueur	7.60	8.35
largeur / diam	0.60	0.84
epaisseur / hauteur	0.10	0.72

Description

Mur orienté est-ouest séparant les espaces ES 1.23 et 1.24. Il vient prendre appui sur le mur M 1194 et lui est donc postérieur. Chaîné avec le mur M 1183, il sert probablement d'appui à la porte 1307 (ES 1.24). Toutefois, cette dernière ayant été prélevée, nous ne pouvons l'affirmer.
Une probable rupture existe dans le parement au vu des appareillages différents présents au niveau de la chaîne d'angle nord-est. Néanmoins, si les mortiers diffèrent légèrement, aucune césure franche n'a été repérée in situ.
Le mur M 1136 sert également d'appui à la porte POR 1184 située entre ES 1.24 et 1.26.
Enfin, la maçonnerie est installée sur un alignement de trous de poteaux, probablement lié au premier castrum.

ES	*Identification*	*Interprétation*
SD_1	Sondage nord 2020	Sondage
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10353	Construite	Construction	Parement
USC_10354	Construite	Construction	Parement
USC_10355	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1137**

Identification

Mur

Interprétation

Mur nord de l'espace ES 1.21.

	min.	max.
Longueur	2.48	2.92
largeur / diam		1.00
epaisseur / hauteur	0.25	0.50

Description

Ce mur composé de blocs de molasse et de calcaire taillés délimite l'ES 1.21 de l'ES 1.22. Il mesure 2,48m de longueur sur son parement nord et 2,92m sur son parement sud. Large en moyenne de 1,00m. Il est perpendiculaire à M 1138 dans sa partie ouest et est chaîné à ce dernier. Il est haut de 0,50m dans sa plus grande hauteur

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.21	Guichet ? / pièce?	Pièce, guichet?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10347	Construite	Construction	Blocage
USC_10348	Construite	Construction	Parement
USC_10349	Construite	Construction	Parement
USC_10420	Construite	Abandon	Écroulement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1138**

Identification

Mur

Interprétation

Mur ouest de l'espace ES 1.21.

	min.	max.
Longueur	1.52	
largeur / diam	0.30	0.58
epaisseur / hauteur	0.30	0.78

Description

Ce mur est composé de bloc de molasse et de calcaire taillés. Il mesure 1,52m de long sur son parement est. Il est chaîné avec M 1137 dans sa partie nord. Partiellement observé du fait de sa position en extrémité méridionale de fouille.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.21	Guichet ? / pièce?	Pièce, guichet?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10350	Construite	Construction	Blocage
USC_10351	Construite	Construction	Parement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FOU**	**1139**

Identification

Four?

Interprétation

Potentiel four.

	min.	max.
Longueur		3.11
largeur / diam	1.13	1.30
epaisseur / hauteur	0.30	0.40

Description

Probable four situé entre les espaces ES 1.20 et 1.09. Il est associé à la fosse cendrier/dépotoir 1140 duquel il est contemporain comme le prouve l'adaptation de cette dernière au linéaire de M 1134. L'absence de traces de feu au sol indique une bouche en élévation. Seul le négatif de l'installation de cette structure (EA 1134) est encore observable. Aussi, nous n'avons pas de dimensions associées à cette entité.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FOS 1140**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse dépotoir / cendrier.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	1.68	1.90
epaisseur / hauteur	0.50	0.60

Description

Fosse dépotoir / cendrier creusée dans la molasse contre l'ensemble 1134/1139. L'adaptation à ce dernier est visible par la limite orientale de la fosse qui vient épouser en ligne droite la structure existante au lieu de terminer la forme circulaire de la fosse. Aussi, ces trois entités sont contemporaines les unes des autres. La fosse adopte un profil en cuvette et était remplie de charbons, de cendres et de restes fauniques.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10362	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10363	Positive	Occupation	Dépotoir
US_10368	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1141**

Identification

Encoche

Interprétation

Ancrage ou vestige d'excavation ancienne.

	min.	max.
Longueur		1.02
largeur / diam		0.15
epaisseur / hauteur		0.06

Description

Encoche située au sud de l'espace ES 1.12. De forme rectangulaire, l'ancrage présente un profil en "U" et pourrait correspondre à l'ancrage d'une paroi ou d'une palissade séparant les espace ES 1.12 de ES 1.18. Il pourrait également s'agir d'un vestige d'excavation de la pièce concernée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1142

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau quadrangulaire.

	min.	max.
Longueur		0.45
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur	0.47	0.51

Description

Trou de poteau taillé dans la molasse de forme carré avec un trou en cuvette dans le fond. Il vient couper le trou TRP 1119 et lui est donc de facto postérieur.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10369	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10370	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1143

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.50
largeur / diam		0.36
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau coupé par le mur M 1136 dans l'espace ES 1.24. Il est aligné avec les TRP 1213, 1219, 1241, 1250 et 1251 selon un axe E-O. De forme circulaire, il présente un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
SD_1	Sondage nord 2020	Sondage
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10371	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10372	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10405	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10406	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1144**

Identification

Encoche

Interprétation

Ancrage.

	min.	max.
Longueur	1.18	1.20
largeur / diam	0.86	0.88
epaisseur / hauteur	0.10	0.30

Description

Encoche rectangulaire au nord de l'espace ES 1.18. Elle pourrait correspondre à un ancrage de base de pilier (support de plancher ou de voûte). Le profil de la structure est en "U".

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.18	Zone de distribution	Grande pièce à deux piliers centraux.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10373	Négative	Construction	Creusement
US_10374	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1145**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet circulaire.

	min.	max.
Longueur		0.16
largeur / diam		0.13
epaisseur / hauteur		0.09

Description

Trou de piquet le plus à l'est de l'ES 1.12 dans l'alignement des EA 1147 et 1148 (axe est-ouest).

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10375	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10376	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1146**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet circulaire.

	min.	max.
Longueur		0.17
largeur / diam		0.15
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de piquet le plus au nord dans l'espace 1.12.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10377	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10378	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1147**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.15
largeur / diam		0.14
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de piquet se trouvant au centre de l'alignement composé des TRP 1145, 1147 et TRP 1148 dans l'espace ES 1.12. Forme circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10379	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10382	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1148**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.15
largeur / diam		0.10
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Trou de piquet le plus á l'ouest de l'ES 1.12. Il intègre l'alignement des TRP 1145 et 1147 dans un axe est-ouest.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10380	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10381	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC**	**1149**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche.

	min.	max.
Longueur		0.70
largeur / diam		0.25
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Encoche rectangulaire dans ES 1.12. Son profil est en "U". Cette structure se situe au nord des trous de piquet du même espace.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10403	Négative	Construction	Creusement
US_10404	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1150**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche?

	min.	max.
Longueur	1.05	1.10
largeur / diam	0.80	0.90
epaisseur / hauteur	0.18	0.30

Description

Encoche rectangulaire au nord-est de ES 1.18, sur le tracé de M 1113. Cette structure pourrait être antérieure à la construction du mur M 1113 ou avoir servi d'ancrage ponctuel à ce dernier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château
ES_1.18	Zone de distribution	Grande pièce à deux piliers centraux.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10383	Négative	Construction	Creusement
US_10384	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1151**

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'axe est-ouest.

	min.	max.
Longueur	1.32	2.89
largeur / diam	0.63	
epaisseur / hauteur	0.60	2.20

Description

Mur dans le prolongement est du mur M 1101 au nord de l'espace ES 1.19. Il est orienté est-ouest et clôture l'espace au nord.
Les maçonneries M 1101 et 1151 sont chaînées et fonctionnent donc de manière synchrone.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10389	Construite	Construction	Parement
USC_10393	Construite	Construction	Parement
USC_10396	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1152**

Identification

Encoche verticale dans la paroi.

Interprétation

Structure à bois.

	min.	max.
Longueur		1.0
largeur / diam	0.16	0.24
epaisseur / hauteur	0.02	0.12

Description

Encoche creusée dans la molasse dans le parement nord de l'espace ES 1.19. Taillée verticalement dans la paroi, sa partie basse se termine en s'évasant laissant supposer l'usage de bois en lien avec cette structure.
Sa fonction exacte reste à ce jour non déterminée. Il pourrait s'agir d'un support pour une jambe de force ou plus simplement de l'emplacement d'une paroi délimitant une structure au sein de l'espace ES 1.19. La fouille partielle de cet espace ne permet pas de répondre à ces interrogations.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1153**

Identification

Mur

Interprétation

Mur.

	min.	max.
Longueur		2.72
largeur / diam	0.80	1.03
epaisseur / hauteur	0.14	0.48

Description

Tronçon nord-est du mur oriental de ES 1.20. Il comprend la porte POR 1162 et est en lien avec l'ensemble 1134/1139. Il sépare ES 1.20 de ES 1.9.
Seul sa semelle de fondation, taillée dans le substrat est aujourd'hui observable.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1154**

Identification

Mur

Interprétation

Mur ouest de ES 1.9.

	min.	max.
Longueur		6.05
largeur / diam		1.23
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Mur occidental de l'espace ES 1.9. Il fait cloison avec ES. 1.20. Il comprend également l'ensemble EA 1134/1139.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC**	**1155**

Identification

Encoche

Interprétation

Potentiel support de pile.

	min.	max.
Longueur	1.04	
largeur / diam	1.18	
epaisseur / hauteur	0.24	0.38

Description

Encoche quadrangulaire située au sud de l'espace ES 1.18. Elle adopte une forme carrée et un profil en "U". Il pourrait s'agir d'un support de pile central de l'espace. Celui-ci pourrait alors fonctionner avec l'encoche ENC 1144.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.18	Zone de distribution	Grande pièce à deux piliers centraux.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10397	Négative	Construction	Creusement
US_10398	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **CLO 1156**

Identification

Cloison

Interprétation

Cloison?

	min.	max.
Longueur		5.49
largeur / diam		?
epaisseur / hauteur	0.34	0.43

Description

Probable cloison séparant les espaces ES 1.09 et 1.12. Difficile à cerner, cette dernière existe à n'en pas douter au vu des différences de niveaux existant entre ces espaces. De même, l'existence de la porte POR 1174 vient également appuyer l'existence de cette entité.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **CLO 1157**

Identification

Cloison

Interprétation

Cloison?

	min.	max.
Longueur		3.94
largeur / diam	0.20	
epaisseur / hauteur	0.24	0.35

Description

Cloison sud séparant les espaces ES 1.12 et ES 1.9 de 1.18. Elle semble être de même nature que l'EA 1156. Cette cloison est peut être en lien avec la tranchée TRN 1133.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce
ES_1.18	Zone de distribution	Grande pièce à deux piliers centraux.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1158**

Identification

Mur

Interprétation

Mur ouest de l'espace ES 1.11.

	min.	max.
Longueur		3.58
largeur / diam	1.50	2.50
epaisseur / hauteur	0.24	0.73

Description

Mur ouest de l'espace 1.11, le séparant de ES 1.12. Sa fondation est marquée par des restes de mortier reposant sur le substrat naturel. Sa seule élévation consiste en une portion de substrat rocheux taillée en partie, de sorte à accueillir la maçonnerie. Il accueille à son extrémité nord la porte POR 1103.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10413	Positive	Construction	Fondation

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC**	**1159**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche au sud de l'espace ES 1.11.

	min.	max.
Longueur	0.13	0.41
largeur / diam	0.12	0.34
epaisseur / hauteur	0.42	0.53

Description

Encoche située au sud de l'espace ES 1.11. Elle adopte une forme triangulaire. Elle semble alignée avec les encoches ENC 1135 et 1160.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC**	**1160**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche au sud-ouest de l'espace ES 1.11.

	min.	max.
Longueur	0.06	0.15
largeur / diam	0.14	0.24
epaisseur / hauteur	0.06	0.09

Description

Encoche située au sud-ouest de l'espace ES 1.11. Il semble s'agir de l'ancrage du mur M 1058 au sud-est.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **SB 1161**

Identification

Sablière basse

Interprétation

Sablière basse de la porte POR 1103.

	min.	max.
Longueur		1.56
largeur / diam		0.23
epaisseur / hauteur	0.04	

Description

Sablière de la POR1103. Elle est visible par des encoches conservées de part et d'autres de la porte.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10163	Positive	Occupation	Remblai

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1162**

Identification

Porte

Interprétation

Porte.

	min.	max.
Longueur	1.60	1.64
largeur / diam	0.47	0.72
epaisseur / hauteur	0	0.20

Description

Porte d'axe N-S entre les espaces ES 1.09 et 1.20 au sein du mur M 1153. En lien avec la sablière basse SB 1175. Seul son négatif est observable.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1163**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche à l'ouest de l'espace ES 1.11.

	min.	max.
Longueur	0.71	
largeur / diam	0.44	
epaisseur / hauteur	0.26	0.33

Description

Encoche située à l'ouest de l'espace ES 1.11. Elle adopte une forme ovale allongée et un profil en cuvette. Située sur le tracé du mur M 1158, sa fonction nous échappe. Il pourrait s'agir d'une structure précédant la construction du mur mais nous manquons d'éléments pour l'affirmer.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1164**

Identification

Trou de poteau?

Interprétation

Potentiel trou de poteau au centre de l'espace ES 1.11.

	min.	max.
Longueur	0.71	
largeur / diam	0.44	
epaisseur / hauteur	0.26	0.33

Description

Potentiel trou de poteau situé au centre de l'espace ES 1.11. Il adopte une forme rectangulaire et un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.11	Pièce	Pièce des communs. Zone artisanale ?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **CHE 1165**

Identification

Cheminée?

Interprétation

Potentielle cheminée au sud de l'espace ES 1.12.

	min.	max.
Longueur		1.88
largeur / diam	0.10	0.20
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Traces de foyer, rubéfaction sur le substrat US 10040 au sud de l'espace 1.12. Ces traces, présentes sur la paroi 1157, semblent attribuables à une structure à feu dont la nature exacte nous échappe à ce jour. Toutefois, l'homogénéité de ces dernières et leur étendu tendent à suggérer la présence d'une cheminée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **CAN 1166**

Identification

Canalisation

Interprétation

Canalisation.

	min.	max.
Longueur	4.04	
largeur / diam	0.14	0.55
epaisseur / hauteur	0.22	0.58

Description

Canalisation curviligne située dans le chemin CHM1167. Elle perce le niveau de sol du chemin US 10402. Elle présente un profil en U et est couverte avec des dallettes de calcaire. Son profil s'évase en partie supérieure.
La canalisation prend son origine au sein de l'espace ES 1.19, passe par la porte POR 1102 et s'écoule dans le chemin CHE 1167.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10399	Négative	Construction	Creusement
US_10400	Positive	Abandon	Comblement
US_10408	Positive	Construction	Couverture
US_10409	Négative	Construction	Creusement
US_10410	Positive	Construction	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **CHM 1167**

Identification

Chemin

Interprétation

Chemin, niveau de circulation.

	min.	max.
Longueur	3.60	
largeur / diam	1.57	
epaisseur / hauteur	0.20	

Description

Chemin situé dans le prolongement de la porte POR 1102. Il est creusé dans le terrain naturel US 10040 et est comblé par un niveau limono-sableux fin et compact (US 10402). Sa surface est plane bien qu'accusant un léger pendage vers le sud. Il est ensuite percé par l'installation de la canalisation CAN 1166.
Il rejoint à l'ouest l'axe de circulation ES 1.6/1.22.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10401	Négative	Construction	Creusement
US_10402	Positive	Occupation	Sol

Zone 1 **Entité Archéologique** **LAR 1168**

Identification

Larmier?

Interprétation

Potentiel larmier.

	min.	max.
Longueur		4.38
largeur / diam	0.14	0.26
epaisseur / hauteur	0.04	

Description

Probable larmier creusé dans le substrat au sein de l'espace 1.19 à l'Est. Situé en hauteur, il semble indiquer un état ancien puisque l'espace ES 1.19 dans son dernier état est clos. Néanmoins, sa conception quelque peu hasardeuse, laisse planer un certain doute sur son identification car nous ne descellons pas de pendage.

Des traces de broches sont régulièrement présentes dans le creusement.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1169**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche.

	min.	max.
Longueur		0.20
largeur / diam		0.15
epaisseur / hauteur	0	0.05

Description

Petite encoche quadrangulaire dans l'espace 1.18 sur le tracé de M 1096. Très arasée, son interprétation nous est difficile. L'encoche reposait directement sous la terre végétale.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.18	Zone de distribution	Grande pièce à deux piliers centraux.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **CHA 1170**

Identification

Chablis

Interprétation

Chablis ancien.

	min.	max.
Longueur		0.90
largeur / diam		1.02
epaisseur / hauteur		

Description

Chablis ancien dans l'espace 1.22. Figé dans les parties basses de cette espace et sous le niveau de colluvion US 10273, il pourrait correspondre à une ancienne implantation.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** TRP 1171

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau circulaire.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.29	0.45
epaisseur / hauteur	0.16	0.35

Description

Trou de poteau situé entre TRP 1119 et 1127 au sein de l'espace ES 1.17. Creusé dans la molasse, il adopte une forme circulaire et un profil en cuvette. Alti des clous à 686,96m.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10411	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10412	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** M 1172

Identification

Mur

Interprétation

Courtine nord du site castral.

	min.	max.
Longueur	0.65	1.10
largeur / diam		2.90
epaisseur / hauteur		0.55

Description

Tronçon de la courtine nord du château. Elle se compose de blocs de calcaire et semble mettre en oeuvre de la pierre de taille de molasse sur ses parements.

ES	*Identification*	*Interprétation*
SD_3	Nettoyage de surface au nord du site castral /	Nettoyage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1173**

Identification

Poterne

Interprétation

Poterne nord.

	min.	max.
Longueur	2.90	
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Poterne nord du château installée dans la courtine M 1172. Seul son parement ouest a été observé. Ce dernier se compose de blocs de calcaire équarris.

ES	*Identification*	*Interprétation*
SD_3	Nettoyage de surface au nord du site castral /	Nettoyage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1174**

Identification

Mur

Interprétation

Mur de batiment ?

	min.	max.
Longueur	0.80	
largeur / diam	1.05	
epaisseur / hauteur	0.2	

Description

Mur venant s'appuyer contre le parement sud de la courtine nord. Il se constitue d'un assemblage de blocs de molasse et de calcaire. Présence de quelques galets. Il n'a été observé que très partiellement.

ES	*Identification*	*Interprétation*
SD_3	Nettoyage de surface au nord du site castral /	Nettoyage.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **SB 1175**

Identification

Sablière basse

Interprétation

Sablière basse.

	min.	max.
Longueur		1.64
largeur / diam	0.20	0.34
epaisseur / hauteur	0.13	0.20

Description

Sablière basse de la porte POR_1162. Elle se situe sur son côté occidental. Rectangulaire elle présente un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.20	Pièce ?	Pièce?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**POR 1176**

Identification

Porte

Interprétation

Porte.

	min.	max.
Longueur		2.67
largeur / diam	0.20	0.60
epaisseur / hauteur	0.06	0.20

Description

Porte entre les espaces ES 1.9 et 1.12. Elle est supposée à cet endroit du fait de la présence de la sablière basse SB 1104 et des différences de niveaux entre les différents espaces.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.
ES_1.12	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10294	Négative	Construction	Creusement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M 1177**

Identification

Mur

Interprétation

Mur oriental de l’espace ES 1.19.

	min.	max.
Longueur	1.69	2.98
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		2.30

Description

Mur oriental de l’espace 1.19. Il est constitué du substrat rocheux taillé en paroi verticale. Il fonctionne probablement avec le mur maçonné M 1154. Aucune maçonnerie n’étant conservée, nous ne pouvons décrire de largeur.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	1	Entité Archéologique	POR 1178

Identification

Porte

Interprétation

Porte d'accès à ES 1.16.

	min.	max.
Longueur	1.75	
largeur / diam	0.53	
epaisseur / hauteur	0.14	

Description

Porte d'accès à l'espace ES 1.16. La maçonnerie a disparu mais l'ouverture est discernable du fait de la présence de la sablière basse SB 1092 et de deux excroissances du substrat marquants les emplacements de deux maçonneries.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.16	Pièce	Pièce sud du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10274	Négative	Construction	Creusement
US_10275	Positive	Abandon	Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	M 1179

Identification

Mur

Interprétation

Courtine sud?

	min.	max.
Longueur	2.37	
largeur / diam	2.95	
epaisseur / hauteur		

Description

Mur sud du château. Situé au sud de l'éperon, son emplacement est observable par une entaille dans le substrat d'environ 3 m de large. Au vu de son emplacement, il pourrait s'agir du négatif de la courtine sud du château, courtine qui reprendrait la largeur observée sur le mur nord.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.17	Pièce ? zone défensive ?	Espace du château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10417	Négative	Construction	Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRF 1180**

Identification

Tranchée de fondation

Interprétation

Tranchée de fondation du mur M 1100.

	min.	max.
Longueur	1.98	2.20
largeur / diam		0.16
epaisseur / hauteur	0.30	0.40

Description

Tranchée de fondation du mur M 1100 sur son côté occidental.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.19	Pièce	Pièce
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10366	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10367	Positive	Occupation	TRF - Comblement
USC_10385	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1181**

Identification

Sol maçonné

Interprétation

Niveau de sol de l'espace ES 1.9.

	min.	max.
Longueur	1.10	1.25
largeur / diam	1.40	2.50
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Niveau de sol maçonné au sein de l'espace ES 1.9. Il vient niveler le substrat rocheux formant des vagues après avoir été purgé de la mauvaise molasse. Très mal conservé, car détruit en partie par le niveau de démolition US 10173 et par le chablis 1131, il présente un niveau plan.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.09	Pièce	Pièce avec four, espace dédié au traitement des récoltes.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10292	Positive	Occupation	Sol

Zone	1	Entité Archéologique	CHA 1182

Identification

Chablis

Interprétation

Chablis.

	min.	max.
Longueur	-	-
largeur / diam	1,36	1.45
epaisseur / hauteur		0.23

Description

Bioturbation visible dans la coupe nord/sud de l'espace ES1.15. Il s'agit d'un niveau similaire à l'US 10271, mais chargé de racines qui rendent ses limites difficilement discernables. Cette perturbation est très certainement liée à la végétation située dans la pente en limite orientale de l'emprise de fouille.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.15	Pièce	Pièce nord du rez de chaussée de la tour maîtresse du premier château

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	1	Entité Archéologique	M 1183

Identification

Mur

Interprétation

Mur oriental de l'espace ES 1.23.

	min.	max.
Longueur	7.76	7.86
largeur / diam	0.75	0.85
epaisseur / hauteur	0.18	0.53

Description

Mur d'axe nord-sud délimitant ES 1.23 à l'est. Il sépare cette pièce de la zone de circulation ES 1.6. Construit principalement en moellons de calcaire, il est long d'un peu moins de 8 m . Chaîné au nord avec M 1136, la chaîne d'angle présente un usage de la pierre de taille calcaire. L'emplacement d'une ancienne porte donnant sur ES 1.6 a été repérée dans la maçonnerie. Toutefois, cette dernière semble avoir été bouchée au moment de l'installation de la structure ST 1207.

La limite méridionale n'est pas conservée (TRR 1216) mais devait fonctionner avec le mur M 1364.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10545	Construite	Construction	Parement
USC_10546	Construite	Construction	Parement
USC_10547	Construite	Construction	Blocage
USC_10548	Construite	Occupation	Remaniement

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1184**

Identification

Porte

Interprétation

Porte reliant ES 1.24 à 1.26.

	min.	max.
Longueur	2.09	2.13
largeur / diam	1.74	1.77
epaisseur / hauteur	0.33	0.56

Description

Porte située dans l'espace ES 1.25 et reliant les pièces ES 1.24 et 1.26. Elle se constitue de deux piédroit en pierres de taille de calcaire tandis que le reste du parement est construit en molasse.
La porte vient prendre appui sur le mur M 1136. De même, elle présente les traces d'un agrandissement sur son parement septentrional qui a été doublé. L'intérieur de l'ouverture est pavé en galets.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.25	Couloir et porte	Couloir et porte
ES_1.26	Pièce	Pièce
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10510	Construite	Construction	Sol
USC_10718	Construite	Construction	Parement
USC_10719	Construite	Construction	Parement
USC_10720	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1185**

Identification

Sol

Interprétation

Sol en mortier de chaux.

	min.	max.
Longueur	2.50	
largeur / diam	1.75	
epaisseur / hauteur	0.04	0.18

Description

Chape de mortier de chaux formant sol dans la pièce ES 1.24. Il s'agit du sol le plus récent de cet espace. Conservé en différents lambeaux, il se répartit a priori sur l'ensemble de l'espace

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10423	Positive	Occupation	Niveau de circulation

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ST**	**1186**

Identification

Structure

Interprétation

Structure de chauffe?

	min.	max.
Longueur	0.84	0.98
largeur / diam	0.73	0.88
epaisseur / hauteur	0.05	

Description

Structure présente dans l'espace ES 1.24. Elle est constituée d'une dalle de molasse et de deux potentiels piédroits. Il pourrait s'agir des restes d'une structure de chauffe. Néanmoins, son emplacement, débordant sur la porte POR 1184, ainsi que sa mise en oeuvre nous laisse dubitatif.
La structure a été préservée sur un îlot stratigraphique de sorte à ce qu'elle figure sur les relevés finaux.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1187**

Identification

Mur

Interprétation

Mur séparant les espaces ES 1.24 et 1.26 selon un axe N-S.

	min.	max.
Longueur	5.87	8.88
largeur / diam		1.10
epaisseur / hauteur	0.38	0.98

Description

Mur d'axe nord-sud fermant ES 1.24 à l'ouest. Équivalent du mur M 1191. La maçonnerie sépare les espaces ES 1.24 et 1.26.
Le mur est chaîné au nord à M 1188 et comprend au sud la porte POR 1184. Principalement construit en molasse, il est long de 8.88 m pour une largeur moyenne d'environ 1 m. . Il conserve une élévation comprise entre 0.38 et 0.98 m à l'ouest.

La fondation du mur se distingue par l'emploi de pierres calcaire grossières qui ne devaient pas être visibles au vu de leur agencement.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10715	Construite	Construction	Parement
USC_10716	Construite	Construction	Parement
USC_10717	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1188**

Identification

Mur

Interprétation

Mur septentrional de l'espace ES 1.24.

	min.	max.
Longueur	6.55	8.05
largeur / diam	0.60	0.80
epaisseur / hauteur	0.24	0.92

Description

Mur fermant l'espace ES 1.24 au nord et le séparant du fossé ES 1.3 et de la rampe d'accès ES 1.31.
Long de 8 m au maximum, il est large de 0.80 m. Sa partie basse met en oeuvre des pierres de taille de molasse tandis que les assises supérieures alternent entre blocs de calcaire et dalles de molasse. Le mur M 1188 est chaîné à l'ouest avec M 1187 et à l'est avec M 1189. Il recoupe plusieurs structures en creux appartenant probablement au premier château.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10721	Construite	Construction	Parement
USC_10722	Construite	Construction	Parement
USC_10723	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1189**

Identification

Mur

Interprétation

Mur de clôture orientale de ES 1.24.

	min.	max.
Longueur	1.15	4.57
largeur / diam	0.55	0.85
epaisseur / hauteur	0.16	0.55

Description

Mur clôturant ES 1.24 à l'est et le séparant de ES 1.6/1.22. Construit en moellons et dalles de molasse, il incorpore quelques blocs de calcaire. Conservé sur 4.57 m au plus long, il est perturbé par deux arrachements conséquents sur sa moitié sud. L'arrachement le plus méridional pourrait correspondre à l'emplacement d'une porte.
Son angle nord-est n'est pas conservé en totalité.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10724	Construite	Construction	Parement
USC_10725	Construite	Construction	Parement
USC_10726	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOY 1190**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer.

	min.	max.
Longueur	0.75	0.80
largeur / diam	0.65	0.78
epaisseur / hauteur	0.04	0.16

Description

Foyer quadrangulaire situé au nord-est de l'espace ES 1.5. Il est délimité par des moellons de calcaire et de molasse. Cette structure de chauffe repose sur un foyer circulaire plus ancien et plus rudimentaire (FOY 1214).
Cette structure de chauffe est associée au dernier état d'occupation de l'espace ES 1.5, lorsque ce dernier correspond à une vaste cour.

US 10672 : Comblement du foyer. Il se compose d'une terre sablo-limoneuse marron clair avec des cailloux de molasse et des inclusions de terre cuite rouge.
US 10676 : Sole du foyer. Elle est formée par une dalle de molasse rougie sous l'effet de la chaleur.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10672	Positive	Abandon	Comblement
USC_10676	Construite	Occupation	Sole

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1191**

Identification

Mur

Interprétation

Mur séparant les espaces ES 1.24 et 1.26 selon un axe N-S.

	min.	max.
Longueur	5.87	8.88
largeur / diam		1.10
epaisseur / hauteur	0.38	0.98

Description

Mur équivalent au mur M 1187.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	1	Entité Archéologique	M	1192

Identification

Mur

Interprétation

Vestiges d'une ancienne maçonnerie en ES 1.26.

	min.	max.
Longueur	1.25	1.59
largeur / diam	0.76	0.84
epaisseur / hauteur	0.31	0.39

Description

Maçonnerie ancienne présente au sein de l'espace ES 1.26. Très peu conservée, elle se compose pour partie de galets de très grandes dimensions. Sa mise en oeuvre rappelle celle du mur M 1198 qui appartient au premier castrum. Toutefois, nous n'avons pas découvert de structure en lien directe avec cette maçonnerie.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10742	Construite	Construction	Parement
USC_10743	Construite	Construction	Parement
USC_10744	Construite	Construction	Blocage

Zone	1	Entité Archéologique	M	1193

Identification

Mur

Interprétation

Mur de clôture nord de ES 1.27.

	min.	max.
Longueur	2.40	3.70
largeur / diam	1.03	1.38
epaisseur / hauteur	0.50	1.50

Description

Mur séparant les espaces ES 1.26 et 1.27. Il présente un ressaut de fondation réparti de façon hétérogène et d'importantes traces d'enduits. Chaîné au mur M 1194, il est long de 3.49 m au maximum pour une hauteur conservée comprise entre 1.30 et 1.62 m. Son épaisseur de 1.38 m, au plus épais, pourrait indiquer une vocation défensive et correspond à la maçonnerie la plus épaisse de la moitié ouest du site castral.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce
ES_1.27	Tour	Tour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10441	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10515	Construite	Construction	Ressaut
USC_10438	Construite	Construction	Parement
USC_10439	Construite	Construction	Parement
USC_10440	Construite	Construction	Blocage
USC_10446	Construite	Occupation	Enduit
USC_10509	Construite	Construction	Ressaut

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1194**

Identification

Mur

Interprétation

Mur de cloison entre ES 1.27 et 1.23.

	min.	max.
Longueur	5.40	6.15
largeur / diam	1.00	1.20
epaisseur / hauteur	0.25	0.70

Description

Mur d'axe nord-sud séparant les espaces ES 1.27 et 1.23. Son arase est recouverte de mortier indiquant un arrêt ou un arasement volontaire de la maçonnerie. Chaîné au nord avec le mur M 1193, il sert d'appui à M 1136 au niveau de son angle nord-est. Long de 5.88 m au maximum, il possède, comme M 1193, une épaisseur importante atteignant 1.20 m. Son côté oriental est marqué par un ressaut de maçonnerie correspondant à la fondation du mur.
La relation avec M 1206 se matérialise par la présence de la porte POR 1471.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.27	Tour	Tour
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10447	Positive	Occupation	Arasement
USC_10442	Construite	Construction	Parement
USC_10443	Construite	Construction	Parement
USC_10444	Construite	Construction	Blocage
USC_10445	Construite	Occupation	Enduit
USC_10520	Construite	Construction	Ressaut

Zone 1 **Entité Archéologique** **ST 1195**

Identification

Structure

Interprétation

Structure indéterminée.

	min.	max.
Longueur	0.66	
largeur / diam	0.35	0.40
epaisseur / hauteur	0.04	

Description

Dalle de molasse posée à plat et enfoncée dans le substrat au centre de l'espace ES 1.26. Elle semble associée à l'US 10435 qui l'entoure.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10435	Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Zone 1 **Entité Archéologique** **SB 1196**

Identification

Sablière

Interprétation

Sablière basse.

	min.	max.
Longueur	1.37	1.70
largeur / diam	0.07	0.18
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Sablière coupée par le mur M 1136 dans sa longueur. Elle semble fonctionner avec le bâtiment sur poteaux associé au premier château.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10452	Positive	Abandon	Comblement
US_10741	Négative	Construction	Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1197**

Identification

Portail

Interprétation

Portail donnant accès à ES 1.30.

	min.	max.
Longueur	1.83	2.10
largeur / diam	0.88	1.28
epaisseur / hauteur	0.51	0.58

Description

Porte monumentale reliant ES 1.6/1.22 et 1.30. Elle n'est conservée qu'à moitié et seule son piédroit nord à pu être observé. Ce dernier met en oeuvre de la pierre de taille de molasse et comprend un support avancé pour une probable colonne. Du piédroit sud, il ne reste que le support de colonne encore en place. Ce portail est associé à la sablière SB 1284 ainsi qu'au mur M 1198.

Le portail ainsi que le mur M 1198 ont pu être datés des XIe et XIIe siècles et correspondent à l'entrée principale du vieux château.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10727	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1198**

Identification

Mur

Interprétation

Mur.

	min.	max.
Longueur		5.25
largeur / diam	0.75	1.05
epaisseur / hauteur	0.15	0.58

Description

Mur d'axe nord-sud associé au portail POR 1197. Il ferme l'espace ES 1.28/1.30 à l'ouest.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.28	Couloir? Loge?	Couloir, loge ?
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10728	Construite	Construction	Parement
USC_10729	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1199**

Identification

Mur

Interprétation

Mur, clôture ?

	min.	max.
Longueur	3.35	3.75
largeur / diam	0.45	1.00
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Mur construit tardivement en surface de l'espace ES 1.6/1.22 à proximité de ES 1.5. Il est construit en pierres de taille de molasse et repose sur la porte POR 1197. Sa mise en oeuvre est constituée quasi exclusivement de remplois et il repose sur un remblai venant boucher le portail POR 1197. Aussi, il fonctionne avec l'un des derniers états du site castral.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10543	Construite	Construction	Parement
USC_10544	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRF 1200**

Identification

Tranchée de fondation

Interprétation

Tranchée de fondation.

	min.	max.
Longueur	6.40	
largeur / diam	0.50	0.68
epaisseur / hauteur	0.05	

Description

Tranchée de fondation du mur M1189. Elle adopte une forme linéaire rectiligne peu profonde à profil en auge. Elle présente un comblement limoneux noir, meuble et homogène.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10433	Positive	Construction	Comblement
US_10642	Négative	Construction	TRF - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1201**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.57
largeur / diam		0.57
epaisseur / hauteur	0.20	0.28

Description

Trou de poteau situé en ES 1.6/1.22 au nord. Probablement en lien avec avec une structure de l'entrée de ce secteur. De forme circulaire, il adopte un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10557	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10564	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1202**

Identification

Porte

Interprétation

Porte située entre les espaces ES 1.29 et ES 1.23.

	min.	max.
Longueur	1.50	
largeur / diam	0.80	
epaisseur / hauteur		

Description

Porte située entre les espaces ES 1.29 et ES 1.23. Elle est doublée par les piles PIL 1314 et 1465 venant fortifier la structure.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10814	Positive	Destruction	Niveau de démolition
US_10815	Positive	Abandon	Niveau de démolition
US_10816	Positive	Occupation	Niveau de circulation
US_10817	Positive	Abandon	Niveau d'abandon
US_10818	Positive	Indéterminée	Indéterminée
US_10819	Positive	Occupation	Niveau de circulation

Zone 1 **Entité Archéologique** **OUV 1203**

Identification

Ouverture

Interprétation

Percement tardif.

	min.	max.
Longueur		1.50
largeur / diam		1.00
epaisseur / hauteur	0.50	0.60

Description

Ouverture pratiquée dans le mur M 1193. Ouverture tardive probablement en lien avec la récupération de matériaux et l'activité de carrière au sein du site. Elle semble contemporaine de l'ouverture OUV 1204.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce
ES_1.27	Tour	Tour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **OUV 1204**

Identification

Ouverture

Interprétation

Percement tardif.

	min.	max.
Longueur		1.50
largeur / diam		1.25
epaisseur / hauteur	0.50	0.60

Description

Ouverture pratiquée dans le mur M 1188. Ouverture tardive probablement en lien avec la récupération de matériaux et l'activité de carrière. Elle semble contemporaine de l'ouverture OUV 1203.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.03	Fossé	Fossé
ES_1.27	Tour	Tour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **SB 1205**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	1	Entité Archéologique	M	1206

Identification

Mur

Interprétation

Mur séparant ES 1.27 de 1.29.

	min.	max.
Longueur	2.50	3.69
largeur / diam	1	1.30
epaisseur / hauteur	0.10	1.20

Description

Mur d'axe est-ouest fermant au sud ES 1.27. Très épais, il fonctionne avec M 1193 et M 1194. Son parement sud présente encore des traces d'enduits. Son extrémité orientale comprend la porte POR 1471 repéré grâce à la présence d'un enduit de finition à la jonction avec M 1194.
Cette maçonnerie repose sur le substrat géologique taillé en pente au sein de l'espace ES 1.29. La porte POR 1471 est accessible par un escalier d'axe nord-sud positionné sur un autre escalier taillé dans la roche (ESC 1344)

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.27	Tour	Tour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10505	Construite	Construction	Parement
USC_10506	Construite	Construction	Parement
USC_10507	Construite	Construction	Blocage
USC_10508	Construite	Occupation	Enduit

Zone	1	Entité Archéologique	ST	1207

Identification

Structure indéterminée

Interprétation

Structure indéterminée.

	min.	max.
Longueur		2.60
largeur / diam		0.35
epaisseur / hauteur		0.35

Description

Possible canalisation, dont l'éventuelle couverture est constituée de dalles de calcaire équarries (ou taillée), ou paroi maçonnée. Aménagement de 9 blocs de calcaire disposés selon un axe Est/Ouest et qui démarre à quelques mètres à l'ouest du mur M 1183 et vient s'appuyer contre ce dernier.

S'il s'agit d'une évacuation, aucun exutoire ni entrée d'eau n'a été repéré sur le terrain. Sa fonction reste à ce jour non déterminée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1208**

Identification

Sol

Interprétation

Sol, chape de chaux.

	min.	max.
Longueur	1.51	
largeur / diam	1.31	
epaisseur / hauteur	0.02	0.04

Description

Chape de chaux formant sol dans le quart nord-est de l'espace ES 1.24.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10514	Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOY 1209**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer.

	min.	max.
Longueur	0.92	1.14
largeur / diam	0.30	0.98
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Foyer au nord-ouest de l'espace ES 1.23, contre le ressaut du mur M 1194. il est bordé au nord et au sud par les structures en creux FOS 1212 et 1215. Le foyer présente un creusement en auge et était comblé par un sédiment rougeoyé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10465	Négative	Construction	Foyer
US_10466	Positive	Abandon	Comblement
US_10467	Positive	Abandon	Comblement
US_10468	Positive	Construction	Foyer

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOY 1210**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer.

	min.	max.
Longueur		1.65
largeur / diam		1.60
epaisseur / hauteur	0.06	0.20

Description

Foyer à l'est du foyer FOY 1209. Il est délimité par des pierres enserrant le foyer. L'intérieur est comblé par un sédiment rougeoyé important. La sole était partiellement conservée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10581	Positive	Abandon	Comblement
US_10583	Négative	Construction	Creusement
US_10592	Positive	Occupation	Comblement
USC_10582	Positive	Occupation	Sole
USC_10586	Construite	Construction	Foyer

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1211**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse.

	min.	max.
Longueur		0.98
largeur / diam		0.91
epaisseur / hauteur		0.32

Description

Fosse à l'est de l'espace ES 1.23. Le creusement est circulaire et le profil en auge. La structure est comblée par un dépôt limono-charboneux.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10472	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10473	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10558	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10559	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10563	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10569	Virtuelle	Aucune	US annulée
USC_10471	Négative	Construction	Fosse - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1212**

Identification

Fosse ou encoche

Interprétation

Fosse, encoche?

	min.	max.
Longueur	0.55	0.60
largeur / diam		0.16
epaisseur / hauteur	0.12	0.16

Description

Fosse ou encoche le long du mur M 1194 au sud du foyer FOY 1209. Elle semble liée avec le foyer FOY 1209.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10476	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10477	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **CHE 1213**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOY 1214**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	1.00	1.14
epaisseur / hauteur	0.05	0.10

Description

Foyer circulaire situé sous le foyer FOY 1190 au centre de l'espace ES 1.5. Il est délimité grossièrement par des moellons de calcaire.
US 10739 : Comblement du foyer. Il se compose d'une terre sablo-limoneuse rouge clair assez homogène.
US 10738 : Sole du foyer. Elle est formée par un niveau de terre brune et de terre cuite rouge se confondant avec l'US 10479 sur laquelle le foyer repose.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10739	Positive	Abandon	Comblement
USC_10738	Construite	Construction	Sole

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1215**

Identification

Fosse ou encoche

Interprétation

Fosse, encoche?

	min.	max.
Longueur		0.58
largeur / diam		0.38
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Fosse ou encoche le long du mur M 1194 au nord du foyer FOY 1209. Elle semble liée avec le foyer FOY 1209.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10747	Positive	Abandon	Comblement
US_10748	Négative	Construction	Fosse - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRR 1216**

Identification

Tranchée de récupération

Interprétation

Tranchée de récupération du mur M 1183.

	min.	max.
Longueur	0.60	2.30
largeur / diam	0.60	
epaisseur / hauteur	0.30	

Description

Tranchée de récupération au sud du mur M 1183. Elle prend également une petite portion des mur M 1354 et 1364.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10482	Négative	Destruction	TRR - Creusement
US_10483	Positive	Abandon	TRR - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1217**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.35
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Trou de piquet au nord-est de ES 1.24. De forme quadrangulaire, il présente un profil en U. Il est matérialisé par trois pierres posées sur chant. La structure vient recouper le trou de poteau TRP 1220.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10498	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10499	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1218

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.54
epaisseur / hauteur		0.28

Description

Trou de poteau au sud de ES 1.24. Il est aligné avec les TRP 1143, 1219, 1241, 1250 et 1251. Il possède une forme circulaire et présente un profil en U. La structure est coupée par l'installation du mur M 1136.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10549	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10550	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1219

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.64
largeur / diam		0.46
epaisseur / hauteur		0.32

Description

Trou de poteau au sud de ES 1.24. Il est aligné avec les TRP 1143, 1218, 1241, 1250 et 1251. Il possède une forme circulaire et présente un profil en U. La structure est coupée par l'installation du mur M 1136. La structure recoupe TRP 1245.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10530	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10532	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10535	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1220**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.44
largeur / diam		0.38
epaisseur / hauteur		0.34

Description

Trou de poteau circulaire à profil en U. Il est coupé par TRP 1217. Se trouve dans l'alignement formé par les TRP 1235, 1240,1246 et 1280.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10500	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10501	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1221**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse.

	min.	max.
Longueur	0.58	0.92
largeur / diam	0.38	0.66
epaisseur / hauteur		0.56

Description

Fosse à l'est de l'EA 1314. De forme circulaire, elle présente un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10488	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10489	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10494	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1222**

Identification

Trou de poteau et sa fosse de préparation

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur	0.60	1.10
largeur / diam	0.30	1.00
epaisseur / hauteur		0.80

Description

Trou de poteau et sa possible fosse de préparation contre le TRP 1221. De forme oblongue, il présente un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10490	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10492	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10493	Négative	Construction	Fosse - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1223**

Identification

Sol

Interprétation

Sol.

	min.	max.
Longueur		2.13
largeur / diam		1.77
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Calade de galets situé dans l'ouverture POR 1184 au sein de l'espace ES 1.25.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.25	Couloir et porte	Couloir et porte
ES_1.26	Pièce	Pièce
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10510	Construite	Construction	Sol

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1224

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.60
largeur / diam		0.60
epaisseur / hauteur	0.12	0.22

Description

Trou de poteau fonctionnant avec TRP 1228 et formant probablement l'angle d'un bâtiment (poteau double). De forme circulaire, il présente un profil en auge légèrement évasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10516	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10517	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10585	Positive	Occupation	Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1225

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteaux?

	min.	max.
Longueur		0.50
largeur / diam		0.34
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Potentiel trou de poteau venant recouper l'ensemble TRP 1224-1228. De forme ovoïdale, il présente un profil en "U" évasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10518	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10519	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1226**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1227**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.60	1.02
epaisseur / hauteur	0.36	0.40

Description

Trou de poteau circulaire à profil en auge. Son comblement comporte le négatif d'un poteau d'une vingtaine de centimètres.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10560	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10561	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10562	Positive	Occupation	Trou de poteau - Poteau
US_10565	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1228

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.36	0.44
epaisseur / hauteur	0.10	0.14

Description

Trou de poteau fonctionnant avec TRP 1224 pour former une structure double marquant probablement un angle. Elles sont recoupées par le trou de poteau TRP 1225. L'ensemble est assez arasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10734	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1229

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.58	0.68
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau entre le foyer FOY 1210 et le mur M 1183. De forme circulaire, il présente un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10615	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10616	Positive	Abandon	Comblement
US_10631	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1230**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.32
largeur / diam		0.54
epaisseur / hauteur		0.50

Description

Trou de poteau situé au nord de ES 1.24. Il présente un plan circulaire ainsi qu'un profil en auge. Il recoupe la structure 1246.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10534	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10740	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1231**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse.

	min.	max.
Longueur	0.80	1.06
largeur / diam		1.18
epaisseur / hauteur	0.06	0.12

Description

Fosse oblongue située dans l'angle nord-est de ES 1.24. Elle présente un profil en U et est coupée par le trou de poteaux TRP 1234 et le mur M 1188.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10528	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10529	Positive	Occupation	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1232**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ST 1233**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1234**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.18	0.30
epaisseur / hauteur	0.06	0.15

Description

Trou de poteau de forme circulaire à profil en anse de panier. Il est coupé par l'installation du mur M 1188 tandis que lui-même coupe la fosse 1231.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10539	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10540	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1235**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.44
epaisseur / hauteur	0.27	0.30

Description

Trou de poteau circulaire à profil en U. Il est recouvert par le sol SOL 1208. Se trouve dans l'alignement formé par les TRP 1235, 1240,1246 et 1280.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10553	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10554	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1236**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.06	0.14
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Trou de piquet situé au centre de ES 1.24. De forme circulaire, il présente un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10551	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10552	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1237**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.74
largeur / diam		0.72
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau circulaire associé à TRP 1240 au sein de ES 1.24. De forme circulaire à profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10578	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10579	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1238**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.66
largeur / diam		0.60
epaisseur / hauteur		0.26

Description

Trou de poteau circulaire à profil en auge situé en avancée. Il fonctionne avec TRP 1219 et semble matérialiser l'accès à un bâtiment.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10597	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10598	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1239**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1240**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.48
largeur / diam		0.58
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau circulaire à profil en U. Se trouve dans l'alignement formé par les TRP 1235, 1240,1246 et 1280 correspondant à la limite orientale d'un bâtiment sur poteau.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10574	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10575	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10713	Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1241**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.34
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de poteau, en forme d'encoche avec un profil en auge, coupé par l'installation du mur M 1136. Il est aligné avec les TRP 1219, 1218, 1143, 1250 et 1251. Il fonctionne étroitement avec ce dernier, les deux structures étant accolées.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10570	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10571	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1242**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1243**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **PIL 1244**

Identification

Pile

Interprétation

Support d'un pilier/poteau.

	min.	max.
Longueur	0.80	0.98
largeur / diam	0.60	0.70
epaisseur / hauteur	0.08	0.18

Description

Creusement irrégulier à profil en auge accueillant une pierre servant de support à un poteau/pillier. La structure est logée à proximité du foyer FOY 1209 au sein de ES 1.23.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10555	Négative	Construction	Creusement
US_10556	Positive	Occupation	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1245**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.34
largeur / diam		0.24
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau situé au sud-est de ES 1.24. Il est coupé par TRP 1219. De forme oblongue, il présente un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10531	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10533	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1246**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau ?

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Potentiel trou de poteau situé dans le quart nord-ouest de l'espace ES 1.24. = TRP 1321

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10537	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10538	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1247

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.43
epaisseur / hauteur	0.18	0.21

Description

Trou de poteau situé dans le quart nord-est de l'espace ES 1.24. Il est coupé par l'installation du mur M 1188. De forme circulaire, il présente un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10541	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10542	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	ST 1248

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**PIL**	**1249**

Identification

Pile

Interprétation

Support d'un pilier/poteau.

	min.	max.
Longueur	0.71	0.90
largeur / diam	0.64	0.70
epaisseur / hauteur	0.10	0.12

Description

Creusement quadrangulaire à profil en "U" accueillant une pierre servant de support à un poteau/pillier. La structure est logée à l'angle des mur M 1194 et 1136 au nord-ouest de ES 1.23. Elle n'est pas coupée par les maçonneries.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10566	Négative	Construction	Creusement
US_10567	Positive	Occupation	Comblement
US_10568	Positive	Occupation	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1250**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.76
largeur / diam		0.60
epaisseur / hauteur		0.32

Description

Trou de poteau de forme circulaire à profil en auge. Il se trouve coupé par l'installation du mur M 1136 et est dans l'alignement des entités archéologiques TRP 1218, 1219, 1143 et 1251.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10576	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10604	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10605	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1251**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.29
epaisseur / hauteur	0.19	0.25

Description

Trou de poteau de forme oblongue et à profil en “U”. Il se trouve dans l’alignement de structure en creux coupé par le mur M 1136.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10572	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10573	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10714	Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1252**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur	0.13	0.72
largeur / diam	0.10	0.73
epaisseur / hauteur	0.02	0.08

Description

Trou de poteau de forme circulaire à profil en auge. Un léger surcreusement pouvant correspondre à l’emplacement du poteau est présent en son centre.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10588	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10589	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1253**

Identification

Fosse

Interprétation

Potentielle fosse.

	min.	max.
Longueur	0.49	0.51
largeur / diam	0.12	0.72
epaisseur / hauteur	0.02	0.08

Description

Potentielle fosse située au sud de l'espace ES 1.23. De forme oblongue, elle présente un profil en "U" très arasé. Elle était couverte par un bouchon en mortier, bouchon commun avec l'EA 1224.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10585	Positive	Occupation	Comblement
US_10590	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10591	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1254**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1255**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.61
epaisseur / hauteur	0.30	0.34

Description

Trou de poteau circulaire situé à l'extrémité nord de la tranchée de fondation TRF 1200, au niveau de l'angle des maçonneries M 1188 et 1189. De forme oblongue, il présente un profil en "U" et est légèrement coupé par le mur M 1189.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10593	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10594	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1256**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.10	0.38
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau situé sous le foyer FOY 1210 et donc antérieur à cette structure. De forme circulaire, il présente un profil en auge. Il n'a été fouillé que partiellement car sa fouille exhaustive impliquait la destruction partielle du foyer supérieur.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10602	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10603	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1257**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.64
epaisseur / hauteur	0.06	0.12

Description

Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.26. Très arasé. Profil en auge et forme circulaire.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10607	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10608	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1258**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.42
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.26 coupé par le mur M 1193. Semi-circulaire, il présente un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10640	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10641	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1259**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.50	0.60
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.26. Il semble présent dans l'alignement est-ouest comprenant entre autre les TRP 1258, 1265 et 1264. Forme ovale avec profil en double U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10624	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10625	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10626	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1260**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.38
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.26 coupé par le mur M 1187/1191. Il est aligné avec les TRP 1262, 1263 et 1266. Forme circulaire à profil en U. Des pierres de calage sont conservées.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10634	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10635	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
USC_10645	Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Zone 1 **Entité Archéologique** FOY 1261

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** TRP 1262

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.39	0.50
epaisseur / hauteur	0.20	0.30

Description

Trou de poteau situé à l'est de l'espace ES 1.26 sous le mur M 1187/1191. Il vient recouper le TRP 1263. Forme circulaire à profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10636	Positive	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10637	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1263**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.34	0.40
epaisseur / hauteur	0.24	0.30

Description

Trou de poteau situé à l'est de l'espace ES 1.26 sous le mur M 1187/1191. Il est recoupé par le TRP 1262. La forme du creusement est semi-circulaire et présente un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10638	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10639	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1264**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.30	0.40
epaisseur / hauteur	0.10	0.22

Description

Trou de poteau situé au sud-est de l'espace ES 1.26. Il est coupé par la porte POR 1184 et le mur M 1194. De forme oblongue, il présente un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10609	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10610	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1265**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam	0.62	0.76
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau situé au sud-est de l'espace ES 1.26 contre l'ouverture OUV 1203. De forme presque carrée, avec des angles arrondis, il présente un profil en "U" évasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10622	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10623	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1266**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.26. De forme circulaire à profil en auge, il est coupé par le mur M 1187.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10611	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10612	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1267**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.44
largeur / diam		0.39
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau ovale à profil en U. Il est situé à l'extrémité du mur M1189. Il est antérieur au mur M1189.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10613	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10614	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1268**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse.

	min.	max.
Longueur		0.96
largeur / diam		1.58
epaisseur / hauteur		0.18

Description

Fosse située dans le quart sud-est de l'espace ES 1.24. Elle est percée par les poteaux TRP 1274 et 1280. Son creusement est peu profond ou a été largement arasé. De forme oblongue, la structure présente un profil en "U" évasé probablement du fait de son arasement.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10617	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10618	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10619	Positive	Occupation	Fosse - Comblement
US_10662	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1269**

Identification

Fosse?

Interprétation

Structure en creux.

	min.	max.
Longueur		0.98
largeur / diam		0.98
epaisseur / hauteur	0.02	0.10

Description

Structure en creux circulaire à profil en "U". Elle comprend en son sein la maçonnerie ST 1282. L'agencement général ressemble à une fosse mais la présence de cette maçonnerie interroge et ne permet d'être certain de son identification.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10628	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10681	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10735	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10737	Positive	Occupation	Fosse - Comblement
USC_10679	Construite	Construction	Parement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1270**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse.

	min.	max.
Longueur	0.14	0.35
largeur / diam	0.08	0.40
epaisseur / hauteur	0.12	0.24

Description

Petite fosse circulaire à profil en auge située à proximité des EA 1229 et 1269. La structure comprenait différents restes calcinés.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10629	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10630	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10646	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10652	Positive	Occupation	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1271**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur	0.20	0.49
largeur / diam	0.12	0.38
epaisseur / hauteur	0.04	0.18

Description

Trou de poteau circulaire à profil en auge situé à proximité de la fosse de rejet FOS 1272 au sein de l'espace ES 1.23.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10632	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10633	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FOS**	**1272**

Identification

Fosse de rejet

Interprétation

Fosse de rejet.

	min.	max.
Longueur	0.24	0.42
largeur / diam	0.17	0.71
epaisseur / hauteur	0.04	0.15

Description

Probable fosse de rejet d'un foyer de l'espace ES 1.23. De plan quadrangulaire, elle présente un profil en "U".

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10650	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10651	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1273**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur	0.10	0.26
largeur / diam	0.16	0.30
epaisseur / hauteur	0.06	0.16

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.23 à proximité de la sablière SB 1196. De forme circulaire, il présente un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10654	Positive	Occupation	Trou de poteau - Comblement
US_10655	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10736	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1274**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.22
largeur / diam		0.50
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau logé dans la fosse FOS 1268. De forme circulaire, il présente un profil en "U". Il pourrait être associé à TRP 1280 qui recoupe également la fosse.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10620	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10663	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone	1	Entité Archéologique	SB	1275

Identification

Sablière

Interprétation

	min.	max.
Longueur		1.70
largeur / diam	0.26	0.80
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Sablière sans doute liée à l'accès occidental au château. Elle adopte une forme linéaire rectiligne et un profil en cuvette. Elle a pu être fouillée dans son intégralité. Son comblement, comme toutes les structures situées dans le fossé, est identique à celui de l'espace (US 10421).

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10664	Négative	Construction	Creusement
US_10665	Positive	Abandon	Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	SB	1276

Identification

Sablière

Interprétation

Sablière.

	min.	max.
Longueur		1.15
largeur / diam		0.24
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Possible sablière ou drain, située au centre de l'espace ES 1.31. Elle adopte une forme linéaire rectiligne et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10666	Négative	Construction	Creusement
US_10667	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** SB 1277

Identification

Sablière

Interprétation

Sablière ou drain.

	min.	max.
Longueur		1.55
largeur / diam	0.06	0.14
epaisseur / hauteur	0.06	0.08

Description

Sablière ou drain situé à l'extrémité orientale de l'espace ES 1.31. Elle se prolonge en dehors des zones investiguées au nord.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10668	Négative	Construction	Creusement
US_10669	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** DR 1278

Identification

Drain

Interprétation

Drain ou sablière.

	min.	max.
Longueur	1.30	
largeur / diam	0.08	0.25
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Drain ou sablière situé au centre de l'espace ES 1.31. Il adopte une forme linéaire rectiligne et un profil en cuvette qui s'élargit vers la berme. La structure se prolonge au nord au dehors des zones investiguées.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10670	Négative	Construction	Creusement
US_10671	Positive	Abandon	Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	ST 1279

Identification

Sablière?

Interprétation

Potentielle sablière.

	min.	max.
Longueur		0.94
largeur / diam	0.14	0.34
epaisseur / hauteur	0.16	0.18

Description

Probable sablière située au nord-est de l'espace ES 1.6. Longiligne, elle présente un profil en "U" évasé en partie supérieur. Aucune autre structure lui étant associé n'a été repérée en fouille.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10674	Négative	Construction	Creusement
US_10675	Positive	Abandon	Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1280

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.51
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Trou de poteau logé dans la fosse FOS 1268. De forme circulaire, il présente un profil en "U". Il pourrait être associé à TRP 1274 qui recoupe également la fosse.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10677	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10678	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1281**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse.

	min.	max.
Longueur		1.20
largeur / diam		0.80
epaisseur / hauteur		0.35

Description

Petite fosse située dans le quart sud-est de l'espace ES 1.24. De forme oblongue, elle possède un profil en auge. Cette fosse ne semble pas contemporaine des trous de poteaux l'entourant car elle se situe au niveau d'un décroché correspondant à l'emplacement d'une porte au sein du bâtiment sur poteau. Elle pourrait donc être plus tardive.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10680	Positive	Abandon	Comblement
US_10682	Négative	Occupation	Fosse - Creusement
US_10683	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10733	Positive	Occupation	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ST 1282**

Identification

Structure indéterminée

Interprétation

Structure indéterminée.

	min.	max.
Longueur	0.23	0.86
largeur / diam	0.16	0.45
epaisseur / hauteur	0.08	0.18

Description

Maçonnerie liée au mortier située dans la structure en creux 1269. Elle se compose de trois blocs de pierres disposés à plat occupant la moitié de la structure en creux. Sa fonction nous échappe à ce jour.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10681	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
USC_10679	Construite	Construction	Parement

Zone	1	Entité Archéologique	TRF	1283

Identification

Tranchée de fondation

Interprétation

Tranchée de fondation du mur M 1106.

	min.	max.
Longueur		4.48
largeur / diam	0.34	0.38
epaisseur / hauteur	0.21	0.36

Description

Tranchée de fondation située au nord du mur M 1106 dans l'espace ES 1.5. Elle est creusée dans le substrat entre le mur M 1106 et le négatif de mur M 1309. Creusement de forme rectiligne avec un profil en U selon un axe Est-Ouest.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10481	Positive	Occupation	Remblai
US_10684	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10685	Positive	Abandon	TRF - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	SB	1284

Identification

Sablière basse

Interprétation

Sablière basse de la porte POR 1197.

	min.	max.
Longueur	1.97	
largeur / diam	0.23	0.29
epaisseur / hauteur	0.05	0.08

Description

Sablière associée à la porte POR 1197. Son creusement est rectiligne avec un profil en "U". Elle se situe au sein de ES 1.5/30 et entre les piédroits du portail. Sa limite sud n'a pu être observée.Creusement de forme rectiligne avec un profil en U peu profond selon un axe Nord-Sud.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10710	Négative	Construction	Creusement
US_10711	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1285**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.65
largeur / diam		0.55
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Trou de poteau situé au nord-ouest du piédroit nord de la porte POR 1197. De forme quadrangulaire, il présente un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10708	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10709	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1286**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche.

	min.	max.
Longueur	0.76	
largeur / diam	0.15	0.34
epaisseur / hauteur	0.04	0.22

Description

Encoche de forme irrégulière située au centre à l'est de la rampe dans l'espace 1.30. Elle présente un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1287**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1288**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour colonnade.

	min.	max.
Longueur	0.30	
largeur / diam	0.40	
epaisseur / hauteur	0.26	

Description

Encoche de forme semi-circulaire taillée dans le substrat contre le négatif de mur M 1308 au nord-ouest de l'espace ES 1.30. Elle semble fonctionner avec les encoches ENC 1288, 1291, 1292, 1293, 1294 et 1295 qui servaient peut-être de supports à des colonnes pour former une allée couverte le long de la rampe.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1289**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour colonnade.

	min.	max.
Longueur	0.46	
largeur / diam	0.32	
epaisseur / hauteur	0.48	

Description

Encoche de forme semi-circulaire taillée dans le substrat contre le négatif de mur M 1308 au nord-est de l'espace ES 1.30. Elle fait face à l'encoche ENC 1291 et semble fonctionner avec les encoches ENC 1289, 1291, 1292, 1293, 1294 et 1295 qui servaient peut-être de supports à des colonnes pour former une allée couverte le long de la rampe.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1290**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.34
epaisseur / hauteur	0.10	0.10

Description

Trou de poteau situé au nord de la rampe dans l'espace ES 1.30. De forme circulaire, il présente un profil en "U".

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10706	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10707	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1291**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour colonnade.

	min.	max.
Longueur	0.36	
largeur / diam	0.22	
epaisseur / hauteur	0.22	

Description

Encoche de forme semi-circulaire taillée dans le substrat devant le négatif de mur M 1309 au sud-est de l'espace ES 1.30. Elle fait face à l'encoche ENC 1289 et semble fonctionner avec les encoches ENC 1288, 1289, 1292, 1293, 1294 et 1295 qui servaient peut-être de supports à des colonnes pour former une allée couverte le long de la rampe.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1292**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour colonnade.

	min.	max.
Longueur	0.40	
largeur / diam	0.16	
epaisseur / hauteur	0.49	

Description

Encoche de forme semi-circulaire taillée dans le substrat contre le négatif de mur M 1309 au sud-est de l'espace ES 1.30. Elle semble fonctionner avec les encoches ENC 1288, 1289, 1291, 1293, 1294 et 1295 qui servaient peut-être de supports à des colonnes pour former une allée couverte le long de la rampe.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1293**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour colonnade.

	min.	max.
Longueur	0.43	
largeur / diam	0.52	
epaisseur / hauteur	0.22	

Description

Encoche de forme circulaire taillée dans le substrat devant le négatif de mur M 1309 au sud-est de l'espace ES 1.30. Elle comporte un bloc posé à plat à l'intérieur. Elle semble fonctionner avec les encoches ENC 1288, 1289, 1291, 1292, 1294 et 1295 qui servaient peut-être de supports à des colonnes pour former une allée couverte le long de la rampe.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1294**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour colonnade.

	min.	max.
Longueur	0.43	
largeur / diam	0.26	
epaisseur / hauteur	0.22	

Description

Encoche de forme rectangulaire taillée dans le substrat contre le négatif de mur M 1309 au sud-ouest de l'espace ES 1.30. Elle semble fonctionner avec les encoches ENC 1288, 1289, 1291, 1292, 1293 et 1295 qui servaient peut-être de supports à des colonnes pour former une allée couverte le long de la rampe.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1295**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour colonnade.

	min.	max.
Longueur	0.34	
largeur / diam	0.26	
epaisseur / hauteur	0.22	

Description

Encoche de forme semi-circulaire taillée dans le substrat contre le négatif de mur M 1309 au sud-ouest de l'espace ES 1.30. Elle inclut un bloc plat. Elle semble fonctionner avec les encoches ENC 1288, 1289, 1291, 1292, 1293 et 1294 qui servaient peut-être de supports à des colonnes pour former une allée couverte le long de la rampe.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1296**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.45
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Trou de poteau localisé dans l'espace ES 1.31 le long du mur M 1188. Ce dernier le coupe. Il est aligné avec TRP 1297.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10694	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10695	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1297**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur	0.07	0.19

Description

Trou de poteau localisé dans l'espace ES 1.31 le long du mur M 1188. Il est aligné avec TRP 1296. Forme circulaire et profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10696	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10697	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** TRP 1298

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.31 contre la berme nord. Forme circulaire circulaire, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10698	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10699	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** TRP 1299

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.36
epaisseur / hauteur	0.18	0.19

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.26. Isolé, il ne peut être mis en relation avec un quelconque structure. Creusement de forme circulaire avec un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10700	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10701	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1300**

Identification

Encoches

Interprétation

Ensemble d'encoches formant cloison.

	min.	max.
Longueur	0.10	3.62
largeur / diam	0.11	0.11
epaisseur / hauteur	0.09	

Description

Ensemble d'encoches taillées dans le substrat géologique au sud de ES 1.6. Ces structures semblent former une cloison entre ES 1.6 et 1.20 et être associées à l'accès à ce dernier.
Les dimensions minimales correspondent au gabarit moyen de ces encoches tandis que les maximales correspondent à la cloison.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10704	Négative	Construction	Creusement
US_10705	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1301**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.16
epaisseur / hauteur		0.09

Description

Trou de piquet situé au nord de TRP 1302 dans l'espace ES 1.6/1.22. Ils forment tous deux l'emplacement probable d'un auvent en lien avec une ancienne ouverture, aujourd'hui bouchée, au sein du mur M 1183.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1302**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.17
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de piquet situé au sud de TRP 1301 dans l'espace ES 1.6. Ils forment tous deux l'emplacement probable d'un auvent en lien avec une ancienne ouverture, aujourd'hui bouchée, au sein du mur M 1183.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1303**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10703	Virtuelle	Aucune	US annulée

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1304**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.22
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Trou de piquet de forme circulaire au nord de ES 1.6/1.22.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10745	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10746	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRF 1305**

Identification

Tranchée de fondation

Interprétation

Tranchée de fondation du mur M 1306.

	min.	max.
Longueur		1.56
largeur / diam	0.20	0.75
epaisseur / hauteur	0.15	0.30

Description

Tranchée de fondation située au sud du mur M 1306 dans l'espace ES 1.26. Creusement de forme irrégulière selon un axe Est-Ouest.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10474	Négative	Construction	TRF - Comblement
US_10712	Négative	Construction	TRF - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1306**

Identification

Mur

Interprétation

Mur nord de l'espace ES 1.26.

	min.	max.
Longueur	0.38	2.39
largeur / diam	0.41	0.90
epaisseur / hauteur	0.18	0.99

Description

Maçonnerie septentrionale de l'espace ES 1.26. Elle vient prendre appui sur l'angle formé par les murs M 1187 et 1188 et démontre ainsi que l'espace 1.26 est postérieur à 1.24.
La maçonnerie est percée par l'ouverture OUV 1204, probablement liée à la récupération des matériaux.
Son parement nord n'a pas été observé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.31	Rampe d'accès	Rampe d'accès
ES_1.26	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10730	Construite	Construction	Parement
USC_10731	Construite	Construction	Parement
USC_10732	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1307**

Identification

Porte

Interprétation

Potentielle porte d'accès à l'espace ES 1.24.

	min.	max.
Longueur		1.55
largeur / diam	0.55	0.85
epaisseur / hauteur	0.16	0.55

Description

Potentiel emplacement de la porte d'accès à ES 1.24 depuis ES 1.6/1.22 avant l'arrachement de la structure. L'espace vide se manifeste par un arrachement au nord dans le mur M 1189 tandis que la limite méridionale est marqué par un parement en pierre de taille dans l'angle M 1136/1183.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1308**

Identification

Négatif de mur

Interprétation

Emplacement de mur.

	min.	max.
Longueur	4.79	6.36?
largeur / diam	0.51	0.64
epaisseur / hauteur	0.47	0.71

Description

Négatif de mur creusé dans le substrat naturel au nord des espaces ES 1.32/30. Il sépare les espaces ES 1.32 et ES 1.30. Il semble prolonger et faire angle avec le mur M 1036. Il fait face au négatif de mur M 1309 peut-être pour former une rampe monumentale.
Peut être se prolonge-t-il à l'ouest et ferme l'espace ES 1.28 (non observé car zone préservée pour faire apparaître les niveaux de sols).

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1309**

Identification

Négatif de mur

Interprétation

Emplacement de mur.

	min.	max.
Longueur		6.51
largeur / diam	0.84	1.05
epaisseur / hauteur	0.25	0.31

Description

Négatif de mur taillé dans le substrat naturel au sud des espaces ES 1.32/30. Il fait face au négatif de mur M 1308 Les deux délimitent une rampe monumentale bordée de colonnes.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.05	Cour	Cour
ES_1.30	Entrée du 1er château	Entrée du 1er château, rampe d'accès.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10484	Positive	Construction	Chape de mortier de chaux

Zone 1 **Entité Archéologique** **OUV 1310**

Identification

Arrachement

Interprétation

Arrachement de maçonnerie.

	min.	max.
Longueur		1.17
largeur / diam	0.55	0.85
epaisseur / hauteur	0.16	0.55

Description

Arrachement d'un tronçon de maçonnerie dans le mur M 1189. Il ne s'agit pas d'une ancienne ouverture comme l'atteste la faible largeur de l'ouverture ainsi que les pierres en attentes sur les deux tronçons de maçonneries opposés.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **OUV 1311**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **CAN 1312**

Identification

Drain/canalisation

Interprétation

Drain installé au fond de l'axe de circulation de l'espace ES 1.6/1.22.

	min.	max.
Longueur	18.77	
largeur / diam	0.25	0.70
epaisseur / hauteur	0.10	0.20

Description

Canalisation installée au fond de l'axe de circulation de l'espace ES 1.6/1.22. Il s'agit dans l'absolu plus d'un drain que d'une réelle canalisation. Son extrémité sud n'a pas été observée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10851	Négative	Construction	Canalisation - Creusement
US_10852	Positive	Abandon	Canalisation - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRF 1313**

Identification

Tranchée de fondation

Interprétation

Tranchée de fondation.

	min.	max.
Longueur		0.90
largeur / diam		0.10
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Tranchée de fondation de la pile maçonnée PIL 1314. Uniquement observable à l'est de la structure, elle est resserrée et présent un profil en "U".

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10690	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10691	Positive	Occupation	TRF - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **PIL** **1314**

Identification

Pile maçonnée

Interprétation

Pile maçonnée.

	min.	max.
Longueur		1.30
largeur / diam	0.93	
epaisseur / hauteur	0.30	0.55

Description

Pile maçonnée située contre le mur M 1194 dans l'espace ES 1.23. Construite en pierre de taille, elle délimitela porte POR 1202 qu'elle vient doublé à l'est. Ainsi, la pile, associée à son homologue sud (PIL 1465), participe à la fortification de POR 1202 reliant ES 1.23 à 1.37.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10524	Construite	Construction	Massif

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1315**

Identification

Mur

Interprétation

Mur semi-circulaire séparant les espaces ES 1.33 et ES 1.34.

	min.	max.
Longueur		7
largeur / diam		1
epaisseur / hauteur	0.18	1.15

Description

Mur semi-circulaire séparant les espaces ES 1.33 et ES 1.34. Il se prolonge vraisemblablement par le mur M 1316 à l'ouest selon une forme rectiligne donnant un aspect irrégulier à l'espace.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?
ES_1.34	Pièce	Pièce indeterminée

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10992	Construite	Construction	Parement
USC_10993	Construite	Construction	Parement
USC_10994	Construite	Construction	Blocage
USC_11018	Construite	Construction	Ressaut

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1316**

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.33, ES 1.34 et ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		4.9
largeur / diam	0.90	1
epaisseur / hauteur	0.12	0.70

Description

Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.33, ES 1.34 et ES 1.35. Il se prolonge par le mur semi-circulaire M 1315. Son extrémité occidentale devait sans doute rejoindre initialement la courtine. Toutefois, elle semble avoir été prélevée ou arrachée sur le dernier tiers.
Le parement nord accueille l'unique vestige du mur prenant place dans la tranchée TRR 1333. Cette trace permet de dire que les deux maçonneries étaient chaînés et sont donc contemporaines.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10995	Construite	Construction	Parement
USC_10996	Construite	Construction	Parement
USC_10997	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1317**

Identification

Mur

Interprétation

Mur de cloison situé au sud-ouest de l'espace ES 1.33.

	min.	max.
Longueur		1,80
largeur / diam		0,28
epaisseur / hauteur		0,12

Description

Mur de cloison situé au sud-ouest de l'espace ES 1.33. Ce mur comporte un seul parement et une seule assise de pierres. Il se compose de plusieurs blocs bruts de calcaire, d'un galet et d'un fragment d'ardoise. Ce mur se trouvait sous la couche US 10749 et repose directement sur la strate US 10752. Il ne semble pas s'appuyer contre le mur M 1319. Sa fonction reste indéterminée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ARR 1318**

Identification

Ouverture

Interprétation

Arrachement.

	min.	max.
Longueur		1.10
largeur / diam		0.80
epaisseur / hauteur		1

Description

Arrachement dans le parement intérieur du mur M 1315.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1319**

Identification

Mur

Interprétation

Mur semi-circulaire au sein de ES 1.33. Probable vestige de la chapelle castrale de la phase 1.

	min.	max.
Longueur		4.48
largeur / diam		1
epaisseur / hauteur	0.07	0.59

Description

Mur semi-circulaire au sein de l'espace ES 1.33 à l'ouest. Il s'agit d'un état de construction antérieur à l'espace ES 1.33.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10998	Construite	Construction	Parement
USC_10999	Construite	Construction	Parement
USC_11000	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1320**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		1.02
largeur / diam	0.20	0.46
epaisseur / hauteur		0.28

Description

Trou de poteau coupé par M 1187 dans l'espace ES 1.24. Il est creusé dans le substrat US 10040 et dans la couche d'occupation US 10523.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10753	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10754	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1321**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau dans l'espace ES 1.24.

	min.	max.
Longueur		0.96
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur		0.38

Description

Trou de poteau coupé par M 1188 dans l'espace ES 1.24. Forme circulaire à profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10755	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10756	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** TRP 1322

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau dans l'espace ES 1.33.

	min.	max.
Longueur		0.32
largeur / diam		0.34
epaisseur / hauteur		0.26

Description

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.33. Il est creusé à la fois dans le niveau de molasse remaniée US 10758 et dans le substrat US 10040. Forme circulaire à profil en V.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10759	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10760	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** M 1323

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'orientation est/ouest délimitant les espace ES 1.36 et ES 1.37.

	min.	max.
Longueur	2.28	2.37
largeur / diam		1
epaisseur / hauteur	0.12	0.71

Description

Mur d'orientation est/ouest délimitant les espace ES 1.36 et ES 1.37. Il est prolongé par la tranchée de récupération TRR 1464. Il venait vraisemblablement prendre appui sur la chaîne d'angle formée par les murs M 1337 et 1338.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10761	Négative	Construction	TRF - Creusement
US_10762	Positive	Construction	TRF - Comblement
USC_11007	Construite	Construction	Parement
USC_11008	Construite	Construction	Parement
USC_11009	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1324**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse.

	min.	max.
Longueur		1.20
largeur / diam		1.08
epaisseur / hauteur		0.38

Description

Fosse coupant TRP 1332 au nord-ouest de l'espace ES 1.24. De forme circulaire, il présente un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10766	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10767	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1325**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1326**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau dans l'espace ES 1.24.

	min.	max.
Longueur		0.40
largeur / diam		0.22
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau coupé par TRP 1230 et M 1188 dans l'espace ES 1.24. Creusement de forme quadrangulaire à profil en V.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10770	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10771	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1327**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord-ouest de l'espace ES 1.24.

	min.	max.
Longueur		0.52
largeur / diam		0.50
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau situé au nord-ouest de ES 1.24. Forme circulaire à profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10768	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10769	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1328**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.08
largeur / diam		0.08
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de piquet localisé au centre de l'espace ES 1.24.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10774	Négative	Construction	Trou de piquet - Creusement
US_10775	Positive	Abandon	Trou de piquet - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1329**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau dans l'espace ES 1.24.

	min.	max.
Longueur		0.22
largeur / diam		0.24
epaisseur / hauteur	0.24	0.30

Description

Trou de poteau situé le long de M 1187 dans l'espace ES 1.24. Il est a proximité de la fosse FOS 1320. Creusement quadrangulaire à profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10776	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10777	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1330**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau dans l'espace ES 1.24.

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.18
epaisseur / hauteur		0.06

Description

Trou de poteau coupé par M 1188 dans l'espace ES 1.24. Il se trouve dans l'alignement des structures découvertes en 2021 (TRP 1217, 1220, 1230, etc.). De forme circulaire, il a un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10779	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10780	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1331**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1332**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau de l'espace ES 1.24.

	min.	max.
Longueur		0.62
largeur / diam		0.74
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau coupé par FOS 1324 au nord-ouest de l'espace ES 1.24. Creusement de forme circulaire et à profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.24	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10782	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10783	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRR**	**1333**

Identification

Tranchée de récupération

Interprétation

Tranchée de récupération d'un mur.

	min.	max.
Longueur		11.77
largeur / diam		0.70
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Tranchée de récupération d'orientation nord/sud séparant les espaces ES 1.35 et ES 1.36. Son extrémité méridionale conserve les vestiges d'un arrachement maçonné ancré dans le mur M 1316. Aussi, il semble que M 1333 et M 1316 aient été chaînés.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10787	Négative	Construction	TRR - Creusement
US_10788	Positive	Abandon	TRR - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1334**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.33.

	min.	max.
Longueur		0.42
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur		0.24

Description

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.33. Il pourrait fonctionner avec TRP 1322, 1461, 1462 et 1466.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10791	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10792	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10794	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1335**

Identification

Sol

Interprétation

Niveau de sol.

	min.	max.
Longueur		7.70
largeur / diam	3.20	4
epaisseur / hauteur	0.38	0.52

Description

Niveau de sol situé dans l'espace ES 1.29. Il semble accueillir le potentiel jambage de cheminée PIL 1347.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10793	Positive	Occupation	Sol

Zone	1	Entité Archéologique	TRP	1336

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au centre de l'espace ES 1.33.

	min.	max.
Longueur		0.68
largeur / diam		0.66
epaisseur / hauteur		0.18

Description

Trou de poteau situé au centre de l'espace ES 1.33. Il semble fonctionner avec TRP 1357, 1358 et 1359.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10796	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10797	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	M	1337

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'orientation nord/sud séparant les espaces ES 1.29 et ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		4.98
largeur / diam		0.90
epaisseur / hauteur	0.30	1.32

Description

Mur d'orientation nord/sud séparant les espaces ES 1.29 et ES 1.37. Il devait initialement être chaîné avec M 1338 au sud. Toutefois, la liaison a aujourd'hui disparu. Le parement oriental du mur sert d'appui à la maçonnerie MAC 1356.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_11004	Construite	Construction	Parement
USC_11005	Construite	Construction	Parement
USC_11006	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1338**

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.29 et ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		3.52
largeur / diam	0.90	1
epaisseur / hauteur	0.63	1.23

Description

Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.29 et ES 1.35. Sa limite occidentale n'a pas été atteinte du fait de la topographie et du couvert forestier. L'extrémité orientale devait initialement être chaînée avec M 1337 au vu des tracés. Toutefois, la liaison n'est pas conservée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_11001	Construite	Construction	Parement
USC_11002	Construite	Construction	Parement
USC_11003	Construite	Construction	Blocage

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ST**	**1339**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**FOY 1340**

Identification

Foyer

Interprétation

Foyer dans l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.90
largeur / diam		0.80
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Foyer situé au centre-est de l'espace ES 1.36 a proximité de la tranchée de récupération TRR 1333. Il se constitue d'une sole en dalles de molasse partiellement conservée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11019	Négative	Construction	Foyer
US_11020	Positive	Occupation	Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1341**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau au sud-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.84
largeur / diam		0.50
epaisseur / hauteur		0.04

Description

Trou de poteau situé à côté de TRR 1333 au sud-ouest de l'espace ES 1.36. Il semble fonctionner avec les TRP 1366, 1378, 1446 et 1452. Creusement de forme irrégulière avec un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10804	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10805	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1342**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1343**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau dans l'espace ES 1.29.

	min.	max.
Longueur		0.90
largeur / diam		0.54
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau situé au bas de l'escalier ESC 1344 au nord-est de l'espace ES 1.29. Il présente les mêmes caractéristiques que les fosses FOS 1387 et 1396 mais nous manquons d'éléments pour les lier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10810	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10811	Positive	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ESC 1344**

Identification

Escalier

Interprétation

Escalier situé au nord-est de l'espace ES 1.29.

	min.	max.
Longueur		1.72
largeur / diam	1.10	1.80
epaisseur / hauteur		0.55

Description

Escalier situé au nord-est de l'espace ES 1.29. Orienté est-ouest, il est taillé dans le substrat rocheux et donne accès à la porte POR 1202 et l'espace ES 1.23. Il comprend 5 marches ainsi que le négatif de l'escalier ESC 1469, orienté nord-sud et donnant accès à ES 1.27.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1345**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau creusé dans ESC 1344 au nord-est de l'espace ES 1.29.

	min.	max.
Longueur		0.28
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de poteau creusé dans ESC 1344 au nord-est de l'espace ES 1.29. Creusement de forme circulaire avec un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10806	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10807	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	SOL 1346

Identification

Sol

Interprétation

Niveau de sol.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.44
epaisseur / hauteur		0.02

Description

Niveau de sol en molasse remaniée, localisé dans l'entraxe de la porte POR 1202.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10816	Positive	Occupation	Niveau de circulation
US_10819	Positive	Occupation	Niveau de circulation

Zone	1	Entité Archéologique	PIL 1347

Identification

Jambage de cheminée ?

Interprétation

Jambage de cheminée?

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.67
epaisseur / hauteur		0.75

Description

Maçonnerie indéterminée posée sur le SOL 1335 dans l'espace ES 1.29. Elle est composée de blocs de molasse liés par un mortier de chaux blanc-gris. Elle correspond peut-être à un jambage de cheminée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1348**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1349**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **ST 1350**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1351**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse coupée par la tranchée de récupération TRR 1464 au sud de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.78
largeur / diam		0.84
epaisseur / hauteur		0.34

Description

Fosse coupée par la tranchée de récupération TRR 1464 au sud de l'espace ES 1.37. Forme circulaire et profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10824	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10825	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1352**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.26
largeur / diam		0.26
epaisseur / hauteur		0.28

Description

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.37. Il est aligné avec l'ensemble TRP 1453, 1455, 1456 et 1457. De forme circulaire, il possède un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10957	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10958	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1353

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.40
largeur / diam		0.46
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.37 fonctionnant avec TRP 1352. De forme ovale avec un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10955	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10956	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	M 1354

Identification

Mur

Interprétation

Mur est de ES 1.37.

	min.	max.
Longueur	1.93	2.30
largeur / diam		0.75
epaisseur / hauteur	0.18	0.63

Description

Mur d'orientation nord/sud séparant les espaces ES 1.37 et ES 1.6/1.22. Son extrémité nord n'est pas conservée tandis que celle au sud comprend le piédroit septentrional de la porte POR 1470.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_11010	Construite	Construction	Parement
USC_11011	Construite	Construction	Parement
USC_11012	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **SOL 1355**

Identification

Sol

Interprétation

Niveau de sol de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		1.79
largeur / diam		1.60
epaisseur / hauteur	0.05	0.40

Description

Niveau de sol conservé au nord-ouest de l'espace ES 1.37.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10828	Positive	Occupation	Niveau de sol
US_10830	Positive	Occupation	Niveau de préparation

Zone 1 **Entité Archéologique** **MAC 1356**

Identification

Maçonnerie indéterminée

Interprétation

Maçonnerie indéterminée à l'ouest de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		1.63
largeur / diam		0.83
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Maçonnerie indéterminée se collant contre M 1337 à l'ouest de l'espace ES 1.37. Composée de pierres disposées à plat et liées par un mortier de chaux très dégradé, il pourrait s'agir d'un support ou d'un éventuel niveau de sol maçonné. Toutefois, l'état de conservation ne permet pas de déterminer sa fonction.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1357

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.33.

	min.	max.
Longueur		0.48
largeur / diam		0.44
epaisseur / hauteur	0.06	0.12

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.33. Semble fonctionner avec TRP 1336, 1358, 1359 et 1441. De forme circulaire avec un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10841	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10842	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1358

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé entre les espaces ES 1.33 et ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.76
largeur / diam		0.90
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Trou de poteau situé entre les espaces ES 1.33 et ES 1.36. Fonctionne avec TRP 1357. Forme ovoïde et profile en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10843	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10844	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1359**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau localisé à côté de TRP 1358 entre les espaces ES 1.33 et ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.52
largeur / diam		0.54
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau localisé à côté de TRP 1358 entre les espaces ES 1.33 et ES 1.36. De forme circulaire avec un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10845	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10846	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1360**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau au sud-est de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.66
largeur / diam		0.82
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Trou de poteau situé au sud-est de l'espace ES 1.36. Semble fonctionner avec TRP 1451. Forme circulaire à profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10858	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10859	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1361**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau au nord de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.42
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.44

Description

Trou de poteau coupé par M 1364 au nord de l'espace ES 1.37.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10831	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10832	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1362**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par FOS 1436 au nord de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.78
largeur / diam		0.42
epaisseur / hauteur	0.04	0.14

Description

Trou de poteau coupé par FOS 1436 au nord de l'espace ES 1.37. Forme pseudo-rectangulaire et un profil en auge arasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10833	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10834	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1363**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M 1364**

Identification

Mur

Interprétation

Mur d'orientation est/ouest séparant les espaces ES 1.23 et ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		6.12
largeur / diam		0.90
epaisseur / hauteur	0.10	0.67

Description

Mur d'orientation est/ouest délimitant les espaces ES 1.23 et ES 1.37. Il prend appui à l'ouest sur la pile PIL 1465 tandis que son extrémité orientale n'est pas conservée. Il recoupe plusieurs structures en creux (TRP 1361, 1362,...) indiquant de fait l'antériorité de ces dernières.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_11013	Construite	Construction	Parement
USC_11014	Construite	Construction	Parement
USC_11015	Construite	Construction	Blocage

Zone 1 **Entité Archéologique** **ESC 1365**

Identification

Escalier

Interprétation

Escalier situé sous le mur M 1315 à l'ouest de l'espace ES 1.34.

	min.	max.
Longueur		2.30
largeur / diam		1.20
epaisseur / hauteur		1

Description

Escalier situé sous le mur M 1315 à l'ouest de l'espace ES 1.34. Il se compose de six marches taillées dans le substrat rocheux. Son fonctionnement semble pouvoir être associé à un état antérieur de ES 1.33 ou au bâtiment sur poteaux de bois du vieux château..

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.34	Pièce	Pièce indeterminée

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1366**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.38
largeur / diam		0.44
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.36. Il fonctionne avec les structures TRP 1341, 1378, 1446 et 1452. De forme rectangulaire avec un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10847	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10848	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1367**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de FOY 1340 dans l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.34
largeur / diam		0.34
epaisseur / hauteur		0.38

Description

Trou de poteau situé au nord de FOY 1340 dans l'espace ES 1.36. Il fonctionne avec l'ensemble des structures en creux des espaces ES 1.35 et 1.36 pour former un bâtiment. De forme quadrangulaire, il adopte un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10878	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10879	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1368**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.36
largeur / diam		0.44
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.35. Il fonctionne avec les TRP 1269 et 1376. Forme circulaire avec un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10888	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10889	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1369**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.42
largeur / diam		0.64
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.35. Il est en partie coupé par la berme ouest de l'emprise de fouille. Fonctionne avec les trous de poteaux TRP 1368 et 1376. De forme irrégulière, il adopte un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10918	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10919	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1370**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1371**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1372**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

EA annulée.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1373**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.44
largeur / diam		0.56
epaisseur / hauteur	0.14	0.26

Description

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.36. Il fonctionne avec les trous de poteaux TRP 1374, 1380 et 1442. Forme quadrangulaire à profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10854	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10855	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone **Entité Archéologique** **TRP 1374**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé à côté du TRP 1373 au sud-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.24
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de poteau situé à côté du TRP 1373 au sud de l'espace ES 1.36. Il fonctionne avec les trous de poteaux TRP 1373, 1380 et 1442. Creusement de forme semi-circulaire à profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10856	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10857	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone **1** **Entité Archéologique** **TRP 1375**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.86
largeur / diam		0.86
epaisseur / hauteur	0.06	0.14

Description

Trou de poteau au nord de l'espace ES 1.36. Creusement de forme irrégulière, profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10864	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10865	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1376

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé à côté de TRP 1369 au sud de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.46
largeur / diam		0.44
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Trou de poteau situé à côté de TRP 1369 au sud de l'espace ES 1.35. Fonctionne avec TRP 1368 et 1369. Forme circulaire et profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10920	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10921	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	FOS 1377

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1378**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud de FOY 1340 dans l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.42
largeur / diam		0.42
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de poteau situé au sud de FOY 1340 dans l'espace ES 1.36. Il fonctionne avec les trous de poteaux TRP 1341, 1366, 1446 et 1452. Forme circulaire présentant un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10939	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10940	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1379**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau localisé dans l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.34
largeur / diam		0.32
epaisseur / hauteur		0.42

Description

Trou de poteau localisé dans l'espace ES 1.36. Il forme vraisemblablement un bâtiment avec l'ensemble des structures en creux de ce secteur. Creusement circulaire avec un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10877	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10897	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1380**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.40
largeur / diam		0.38
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36. Fonctionne avec les structures TRP 1373, 1374 et 1442. Forme circulaire et profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10867	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10868	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1381**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1382**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Chablis.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1383**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Chablis.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1384**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Chablis.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1385**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP** **1386**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Chablis.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP** **1387**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.58
largeur / diam		0.88
epaisseur / hauteur		0.60

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35. Il pourrait fonctionner avec la fosse FOS 1396. Forme ovale et profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10880	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10881	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10882	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1388**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Chablis.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1389**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Chablis.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1390**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Chablis.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1391**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.52
largeur / diam		0.52
epaisseur / hauteur		0.52

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35. Semble fonctionner avec l'ensemble TRP 1392, 1397, 1398, 1399 et consorts.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10883	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10884	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10885	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1392**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par TRR 1333 au nord-est de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.48
largeur / diam		0.36
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de poteau coupé par TRR 1333 au nord-est de l'espace ES 1.35. Semble fonctionner avec l'ensemble TRP 1391, 1397, 1398, 1399, etc. Forme circulaire et profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10886	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10887	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1393**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse située au nord-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.70
largeur / diam		0.74
epaisseur / hauteur		0.64

Description

Fosse située au nord-ouest de l'espace ES 1.36. Forme circulaire à profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10869	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10870	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1394**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur	0.72	1.08
largeur / diam		1.18
epaisseur / hauteur	0.02	0.14

Description

Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.36. Forme irrégulière et profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10900	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10901	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1395**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse située dans l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		1.74
largeur / diam	0.50	0.96
epaisseur / hauteur		0.38

Description

Fosse située au nord de l'espace ES 1.36. Creusement de forme irrégulière avec un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10933	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10934	Négative	Occupation	Fosse - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1396**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé à l'ouest de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.58
largeur / diam		0.76
epaisseur / hauteur		0.52

Description

Trou de poteau situé à l'ouest de l'espace ES 1.35 à proximité de la fosse FOS 1387. Forme quadrangulaire et profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10849	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10850	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10853	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1397**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.28
largeur / diam		0.26
epaisseur / hauteur		0.18

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35. Fonctionne avec le lot TRP 1391, 1392, 1398, etc.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10931	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10932	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1398**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.40
largeur / diam		0.68
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35. Fonctionne avec le lot TRP 1391, 1392, 1397, etc. De forme ovale il a un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10943	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10944	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1399**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.54
largeur / diam		0.54
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35. En lien avec le lot TRP 1391, 1392, 1397, 1398, etc. De forme ovale il a un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10941	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10942	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1400**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.74
largeur / diam		0.62
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35. En lien avec e lot TRP 1391, 1392, 1397, 1398, etc. De forme ovale il a un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10949	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10950	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1401**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.36
largeur / diam		0.36
epaisseur / hauteur		0.32

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35. Fonctionne avec le lot TRP 1391, 1392, 1397, 1398, 1400 etc.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10945	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10946	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1402**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.44
largeur / diam		0.36
epaisseur / hauteur		0.34

Description

Trou de poteau situé au nord-est de l'espace ES 1.35. Fonctionne avec le lot TRP 1391, 1392, 1397, 1398, 1400, 1401, etc. Forme circulaire à profil en V.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10922	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10923	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10930	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP** **1403**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP** **1404**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.46
largeur / diam	0.18	0.40
epaisseur / hauteur	0.30	0.46

Description

Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.36. De forme ovale il a un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10906	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10907	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1405**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.72
largeur / diam		0.70
epaisseur / hauteur	0.24	0.54

Description

Trou de poteau coupant TRP 1449 et TRP 1456 au sud-ouest de l'espace ES 1.37. Il présente une forme ovale et un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10860	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10861	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10988	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1406**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.32
largeur / diam		0.26
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de poteau coupé par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37. De forme rectangulaire, il a un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10862	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10863	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1407**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.32
largeur / diam		0.17
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Petit trou de poteau peu conservé. Il est taillé dans le ressaut du rocher en partie occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il adopte un plan circulaire et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11021	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11022	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1408**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.33
largeur / diam		0.14
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Petit trou de poteau peu conservé taillé dans le ressaut du rocher en partie occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il adopte un plan circulaire et un profil en U. On relève quelques traces d'outils au fond de la structure.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11023	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11024	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1409**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.33
largeur / diam		0.22
epaisseur / hauteur		0.18

Description

Petit trou de poteau peu conservé taillé dans le ressaut du rocher en partie occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il adopte un plan circulaire et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11025	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11026	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1410**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.28
largeur / diam		0.28
epaisseur / hauteur		0.09

Description

Trou de poteau circulaire à profil un peu plus marqué que ses voisins TRP 1411 et TRP 1414, en cuvette. Il est comblé par un sédiment sablo-limoneux jaune meuble et homogène, similaire à l'US 10273. On relève la présence de quelques traces d'outils dans son fond.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11027	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11028	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1411**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.33
largeur / diam		0.28
epaisseur / hauteur		0.11

Description

Petit trou de poteau peu conservé taillé dans le ressaut du rocher en partie occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il adopte un plan circulaire et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11029	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11030	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1412**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.32
largeur / diam		0.29
epaisseur / hauteur		0.02

Description

Trou de poteau circulaire à profil peu marqué en cuvette. Il est comblé par un sédiment sablo-limoneux jaune meuble et homogène, similaire à l'US 10273. On relève la présence de quelques traces d'outils dans son fond.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1413

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.20
largeur / diam		0.20
epaisseur / hauteur		0.09

Description

Trou de poteau carré, situé sur le rebord rocheux de la paroi occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il présente de nombreuses traces d'outils sur son fond. Il présente un plan carré et un profil en U. Son comblement est un sable-limoneux jaune meuble et homogène, similaire à l'US 10273.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11031	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11032	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1414

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.32
largeur / diam		0.30
epaisseur / hauteur		0.02

Description

Trou de poteau circulaire à profil peu marqué en cuvette. Il est comblé par un sédiment sablo-limoneux jaune meuble et homogène, similaire à l'US 10273. On relève la présence de quelques traces d'outils dans son fond.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11033	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11034	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1415**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.16
largeur / diam		0.18
epaisseur / hauteur		0.13

Description

Structure située sur le rebord occidental rocheux du chemin ES 1.6/1.22, formant un double trou de poteau conjointement au TRP 1434. Ils présentent un comblement similaire, mais quelques inclusions d'éclats de molasse dans celui du trou de poteau TRP 1415 suggère son antériorité. Ils présentent tous deux un plan carré et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11035	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11036	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1416**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.17
largeur / diam		0.14
epaisseur / hauteur		0.11

Description

Petit trou de poteau circulaire situé sur le rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Il adopte un plan circulaire et un profil en cuvette. Son comblement est un niveau sablo-limoneux jaune, meuble et homogène, similaire à l'US 10273.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11037	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11038	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1417

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Cupule.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Petite cupule peu marquée, située sur le rebord rocheux de la partie occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il pourrait s'agir d'une trace d'usure hydraulique.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11039	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11040	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1418

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de poteau?

	min.	max.
Longueur		0.16
largeur / diam		0.15
epaisseur / hauteur		0.07

Description

Petite cupule peu marquée, située sur le rebord rocheux de la partie occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il pourrait s'agir d'une trace d'usure hydraulique.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11041	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11042	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1419**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.26
largeur / diam		0.26
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de poteau carré situé sur le haut du rebord rocheux en partie occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il présente un plan carré dont l'axe est totalement dissemblable de tous ses voisins. Il présente un profil en U et dispose de nombreuses traces d'outils dans son fond.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11043	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11044	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**ENC 1420**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour maçonnerie.

	min.	max.
Longueur	0.50	1.30
largeur / diam	0.30	0.30
epaisseur / hauteur		0.26

Description

Encoche massive située dans la partie centrale du rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Elle adopte une forme allongée dotée d'une extrémité méridionale carrée, qui se mue en une forme linéaire en partie nord. Elle présente une forme similaire à sa voisine SAB 1424, qui présente toutefois un plan symétrique. Son fond est horizontal. L'encoche carrée est légèrement surcreusée par rapport au reste de la structure.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11045	Négative	Construction	Creusement
US_11046	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1421**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche.

	min.	max.
Longueur		0.28
largeur / diam		0.08
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Petite encoche taillée à flanc de rocher dans la partie centrale du rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Elle présente une forme semi-ovale et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11047	Négative	Construction	Creusement
US_11048	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1422**

Identification

Encoche

Interprétation

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.06
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Petite encoche taillée à flanc de rocher dans la partie centrale du rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Elle présente une forme semi-ovale et un profil en U, moins marqué que sa voisine ENC 1421.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11049	Négative	Construction	Creusement
US_11050	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1423**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche.

	min.	max.
Longueur		0.26
largeur / diam		0.08
epaisseur / hauteur		0.09

Description

Petite encoche taillée à flanc de rocher dans la partie centrale du rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Elle présente une forme semi-ovale et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11051	Négative	Construction	Creusement
US_11052	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1424**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour maçonnerie

	min.	max.
Longueur	0.56	2.65
largeur / diam	0.30	0.30
epaisseur / hauteur	0.36	0.36

Description

Encoche de grande taille, proche de ENC 1420 plus au nord, située dans la partie centrale du rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Elle présente un ancrage carré au nord et une forme allongée qui s'étend au sud.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11053	Négative	Construction	Creusement
US_11054	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1425**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche.

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.12
epaisseur / hauteur		0.24

Description

Petite encoche taillée à flanc de rocher dans la partie centrale du rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Elle présente une forme semi-ovale et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11055	Négative	Construction	Creusement
US_11056	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **ENC 1426**

Identification

Encoche

Interprétation

Encoche pour maçonnerie.

	min.	max.
Longueur		0.34
largeur / diam		0.15
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Petite encoche taillée à flanc de rocher dans la partie centrale du rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Elle présente une forme semi-ovale et un profil en U. Son aspect plus irrégulier que ses voisines suggère qu'il puisse s'agir d'un reliquat d'extraction ou d'une usure hydraulique.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11057	Négative	Construction	Creusement
US_11058	Positive	Abandon	Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1427**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.15
largeur / diam		0.13
epaisseur / hauteur		0.26

Description

Petite encoche carrée taillée horizontalement dans la partie méridionale du rebord ouest du flanc rocheux du chemin ES 1.6/1.22. Elle présente des dimensions limitées et un profil en V.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11059	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11060	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1428**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.15
epaisseur / hauteur		0.21

Description

Trou de poteau situé dans la partie méridionale du flanc rocheux occidental du chemin ES 1.22. Il présente une forme rectangulaire et un profil en cuvette, mais sa caractéristique réside dans son axe, horizontal.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11061	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11062	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1429

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.15
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Trou de poteau situé dans la partie méridionale du flanc rocheux occidental du chemin ES 1.22. Il présente une forme rectangulaire et un profil en cuvette, mais sa caractéristique réside dans son axe, horizontal.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11063	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11064	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	ENC 1430

Identification

Encoche

Interprétation

Fondation maçonnerie.

	min.	max.
Longueur		1.80
largeur / diam		0.70
epaisseur / hauteur		

Description

Grande encoche carrée située à l'extrémité méridionale du flanc rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Elle adopte un plan rectangulaire, difficile à délimiter en raison de la fouille partielle de cette zone, limitée pour des raisons de sécurité. Elle présente un comblement chargé de bloc de molasse qui suggère l'existence d'un aménagement pétrifié.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1431**

Identification

EA annulée

Interprétation

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Annulé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1432**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par TRP 1444 au nord de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		1
largeur / diam		0.98
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Trou de poteau coupé par TRP 1444 au nord de l'espace ES 1.37. De forme irrégulière il présente un profil en cuvette arasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10873	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10874	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1433

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.58
largeur / diam		0.58
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau coupé par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37. Creusement de forme quadrangulaire avec un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10871	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10872	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1434

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau.

	min.	max.
Longueur		0.20
largeur / diam		0.17
epaisseur / hauteur		0.15

Description

Structure située sur le rebord occidental rocheux du chemin ES 1.6/1.22, formant un double trou de poteau conjointement au TRP 1415. Ils présentent un comblement similaire, mais quelques inclusions d'éclats de molasse dans celui du trou de poteau TRP 1415 suggère son antériorité. Ils présentent tous deux un plan carré et un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11065	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11066	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1435**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau?

	min.	max.
Longueur		0.16
largeur / diam		0.14
epaisseur / hauteur		0.06

Description

Petite cupule peu marquée, située sur le rebord rocheux de la partie occidentale du chemin ES 1.6/1.22. Il pourrait s'agir d'une traces d'usure hydraulique.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au sein du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **FOS 1436**

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse coupant TRP 1362 et coupée par TRP 1444 au nord de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.98
largeur / diam		0.96
epaisseur / hauteur		0.40

Description

Fosse coupant TRP 1362 et coupée par TRP 1444 au nord de l'espace ES 1.37. Plan irrégulier et profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10890	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10891	Positive	Abandon	Fosse - Comblement
US_10894	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1437**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau au sud-ouest de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.60
largeur / diam		0.46
epaisseur / hauteur	0.08	0.16

Description

Trou de poteau coupé par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37. Creusement de forme ovale avec un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10892	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10893	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1438**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.30
largeur / diam		0.24
epaisseur / hauteur		0.16

Description

Trou de poteau situé au nord de l'espace ES 1.35. Fonctionne avec le lot TRP 1391, 1392, 1397, 1398, 1400 etc. De forme circulaire il adopte un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10947	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10948	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1439

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par CHA 1440 au nord-ouest de l'espace ES 1.35.

	min.	max.
Longueur		0.26
largeur / diam		0.22
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Trou de poteau coupé par le chablis CHA 1440 au nord-ouest de l'espace ES 1.35.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10937	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10938	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	CHA 1440

Identification

Chablis

Interprétation

Chablis.

	min.	max.
Longueur		0.50
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur		0.20

Description

Chablis coupant TRP 1439 au nord-ouest de l'espace ES 1.35.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.35	Pièce	Pièce

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1441**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.56
largeur / diam		0.42
epaisseur / hauteur	0.02	0.06

Description

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.36 en limite de ES 1.33. De forme ovale, il a un profil en anse de panier.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10908	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10909	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1442**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.20
largeur / diam		0.28
epaisseur / hauteur	0.06	0.16

Description

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36 à proximité de TRP 1373, 1374 et 1380. Creusement ovale à profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10902	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10903	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1443**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		

Description

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.36. Creusement de forme circulaire avec un profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10912	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10913	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1444**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau au nord de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.54
largeur / diam		0.58
epaisseur / hauteur		0.44

Description

Trou de poteau coupant FOS 1436 et TRP 1432 au nord de l'espace ES 1.37. De forme sub-rectangulaire, il a un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10904	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10905	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1445**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.34
largeur / diam		0.34
epaisseur / hauteur	0.04	0.22

Description

Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.36. Il se trouve à proximité de l'ensemble TRP 1367, 1379, 1404, 1443.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10916	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10917	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1446**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.44
largeur / diam		0.44
epaisseur / hauteur		0.46

Description

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.36. Creusement circulaire à profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10925	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10926	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10927	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1447**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par FOS 1459 au nord de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.36
largeur / diam		0.38
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de poteau coupé par TRP 1459 au nord de l'espace ES 1.36. Creusement de forme ovale à profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10971	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10978	Positive	Construction	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1448**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau localisé à côté du TRP 1446 au sud-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.36
epaisseur / hauteur		0.34

Description

Trou de poteau localisé à côté du TRP 1446 au sud-ouest de l'espace ES 1.36. Creusement sub-rectangulaire. Profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10928	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10929	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1449

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par TRP 1405 et par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.76
largeur / diam		0.60
epaisseur / hauteur		0.22

Description

Trou de poteau coupé par TRP 1405 et par M 1323 au sud-ouest de l'espace ES 1.37. Forme ovale et profil en auge arasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10935	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10936	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	1	Entité Archéologique	FOS 1450

Identification

Fosse

Interprétation

Fosse localisée dans l'angle sud-ouest de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.86
largeur / diam		0.80
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Fosse ou ancrage localisé dans l'angle sud-ouest de l'espace ES 1.37.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10951	Négative	Construction	Fosse - Creusement
US_10952	Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1451**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud-est de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.66
largeur / diam		0.54
epaisseur / hauteur		0.06

Description

Trou de poteau situé au sud-est de l'espace ES 1.36. Forme rectangulaire, profil en U arasé.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10961	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10962	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1452**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.50
largeur / diam		0.56
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de poteau situé au sud-ouest de l'espace ES 1.36. Il fonctionne vraisemblablement avec TRP 1341, 1366, 1378 et 1446. De forme irrégulière, il présente un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10969	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10970	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1453**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.38
largeur / diam		0.48
epaisseur / hauteur		0.26

Description

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.37. Creusement de forme circulaire avec un profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10953	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10954	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP**	**1454**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		1.32
largeur / diam		0.50
epaisseur / hauteur		0.30

Description

Trou de poteau situé dans l'espace ES 1.37. Il se trouve à proximité de l'ensemble TRP 1432, 1444, 1436 et 1362. Creusement ovale à profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10959	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10960	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1455**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.56
largeur / diam		0.50
epaisseur / hauteur		0.24

Description

Trou de poteau situé au sud de l'espace ES 1.37 a proximité de TRP 1453, 1456 et 1457. De forme circulaire, il adopte un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10963	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10964	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1456**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau au sud de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.32
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur		0.06

Description

Trou de poteau très arasé coupé par TRP 1405 au sud de l'espace ES 1.37. Creusement de forme irrégulière à profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10965	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10966	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1457**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau localisé au sud de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.46
largeur / diam		0.52
epaisseur / hauteur	0.08	0.18

Description

Trou de poteau localisé au sud de l'espace ES 1.37 à proximité de TRP 1456. Creusement de forme pseudo-circulaire avec un profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10967	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10968	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**TRP 1458**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé à l'est de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.26
largeur / diam		0.40
epaisseur / hauteur		0.14

Description

Trou de poteau situé à l'est de l'espace ES 1.37 à côté de FOS 1450.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10976	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10977	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1459**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupant TRP 1447 au nord de l'espace ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		0.58
largeur / diam		0.34
epaisseur / hauteur		0.40

Description

Trou de poteau coupant TRP 1447 au nord de l'espace ES 1.36.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10972	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10973	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10974	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10975	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1460**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau situé à l'ouest de l'espace ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		0.44
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		0.12

Description

Trou de poteau coupé par le mur M 1337 à l'ouest de l'espace ES 1.37. Creusement de forme circulaire, profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10979	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_10980	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1461**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par le mur M 1319 à l'ouest de l'espace ES 1.33.

	min.	max.
Longueur		0.34
largeur / diam		
epaisseur / hauteur		0.10

Description

Trou de poteau coupé par le mur M 1319 à l'ouest de l'espace ES 1.33. Creusement de forme circulaire à profil en auge.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10981	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10982	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP 1462**

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau coupé par le mur M 1319 à l'ouest de l'espace ES 1.33.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		0.32
epaisseur / hauteur		0.28

Description

Trou de poteau coupé par le mur M 1319 à l'ouest de l'espace ES 1.33. Forme ovale, profil en U.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10983	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10984	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRP** **1463**

Identification

Trou de piquet

Interprétation

Trou de piquet.

	min.	max.
Longueur		0.13
largeur / diam		0.12
epaisseur / hauteur		

Description

Petit trou de piquet situé dans la partie septentrionale du rebord rocheux occidental du chemin ES 1.6/1.22. Il adopte un plan circulaire et un profil en cuvette, très peu marqué, suggérant une interprétation liée à une usure hydraulique.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.06	Entrée et espace de circulation au coin du	Entrée, Espace de circulation
ES_1.22	Espace de circulation	Entrée, espace de circulation

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_11067	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement
US_11068	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Zone 1 **Entité Archéologique** **TRR** **1464**

Identification

Tranchée de récupération

Interprétation

Tranchée de récupération délimitant les espaces ES 1.36 et ES 1.37.

	min.	max.
Longueur		5.40
largeur / diam		0.76
epaisseur / hauteur		0.64

Description

Tranchée de récupération d'orientation est/ouest prolongeant le mur M 1323 et délimitant les espaces ES 1.36 et ES 1.37.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10821	Positive	Abandon	TRR - Comblement
US_10987	Négative	Destruction	TRR - Creusement

Zone	1	Entité Archéologique	PIL 1465

Identification

Pile

Interprétation

Pile maçonnée.

	min.	max.
Longueur		1.14
largeur / diam		0.87
epaisseur / hauteur	0.46	0.52

Description

Pile située entre les murs M 1337 et M 1364. Cette structure répond à PIL 1314 et vient surépaissir la porte POR 1202, autrement dit, la fortifier. Elle prend appui sur M 1337 et sert d'appui à M 1364, suggérant une création plus tardive de l'espace ES 1.37.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.
ES_1.23	Espace de préparation, cuisine?	Espace de préparation, cuisine?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_11016	Construite	Construction	Massif

Zone	1	Entité Archéologique	TRP 1466

Identification

Trou de poteau

Interprétation

Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.33.

	min.	max.
Longueur		0.44
largeur / diam		0.38
epaisseur / hauteur		0.08

Description

Trou de poteau localisé au nord-ouest de l'espace ES 1.33. Forme sub-circulaire et profil en cuvette.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.33	Élément défensif sud	Élément lié à la défense ? Chapelle castrale primitive?

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10985	Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement
US_10986	Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**M**	**1467**

Identification

Mur

Interprétation

Chemisage sud du mur nord du fossé.

	min.	max.
Longueur	4	
largeur / diam		1.87
epaisseur / hauteur	1.74	

Description

Mur d'orientation est/ouest séparant les parties nord et sud du plateau. Il vient fermer le fossé FOS 1003 au nord et chemiser le mur M 1002. Ses extrémités ouest et est n'ont pas été observées, de même que sa fondation.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.03	Fossé	Fossé

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
USC_10990	Construite	Construction	Parement
USC_10991	Construite	Construction	Blocage
USC_11017	Construite	Construction	Réfection

Zone	**1**	**Entité Archéologique**	**SOL**	**1468**

Identification

Sol

Interprétation

Niveau de sol situé dans l'espace ES 1.29.

	min.	max.
Longueur		7.70
largeur / diam	2.34	
epaisseur / hauteur	0.06	0.08

Description

Niveau de sol situé dans l'espace ES 1.29.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*
US_10803	Positive	Occupation	Sol

Zone 1 **Entité Archéologique** **ESC 1469**

Identification

Escalier

Interprétation

Escalier menant de ES 1.29 à 1.27.

	min.	max.
Longueur		0.84
largeur / diam	1.20	1.30
epaisseur / hauteur		

Description

Escalier installé sur ESC 1344 et suivant un axe nord-sud. Il permet de circuler entre le corps de garde ES 1.29 et la tour ES 1.27. Seul son ancrage a pu être observé laissant supposer une structure en bois.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1470**

Identification

Porte

Interprétation

Porte entre les espaces ES 1.37 et 1.6.

	min.	max.
Longueur		
largeur / diam		1.30?
epaisseur / hauteur		

Description

Porte à l'est de ES 1.37. Un fragment de son piédroit nord est conservé au sein du mur M 1354, de même qu'une petite feuillure. Son emprise exacte n'est pas connue mais les maçonneries alentours suggèrent un entraxe d'environ 1,30 m.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.37	Pièce	Pièce.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **POR 1471**

Identification

Porte

Interprétation

Porte entre les espaces ES 1.27 et 1.29.

	min.	max.
Longueur		1.20
largeur / diam		1.20
epaisseur / hauteur		

Description

Négatif de porte installé au sein du mur M 1206 et dans la continuité de l'escalier ESC 1469. La présence d'un enduit sur le mur M 1194 (extrémité est de la porte) atteste de l'absence de maçonnerie à cet emplacement et donc d'une ouverture.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.27	Tour	Tour
ES_1.29	Corps de garde	Corps de garde

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1472**

Identification

Mur

Interprétation

Clôture orientale de ES 1.36.

	min.	max.
Longueur		10.30
largeur / diam	0.70	1
epaisseur / hauteur		

Description

Mur fermant ES 1.36 à l'est. Non conservé, seuls les ancrages de sa fondation ont été observés dans la rupture de pente formée par le substrat rocheux à cet emplacement. La longueur et la largeur sont ici dictées par les différentes césures.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Zone 1 **Entité Archéologique** **M** **1473**

Identification

Mur

Interprétation

Prolongement de M 1323.

	min.	max.
Longueur		2.50
largeur / diam		1
epaisseur / hauteur		

Description

Prolongement théorique de M 1323 afin de rejoindre la clôture orientale.

ES	*Identification*	*Interprétation*
ES_1.36	Pièce	Grand espace indéterminé.

US	*Type*	*Activité*	*Identification*

Annexe 4 : Inventaire des unités stratigraphiques et unités stratigraphiques construites

Zone	1	US	10001	Type	Activité	Identification
				Positive	Aucune	Terre végétale

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

Terre végétale présente sur l'ensemble du plateau rocheux.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun très foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer) verre (autre). Matériaux de construction : TCA Tuiles creuses.

Antérieur à **Postérieur à** US_10002, US_10003, US_10004, US_10006

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.60	Z_Sup 688.8
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf 686.4

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** (min. moy. max.)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10002	Type	Activité	Identification
				Positive	Aucune	Interface

Localisation SD1 **EA** **ES**

Interprétation

Interface entre la terre végétale et la couche de démolition du XXe siècle. Cette US est équivalente à 10003.

Description

Composition : ; Terre végétale (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : gris foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : monnaie. Matériaux de construction : TCA Tuiles creuses.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10005

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.82			
longueur (min)				
larg / diam (max)	2.0	haut max	0.08	Z_Sup 688.643
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf 687.693

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** (min. moy. max.)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10003	Type	Activité	Identification
				Positive	Aucune	Interface

Localisation SD 2 **EA** **ES**

Interprétation

Interface entre la terre végétale et la couche de démolition du XXe siècle. Cette US est équivalente à 10002 qui se trouve dans le sondage 1.

Description

Composition : ; Terre végétale (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : gris foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer)
céramique. Matériaux de construction : TCA Tuiles creuses.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10006

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.0	haut max	0.10	Z_Sup	688.483
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	688.473

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10004	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation SD 2 **EA** FSÉ_1003 **ES** ES_1.03

Interprétation

Niveau limoneux gris moyen peu compact comprenant quelques blocs et des inclusions de mortiers. Cette couche est très probablement lié à la démolition de la tour dans les années trente. Elle est ainsi équivalente aux couches US 10005 et 10006 localisées à différents endroits des sondages.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Graviers (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
verre (service)
objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10009 US_10031

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.88				
longueur (min)	3.66				
larg / diam (max)	2.0	haut max	0.60	Z_Sup	688.09
larg / diam (min)	1.90	haut min	0.10	Z_Inf	686.69

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10005	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation SD 1

EA

ES

Interprétation

Niveau de démolition inhérent à la purge des vestiges effectuée au XXe siècle.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : gris jaune
clair. Morphologie : . Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à US_10019, US_10013

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.28				
longueur (min)	0.88				
larg / diam (max)	2.0	haut max	0.32	Z_Sup	688.00
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	687.34

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10006	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation SD 1 et 2

EA

ES ES_1.01, ES_1.02

Interprétation

Niveau de démolition générale scellant les vestiges anciens. Il s'agit d'une couche limoneuse contenant des blocs calcaire décimétriques ainsi que quelques inclusions de mortier. Proche de la terre végétale il s'agit sans doute d'une couche liée à la démolition de la tour au XXe siècle. Cette unité est équivalente aux US 10004 et 10005.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; (). Couleur : gris
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer)
verre (service). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10003, US_10001

Postérieur à US_10010

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.90				
longueur (min)	1.48				
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.36	Z_Sup	688.83
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	688.12

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone 1	US 10007	Type	Activité	Identification
		Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone 1	US 10008	Type	Activité	Identification
		Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	US	10009	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation SD 2

EA FSÉ_1003

ES ES_1.03

Interprétation

Niveau sablo-limoneux peu compact jaune/verdâtre homogène. Il s'agit d'un niveau de remblai postérieur à la destruction du site médiéval (US 10011) qu'il recouvre. Potentielle accumulation stratigraphique liée au temps.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre
jaune
clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : TCA Briques
TCA Tuiles creuses
TCA Tuiles à crochet. Présence de graviers.

Antérieur à US_10004, US_10031

Postérieur à US_10011, USC_10020

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.18				
longueur (min)	0.78				
larg / diam (max)	1.9	haut max	0.50	Z_Sup	686.89
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	686.19

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10010	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation SD 1

EA

ES ES_1.02

Interprétation

Couche sableuse jaune homogène et meuble. Il s'agit d'un remblai. Cette couche a été retrouvée à différents endroits de l'espace 1.2. Aussi, les US suivantes sont équivalente: 10010, 10012 et 10013.

Description

Composition : ; Sable (>90%) ; () ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : jaune
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10006

Postérieur à US_10029, US_10027, US_10030

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.34				
longueur (min)	0.70				
larg / diam (max)	1.9	haut max	0.42	Z_Sup	688.28
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	687.72

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10011	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation SD 2

EA FSÉ_1003

ES ES_1.03

Interprétation

Niveau important composé principalement de blocs de calcaire et de gravâts dans une matrice pulvérulente jaune presque absente. Les blocs imposants issus de ce niveau permettent de l'associer sans hésitation à la démolition de la tour (M 1001) et du mur M 1002 au XVIIe siècle.
Nous n'avons pas le fond de cette couche car nous avons été limité par les hauteurs de sécurité.

Description

Composition : ; Graviers (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; (). Couleur : jaune
moyen. Morphologie : Pulvérulente. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : Moellons équarris
Galets
Blocs bruts.

Antérieur à US_10009, US_10031, US_10004

Postérieur à USC_10020

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.18				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.80	Z_Sup	686.79
larg / diam (min)		haut min	0.26	Z_Inf	685.89

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10012	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation SD 1

EA

ES ES_1.02

Interprétation

Couche sableuse jaune homogène et meuble. Il s'agit d'un remblai. Cette couche a été retrouvée à différents endroits de l'espace 1.2. Aussi, les US suivantes sont équivalente: 10010, 10012 et 10013.

Description

Composition : ; Sable (>90%) ; () ; Molasse (<10%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10006

Postérieur à US_10026, US_10024

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.88				
longueur (min)	1.78				
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.86	Z_Sup	688.83
larg / diam (min)		haut min	0.58	Z_Inf	687.83

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10013	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation SD 1

EA

ES ES_1.02

Interprétation

Couche sableuse jaune homogène et meuble. Il s'agit d'un remblai. Cette couche a été retrouvée à différents endroits de l'espace 1.2. Aussi, les US suivantes sont équivalente: 10010, 10012 et 10013.

Description

Composition : ; Sable (>90%) ; () ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

US_10005

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.88				
longueur (min)	0.52				
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.50	Z_Sup	687.40
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	686.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10014	Type	Activité	Identification
				Positive	Indéterminée	Remblai

Localisation SD 2

EA

ES

Interprétation

Couche charbonneuse meuble, hétérogène et uniforme de couleur vert-jaunâtre. Elle se situe sous le niveau de chantier US 10027 et semble donc correspondre à un premier remblai mis en place avant l'installation de M 1002. Cette US équivaut l'US 10026.

Description

Composition : ; Sable (>90%) ; () ; Molasse (<10%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : jaune moyen verdâtre. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à

US_10027

US_10029

US_10030

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.66				
longueur (min)	0.50				
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.58	Z_Sup	687.72
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	687.10

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10015	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Arrachement

Localisation SD 2

EA M_1001

ES ES_1.01

Interprétation

Niveau de démolition jaune, très sableux. Ce dernier couvre partiellement la démolition XVIIe et lui est donc postérieur. Cette unité pourrait correspondre à un prélèvement du parement, celui-ci ayant pu intervenir dans les années trente lorsque la tour est démolie.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Mortier (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : très meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : céramique verre (service). Matériaux de construction : TCA Briques.

Antérieur à

Postérieur à US_10025, USC_10017

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.85				
longueur (min)	0.80				
larg / diam (max)	0.84	haut max	1.30	Z_Sup	688.00
larg / diam (min)	0.50	haut min		Z_Inf	686.70

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10016	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation SD 1 et SD 2

EA

ES

Interprétation

Parement extérieur du mur M 1001 formant la tour maîtresse. Le parement est courbe car il s'agit d'une tour ronde. De même, un chanfrein est observable sur la partie basse de la maçonnerie, la resserrant légèrement (12cm).
Des traces de taille sont observables sur les blocs de pierre de taille. Aussi, le parement est smillé à la broche tandis que le biseau est ciselé, piqueté et présente des traces de laie ou marteau taillant.
La fondation n'a pas encore été observée.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Pic
Marteau taillant
Ciseau. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins.

Antérieur à US_10014, US_10026, US_10024, US_10019

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.31				
longueur (min)	0.80				
larg / diam (max)	0.38	haut max	1.35	Z_Sup	688.63
larg / diam (min)		haut min	1.38	Z_Inf	687.12

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.16		0.44

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.85	0.38	0.42
moy			
min	0.38		0.14

Zone	1	USC	10017	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation SD 2

EA M_1001

ES ES_1.01

Interprétation

Parement intérieur de la tour circulaire. Le parement est courbe du fait de la forme de la tour. Quelques traces de broche sont observables sur les blocs. S'il ne s'agit pas ici de pierre de taille comme l'extérieur, la construction reste tout de même très soignée.
De même que pour le parement USC 10016, la fondation n'a pas encore été observée.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10025, US_10019, US_10015

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.20				
longueur (min)	1.78				
larg / diam (max)	0.40	haut max	1.32	Z_Sup	687.98
larg / diam (min)	0.30	haut min		Z_Inf	686.70

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.19		0.37

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.70		0.34
moy			
min	0.47		0.15

Zone	1	USC	10018	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation

EA M_1001

ES ES_1.01

Interprétation

Blocage du mur M 1001. Quelques blocs de tuf et galets viennent compléter un assemblage majoritairement constitué de calcaire et de molasse. Un blocs taillé semble avoir été utilisé en remploi.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : Broche. Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; Tuf calcaire (<10%) ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés. Signes lapidaires : non ; remplois : oui. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10019

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.05	haut max		Z_Sup	688.88
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	688.14

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10019	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Abandon	Arase

Localisation SD 1 et 2

EA M_1001

ES ES_1.01

Interprétation

Arase de M 1001.

Description

Antérieur à

Postérieur à USC_10016, USC_10017, USC_10018

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.7	haut max		Z_Sup	688.88
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	688.14

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) / l. (m) / haut. (m))

max

moy

min

Hauteur des assises (m) (min. / moy. / max.)

Modules des parements (L. (m) / l. (m) / haut. (m))

max

moy

min

Zone	1	USC	10020	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation SD 2

EA M_1002

ES ES_1.02, ES_1.03

Interprétation

Parement sud du mur M 1002. Réalisé en moellons bien appareillés, les joints à la chaux sont beurrés et débordent sur les blocs de pierre. Les fondations de ce côté du mur n'ont pas été atteintes.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée
Moellons équarris
Galets ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : beurrés. Mortier avec beaucoup de gravier.

Antérieur à US_10023, USC_10027

Postérieur à USC_10016, USC_10017, USC_10018

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.50				
longueur (min)	1.03				
larg / diam (max)	0.27	haut max	1.64	Z_Sup	687.59
larg / diam (min)		haut min	1.37	Z_Inf	685.75

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) / l. (m) / haut. (m))

max

moy

min

Hauteur des assises (m) (min. / moy. / max.)

0.14

Modules des parements (L. (m) / l. (m) / haut. (m))

max 0.45 / 0.18

moy

min 0.16 / 0.09

Zone	1	USC	10021	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation SD 2

EA M_1002

ES ES_1.02 ; ES_1.03

Interprétation

Parement nord de M 1002. Il se situe au dessus de l'USC 10028 mais est synchrone avec ce dernier car il s'agit de la fondation nord du mur. Ce parement est très peu conservé à cet endroit.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : beurrés. Présence de gravier en quantité dans le mortier.

Antérieur à US_10023

Postérieur à USC_10016 ; USC_10017

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.60				
longueur (min)	0.30				
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.46	Z_Sup	688.64
larg / diam (min)		haut min	0	Z_Inf	687.96

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.18	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min	0.18		0.11

Zone	1	USC	10022	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation SD 2

EA M_1002

ES ES_1.02 ; ES_1.03

Interprétation

Blocage du mur M 1002.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : beurrés.

Antérieur à US_10023 ; US_10001

Postérieur à USC_10016 ; USC_10017

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.93	haut max		Z_Sup	688.64
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	687.59

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10023	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Abandon	Arase

Localisation SD 2

EA M_1002

ES ES_1.02 / ES_1.03

Interprétation

Arase du mur M 1002.

Description

Antérieur à

Postérieur à USC_10020 / USC_10021 / USC_10028

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	688.64
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	687.59

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10024	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Sol de chantier

Localisation SD 1

EA

ES ES_1.02

Interprétation

Niveau de gravillon et de mortier très induré de couleur blanc/beige. Ce niveau pourrait correspondre à un sol de chantier lié à la mise en place du mur M 1002. Cette unité est équivalente à l'US 10027.

Description

Composition : ; Gravillons (33% à 66%) ; Chaux (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : blanc beige
clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer)
céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10012

Postérieur à US_10026

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.80			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.90	haut max	Z_Sup	687.86
larg / diam (min)		haut min 0.10	Z_Inf	687.72

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10025	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation SD 2 **EA** **ES** ES_1.01

Interprétation

Niveau de démolition présent à l'intérieur de la tour circulaire. Si la surface de cette couche a pu être polluée quand la maçonnerie était encore visible hors sol, les parties inférieures sont en place et date de la destruction du site castral en 1631.

Description

Composition : ; Terre (10% à 33%) ; () ; Calcaire (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : . Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
verre (service)
verre (vitre). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001, US_10015 **Postérieur à** US_10043

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.30				
longueur (min)	1.90				
larg / diam (max)	1.00	haut max	1.30	Z_Sup	687.78
larg / diam (min)	0.70	haut min	0.70	Z_Inf	686.54

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10026	Type	Activité	Identification
				Positive	Indéterminée	Remblai

Localisation SD 1 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Couche charbonneuse meuble, hétérogène et uniforme de couleur vert-jaunâtre. Elle se situe sous le niveau de chantier et semble donc correspondre à un premier remblai mis en place avant l'installation de M 1002. Cette US équivaut l'US 10014.

Description

Composition : ; Sable (>90%) ; () ; Molasse (<10%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : uniforme
hétérogène. Traces : . Composants organiques : charbons
os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10024 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.80				
longueur (min)	1.78				
larg / diam (max)	1.80	haut max	0.36	Z_Sup	687.84
larg / diam (min)		haut min	0.30	Z_Inf	687.50

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10027	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Sol de chantier

Localisation SD 2

EA

ES ES_1.02

Interprétation

Niveau de gravillons et de mortier très induré de couleur blanc/beige. Ce niveau pourrait correspondre à un sol de chantier lié à la mise en place du mur M 1002. Cette unité est équivalente à l'US 10024.

Description

Composition : ; Gravillons (33% à 66%) ; Mortier (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : blanc
beige
clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10010

Postérieur à US_10014

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.60			
longueur (min)	0.46			
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.20	Z_Sup 687.86
larg / diam (min)		haut min	0.14	Z_Inf 687.72

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10028	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Fondation

Localisation SD 2.

EA M_1002

ES ES_1.02

Interprétation

Fondation nord du mur M 1002. Ce dernier a été construit en tranchée étroite expliquant ainsi la différence d'appareil entre les USC 10021 et 10028. Une zone de travail (US 10027) est associée à sa mise en place. Néanmoins, nous n'avons pas pu atteindre le fond de cette construction.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : beurrés. Deux types de molasse sont présents: une molasse verte et une molasse grise. Cela peut être du aux différents banc de taille.
Les assises sont peu observables à cause du mortier.

Antérieur à US_10023

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.70			
longueur (min)	1.38			
larg / diam (max)		haut max	0.96	Z_Sup 687.96
larg / diam (min)		haut min	0.60	Z_Inf 687.06

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.38		0.21
moy			
min	0.06		0.18

Zone	1	US	10029	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation SD 2 **EA** M_1002 **ES** ES_1.02

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation (étroite) nord du mur M 1002. Le profil est en “V” très resserré sur lui-même.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10030, USC_10028, US_10010

Postérieur à US_10014, US_10027

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.24				
longueur (min)	0.02				
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.66	Z_Sup	687.72
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	687.06

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10030	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	TRF - Comblement

Localisation SD 2 **EA** M_1002 **ES** ES_1.02

Interprétation

Comblement de la tranchée étroite de fondation du mur M 1002. Il s’agit d’un niveau sableux très meuble gris/verdâtre. Il fonctionne avec le niveau de travail US 10027.

Description

Composition : ; Sable (66% à 90%) ; Gravillons (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : gris verdâtre
foncé. Morphologie : très meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10010

Postérieur à USC_10028, US_10029

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.24				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.66	Z_Sup	687.72
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	687.06

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10031	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Remblai

Localisation SD 2 **EA** FSÉ_1003 **ES** ES_1.03

Interprétation

Niveau de remblai contenant beaucoup de nodules de mortier de chaux. Il s'agit d'un niveau sableux jaune tirant sur le blanc en raison des inclusions. Le niveau est homogène et compact. Il semble être lié à la démolition de la tour dans les années 50.

Description

Composition : ; Gravillons (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : blanc
jaune
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10004 **Postérieur à** US_10009

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.56	Z_Sup	687.57
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	686.49

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10032	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.3 **EA** FSÉ_1003 **ES** ES_1.03

Interprétation

Niveau de gravier et blocs décimétriques au nord de la partie sud de la fouille. Le tout est compris dans une matrice sablo-argileuse orangé très fine.

Description

Composition : ; Graviers (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : orangé
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : objet métal (fer)
scorie métallique
céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10045

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.40	haut max	1.10	Z_Sup	686.10
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10033	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Couche sablo-limoneuse jaunâtre correspondant au mortier s'étant désagrégé avec le temps. Cette couche est à associer avec la démolition du site et à l'abandon de ce dernier.

Description

Composition : ; Sable (>90%) ; () ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10049 USC_10016

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.40	Z_Sup	687.871
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf	687.368

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10034	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation Enceinte extérieure **EA** M_1004 **ES**

Interprétation

Echantillon du parement est de la courtine extérieure de la cour haute (**Zone 1**). Il s'agit du seul tronçon de parement observable sans fouille archéologique. Il est réalisé entièrement en blocs équarris de molasse verte, le tout lié par un mortier de chaux aujourd'hui très dégradé. Un arbre s'est développé au-dessus ce qui a perturbé l'agencement des blocs de pierre sur la partie nord de la construction. La partie intacte présente un bel appareil à assises réglées.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés. Assises perturbées au nord par les racines d'un arbre.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.92				
longueur (min)	1.80				
larg / diam (max)		haut max	0.80	Z_Sup	à venir l'an prochain
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.10		0.18

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.32		0.26
moy	0.26		0.14
min	0.14		0.04

Zone	1	US	10035	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.4a.

EA

ES ES_1.04a

Interprétation

Niveau supérieur observé dans l'espace ES 1.4a. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux jaune homogène. On observe des inclusions de graviers et de blocs de molasse qui pourraient correspondre à des éléments effondrés. Semble correspondre à un niveau d'abandon du site castral.

Description

Composition : ; Sable (66% à 90%) ; Gravillons (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : gris jaune. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer) scorie métallique céramique verre (autre). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001

Postérieur à US_10150

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.5	haut max	0.19	Z_Sup	686.12
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.82

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10036	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.4b

EA

ES ES_1.04b

Interprétation

Niveau situé au dessus du substrat naturel dans l'espace ES 1.4b. Il s'agit d'un niveau limoneux jaune peu compact et hétérogène. Près des foyers FOY 1035 et 1037, la couche se charge en nodules charbonneux un peu plus gris. Notons la présence de quelques nodules de chaux. Beaucoup de clou de tavaillons. Nous l'interpretons comme un niveau d'abandon du site.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune gris. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique objet métal (alliage cuivreux) objet métal (fer) monnaie verre (autre). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001
US_10054

Postérieur à US_10151

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.00				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.50	haut max	0.28	Z_Sup	686.12
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf	685.80

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10037	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.5

EA

ES ES_1.05

Interprétation

Niveau d'abandon situé dans l'espace ES 1.5. La matrice sablo-limoneuse est de couleur gris-jaune, peu compacte et comprend quelques graviers et de rares blocs de molasse. C'est au fond de cette couche à la lisière avec le niveau de circulation US 10051 qu'ont été retrouvés les deux boucles et la clef.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : gris jaune. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : objet métal (fer) objet métal (autre) céramique. Matériaux de construction : TCA Tuiles à crochet. Présence de quelques graviers.

Antérieur à US_10001

Postérieur à US_10051, US_10042

Mesures (mètres)					
longueur (max)	12.38				
longueur (min)					
larg / diam (max)	9	haut max	0.50	Z_Sup	686.11
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	685.40

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10038	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.6

EA

ES ES_1.06

Interprétation

Niveau d'abandon de l'espace ES 1.6. Situé directement sous la terre végétale, il s'agit d'une couche peu compacte reposant directement sur le substrat naturel. De la céramique médiévale y a été retrouvée. Ce niveau semble correspondre au niveau d'abandon que l'on retrouve dans tout ce secteur.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : gris jaune. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer) céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001

Postérieur à US_10095

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.90	haut max	0.20	Z_Sup	686.10
larg / diam (min)	0.50	haut min		Z_Inf	685.90

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10039	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.4b

EA

ES ES_1.04b

Interprétation

Niveau délimité par les murs M1008 au sud et M 1012 à l'ouest dans l'espace ES 1.4b. Créé au début pour faire la distinction avec le reste de l'espace. Toutefois, il s'agit du même niveau que l'US 10036.

Description

Antérieur à US_10001

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.10			
longueur (min)				
larg / diam (max)	2.0	haut max	0.28	Z_Sup 686.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.80

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10040	Type	Activité	Identification
				Positive	Aucune	Substrat rocheux

Localisation

EA

ES

Interprétation

Substrat naturel. Le site est bâti sur une butte de molasse de couleur verdatre. La moitié orientale est assez compacte tandis qu'à l'ouest, la roche se dégrade.

Description

Composition : Molasse ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre. Morphologie : peu compacte. Structure : uniforme homogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10041	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation

EA

ES

Interprétation

Us annulée.

Description

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10042	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier

Localisation ES 1.5 **EA** FOS_1014 **ES** ES_1.32

Interprétation

Bouchon de mortier posé sur la fosse dépotoir FOS 1014 afin de clore la structure.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc
beige
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10048

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.60				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.8	haut max	0.14	Z_Sup	687.02
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	686.88

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10043	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.1 **EA** **ES** ES_1.01

Interprétation

Niveau de démolition inférieur à l'intérieur de la tour maîtresse. Ce niveau n'est pas pollué par des déchets attribuables aux XIXe et XXe siècles. Il est même presque stérile de mobilier. Il se compose de morceaux de parements de la tour ainsi que de blocs concassés, le tout enrobé dans un limon peu compacte de couleur brune. Il semble correspondre à la démolition XVIIe siècle.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10025 **Postérieur à** US_10050 USC_10017

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.24	haut max	1.24	Z_Sup	686.97
larg / diam (min)		haut min	0.86	Z_Inf	686.02

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10044	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.1 **EA** COU_1015 **ES** ES_1.01

Interprétation

Interface entre la terre végétale de surface et la couche de démolition US 10047 dans la zone du couloir COU 1015.

Description

Composition : ; Terre végétale (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10047

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.70	haut max	0.05	Z_Sup	687.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	687.75

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10045	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.3 **EA** FSÉ_1003 **ES** ES_1.03

Interprétation

Remblaiement supérieur du fossé. Il comprend des blocs attribuable à la démolition et a l'abandon du site après 1630.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; () ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; (). Couleur : marron jaune moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : objet métal (fer) céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10109

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.20				
longueur (min)	1.46				
larg / diam (max)	9.8	haut max	0.66	Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min	0.40	Z_Inf	684.94

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10046	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Dépotoir

Localisation ES 1.1 **EA** COU_1015 **ES** ES_1.01

Interprétation

Dépotoir datant du XXe siècle et plus particulièrement des années 1930 comme l'attestent les dates sur les boites de conserve. Cela correspond à la période du démantèlement des vestiges de la tour maîtresse.

Description

Composition : ; Terre (66% à 90%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir clair. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : objet métal (fer) verre (autre). Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10047

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.40	Z_Sup	687.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	687.40

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10047	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.1 **EA** COU_1015 **ES** ES_1.01

Interprétation

Écroulement du couloir sur lui même lors de la destruction de la tour. Il s'agit d'un niveau de démolition. Deux fragments des piédroits de la porte POR 1013 y ont été trouvés.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; (). Couleur : beige moyen jaune. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Lapidaire TCA Tuiles à crochet.

Antérieur à US_10046 US_10044 **Postérieur à** USC_10018

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.70	haut max	0.95	Z_Sup	687.75
larg / diam (min)	1.38	haut min		Z_Inf	686.80

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10048	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.5 **EA** FOS_1014 **ES** ES_1.32

Interprétation

Comblement de la fosse dépotoir FOS 1014. Composé principalement d'une matrice charbono-cendreuse, de nombreux vestiges de faune y ont été retrouvés. Certains présentaient des traces de découpe.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Cendre (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons cendres os de faune. Mobilier : objet métal (fer) objet métal (alliage cuivreux) céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10042 **Postérieur à** US_10051

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.03	haut max	0.24	Z_Sup	686.92
larg / diam (min)	0.80	haut min	0.20	Z_Inf	686.70

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10049	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.2 **EA** POR_1013 **ES** ES_1.02

Interprétation

Niveau de circulation associé à la porte POR 1013. Ce niveau est composé de mortier, de gravillons et de blocs de molasse posés à plat. Assez compacte, il se situe au niveau du seuil de la porte.
Modules des dalles de molasse: 0.56 x 0.49 x 0.15 à 0.20 x 0.22 x 0.14 m.

Description

Composition : ; Gravillons (33% à 66%) ; Mortier (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : beige clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier. modules des dalles de molasse: 0.56 x 0.49 x 0.15 à 0.20 x 0.22 x 0.14.

Antérieur à US_10033 **Postérieur à** US_10060

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.50	haut max	0.25	Z_Sup	687.32
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	687.05

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10050	*Positive*	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.1 **EA** **ES** ES_1.01

Interprétation

Niveau présent au fond de la tour maîtresse ES 1.1. Reposant directement sur le substrat naturel, il s'agit d'un niveau argilo-limoneux peu compacte. Quelques blocs de pierres épars sont encore présents mais correspondent au début de la démolition. Il s'agit très probablement du niveau d'occupation de l'édifice.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : marron
foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer)
verre (autre). Matériaux de construction : Moellons équarris.

Antérieur à US_10043 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	3.24	haut max	0.36	Z_Sup 686.06
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf 685.70

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10051	*Positive*	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.5 **EA** **ES** ES_1.05

Interprétation

Niveau situé dans l'espace ES 1.5. Il s'agit d'un niveau argilo-limoneux jaune orangé, compact et homogène. Quelques restes de faune sont présents. La clef et les deux boucles ont été a l'interface avec la couche du dessus US 10037. Il s'agit d'un niveau de circulation de cet espace, niveau qui venait niveler le substrat naturel.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (10% à 33%) ; Graviier (<10%) ; () ; (). Couleur : jaune orangé
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)	2.16			
larg / diam (max)		haut max	0.14	Z_Sup 686.08
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf 685.92

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10052	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1016 **ES** ES_1.01

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1016 dans l'espace ES 1.1. De forme circulaire, il présente un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10053 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.28	Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.46

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10053	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1016 **ES** ES_1.01

Interprétation
Comblement sablo-limoneux du trou de poteau TRP 1016.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : monnaie céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10052

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.28	Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.46

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10054	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.4b **EA** **ES** ES_1.04b

Interprétation
Niveau situé au-dessus du niveau d'abandon US 10036 dans l'espace 1.4b. Le niveau est chargé en mortier et en blocs de molasse le tout englobé dans une matrice limono-sableuse. Il s'agit du niveau de démolition de l'espace.

Description

Composition : ; Sable (10% à 33%) ; Limon (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : Lapidaire
Moellons équarris
Mortier.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10036

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.00				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.50	haut max	0.16	Z_Sup	686.17
larg / diam (min)		haut min	0	Z_Inf	686.06

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10055	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.4b **EA** TRN_1019 **ES** ES_1.04b

Interprétation
Creusement de la tranchée TRN 1019 dans le substrat naturel.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10056 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.52	haut max	0.35	Z_Sup	685.94
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.63

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10056	Type	Activité	Identification
				Positive	Indéterminée	Comblement

Localisation ES 1.4b **EA** TRN_1019 **ES** ES_1.04b

Interprétation
Niveau situé au-dessus du creusement US 10055 de la tranchée TRN 1019. Il s'agit d'un niveau limono-sableux jaune, peu compte et homogène.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : gris jaune
clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10057 **Postérieur à** US_10055

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.48	haut max	0.07	Z_Sup	685.92
larg / diam (min)		haut min	0	Z_Inf	685.63

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10057	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.4b **EA** TRN_1019 **ES** ES_1.04b

Interprétation
Niveau sablo-limoneux situé au-dessus du niveau US 10056 dans la tranchée TRN 1019. De couleur jaune, il est peu compact et homogène. C'est un équivalent de l'US 10036.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10054 **Postérieur à** US_10056

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.52	haut max	0.22	Z_Sup	685.96
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.72

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10058	Type	Activité	Identification
				Négative	Destruction	TRR - Creusement

Localisation ES1.4b

EA TRR_1032 M_1047

ES ES_1.04b

Interprétation

Creusement de la tranchée de récupération du mur M 1047.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10059

Postérieur à US_10036 US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.23	Z_Sup	686.03
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.84

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10059	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	TRR - Comblement

Localisation ES 1.4b

EA TRR_1032 M_1047

ES ES_1.04b

Interprétation

Niveau situé au-dessus du niveau US 10058 dans la tranchée TRR 1032. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux gris, meuble et hétérogène.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : gris
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer)
céramique
verre (autre). Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.23	Z_Sup	686.03
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.87

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10060	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Remblai se situant sous le niveau de circulation présumé XVIe siècle. Il pourrait ainsi s'agir d'une couche d'abandon des niveaux XIIIe, XIVe et XVe. De nombreux clous de tavaillons ont été retrouvés dans cette couche.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen
jaune. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : objet métal (fer)
céramique. Matériaux de construction : TCA Tuiles à crochet.

Antérieur à US_10049 **Postérieur à** US_10065, US_10152

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.85				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.25	haut max	0.26	Z_Sup	687.32
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	686.52

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10061	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.1 **EA** M_1001, COU_1015 **ES** ES_1.01

Interprétation

Bouchage, côté parement intérieur de la tour maîtresse, du couloir COU 1015. Construit en moellons équarris à face dressée, il est bien appareillé avec des assises réglées. Toutefois, elles ne correspondent pas au reste du parement intérieur de la tour.
Ce bouchage bien construit intervient après la création du couloir COU 1015 mais avant la démolition du site en 1630.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10047 **Postérieur à** USC_10017, USC_10062, USC_10063

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.20				
longueur (min)	1.00				
larg / diam (max)	0.40	haut max	1.00	Z_Sup	687.66
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.66

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.20	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.70		0.28
moy	0.52		0.20
min	0.18		0.30

Zone	1	USC	10062	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.1 **EA** COU_1015 **ES** ES_1.01

Interprétation

Parement oriental du couloir COU 1015. Le parement n'est pas réellement construit puisqu'il utilise le blocage USC 10018 du mur M 1001 comme support. Aussi, s'il a disparu aujourd'hui, ce blocage devait simplement être enduit comme l'atteste la présence de TCA posée à plat contre le blocage. Ce couloir est en lien avec la modification de la porte POR 1013 qui ne peut remonté avant le XVIe siècle.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : Boucharde. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10047 ; USC_10061 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	1.00	Z_Sup 687.80
larg / diam (min)		haut min	0.40	Z_Inf 686.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10063	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.1 **EA** M_1001 ; POR_1013 **ES** ES_1.01

Interprétation

Parement occidental du couloir COU 1015. Le parement n'est pas réellement construit puisqu'il utilise le blocage USC 10018 du mur M 1001 comme support. Aussi, s'il a disparu aujourd'hui, ce blocage devait simplement être enduit. Ce couloir est en lien avec la modification de la porte POR 1013 qui ne peut remonté avant le XVIe siècle.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Boucharde. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : beurrés.

Antérieur à US_10047 ; USC_10061 **Postérieur à** USC_10018

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	1.00	Z_Sup 687.80
larg / diam (min)		haut min	0.40	Z_Inf 686.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10064	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.4b **EA** FOY_1037 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Comblement du foyer FOY 1037 présent dans l'espace 1.4b. Le comblement est un mélange de limon et de cendres.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Cendre (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : gris marron foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : cendres os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10036 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.62				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.15	Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10065	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Remblai supérieur en lien avec la destruction du mur M 1039. Assez compact, il se compose essentiellement de sable et de limon avec quelques blocs centimétriques de calcaire et des gravillons.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (10% à 33%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer) objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10060 US_10152 **Postérieur à** US_10154

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.20	haut max	0.22	Z_Sup	686.80
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	686.55

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10066	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.5 **EA** M_1036 **ES** ES_1.32

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation du mur M 1036.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10067 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	2.25				
larg / diam (max)		haut max	0.25	Z_Sup	685.97
larg / diam (min)	0.82	haut min		Z_Inf	685.72

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10067	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	TRF - Comblement

Localisation ES 1.5 **EA** M_1036 **ES** ES_1.32

Interprétation
Comblement de la tranchée de fondation du mur M 1036. En grande partie récupéré, il pourrait s'agir du comblement de la récupération dudit mur au vu de l'absence de différence avec la partie récupérée. Il s'agit d'un niveau limono-sableux orangé, meuble et homogène.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : orangé
moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037 **Postérieur à** US_10066

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)	2.25				max	max
larg / diam (max)		haut max	0.25	Z_Sup 685.97	moy	moy
larg / diam (min)	0.82	haut min		Z_Inf 685.72	min	min

Zone	1	US	10068	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1017 **ES** ES_1.01

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1017. De forme quadrangulaire, il a un profil en "U" outrepassé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10069 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.28	Z_Sup 685.83	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.55	min	min

Zone	1	US	10069	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1017 **ES** ES_1.01

Interprétation
Comblement sablo-limoneux du trou de poteau TRP 1017. La matrice est meuble et de couleur jaunâtre.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune
marron
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10068

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.28	Z_Sup 685.83	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.55	min	min

Zone	1	US	10070	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1020 **ES** ES_1.01

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1020. La structure adopte un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10071 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.13	Z_Sup	685.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.67

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10071	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1020 **ES** ES_1.01

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1020. La matrice sablo-limoneuse est de couleur marron et est meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10070

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.13	Z_Sup	685.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.67

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10072	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1021 **ES** ES_1.01

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1021. Son plan est ovoïde tandis que son profil adopte une forme en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10073 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.17	Z_Sup	686.06
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.89

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10073	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1021 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1021. Matrice sablo-limoneuse marron meuble.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10072

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.17	Z_Sup 686.06	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.89	min	min

Zone	1	US	10074	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1022 **ES** ES_1.01

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1022. De plan circulaire, il possède un profil en "V" profond.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10075 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.40	Z_Sup 685.82	moy	moy
larg / diam (min)	0.13	haut min		Z_Inf 685.42	min	min

Zone	1	US	10075	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1022 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1022. Il s'agit d'un comblement sablo-limoneux marron-jaune, homogène et meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10074

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.40	Z_Sup 685.82	moy	moy
larg / diam (min)	0.13	haut min		Z_Inf 685.42	min	min

Zone	1	US	10076	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1024 **ES** ES_1.01

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1024. De forme ovoïde, il présente un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10077 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.24	haut max	0.20	Z_Sup	685.82
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.62

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10077	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1024 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement limono-sableux marron du trou de poteau TRP 1024.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10076

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.24	haut max	0.20	Z_Sup	685.82
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.62

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10078	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1027 **ES** ES_1.01

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1027. Creusé directement dans le substrat naturel, il est de forme légèrement triangulaire et adopte un profil en “V”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10079 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.13	Z_Sup	685.90
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.77

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10079	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1027 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement limono-sableux du trou de poteau TRP 1027. De couleur marron-jaunâtre, la matrice est meuble et homogène.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : marron jaune
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10078

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.13	Z_Sup	685.90
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.77

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10080	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1030 **ES** ES_1.01

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1030. Son profil adopte une forme de cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10081 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.24	Z_Sup	685.72
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.48

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10081	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1030 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1030. Matrice sablo-limoneuse de couleur marron.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10080

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.24	Z_Sup	685.72
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.48

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10082	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1031 **ES** ES_1.01

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1031. De forme ovoïde, il adopte un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10083 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.30	Z_Sup	685.83
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.53

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10083	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation Es 1.1 **EA** TRP_1031 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement sablo-limoneux du trou de poteau TRP 1031.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : uniforme homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10082

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.30	Z_Sup	685.83
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.53

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10084	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1033 **ES** ES_1.01

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1033. De forme ovale, le profil adopte une forme en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10085 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.20	Z_Sup	685.82
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.62

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10085	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1033 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1033. Le comblement se compose d’une matrice limono-sableuse marron uniforme.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10084

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.20	Z_Sup	685.82
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.62

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10086	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1034 **ES** ES_1.01

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1034. de forme circulaire, il possède un profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10087 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.16	haut max	0.16	Z_Sup	685.81
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.66

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10087	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1034 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1034. Il s'agit d'une matrice limono-sableuse marron meuble et homogène.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10050 **Postérieur à** US_10086

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.16	haut max	0.16	Z_Sup	685.81
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.66

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10088	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.2 **EA** M_1039 **ES** ES_1.02

Interprétation

Parement nord-ouest du mur M 1039. Construit en moellons équarris de calcaire, la maçonnerie n'a pu être que partiellement observée. Elle est coupée au sud par l'installation de M 1001 et lui est donc antérieure.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à USC_10016, US_10060 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.93				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.16	Z_Sup	686.85
larg / diam (min)	0.07	haut min	0.02	Z_Inf	686.69

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.28	0.24	0.14
moy	0.25	0.25	0.08
min	0.27	0.13	0.05

Zone	1	USC	10089	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.2

EA	ES
M_1039	ES_1.02

Interprétation

Parement sud-est du mur M 1039. Construit en moellons équarris de calcaire, la maçonnerie n'a pu être que partiellement observée. Elle est coupée au sud par l'installation de M 1001 et lui est donc antérieure.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à	Postérieur à
US_10065	
USC_10016	
US_10060	

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.78				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.29	haut max	0.18	Z_Sup	686.87
larg / diam (min)	0.25	haut min	0.10	Z_Inf	686.69

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.33	0.25	0.13
moy	0.17	0.26	0.12
min	0.17	0.09	0.11

Zone	1	USC	10090	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.2

EA	ES
M_1039	ES_1.02

Interprétation

Blocage du mur M 1039. Très fin il est peu visible mais se constitue de blocs décimétriques de calcaire et de molasse.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à	Postérieur à
US_10065	
US_10060	
US_10091	

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max	0.18	Z_Sup	686.87
larg / diam (min)		haut min	0.16	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10091	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Abandon	Arase

Localisation ES 1.2 **EA** M_1039 **ES** ES_1.02

Interprétation

Arase du mur M 1039.

Description

Antérieur à US_10060 **Postérieur à** USC_10088, USC_10089, USC_10090

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	686.87
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	686.75

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Zone	1	US	10092	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Canalisation

Localisation ES 1.4b **EA** CAN_1040 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Creuseument de la canalisation d'assainissement CAN 1040. Elle adopte une forme linéaire curviligne avec un profil en "U". La structure est creusée directement dans le substrat naturel.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10093 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	ortho			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.10	Z_Sup 685.78
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.68

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Zone	1	US	10093	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.4b **EA** CAN_1040 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Comblement de la canalisation d'assainissement CAN 1040 située dans l'espace 1.4b. Il s'agit d'un niveau limono-sableux gris-jaune peu compact. Il présente des blocs décimétriques de calcaire et de molasse sur chant.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; (). Couleur : gris
jaune
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10036 **Postérieur à** US_10092

Mesures (mètres)				
longueur (max)	5.80			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.10	Z_Sup 685.92
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.82

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Zone	1	US	10094	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.6. **EA** TRP_1038 **ES** ES_1.28

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1038. De forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10095 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)	0.75			
larg / diam (max)		haut max	0.56	Z_Sup 685.88
larg / diam (min)	0.64	haut min		Z_Inf 685.32

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10095	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1038 **ES** ES_1.28

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1038. Il s'agit d'une matrice limono-sableuse de couleur marron très meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10038 **Postérieur à** US_10094

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)	0.68			
larg / diam (max)		haut max	0.56	Z_Sup 685.88
larg / diam (min)	0.64	haut min		Z_Inf 685.32

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10096	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1038 **ES** ES_1.28

Interprétation

Pierres de calage du trou de poteau TRP 1038. Il s'agit de galets calcaire disposés sur chant.

Description

Composition : ; () ; () ; Calcaire (>90%) ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : . Pierres de calage

Antérieur à US_10095 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup 685.88
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.42

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10097	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Occupation	Trou de poteau - Poteau

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1038 **ES** ES_1.28

Interprétation

Négatif du poteau dans le trou de poteau TRP 1038.

Description

Antérieur à US_10095 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.56	Z_Sup 685.88
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.32

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max									
moy									
min									

Zone	1	USC	10098	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Remaniement

Localisation M 1001 **EA** M_1001 POR_1013 **ES** ES_1.01

Interprétation

Remaniement du parement extérieur du mur M 1001 lié à la réfection de la porte POR 1013. Constitué de blocs bruts mal agencé, il contraste avec le parement en pierre de taille de la tour maîtresse.

Description

Appareil : Opus incertum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à** USC_10016

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.52			
longueur (min)	0.52			
larg / diam (max)		haut max	0.52	Z_Sup 687.53
larg / diam (min)		haut min	0.40	Z_Inf 687.01

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max							0.27		0.18
moy							0.28		0.14
min							0.04		0.11

Zone	1	US	10099	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** TRP_1034 M_1001 **ES** ES_1.01

Interprétation

US annulée

Description

Antérieur à US_10110 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10100	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.4b **EA** TRP_1043 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1043. Son profil est en cuvette tandis qu'il est de plan circulaire.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10101 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.10	Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.63

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10101	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation Es 1.4b **EA** TRP_1043 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1043. Il s'agit d'une couche limono-sableuse gris-jaune, meuble et homogène.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : gris jaune
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10100

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.10	Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.62

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10102	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.4b **EA** **ES**

Interprétation TRP_1044 ES_1.04b

Creusement du trou de poteau TRP 1044. De forme oval, il a un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10103 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.12	Z_Sup	685.82
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.71

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10103	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.4b **EA** TRP_1044 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Comblement du troup de poteau TRP 1044. Il s'agit d'une couche sablo-limoneuse jaunâtre meuble.

Description

Composition : ; Sable (66% à 90%) ; Limon (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10036 **Postérieur à** US_10102

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.12	Z_Sup	685.83
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.68

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10104	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Localisation TRP 1044 **EA** TRP_1044 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Pierre de calage du poteau TRP 1044. Il s'agit de deux pierres calcaires posées de chant.

Description

Composition : ; () ; () ; Calcaire (>90%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : . Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10103 **Postérieur à** US_10102

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.05	haut max	0.20	Z_Sup	685.91
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10105	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.4b **EA** CAN_1046 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Canalisation d'assainissement du foyer FOY 1037. Elle rejoint la canalisation CAN 1040 et possède un pendage Sud-Nord.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10106 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.55				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.10	Z_Sup	686.44
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.30

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10106	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.4b **EA** CAN_1046 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Comblement de la canalisation d'assainissement du foyer FOY 1037. Elle rejoint la canalisation CAN 1040 et possède un pendage Sud-Nord.

Description

Composition : ; Limon (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10054 **Postérieur à** US_10105

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	1.55					
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.10	Z_Sup 686.44	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 686.30	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10107	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.4a **EA** TRP_1045 **ES** ES_1.04a

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1045. Forme ovoïde à profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10108 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)						
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.20	Z_Sup 685.89	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.69	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10108	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.4a **EA** TRP_1045 **ES** ES_1.04a

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1045. Matrice sablo-limoneuse de couleur marron.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10107

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)						
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.20	Z_Sup 685.89	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.69	moy	moy
					min	min

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10109	*Positive*	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.3 **EA** **ES** ES_1.03

Interprétation

Comblement inférieur du fossé FSE 1003. Il s'agit de la première couche stratigraphique liée à l'abandon du site dans cet espace.

Description

Composition : ; Sable (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre clair. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10035 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	10.00				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.60	Z_Sup	685.88
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.10	Z_Inf	684.98

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10110	*Positive*	Abandon	Colluvionnement

Localisation ES 1.4b **EA** **ES** ES_1.04b

Interprétation

Niveau de colluvionnement noir situé au dessus de la tranchée TR 1032 et lié à l'abandon du site.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10054 **Postérieur à** US_10059

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.55				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.15	Z_Sup	686.02
larg / diam (min)		haut min	0	Z_Inf	685.82

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10111	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1041 **ES** ES_1.01

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1041. Forme circulaire et profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10112 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.16	Z_Sup	685.81
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.65

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10112	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.1 **EA** TRP_1041 **ES** ES_1.01

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1041. Il s'agit d'une matrice sablo-limoneuse marron assez meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10111

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.16	Z_Sup	685.81
larg / diam (min)	0.12	haut min		Z_Inf	685.65

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10113	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.5 **EA** M_1005 **ES** ES_1.05 ES_1.04

Interprétation

Parement sud du mur M 1005. Il est construit en moellons équarris de molasse à face dressée liés par un mortier de chaux. Ce parement est chaîné à l'ouest avec M 1006 par une chaîne d'angle. Son extrémité orientale sera perturbée lors de l'installation de la cheminée CHE 1009 comme l'atteste l'arrachement US 10118. La qualité de construction semble nous indiquer que ce parement devait être vu et en extérieur. Pour autant, dans un second temps, le mur M 1011 vient s'appuyer sur la maçonnerie au niveau de la chaîne d'angle. Peut être s'agit-il d'un agrandissement du bâtiment.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10118 USC_10135 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.32				
longueur (min)	0.51				
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.11	Z_Sup	686.17
larg / diam (min)	0.31	haut min	0.05	Z_Inf	686.06

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy	0.52	0.34	0.11
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.10	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.40	0.39	0.08
moy	0.25	0.43	0.10
min	0.31	0.35	0.08

Zone	1	USC	10114	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.4a et 1.4b

EA M_1005

ES ES_1.04a / ES_1.04

Interprétation

Parement nord du mur M 1005. Il est construit en moellons équarris de molasse à face dressée liés par un mortier de chaux. Ce parement est chaîné à l'ouest avec M 1006 et sert d'appui pour le mur M 1007. Son extrémité orientale est perturbée lors de l'installation de la cheminée CHE 1009.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins.

Antérieur à USC_10127 / USC_10120 / US_10117

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.04				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.22	Z_Sup	686.17
larg / diam (min)	0.24	haut min	0	Z_Inf	685.95

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0	0.08	0.22

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.47	0.25	0.22
moy	0.41	0.26	0.08
min	0.29	0.27	0.04

Zone	1	USC	10115	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation M 1005

EA M_1005

ES ES_1.04a / ES_1.04b

Interprétation

Blocage du mur M 1005. Très fin il est peu perceptible.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : .

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	4.32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.22	Z_Sup	686.16
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10116	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Fondation

Localisation M 1005

EA M_1005

ES ES_1.05 ; ES_1.04a

Interprétation

Semelle de fondation du mur M 1005. Il s'agit d'une chape de mortier venant régulariser le substrat naturel.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Mortier (>90%) ; Gravillon (<10%) ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : .

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	4.10			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.72	haut max	0.02	Z_Sup 685.98
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.96

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10117	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Abandon	Arase

Localisation M 1005.

EA M_1005

ES ES_1.04a ; ES_1.04b

Interprétation

Arase de M 1005.

Description

Antérieur à

Postérieur à USC_10113 ; USC_10114 ; USC_10115

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup 686.14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10118	Type	Activité	Identification
				Négative	Destruction	Arrachement

Localisation ES 1.5

EA M_1005

ES ES_1.05

Interprétation

Arrachement d'un morceau du parement USC 10113 du mur M 1005. La maçonnerie a alors été purgée jusqu'au substrat naturel.

Description

Traces : .

Antérieur à

Postérieur à USC_10113

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.20			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.20	Z_Sup 686.00
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.96

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	USC	10119	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1010 **ES** ES_1.05

Interprétation

Pendant sud du mur M 1010. Il est construit en blocs bruts ou à peine ébauchés, le tout lié par un mortier de chaux. Il vient s'appuyer à l'ouest sur le mur M 1005. Il semble que la fosse FSE 1014 vienne se lotir contre ce parement.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; 10% à 33% (10% à 33%) ; Quartz (<10%) ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10122 **Postérieur à** USC_10113

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.55				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.12	Z_Sup	686.19
larg / diam (min)	0.20	haut min		Z_Inf	686.07

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.12	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.45	0.40	0.12
moy	0.32	0.26	0.14
min	0.18	0.20	0.06

Zone	1	USC	10120	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.4b **EA** M_1010 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Parement nord du mur M 1010. Construit en blocs bruts il vient s'appuyer sur le mur M 1005 à l'ouest. De même, il contient les vestiges d'une cheminée monumentale en molasse. Il semble que cette maçonnerie soit le fruit d'un réarrangement de l'espace lors de la mise en place de ce complexe chaud. Devant le parement se trouvent deux foyers (FOY 1035 et 1037) ainsi que la canalisation CAN 1040. Ce parement correspond au contrecoeur de la cheminée.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; 10% à 33% (10% à 33%) ; Quartz (<10%) ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10122 **Postérieur à** USC_10114

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.18	Z_Sup	686.19
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.01

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.12	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.21	0.27	0.15
moy	0.20	0.28	0.08
min	0.13	0.12	0.12

Zone	1	USC	10121	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation

EA M_1010 **ES** ES_1.04b

Interprétation

ES_1.05

Blocage du mur M 1010. Il est constitué de blocs de diverses natures posés sans réel aménagement.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Tuf calcaire (10% à 33%) ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : .

Antérieur à US_10122 **Postérieur à** USC_10115

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.55			
longueur (min)	2.40			
larg / diam (max)	0.30	haut max	Z_Sup	686.19
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	686.00

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) l. (m) haut. (m))
max
moy
min

Hauteur des assises (m) (min. moy. max.)

Modules des parements (L. (m) l. (m) haut. (m))
max
moy
min

Zone	1	US	10122	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Abandon	Arase

Localisation ES 1.5

EA M_1010 **ES** ES_1.04b

Interprétation

ES_1.05

Arase de M 1010.

Description

Antérieur à **Postérieur à** USC_10119 / USC_10120 / USC_10121

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	686.19
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	686.13

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) l. (m) haut. (m))
max
moy
min

Hauteur des assises (m) (min. moy. max.)

Modules des parements (L. (m) l. (m) haut. (m))
max
moy
min

Zone	1	USC	10123	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.6 **EA** M_1006 **ES** ES_1.06

Interprétation ES_1.04

Parement occidental du mur M 1006. Il est construit en moellons équarris et équarris à faces dressées donnant un aspect soigné à la maçonnerie. Il est chaîné au sud au mur M 1005 par une belle chaîne d'angle encore visible. Il sert d'appui à cet endroit au mur M 1011. L'ensemble vient s'appuyer au nord contre le mur M 1012. La qualité de construction laisse à penser que ce parement se trouvait en extérieur.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Molasse (66% à 90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée
Galets ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins.

Antérieur à US_10126 **Postérieur à** USC_10140

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.28	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)	0.17	haut min	0.09	Z_Inf	685.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy	0.34	0.18	0.15
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.10	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.20	0.20	0.12
moy	0.28	0.19	0.12
min	0.07	0.23	0.10

Zone	1	USC	10124	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.4a **EA** M_1006 **ES** ES_1.04a

Interprétation ES_1.04

Parement est de la maçonnerie M 1006. Construit en moellons équarris de molasse et de calcaire, il est lié par un mortier de chaux. Le parement est chaîné au sud avec M 1005 tandis qu'il s'appuie en nord sur M 1012 et sert d'appui à M 1008 à l'est. Il est fondé directement sur le substrat naturel.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Galets ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins.

Antérieur à US_10126, USC_10131, USC_10132 **Postérieur à** USC_10141

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.60				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.25	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)	0.15	haut min	0.08	Z_Inf	685.84

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.10	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.24	0.20	0.10
moy	0.25	0.19	0.11
min	0.10	0.17	0.05

Zone	1	USC	10125	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation M 1006

EA M_1006

ES ES_1.06 ; ES_1.04a

Interprétation

Blocage du mur M 1006.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; morphologie : Galets
Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10126

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.10			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	686.02

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			
Modules des parements			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10126	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Abandon	Arase

Localisation ES 1.4a

EA M_1006

ES ES_1.04a ; ES_1.04b

Interprétation

Arase de M 1006.

Description

Antérieur à

Postérieur à USC_10123 ; USC_10124 ; USC_10125

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	686.02

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			
Modules des parements			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	USC	10127	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.4a **EA** M_1007 **ES** ES_1.04a

Interprétation

Parement occidental du mur M 1007. Il est chaîné au nord avec M 1008 mais s'appuie, au sud, sur M 1005. Il lui est donc postérieur. Comme M 1008, il semble que cette maçonnerie ait servi de cloison à l'intérieur de l'espace ES 1.4b au vu de son épaisseur. Construit en molasse, le tout est lié par un mortier de chaux très dégradé. L'ensemble est fondé directement sur le substrat naturel.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10130 **Postérieur à** USC_10114

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.06				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.14	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)	0.14	haut min	0.09	Z_Inf	685.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy	0.52	0.35	0.10
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.59	0.38	0.09
moy	0.22	0.29	0.07
min	0.07	0.13	0.06

Zone	1	USC	10128	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.4b **EA** M_1007 **ES** ES_1.04a ES_1.04b

Interprétation

Parement oriental du mur M 1007. Il est chaîné au nord avec M 1008 mais s'appuie, au sud, sur M 1005. Il lui est donc postérieur. Comme M 1008, il semble que cette maçonnerie ait servi de cloison à l'intérieur de l'espace ES 1.4b au vu de son épaisseur. Construit en molasse, le tout est lié par un mortier de chaux très dégradé. L'ensemble est fondé directement sur le substrat naturel.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10130 **Postérieur à** USC_10114

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.49				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.27	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.09	Z_Inf	685.81

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.10	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.32	0.39	0.06
moy	0.25	0.31	0.11
min	0.14	0.21	0.10

Zone 1	USC 10129	Type	Activité	Identification
		Construite	Construction	Blocage

Localisation M 1007

EA M_1007

ES ES_1.04b / ES_1.04a

Interprétation

Blocage du mur M 1007. Peu visible et peu épais, il semble composé essentiellement de molasse.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10130

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.49			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.10	haut max	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	686.04

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) l. (m) haut. (m))
max
moy
min

Hauteur des assises (m) (min. moy. max.)

Modules des parements (L. (m) l. (m) haut. (m))
max
moy
min

Zone 1	US 10130	Type	Activité	Identification
		Fantôme	Abandon	Arase

Localisation M 1007

EA M_1007

ES ES_1.04a / ES_1.04b

Interprétation

Arase du mur M 1007.

Description

Antérieur à

Postérieur à USC_10128 / USC_10129

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	686.04

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) l. (m) haut. (m))
max
moy
min

Hauteur des assises (m) (min. moy. max.)

Modules des parements (L. (m) l. (m) haut. (m))
max
moy
min

Zone	1	USC	10131	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.4a **EA** M_1008 **ES** ES_1.04a

Interprétation

Parement sud du mur M 1008. Il composé d'un alliage de calcaire et de molasse. Venant en appui sur M 1006, il lui est postérieur. Toutefois, il est chaîné à son extrémité orientale avec le mur M 1007. Au vu de l'épaisseur de la maçonnerie, nous supposons fortement qu'il s'agissait d'une cloison interne au bâtiment ES 1.4.

Description

Appareil : Opus incertum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10134 **Postérieur à** USC_10124

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.16				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.23	Z_Sup	686.06
larg / diam (min)	0.12	haut min	0.13	Z_Inf	685.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.15	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.31	0.20	0.19
moy	0.23	0.25	0.14
min	0.09	0.14	0.10

Zone	1	USC	10132	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.4a **EA** M_1008 **ES** ES_1.04a / ES_1.04b

Interprétation

Parement nord du mur M 1008. Il composé d'un alliage de calcaire et de molasse. Venant en appui sur M 1006, il lui est postérieur. Toutefois, il est chaîné à son extrémité orientale avec le mur M 1007. Au vu de l'épaisseur de la maçonnerie, nous supposons fortement qu'il s'agissait d'une cloison interne au bâtiment ES 1.4. L'ensemble repose directement sur le substrat naturel sans fondation en profondeur.

Description

Appareil : Opus incertum. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10134 **Postérieur à** USC_10124

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.59				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.23	Z_Sup	686.06
larg / diam (min)	0.14	haut min	0.11	Z_Inf	685.78

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy	0.34	0.18	0.15
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.15	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.24	0.24	0.20
moy	0.22	0.17	0.14
min	0.11	0.17	0.12

Zone	1	USC	10133	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1008 **ES** ES_1.04a

Interprétation

Blocage du mur M 1008. Très peu observable, nous distinguons quelques blocs bruts de calcaire et molasse comme composants. Le mortier, très abîmé, était un mortier de chaux.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés. Très peu visible

Antérieur à US_10134 **Postérieur à** USC_10124

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	686.06
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	US	10134	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Abandon	Arase

Localisation M 1008 **EA** M_1008 **ES** ES_1.04a ES_1.04b

Interprétation

Arase du mur M 1008.

Description

Antérieur à **Postérieur à** USC_10131 USC_10132

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	686.06
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	686.04

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	USC	10135	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.6 **EA** M_1011 **ES** ES_1.06

Interprétation

Parement ouest du mur M 1011. Sa fondation est inobservable de ce côté car faîte en tranchée étroite. Il est de même facture que son pendant oriental avec le même petit changement d'axe.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10139 **Postérieur à** USC_10123

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.21				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.24	Z_Sup	686.10
larg / diam (min)	0.17	haut min	0.16	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.12	

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.22	0.43	0.12
moy	0.23	0.27	0.11
min	0.15	0.16	0.04

Zone	1	USC	10136	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation M 1011, ES 1.5 **EA** M_1011 **ES** ES_1.05

Interprétation

Parement oriental du mur M 1011. Construit entièrement en molasse, il vient s'appuyer sur le mur M 1005 et lui est donc postérieur. Son axe diffère légèrement du mur M 1006 et nous en déduisons un état de construction différent. Les moellons sont ébauchés et la construction n'est pas particulièrement soignée.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10139 **Postérieur à** USC_10113

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.25	Z_Sup	686.04
larg / diam (min)	0.23	haut min	0.05	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.31	0.31	0.08
moy	0.27	0.25	0.12
min	0.10	0.25	0.08

Zone	1	USC	10137	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation M 1011 **EA** M_1011 **ES** ES_1.05 / ES_1.06

Interprétation

Blocage du mur M 1011. Il se compose de blocs bruts et éclatés le tout lié par une chape de mortier de chaux.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10139 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.28			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.52	haut max	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC	10138	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Fondation

Localisation ES 1.5 **EA** M_1011 **ES** ES_1.05 / ES_1.06

Interprétation

Massif de fondation du mur M 1011. Très fin, il ne s'agit dans les fait que d'une seule assise mise en place dans la tranchée de fondation. Celle-ci n'est observable qu'à l'est puisque l'ouest semble avoir été réalisé en tranchée étroite. La fondation mêle blocs bruts de molasse et de calcaire

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; Calcaire (<10%) ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.28			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.08	Z_Sup 685.95
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.88

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone			Type	Activité	Identification
1	US	10139	*Fantôme*	Abandon	Arase

Localisation ES 1.5 et 1.6

EA M_1011

ES ES_1.05, ES_1.06

Interprétation

Arase du mur M 1011.

Description

Antérieur à US_10001

Postérieur à USC_10135, USC_10136

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	686.08
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	685.98

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone			Type	Activité	Identification
1	USC	10140	*Construite*	Construction	Parement

Localisation ES 1.6

EA M_1012

ES ES_1.06

Interprétation

Parement ouest du mur M 1012. Il est construit en moellons équarris et présente un appareillage bien réglé. Aucun arrachement, plaidant ainsi pour une construction finie.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Galets ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10153, USC_10123

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.12			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.35	Z_Sup 686.15
larg / diam (min)	0.22	haut min	0.22	Z_Inf 685.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

	min.	moy.	max.
		0.10	

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.41	0.28	0.11
moy	0.21	0.26	0.07
min	0.16	0.22	0.07

Zone	1	USC	10141	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation M 1012 **EA** M_1012 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Parement oriental du mur M 1012. Il n'est observable que sur quelques blocs car il fait la jonction avec l'arrachement du mur M 1047 USC 10143. De même, il semble servir d'appui à l'installation du mur M 1006. Le parement est directement fondé sur le substrat naturel.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Quartz (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à USC_10124 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)	0.70				
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.17	Z_Sup	686.10
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.88

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.16	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.38	0.35	0.15
moy			
min	0.13	0.33	0.17

Zone	1	USC	10142	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.4b **EA** M_1012 **ES** ES_1.04b ES_1.06

Interprétation

Blocage du mur M 1012. Il est composé de blocs bruts de molasse et de calcaire liés par un mortier de chaux très dégradé.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10153 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max		Z_Sup	686.08
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.88

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10143	Type	Activité	Identification
				Construite	Destruction	Arrachement

Localisation ES 1.4b

EA M_1047

ES ES_1.04b

Interprétation

Arrachement du mur M 1047 visible au niveau du mur M 1012.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à

Postérieur à USC_10144, USC_10141

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.28			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.40	haut max	Z_Sup	686.10
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	685.88

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	USC	10144	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Fondation

Localisation

EA M_1047

ES ES_1.04b

Interprétation

Vestiges de la semelle de fondation du mur M 1047. Le mur ayant été purgé, la semelle n'est que très partiellement conservée. Elle se compose d'un mortier de chaux gras agrémenté de gravillon de taille variable.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Mortier de chaux (>90%) ; () ; morphologie : ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.64			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.05	Z_Sup 686.05
larg / diam (min)	0.50	haut min		Z_Inf 686.00

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10145	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Destruction	Mur

Localisation ES 1.4b

EA M_1047

ES ES_1.04b, ES_1.07

Interprétation

Négatif du mur M 1047.

Description

Antérieur à US_10036

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	685.70
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10146	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.4b

EA

ES ES_1.07

Interprétation

Creusement du rocher naturel pour l'installation du mur M 1047. Ce creusement bien vertical présente des traces de taille à la broche importantes. De même, il marque une séparation entre l'ancienne maçonnerie et le fossé FSE 1003.
Avec la semelle de fondation USC 10144, il s'agit à ce jour des seuls indices de la présence de ce mur.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10110 ; USC_10144

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.44	Z_Sup	686.14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.70

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10147	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.5

EA M_1011

ES ES_1.05

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation du mur M 1011. Celle-ci n'est observable que du côté du parement oriental de la maçonnerie et possède un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à USC_10136 ; US_10148

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.16	Z_Sup	686.04
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.88

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10148	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	TRF - Comblement

Localisation ES 1.5.

EA M_1011

ES ES_1.05

Interprétation

Comblement de la tranchée de fondation du mur M 1011. L'ensemble est composé d'un sédiment sablo-limoneux marron clair assez meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037

Postérieur à US_10147

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.16	Z_Sup	686.04
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.88

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10149	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.5 **EA** M_1005 **ES** ES_1.05 ; ES_1.04a

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation du mur M 1005. Non mesurable car en tranchée étroite.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10117 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	min	min

Zone	1	US	10150	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.4a **EA** **ES** ES_1.04a

Interprétation

Niveau de sol lacunaire conservé dans l'espace ES 1.4a. Très peu conservé, il n'est visible que par petites zones ci et là. Au vu de la répartition de ces petites zones, nous pouvons en déduire sa présence dans tout l'espace concerné. Toutefois, son état étant vraiment lacunaire, aucune dimension n'a pu être prise.

Description

Composition : ; Mortier de Chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10035 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.20			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0.30	haut max	Z_Sup 685.80	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	min	min

Zone	1	US	10151	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.4b **EA** **ES** ES_1.04b

Interprétation

Niveau de sol lacunaire conservé dans l'espace ES 1.4b. Très peu conservé, il n'est visible que par petites zones ici et là. Au vu de la répartition de ces petites zones, nous pouvons en déduire sa présence dans tout l'espace concerné. Toutefois, son état étant vraiment lacunaire, aucune dimension n'a pu être prise.

Description

Composition : ; Mortier de Chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10036 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup 685.95	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	min	min

Zone	1	US	10152	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.2 **EA** M_1001 **ES** ES_1.02

Interprétation

Couche de mortier composée de chaux et d'un cailloutis centimétrique.
Située sous le niveau de circulation du XVIe siècle mais au-dessus du mur M 1039 qui est coupé par l'installation de la tour M 1001, il pourrait s'agir du niveau de circulation lié à cette dernière.
Aussi, il s'agit potentiellement du niveau de circulation contemporain de l'installation de la tour maîtresse au XIIIe siècle.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10060, US_10049 **Postérieur à** US_10065, US_10091

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.75	haut max	0.08	Z_Sup 686.83
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 686.75

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10153	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Abandon	Arase

Localisation **EA** M_1012 **ES** ES_1.04b, ES_1.06

Interprétation

Arase du mur M 1012.

Description

Antérieur à **Postérieur à** USC_10140, USC_10141, USC_10142

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10154	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Couche limono-sableuse jaune remplie de blocs calcaire décimétriques. Située sous une couche de remblais vide de blocs de pierre et venant en appui sur le mur M 1039, il pourrait s'agir de la couche de démolition associée à l'abandon de cette structure. Nous nous sommes arrêtés sur cette couche pour des raison de hauteur de berme. Aussi, nous ne l'avons que très partiellement dégagée.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : jaune
foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10065 **Postérieur à** USC_10089

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.20	haut max		Z_Sup	686.46
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.28

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10155	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.5 **EA** FOS_1014 **ES** ES_1.32

Interprétation

Creusement de la fosse dépotoir FSE 1014. Forme circulaire, profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10048 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.03	haut max	0.30	Z_Sup	686.72
larg / diam (min)	1.78	haut min	0.20	Z_Inf	686.66

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10156	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Niveau de démolition d'un bâtiment situé a priori à l'est de l'espace ES 1.2 dans le secteur nord. Ledit bâtiment était construit en pierres de taille de molasse dont les modules oscillent entre 0.28 x 0.23 x 0.37 m et 0.35 x 0.21 x 0.35 m. Certains blocs étaient recouverts d'enduit nous indiquant ainsi que les murs étaient entièrement recouvert.
Ce niveau de démolition correspond à l'écroulement d'un parement vers l'ouest.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : beige jaune
clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : taille outil. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Moellons équarris
Pierre de taille
Lapidaire
Mortier.

Antérieur à US_10001, US_10030 **Postérieur à** US_10157, US_10181, USC_10088, USC_10089

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.60				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.60	haut max	1.16	Z_Sup	687.5
larg / diam (min)	1.30	haut min	0.80	Z_Inf	686.73

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10157	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Chape de mortier de chaux épaisse localisée dans l'angle sud-est du secteur de fouille nord. Très compacte et lissée sur le dessus, cette couche pourrait correspondre à un niveau de circulation autour de la tour maîtresse. Toutefois, le niveau est très lacunaire et se développe hors de l'emprise de fouille.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc beige
clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001, US_10033, US_10156 **Postérieur à** US_10060

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.84				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.05	haut max	0.12	Z_Sup	687.38
larg / diam (min)	0.04	haut min		Z_Inf	687.15

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10158	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Niveau de remblai jaunâtre présent sous la terre végétale au nord de la tour maîtresse. Il forme un léger dôme dû aux accumulations de sédiments en profondeur. Il s'agit vraisemblablement du même remblai que l'unité US 10033 observée 2018.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; (). Couleur : jaune
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : uniforme
hétérogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10159

Mesures (mètres)					
longueur (max)	9.02				
longueur (min)					
larg / diam (max)	4.00	haut max	0.84	Z_Sup	687.53
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	686.81

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m) haut. (m)
max				max		
moy				moy		
min				min		

Zone	1	US	10159	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Niveau de remblai grisâtre contenant un peu de démolition et recouvrant le niveau d'occupation US 10169.

Description

Composition : ; Limon () ; Sable () ; Calcaire () ; () ; (). Couleur : gris
foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer)
verre (service). Matériaux de construction : TCA Tuiles à crochet.

Antérieur à US_10158 **Postérieur à** US_10169
US_10163

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.10				
longueur (min)	1.05				
larg / diam (max)	4.0	haut max	0.50	Z_Sup	687.23
larg / diam (min)		haut min	0.14	Z_Inf	685.84

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m) haut. (m)
max				max		
moy				moy		
min				min		

Zone	1	US	10160	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.9 **EA** **ES** ES_1.09

Interprétation
Niveau supérieur observé dans l'espace ES 1.9. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux jaune hétérogène. On observe des inclusions de graviers et de blocs de molasse qui pourraient correspondre à des éléments effondrés. Semble correspondre à un niveau d'abandon du site castral.

Description
Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : jaune marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10173

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.80	haut max	0.60	Z_Sup	686.04
larg / diam (min)		haut min	0.30	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10161	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.12 **EA** **ES** ES_1.12

Interprétation
Niveau de démolition localisé dans l'espace ES 1.12.

Description
Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Terre végétale (10% à 33%) ; Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10162	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.11 **EA** **ES** ES_1.11

Interprétation
Niveau de démolition localisé dans l'espace ES 1.11

Description
Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10163	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Remblai

Localisation ES 1.2

EA SB_1161

ES ES_1.02

Interprétation

Niveau de remblai limoneux très foncé présent au sud du secteur nord, à proximité de la tour M 1001. La structure ST 1061 a été creusée dans ce remblai.
Potentiel équivalent du remblai US 10159 et US 10060.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; () ; Molasse (<10%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10165 / US_10158

Postérieur à US_10169

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.60				
longueur (min)	1.0				
larg / diam (max)	3.50	haut max	0.24	Z_Sup	686.73
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.43

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) / l. (m) / haut. (m))
max
moy
min

Hauteur des assises (m) (min. / moy. / max.)

Modules des parements (L. (m) / l. (m) / haut. (m))
max
moy
min

Zone	1	US	10164	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation

EA

ES

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) / l. (m) / haut. (m))
max
moy
min

Hauteur des assises (m) (min. / moy. / max.)

Modules des parements (L. (m) / l. (m) / haut. (m))
max
moy
min

Zone	1	US	10165	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.13 / ES 1.2.

EA SB_1061

ES ES_1.13 / ES_1.02

Interprétation

Creusement de la sablière SB 1061. Il adopte une forme quadrangulaire avec un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10158 / US_10166

Postérieur à US_10159 / US_10163

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.00				
longueur (min)	2.06				
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.18	Z_Sup	686.8
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.10	Z_Inf	686.70

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) / l. (m) / haut. (m))
max
moy
min

Hauteur des assises (m) (min. / moy. / max.)

Modules des parements (L. (m) / l. (m) / haut. (m))
max
moy
min

Zone	1	US	10166	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.13 / ES 1.2. **EA** SB_1061 **ES** ES_1.13

Interprétation
Comblement sablo-limoneux jaunâtre de la structure en creux SB 1061. Relativement pauvre en matériel, le comblement ne semble pas organique indiquant de facto un probable prélèvement de la structure.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10158 **Postérieur à** US_10165

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.00				
longueur (min)	2.06				
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.18	Z_Sup	686.8
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.10	Z_Inf	686.7

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10167	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10168	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.10 **EA** **ES** ES_1.10

Interprétation

Niveau supérieur observé dans l'espace ES 1.10. Il s'agit d'un niveau de démolition important et chargé en blocs de pierre. On observe un mélange sablo-limoneux marron englobant des moellons de calcaire et de molasse associés à du lapidaire .Ce niveau de démolition semble comprendre des éléments appartenant à un étage situé au-dessus de ES 1.10.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; (). Couleur : marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : taille
outil. Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : Pierre de taille
Moellons équarris
Lapidaire.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10188

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.05				
longueur (min)	7.26				
larg / diam (max)	6.53	haut max	0.79	Z_Sup	686.18
larg / diam (min)	6.38	haut min	0.37	Z_Inf	685.27

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10169	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Remblai

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Niveau de remblai noir foncé venant niveler le substrat rocheux au nord de la tour maîtresse ES 1.1. Il s'agit probablement du niveau d'occupation médiéval. Composé de limons à tendance argileuse, ce remblai, relativement plan comprend des lots importants de faune et de mobilier équestre.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer)
céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10153 US_10163 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.90				
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.50	haut max	0.52	Z_Sup	686.78
larg / diam (min)	3.14	haut min	0.26	Z_Inf	685.57

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10170	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.8. **EA** **ES** ES_1.08

Interprétation

Niveau de démolition présent dans l'espace ES 1.8. Composé d'un mélange de sédiments marron, de petites inclusions de mortier et de pierres de construction, un bloc de lapidaire a été retrouvé en son sein. Au vu de la surface ouverte dans cet espace, peu d'éléments ressortent de cette couche stratigraphique. Il s'agit d'une couche de démolition, similaire à celles observées ailleurs sur le site.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : marron
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : Moellons ébauchés
Lapidaire
Pierre de taille.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10174

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.80			
longueur (min)	1.70			
larg / diam (max)		haut max	0.80	Z_Sup 685.60
larg / diam (min)		haut min	0.75	Z_Inf 684.66

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10171	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation ES 1.8 **EA** **ES** ES_1.08

Interprétation

US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10172	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Localisation ES 1.2 **EA** **ES** ES_1.02

Interprétation

Chape de mortier de chaux présente dans la couche d'occupation US 10169 au nord du secteur de fouille septentrional. Très peu conservée, il semble s'agir d'un rejet de mortier dans le remblai d'occupation.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc
beige
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.00				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.90	haut max	0.05	Z_Sup	686.10
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.00

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10173	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.9 **EA** **ES** ES_1.09

Interprétation

Niveau d'abandon de l'espace ES 1.9 situé sous la démolition US 10160. Ce niveau repose sur le substrat rocheux et est dénué de blocs de pierre. Il s'agit également de la strate ayant fourni le plus de mobilier dans cet espace.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10160 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.20	Z_Sup	685.35
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10174	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.8 **EA** TRR_1070 **ES** ES_1.08

Interprétation
Niveau de circulation ou d'occupation localisé dans l'espace ES 1.8. Il repose sous le niveau de démolition US 10170 et en partie sur le substrat naturel (US 10040).

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons os de faune. Mobilier : objet métal (fer) céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10170 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.20			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.20	Z_Sup 684.69
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.48

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles						
max						
moy						
min						
Modules des parements						
max						
moy						
min						

Zone	1	US	10175	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.4b **EA** **ES** ES_1.04b

Interprétation
Niveau stratigraphique chargé en mortier et contenant des graviers décimétriques. L'ensemble repose sur l'occupation US 10151 au sein de la cuisine ES 1.4b.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Mortier (10% à 33%) ; Gravier (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : beige marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10036 **Postérieur à** US_10151

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.10			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.08	haut max	0.18	Z_Sup 685.69
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf 685.45

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles						
max						
moy						
min						
Modules des parements						
max						
moy						
min						

Zone	1	US	10176	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.4b **EA** ENC_1048 **ES** ES_1.04b

Interprétation
Creusement de l'encoche ENC 10148 dans l'espace ES 1.4b. Présente en limite sud des marches de l'escalier ESC 1073, elle possède un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10177 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.20			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.14	Z_Sup 685.66
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.52

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles						
max						
moy						
min						
Modules des parements						
max						
moy						
min						

Zone	1	US	10177	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.4b **EA** ENC_1048 **ES** ES_1.04b

Interprétation

Comblement sablo-limoneux de l'encoche ENC_1048.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10036 **Postérieur à** US_10040, US_10176

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.20			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.14	Z_Sup 685.66
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.52

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10178	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Localisation ES 1.2 **EA** M_1039 **ES** ES_1.02

Interprétation

Couche de mortier composée de chaux et d'un cailloutis centimétrique.
Située sous le niveau de circulation du XVIe siècle mais au-dessus du mur M 1039 qui est coupé par l'installation de la tour M 1001, il pourrait s'agir du niveau de circulation lié à cette dernière.
Aussi, il s'agit potentiellement du niveau de circulation contemporain de l'installation de la tour maîtresse au XIIIe siècle.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10049, US_10060 **Postérieur à** US_10065, US_10091, US_10181

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.60			
longueur (min)	0.40			
larg / diam (max)	1.10	haut max	0.3	Z_Sup 686.83
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.2	Z_Inf 686.80

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10179	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.2

EA

ES ES_1.02

Interprétation

Niveau d'abandon représenté par une couche de remblai brun jaune localisée sous la fine couche de mortier (US 10152 et 10178) à l'est du mur M 1039. Potentielle couche équivalente à US 10065.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; galets (<10%) ; () ; (). Couleur : jaune brun
moyen. Morphologie : compacte. Structure : uniforme
homogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10060, US_10152, US_10178

Postérieur à US_10180

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.20				
longueur (min)	0.20				
larg / diam (max)	1.00	haut max	0.24	Z_Sup	686.77
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	686.5

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10180	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Sol

Localisation ES 1.2

EA M_1039

ES ES_1.02

Interprétation

Probable niveau de sol en dalle de molasse lié à la maçonnerie M 1039 et localisé à l'est de ce dernier. Toutefois, n'ayant été observée que sur une surface infime, nous ne pouvons nous risquer à une conclusion.

Description

Composition : ; () ; () ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : marron verdâtre. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10179, US_10065

Postérieur à USC_10089

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.50				
longueur (min)	0.20				
larg / diam (max)	1.14	haut max		Z_Sup	686.64
larg / diam (min)	0.30	haut min		Z_Inf	686.52

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10181	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Remblai

Localisation ES 1.2 **EA** M_1039 **ES** ES_1.02

Interprétation

Couche de remblai venant niveler le substrat rocheux à l'est du secteur de fouille nord. Cette couche sert de niveau pour l'installation de la maçonnerie M 1039. Relativement stérile en mobilier archéologique, elle est assez compact du fait de sa texture argilo-limoneuse.
Cette strate n'est pas présente à l'ouest du secteur de fouille. Aussi, il pourrait s'agir d'un aménagement particulier pour la fondation du mur M 1039.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10178, USC_10088, USC_10089, US_10156 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.65			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.60	Z_Sup 686.72
larg / diam (min)		haut min	0.36	Z_Inf 686.05

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10182	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.5 **EA** SOL_1064 **ES** ES_1.05

Interprétation

Niveau de sol (SOL 1064) le plus récent au sein de l'espace ES 1.5. Il repose à la fois sur le substrat rocheux et sur un remblais important venant niveler un creux de surface. La couche plonge en direction de la porte POR 1060 située à l'est.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc
beige
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001, US_10037 **Postérieur à** US_10183

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.12			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.77	haut max	0.15	Z_Sup 686.13
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.90

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10183	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.5 **EA** TRF_1081 **ES** ES_1.05

Interprétation

Couche de démolition présente dans l'espace ES 1.5, sous le niveau de sol SOL 1064.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10182 **Postérieur à** US_10184, US_10186

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.0				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.50	haut max	0.40	Z_Sup	686.12
larg / diam (min)	0.70	haut min	0.10	Z_Inf	685.71

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10184	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Localisation ES 1.5 **EA** TRF_1081 **ES** ES_1.05

Interprétation

Couche de mortier présente sous la démolition US 10183 au niveau de la tranchée de fondation TRF 1081. Cette couche représente potentiellement un niveau de circulation venu rétablir un niveau plan à cet endroit.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige
blanc
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10183 **Postérieur à** US_10185

Mesures (mètres)

longueur (max)	6.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.10	Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.64

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10185	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.5

EA FOY_1065, FOY_1080

ES ES_1.32

Interprétation

Couche d'abandon limono-charboneuse de couleur noir et répartie sur l'ensemble de la pièce ES 1.5. Elle incorpore les foyers FOY 1065 et 1080. Assez ancienne en chronologie relative, elle pourrait précéder l'installation du site castral comtal.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : cendres
charbons
os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10184, US_10182

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.80				
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.00	haut max	0.15	Z_Sup	686.02
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf	685.56

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10186	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Localisation ES 1.5

EA TRF_1081, SB_1082

ES ES_1.05

Interprétation

Fine couche de mortier très friable reposant directement sur le substrat rocheux dans la tranchée TRF 1081. En lien potentiel avec la sablière SB 1082.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige
blanc
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10183

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.00				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.04	Z_Sup	685.92
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.76

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10187	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.7 **EA** **ES** ES_1.07

Interprétation

Niveau de démolition au sein de l'espace ES 1.7. Il se compose principalement de moellons de molasse et de calcaire le tout englobé dans une matrice sablo-limoneuse brune et meuble.
Cette couche comprend beaucoup de lapidaire ainsi que des vestiges d'enduits peints. Il semble que cette démolition contiennent à la fois les vestiges de l'espace ES 1.7 mais aussi de la pièce qui se situait juste au dessus.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : enduit
outil. Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : Pierre de taille
Lapidaire.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10192, US_10193

Mesures (mètres)					
longueur (max)	9.62				
longueur (min)	9.50				
larg / diam (max)	4.80	haut max	1.44	Z_Sup	686.36
larg / diam (min)	4.49	haut min	0.66	Z_Inf	684.36

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10188	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.10 **EA** **ES** ES_1.10

Interprétation

Niveau d'abandon présent dans l'espace ES 1.10. La matrice sablo-limoneuse marron-grise comprenait l'essentiel du mobilier archéologique de cet espace. Elle repose directement sous le niveau de démolition US 10168 et sur le substrat rocheux US 10040. Elle recouvre également toutes les structures en creux présentes à cet endroit.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron
gris
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : Lapidaire.

Antérieur à US_10168 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.05				
longueur (min)	7.26				
larg / diam (max)	6.53	haut max	0.47	Z_Sup	685.64
larg / diam (min)	6.38	haut min	0.08	Z_Inf	685.04

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10189	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Interface

Localisation ES 1.10

EA M_1054

ES ES_1.10

Interprétation

Petite poche de terre sablonneuse noirâtre liée à un arrachement du parement USC 10215 du mur M 1054. Aucune mobilier présent.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10168

Postérieur à USC_10215, US_10188

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.45				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.56	haut max	0.10	Z_Sup	685.11
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.90

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10190	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Massif

Localisation ES 1.10

EA ST_1089, M_1054

ES ES_1.10

Interprétation

Tas de chaux situé dans l'angle nord-est de l'espace ES 1.10.
Son aspect est relativement informe et la chaux observée est très blanche. L'ensemble est en place mais vient s'appuyer sur le mur M 1054.
La forme et la constitution de cette structure suggèrent un reliquat de production de chaux ou de mortier de chaux. Il semblerait alors que ladite production ait été stockée dans cette pièce lors de travaux au sein du château.
Aussi, peut-être que l'espace ES 1.10 avait pour rôle le stockage de matériaux de construction.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc clair. Morphologie : compacte. Structure : uniforme homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10188

Postérieur à US_10040, USC_10215

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.90				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.60	Z_Sup	685.51
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.99

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10191	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.7. **EA** BAN_1090 **ES** ES_1.07

Interprétation

Petite poche de terre rougeâtre située sous le niveau de démolition US 10187 dans l'espace ES 1.7. De faibles dimensions, elle est très localisée à l'est de la pièce, elle se trouve contre la banquette BAN 1090.
Peut être liée à un feu/incendie. Malheureusement, au vue de son emprise, il est difficile de se prononcer.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Terre (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : rouge
moyen
noir. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : feu
rubéfaction. Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10167 **Postérieur à** US_10192

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.64				
longueur (min)	1.51				
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.12	Z_Sup	684.94
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	684.75

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10192	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.7 **EA** **ES** ES_1.07

Interprétation

Niveau d'abandon présent dans l'espace ES 1.7. La matrice sablo-limoneuse brun clair comprenait l'essentiel du mobilier archéologique de cet espace. Elle repose directement sous le niveau de démolition US 10187 et sur le substrat rocheux US 10040. Elle recouvre également toutes les structures en creux présentes à cet endroit.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : jaune
marron
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
monnaie
objet métal (fer)
objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10187 US_10191 **Postérieur à** US_10040 US_10193

Mesures (mètres)					
longueur (max)	9.62				
longueur (min)	9.50				
larg / diam (max)	4.80	haut max	0.48	Z_Sup	685.33
larg / diam (min)	4.49	haut min	0.17	Z_Inf	684.69

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10193	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.7 **EA** SOL_1069 **ES** ES_1.07

Interprétation

Vestiges d'un niveau d'occupation présent à l'est de l'espace ES 1.7. Assez compact, il se trouve sous la couche d'abandon US 10192. Toutefois, sa présence n'a été décelée qu'au niveau du sol SOL 1069 et est de facto très lacunaire. Il pourrait s'agir d'une poche légèrement plus compacte de la couche US 10192.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10187 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.80	haut max	0.20	Z_Sup	684.57
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	684.35

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10194	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.07

Interprétation

US annulée = 10192.

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10195	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.7 **EA** SB_1063 POR_1059 **ES** ES_1.07

Interprétation

Creusement de la sablière basse SB 1063 présente en haut des marches de l'escalier ESC 1068 dans l'espace ES 1.7. Cette dernière devait servir à accueillir les vantaux et piédroits de la porte POR 1059 par un jeu de tenons et mortaises. De forme rectangulaire, le creusement adopte un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10196 US_10192 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.96				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.30	Z_Sup	685.56
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	685.24

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10196	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.7.

EA POR_1059 SB_1063 **ES** ES_1.07

Interprétation

Comblement sablo-limoneux de la sablière SB 1063. Le comblement de cette structure est identique au niveau d'abandon US 10192 de l'espace ES 1.7. Il est donc possible qu'ils soient contemporain et que de facto la structure bois ait été détruite avant l'abandon du site.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10195

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.96				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.30	Z_Sup	685.56
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	685.24

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10197	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.10

EA PIL_1066 **ES** ES_1.10

Interprétation

Creusement de la structure PIL 1066. Il s'agit d'un négatif creusé dans le substrat rocheux afin d'insérer un support en pierre pour un pilier central soutenant le plancher de l'étage supérieur.
De forme carrée, il présente un profil en "U" et se situe au centre de l'espace ES 1.10.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10188 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.72	haut max	0.12	Z_Sup	685.24
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.12

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10198	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.10 **EA** PIL_1066 **ES** ES_1.10

Interprétation
Comblement du creusement US 10197 de la pile PIL 1066. Sa composition est similaire au niveau d'abandon US 10188 de l'espace ES 1.10 ce qui semble attester de leur contemporanéité.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10168 **Postérieur à** US_10198

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.72	haut max	0.12	Z_Sup	684.24
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.12

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10199	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.5 **EA** TRP_1058 **ES** ES_1.05

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1058. De forme carrée il adopte un profil en "U" évasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10200 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.12	Z_Sup	686.17
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.05

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10200	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.5. **EA** TRP_1058 **ES** ES_1.05

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1058. Le comblement sablo-limoneux brun était vierge de mobilier.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037 **Postérieur à** US_10199

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.12	Z_Sup	686.17
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.05

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10201	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.4d **EA** TRP_1057 **ES** ES_1.04d

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1057 correspondant vraisemblablement à l'emplacement de la vis centrale d'un pressoir en ES 1.4d.
De forme carrée, il adopte un profil en "U" et se trouve au centre de l'espace ES 1.4d.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10202 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.51	haut max	0.30	Z_Sup	686.41
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.07

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m) haut. (m)
max				max		
moy				moy		
min				min		

Zone	1	US	10202	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.4d **EA** TRP_1057 **ES** ES_1.04d

Interprétation

Comblement sablo-limoneux du trou de poteau TRP 1057. Notons la présence dans le comblement de deux pierres de calage en lien avec la structure.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Galets.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10201

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.51	haut max	0.30	Z_Sup	686.41
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.07

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m) haut. (m)
max				max		
moy				moy		
min				min		

Zone	1	US	10203	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.7 **EA** TRP_1067 **ES** ES_1.07

ESC_1068

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1067 situé sur la troisième marche de l'escalier ESC 1068 dans l'espace ES 1.7.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10204 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.24				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.30	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m) haut. (m)
max				max		
moy				moy		
min				min		

Zone	1	US	10204	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.7

EA TRP_1067 ESC_1068

ES ES_1.07

Interprétation

Comblement sablo-limoneux du trou de poteau TRP 1067. De couleur grisâtre, la matrice est meuble et correspond au niveau d'abandon US 10192. Quelques pierres étaient présentes dans la structure.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : meuble. Structure : uniforme
hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à US_10203

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.24				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.30	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	USC	10205	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Fondation

Localisation ES 1.5 et 1.9.

EA M_1055

ES ES_1.05 ES_1.09

Interprétation

Fondation du mur M 1055 représentée par une semelle de molasse taillée directement dans le substrat rocheux US 10040.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10037

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.04				
longueur (min)	7.42				
larg / diam (max)	1.41	haut max	0.81	Z_Sup	686.14
larg / diam (min)	0.90	haut min	0.06	Z_Inf	685.33

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	USC	10206	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.5 **EA** POR_1060 SB_1083 **ES**

Interprétation

Parement occidental de l'escalier ESC 1052. Construit principalement en blocs équarris de calcaire, il associe également plusieurs dalles de molasse et des blocs bruts, le tout lié par un mortier de chaux gras.
Au sud, le parement est directement lié à la chaîne d'angle ouest de la porte POR 1060 tandis qu'au nord, plusieurs dalles posées à plats en escalier laissent à penser que nous nous trouvons en face d'un escalier de façade. Ces marches, légèrement saillantes sont construites avec des remplois dont un piédroit/linteau d'ouverture probablement prélevé autre part sur le site. De même, cette partie vient s'appuyer contre la limite méridionale de l'espace ES 1.4d.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés
Pierre de taille ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : oui. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10182, US_10184 **Postérieur à** USC_10208, USC_10226

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.55				
longueur (min)	4.88				
larg / diam (max)	0.90	haut max	0.60	Z_Sup	686.14
larg / diam (min)		haut min	0.30	Z_Inf	685.57

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.48	0.26	0.24
moy			
min	0.46	0.25	0.15

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.16	0.18	0.23

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.45	0.40	0.18
moy	0.26	0.14	0.09
min	0.13	0.10	0.03

Zone	1	USC	10207	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.5 **EA** ESC_1052 **ES** ES_1.05

Interprétation

Blocage de l'escalier ESC 1052. Il est synchrone avec la mise en place du parement USC 10206. Toutefois, le blocage vient s'appuyer contre le parement ouest du mur M 1053, encore visible sur l'arase des maçonneries. Ainsi, l'escalier est postérieur au mur.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à** USC_10208

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.47				
longueur (min)	4.23				
larg / diam (max)	0.72	haut max	0.60	Z_Sup	686.14
larg / diam (min)	0.66	haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10208	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10 **EA** M_1053 **ES** ES_1.10

Interprétation

Parement occidental du mur M 1053.
Masqué par l'installation de l'escalier ESC 1052, il n'est observable que par l'arase des maçonneries. Aussi, nous ne pouvons détailler sa construction même si nous supposons fortement une mise en oeuvre similaire au parement oriental USC 10209. Un tronçon de parement est observable en limite nord au niveau des premières marches de l'escalier.
Il est semble-t-il détruit lors de la mise en place de l'escalier ESC 1052 et de la porte POR 1060.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : .

Antérieur à USC_10207 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.59				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.42	haut max		Z_Sup	686.14
larg / diam (min)	0.08	haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.26	0.28	0.12
moy			
min	0.08	0.07	0.03

Zone	1	USC	10209	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10 **EA** POR_1060 **ES**

Interprétation

Parement est du mur M 1053. Construit principalement en blocs équarris de calcaire liés au mortier de chaux, il correspond au premier état de construction de la maçonnerie avant que cette dernière ne soit perturbée par l'installation de la porte POR 1060 et de l'escalier ESC 1052.
La maçonnerie est bien assisée et présente quelques vestiges d'enduits encore en place. Elle vient s'appuyer sur le mur M 1051. Ce dernier étant représenté à ce niveau par le substrat rocheux taillé, la liaison ne pouvait être chaînée. Aussi, il est difficile d'établir une liaison chronologique entre eux deux.
Une rupture de la maçonnerie est visible au sud (USC 10233), au niveau de la porte indiquant que cette dernière a bien été percée dans un mur existant.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10188, USC_10233, US_10168 **Postérieur à** USC_10220

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.73				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.72	Z_Sup	686.21
larg / diam (min)	0.08	haut min	0.62	Z_Inf	685.35

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.14	0.17	0.22

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.35	0.20	0.14
moy	0.15	0.23	0.10
min	0.09	0.06	0.03

Zone	1	USC	10210	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.10

EA M_1053 / M_1053

ES ES_1.10 / ES_1.10

Interprétation

Blocage de la maçonnerie M 1053. Principalement composé de blocs bruts de calcaire liés au mortier de chaux.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à USC_10233

Postérieur à

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.68	haut max	0.72	Z_Sup	686.21
larg / diam (min)	0.56	haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10211	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10

EA / M_1056

ES / ES_1.10

Interprétation

Parement nord du mur M 1056. Il s'appuie à l'ouest sur le substrat naturel faisant à cet endroit un léger promontoire. A l'est, le mur vient s'appuyer sur M 1054 marquant ainsi sa postériorité.
Le parement USC 10211 est construit en moellons équarris de calcaire bien assisés et liés au mortier de chaux. Quelques rare inclusions de blocs de molasse sont présentes. Très dégradé en partie supérieure par la végétation environnante, la maçonnerie présente encore de beaux vestiges d'enduits en parties médiane et basse.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10168 / US_10188

Postérieur à US_10227 / USC_10228 / US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	6.80				
longueur (min)	4.90				
larg / diam (max)	0.34	haut max	1.14	Z_Sup	686.22
larg / diam (min)	0.12	haut min	0.12	Z_Inf	684.85

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.14	0.18	0.21

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.32	0.23	0.17
moy	0.19	0.20	0.11
min	0.18	0.11	0.11

Zone	1	USC	10212	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10 / ES 1.11 **EA** M_1056 **ES** ES_1.11 / ES_1.10

Interprétation

Parement sud du mur M 1056 séparant les espaces ES 1.10 et 1.11. Il s'appuie à l'ouest sur le substrat rocheux. Le parement USC 10212 est construit en moellons équarris de calcaire bien assisés et liés au mortier de chaux. Quelques rare inclusions de blocs de molasse sont présentes.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier fin beige avec quelques granulat de taille moyenne.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.90				
longueur (min)	2.30				
larg / diam (max)	0.30	haut max	1.04	Z_Sup	686.00
larg / diam (min)	0.14	haut min	0.12	Z_Inf	684.92

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.14	0.16	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.26	0.322	0.14
moy	0.21	0.19	
min	0.04	0.14	0.14

Zone	1	USC	10213	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.10 / ES 1.11 **EA** M_1056 **ES** ES_1.10 / ES_1.11

Interprétation

Blocage du mur M 1056.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à** USC_10128

Mesures (mètres)					
longueur (max)	6.37				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.65	haut max		Z_Sup	686.22
larg / diam (min)	0.43	haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10214	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10 **EA** M_1054 **ES** ES_1.10

Interprétation

Probable bouchage d'une ancienne ouverture présente dans le mur M 1054 ou plus simplement d'un pan de mur écroulé. Cette partie du parement vient s'appuyer à la fois contre un premier état représenté par l'USC 10228 et contre le tronçon nord USC 10215.

Construit en moellons de calcaire ébauchés et liés à la chaux, la jonction avec l'USC 10215 est marqué par un coup de sabre franc tandis que la rupture sud est lisible par un changement de mortier et d'appareillage.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10168, US_10188 **Postérieur à** USC_10215, USC_10228

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.99	Z_Sup	685.93
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.84

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.17	

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.48		0.19
moy	0.21		0.12
min	0.17		0.10

Zone 1	USC 10215	Type	Activité	Identification
		Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10 **EA** **ES**

Interprétation

Tronçon nord du parement occidental du mur M 1054. Il est construit dans un appareil irrégulier mêlant calcaire, molasse et quelques blocs de tuf. Le tout est lié par un mortier de chaux très dégradé et maintes fois rechapé.
Au nord, il est chaîné avec le parement USC 10220 correspondant au parement sud du mur M 1051.
Au sud il sert d'appui au bouchage USC 10214.
Le mur est directement construit sur le substrat rocheux qui a légèrement été entaillé pour sa mise en place.
Des vestiges d'enduits sont encore présents sur cette portion de mur. De même, la structure ST 1089 est logée contre ce parement et lui est postérieure, l'enduit étant présent en dessous.

Relativement assisé, les assises de ce parement semblent correspondre à celles de l'USC 10228. Aussi, les deux pans de murs pourraient être contemporain. Toutefois, nous n'avons pas de lien direct entre ces maçonneries car séparées par l'USC 10214.
La contemporanéité entre 10215 et 10228 est probable mais incertaine à ce jour.

Description

Appareil : Opus incertum. Chaînes d'angles : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; morphologie : Moellons ébauchés Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; <10% (<10%) ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés
Moellons équarris
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à	Postérieur à
USC_10214	
US_10190	US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	4.21				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.41	haut max	0.92	Z_Sup	685.9
larg / diam (min)	0.09	haut min	0.31	Z_Inf	684.96

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.27		0.20
moy			
min	0.24		0.09

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.15	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.40	0.34	0.22
moy	0.24	0.25	0.08
min	0.08	0.12	0.11

Zone	1	USC	10216	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.8 **EA** M_1054 **ES** ES_1.08

Interprétation

Parement oriental du mur M 1054. Ce dernier, localisé dans l'espace ES 1.8, n'a pu être que partiellement observé dans la mesure où cet espace était situé en rupture de pente et qu'il ne peut faire l'objet de plus amples investigations.

La maçonnerie est assez régulière et plutôt assisée. Elle se compose, comme son pendant ouest, de moellons de calcaire et de molasse avec quelques blocs de tuf. Le tout est lié par un mortier de chaux très dégradé.

Ce parement sert d'appui à l'installation de la porte POR 1062.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire () ; Molasse () ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés
Moellons équarris
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à POR 1062, USC_10259 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.84				
longueur (min)	1.56				
larg / diam (max)	0.30	haut max	1.30	Z_Sup	685.8
larg / diam (min)	0.17	haut min	1.19	Z_Inf	685.31

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.11		0.26

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30	0.28	0.09
moy	0.19	0.25	0.16
min	0.20	0.18	0.10

Zone	1	USC	10217	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.10 et ES 1.8 **EA** M_1054 **ES** ES_1.10, ES_1.08

Interprétation

Blocage du mur M 1054.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	4.28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.73	haut max		Z_Sup	685.9
larg / diam (min)	0.45	haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10218	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Fondation

Localisation ES 1.7 et ES 1.10 **EA** M_1051 **ES** ES_1.07, ES_1.10

Interprétation

Substrat naturel (US 10040) ayant été taillé de sorte à former le mur M 1051. Ainsi, il est présent en élévation entre 1.68 et 0.24 m et sert de base à une maçonnerie complémentaire venant élever les différentes pièces.
Une fois taillé, les parois du substrat ont été enduites à la chaux unifiant ainsi l'apparence de l'élévation.

Cette structure en substrat rocheux sert d'appui à toute les maçonneries. Aussi, si de facto il leur est antérieur, elles sont également contemporaines.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : Pic
Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10187, US_10192 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	6.70				
longueur (min)	5.84				
larg / diam (max)	0.76	haut max	1.68	Z_Sup	686.41
larg / diam (min)	0.40	haut min	0.24	Z_Inf	684.26

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10219	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.7 **EA** M_1051 **ES** ES_1.07

Interprétation

Parement nord du mur M 1051. Composé principalement de calcaire, le parement est en mauvais état de conservation au vu de son pendage.
Presque entièrement recouvert d'enduit, il se loge sur le substrat rocheux taillé en mur USC 10218.
Il est également chaîné avec le mur M 1054 tandis qu'il sert d'appui à la porte POR 1062.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : Calcaire (66% à 90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; <10% (<10%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à USC_10259, US_10187, US_10192 **Postérieur à** USC_10218

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.26				
longueur (min)	1.11				
larg / diam (max)	0.24	haut max	1.38	Z_Sup	686.11
larg / diam (min)	0.22	haut min	0.17	Z_Inf	684.5

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.25		0.16
moy			
min	0.23		0.10

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.29		0.20
moy			
min	0.12		0.09

Zone	1	USC	10220	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10

EA M_1051

ES ES_1.10

Interprétation

Parement sud du mur M 1051. Chaîné avec le mur M 1054 il repose sur le rocher taillé en mur USC 10218.
Construit principalement en moellons de calcaire assisés et liés à la chaux, le parement devait être complètement enduit comme l'attestent les vestiges de ce dernier.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; <10% (<10%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10190, US_10168, US_10188

Postérieur à USC_10218

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.35				
longueur (min)	0.59				
larg / diam (max)	0.21	haut max	0.46	Z_Sup	686.12
larg / diam (min)	0.14	haut min	0.13	Z_Inf	685.42

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.13	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.20	0.25	0.18
moy	0.18	0.20	0.11
min	0.14	0.21	0.11

Zone	1	USC	10221	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.7 et ES 1.10

EA M_1051

ES ES_1.10, ES_1.07

Interprétation

Blocage du mur M 1051.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : .

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	686.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10222	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Fondation

Localisation ES 1.7, ES 1.4b et c.

EA

ES ES_1.04b, ES_1.04c

Interprétation

Substrat naturel (US 10040) ayant été taillé de sorte à former le mur M 1047. Ainsi il est présent en élévation entre 2.50 et 0.16 m et sert de base à une maçonnerie complémentaire venant élever les différentes pièces.
Une fois taillé, les parois du substrat ont été enduites à la chaux unifiant ainsi l'apparence de l'élévation.

Cette structure en substrat rocheux sert d'appui à toute les maçonneries. Aussi, si de facto il leur est antérieur, elles sont également contemporaines.
Plusieurs petits aménagements ont été taillés à même le rocher.

De même, cette élévation a également servi de base aux maçonneries présentes dans les espaces ES 1.4b et 1.4c dans leurs extrémités septentrionales

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10187, US_10192, US_10193

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	8.20			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	2.50	Z_Sup 686.87
larg / diam (min)		haut min	0.16	Z_Inf 684.24

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10223	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation

EA M_1047

ES ES_1.03, ES_1.07

Interprétation

Parement nord du mur M 1047. Le mur clôture les bâtiments nord du secteur sud et délimite le fossé au sud.
Non observable du fait de la disposition des fouilles archéologiques en 2019.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10224	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.7.

EA M_1047

ES ES_1.07

Interprétation

Parement sud du mur M 1047.
Peu observable du fait de sa mauvaise conservation, il adopte une mise oeuvre associant des moellons équarris de molasse et quelques blocs de calcaire. Le tout est lié par un mortier de chaux et est recouvert par de l'enduit.
La maçonnerie repose sur le substrat rocheux taillé en mur (USC 10222) et comble des failles présentes dans le rocher.
La maçonnerie semble en lien à l'ouest avec le mur M 1012 tandis que l'extrémité orientale est encore mal comprise car dans la pente.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10187, US_10192

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.25				
longueur (min)	1.08				
larg / diam (max)		haut max	1.40	Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.17

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.14	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.42		0.10
moy	0.21		0.10
min	0.14		0.07

Zone	1	USC	10225	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.7 / ES 1.3

EA M_1047

ES ES_1.07, ES_1.03

Interprétation

Blocage du mur M 1047. Peu observable.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : .

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10226	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Fondation

Localisation ES 1.5 **EA** ESC_1052 **ES** ES_1.05

Interprétation

Semelle de fondation ayant servit à l'installation de l'escalier ESC 1052 et de la porte POR 1060.

Cette semelle réalisée en moellons de calcaire liés à la chaux vient niveler le substrat rocheux pour permettre la construction.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Calcaire (>90%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à USC_10206 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	6.53				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.18	Z_Sup	685.76
larg / diam (min)		haut min	0.08	Z_Inf	685.63

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10227	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.10 **EA** M_1054 **ES** ES_1.10

Interprétation

Tranchée de fondation du tronçon sud du mur M 1054. Creusée directement dans le substrat rocheux US 10040, elle n'est observable que sous le parement USC 10228.

Description

Composition : Molasse ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à USC_10228 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.14	Z_Sup	684.94
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.84

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC 10228	Type	Activité	Identification
			Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10

EA	ES
M_1054	ES_1.10

Interprétation

Section sud du parement occidental du mur M 1054. Peu observable, il sert d'appui aux parement USC 10214 et 10211. Construit en moellons équarris de molasse avec quelques blocs de calcaire, il présente un appareil bien réglé et assisé lié au mortier de chaux. Ce dernier très dégradé à subit plusieurs réfections.
Cette portion de parement semble correspondre au premier état de ce mur.
Une tranchée de fondation est visible au pied de la maçonnerie (US 10227).

Relativement assisé, les assises de ce parement semblent correspondre à celles de l'USC 10215. Aussi, les deux pans de murs pourraient être contemporain. Toutefois, nous n'avons pas de lien direct entre ces maçonneries car séparées par l'USC 10214.
La contemporanéité entre 10215 et 10228 est probable mais incertaine à ce jour.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (66% à 90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à	Postérieur à
USC_10214	
USC_10211	US_10227

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	1.06	Z_Sup	685.81
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.84

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.18	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.35		0.17
moy	0.26		0.15
min	0.21		0.14

Zone	1	US 10229	Type	Activité	Identification
			Positive	Indéterminée	Comblement

Localisation ES 1.5.

EA	ES
SB_1082	ES_1.05

Interprétation

Niveau noir charbonneux observé dans le creux de la structure SB 1082. Équivalent de la couche US 10185.

Description

Composition : ; Limon () ; () ; () ; () ; (). Couleur : noir. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à	Postérieur à
US_10183	
US_10186	US_10230

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.10	Z_Sup	685.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.71

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10230	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.5 **EA** SB_1082 **ES** ES_1.05

Interprétation

Creuseument de la potentielle sablière SB 1082.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10229 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.10	Z_Sup	685.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.71

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10231	Type	Activité	Identification
				Positive	Indéterminée	Comblement

Localisation ES 1.5. **EA** SB_1083 **ES** ES_1.30 ES_1.05

Interprétation

Niveau noir charbonneux observé dans le creux de la structure SB1083. Équivalent de la couche US 10185.

Description

Composition : ; Limon () ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037 **Postérieur à** US_10232

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.83				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.15	Z_Sup	685.79
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.64

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10232	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.5 **EA** SB_1083 **ES** ES_1.05 ES_1.30

Interprétation

Creusement de la sablière SB 1083.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10231 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.15	Z_Sup	685.79
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.64

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC	10233	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.10 **EA** M_1053 **ES** ES_1.10

POR_1060

Interprétation

Piédroit ouest de la porte POR 1060 associé à un tronçon du parement oriental du mur M 1053 faisant rupture avec la maçonnerie d'origine USC 10209. Cette rupture nous montre le percement du mur pour l'installation de la porte POR 1060. Elle est observable par une différenciation des assises et du mortier de construction.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à** USC_10209

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.10				
longueur (min)	0.80				
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.72	Z_Sup	686.13
larg / diam (min)	0.08	haut min	0.62	Z_Inf	685.40

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.41	0.30	0.25
moy			
min	0.48	0.23	0.15

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.19	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy	0.15	0.23	0.10
min			

Zone	1	US	10234	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRR - Creusement

Localisation ES 1.8 **EA** TRR_1070 **ES** ES_1.08

Interprétation

Creusement de la tranchée de récupération TRR 1070 en ES 1.8.
De forme rectangulaire, il adopte un profil en "U" et se trouve au pied de la porte POR 1062. Il semble que cela soit lié à la récupération du seuil de la porte.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10235 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.25	Z_Sup	684.69
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	684.36

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10235	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	TRR - Comblement

Localisation ES 1.8 **EA** TRR_1070 **ES** ES_1.08

Interprétation
Comblement sableux de la tranchée de récupération TRR 1070.

Description
Composition : ; Sable (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10170 **Postérieur à** US_10234

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.25	Z_Sup	684.69
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.36

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10236	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1071 **ES** ES_1.10

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1071. De forme circulaire, il adopte un profil en “U”.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10237 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.20	Z_Sup	685.29
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10237	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1071 **ES** ES_1.10

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1071. De couleur brune et très meuble, il était recouvert par une fine couche de mortier.

Description
Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Mortier (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10188 **Postérieur à** US_10236

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.20	Z_Sup	685.29
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10238	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1072 **ES** ES_1.10

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1072. De forme ovale, il adopte un profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10239 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.30	Z_Sup	685.22
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10239	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1072 **ES** ES_1.10

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1072. La matrice était un niveau sableux brun recouvert d’une fine couche de mortier à la manière de celui observé dans son proche voisin TRP 1071.

Description

Composition : ; Sable (66% à 90%) ; Mortier (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10188 **Postérieur à** US_10238

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.30	Z_Sup	685.22
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10240	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.7. **EA** TRP_1076 **ES** ES_1.07

Interprétation
Creusement du trou de piquet TRP 1076. De forme ovoïde, il adopte un profil en “V”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10241 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max	0.13	Z_Sup	684.58
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.45

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10241	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.7 **EA** TRP_1076 **ES** ES_1.07

Interprétation

Comblement sablo-limoneux grisâtre du trou de piquet TRP 1076. Le comblement correspond au niveau d'abandon US 10192.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun gris. Morphologie : meuble. Structure : uniforme homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10192 **Postérieur à** US_10240

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max	0.13	Z_Sup	684.58
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.45

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10242	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.7 **EA** TRP_1077 **ES** ES_1.07

Interprétation

Creusement du trou de piquet TRP 1077. Il présente une forme ovoïde et un profil en "V".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10243 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.20	Z_Sup	684.57
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.37

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10243	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.7 **EA** TRP_1077 **ES** ES_1.07

Interprétation

Comblement sablo-limoneux grisâtre du trou de piquet TRP 1077. Le comblement correspond au niveau d'abandon US 10192.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : gris marron. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10242

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.20	Z_Sup	684.57
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.37

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10244	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.7 **EA** TRP_1078 **ES** ES_1.07

Interprétation
Creusement du trou de piquet TRP 1078. Forme ovoïde et profil en “V”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10245 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.15	Z_Sup	684.59
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.44

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10245	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.7 **EA** TRP_1078 **ES** ES_1.07

Interprétation
Comblement sablo-limoneux grisâtre du trou de piquet TRP 1078. Le comblement correspond au niveau d’abandon US 10192

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron gris. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10244

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.15	Z_Sup	684.59
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.44

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10246	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.7 **EA** TRP_1079 **ES** ES_1.07

Interprétation
Creusement du trou de piquet TRP 1079. Sa forme est ovoïde avec un profil en “V”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10247 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.13				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.13	haut max	0.10	Z_Sup	684.58
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.48

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10247	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.7. **EA** TRP_1079 **ES** ES_1.07

Interprétation

Comblement sablo-limoneux grisâtre du trou de piquet TRP 1079. Le comblement correspond au niveau d'abandon US 10192

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : gris marron. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10246

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.13				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.13	haut max	0.10	Z_Sup	684.58
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.48

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10248	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.5 **EA** TRF_1081 **ES** ES_1.05

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation TRF 1081. De forme linéaire longeant l'escalier ESC 1052, elle adopte un profil en "V".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10184, US_10185 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	6.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.60	Z_Sup	685.72
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.56

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10249	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1084 **ES** ES_1.10

Interprétation

Creusement du trou de piquet TRP 1084 au sein de l'espace ES 1.10. De forme circulaire, il présente un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10250 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.12				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max	0.06	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.14

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10250	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1084 **ES** ES_1.10

Interprétation

Comblement sablo-limoneux grisâtre du trou de piquet TRP 1084. Le comblement correspond au niveau d'abandon US 10188.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron gris. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10249

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.12				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max	0.06	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.14

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10251	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1085 **ES** ES_1.10

Interprétation

Creusement du trou de piquet TRP 1085. De forme circulaire, il présente un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10252 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.08	Z_Sup	685.28
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.21

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10252	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1085 **ES** ES_1.10

Interprétation

Comblement sablo-limoneux grisâtre du trou de piquet TRP 1085. Le comblement correspond au niveau d'abandon US 10188.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron gris. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10251

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.08	Z_Sup	685.28
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.21

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10253	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1086 **ES** ES_1.10

Interprétation

Creusement du trou de piquet TRP 1086. De forme circulaire, il adopte un profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10254 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.14				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.10	Z_Sup	685.37
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.25

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10254	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1086 **ES** ES_1.10

Interprétation

Comblement sablo-limoneux grisâtre du trou de piquet TRP 1086. Le comblement correspond au niveau d’abandon US 10188.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron gris. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10253

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.14				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.10	Z_Sup	685.37
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.25

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10255	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1087 **ES** ES_1.10

Interprétation

Creusement du trou de piquet TRP 1087. De forme circulaire, il présente un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10256 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.18	Z_Sup	685.42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.27

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10256	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.10. **EA** TRP_1087 **ES** ES_1.10

Interprétation

Comblement sablo-limoneux grisâtre du trou de piquet TRP 1087. Le comblement correspond au niveau d'abandon US 10188.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron gris. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10255

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.18	Z_Sup	685.42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.27

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10257	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1088 **ES** ES_1.10

Interprétation

Creusement du trou de piquet TRP 1088 dans l'espace ES 1.10. De forme ovale, il possède un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10258 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.17				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.08	Z_Sup	685.57
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.50

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10258	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.10 **EA** TRP_1088 **ES** ES_1.10

Interprétation

Comblement limono-sableux grisâtre du trou de piquet TRP 1088. Le comblement correspond au niveau d'abandon US 10188.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron gris. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10257

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.17				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.08	Z_Sup	685.57
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.50

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10259	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.8 **EA** POR_1062 **ES** ES_1.08

Interprétation

Parement sud de la porte POR 1062. Il se compose de pierres de taille de molasse enduite faisant office de piédroit à la porte. La structure s'appuie à l'ouest sur le mur M 1054 tandis qu'elle sert d'appui au bouchage USC 10261.

Description

Appareil : Moyen appareil régulier. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins.

Antérieur à USC_10261 **Postérieur à** USC_10216

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.44			
longueur (min)	0.40			
larg / diam (max)		haut max	1.20	Z_Sup 685.76
larg / diam (min)		haut min	1.10	Z_Inf 684.59

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.32	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.34		0.34
moy			
min	0.20		0.30

Zone	1	USC	10260	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.7 **EA** POR_1062 **ES** ES_1.07

Interprétation

Parement nord de la porte POR 1062. peu observable car dans la berme orientale (pas de mesures). Toutefois, le piédroit semble également en pierre de taille de molasse et les relations stratigraphiques sont confirmées.

Description

Appareil : Moyen appareil régulier. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins.

Antérieur à USC_10261 **Postérieur à** USC_10216

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	1.40	Z_Sup 685.76
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.34

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10261	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.8 **EA** POR_1062 **ES** ES_1.08

Interprétation

Bouchage de la porte POR 1062. A moitié prit dans la berme orientale, nous ne pouvons en dire beaucoup. Composé de moellons de calcaire et de molasse dégrossis et liés au mortier de chaux, il vient obstruer l'ouverture à une période inconnue.

Description

Appareil : Opus incertum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à** USC_10259

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.30			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.50	haut max	1.40	Z_Sup 665.63
larg / diam (min)		haut min	1.20	Z_Inf 664.36

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30		0.20
moy			
min	0.12		0.10

Zone	1	US	10262	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.11

Interprétation

Niveau supérieur présent dans l'espace ES 1.11. Il s'agit d'un niveau de démolition chargé en blocs de pierre dont certains sont taillés. La matrice est un mélange de terre, de sable, de limon et de gravier de couleur beige foncé.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (>90%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : beige foncé
gris. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts
Moellons équarris
Pierre de taille
Mortier.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10276 US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	5,65			
longueur (min)	1,9			
larg / diam (max)	5,6	haut max	55	Z_Sup 686.10
larg / diam (min)	4,3	haut min	35	Z_Inf 685.04

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10263	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.12

Interprétation ES_1.12

Niveau démolition de l'espace ES 1.12. Très similaire à US 10262, il pourrait s'agir de la même couche stratigraphique. Elle se compose d'un mélange terro-limoneux enrobant des blocs de molasse et de calcaire décimétriques.

Description

Composition : ; Graviers (10% à 33%) ; Terre (66% à 90%) ; Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; (). Couleur : beige
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001

Postérieur à US_10040 ; USC_10288

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.60				
longueur (min)	0.80				
larg / diam (max)		haut max	0.60	Z_Sup	686.03
larg / diam (min)	1.56	haut min	0.30	Z_Inf	685.47

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10264	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.11 ; ES_1.15

Interprétation

Niveau de démolition présent au niveau de l'ancien espace ES 1.14. Ce dernier s'étant révélé être l'emplacement d'une maçonnerie, ce niveau de démolition sablo-limoneux se révèle être très proche de celui observé en ES 1.11 avec une matrice gris/beige enrobant des blocs de pierre décimétriques.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; (). Couleur : beige
gris
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à US_10343 ; US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.81				
longueur (min)	3.74				
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.38	Z_Sup	685.98
larg / diam (min)	1.0	haut min	0.28	Z_Inf	685.56

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10265	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.15

Interprétation

Couche sablo-limoneuse grise, peu compact, composée de blocs de molasse et de calcaire et de mortier correspondant au niveau de démolition de la pièce ES 1.15.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : gris clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
monnaie
objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10271, US_10266

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	4.84	haut max	0.36	Z_Sup	686,06
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	685,66

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10266	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation **EA** **ES** ES_1.15

Interprétation

Couche argilo-limoneuse jaune correspondant au niveau d'abandon de la pièce ES 1.15. Présente uniquement dans le coin sud-est de la pièce qui est en pente. Nous retrouvons un niveau semblable en ES 1.16. Soit l'abandon est contemporain dans ces deux espaces, soit il se pourrait que ce niveau ait été circulé.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Argile (<10%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10265 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.15	Z_Sup	686.00
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.76

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10267	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.16

Interprétation

Niveau de démolition de l'espace ES 1.16. US 10267 repose également sur EA 1094. Couche de couleur jaune verdâtre clair composée de nombreux blocs calcaire et de molasse entre 0,05m et 0,10m ainsi que des blocs plus gros et équivalents en nombre entre 0,20 et 0,30m. Cette couche semble s'être affaissée sur US 10268 en traversant et en ayant détruit l'US 10269 dans la moitié sud de l'ES 1,16. Ainsi, US 10267 présente de nombreuses inclusions de mortier dans sa partie la plus haute, similaire aux inclusions de la chape US 10269.
Les quelques blocs taillés et de lapidaires au sein de cette us étaient essentiellement présents dans la partie est de l'ES 1,16.

Description

Composition : ; Gravillons (10% à 33%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; (). Couleur : verdâtre
clair
jaune. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : Blocs bruts
Galets
Mortier
Lapidaire
Pierre de taille.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10268

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.97				
longueur (min)	4.95				
larg / diam (max)	5.00	haut max	0.60	Z_Sup	686.17
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.47

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10268	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation **EA** SOL_1094 **ES** ES_1.16

Interprétation

Niveau d'abandon localisé dans la pièce ES 1.16. US 10268 repose sur EA 1094. Composé de limons sableux brun foncés tirants vers le noir. Inclusions de mortier et de quelques blocs lapidaires et pierres de taille. Couche présente dans la partie nord de l'ES 1.16. 0,45m dans sa plus grande épaisseur
La chape US 10269 repose dans son intégralité sur US 10268.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; Granit (33% à 66%) ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : . Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : Galets
Lapidaire
Pierre de taille
Blocs bruts
Mortier.

Antérieur à US_10267
US_10269 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.10				
longueur (min)	2.80				
larg / diam (max)	3.68	haut max	0.50	Z_Sup	685.89
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.29

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10269	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Localisation **EA** **ES**

Interprétation ES_1.16

Chape de mortier formant niveau de circulation. Ce fait est assez tardif puisqu'il vient recouvrir le niveau de démolition de l'espace ES 1.16. Aucun mobilier ne permet de dater directement ce fait. Aussi, s'il est possible que cela soit lié aux dernières occupations du site, il peut également s'agir d'un fait en lien avec la récupération des matériaux post destruction du château. La chape ne prend pas tout l'espace et n'est conservée que sur une bande s'élargissant au nord.
Cette chape présente de nombreuses inclusions de galets et dans une moindre mesure des fragment de terre cuite et de charbon.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc
très clair. Morphologie : . Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10268, US_10267

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.12				
longueur (min)	0.30				
larg / diam (max)	1.40	haut max	0.10	Z_Sup	685.93
larg / diam (min)	0.36	haut min	0.02	Z_Inf	685.69

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10270	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.19

Interprétation

Niveau de démolition présent dans l'espace ES 1.19. Il se compose d'une matrice limono-sableuse brune peu compacte et de blocs de molasse et de calcaire décimétriques. Assez épaisse, cette couche recouvre plusieurs niveaux d'abandon successifs de l'espace ES 1.19.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; (). Couleur : marron. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : monnaie
céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10300, US_10338

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.20				
longueur (min)	3.10				
larg / diam (max)	3.21	haut max	1.02	Z_Sup	685.14
larg / diam (min)	1.72	haut min	0.74	Z_Inf	683.83

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10271	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation **EA** **ES** ES_1.15

Interprétation

Couche sablo-limoneuse brune composée de quelques blocs de molasse et de mortier correspondant à un niveau d'interface entre le niveau de démolition US 10265 et le niveau d'abandon US 10266 de la pièce ES 1.15. Pas présente au sud-ouest de la pièce où il y a seulement le niveau de démolition US 10266.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique verre (autre). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10265 **Postérieur à** US_10266

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	4.84 m	haut max	0.2	Z_Sup	686.00
larg / diam (min)	4.42 m	haut min	0.04	Z_Inf	685.64

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10272	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.11

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à US_10162 US_10262 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10273	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Colluvionnement

Localisation **EA** **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.34

Niveau d'abandon sablo-limoneux de couleur jaune. Très meuble, il contient des blocs de molasse et de calcaire centimétriques. Cette couche se situe à l'ouest de l'espace ES 1.19, et vient buter contre le mur M1100. Elle repose sur la couche US 10040 et vient sceller le niveau de sol du chemin CHM1167.

Cette couche, chargé en mobilier, semble résulter de colluvionement important à l'abandon du site dans l'espace ES 1.22 qui pourrait correspondre à un goulot extérieur. Aussi, cet espace n'était semble-t-il pas couvert.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
monnaie
objet métal (fer)
verre (autre). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001

Postérieur à US_10040, US_10402, US_10410

Mesures (mètres)					
longueur (max)	22.19				
longueur (min)	3,85				
larg / diam (max)		haut max	1.60	Z_Sup	685.34
larg / diam (min)	3.17	haut min	0,90	Z_Inf	682.64

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10274	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** SB_1092, POR_1178 **ES** ES_1.16

Interprétation

Creusement de la sablière basse SB 1092 présente en haut des marches de l'escalier ESC 1093 dans l'espace ES 1.16. Cette dernière devait servir à accueillir les vantaux et piédroits de la porte POR 1178 par un jeu de tenons et mortaises. De forme rectangulaire, le creusement adopte un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10275

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.80				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.21	haut max	010	Z_Sup	686.23
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf	686.11

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10275	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation — **EA** SB_1092 — **ES** ES_1.16

Interprétation — POR_1178 — ES_1.18

Comblement de la sablière basse SB 1092. Mélange de terre et de limon, le comblement de cette structure est mélangé à la terre végétale du fait de la présence du substrat rocheux et de la structure directement sous la terre végétale.

Description

Composition : ; Terre végétale (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : meuble. Structure : uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 — **Postérieur à** US_10274

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.80				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.21	haut max	0.10	Z_Sup	686.23
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf	686.11

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) — min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10276	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation — **EA** — **ES** ES_1.11

Interprétation

Couche limono-argileuse noire correspondant à un premier abandon de la pièce ES 1.11. Il semble s'agir d'un niveau végétale fossilisé venant sceller le niveau de sol US 10277. Ce niveau fossilisé a livré la plus grande partie du mobilier de cet espace et correspond bien à un niveau d'abandon.

Description

Composition : Molasse ; Limon argileux (>90%) ; Graviers (<10%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun foncé
noir. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
monnaie
objet métal (fer). Matériaux de construction : Moellons équarris.

Antérieur à US_10001, US_10262 — **Postérieur à** US_10040, US_10277

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.80				
longueur (min)					
larg / diam (max)	4.53	haut max	0.34	Z_Sup	685.70
larg / diam (min)		haut min	0.14	Z_Inf	685.36

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) — min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10277	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Comblement

Localisation **EA** **ES** ES_1.11

Interprétation

Couche plane et stérile de couleur verte composée pour la majeure partie de molasse détritique. Il semble s'agir d'un niveau de sol ou de circulation. Nous ne savons pas si un plancher recouvrait ce niveau et avons réalisé un prélèvement en vue d'analyse micromorphologique.

Cette couche vient en appui sur le mur M 1056 et lui est donc postérieure. Sachant que ce dernier est mis en place dans un second état, le niveau 10277 ne correspond pas à un état primaire du site castral.

Description

Composition : Molasse ; Sable (10% à 33%) ; () ; Molasse (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10276 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	5.76			
longueur (min)				
larg / diam (max)	3.68	haut max	0.48	Z_Sup 685.60
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf 684.9

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** : min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10278	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** **ES** ES_1.11

Interprétation

Couche limoneuse avec inclusions de poches de mortier dans certains creux du TN. Il pourrait s'agir d'un état d'abandon ancien précédant l'installation de la couche US 10277. Potentielle équivalent de l'US 10284.

Description

Composition : ; Limon (>90%) ; Sable (<10%) ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : rubéfaction
feu. Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10277 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.40			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.10	Z_Sup 685.21
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf 684.81

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** : min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10279	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Foyer

Localisation **EA** FOY_1098 **ES** ES_1.11

Interprétation

Niveau brûlé en lien avec le foyer FOY 1098 repéré dans l'espace ES 1.11. Cette couche noire et orange est assez réduite et n'est associée à aucune structure en particulier. Comprise entre le sol 10277 et l'abandon 10276, il pourrait s'agir d'un vestige d'incendie. Toutefois, l'absence de charbon ne permet pas d'envisager une datation.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Terre (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir orangé
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : feu
rubéfaction. Composants organiques : cendres. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10276 **Postérieur à** US_10277

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.90				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.10	Z_Sup	685.65
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.50

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10280	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.19 ES_1.20

Interprétation

Niveau d'abandon et de destruction du site castral présent à l'est du mur M 1101, entre la maçonnerie et le substrat rocheux formant l'éperon et l'espace ES 1.18. Ce niveau argilo-limoneux de couleur jaune est présent entre les espace ES 1.19 et 1.20. Il pourrait s'agir d'un équivalent de l'US 10283.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : jaune
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10302

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.55				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.76	haut max	0.30	Z_Sup	685.30
larg / diam (min)	0.50	haut min	0.04	Z_Inf	684.84

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10281	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1099 **ES** ES_1.12

Interprétation

Creusement de l'encoche ENC 1099 dans l'espace ES 1.12. De forme quadrangulaire, il adopte un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10282 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.92				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.82	haut max	0.42	Z_Sup	686.15
larg / diam (min)		haut min	0.23	Z_Inf	685.74

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10282	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1099 **ES** ES_1.12

Interprétation

Comblement de l'encoche ENC 1099 dans l'espace ES 1.12. Il se présente comme une couche argilo-limoneuse brune très meuble semblable à de la terre végétale.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : . Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10281

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.92				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.82	haut max	0.26	Z_Sup	686.15
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	685.74

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10283	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.20

Interprétation

Le sédiment est composé d'une terre brun clair et de molasse pulvérulante assez compacte avec quelques blocs de molasse et peu de calcaire. Elle repose directement sur le substrat ici très argileux et orange. On y trouve quelques traces de mortier. (Longueur prise du Sud au N, largeur d'Ouest en Est). A la lecture de la coupe S/N en 1.20, on distingue un phasage dans la couche matérialisé sur le relevé par une ligne en pointillé et différencié en deux parties nommées 10283 A et 10283 B.
10283 B serait interprétable comme un potentiel 1er effondrement et 10283 A serait une deuxième phase d'effondrement.

Description

Composition : Molasse ; Terre (>90%) ; Graviers (<10%) ; Molasse (>90%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : beige moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001, US_10416 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3,29				
longueur (min)					
larg / diam (max)	4,16	haut max	0.46	Z_Sup	685.55
larg / diam (min)	3,48	haut min	0.20	Z_Inf	684.89

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10284	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation **EA** **ES** ES_1.11

Interprétation

Niveau organique noir situé au fond de l'espace ES 1.11. Très peu conservé ce niveau repose directement sur le substrat rocheux US 10040, sous le niveau de circulation 10277.
Peut être s'agit-il d'un ancien niveau de plancher/d'occupation correspondant au premier état de l'ensemble ES 1.10/1.11.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10277 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.00	haut max	0.06	Z_Sup	685.06
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	684.94

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10285	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Indéterminée

Localisation **EA** **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Poche argilo-charboneuse de couleur gris/mauve localisée à l'extérieur de l'espace 1.19, au sein de ES 1.22 non loin du mur M 1101. Assez compacte, elle comprend des inclusions de mortier et de charbon.
Peu étendue, sa fonction reste indéterminée. Peut-être s'agit-il d'un vestige d'un niveau de travaux de réfection des maçonneries ou de leurs enduits.

Description

Composition : ; Limon argileux (66% à 90%) ; Limon (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : gris
rouge
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : feu. Composants organiques : charbons
cendres. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10273 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.34				
longueur (min)	1.90				
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.08	Z_Sup	684.25
larg / diam (min)	0.35	haut min		Z_Inf	684.16

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	US	10286	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Terre végétale

Localisation **EA** **ES** ES_1.12

Interprétation
US d'abandon dans ES 1.12, meuble et homogène. Il s'agit ici d'un probable équivalent à la terre végétale US 10001 venant recouvrir directement la roche dans cet espace.
La couche d'abandon a été trop impactée par les niveaux supérieurs pour pouvoir la différencier.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	4.20	haut max	0.12	Z_Sup	685.92
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	685.88

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	US	10287	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** SB_1104 **ES** ES_1.12

Interprétation

US d'abandon. Comblement en terre végétale dans ES 1.12 de SB 1104.

Description

Composition : ; Terre végétale () ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10294

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.67				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.20	Z_Sup	685.69
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.06	Z_Inf	685.49

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10288	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Piédroit

Localisation **EA** POR_1103 **ES** ES_1.12

Interprétation

Piédroit méridional de la porte POR 1103. Maçonné, il se compose de moellons équarris de calcaire et de molasse disposés en assises réglées. La feuillure est encore présente sur la partie basse.

Seuls cinq moellons sont conservés en place.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; morphologie : Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés. Parement Nord des piédroits dans la partie S de 1.12.

Antérieur à US_10001 US_10263 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.64				
longueur (min)	1.06				
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.40	Z_Sup	686.05
larg / diam (min)	0.25	haut min	0.20	Z_Inf	685.53

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.20	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.74	0.25	0.16
moy			
min	0.28		0.14

Zone	1	USC	10289	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Piédroit

Localisation **EA** POR_1103 **ES** ES_1.12

Interprétation

Piédroit nord de la porte POR 1103. Taillé directement dans la molasse, la feuillure de la porte est encore visible sur une soixantaine de centimètres. Des traces de pic et de broche sont observables, vestiges de l'excavation de la zone également.
La feuillure est épaisse de 8 cm.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : ; traces d'outils : Pic
Broche. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10263 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.00			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.64	Z_Sup 686.25
larg / diam (min)	0.08	haut min	0.40	Z_Inf 685.60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC	10290	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1106 **ES** ES_1.05 ES_1.20

Interprétation

Parement sud du mur M 1106. Très dégradé, il met en oeuvre des moellons de calcaire équarris relativement assisés. A l'est, il vient s'appuyer contre la bande de molasse formant le mur M 1055. Il repose directement sur le substrat rocheux.

Cette maçonnerie sépare les espaces ES 1.5 et 1.20.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Granit (<10%) ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10283 US_10416 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	4.20			
longueur (min)	3.80			
larg / diam (max)		haut max	0.63	Z_Sup 685.93
larg / diam (min)	0.30	haut min	0.26	Z_Inf 685.08

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
				0.12		0.20
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max	0.30	0.30	0.20
moy				moy	0.10	0.17	0.04
min				min			

Zone	1	USC 10291	Type	Activité	Identification
			Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1106 **ES** ES_1.20

Interprétation

Parement nord du mur M 1106. Il présente les même caractéristiques que son pendant méridional. il est fondé dans la tranchée de fondation TRF 1283.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.20				
longueur (min)	3.80				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.60	Z_Sup	685.93
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.05

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30		0.20
moy			
min	0.10		0.04

Zone	1	US 10292	Type	Activité	Identification
			Positive	Occupation	Sol

Localisation **EA** SOL_1181 **ES** ES_1.09

Interprétation

Niveau de sol principalement constitué de molasse situé au fond de l'espace ES 1.9. Il présente ponctuellement du mortier en surface et des traces de feu. Malgré sa constitution hétérogène, il présente une surface très plane et un niveau supérieur stable.

Description

Composition : ; Sable (10% à 33%) ; () ; Molasse (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier Blocs bruts.

Antérieur à US_10173 CHA 1131 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,25				
longueur (min)	1,10				
larg / diam (max)	2.50	haut max	0,30	Z_Sup	685,48
larg / diam (min)	1.40	haut min	0	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10293	Type	Activité	Identification
				Positive	Aucune	Substrat rocheux

Localisation **EA** **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.20

Substrat rocheux de couleur jaune retrouvé dans les espaces ES 1.20 et 1.22. Légèrement délité en surface, il est très poudreux et s'érode facilement. Il s'agit d'un banc de molasse de moins bonne qualité que ses voisins du plateau castral.

Description

Composition : Molasse ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : jaune
orangé
foncé. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	685.49
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	682.90

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Zone	1	US	10294	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** SB_1104 POR_1176 **ES** ES_1.12

Interprétation

Creusement du fait SB 1104 (sablière). Profil en cuvette. Un unique comblement US 10287.
La structure est très grossièrement mise en oeuvre.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10287 US_10286 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.67			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.60	haut max 0.20	Z_Sup	685.69
larg / diam (min)	0.20	haut min 0.06	Z_Inf	685.49

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Zone	1	USC	10295	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1106 **ES** ES_1.20

Interprétation ES_1.05

Blocage du mur M 1106. Il est constitué de blocs de calcaire et de molasse liés par un mortier de chaux à granulométrie moyenne.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.80			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	685.93
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10296	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.20

Interprétation
Niveau induré présent au sein de l'espace ES 1.20. Localisée au nord de ES 1.19, la couche est un mélange compact de limon, de sable et de mortier. Il semble qu'il s'agisse d'une poche plus compacte au sein de l'unité d'abandon US 10283.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : blanc
brun
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10416 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.00			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.06	Z_Sup 684.87
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.83

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10297		*Négative*	Construction	Creusement

Localisation **EA** **ES** ES_1.09

Interprétation

Creusement de la pièce 1.09. Des traces de pic et de broche sont observables à plusieurs endroits notamment en périphérie de la pièce.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10173, US_10292 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.45				
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.69	haut max	0.80	Z_Sup	686.00
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10298		*Négative*	Construction	Creusement

Localisation **EA** **ES** ES_1.20

Interprétation

Creusement de la pièce ES 1.20.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10283, US_10416 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	3.90				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	685.09
larg / diam (min)	3.43	haut min		Z_Inf	684.91

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Zone	1	US	10299	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1135 **ES** ES_1.11

Interprétation

Perturbation de terre brune/noire présente dans la structure 1135. Il s'agit d'un mélange de terre végétale et de limon lié à l'abandon du site. Au vu de sa texture et de son emplacement, il aurait pu s'agir d'un équivalent de la couche brune US 10276 présente dans le reste de l'espace. Toutefois, la présence de racine à cet endroit nous incite à y voir une bioturbation.

Description

Composition : Molasse ; Terre végétale (66% à 90%) ; Limon argileux (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10262 **Postérieur à** US_10040, US_10277, US_10276

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,28				
longueur (min)	0,21				
larg / diam (max)	0,94	haut max	0.44	Z_Sup	685.50
larg / diam (min)	0,42	haut min	0.10	Z_Inf	685.03

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10300	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation **EA** **ES** ES_1.19

Interprétation

Couche d'abandon sablo-limoneuse dans l'espace 1.19. Elle se situe seulement dans la partie est de l'espace. Nombreuses inclusions de cailloux et de molasse jaune ainsi que de nombreux blocs de calcaire et de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique objet métal (fer) verre (autre) scorie de verre monnaie. Matériaux de construction : Mortier Moellons ébauchés.

Antérieur à US_10270 **Postérieur à** US_10338

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	1,53				
larg / diam (max)		haut max	0,50	Z_Sup	684,42
larg / diam (min)	1,26	haut min	010	Z_Inf	683,88

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10301	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.17

Interprétation

Reliquat d'un niveau de démolition présent dans l'espace ES 1.7. Ce niveau, très partiel, est un mélange de terre végétale et de blocs de molasse décimétriques. Le niveau végétale étant très proche, l'ensemble est grandement perturbé et n'est pas présent sur le reste de l'espace qui lui était directement sous la surface.

Description

Composition : ; Terre végétale (66% à 90%) ; Limon (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.22				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.30	Z_Sup	686.70
larg / diam (min)		haut min	0.08	Z_Inf	686.46

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10302	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Remblai

Localisation **EA** **ES** ES_1.20 ES_1.09

Interprétation

Niveau de TN remanié. Il s'agit dans les faits d'un apport de substrat remanié venant servir de remblai entre le mur M 1101 et l'éperon rocheux. Cette couche vient combler un espace étroit afin de stabiliser les structures alentours. Il s'agit de molasse concassée et tassée. Ce niveau est complètement stérile.

Description

Composition : Molasse ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : jaune orangé
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10280 **Postérieur à** US_10040 USC_10388

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	3.55				
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.30	Z_Sup	685.01
larg / diam (min)	0.50	haut min	0.10	Z_Inf	684.57

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC 10303	Type	Activité	Identification
			Construite	Occupation	Sol

Localisation **EA** SOL_1117 **ES** ES_1.17

Interprétation

Chape de mortier correspondant au Fait 1117 défini comme sol. Matrice en mortier blanc et inclusions de petits galets. Inclusions de blocs de pierre brut d'environ 10 à 20cm. Peu conservée dans sa partie visible.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (33% à 66%) ; Mortier (33% à 66%) ; morphologie : Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.90				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.74	haut max	0.15	Z_Sup	686.88
larg / diam (min)		haut min	0.11	Z_Inf	686.72

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US 10304	Type	Activité	Identification
			Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1116 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement du TRP 1116, circulaire à fond plat. Des traces de pic et de broche sont observables. Le creusement a été coupé par la mise en place du mur M 1179 et son creusement venant couper l'éperon de manière rectiligne selon un axe E-O.

La structure était comblée par la terre végétale, un arbuste poussait dans la structure en creux.

De formes, dimensions et mise en oeuvre similaire, il pourrait être contemporain des faits TRP 1119, 1123 et 1124.

Description

Traces : .

Antérieur à USC_10303, US_10417 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.92	haut max	0.48	Z_Sup	686.70
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.31

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10305	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1118 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement de forme quadrangulaire du trou de poteau TRP 1118. Profil en U à fond plat. De traces d'outils, pic et broche, sont visibles dans le creusement.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10001, US_10306 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.30	Z_Sup	686.98
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.15	Z_Inf	686.66

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10306	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1118 **ES** ES_1.17

Interprétation

US unique de comblement du fait 1118. Couche de terre végétale très meuble, brun moyen avec quelques petits cailloux (5cm). Pas de mobilier à la fouille.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10305

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.30	Z_Sup	686.98
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.15	Z_Inf	686.66

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10307	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1119 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement du fait 1119. Profil en U ou en auge mais incomplet puisque coupé par 1142. Des traces d'outils de type pic sont visibles au fond de la cuve.
De formes, dimensions et mise en oeuvre similaire, il pourrait être contemporain des faits TRP 1116, 1123 et 1124.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10308 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.91	haut max	0.23	Z_Sup	686.91
larg / diam (min)		haut min	0.19	Z_Inf	686.72

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10308	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1119 **ES** ES_1.17

Interprétation

US unique de comblement du Fait 1119. Couche de terre végétale brun moyen avec quelques morceaux de molasse délitée et quelques cailloux (5cm environ). Beaucoup de perturbations racinaires.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : très meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10307

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.91	haut max	0.23	Z_Sup	686.91
larg / diam (min)		haut min	0.19	Z_Inf	686.72

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10309	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1120 **ES** ES_1.17

Interprétation

US de creusement du Fait 1120. Profil en cuvette. Situé en limite de fouille, il n'a été que partiellement fouillé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10310 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.22	Z_Sup	686.80
larg / diam (min)	0.31	haut min		Z_Inf	686.60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10310	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1120 **ES** ES_1.17

Interprétation

Comblement unique du TP 1120 en terre végétale brun moyen. Couche meuble et hétérogène avec quelques cailloux de 5 à 10cm environ. Perturbations racinaires.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : marron
moyen. Morphologie : très meuble. Structure : uniforme
hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10309 US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.31	haut max	0.22	Z_Sup	686.80
larg / diam (min)	0.14	haut min		Z_Inf	686.60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10311	Type	Activité	Identification
				Fantôme	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1121 **ES**

Interprétation

Creusement, a priori quadrangulaire, du Fait 1121. Profil en U ou en auge. Partiellement fouillé du fait de sa position en limite de fouille. Deux pierres de calages semblent présentes mais sont ancrées dans la berme orientale.

Description

Antérieur à US_10312 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.52	haut max	0.54	Z_Sup	686.85
larg / diam (min)	0.20	haut min		Z_Inf	686.35

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10312	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1121 **ES** ES_1.17

Interprétation

Comblement unique du Fait 1121 en terre végétale, brun moyen. Couche meuble et hétérogène avec quelques cailloux de 5cm environ. Présence de gros blocs d'environ 40cm de part et d'autre des parois qui devait servir de calage.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : très meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10311

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.52	haut max	0.54	Z_Sup	686.85
larg / diam (min)	0.20	haut min		Z_Inf	686.35

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10313	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1122 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement circulaire du Fait 1122. Profil en U mais fond détérioré par les racines.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10001 US_10314 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.12	Z_Sup	686.84
larg / diam (min)	0.16	haut min	0.07	Z_Inf	686.76

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10314	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1122 **ES** ES_1.17

Interprétation

Comblement unique du trou de piquet 1122, terre végétale brun moyen avec perturbation racinaire. Couche meuble et homogène.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10313

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.12	Z_Sup	686.84
larg / diam (min)	0.16	haut min	0.07	Z_Inf	686.76

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) — min. moy. max.

Zone	1	US	10315	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1123 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement de la fosse 1123. Profil en U à fond plat. Creusée dans la molasse.
De formes, dimensions et mise en oeuvre similaire, il pourrait être contemporain des faits TRP 1119, 1123 et 1124.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10316 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.92	haut max	0.63	Z_Sup	686.91
larg / diam (min)	0.83	haut min	0.30	Z_Inf	686.26

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) — min. moy. max.

Zone	1	US	10316	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1123 **ES** ES_1.17

Interprétation

Comblement unique du Fait 1123, terre végétale brun moyen. Couche meuble et hétérogène. Perturbations racinaires nombreuses.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10315

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.92	haut max	0.63	Z_Sup	686.91
larg / diam (min)	0.83	haut min	0.30	Z_Inf	686.26

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) — min. moy. max.

Zone	1	US	10317	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1124 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement de la fosse 1124, dans la molasse. Profil en U.

De formes, dimensions et mise en oeuvre similaire, il pourrait être contemporain des faits TRP 1119, 1123 et 1124.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10318 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.96	haut max	0.19	Z_Sup	686.67
larg / diam (min)	0.93	haut min		Z_Inf	686.52

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10318	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1124 **ES** ES_1.17

Interprétation

Comblement unique du Fait 1124, terre végétale brun moyen avec quelques cailloux de calcaire et morceaux de molasse délitée.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10317

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.96	haut max	0.19	Z_Sup	686.67
larg / diam (min)	0.93	haut min		Z_Inf	686.52

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10319	Type	Activité	Identification
				Négative	Aucune	US annulée

Localisation **EA** CAN_1125 **ES** ES_1.17

Interprétation

US annulée.

Description

Traces : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10320	Type	Activité	Identification
				Positive	Aucune	US annulée

Localisation **EA** CAN_1125 **ES** ES_1.17

Interprétation
US annulée.

Description
Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10321	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1126 **ES** ES_1.17

Interprétation
Creusement du Fait 1126. Creusé dans la molasse. Profil en U. Ce creusement vient recouper la structure TRP 1123 et lui est donc postérieur.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10322 **Postérieur à** US_10315

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.37	Z_Sup	686.64
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.17	Z_Inf	686.41

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10322	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1126 **ES** ES_1.17

Interprétation
Comblement unique de 1126, terre végétale brun moyen, meuble et hétérogène. Possible blocage avec des blocs organisés. Perturbations racinaires.

Description
Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10321

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.37	Z_Sup	686.64
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.17	Z_Inf	686.41

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10323	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1127 **ES** ES_1.17

Interprétation
Creusement quadrangulaire du Fait 1127. Profil en U à fond plat. Quelques traces de broche ou de pic sont visibles.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10324 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.28	Z_Sup	686.78
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.11	Z_Inf	686.53

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10324	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1127 **ES** ES_1.17

Interprétation
Comblement unique de 1127, terre végétale brun moyen, meuble et hétérogène. Possible blocage avec des blocs organisés. Perturbations racinaires.

Description
Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10323

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.28	Z_Sup	686.78
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.11	Z_Inf	686.53

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10325	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1128 **ES** ES_1.17

Interprétation
Creusement quadrangulaire du Fait 1128. Profil en U à fond plat.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10326 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.33	haut max	0.26	Z_Sup	686.73
larg / diam (min)	0.29	haut min	0.20	Z_Inf	686.51

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10326	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1128 **ES** ES_1.17

Interprétation

Comblement unique de 1128, terre végétale brun moyen, meuble et hétérogène. Possible blocage avec des blocs organisés. Perturbations racinaires.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10325

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.33	haut max	0.26	Z_Sup	686.73
larg / diam (min)	0.29	haut min	0.20	Z_Inf	686.51

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.				
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max	
moy				moy	
min				min	

Zone	1	US	10327	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1129 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement carré du Fait 1129 qui présente un profil en “U” évasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10328 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.30	Z_Sup	686.79
larg / diam (min)	0.38	haut min	0.19	Z_Inf	686.52

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.				
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max	
moy				moy	
min				min	

Zone	1	US	10328	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1129 **ES** ES_1.17

Interprétation

Comblement unique de 1129, terre végétale brun moyen, meuble et hétérogène. Possible blocage avec des blocs organisés. Perturbations racinaires.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10327

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.30	Z_Sup	686.79
larg / diam (min)	0.38	haut min	0.19	Z_Inf	686.52

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.				
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max	
moy				moy	
min				min	

Zone	1	US	10329	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Lentille

Localisation **EA** **ES**

Interprétation ES_1.20

Poche de mortier dans US_10283 entre la couche et le substrat au sein de ES 1.20.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Graviers (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : beige clair. Morphologie : . Structure : non uniforme hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.60				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.10	Z_Sup	685.54
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.29

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10330	Type	Activité	Identification
				Négative	Occupation	Creusement

Localisation **EA** INC_1132 **ES** ES_1.20

Interprétation

Léger creusement accueillant la langue d'incendie INC 1132. Le comblement 10331 est charbonneux et rougeâtre.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10330 **Postérieur à** US_10283

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.05				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.58	haut max	0.15	Z_Sup	684.85
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.70

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10331	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Incendie

Localisation **EA** INC_1132 **ES** ES_1.20

Interprétation

Poche limono-sableuse brulée. Probable vestiges d'un feu/incendie au sein de l'espace ES 1.20. Potentiellement en lien avec la destruction du site.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène non uniforme. Traces : feu. Composants organiques : cendres charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10416 **Postérieur à** US_10330

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.05				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.58	haut max	0.15	Z_Sup	684.85
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.70

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10332	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** TRN_1133 **ES** ES_1.09

Interprétation

Creusement de la structure TRN 1133. Il est linéaire rectiligne et adopte un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.58				
longueur (min)	3.93				
larg / diam (max)	0.19	haut max	0.36	Z_Sup	685.87
larg / diam (min)	0.09	haut min		Z_Inf	685.48

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10333	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** TRN_1133 **ES** ES_1.09

Interprétation

Comblement de la tranchée TRN1131. Il s'agit d'un niveau à composante principale limoneuse mêlée de sable et de quelques petits fragments de molasse épars. L'ensemble présente une couleur gris moyen et une texture homogène peu compacte.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : . Comblement de la tranchée/canalisation CAN1131. Il s'agit d'un niveau à composante principale limoneuse mêlée de sable et de quelques petits fragments de molasse épars. L'ensemble présente une couleur gris moyen et une texture homogène peu compacte.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10332

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.93				
longueur (min)	2.58				
larg / diam (max)	0.19	haut max	0.36	Z_Sup	685.87
larg / diam (min)	0.09	haut min		Z_Inf	685.48

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10334	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Bloc taillé

Localisation **EA** **ES** ES_1.09

Interprétation

Bloc de molasse situé contre la limite méridionale de l'espace ES1.9. Il pourrait correspondre à un aménagement encore non qualifié.

Description

Composition : ; () ; () ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre. Morphologie : très compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : outil. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10160, US_10173 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.60				
longueur (min)	1.36				
larg / diam (max)	1.06	haut max	0.44	Z_Sup	685.86
larg / diam (min)	0.96	haut min		Z_Inf	685.40

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10335	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** CHA_1131 **ES** ES_1.09

Interprétation

Comblement du chablis CHA 1131. Il s'agit d'un niveau hétérogène mêlant limons et sables, ainsi que quelques blocs de molasse délitée provenant de la perturbation par un arbre des niveaux de l'espace ES 1.9.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10160, US_10173, US_10292

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.56	Z_Sup	685.74
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10336	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** SD_2

Interprétation

Couche sablo-limoneuse grise composée de blocs de molasse et de calcaire correspondant au niveau de démolition du sondage SD 2.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : gris clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10337

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	2.41				
larg / diam (max)		haut max	0.38	Z_Sup	685.11
larg / diam (min)	2.40	haut min	0.16	Z_Inf	684.69

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10337	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Incendie

Localisation **EA** **ES** SD_2

Interprétation

Couche argilo-limoneuse noire avec beaucoup de faune correspondant à un niveau d'incendie dans le sondage SD 2.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : meuble. Structure : uniforme homogène. Traces : rubéfaction. Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10336 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	2.41				
larg / diam (max)		haut max	0.24	Z_Sup	684.91
larg / diam (min)	2.40	haut min	0.04	Z_Inf	684.59

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10338	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation **EA** **ES** ES_1.19

Interprétation

Couche d'abandon dans l'espace 1.19 avec quelques inclusions de cailloux et de blocs de calcaire et de molasse. Ces blocs sont enrobés dans une matrice sablo-limoneuse ocre.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : verre (autre) céramique monnaie objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier Moellons ébauchés.

Antérieur à US_10270, US_10300 **Postérieur à** US_10346

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	2.15				
larg / diam (max)	1.12	haut max	0.30	Z_Sup	684.02
larg / diam (min)	3.16	haut min	0.15	Z_Inf	683.64

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10339	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Trou de poteau - Calage

Localisation **EA** TRP_1128 **ES** ES_1.17

Interprétation

Pierres de calage présentes dans le creusement du trou de poteau TRP 1128.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Calcaire (>90%) ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.11				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max		Z_Sup	686.68
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.59

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10340	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Trou de poteau - Calage

Localisation

EA TRP_1129 **ES** ES_1.17

Interprétation

Pierres de calage du trou de poteau TRP 1129. Deux blocs disposés de manière oblique sont présents.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Calcaire (>90%) ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max		Z_Sup	686.90
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.70

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
	Modules des chaînes d'angles				Modules des parements				
	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max									
moy									
min									

Zone	1	USC	10341	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Trou de poteau - Calage

Localisation

EA TRP_1118 **ES** ES_1.17

Interprétation

Pierres de calage du poteau au sein du trou TRP 1118.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Calcaire (>90%) ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10306 US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max		Z_Sup	686.97
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	686.77

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
	Modules des chaînes d'angles				Modules des parements				
	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10342	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	TRF - Comblement

Localisation

EA TRF_1134 **ES** ES_1.20 ES_1.09

Interprétation

Comblement du fait TRF_1134 composée d'un sédiment verdâtre de molasse pulvérulante et de rares petits blocs de molasse. (Longueur prise S-N)

Description

Composition : ; Terre (66% à 90%) ; Graviers (10% à 33%) ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10283 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.10				
longueur (min)	3.10				
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.40	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)	0.98	haut min		Z_Inf	685.13

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
	Modules des chaînes d'angles				Modules des parements				
	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10343	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** M_1114 **ES** ES_1.14

Interprétation
Première couche d'abandon au niveau du mur M 1114. Une fois ce dernier écroulé, les différents sédiments sont venus se loger dans les interstices de la molasse servant de fondation au mur.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10264 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.96	haut max	0.20	Z_Sup	685.59
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.35

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10344	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1135 **ES** ES_1.11

Interprétation
Creusement de l'encoche ENC 1135. Sa fonction est mal déterminée.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10277 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.44				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.23	haut max	0.48	Z_Sup	685.51
larg / diam (min)		haut min	0.32	Z_Inf	685.03

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10345	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US annulée.

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10346	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation **EA** **ES** ES_1.19

Interprétation

Couche d'abandon dans l'espace 1.19 avec quelques inclusions de cailloux et de blocs de calcaire et de molasse. Orangée et un peu argileuse, elle est beaucoup moins chargé en pierre mais contient tout autant de mobilier.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen
orangé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique monnaie
objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier Moellons ébauchés.

Antérieur à US_10338 _ **Postérieur à** US_10364

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	1.53				
larg / diam (max)	3.22	haut max	0.40	Z_Sup	683.80
larg / diam (min)		haut min	0.24	Z_Inf	683.32

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC	10347	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1137 **ES** ES_1.21

Interprétation

Blocage du mur M 1137.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10273 US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.92				
longueur (min)	2.48				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	682.43
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC	10348	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1137 **ES** ES_1.21

Interprétation

Parement nord du mur M 1137. Partiellement détruit à l'ouest, il semble avoir été enduit entièrement.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier assez fin, grisâtre avec quelques nodules de chaux.

Antérieur à US_10273 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.10				
longueur (min)	2.0				
larg / diam (max)	0.35	haut max	0.50	Z_Sup	682.62
larg / diam (min)	0.12	haut min	0.30	Z_Inf	682.12

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.12		0.20

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.44		0.20
moy	0.24	0.35	0.10
min	0.04	0.12	0.06

Zone	1	USC	10349	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** **ES**

Interprétation M_1137 ES_1.21

Parement sud du mur M1137. Bien construit, il met en oeuvre des moellons équarris à assises réglées et quelques galets. Le mur semble avoir été entièrement enduit.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier plutôt blanc à granulométrie assez fine.

Antérieur à US_10352 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.00				
longueur (min)	2.40				
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.40	Z_Sup	682.44
larg / diam (min)	0.16	haut min	0.30	Z_Inf	682.02

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.12	0.14	0.16

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.26	0.16	0.14
moy	0.14	0.18	0.14
min	0.12		0.12

Zone	1	USC	10350	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1138 **ES** ES_1.21

Interprétation

Blocage du mur M 1138. Contenu dans la berme sud-ouest de l'espace ES 1.21, il n'a été observé que très partiellement.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.52				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	682.43
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10351	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

Parement oriental du mur M 1138. Il est chaîné avec le mur M 1137. Peu visible de par sa position, il est construit en calcaire et est moyennement assisé.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés

Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. mortier légèrement beige avec peu de nodule de chaux et une granulométrie assez fine.

Antérieur à US_10352 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	1.52				
larg / diam (max)	0.39	haut max	0.72	Z_Sup	682.53
larg / diam (min)	0.22	haut min	0.38	Z_Inf	681.90

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.12	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.32	0.39	0.14
moy	0.16		0.13
min	0.08		0.06

Zone	1	US	10352	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.21

Interprétation

Niveau de démolition composé de fragments de calcaire, molasse et de galets. Sédiment composé de terre similaire à la végétale avec de nombreux éléments de démolition décimétrique de 5 à 30 cm. Présence de mobilier faunique, de TCA, de nodules de charbons, un fragment de silex taillé et de métal. Les morceaux d'enduit ont tous été retrouvés en contact proche avec M 1137.

Description

Composition : ; Terre végétale (33% à 66%) ; Gravillons (10% à 33%) ; Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; ().
Couleur : marron
moyen. Morphologie : . Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : céramique
objet métal (fer)
silex (objet travaillé). Matériaux de construction : Blocs bruts
Galets
Enduit.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** USC_10349, USC_10351

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.39				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.51	haut max	0.30	Z_Sup	682.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	681.85

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10353	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.23 **EA** M_1136 **ES** ES_1.23, SD_1

Interprétation

Parement sud du mur M 1136. Il est relativement bien assisé, construit principalement en calcaire avec quelques blocs de molasse. Ces moellons sont liés par un mortier de chaux beige à granulométrie importante comprenant gravillons et nodules de chaux en quantité.
Son extrémité orientale se compose de grands moellons parfaitement équarris rejoignant l'angle. Une suspicion de césure persiste mais n'a pas été observé sur le terrain (aucun changement de mortier et aucun coup de sabre).

L'installation de ce parement vient recouper la sablière basse SB 1196.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Blocs bruts ou éclatés
Galets ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier blanc à granulométrie importante.

Antérieur à US_10357, US_10358 **Postérieur à** US_10525

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7.66				
longueur (min)	7.50				
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.72	Z_Sup	685.97
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.30	Z_Inf	685.33

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.12	0.16	0.20

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30	0.540	0.28
moy	0.24	0.26	0.08
min	0.08	0.18	0.08

Zone 1	USC 10354	Type	Activité	Identification
		Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation M_1136 SD_1

Parement nord du mur M 1136. Il est construit plus grossièrement que son homologue méridional et ne présente aucun bloc de molasse. Son extrémité orientale est beaucoup plus soignée car réalisée en pierre de taille de calcaire. Celles-ci forment la chaîne d'angle et ont, semble-t-il, accueilli la porte d'accès à ES 1.24 au nord.
A l'image de son homologue sud, nous suspectons une césure entre les deux appareillages mais nous manquons d'indices pour pouvoir l'affirmer.
L'installation de ce mur coup les trous de poteau TRP 1143, 1213, 11219, 1241, 1250 et 1251.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : Calcaire (>90%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés
Moellons équarris
Galets ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à USC_10720, US_10356, US_10360

Postérieur à US_10527, US_10530, US_10572

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.38				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.53	Z_Sup	686.05
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.12	Z_Inf	685.63

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.41	0.29	0.32
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.16	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.48	0.32	0.36
moy	0.16	0.22	0.14
min	0.10		0.07

Zone 1	USC 10355	Type	Activité	Identification
		Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1136 **ES** ES_1.23

Interprétation M_1136 ES_1.24

Blocage du mur M 1136.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10356, US_10001, US_10357

Postérieur à

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.38				
longueur (min)	7.50				
larg / diam (max)		haut max	0.72	Z_Sup	685.91
larg / diam (min)		haut min	0.12	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10356	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** SD_1

Interprétation

Probable niveau de démolition, couleur brun moyen compacte et hétérogène avec rares micro inclusions de mortiers blanc. Inclusion d'un cailloutis (calcaire petits nodules). Présence de quelques cailloux de plus grandes dimensions (de 5 à 15cm) en molasse ou calcaire. US qui se situe dans les espaces 1.23 et 1.24 dans SD1. Semble venir s'installer au dessus du mur 1136.

A vérifier en 2021.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Gravillons (<10%) ; Molasse (<10%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10359, US_10360

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.30	haut max	0.40	Z_Sup	686.17
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	685.87

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10357	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Sol de chantier

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.23, SD_1

Interprétation

US sous la terre végétale mélangeant mortier, terre et graviers. Partie inférieure en mortier meuble gris/blanc avec cailloutis. Présence de blocs de pierre (de 5 à 10cm et de 15 à 40cm). US située dans ES 1.23.
Probable niveau en lien avec la récupération de matériaux car il repose sur la démolition US 10358.

Description

Composition : ; Graviers (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : blanc gris. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10358, USC_10353

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7.6				
longueur (min)					
larg / diam (max)	8.40	haut max	0.20	Z_Sup	685.97
larg / diam (min)		haut min	0.14	Z_Inf	685.60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10358	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** SD_1

ES_1.23

Interprétation

Niveau de démolition dans ES 1.23, composée d'une matrice sablo-gravilloneuse jaune. Couche meuble et hétérogène avec présence de blocs de pierre (molasse et calcaire) de 5 à 10cm et de 15 à 40cm. Vient s'appuyer contre les maçonneries conservées

Description

Composition : ; Sable (10% à 33%) ; Graviers (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10357 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7.6				
longueur (min)	4,78				
larg / diam (max)	7,53	haut max		Z_Sup	685.97
larg / diam (min)		haut min	0,44	Z_Inf	685.38

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10359	Type	Activité	Identification
				Positive	Indéterminée	Niveau de circulation

Localisation **EA** **ES** ES_1.24

SD_1

Interprétation

US indéterminée en lentille dans ES 1.24. Couche de molasse verdâtre délitée quoique compacte et homogène. Sous 10356 et sur 10360. Assez plan, il pourrait s'agir d'un niveau de circulation.

Description

Composition : Molasse ; () ; () ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10360

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	0.60				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	685.84
larg / diam (min)	2.30	haut min	0.10	Z_Inf	685.72

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10360	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation SD_1

US d'abandon de couleur brun moyen, compacte et hétérogène. Il repose sur le substrat rocheux. Inclusions de nodules de mortier blanc (plutôt vers le mur) et rares inclusions de charbon. Présence de quelques cailloux (5cm environ).

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Gravillons (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10359 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	1.38				
larg / diam (max)		haut max	0.20	Z_Sup	685.72
larg / diam (min)	2.30	haut min	0.08	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10361	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Remblai

Localisation **EA** POR_1102 **ES** ES_1.19

Interprétation

Remblai de substrat rocheux remanié au niveau de la porte POR 1102. Ce niveau vient combler le seuil après l'installation de la canalisation 1166.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : ocre. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10338 **Postérieur à** US_10408 US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	1.04				
larg / diam (max)		haut max	0.20	Z_Sup	683.58
larg / diam (min)	0.40	haut min	0.10	Z_Inf	683.20

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10362	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation **EA** FOS_1140 **ES** ES_1.20

Interprétation

Creusement circulaire de la fosse dépotoir FOS 1140. Ce creusement vient s'adapter à l'ensemble 1134/1139 car le cercle s'interrompt à cet endroit. Il devient alors rectiligne preuve, que l'ensemble cité en amont était présent avant l'installation de la fosse.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10363, US_10283, US_10368 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.60	Z_Sup	685.27
larg / diam (min)	1.68	haut min	0.50	Z_Inf	684.53

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10363	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Dépotoir

Localisation **EA** FOS_1140 **ES** ES_1.20

Interprétation

Comblement de la fosse dépotoir FOS 1140. Il se constitue d'une matrice sablo-limoneuse remplie de cendre, de charbon et de faune, preuve de son rôle dépotoir. Ce comblement, en lien avec l'activité de l'ensemble 1134/1339, est scellé par un bouchon de mortier (US 10368).

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : feu. Composants organiques : charbons cendres os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10368 **Postérieur à** US_10362

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.60	Z_Sup	685.27
larg / diam (min)	1.68	haut min	0.50	Z_Inf	684.53

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10364		*Positive*	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation **EA** **ES** ES_1.19

Interprétation

Couche d'abandon dans l'espace 1.19 avec beaucoup d'inclusions de molasse, quelques cailloux et quelques blocs de molasse et de calcaire. La couche est essentiellement sablo-limoneuse, de couleur brune, et contient beaucoup de mobilier.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; SableLimon (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun noir
foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier Moellons ébauchés Galets.

Antérieur à US_10346 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	1.53				
larg / diam (max)	3.25	haut max	0.20	Z_Sup	683.48
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf	683.22

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10365		*Positive*	Construction	Remblai

Localisation **EA** POR_1102 **ES** ES_1.19

Interprétation

Couche jaune au niveau de la porte POR 1102 dans l'espace 1.19. Possible rechapage de seuil après installation de la canalisation F1166. Équivalent US 10361.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10338 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,99				
longueur (min)	0,63				
larg / diam (max)	0,50	haut max	0,18	Z_Sup	683,58
larg / diam (min)	0,23	haut min	0,06	Z_Inf	683,20

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10366	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation **EA** TRF_1180 **ES** ES_1.22

M_1100

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation TRF 1180 en lien avec l'installation du mur M 1100. Le creusement est rectiligne et n'est présent qu'au niveau du parement ouest de la maçonnerie, le parement oriental étant fondé directement sur la roche.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10367 USC_10385 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.20				
longueur (min)	1.98				
larg / diam (max)	0.16	haut max	0.40	Z_Sup	683.68
larg / diam (min)		haut min	0.30	Z_Inf	683.29

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10367	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	TRF - Comblement

Localisation **EA** TRF_1180 **ES** ES_1.22

Interprétation

Comblement de la tranchée de fondation TRF 1180. Il se compose d'une matrice sablo-limoneuse grise/brune assez meuble.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair
gris. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10273 **Postérieur à** US_10366 USC_10385

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.20				
longueur (min)	1.98				
larg / diam (max)	0.16	haut max	0.40	Z_Sup	683.68
larg / diam (min)		haut min	0.30	Z_Inf	683.29

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10368	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Localisation **EA** FOS_1140 **ES** ES_1.20

Interprétation

Bouchon / scellement en mortier de chaux du comblement de la fosse FOS 1140. Sa présence indique un arrêt d'utilisation de la structure en creux.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10283 **Postérieur à** US_10362, US_10363

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.90	haut max	0.05	Z_Sup	685.32
larg / diam (min)	1.68	haut min		Z_Inf	685.27

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) l. (m) haut. (m)) : max / moy / min

Modules des parements (L. (m) l. (m) haut. (m)) : max / moy / min

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10369	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1142 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement du Fait 1142, profil en U avec en son centre un autre trou en cuvette. Ce creusement vient recreuser la structure TRP 1119 et lui est donc postérieur. Des traces d'outils sont visibles au fond et peuvent être associées au pic ou à la broche.

Description

Traces : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10040, US_10307

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.45				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.51	Z_Sup	687.03
larg / diam (min)		haut min	0.47	Z_Inf	686.50

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles (L. (m) l. (m) haut. (m)) : max / moy / min

Modules des parements (L. (m) l. (m) haut. (m)) : max / moy / min

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10370	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1142 **ES** ES_1.17

Interprétation
Comblement unique du Fait 1142. US de terre végétale avec quelques cailloux de 5 à 10cm. Beaucoup de perturbations racinaires. Possible blocage de TP en surface avec quelques pierres organisées.

Description
Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : . Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10369

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.45			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.51	Z_Sup 687.03
larg / diam (min)		haut min	0.47	Z_Inf 686.50

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10371	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1143 **ES** ES_1.24

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1143. De forme circulaire, il présente un profil en auge.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10372 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)	0.50			
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.30	Z_Sup 685.63
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.33

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10372	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1143 **ES** ES_1.24

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1143. Matrice sablo-limoneuse meuble de couleur marron.

Description
Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10371

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.50			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.30	Z_Sup 685.63
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.33

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10373	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1144 **ES** ES_1.18

Interprétation

Creusement rectangulaire de l'encoche ENC 1144. Installée dans le substrat rocheux de l'espace ES 1.18, des traces de broches sont visibles en fond de creusement. Le profil est en "U". Peut être synchrone avec le fait ENC 1155.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10374 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.18				
longueur (min)	1.20				
larg / diam (max)	0.86	haut max	0.30	Z_Sup	686.02
larg / diam (min)	0.88	haut min	0.10	Z_Inf	685.72

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.				
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max	
moy				moy	
min				min	

Zone	1	US	10374	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1144 **ES** ES_1.18

Interprétation

Comblement sablo-limoneux de l'encoche ENC 1144. De couleur marron, il est meuble et peu perturbé par la végétation supérieur. Une monnaie et du charbon ont été trouvés au fond du comblement.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : monnaie objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10373

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.20				
longueur (min)	1.18				
larg / diam (max)	0.88	haut max	0.30	Z_Sup	686.02
larg / diam (min)	0.86	haut min	0.10	Z_Inf	685.72

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.				
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max	
moy				moy	
min				min	

Zone	1	US	10375	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1145 **ES** ES_1.12

Interprétation

Creusement circulaire du trou de piquet TRP 1145 en ES 1.12. Il est, a priori, contemporain des entités TRP 1146, 1147 et 1148.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10376 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.16				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.13	haut max	0.09	Z_Sup	686.09
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.93

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.				
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max	
moy				moy	
min				min	

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10376	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1145 **ES** ES_1.12

Interprétation

Comblement de la structure TRP 1145. Il s'agit de la terre végétale.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10375

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.16			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.13	haut max	0.09	Z_Sup 686.09
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.93

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles						
max						
moy						
min						
Modules des parements						
max						
moy						
min						

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10377	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1146 **ES** ES_1.12

Interprétation

Creusement circulaire du trou de piquet TRP 1146 en ES 1.12. Il est, a priori, contemporain des entités TRP 1145, 1147 et 1148.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10378 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.17			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.10	Z_Sup 685.88
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.78

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles						
max						
moy						
min						
Modules des parements						
max						
moy						
min						

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10378	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1146 **ES** ES_1.12

Interprétation

Comblement unique de la structure TRP 1146, il s'agit de la terre végétale.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10377

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.17			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.10	Z_Sup 685.88
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.78

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles						
max						
moy						
min						
Modules des parements						
max						
moy						
min						

Zone	1	US	10379	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1147 **ES** ES_1.12

Interprétation

Creusement circulaire du trou de piquet TRP 1147 en ES 1.12. Il est, a priori, contemporain des entités TRP 1145, 1146 et 1148.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10382 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.08	Z_Sup	685.87
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.79

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10380	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1148 **ES** ES_1.12

Interprétation

Creusement circulaire du trou de piquet TRP 1148 en ES 1.12. Il est, a priori, contemporain des entités TRP 1145, 1146 et 1146.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10381 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max	0.12	Z_Sup	685.87
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.77

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10381	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1148 **ES** ES_1.12

Interprétation

Comblement unique de la structure TRP 1148 équivalent à la terre végétale.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10380

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max	0.12	Z_Sup	685.88
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.77

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10382	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1147 **ES** ES_1.12

Interprétation

Comblement du trou de piquet TRP 1147. Il s'agit de la terre végétale.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10379 **Postérieur à** US_10379

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.08	Z_Sup	685.87
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.79

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10383	*Négative*	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1150 **ES** ES_1.18 ES_1.15

Interprétation

Creusement de l'encoche rectangulaire ENC 1150. Ce dernier se situe sous l'emprise du mur M 1113 et paraît donc antérieur à ce dernier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10384 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.10				
longueur (min)	1.05				
larg / diam (max)	0.90	haut max	0.30	Z_Sup	686.30
larg / diam (min)	0.80	haut min	0.18	Z_Inf	686.05

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10384	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1150 **ES** ES_1.18

Interprétation ES_1.15

L'US 10384 est le comblement de l'ENC 1150 et du creusement US 10383. Cette US est composée de sables limoneux de couleur brun foncé, meuble, homogène et uniforme. Quelques blocs de molasses complétaient le sédiment. Ce sédiment était également composé de quelque éléments fauniques, de métal, de céramiques ainsi que de charbons.

Description

Composition : ; Sable (10% à 33%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10383

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.10				
longueur (min)	1.05				
larg / diam (max)	0.90	haut max	0.30	Z_Sup	686.30
larg / diam (min)	0.80	haut min	0.18	Z_Inf	686.05

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10385	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1100 **ES** ES_1.19

Interprétation TRF_1180 ES_1.22

Parement ouest de M 1100. Les blocs de molasse sont en pierres de taille tandis que le calcaire utilisé l'est en blocs équarris. Le tout est bien assisé. La pierre de taille n'est principalement visible que vers la chaîne d'angle.
La maçonnerie n'a pas été entièrement observée du fait des limites de fouille et du couvert forestier.

Une tranchée de fondation est observable en pied de mur: TRF 1180.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Pierre de taille ; traces d'outils : Broche
Ciseau
Gradine. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Chaux assez fine.

Antérieur à US_10273 US_10367 **Postérieur à** US_10366

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.98				
longueur (min)	0.68				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.98	Z_Sup	684.35
larg / diam (min)	0.22	haut min	0.50	Z_Inf	683.30

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.42		0.28
moy	0.32		0.40
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.10		0.20

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.42		0.26
moy			
min	0.08		0.12

Zone	1	USC	10386	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

Parement oriental du mur M 1100. Mieux réglé que son homologue occidental, il utilise les mêmes matériaux. Ce parement conserve les traces de la porte POR 1102 et notamment de son système de fermeture ainsi que sa feuillure.

De ce côté, le mur est fondé sur le rocher. La maçonnerie n'a pas été observée entièrement du fait des limites de fouilles.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Gradine
Broche
Ciseau. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille
Moellons équarris ; traces d'outils : Broche
Ciseau
Gradine. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Chaux similaire de part et d'autre du mur.

Antérieur à US_10270, US_10338, US_10346, US_10364

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.20				
longueur (min)	2.0				
larg / diam (max)	0.28	haut max	1.12	Z_Sup	684.39
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683.20

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.58		0.40
moy			
min	0.28		0.24

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.10		0.30

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.46		0.26
moy			
min	0.14		0.08

Zone	1	USC	10387	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1101 **ES** ES_1.19, ES_1.22

Interprétation

Parement ouest du mur M 1101. Construit entièrement en molasse, il alterne pierres de taille et moellons à faces dressées et est très régulier dans ses assises. Ce parement est mieux travaillé que son homologue oriental, ce dernier n'étant pas visible car remblayé.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Gradine. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée
Pierre de taille ; traces d'outils : Gradine
Broche
Ciseau. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins. Faible granulométrie.

Antérieur à US_10273

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.70				
longueur (min)	0.68				
larg / diam (max)		haut max	1.30	Z_Sup	684.94
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.32

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.54		0.24
moy			
min	0.22		0.32

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.20		0.28

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.36		0.26
moy			
min	0.18		0.14

Zone	1	USC	10388	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1101 **ES** ES_1.19

Interprétation ES_1.22

Parement oriental du mur M 1101. Mal construit, il ne devait pas être visible du fait de sa mise en oeuvre mais aussi car sous un remblais composé de substrat stérile remanié. Le parement a légèrement versé du côté ouest.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10280, US_10302 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.70			
longueur (min)	3.53			
larg / diam (max)		haut max	0.64	Z_Sup 685.11
larg / diam (min)		haut min	0.30	Z_Inf 684.29

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10389	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1151 **ES** ES_1.19

Interprétation

Parement sud du mur M 1151 situé au sein de l'espace ES 1.19. Il est chaîné avec le mur M 1101 et repose sur le substrat rocheux qui a été taillé pour l'occasion. Ce parement vient s'appuyer à l'est contre le rocher qui reprend alors le rôle de cloison. La liaison entre la maçonnerie et le substrat rocheux est assez grossière.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche
Ciseau
Gradine. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; Calcaire (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée
Pierre de taille ; traces d'outils : Broche
Ciseau
Gradine. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10270, US_10338, US_10346, US_10364 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.32			
longueur (min)	0.34			
larg / diam (max)	0.30	haut max	1.42	Z_Sup 684.76
larg / diam (min)		haut min	0.82	Z_Inf 683.32

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.50		0.36
moy			
min	0.38		0.26

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.20	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.40		0.24
moy			
min	0.08		0.12

Zone	1	USC	10390	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1100 **ES** ES_1.19

POR_1102

Interprétation

Parement nord du mur M 1100. Les chaînes d'angles sont réalisées en pierres de taille mais l'entre deux est fait en moellons de calcaire. Aucune assise n'est visible, mais il s'agit juste de la liaison entre les parements ouest et est ce qui peu expliquer cette mise en oeuvre. Du côté oriental, nous observons un biseau taillé, qui correspond à la porte POR 1102.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche
Gradine. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.92				
longueur (min)	0.40				
larg / diam (max)	0.52	haut max	1.12	Z_Sup	684.39
larg / diam (min)		haut min	0.78	Z_Inf	683.13

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.42		0.30
moy			
min	0.28		0.36

Hauteur des assises (m)

min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.28		0.16
moy			
min	0.10		0.04

Zone	1	US	10391	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

US annulée.

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10392	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1097 **ES** ES_1.16 / ES_1.15

Interprétation

Unique vestige de la construction maçonnée du mur M 1097. Il s'agit d'un lambeau du parement nord du mur, mur faisant cloison entre les espaces ES 1.16 et 1.15. La maçonnerie repose sur une bande de molasse taillée dans le substrat et se compose d'un assemblage de galets et de blocs de calcaire liés par un mortier de chaux. Seuls cinq blocs sont encore en position primaire.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire () ; () ; () ; () ; morphologie : Galets
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	686.16
larg / diam (min)	0.22	haut min	0.20	Z_Inf	686.10

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy 0.20 0.14
min

Zone	1	USC	10393	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1151 **ES** ES_1.19

Interprétation

Parement nord du mur M 1151 au sein de l'espace ES 1.19. Détruit, il n'est plus observable, mais sa présence se devine grâce au blocage apparent.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)	0.30				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone 1	USC 10394	Type	Activité	Identification
		Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1100 **ES** ES_1.19

Interprétation ES_1.22

Blocage du mur M 1100. Il se compose de blocs bruts de calcaire et de molasse liés par un mortier de chaux gras.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.20			
longueur (min)	1.98			
larg / diam (max)		haut max	1.12	Z_Sup 684.35
larg / diam (min)		haut min	0.50	Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone 1	USC 10395	Type	Activité	Identification
		Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1101 **ES** ES_1.19

Interprétation ES_1.22

Blocage du mur M 1101, il se compose de petits blocs de molasse éclatés liés par un mortier de chaux fin, du fait de l'appareillage de la maçonnerie.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.64	Z_Sup 685.00
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC 10396	Type	Activité	Identification
			Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1151 **ES** ES_1.19

Interprétation

Blocage du mur M 1151. Il est constitué de blocs éclatés de molasse et de calcaire liés au mortier de chaux.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.32			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	1.50	Z_Sup 684.48
larg / diam (min)		haut min	0.60	Z_Inf 683.95

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US 10397	Type	Activité	Identification
			Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1155 **ES** ES_1.18

Interprétation

Creusement de l'encoche ENC 1155 dans l'espace ES 1.18. De forme quadrangulaire, elle pourrait être synchrone de l'encoche ENC 1144 et formé un duo de supports de colonnes au centre de l'espace ES 1.18.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10398 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.04			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.18	haut max	0.38	Z_Sup 686.18
larg / diam (min)		haut min	0.24	Z_Inf 685.64

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10398	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1155 **ES** ES_1.18

Interprétation

Comblement de l'encoche ENC 1155 dans l'espace ES 1.18. Il se présente sous la forme d'une couche argilo-limoneuse brune semblable à de la terre végétale et composée de petits blocs de molasse au fond (peut-être des restes de terrain naturel délité).

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10397

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.04				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.18	haut max	0.38	Z_Sup	686,10
larg / diam (min)		haut min	0.24	Z_Inf	685,64

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10399	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** CAN_1166 **ES** ES_1.22

Interprétation

Creusement du conduit de la canalisation CAN 1166. Creusement linéaire curviligne, profil en U.

Description

Traces : . Creusement linéaire curviligne, profil en U.

Antérieur à US_10400 **Postérieur à** US_10402

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	4.04				
larg / diam (max)	0.55	haut max	0.58	Z_Sup	683.06
larg / diam (min)	0.14	haut min	0.22	Z_Inf	682.92

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10400	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** CAN_1166 **ES** ES_1.22

Interprétation

Comblement de la canalisation CAN 1166. Il s'agit d'un niveau limoneux gris foncé, meuble et homogène. Il n'a pas livré de mobilier.

Description

Composition : ; Limon (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : gris foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10399

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	4.04				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	683,06
larg / diam (min)	0.14	haut min	0.22	Z_Inf	682,92

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10401	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** CHM_1167 **ES** ES_1.22

Interprétation
Creusement du chemin CHM 1167 dans le terrain naturel US 10400. Creusement linéaire rectiligne, profil en cuvette.

Description

Traces : . Creusement linéaire rectiligne, profil en cuvette.

Antérieur à US_10402 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.57			
longueur (min)	3,60			
larg / diam (max)		haut max	0.20	Z_Sup 683.54
larg / diam (min)		haut min	0	Z_Inf 683.10

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10402	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation **EA** CHM_1167 **ES** ES_1.22

Interprétation
Niveau de sol en terre battue situé dans le creusement du chemin CHM 1167. Il s'agit d'un niveau limono-sableux jaune, compact et homogène. Il ne présente aucune inclusions de mortier, à la différence du niveau de remblais supérieur US10273. Le niveau vient se perdre dans l'US 10410.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (66% à 90%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : . Niveau de sol en terre battue situé dans le creusement du chemin EA 1167. Il s'agit d'un niveau limono-sableux jaune, compact et homogène. Il ne présente aucune inclusions de mortier, à la différence du niveau de remblais supérieur US10273.

Antérieur à US_10273 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.60			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.57	haut max	0.16	Z_Sup 683.54
larg / diam (min)		haut min	0.07	Z_Inf 683.10

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10403	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1149 **ES** ES_1.12

Interprétation
Creusement de l'encoche quadrangulaire ENC 1149. Son profil est en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10404 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.10	Z_Sup 685.84
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.74

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10404	*Positive*	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1149 **ES** ES_1.12

Interprétation

Comblement unique de l'encoche ENC 1149 dans l'espace ES 1.12. Le comblement est similaire à la terre végétale avec de nombreuses bioturbations.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10403

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.10	Z_Sup 685.84
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.74

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10405	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1143 **ES** ES_1.24 / SD_1

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1143 dans ES 1.24. Forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10360 / US_10406 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.50			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.30	Z_Sup 685.60
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.30

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10406	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1143 **ES** ES_1.24 / SD_1

Interprétation

US de comblement de TP 1143 dans ES 1.24. Matrice limono-argileuse brune foncée assez meuble. Comprend quelques charbon. Coupé par M 1136.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10405

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.50			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.30	Z_Sup 685.60
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.30

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10407	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier

Localisation **EA** **ES** ES_1.18

Interprétation

Poche de mortier située dans l'espace ES 1.18. Mal identifié. Reposant directement sur le sol, il pourrait s'agir d'un reliquat de niveau de circulation.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.30			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.02	Z_Sup 686.13
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10408	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Couverture

Localisation **EA** CAN_1166 **ES** ES_1.22

Interprétation

Couverture de la canalisation CAN 1166, constituée exclusivement de dalettes de calcaire. Elles reposent sur la margelle créée par l'évasement du creusement US 10409. Seules deux blocs étaient conservés contre la coupe.

Description

Composition : ; () ; () ; Calcaire (>90%) ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10410, US_10273 **Postérieur à** US_10399, US_10400

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.30			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.04	Z_Sup 684.10
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.06

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10409	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** CAN_1166 **ES** ES_1.22

Interprétation

Creusement supérieur de la canalisation CAN 1166. Il adopte une forme linéaire curviligne et un profil en auge.

Description

Traces : . Creusement supérieur de la canalisation CAN 1166. Il adopte une forme linéaire curviligne et un profil en auge.

Antérieur à US_10273, US_10410 **Postérieur à** US_10408, US_10402

Mesures (mètres)				
longueur (max)	4.04			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.58	haut max	0.22	Z_Sup 684.28
larg / diam (min)	0.36	haut min		Z_Inf 684.10

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10410	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Comblement

Localisation **EA** CAN_1166 **ES** ES_1.22

Interprétation

Comblement supérieur de la canalisation CAN 1166 qui vient couper le niveau de sol du chemin (US 10402). Elle est principalement composée de blocs décimétriques de molasse, pris dans une matrice limono-sableuse grise brune, proche du niveau de sol US 10402.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (<10%) ; Molasse (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : brun gris. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10273 **Postérieur à** US_10409, US_10408

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.04				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.58	haut max	0.22	Z_Sup	684.30
larg / diam (min)	0.36	haut min		Z_Inf	684.10

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10411	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1171 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement du fait TRP 1171. Profil en cuvette et forme circulaire.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10412 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.35	Z_Sup	686.85
larg / diam (min)	0.29	haut min	0.16	Z_Inf	686.48

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10412	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1171 **ES** ES_1.17

Interprétation

Comblement unique de TRP 1171, terre végétale brun moyen, meuble et hétérogène. Perturbations racinaires.

Description

Composition : ; Terre végétale (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10411

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.35	Z_Sup	686.85
larg / diam (min)	0.29	haut min	0.16	Z_Inf	686.48

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10413	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Fondation

Localisation **EA** M_1158 **ES** ES_1.11

Interprétation

Traces ponctuelles de mortier sur l'emplacement du mur M 1158 matérialisant sa fondation et son emplacement au sein de l'espace ES 1.11.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max		Z_Sup	686.22
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10414	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation **EA** **ES** ES_1.11

Interprétation

Traces de mortier présentes au sol dans l'espace ES 1.11. De niveau plan, il pourrait s'agir d'un niveau de sol primitif. Très dégradé, nous ne pouvons en être certain.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.35	haut max		Z_Sup	684.89
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10415	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Enduit

Localisation **EA** M_1095 **ES** ES_1.16

M_1096

Interprétation

Traces d'enduits sur les murs M 1095 et 1096. Cet enduit pourrait avoir un rôle d'assainissement de la pièce afin de contrer les failles présentes dans le substrat rocheux formant le sol et les parois de l'espace. Si tel était le cas, la pièce pourrait avoir une vocation de stockage.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier
Enduit.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.50			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.80	Z_Sup 686.21
larg / diam (min)		haut min	030	Z_Inf 685.40

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10416	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Écroulement

Localisation **EA** **ES** ES_1.20

Interprétation

US d'un niveau supérieur de démolition lié au mur M 1106 dans l'espace ES 1.20. Potentielle limite de l'espace ES 1.22. Couche de limon argileux compact et hétérogène de couleur marron moyen avec quelques inclusions de mortier blanc. De nombreux blocs de pierre en molasse qui semblent équarris (effondrement mur?). Les blocs varient en taille de 20 à 50 cm de long pour les plus gros. Les autres cailloux sont de taille plus réduite, de 5 à 15 cm (blocage du mur effondré?). La partie qui vient couvrir le mur présente davantage de mortier en bloc et en lentille (effondrement ?). Présence de rares micro nodules de TCA.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10283

Mesures (mètres)				
longueur (max)	4.74			
longueur (min)	0.60			
larg / diam (max)	3.62	haut max	0.50	Z_Sup 685.75
larg / diam (min)		haut min	0.38	Z_Inf 685.29

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10417	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** M_1179 **ES** ES_1.17

Interprétation

Creusement du mur M 1179 correspondant à la courtine sud du château. Ce creusement vient couper le trou de poteau TRP 1116 étant de facto postérieur. Seul le négatif de l'installation du mur est observable. Des traces de pic et de broche sont observables au niveau de l'angle formé par le substrat.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10040, US_10304

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	2.01				
larg / diam (max)	2.63	haut max	0.40	Z_Sup	686.70
larg / diam (min)	1.0	haut min	0.37	Z_Inf	686.33

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10418	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** TRF_1134 **ES** ES_1.09, ES_1.20

Interprétation

Creusement de la tranchée d'installation TRF_1134. Il adopte un plan rectangulaire et un profil en auge.

Description

Traces : . Creusement rectangulaire, profil en auge.

Antérieur à US_10342 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.14				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.40	Z_Sup	385.42
larg / diam (min)	0.98	haut min		Z_Inf	385.13

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10419	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation **EA** **ES** ES_1.15

Interprétation

Niveau limono-sableux brun foncé observé ponctuellement dans l'angle nord-est de l'espace ES 1.15. Il est chargé de nodules de mortier et présente une altitude supérieure similaire à celle des US 10271 et 10266, de telle sorte que ces trois entités aient pu former un niveau de sol, vraisemblablement postérieur à la première occupation de l'espace.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun. Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	-				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.94	haut max	0.26	Z_Sup	686,00
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.71

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10420	Type	Activité	Identification
				Construite	Abandon	Écroulement

Localisation **EA** M_1137 **ES** ES_1.21

Interprétation

Écroulement du parement USC 10348 sur le parement nord du mur M 1137. Constitué des blocs du parement, cette unité est à lier avec l'abandon et la démolition du site castral.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à **Postérieur à** USC_10348

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	0.34				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	682.62
larg / diam (min)		haut min	0.46	Z_Inf	682.12

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10421	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.31 **EA** **ES** ES_1.31

Interprétation

Niveau de remblai situé dans la partie occidentale du fossé, fouillé en 2021. Il s'agit d'un niveau fin à son extrémité orientale près de l'espace de circulation ES 1.6, mais qui s'épaissit du fait du pendage vers l'ouest. Il scelle l'intégralité des structures observées dans l'espace ES 1.31.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer) objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	13.78				
larg / diam (max)		haut max	0.60	Z_Sup	685.50
larg / diam (min)	1.46	haut min	0.14	Z_Inf	685.00

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10422	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.26 **EA** **ES** ES_1.26

Interprétation

Couche de démolition située sous la terre végétale US 10001 sur la totalité de l'espace ES 1.26. Elle suit le pendage naturel de l'espace vers l'ouest. Elle se compose d'une matrice sablo-limoneuse jaune ainsi que de blocs de molasse et de tuf dont certains sont équarris, taillés voire sculptés. La quantité importante de blocs de tuf laisse penser à la présence d'une ouverture dans cet espace. La partie inférieure de ce niveau présente des petits morceaux de mortier et d'enduit en raison de l'action de démolition.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (66% à 90%) ; Tuf volcanique (10% à 33%) ; (). Couleur : jaune
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : Moellons équarris
Moellons ébauchés
Mortier
Enduit peint.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10429, US_10553, US_10457

Mesures (mètres)

longueur (max)	7.90				
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.62	haut max	0.68	Z_Sup	685.88
larg / diam (min)	2.46	haut min	0.50	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10423	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.24 **EA** SOL_1185 **ES** ES_1.24

Interprétation

Niveau de circulation constitué d'une couche épaisse de mortier de chaux. Niveau assez tardif dans l'occupation de l'espace ES 1.24 car il s'agit du plus récent. Très partiellement conservé.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc
beige. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10460

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.20	Z_Sup	686.04
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	685.80

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10424	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.27. **EA** **ES** ES_1.27

Interprétation

Vestige de sol composé de mortier induré dont il ne reste qu'une petite partie.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : beige blanc. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10425

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)	0,84			
larg / diam (max)		haut max	0,04	Z_Sup 685.90
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf 685.86

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10425	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Aménagement

Localisation ES 1.27. **EA** **ES** ES_1.27

Interprétation

Lit de préparation pour le sol USC 10424.

Description

Composition : ; Graviers (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10424 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1,52			
longueur (min)	1,40			
larg / diam (max)		haut max	0,13	Z_Sup 685.87
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.74

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10426	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.27 **EA** **ES** ES_1.27

Interprétation

Couche de démolition jaune-verte comportant plusieurs blocs. Elle est assez meuble, avec de la terre et du sable provenant de mortier et de molasse pulvérulente.
Longueur prise d'est en ouest, largeur prise du sud au nord.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (66% à 90%) ; Tuf calcaire (<10%). Couleur : jaune. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène. Traces : enduit. Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts
Galets
Moellons ébauchés.

Antérieur à US_10001, USC_10425 **Postérieur à** US_10430

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3,66			
longueur (min)				
larg / diam (max)	3,48	haut max	0,78	Z_Sup 685.86
larg / diam (min)		haut min	0,64	Z_Inf 685.06

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10427	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Petite poche de terre limoneuse brune assez pulvérulente comportant quelques lentilles rubéfiées au nord de ST 1186. Potentielle équivalent de 10359.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : brun
orangé
noir
foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : feu
rubéfaction. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.20			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.05	Z_Sup 685.41
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.36

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10428	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.6

EA

ES ES_1.06 ; ES_1.22

Interprétation

Épais niveau de remblai situé dans l'espace ES 1.6. Il s'agit d'un niveau limono-sableux brun moyen, meuble et homogène, présent sur tout l'espace, sous la terre végétale. Il est similaire au niveau US 10273 identifié en 2020, mais a été différencié pour permettre la sectorisation du mobilier.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : objet métal (fer) objet métal (alliage cuivreux) céramique. Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10001

Postérieur à US_10437 ; US_10461

Mesures (mètres)					
longueur (max)	18.03				
longueur (min)	17				
larg / diam (max)	6.83	haut max		Z_Sup	686.06
larg / diam (min)	4.82	haut min	0.08	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10429	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.26

EA

ES ES_1.26

Interprétation

Couche d'abandon située sous la couche de démolition US 10422 et sur le niveau de circulation US 10457. Elle est constituée d'une matrice argilo-limoneuse brune et de quelques petits blocs de molasse bruts.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique monnaie objet métal (fer) objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10422 ; US_10453 ; US_10457

Postérieur à US_10436

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7.91				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.80	haut max	0.32	Z_Sup	685.58
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10430	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Interface

Localisation ES 1.27. **EA** **ES**

Interprétation

ES_1.27

Interface fine entre US 10426 et US 10434 (équivalente US 10434). Sédiment de couleur brun à jaune comportant de rares blocs de calcaire et de molasse.
Mobilier fourni : faune, enduit peint et clef en fer.
Longueur prise d'est en ouest, largeur prise du sud au nord.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Sable (66% à 90%) ; Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; (). Couleur : brun
moyen
clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier
Enduit peint.

Antérieur à US_10426 **Postérieur à** US_10449 ; US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3,66				
longueur (min)					
larg / diam (max)	3,48	haut max	0,06	Z_Sup	685.16
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf	685.06

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10431	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation

Niveau de démolition. = US 10358 (cf fiche pour description détaillée et mesures).

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun. Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7.6				
longueur (min)					
larg / diam (max)	7,53	haut max	0.4	Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10432	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	moy
					min

Zone	1	US	10433	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Comblement

Localisation ES 1.6 **EA** TRF_1200 **ES** ES_1.06

Interprétation
Niveau noir, très organique, qui comble la tranchée de fondation TRF 1200 à l'est du mur M 1189. Il s'agit d'un niveau fin, noir, peu épais limoneux et meuble. Il n'a pas livré de mobilier.

Description

Composition : ; Limon (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10437 **Postérieur à** US_10642

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	6.40				
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.68	haut max	0.05	Z_Sup 685.62	max
larg / diam (min)	0.50	haut min		Z_Inf 685.57	moy
					min

Zone	1	US	10434	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.27. **EA** **ES**

Interprétation

ES_1.27

Couche d'abandon compacte brune à jaune comportant de rares blocs de démolition. Elle présente quelques traces de mortier et de charbon.
Longueur prise d'est en ouest, largeur prise du sud au nord.
Un prélèvement micro-morphologique a été effectué (P219).

Description

Composition : ; Terre (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; (). Couleur : jaune
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : objet métal (fer)
objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : Galets
Blocs bruts
Moellons ébauchés
Lapidaire
Mortier.

Antérieur à US_10426, US_10430 **Postérieur à** US_10449

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3,66				
longueur (min)					
larg / diam (max)	3,48	haut max	0,42	Z_Sup	685.08
larg / diam (min)		haut min	0,24	Z_Inf	684.56

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10435	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.26 **EA** ST_1195 **ES** ES_1.26

Interprétation

Couche argilo-limoneuse et charbonneuse noire interprétée comme vestige d'un niveau d'occupation. Elle est relativement plane et est uniquement située à l'ouest et au nord de la dalle enfoncée dans le substrat (EA 1195). Peut être un niveau d'incendie?

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir
foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10458 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.66				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.10	Z_Sup	685.02
larg / diam (min)	0.35	haut min		Z_Inf	684.92

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10436	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.26 **EA** **ES** ES_1.26

Interprétation

Couche d'abandon située à l'ouest du mur M 1192. Elle se caractérise par une matrice argilo-limoneuse noire et quelques petits blocs bruts de molasse. Ce niveau est très perturbé par les racines liées à la végétation avoisinante.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : moyen noir. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10040, US_10453, US_10458

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.04				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.20	haut max	0.40	Z_Sup	685.16
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	684.66

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles — L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Modules des parements — L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Zone	1	US	10437	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.6 **EA** **ES** ES_1.06, ES_1.22

Interprétation

Niveau de circulation très organique situé dans la partie la partie inférieure de l'espace ES 1.6. Il s'agit d'un niveau parfois épais constitué de petits blocs et de graviers de calcaires et de molasse, ainsi que de quelques galets, liés par une matrice limoneuse fine, noire et homogène. Certaines parties présentent de recharges qui témoignent de plusieurs états d'occupation sur une durée assez longue puisque la dernière vient sceller la porte POR 1197. Cette US semble liée à la première occupation du site castral.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; () ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
monnaie
objet métal (fer)
objet métal (alliage cuivreux)
verre (service). Matériaux de construction : Galets
TCA Briques.

Antérieur à US_10428, US_10461 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	18.03				
longueur (min)	17.00				
larg / diam (max)	6.83	haut max		Z_Sup	685.72
larg / diam (min)	4.82	haut min	0.12	Z_Inf	

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles — L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Modules des parements — L. (m) l. (m) haut. (m) — max, moy, min

Zone	1	USC	10438	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.27 **EA** M_1193 **ES** ES_1.27

Interprétation

Parement méridional du mur M 1193. Construit en moellons ébauchés et équarris, à assises réglées, liés par un mortier de chaux blanc à granulométrie moyenne. L'ensemble présente des assises réglées alternant blocs disposés en délit de bout et en boutisse.
Le parement est percé par l'ouverture OUV 1203 et repose sur une fondation plus large (USC 10509). Des traces d'enduits sont présentes.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10441 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.27	haut max	0.50	Z_Sup	685.76
larg / diam (min)	0.18	haut min	0.25	Z_Inf	685.26

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.13	0.17	0.27

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.19		0.24
moy	0.21		0.14
min	0.15		0.10

Zone	1	USC	10439	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.26 **EA** M_1193 **ES** ES_1.26

Interprétation

Parement nord du mur M 1193. Construit en moellons de calcaire assisés, il ne présente pas de blocs disposés de chant contrairement à son homologue méridional. Très peu d'enduit préservé. La fondation n'est ici que peu saillante contrairement au sud. La maçonnerie sert d'appui à M 1136 et à POR 1187. Son installation coupe plusieurs structures en creux dont les TRP 1258 et 1264.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à USC_10354, USC_10720 **Postérieur à** US_10638, US_10640

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.60				
longueur (min)	0.88				
larg / diam (max)		haut max	1.17	Z_Sup	685.86
larg / diam (min)		haut min	0.23	Z_Inf	684.69

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.13	0.15	0.17

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30		0.14
moy	0.23		0.12
min	0.09		0.12

Zone	1	USC	10440	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation

EA M_1193

ES ES_1.26 ; ES_1.27

Interprétation

Blocage du mur M 1193.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 ; US_10441

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.49			
longueur (min)	2.40			
larg / diam (max)		haut max	1.62	Z_Sup 685.76
larg / diam (min)		haut min	1.30	Z_Inf 684.14

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10441	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation

EA

ES

Interprétation

Couche de démolition sur le mur M1193. Directement sous la terre végétale, cette couche recouvrait la maçonnerie ainsi que l'ouverture percée en son sein.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001

Postérieur à USC_10439 ; USC_10440 ; USC_10438

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.49			
longueur (min)	2.40			
larg / diam (max)	1.38	haut max	0.32	Z_Sup 685.91
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.30

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10442	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.27 **EA** M_1194 **ES** ES_1.27

Interprétation

Parement occidental du mur M 1194. Correspond vraisemblablement au ressaut de fondation du mur car à une altitude similaire à celui de M 1193. L'enduit USC 10445 recouvre la quasi intégralité de la maçonnerie rendant la lecture très partielle. La relation avec M 1206 au sud n'a pas été observée en 2021 mais le sera en 2022.
Ce parement se trouve sous US 10447.
Le parement est chaîné avec le mur M 1193 au nord.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10447 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	4.85				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.70	Z_Sup	685.52
larg / diam (min)		haut min	0.25	Z_Inf	684.82

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.17	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30		0.10
moy	0.20		0.12
min	0.07		0.14

Zone	1	USC	10443	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.23 **EA** **ES**

Interprétation

Parement oriental du mur M 1194 observable sur une unique assise reposant sur le ressaut de fondation USC 10520. La maçonnerie, à l'image de son pendant ouest, a été arasée avant d'être recouverte par l'US 10447. Les blocs de calcaire sont liés par un mortier de chaux gris/blanc à granulométrie fine à moyenne similaire à celui observé sur l'autre parement.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons ébauchés
Galets
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001, US_10356, US_10447 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.88				
longueur (min)	4.65				
larg / diam (max)		haut max	0.14	Z_Sup	685.62
larg / diam (min)		haut min	0.12	Z_Inf	685.48

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30		0.12
moy	0.13		0.14
min	0.09		0.12

Zone	1	USC	10444	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1194 **ES** ES_1.23 ; ES_1.27

Interprétation

Blocage du mur M 1194. Masqué par la couche de mortier US 10447, il est très peu visible.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire () ; () ; () ; () ; morphologie : Galets
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10447 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	5.88			
longueur (min)	4.85			
larg / diam (max)		haut max	0.70	Z_Sup 685.52
larg / diam (min)		haut min	0.25	Z_Inf 684.82

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** : min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10445	Type	Activité	Identification
				Construite	Occupation	Enduit

Localisation ES 1.27 **EA** M_1194 **ES** ES_1.27

Interprétation

Enduit présent sur la parement ouest de M 1194 (USC 10442). De couleur beige/gris il présente une granulométrie fine et est similaire à l'enduit USC 10446. Nous notons des inclusions de TCA, de molasse et la présence importante de nodules de chaux. Il recouvre presque l'intégralité du parement conservé, impliquant de fait une fondation enduite.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	4.85			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.70	Z_Sup 685.52
larg / diam (min)		haut min	0.25	Z_Inf 684.82

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** : min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC 10446	Type	Activité	Identification
			Construite	Occupation	Enduit

Localisation ES 1.27 **EA** M_1193 **ES** ES_1.27

Interprétation

Enduit présent sur la parement sud de M 1193 (USC 10438 et 10509). De couleur beige/gris il présente une granulométrie fine et est similaire à l'enduit USC 10445. Nous notons des inclusions de TCA, de molasse et la présence importante de nodules de chaux. Il recouvre presque l'intégralité du parement conservé, impliquant de fait une fondation enduite.
Au niveau de la liaison entre le ressaut et le parement supérieur, l'enduit marque un replat indiquant la présence d'un niveau de sol à ce niveau.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.49			
longueur (min)	2.40			
larg / diam (max)		haut max	1.62	Z_Sup 685.87
larg / diam (min)		haut min	1.30	Z_Inf 684.52

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US 10447	Type	Activité	Identification
			Positive	Occupation	Arasement

Localisation Es 1.23/27 **EA** M_1194 **ES** ES_1.23 ES_1.27

Interprétation

Couche de mortier de chaux lissé / enduit venant recouvrir l'intégralité de l'arase du mur M 1194. Sa présence implique un arasement volontaire (et non une ruine) de la maçonnerie.
La couche est parfaitement plane et marque un nivellement de la maçonnerie.

Description

Composition : ; Chaux (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : beige moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : enduit. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 US_10356 **Postérieur à** USC_10442 USC_10443

Mesures (mètres)				
longueur (max)	5.88			
longueur (min)	4.85			
larg / diam (max)	1	haut max	0.04	Z_Sup 685.61
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf 685.61

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10448	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10449	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.27. **EA** **ES** ES_1.27

Interprétation
Couche de terre noire charbonneuse à l'extrémité ouest de l'espace ES 1.27. Elle comporte de rares blocs et est très riche en mobilier, particulièrement pour la faune. Elle comble l'US 10040 qui plonge à cet endroit.
Elle longe toute la pièce du sud au nord.

Description

Composition : ; Terre (66% à 90%) ; Limon (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; (). Couleur : noir. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : Blocs bruts
TCA Briques.

Antérieur à US_10434 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3,47				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1,25	haut max	0,52	Z_Sup	684.62
larg / diam (min)	0,40	haut min	0,29	Z_Inf	684.28

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10450	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.23. **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation

Couche limoneuse et argileuse avec de la terre. Elle est compacte et recouvre tout l'espace sous la couche de démolition US 10358. Probable niveau d'occupation. Très noire, elle comprend beaucoup de mobilier.

Description

Composition : ; Terre (10% à 33%) ; Limon argileux (66% à 90%) ; () ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : feu. Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
monnaie
objet métal (fer)
objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : TCA Tuiles à rebord.

Antérieur à US_10358, US_10431 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)	4,78			
larg / diam (max)	7,53	haut max	0.12	Z_Sup 685.16
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf 685.02

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10451	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation

Poche sablo-limoneuse rougeâtre dans US 10450. Elle n'est associée à aucune structure particulière. Potentiel reste d'élément ayant chauffé.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : rouge. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10431 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,77			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,55	haut max	0.08	Z_Sup 685.32
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.24

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10452	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** SB_1196 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement de la sablière SB 1196. Matrice sablo-limoneuse brune peu compacte.

Description

Composition : ; Limon () ; Sable () ; () ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** USC_10741

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.70				
longueur (min)	1.37				
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.15	Z_Sup	685.37
larg / diam (min)	0.07	haut min		Z_Inf	685.21

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10453	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.26 **EA** **ES** ES_1.26

Interprétation

Fine chape de mortier correspondant à un reliquat de niveau de circulation. Elle est conservée uniquement à quelques endroits de l'espace ES 1.26, notamment dans l'angle sud-est. Équivalent US 10457?

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc
moyen. Morphologie : très compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : . Chape de mortier de chaux

Antérieur à US_10422 **Postérieur à** US_10429

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.24				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.70	haut max	0.05	Z_Sup	685.18
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10454	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.28 **EA** **ES** ES_1.28

Interprétation

Niveau d'abandon situé dans le couloir ES 1.28 entre les murs M 1011 et M 1198. Il se compose d'une matrice limono-sableuse brune, meuble et homogène. Il contenait quelques inclusions de mortier et a livré de la faune. Ce niveau sédimente sous le mur M 1199.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier Blocs bruts.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10040, US_10491

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.01				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.89	haut max	0.26	Z_Sup	685.60
larg / diam (min)	0.70	haut min	0.12	Z_Inf	685.30

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10455	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation **EA** **ES** ES_1.30, ES_1.20

Interprétation

Couche US 10521 vue depuis Es 1.20 et l'arrachement de M 1106. Cf 10521 pour description détaillée.

Description

Composition : ; Argile (10% à 33%) ; Limon (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : marron moyen verdâtre. Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10456	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.20

EA

ES ES_1.20, ES_1.30

Interprétation

= US 10536 (description + mesures). Visible depuis l'arrachement du mur M 1106 en ES 1.20

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)					min. moy. max.
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	moy
					min

Zone	1	US	10457	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.26

EA

ES ES_1.26

Interprétation

Couche argilo-limoneuse brune interprétée comme un niveau de circulation induré et chaulé. Ce niveau est installé sur l'arase du mur M 1192 et semble correspondre aux au niveau de circulation en lien avec la porte POR 1184. Partiellement conservée.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10422

Postérieur à US_10429

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	2.24				min. moy. max.
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	1.70	haut max	0.05	Z_Sup 685.04	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.98	moy
					min

Zone	1	US	10458	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.26 **EA** **ES** ES_1.26

Interprétation

Couche d'abandon située sous les niveaux de circulation US 10453 et 10457.Semblable à la couche d'abandon US 10429, elle se compose d'une matrice argilo-limoneuse brune et de quelques petits blocs bruts de molasse.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10453 **Postérieur à** US_10601

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.7			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.10	Z_Sup 685.17
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.00

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10459	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.29 **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation

Niveau de démolition de ES 1.29. Matrice composée de limon et de sable brun-gris moyen à la morphologie peu compacte hétérogène et uniforme. Présent sur toute la superficie de l'espace, ce niveau repose sur le rechapage de sol US 10801.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : brun
moyen
gris. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10478

Mesures (mètres)				
longueur (max)	7.65			
longueur (min)				
larg / diam (max)	4	haut max	0.80	Z_Sup 685.665
larg / diam (min)	3.20	haut min		Z_Inf 684.70

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10460	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation Es 1.24

EA

ES ES_1.24

Interprétation

Niveau de démolition, potentiellement équivalent à 10356. Matrice limono-gravilloneuse de couleur brune avec beaucoup de moellons de calcaire et de molasse décimétriques. Présence de mortier détritique.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Graviers (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : brun
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer)
céramique. Matériaux de construction : Blocs bruts
Galets
Moellons ébauchés.

Antérieur à US_10356

Postérieur à US_10040, US_10359

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.35				
longueur (min)					
larg / diam (max)	4.79	haut max	0.36	Z_Sup	385.96
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.64

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10461	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.6

EA

ES ES_1.06

Interprétation

Niveau de démolition situé dans les espaces ES 1.6 et ES 1.22, le long du mur M 1183. Il s'agit d'un niveau beige clair, meuble et hétérogène, doté de nombreux blocs et inclusions de mortier. Il est présent sur toute la longueur du mur et s'appuie contre son parement oriental.

Description

Composition : ; Sable (66% à 90%) ; () ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : beige clair. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10428

Postérieur à US_10437

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10462	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.6 **EA** **ES** ES_1.06 ES_1.22

Interprétation

Niveau de molasse compactée relativement plan constituant un niveau de sol observé ponctuellement dans les espaces ES 1.6 et ES 1.22. Il s'agit d'un niveau à dominante sableuse et de molasse compactée verdâtre. Il n'a pas livré de mobilier mais a fait l'objet d'un prélèvement. Il est ponctuellement chaulé et s'appuie contre l'un des piédroit de la porte POR1197.

Description

Composition : ; Sable () ; () ; Molasse () ; () ; (). Couleur : verdâtre clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428, US_10461 **Postérieur à** US_10437

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.05	Z_Sup	685.15
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.09

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10463	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation

Vestiges éparses de niveau de sol à grande charge de chaux blanche et de graviers centimétriques. Vestiges concentrés dans le quart sud-ouest de ES 1.23 (fouille 2021).

Description

Composition : ; Graviers (33% à 66%) ; Terre (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10358 **Postérieur à** US_10485

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.3				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.50	haut max	0.10	Z_Sup	685.50
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10464	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Poche de tuf disposée à plat sous US 10356. Difficile à identifier car très diffus et peu conservé. Il pourrait s'agir d'un reliquat de démolition très ponctuel.

Description

Composition : ; () ; () ; Tuf calcaire (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : jaune orangé
clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.1				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.10	Z_Sup	686.00
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.90

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m) haut. (m)
max				max		
moy				moy		
min				min		

Zone	1	US	10465	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Foyer

Localisation ES 1.23. **EA** FOY_1209 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement du foyer FOY 1209. Forme irrégulière avec profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10466, US_10467 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,14				
longueur (min)	0,92				
larg / diam (max)	0.98	haut max	0.30	Z_Sup	685.32
larg / diam (min)	0.30	haut min		Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m) haut. (m)
max				max		
moy				moy		
min				min		

Zone	1	US	10466	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.23. **EA** FOY_1209 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement supérieur du foyer FOY 1209. Couche noire-rouge, très charbonneuse.

Description

Composition : ; Limon argileux (66% à 90%) ; Terre (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : noir rouge
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : feu
rubéfaction. Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** US_10467

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,14				
longueur (min)	0,92				
larg / diam (max)	0,83	haut max	0,14	Z_Sup	685.32
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m) haut. (m)
max				max		
moy				moy		
min				min		

Zone	1	US	10467	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.23. **EA** FOY_1209 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement inférieur du foyer FOY 1209. Couche verdâtre sablo-limoneuse avec du charbon.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10466 **Postérieur à** USC_10468

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,56	haut max	0,30	Z_Sup	685.32
larg / diam (min)	0,32	haut min	0,10	Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10468	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Foyer

Localisation ES 1.23. **EA** FOY_1209 **ES** ES_1.23

Interprétation
Aménagement en pierre au fond du foyer FOY 1209.

Description

Composition : ; () ; () ; Calcaire (>90%) ; () ; (). Couleur : gris clair. Morphologie : compacte. Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10467 **Postérieur à** USC_10465

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.10	Z_Sup	685.22
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10469	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US annulée

Description
égal 10642

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	USC	10470	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation
Possibles vestiges de sol de couleur jaunâtre mêlant mortier, terre et gravillons. La couche est fine et friable mais bien distincte du sol SOL 10463. Elle est visible surtout dans la partie est de l'espace ES 1.23.

Description

Composition : ; Gravillons (33% à 66%) ; Terre (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.00			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.05	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC	10471	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation **EA** FOS_1211 **ES** ES_1.23

Interprétation
Creusement de la fosse FOS 1211 = US 10558 (description + mesures).

Description

Traces : .

Antérieur à US_10472 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.98			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.91	haut max	0.32	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10472	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation Es 1.23 **EA** FOS_1211 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement de la fosse FOS 1211 = 10563 (description + mesures).

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10473 **Postérieur à** USC_10471

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.98			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.91	haut max	0.32	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10473	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation **EA** **ES**

Interprétation FOS_1211 ES_1.23

Comblement supérieur de la fosse FOS 1211 = US 10559 (description + mesures).

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** US_10472

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	max	max
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	moy	moy
				min	min

Zone	1	US	10474	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRF_1305 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement de la tranchée de fondation TRF 1305. Terre sablo-limoneuse jaune très meuble servant de remblai.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10712

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	1.56			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.75	haut max	0.30 Z_Sup 684.91	max	max
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.15 Z_Inf 684.58	moy	moy
				min	min

Zone	1	US	10475	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.5 **EA** **ES** ES_1.05

Interprétation

Probable niveau d'occupation conservé très partiellement au centre de ES 1.5 (nord-ouest de la fouille 2021). Niveau argilo-limoneux très induré avec inclusions de mortier et de TCA.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : beige clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : TCA Tuiles à crochet
Mortier
TCA Briques.

Antérieur à US_10037 US_10480 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	1.20			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.00	haut max	0.10 Z_Sup 685.61	max	max
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf 685.51	moy	moy
				min	min

Zone	1	US	10476	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1212 **ES** ES_1.23

Interprétation
Creusement de la fosse FOS 1212. Longiforme à profil en “V”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10477 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.60				
longueur (min)	0.55				
larg / diam (max)	0.16	haut max	0.16	Z_Sup	685.30
larg / diam (min)		haut min	0.012	Z_Inf	685.14

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10477	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1212 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement de la fosse FOS 1212. Matrice sablo-limoneuse marron orangée meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : orangé marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** USC_10476

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.60				
longueur (min)	0.55				
larg / diam (max)	0.16	haut max	0.16	Z_Sup	685.30
larg / diam (min)		haut min	0.12	Z_Inf	685.14

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10478	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.29 **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation
Possible vestige de sol. Fine couche de mortier, gravillon et terre à la limite est de l’espace ES 1.29 au sud de l’EA 1314. Il semble reposer sur une couche s’approchant visuellement du TN (aspect brun-orange).

Description

Composition : ; Mortier de chaux (66% à 90%) ; Gravillons (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : beige. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10358 **Postérieur à** US_10485 US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	685.18
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf	685.13

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10479	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Épandage

Localisation ES 1.5 **EA** **ES** ES_1.05

Interprétation

Terre noire orangée avec inclusions de terre cuite rouge. Présente uniquement autour des foyers FOY 1190 et 1214, elle pourrait être en lien avec ces derniers et former une sorte d'épandage.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir orangé
clair. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : TCA Briques.

Antérieur à US_10037, US_10521 **Postérieur à** US_10621

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.14				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.76	haut max	0.11	Z_Sup	685.77
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	685.19

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10480	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.5 **EA** **ES** ES_1.05

Interprétation

Niveau de circulation constitué de dalles de molasse et de molasse remaniée. Situé assez haut dans la stratigraphie de ES 1.5, il s'agit d'un niveau de circulation de la cour post abandon de la rampe ES 1.30.
Très partiellement conservé.

Description

Composition : ; () ; () ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037 **Postérieur à** US_10653

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	2.19				
larg / diam (max)		haut max	0.26	Z_Sup	685.87
larg / diam (min)	1.67	haut min		Z_Inf	685.61

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10481	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Remblai

Localisation ES 1.20 **EA** TRF_1283 **ES** ES_1.20

Interprétation

Petite poche de remblai située au fond de la tranchée de fondation du mur M 1106 (TRF 1283). De couleur jaune, la matrice est sablo-limoneuse. La poche déborde sur le négatif de mur M 1309.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10684 ; M 1309

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.18	haut max	0.10	Z_Sup	685.14
larg / diam (min)		haut min	0.08	Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10482	Type	Activité	Identification
				Négative	Destruction	TRR - Creusement

Localisation ES 1.23/ 1.6 **EA** TRR_1216 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de la tranchée de récupération TRR 1216.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10483 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.25				
longueur (min)	0.60				
larg / diam (max)	0.76	haut max		Z_Sup	685.29
larg / diam (min)	0.60	haut min	0.30	Z_Inf	684.87

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10483	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	TRR - Comblement

Localisation ES 1.23/ 1.6 **EA** TRR_1216 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement de la tranchée de récupération TRR 1216. Matrice hétérogène mélangeant sable, limon et moellons de calcaire.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** USC_10482

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.25				
longueur (min)	0.60				
larg / diam (max)	0.76	haut max		Z_Sup	685.29
larg / diam (min)	0.60	haut min	0.30	Z_Inf	684.87

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10484	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Chape de mortier de chaux

Localisation ES 1.30 **EA** M_1309 **ES** ES_1.30 ES_1.05

Interprétation

Couche de mortier de chaux présente de manière très ponctuelle sur le négatif de mur M 1309. Pourrait correspondre à un vestige de la fondation de la maçonnerie.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10037 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.02	Z_Sup 685.61
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.59

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10485	Type	Activité	Identification
				Positive	Indéterminée	Indéterminée

Localisation ES 1.29 **EA** **ES** ES_1.29 ES_1.23

Interprétation

Couche jaune de limon argileux et de molasse au sud de l'EA 1314.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10486	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10487	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23, ouest. **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation
Bouchon de la fosse FOS 1221 en mortier induré.
Prélèvement effectué : P 229.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10488

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,66				
longueur (min)	0,53				
larg / diam (max)	0,52	haut max	0,04	Z_Sup	685.10
larg / diam (min)	0,12	haut min	0,02	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10488	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23, ouest. **EA** FOS_1221 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement supérieur de la fosse FOS 1221 de couleur noir comportant de la faune et des petites pierres.
Prélèvement effectué : P 232.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Terre (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir. Morphologie : . Structure : homogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10487 **Postérieur à** US_10494

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,70	haut max	0,08	Z_Sup	685.10
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf	685.02

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10489	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23, ouest. **EA** FOS_1221 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de la fosse FOS 1221. De forme circulaire, elle présente un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10494, US_10487, US_10488 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.92				
longueur (min)	0.58				
larg / diam (max)	0.66	haut max	0.56	Z_Sup	685.16
larg / diam (min)	0.38	haut min		Z_Inf	684.60

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10490	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23. **EA** TRP_1222 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement supérieur du trou de poteau TRP 1222. Sa couleur est noire et composée de terre et de limon avec des traces de charbons et des racines.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons
os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** US_10492

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,74			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,12	Z_Sup 685.14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.96

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10491	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation S 1.5/ 1.28 **EA** **ES** ES_1.28 ES_1.05

Interprétation

Couche de remblai située au niveau de la porte POR 1197 au sud du couloir ES 1.28. Elle se constitue d'une matrice argilo-limoneuse brune. Elle se situe sous le mur M 1199.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10454 **Postérieur à** US_10495

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.84			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.52	Z_Sup 685.32
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf 684.84

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10492	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23. **EA** TRP_1222 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement inférieur du trou de poteau TRP 1222. Sa couleur est brun-jaune argilo-limoneux et comparable au TN remanié.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun jaune. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450, US_10490 **Postérieur à** USC_10493

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.00	haut max	0.74	Z_Sup	685.10
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	684.34

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10493	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23. **EA** TRP_1222 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1222. De forme oblongue, il présente un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10492, US_10490 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.00	haut max	0.80	Z_Sup	685.14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.34

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10494	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1221 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement inférieur de la fosse 1221 , limoneux-argileux de couleur brun clair.
Prélèvement effectué : P 233.

Description

Composition : ; Limon argileux (>90%) ; Terre (<10%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10488 **Postérieur à** US_10489

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.92				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.66	haut max	0,42	Z_Sup	685.02
larg / diam (min)	0,38	haut min	0,07	Z_Inf	684.60

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10495	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.30 et 1.28 **EA** **ES** ES_1.30 ; ES_1.28

Interprétation

Couche d'abandon située dans la porte POR 1197. Elle est constituée d'une matrice argilo-limoneuse noire et de quelques blocs de calcaire. Elle présente des inclusions de molasse délitée, de terre cuite et de charbon. Cette couche est antérieure à la construction du mur M 1197 dans la mesure où elle passe dessous. Elle semble équivalente à l'US 10536 de l'espace ES 1.5.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10491 **Postérieur à** US_10496 ; US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.68				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.85	haut max	0.24	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10496	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.30/28 **EA** **ES** ES_1.28 ; ES_1.30

Interprétation

Niveau de sol constitué d'une chape de mortier au niveau de la porte POR 1197. Il repose directement sur le substrat. Il est conservé très partiellement.

Description

Composition : ; Mortier de chaux () ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc moyen. Morphologie : . Structure : homogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : . Chape de mortier

Antérieur à US_10495 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.00				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.06	Z_Sup	684.90
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10497	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.29 **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation

Couche de terre sous US 10478. Sa couleur est brun foncé avec des traces de mortier.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à USC_10478 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup		moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf		min	min

Zone	1	US	10498	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1217 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement quadrangulaire à profil en "U" du trou de poteau TRP 1217. Coupe le TRP 1220.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10499 **Postérieur à** TRP 1220

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.35			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0.30	haut max 0.15	Z_Sup 685.80	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf 685.65	min	min

Zone	1	US	10499	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1217 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1217. Matrice argilo-limoneuse brune avec quelques pierres décimétriques.

Description

Composition : ; Limon argileux (>90%) ; () ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10498 TRP 1220

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.35			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0.30	haut max 0.15	Z_Sup 685.80	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf 685.65	min	min

Zone	1	US	10500	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1220 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1220. Forme circulaire à profil en “U”. Coupé par TRP 1217.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10501 ; TRP 1217 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0.44					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.34	Z_Sup 685.80	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.46	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10501	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1220 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1220. Matrice argilo-limoneuse brune comprenant charbons et rares blocs de pierre. TRP 1220 est coupé par TRP 1217.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à TRP 1217 **Postérieur à** US_10500

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0.44					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.34	Z_Sup 685.80	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.46	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10502	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.28 **EA** **ES** ES_1.28

Interprétation

Niveau de démolition situé sur le mur M 1197. Il se constitue d'une matrice sablo-limoneuse grise comportant des petits blocs de molasse et de granite. Il semble équivalent à l'US 10037 dans l'espace ES 1.5.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; Granit (<10%) ; (). Couleur : gris clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10503

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	2.00					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	1.50	haut max	0.18	Z_Sup 685.92	max	max
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf 685.72	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10503	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Remblai

Localisation ES 1.28 **EA** **ES** ES_1.28

Interprétation

Niveau de remblai situé à l'est du mur M 1199. Il forme une couche gravillonneuse jaune. Il correspond peut-être à un remblai lié à la construction du mur M 1197. Il semble équivalent à l'US 10653 de l'espace ES 1.5.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10502 **Postérieur à** US_10504

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.70	Z_Sup	685.82
larg / diam (min)	0.60	haut min	0.50	Z_Inf	685.16

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.				
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max	
moy				moy	
min				min	

Zone	1	US	10504	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Remblai

Localisation ES 1.28 **EA** **ES** ES_1.28

Interprétation

Niveau de remblai situé à l'est du mur M 1199. Il se compose d'une matrice gravillonneuse brun clair. Comme l'US 10503, il correspond peut-être à un remblai lié à la construction du mur M 1199.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10503 **Postérieur à** US_10495

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.06	haut max	0.30	Z_Sup	685.24
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	684.84

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.				
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max	
moy				moy	
min				min	

Zone	1	USC	10505	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.27 **EA** M_1206 **ES** ES_1.27

Interprétation

Parement nord du mur M 1206. En mauvais état de conservation, il était peu visible au sein de l'emprise de fouille. De plus, il est en grande partie recouvert par l'enduit USC 10508.
La maçonnerie est liée par un mortier beige à granulométrie moyenne comportant de nombreux gravillons.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.03				
longueur (min)	0.56				
larg / diam (max)	0.32	haut max	1.20	Z_Sup	685.35
larg / diam (min)	0.30	haut min	0.25	Z_Inf	684.15

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.15	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30		0.17
moy			
min	0.22		0.14

Zone	1	USC	10506	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.29 **EA** M_1206 **ES** ES_1.29

Interprétation

Parement sud de M 1206. Il est construit en moellons de molasse et de calcaire liés par un mortier de chaux à granulométrie moyenne. Présence de moellons disposés de chant. La partie supérieure du parement est interrompu à l'est par la porte POR 1471.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire () ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.94				
longueur (min)	0.75				
larg / diam (max)	0.41	haut max	0.88	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)	0.19	haut min	0.20	Z_Inf	684.14

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.15	0.23	0.25

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.20	0.41	0.20
moy	0.23	0.19	0.16
min	0.05	0.12	0.17

Zone	1	USC	10507	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.27/29

EA M_1206

ES ES_1.27 ; ES_1.29

Interprétation

Blocage du mur M 1206.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés
Galets. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 ; US_10424

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)	2.50			
larg / diam (max)		haut max	1.20	Z_Sup 685.64
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf 684.44

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC	10508	Type	Activité	Identification
				Construite	Occupation	Enduit

Localisation ES 1.27

EA M_1206

ES ES_1.27

Interprétation

Enduit présent sur la parement nord de M 1206. De couleur beige/gris il présente une granulométrie fine et est similaire aux enduits USC 10445 et 10446. Nous notons des inclusions de TCA, de molasse et la présence importante de nodules de chaux. Il recouvre presque l'intégralité du parement conservé.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10001

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.50			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	1.20	Z_Sup 685.42
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf 684.40

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC 10509	Type	Activité	Identification
			Construite	Construction	Ressaut

Localisation ES 1.27 **EA** M_1193 **ES** ES_1.27

Interprétation

Partie basse du mur M 1193 correspondant vraisemblablement à un ressaut de fondation. Recouvert d'enduit, il est peu lisible. L'enduit à la jonction avec la partie supérieure marque un replat indiquant un niveau de sol. L'appareillage de la maçonnerie, moins soigné que la partie supérieure, n'est pas spécialement assisée.
La maçonnerie est chaînée à l'est avec M 1194.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.49				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.30	haut max	0.80	Z_Sup	685.36
larg / diam (min)	0.30	haut min	0.60	Z_Inf	684.37

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.22		0.16
moy			
min	0.10		0.10

Zone	1	US 10510	Type	Activité	Identification
			Construite	Construction	Sol

Localisation ES 1.25 **EA** POR_1184 SOL_1223 **ES** ES_1.25

Interprétation

Calade en galets mise en place au sein de ES 1.25 / POR 1184 faisant la jonction entre les pièces ES 1.24 et 1.26. La calade est seulement présente à cet endroit ce que nous n'expliquons pas.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Calcaire (>90%) ; () ; morphologie : Galets
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10360 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.13				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.77	haut max	0.20	Z_Sup	685.62
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.40

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10511	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation Es 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Niveau de circulation situé dans le quart nord-ouest de ES 1.24. Constitué de molasse remaniée, il vient niveler le creux formé par le substrat géologique à cet emplacement. Peut être des fragments dans le reste de l'espace mais aucun lien physique entre eux.

Description

Composition : ; Limon argileux (10% à 33%) ; () ; Molasse (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : brun verdâtre
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10512, US_10513, US_10522

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.12	Z_Sup 685.31
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf 685.12

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10512	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Couche d'occupation reposant sur le sol US 10513 et sous le sol 10511. Composée d'un limon sableux brun et meuble. Elle épouse le tassement des niveaux de sol à cet endroit.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10511 **Postérieur à** US_10513

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.04	Z_Sup 685.24
larg / diam (min)	1.20	haut min	0.02	Z_Inf 685.00

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10513	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Probable niveau d'occupation intermédiaire de la moitié occidentale de l'espace ES 1.24 matérialisé par un aplat de mortier de chaux gris. Il vient niveler le creux du substrat rocheux présent dans le quart nord-ouest de l'espace.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : gris moyen
clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10511, US_10512 **Postérieur à** US_10522

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.06	Z_Sup 685.20
larg / diam (min)	1.40	haut min	0.02	Z_Inf 685.00

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10514	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Chape de mortier de chaux

Localisation ES 1.24 **EA** SOL_1208 **ES** ES_1.24

Interprétation

Chape de chaux formant sol dans la quart nord-est de l'espace ES 1.24. La chape contient peu d'inclusions et est très chargée en chaux. Il semble s'agir d'un sol tardif. La chape recouvre le trou de poteau TRP 1235.

Description

Composition : ; Chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10359, US_10360, US_10554

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)	1.51			
larg / diam (max)		haut max	0.04	Z_Sup 685.94
larg / diam (min)	1.31	haut min	0.02	Z_Inf 685.77

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10515	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Ressaut

Localisation ES 1.26

EA	ES
M_1193	ES_1.26

Interprétation

Ressaut de fondation du mur M 1193 au nord. S'il est bien perceptible à l'ouest, il disparaît sous la maçonnerie supérieure à l'est. Il sert d'appui au mur M 1136 et à la porte POR 1187.
Son implantation coupe les trous de poteaux TRP 1258 et 1264.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à	Postérieur à
USC_10354	US_10609
US_10001	US_10640
USC_10720	

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.90			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.45	Z_Sup 685.31
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.78

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				0.30		0.12
moy						
min				0.09		0.12

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10516	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.23

EA	ES
TRP_1224	ES_1.23

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1224. De forme circulaire, il présente un profil en auge légèrement évasée. Recoupé par TRP 1225.

Description

Traces : .

Antérieur à	Postérieur à
US_10517	US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.60			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.22	Z_Sup 685.34
larg / diam (min)		haut min	0.12	Z_Inf 685.04

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10517	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1224 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement de TRP 1224. Matrice argilo-limoneuse brune claire peu compacte.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10585 **Postérieur à** US_10516

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.60				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.22	Z_Sup	685.34
larg / diam (min)		haut min	0.12	Z_Inf	685.04

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10518	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1225 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de TRP 1225. De forme ovoïde à profil en “U” évasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10519 **Postérieur à** US_10040, TRP 1228, TRP 1252

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.20	Z_Sup	685.14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.92

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10519	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1225 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement de TRP 1225. Proche de US 10517. Matrice limono-argileuse meuble de couleur marron clair.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10518

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.20	Z_Sup	685.14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.92

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC 10520	Type	Activité	Identification
			Construite	Construction	Ressaut

Localisation ES 1.23 **EA** M_1194 **ES** ES_1.23

Interprétation

Ressaut, probablement de fondation, du mur M 1194 sur son parement oriental. Il présente quelques traces d'enduit et sert d'appui au nord à M 1136. Il présente les même caractéristiques que l'ensemble de M 1194 bien que moins finement construit que les parties supérieures. Cela tend à nous conforter dans l'interprétation de sa fonction.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10356 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.88				
longueur (min)	4.85				
larg / diam (max)		haut max	0.43	Z_Sup	685.43
larg / diam (min)		haut min	0.40	Z_Inf	685.00

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.12	

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30		0.12
moy	0.13		0.14
min	0.09		0.12

Zone	1	US 10521	Type	Activité	Identification
			Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.30/ ES 1.05 **EA** **ES** ES_1.30 ES_1.05

Interprétation

Niveau de démolition présent dans l'espace ES 1.5 en partie supérieur de ES 1.30. Se compose d'une matrice argilo-limoneuse brune incluant de nombreux moellons de calcaire ainsi que des galets de dimensions variées. Les moellons pourraient provenir des murs M 1308 et 1309 et ce niveau de démolition serait donc à associer au premier château ou à l'arrivée des comtes de Genève. La démolition de ces maçonneries aurait alors servie à combler l'espace ES 1.30 pour mettre en place la cour ES 1.5.

Description

Composition : ; Argile (10% à 33%) ; Limon (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; Galets (<10%). Couleur : brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts
Galets.

Antérieur à US_10037 US_10479 **Postérieur à** US_10536 US_10621

Mesures (mètres)

longueur (max)	4.80				
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.56	haut max	0.36	Z_Sup	685.79
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	685.25

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10522	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Remblai

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Ragréage / ou niveau de préparation en vue de la mise en place du niveau de circulation USC 10511. Présence de quelques pierres calcaire pour niveler. Vient niveler un creux du substrat géologique.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Graviers (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : blanc beige
moyen. Morphologie : très compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10511 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	4.90	haut max	0.34	Z_Sup	685.73
larg / diam (min)	2.90	haut min	0.12	Z_Inf	685.11

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10523	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Niveau rubéfié présent dans le quart nord-ouest de ES 1.24. Appartient peut-être à US 10522.
Il s'est avéré que le niveau observé en 2021 n'était qu'une lentille rubéfiée d'une couche de molasse remaniée s'étendant sur une grosse partie du quart nord ouest de ES 1.24. Elle présente des inclusions de mortiers et de quelques petits morceaux de terre cuite.

Description

Composition : ; Gravillons (10% à 33%) ; Graviers (10% à 33%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : orangé ocre
noir
jaune. Morphologie : très compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : feu
rubéfaction. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10511 **Postérieur à** US_10522

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.12	Z_Sup	685.47
larg / diam (min)		haut min	0.03	Z_Inf	685.35

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC 10524	Type	Activité	Identification
			Construite	Construction	Massif

Localisation ES 1.23

EA PIL_1314

ES ES_1.23

Interprétation

Pile maçonnée située contre le mur M 1194. Construite en pierre de taille de molasse, elle marque l'emplacement d'une porte menant en ES 1.29. Les pierres sont liées par un mortier de chaux verdâtre à granulométrie fine.
Son installation a nécessité le creusement de la tranchée TRF 1313 située à son extrémité orientale.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins.

Antérieur à US_10001

Postérieur à USC_10520 ; USC_10443

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)	1.30				
larg / diam (max)		haut max	0.55	Z_Sup	685.48
larg / diam (min)	0.93	haut min	0.30	Z_Inf	684.88

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.30	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.40		0.30
moy			
min	0.20		0.26

Zone	1	US 10525	Type	Activité	Identification
			Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation

EA

ES

Interprétation

US annulée

Description

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US 10526	Type	Activité	Identification
			Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation

EA

ES

Interprétation

US annulée

Description

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10527	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup		moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf		min	min

Zone	1	US	10528	Type	Activité	Identification
				Négative	Occupation	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1231 **ES** ES_1.24

Interprétation
Creusement oblongue à profil en “U” de la fosse FOS 1231.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10529 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)						Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	1.06					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)	0.80					max	max
larg / diam (max)	1.18	haut max	0.12	Z_Sup	685.72	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.62	min	min

Zone	1	US	10529	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1231 **ES** ES_1.24

Interprétation
Comblement de la fosse FOS 1231. Matrice limono-argileuse brune claire et compacte.

Description
Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à TRP 1234 **Postérieur à** US_10528

Mesures (mètres)						Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	1.06					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)						max	max
larg / diam (max)	1.18	haut max	0.10	Z_Sup	685.72	moy	moy
larg / diam (min)	0.94	haut min		Z_Inf	685.62	min	min

Zone	1	US	10530	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1219 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement circulaire à profil en “U” du trou de poteau TRP 1219. Coupé par l’installation du mur M 1136. La structure coupe le trou de poteau TRP 1245.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10532, US_10535, M 1136 **Postérieur à** TRP 1245

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.64				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.46	haut max	0.32	Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d’angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10531	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1245 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1245. De forme oblongue à profil en “U”. Coupé par M 1136.

Description

Traces : .

Antérieur à TRP 1219, M 1136, US_10533 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.24	haut max	0.22	Z_Sup	685.48
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.26

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d’angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10532	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1219 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement inférieur de TRP 1219. Composé d’une couche de molasse remaniée venant tapisser le fond de la structure.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10535 **Postérieur à** US_10530

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.64				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.46	haut max	0.12	Z_Sup	685.34
larg / diam (min)		haut min	0.08	Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d’angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10533	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1245 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement argilo-limoneux brun du trou de poteau TRP 1245. Coupé par TRP 1219.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à TRP 1219 **Postérieur à** US_10531

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.24	haut max	0.22	Z_Sup	685.48
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.26

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10534	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1230 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1230. Matrice argilo-limoneuse brune avec quelques rares morceaux de mortier détritique.

Description

Composition : ; Limon argileux (>90%) ; Gravillons (<10%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10538 M 1188 **Postérieur à** US_10740

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.54	haut max	0.16	Z_Sup	685.55
larg / diam (min)		haut min	0.14	Z_Inf	685.39

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10535	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1219 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement supérieur de TRP 1219. Matrice argilo-limoneuse brune foncée comportant des inclusions de charbons et quelques blocs décimétriques.

Description

Composition : ; Limon argileux (66% à 90%) ; () ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : uniforme homogène. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10532

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.64				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.46	haut max	0.18	Z_Sup	685.50
larg / diam (min)		haut min	0.10	Z_Inf	685.30

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10536	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.30

EA

ES ES_1.05, ES_1.30

Interprétation

Terre noire argilo-limoneuse concentrée au niveau de la rampe ES 1.30. Il s'agit d'un niveau d'abandon chargé en mobilier. Comporte des blocs calcaire et des inclusions de molasse délitée. Semble correspondre au niveau d'abandon de la première occupation. Peut être équivalent à 10495.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : objet métal (fer) objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10521, US_10621

Postérieur à US_10481, US_10658, US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	8.35			
longueur (min)				
larg / diam (max)	3.00	haut max	0.41	Z_Sup 685.60
larg / diam (min)	2.94	haut min	0.08	Z_Inf 684.85

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10537	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation

EA TRP_1246

ES ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1246. = creusement TRP 1321.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10538

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max		Z_Sup
larg / diam (min)	haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10538	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation

EA TRP_1246

ES ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1246. = comblement TRP 1321.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à US_10537

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max		Z_Sup
larg / diam (min)	haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10539	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1234 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1234. De forme circulaire à profil en anse de panier. Il est coupé par l'installation du mur M 1188 tandis que lui-même coupe la fosse 1231.

Description

Traces : .

Antérieur à M 1188, US_10540 **Postérieur à** US_10040, FOS 1231

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.15	Z_Sup	685.72
larg / diam (min)	0.18	haut min	0.06	Z_Inf	685.67

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10540	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1234 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1234. Matrice limono-argileuse meuble de couleur brune.

Description

Composition : ; Limon argileux (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à M 1188 **Postérieur à** US_10539, FOS 1231

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.15	Z_Sup	685.72
larg / diam (min)	0.18	haut min	0.06	Z_Inf	685.57

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10541	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1247 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1247. De forme circulaire, il présente un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10542, M 1188 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.43	haut max	0.21	Z_Sup	685.66
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	685.45

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10542	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1247 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1247. Matrice sablo-limoneuse meuble. Proche US 10529. Peu visible car coupé par M 1188.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10541

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.43	haut max	0.21	Z_Sup	685.66
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	685.45

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10543	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.6 **EA** M_1199 **ES** ES_1.06

Interprétation

Parement occidental du mur/muret M 1199. Logé au-dessus de la porte POR 1197, cet aménagement est tardif. Il met en oeuvre presque exclusivement des remplois confirmant sa mise en place tardive. Une unique assise, reposant sur des remblais, est conservée. Aussi, il nous difficile de savoir s'il s'agissait d'un mur complet ou d'un simple muret de clôture.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : oui. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.75				
longueur (min)	3.35				
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.21	Z_Sup	685.48
larg / diam (min)	0.28	haut min	0.12	Z_Inf	685.19

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

0.21

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.53	0.28	0.19
moy	0.40	0.32	0.21
min	0.20	0.38	0.12

Zone	1	USC	10544	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.5/6

EA M_1199

ES ES_1.05 ; ES_1.06

Interprétation

Blocage de M 1199. Très grossier, cela ressemble plus à un aplat de pierre liées au mortier venant supporter le parement USC 10543 de M 1199 qu'à un réel blocage de mur. Ce blocage repose également sur les remblais inférieurs et déborde du côté de ES 1.5.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : oui. Liant : Mortier de chaux ; joints : beurrés.

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.75				
longueur (min)	3.34				
larg / diam (max)	1	haut max	0.30	Z_Sup	685.63
larg / diam (min)	0.80	haut min		Z_Inf	685.47

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10545	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.6

EA M_1183

ES ES_1.06

Interprétation

Parement oriental du mur M 1183. Il est chaîné au nord avec M 1136 par quelques blocs en pierres de taille de calcaire. Toutefois, la maçonnerie est perturbé par la tranchée de récupération TRR 1216. Ce parement est également perturbé par le bouchage USC 10548.
La maçonnerie est liée par un mortier de chaux gris à granulométrie fine comportant quelques nodules de chaux et de TCA.
La maçonnerie est datée du XIIIe siècle par radiocarbone (CIRAM 2732).

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Calcaire (>90%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 ; USC_10548 ; TRR 1216

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	7.76				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.49	Z_Sup	685.69
larg / diam (min)		haut min	0.35	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30	0.42	0.22
moy			
min	0.29	0.16	0.06

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.14		0.25

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30		0.22
moy	0.19		0.11
min	0.17		0.06

Zone	1	USC	10546	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.23

EA M_1183

ES ES_1.23

Interprétation

Parement occidental du mur M 1183. Moins soigné qu'à l'est il présente des caractéristiques et un mortier similaire. Un morceau de piédroit est observable en son centre et correspond à l'emplacement d'une ancienne porte d'accès. Celle-ci est bouchée par l'USC 10548. A son extrémité sud, nous retrouvons la tranchée de récupération TRR 1216

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Calcaire (>90%) ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Broche. Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons ébauchés
Galets
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001, TRR 1216, USC_10548

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	7.86			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.53	Z_Sup 685.65
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf 685.13

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.20	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.43		0.15
moy	0.24	0.21	0.07
min	0.08		0.12

Zone	1	USC	10547	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation

EA M_1183

ES ES_1.06, ES_1.23

Interprétation

Blocage du mur M 1183.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à USC_10548

Postérieur à

Mesures (mètres)				
longueur (max)	7.86			
longueur (min)	7.76			
larg / diam (max)		haut max	0.53	Z_Sup 685.67
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf 685.43

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC 10548	Type	Activité	Identification
			Construite	Occupation	Remaniement

Localisation M 1183.

EA M_1183

ES ES_1.06
ES_1.23

Interprétation

Bouchage d'une ancienne ouverture présente au sein de M 1183 et correspondant vraisemblablement à une ancienne porte. Très peu conservé, il se repère grâce à la conservation de piédroits dans la maçonnerie. Les blocs, assemblés de manière irrégulière, sont liés par un mortier de chaux beige à grosse granulométrie comportant des nodules de chaux, du charbon et des inclusions de TCA. Ce mortier tranche largement avec celui du reste de la maçonnerie permettant de localiser ce bouchage plus aisément.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001

Postérieur à USC_10545
USC_10546
USC_10547

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.00				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.85	haut max	0.40	Z_Sup	685.60
larg / diam (min)		haut min	0.09	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy 0.20 0.12
min

Zone	1	US 10549	Type	Activité	Identification
			Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24

EA TRP_1218

ES ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1218. Il possède une forme circulaire et présente un profil en U. Il est coupé par M 1136.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10550

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.54	haut max	0.28	Z_Sup	685.52
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.24

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	US	10550	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1218 **ES** ES_1.24

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1218. Matrice argilo-limoneuse brune comprenant de nombreux charbons et quelques pierres centimétriques.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10549

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.54	haut max	0.28	Z_Sup	685.52
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.24

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10551	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1236 **ES** ES_1.24

Interprétation
Creusement du trou de piquet TRP 1236. Forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10552 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.16	Z_Sup	685.60
larg / diam (min)	0.06	haut min		Z_Inf	685.44

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10552	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1236 **ES** ES_1.24

Interprétation
Comblement du trou de piquet 1236. Matrice limono-argileuse associée à de la molasse détritique.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10551

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.16	Z_Sup	685.60
larg / diam (min)	0.06	haut min		Z_Inf	685.44

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10553	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1235 **ES** ES_1.24

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1235. Forme circulaire à profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10554 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.44	haut max	0.30	Z_Sup	685.67
larg / diam (min)		haut min	0.27	Z_Inf	685.37

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10554	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1235 **ES** ES_1.24

Interprétation
Comblement sablo-limoneux du trou de poteau TRP 1235. Contient quelques poches de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : uniforme hétérogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10553

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.44	haut max	0.30	Z_Sup	685.67
larg / diam (min)		haut min	0.27	Z_Inf	685.37

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10555	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** PIL_1244 **ES** ES_1.23

Interprétation
Creusement irrégulier de la pile 1244. Profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10566 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.98				
longueur (min)	0.80				
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.18	Z_Sup	685.31
larg / diam (min)	0.60	haut min	0.08	Z_Inf	685.13

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10556	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** PIL_1244 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement de la pile PIL 1244. Très pulvérulent, matrice sableuse avec gravillons et chaux. Présence de quelques cailloux.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10555

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.98				
longueur (min)	0.80				
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.18	Z_Sup	685.31
larg / diam (min)	0.60	haut min	0.08	Z_Inf	685.13

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles max			
Modules des chaînes d'angles moy			
Modules des chaînes d'angles min			
Modules des parements max			
Modules des parements moy			
Modules des parements min			

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10557	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1201 **ES** ES_1.06

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1201. Il s'agit d'un niveau limono-sableux marron meuble et homogène.

Description

Composition : ; Sable () ; Limon () ; () ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428 **Postérieur à** US_10564

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.57				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.57	haut max	0.28	Z_Sup	685.92
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	685.63

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles max			
Modules des chaînes d'angles moy			
Modules des chaînes d'angles min			
Modules des parements max			
Modules des parements moy			
Modules des parements min			

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10558	Type	Activité	Identification
				Négative	Occupation	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1211 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de la fosse FOS 1211. Forme circulaire à profil en auge et pendage vers le sud-est.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10559 US_10563 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.98				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.91	haut max	0.32	Z_Sup	685.26
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.92

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles max			
Modules des chaînes d'angles moy			
Modules des chaînes d'angles min			
Modules des parements max			
Modules des parements moy			
Modules des parements min			

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10559	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1211 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement supérieur de la fosse FOS 1211. Composé de limons brun à noir avec plusieurs poches de molasse détritique et plusieurs cailloux centimétriques rubéfiés. Présence massive de charbon et de bouts de bois calcinés.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : brun noir
foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : charbons
bois. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** US_10558, US_10563

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.92				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.90	haut max	0.28	Z_Sup	685.26
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	684.96

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10560	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1227 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1227. De forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10561, US_10562, US_10565 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.02	haut max	0.40	Z_Sup	685.23
larg / diam (min)	0.60	haut min	0.36	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10561	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1227 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1227. Matrice sablo-limoneuse jaune composée de molasse concassée.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10565 **Postérieur à** US_10560, US_10562

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.40	Z_Sup	685.23
larg / diam (min)		haut min	0.36	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			
Modules des parements			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10562	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Trou de poteau - Poteau

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1227 **ES** ES_1.23

Interprétation

Négatif de poteau au centre de TRP 1227. Matrice sablo-limoneuse noire avec quelques charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10561, US_10565 **Postérieur à** US_10560

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.26	Z_Sup	685.17
larg / diam (min)	0.20	haut min		Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			
Modules des parements			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10563	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1211 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement inférieur de la fosse FOS 1211. Se compose de molasse concassée, réduite en poudre.

Description

Composition : ; () ; () ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10559 **Postérieur à** US_10558

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.96				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.91	haut max	0.06	Z_Sup	685.24
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	684.92

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			
Modules des parements			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10564	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1201 **ES** ES_1.06

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1201. Il adopte une forme circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10557 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.57				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.57	haut max	0.28	Z_Sup	685.92
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	685.63

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10565	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1227 **ES** ES_1.23

Interprétation

Reliquat de l'US 10450 au-dessus du trou de poteau TRP 1227.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10561

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.04	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.16

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10566	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** PIL_1249 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de la structure PIL 1249. Creusement quadrangulaire à profil en "U" accueillant une pierre servant de support à un poteau/pillier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10567 US_10568 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.90				
longueur (min)	0.71				
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.12	Z_Sup	685.23
larg / diam (min)	0.64	haut min	0.10	Z_Inf	685.13

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10567	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** PIL_1249 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement inférieur de PIL 1249. Matrice pulvérulente sablo-limoneuse marron clair avec beaucoup de reliquat de mortier.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10568 **Postérieur à** US_10566

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.90				
longueur (min)	0.71				
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.04	Z_Sup	685.15
larg / diam (min)	0.64	haut min	0.02	Z_Inf	685.13

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10568	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** PIL_1249 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement supérieur de la structure 1249. Matrice sablo-limoneuse brune peu compacte et comprenant quelques blocs de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10567

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.90				
longueur (min)	0.71				
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.08	Z_Sup	685.23
larg / diam (min)	0.64	haut min		Z_Inf	685.15

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10569	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** FOS_1211 **ES** ES_1.23

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10570	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1241 **ES** ES_1.24

Interprétation
Creusement de TRP 1241. En forme d'encoche avec un profil en auge coupé par l'installation du mur M 1136.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10571 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.10	Z_Sup	685.55
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.35

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10571	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1241 **ES** ES_1.24

Interprétation
Comblement argilo-limoneux de TRP 1241. Matrice brune et compacte comportant des blocs de molasse centimétriques.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10570

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.10	Z_Sup	685.55
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.35

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10572	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1251 **ES** ES_1.24

Interprétation
Creusement de TRP 1251. De forme oblongue et à profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10573 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.29	haut max	0.25	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)		haut min	0.19	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10573	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1251 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1251. Matrice argilo-limoneuse de couleur brune et peu compacte au toucher.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10572 ; USC_10714

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.29	haut max	0.25	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)		haut min	0.19	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10574	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1240 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1240. De forme circulaire à profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10575 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.58	haut max	0.22	Z_Sup	685.66
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.44

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10575	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1240 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement argilo-limoneux du trou de poteau TRP 1240. De couleur brune tirant vers le gris, la matrice est compacte et comprend plusieurs blocs de pierres centimétriques.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun gris
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10574 ; USC_10713

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.58	haut max	0.22	Z_Sup	685.66
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.44

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10576	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1250 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement supérieur du trou de poteau TRP 1250. Terre brune foncée comportant de nombreux charbons ainsi que des cailloux centimétriques.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : Galets Blocs bruts.

Antérieur à **Postérieur à** US_10604 US_10605

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.76				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.26	Z_Sup	685.52
larg / diam (min)		haut min	0.14	Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10577	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

US annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10578	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1237 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1237. De forme circulaire à profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10579 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.72	haut max	0.20	Z_Sup	685.63
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.43

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10579	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1237 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1237. Similaire à US 10575. Matrice argilo-limoneuse avec inclusions de petites pierres. De couleur brune, elle est compacte.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun gris
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10578

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.72	haut max	0.20	Z_Sup	685.63
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.43

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10580	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.6 **EA** **ES** ES_1.22 ; ES_1.06

Interprétation

Couche limoneuse noire sous US 10437 en ES 1.6. Probable vestige de niveau d'occupation. Potentiel équivalent 10437 car très proche.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10437 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10581	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOY_1210 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement sablo-limoneux du foyer 1210. De couleur rouge-orange, la matrice était relativement meuble. Traces de charbons et potentiels carporestes.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : orangé
rouge
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : rubéfaction
feu. Composants organiques : charbons
carporestes. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** USC_10582

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.77				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.78	haut max	0.10	Z_Sup	685.25
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.15

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	USC	10582	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sole

Localisation ES 1.23 **EA** FOY_1210 **ES** ES_1.23

Interprétation

Sole du foyer FOY 1210. Partiellement conservée, elle reposait directement sur le substrat et comprenait un morceau de molasse ainsi qu'un limon argileux de couleur orangé.

Description

Composition : ; Limon argileux (10% à 33%) ; () ; Molasse (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : orangé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : feu
rubéfaction. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10581 **Postérieur à** US_10583

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.77				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.78	haut max	0.08	Z_Sup	685.15
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.05

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10583	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.23

EA FOY_1210

ES ES_1.23

Interprétation

Creusement pour l'installation du foyer FOY 1210. Forme quadrangulaire à profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10581, USC_10582, USC_10586

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.65				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.20	Z_Sup	685.26
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.05

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10584	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation

EA

ES

Interprétation

US annulée

Description

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10585	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Comblement

Localisation ES 1.23

EA FOS_1253, TRP_1224

ES ES_1.23

Interprétation

Bouchon de mortier venant recouvrir les structures FOS 1253 et TRP 1224.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; Galets (<10%) ; () ; (). Couleur : blanc moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356

Postérieur à US_10517, US_10591

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.66	haut max	0.12	Z_Sup	685.32
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone 1	USC 10586	Type	Activité	Identification
		Construite	Construction	Foyer

Localisation ES 1.23 **EA** FOY_1210 **ES** ES_1.23

Interprétation

Parois du foyer FOY 1210. Elles sont réalisées en pierre de molasse disposées selon une forme quadrangulaire. Aucun liant n'a été repéré entre ces blocs. Ils enserrent la sole USC 10582.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : A secco ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10581, USC_10582 **Postérieur à** US_10583

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.65				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.20	Z_Sup	685.35
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.07

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max	0.26		0.28
moy				moy			
min				min	0.46		0.10

Zone 1	US 10587	Type	Activité	Identification
		Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Niveau d'occupation représenté par une strate de molasse remaniée disposée dans le quart sud-est de ES 1.24. Couche égale aux US 10618 et 10660 et partageant les mêmes altitudes.

Description

Composition : ; () ; () ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	Cf 10660				
longueur (min)					
larg / diam (max)	Cf 10660	haut max	Cf 10660	Z_Sup	Cf 10660
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone 1	US 10588	Type	Activité	Identification
		Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1252 **ES** ES_1.23

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1252. De forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10589 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.72				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.73	haut max	0.08	Z_Sup	685.18
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10589	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1252 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1252. Matrice argilo-limoneuse meuble de couleur brune.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10588

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.72				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.73	haut max	0.08	Z_Sup	685.18
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10590	Type	Activité	Identification
				Négative	Occupation	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1253 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de la fosse FOS 1253. De forme oblongue, elle présente un profil en “U” très arasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10591 US_10585 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.51				
longueur (min)	0.49				
larg / diam (max)	0.72	haut max	0.08	Z_Sup	685.26
larg / diam (min)	0.12	haut min		Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10591	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1253 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement inférieur de la fosse 1253. Matrice argilo-limoneuse meuble de couleur marron clair.

Description

Composition : ; Limon argileux (>90%) ; Terre (<10%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10585 **Postérieur à** US_10590

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.51				
longueur (min)	0.49				
larg / diam (max)	0.72	haut max	0.08	Z_Sup	685.22
larg / diam (min)	0.12	haut min	0.02	Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10592	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOY_1210 **ES** ES_1.23

Interprétation
Petite poche de cendres au sein du comblement du foyer FOY 1210.

Description

Composition : ; Cendre (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : noir clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : cendres charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10581 **Postérieur à** USC_10582

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.06	Z_Sup	685.21
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	685.15

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10593	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1255 **ES** ES_1.06

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1255. Il adopte une forme circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10594 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.61	haut max	0.34	Z_Sup	685.90
larg / diam (min)		haut min	0.30	Z_Inf	685.52

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10594	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1255 **ES** ES_1.06

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP1255. Il s'agit d'un niveau argilo-sableux noir, compact. Il contenait quelques inclusions de petits blocs qui permettaient de le distinguer du comblement de la tranchée de fondation du mur M 1189. Il n'est toutefois pas possible de préciser leur chronologie du fait de leur trop grande similitude.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428 **Postérieur à** US_10593

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.61				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.61	haut max	0.30	Z_Sup	685.90
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.52

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10595	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)					min. moy. max.
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles	Modules des parements
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	L. (m) l. (m) haut. (m)	L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	max moy min	max moy min

Zone	1	US	10596	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)					min. moy. max.
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles	Modules des parements
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	L. (m) l. (m) haut. (m)	L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	max moy min	max moy min

Zone	1	US	10597	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1238 **ES** ES_1.24

Interprétation
Creusement circulaire à profil en auge du poteau TRP 1238.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10598 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0.66				min. moy. max.
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles	Modules des parements
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.26	L. (m) l. (m) haut. (m)	L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (min)		haut min		max moy min	max moy min

Z_Sup	685.35
Z_Inf	685.09

Zone	1	US	10598	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1238 **ES** ES_1.24

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1238. Matrice mélangeant limon et molasse remaniée, assez compacte de couleur verdâtre.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Gravillons (10% à 33%) ; Molasse (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10597

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.66				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.26	Z_Sup	685.35
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.09

Assises et modules (mètres) **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10599	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres) **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10600	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres) **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10601	*Positive*	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.26 **EA** **ES** ES_1.26

Interprétation
Niveau d'abandon située sous l'US 10458 et reposant sur le substrat. Il est formé de molasse remaniée.

Description
Composition : ; Argile (10% à 33%) ; Limon (10% à 33%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : brun jaune
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : . Molasse remaniée

Antérieur à US_10458 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.60			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.04	Z_Sup 685.04
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.90

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.							
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10602	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1256 **ES** ES_1.23

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1256. De forme circulaire, il présente un profil en auge. Il n'a été fouillé que partiellement car sa fouille exhaustive impliquait la destruction partielle du foyer supérieur.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10603 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.20	Z_Sup 685.13
larg / diam (min)	0.10	haut min		Z_Inf 684.93

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.							
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10603	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1256 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1256. Matrice très meuble et limoneuse de couleur noire. Situé sous le foyer 1210.

Description
Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir
moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à USC_10586 **Postérieur à** US_10602

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.20	Z_Sup 685.13
larg / diam (min)	0.10	haut min		Z_Inf 684.93

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.							
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10604	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1250 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement inférieur de TRP 1250. Matrice sablo-limoneuse brune claire comprenant quelques charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10576 **Postérieur à** US_10605

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.76				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.10	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.1

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10605	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1250 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1250. Coupé par M 1136. De forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10604, US_10576, M 1136 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.76				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.32	Z_Sup	685.42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.1

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10606	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.30/1.5 **EA** **ES** ES_1.05, ES_1.30

Interprétation

Niveau d'occupation. Se compose d'une matrice formée de molasse remaniée et d'argile jaune très compacte. Présent uniquement sur le substrat en ES 1.30 et sur le négatif de mur M 1308 au nord de ES 1.30. Correspond peut être à un nivelage postérieur à la chute de M 1308.

Description

Composition : ; Argile (<10%) ; () ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : très compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037 **Postérieur à** US_10521, US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.22				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.22	Z_Sup	685.88
larg / diam (min)		haut min	0.08	Z_Inf	685.58

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10607	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1257 **ES** ES_1.26

Interprétation
Creusement de forme circulaire avec un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10608 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.64	haut max	0.12	Z_Sup 685.00
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf 684.80

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles max			
Modules des chaînes d'angles moy			
Modules des chaînes d'angles min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10608	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1257 **ES** ES_1.26

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1257. Terre argilo-limoneuse brun-jaune.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun jaune. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10607

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.64	haut max	0.12	Z_Sup 685.00
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf 684.80

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles max			
Modules des chaînes d'angles moy			
Modules des chaînes d'angles min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10609	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1264 **ES** ES_1.26

Interprétation

Creusement en forme de quart de cercle avec un profil en auge. Coupé par l'installation du mur M 1187.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10610 M 1187 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.22	Z_Sup 685.15
larg / diam (min)	0.30	haut min	0.10	Z_Inf 684.83

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles max			
Modules des chaînes d'angles moy			
Modules des chaînes d'angles min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10610	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1264 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1264. Terre argilo-limoneuse brun foncé très meuble incluant des poches de molasse remaniée.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429, POR 1184, M 1187 **Postérieur à** US_10609

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.22	Z_Sup	685.15
larg / diam (min)	0.30	haut min	0.10	Z_Inf	684.83

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10611	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1266 **ES** ES_1.26

Interprétation

Creusement du TRP 1266. De forme semi-circulaire avec un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10612 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.16	Z_Sup	685.16
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.98

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10612	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1266 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1266. Terre argilo-limoneuse noire avec des charbons. Ce niveau est perturbé par la présence de racines.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : racines charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10611

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.16	Z_Sup	685.16
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.98

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10613	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1267 **ES** ES_1.06

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP1267. Il adopte une forme ovale et un profil en U

Description

Traces : .

Antérieur à US_10614 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.44				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.39	haut max	0.22	Z_Sup	685.77
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.61

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10614	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1267 **ES** ES_1.06

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP1267. Il s'agit d'un niveau argilo-sableux noir, compact et homogène. Il présentait des inclusions de quelques blocs bruts.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10428 **Postérieur à** US_10613

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.44				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.39	haut max	0.22	Z_Sup	685.77
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.61

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10615	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1229 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement circulaire à profil en auge du trou de poteau TRP 1229.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10616 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.68	haut max	0.20	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)	0.58	haut min		Z_Inf	684.94

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)

max
moy
min

Zone	1	US	10616	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1229 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement supérieur des trous de poteau TRP 1229 et 1269. Matrice sablo-limoneuse rouge à jaune assez compacte.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : rouge
jaune
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10631, US_10647

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.50	haut max	0.05	Z_Sup	685.40
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf	685.23

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10617	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1268 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement de la fosse FOS 1268. De forme oblongue, la structure présente un profil en "U" évasé probablement du fait de son arasement.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10618, US_10619, US_10662 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.96				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.58	haut max	0.18	Z_Sup	685.60
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.39

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10618	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1268 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement supérieur de la fosse FOS 1268. Composé de molasse remaniée. Structure compacte et verdâtre.

Description

Composition : ; Limon argileux (10% à 33%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : verdâtre
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10619 **Postérieur à** US_10662

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.58	haut max	0.14	Z_Sup	685.53
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	685.39

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10619	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1268 **ES** ES_1.24

Interprétation

Bouchon en mortier de chaux de la fosse FOS 1268. Très partiellement conservé.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10620 **Postérieur à** US_10618

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.80				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.02	Z_Sup	685.60
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.58

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10620	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1274 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1274. Matrice sablo-limoneuse comprenant des blocs de molasse centimétriques. Inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10663, US_10660, US_10618

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.22				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.30	Z_Sup	685.75
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.45

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10621	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.5 **EA** **ES** ES_1.05 / ES_1.30

Interprétation

Probable niveau de circulation situé en ES 1.5. Il remplit la rampe ES 1.30 sur un niveau supérieur. Il se compose de molasse remaniée associée à de l'argile. La couche est de couleur jaune et est très compacte. Elle est présente au niveau des négatifs de murs M 1308 et 1309.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : très compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10521 / US_10479 **Postérieur à** US_10536

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.92				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.94	haut max	0.14	Z_Sup	685.62
larg / diam (min)	0.90	haut min	0.07	Z_Inf	685.08

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10622	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1265 **ES** ES_1.26

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1265. De forme carrée aux angles arrondis avec un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10623 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.76	haut max	0.30	Z_Sup	685.00
larg / diam (min)	0.62	haut min		Z_Inf	684.70

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10623	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1265 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1265. Terre formée de molasse remaniée.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : verdâtre clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10622

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.76	haut max	0.30	Z_Sup	685.00
larg / diam (min)	0.62	haut min		Z_Inf	684.70

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10624	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1259 **ES** ES_1.26

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1259. De forme ovale avec un profil en forme de double U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10625, US_10626 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.14	Z_Sup	684.73
larg / diam (min)	0.50	haut min		Z_Inf	684.55

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10625	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1259 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement supérieur de TRP 1259. Terre argilo-limoneuse brun-jaune incluant des poches de molasse remaniée avec quelques charbons.

Description

Composition : ; Limon argileux (66% à 90%) ; () ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun jaune
moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10626, US_10624

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.14	Z_Sup	684.73
larg / diam (min)	0.50	haut min		Z_Inf	684.59

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10626	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1259 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement inférieur du trou de poteau TRP 1259. Terre formée de molasse remaniée plus compacte avec des inclusions de chaux.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : verdâtre clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10625 **Postérieur à** US_10624

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.08	Z_Sup	684.67
larg / diam (min)	0.36	haut min	0.02	Z_Inf	684.55

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10627	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	min	min

Zone	1	US	10628	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1269 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement circulaire à profil en “U” de la structure 1269.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10630, US_10631 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)	0.98	haut max	0.10	Z_Sup 685.34	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf 685.14	min	min

Zone	1	US	10629	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1270 **ES** ES_1.23

Interprétation
Creusement circulaire à profil en auge de la fosse FOS 1270.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10630 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.35				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)	0.14				max	max
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.24	Z_Sup 685.14	moy	moy
larg / diam (min)	0.08	haut min	0.12	Z_Inf 685.00	min	min

Zone	1	US	10630	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1270 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement inférieur de la fosse 1270. Très similaire à l'US 12631. Matrice sablo-limoneuse verdâtre peu compacte. Comblement débordant de la structure

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10646 **Postérieur à** US_10629

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.12				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.16	Z_Sup	685.24
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	685.04

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)				
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10631	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1229 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement inférieur de TRP 1229. Matrice sablo-limoneuse tirant sur le vert foncé, moyennement compacte.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10616 **Postérieur à** US_10615

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.68	haut max	0.12	Z_Sup	685.40
larg / diam (min)	0.58	haut min	0.02	Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)				
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10632	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1271 **ES** ES_1.23

Interprétation
Creusement circulaire à profil en "U" de TRP 1271.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10633 **Postérieur à** US_10030

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.49				
longueur (min)	0.20				
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.18	Z_Sup	685.25
larg / diam (min)	0.12	haut min	0.04	Z_Inf	685.11

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)				
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10633	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1271 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1271. Matrice sablo-limoneuse brune contenant quelques cailloux centimétriques ainsi que des traces de mortier.

Description

Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Graviers (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** US_10632

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.49				
longueur (min)	0.20				
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.18	Z_Sup	685.25
larg / diam (min)	0.12	haut min	0.04	Z_Inf	685.11

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10634	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1260 **ES** ES_1.26

Interprétation
Creusement de TRP 1265. Forme circulaire à profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10635 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.76	haut max	0.30	Z_Sup	685.10
larg / diam (min)	0.62	haut min		Z_Inf	684.90

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10635	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1260 **ES** ES_1.26

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1260. Terre argilo-limoneuse brun foncé. Cette couche est bioturbée par des racines.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : verdâtre. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10634

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.20	Z_Sup	685.10
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.90

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10636	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1262 **ES** ES_1.26

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1262. Coupe TRP 1263. Forme circulaire à profil en “U”.

Description
Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : moyen. Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10637 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.30	Z_Sup	685.04
larg / diam (min)	0.39	haut min	0.20	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10637	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1262 **ES** ES_1.26

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1262. Matrice argilo-limoneuse brun-gris compacte avec inclusions de charbons. Présente un certain nombre de bioturbations.

Description
Composition : ; Limon argileux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun
gris
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10636

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.30	Z_Sup	685.04
larg / diam (min)	0.39	haut min	0.20	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10638	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1263 **ES** ES_1.26

Interprétation
Creusement de TRP 1263. Forme semi-circulaire à profil en “U”. Recoupé par TRP 1262.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10639 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.30	Z_Sup	685.04
larg / diam (min)	0.34	haut min	0.24	Z_Inf	684.82

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10639	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1263 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1263. Matrice sablo-limoneuse brun-gris compacte avec inclusions de charbons. Présente un certain nombre de bioturbations.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10638

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.30	Z_Sup	685.04
larg / diam (min)	0.34	haut min	0.24	Z_Inf	684.82

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10640	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1258 **ES** ES_1.26

Interprétation

Creusement du TRP 1258 de forme semi-circulaire avec un profil en anse de panier. Coupé par le mur M 1193.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10641 M 1193 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.42	haut max	0.10	Z_Sup	684.91
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10641	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1258 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1258. Terre argilo-limoneuse brune incluant des poches de molasse remaniée.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10429 **Postérieur à** US_10640

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.42	haut max	0.10	Z_Sup	684.91
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10642	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.6 **EA** TRF_1200 **ES** ES_1.06

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation TRF 1200 du mur M 1189. Elle adopte une forme vaguement linéaire et rectiligne et un profil en auge très peu profond.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10437, US_10433 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	6.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.68	haut max	0.05	Z_Sup	685.62
larg / diam (min)	0.50	haut min		Z_Inf	685.57

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10643	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.5 **EA** **ES** ES_1.05

Interprétation

Niveau de circulation matérialisé par un aplat de mortier de chaux sur une grande surface. Au vu de son altitude, il s'agit d'un état relativement tardif dans l'histoire du site. Il pourrait être associé au mur M 1199.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10653 **Postérieur à** US_10521

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	1.30				
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.02	Z_Sup	685.51
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.33

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10644	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Incendie

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.05 ES_1.30

Interprétation

Terre noire foncée très charbonneuse. Probable niveau d'incendie. N'est présente que sur l'emplacement du négatif de mur M 1309 au sud de l'espace.

Description

Composition : ; Argile (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : feu. Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037 **Postérieur à** US_10536

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.37				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.05	Z_Sup	685.75
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.70

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10645	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1260 **ES** ES_1.26

Interprétation

Pierre de calage (en calcaire) du TRP 1260.

Description

Composition : ; () ; () ; Calcaire (>90%) ; () ; (). Couleur : gris. Morphologie : compacte. Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10635 **Postérieur à** US_10634

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.10	haut max	0.10	Z_Sup	684.97
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.85

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10646	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1270 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement supérieur de la fosse FOS 1270. Matrice sablo-limoneuse marron avec beaucoup de charbons. Le comblement déborde largement de la structure.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10616, US_10652 **Postérieur à** US_10630

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.35	haut max	0.10	Z_Sup	685.24
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.14

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10647	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Remblai

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation

Niveau d'abandon dans le quart sud-est de ES 1.23. La couche est sablo-limoneuse de couleur brune. Meuble, elle contient des déchets de molasse rubéfiée ainsi que des bois carbonisés. Nous pensions à un niveau d'apparition d'une structure. Toutefois, aucune structure n'est lié et il semblerait que cette couche corresponde plus à un remblais entassé à cet endroit.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : charbons bois. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10358 **Postérieur à** US_10648

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.03				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.12	haut max	0.10	Z_Sup	685.32
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.23

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10648	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation
Niveau limoneux brun/noir. Présence de charbons, de gros nodules de TCA et de mortier détritique. La couche contenait aussi un cailloutis important ainsi que plusieurs blocs décimétriques. Vestige d'un niveau d'occupation.

Description
Composition : ; Limon (66% à 90%) ; Gravillons (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier TCA Tuiles à rebord.

Antérieur à US_10647 **Postérieur à** US_10673

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.03				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.12	haut max	0.11	Z_Sup	685.23
larg / diam (min)		haut min	0.08	Z_Inf	685.12

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10649	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10650	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1272 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de la fosse de rejet FOS 1272. De forme quadrangulaire, elle présente un profil en "U". Il est coupé par l'installation de la pile maçonnée PIL 1314.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10651 PIL 1314 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.42				
longueur (min)	0.24				
larg / diam (max)	0.71	haut max	0.15	Z_Sup	685.26
larg / diam (min)	0.17	haut min	0.04	Z_Inf	685.11

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10651	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1272 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement de la fosse de rejet FOS 1272. La matrice est sablo-limoneuse de couleur ocre avec des traces de charbons et quelques blocs de pierre centimétriques. Assez compacte. Coupée par l'installation de la pile 1314.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : ocre. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à PIL 1314 **Postérieur à** US_10650

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.42				
longueur (min)	0.24				
larg / diam (max)	0.71	haut max	0.15	Z_Sup	685.26
larg / diam (min)	0.17	haut min	0.04	Z_Inf	685.11

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10652	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1270 **ES** ES_1.23

Interprétation

Vestige d'un bouchon de mortier venant recouvrir la fosse 1270. Très lacunaire.

Description

Composition : ; Chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10356 **Postérieur à** US_10646

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.32	haut max	0.05	Z_Sup	685.32
larg / diam (min)	0.22	haut min	0.02	Z_Inf	685.24

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10653	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Remblai

Localisation ES 1.5 **EA** **ES** ES_1.05

Interprétation

Terre grise claire sablo-limoneuse et gravilloneuse sous les blocs de molasse de l'US 10480. Cette couche semble servir de remblai lors de l'installation du mur M 1199. Potentiel équivalent à 10503.

Description

Composition : ; Sable (10% à 33%) ; Limon (10% à 33%) ; Gravillons (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : gris clair. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10480, US_10037 **Postérieur à** US_10643, US_10521

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.19	Z_Sup	685.51
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.35

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10654	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1273 **ES** ES_1.23

Interprétation
Bouchon en mortier du trou de poteau TRP 1273.

Description

Composition : ; Chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10359 **Postérieur à** US_10655

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.52				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.04	Z_Sup	685.37
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.32

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10655	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1273 **ES** ES_1.23

Interprétation
Comblement inférieur du trou de poteau TRP 1273. La couche est brune, meuble et se compose d'une matrice sablo-limoneuse.

Description

Composition : ; Limon () ; Sable () ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10654 **Postérieur à** US_10736

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.10	Z_Sup	685.32
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.12

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10656	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10657	*Virtuelle*	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup		moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf		min	min

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10658	*Positive*	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.5/30 **EA** **ES** ES_1.05 ES_1.30

Interprétation
Probable vestige d'un niveau de circulation matérialisé par un aplat de mortier de chaux assez meuble. Très lacunaire, il se situe dans l'angle sud-ouest de l'espace ES 1.5.

Description
Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc très clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10536 **Postérieur à** US_10481 US_10040

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.46			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	1.05	haut max 0.02	Z_Sup 685.11	moy	moy
larg / diam (min)		haut min 0.01	Z_Inf 685.00	min	min

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10659	*Positive*	Abandon	Niveau de circulation

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation
Terre brune séparant US 10655 et SB 1196.

Description
Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10655 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.33			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	1.50	haut max 0.10	Z_Sup 685.23	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf 685.13	min	min

Zone	1	US	10660	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.24

Interprétation

Probable niveau d'occupation constitué de substrat géologique remanié (molasse) venant recouvrir les structures EA 1238, 1240, 1268, 1274 et 1280. Très partiellement conservé.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10661, US_10618

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.33				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.84	haut max	0.20	Z_Sup	685.77
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	685.55

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10661	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10662	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1268 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement inférieur de la fosse FOS 1268. Il se compose d'une matrice brune compacte comportant des petits blocs centimétriques de molasse et des gravillons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10618 **Postérieur à** US_10617

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.96				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.58	haut max	0.08	Z_Sup	685.51
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	685.39

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10663	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1274 **ES** ES_1.24

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1274. De forme circulaire, il présente un profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10620 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.22				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.30	Z_Sup	685.75
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.45

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10664	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.31 **EA** SB_1275 **ES** ES_1.31

Interprétation
Creusement de la tranchée d’installation de la sablière SB 1275. Il adopte une forme rectangulaire et un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10665 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.22	Z_Sup	684.98
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.76

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10665	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.31 **EA** SB_1275 **ES** ES_1.31

Interprétation
Comblement de la sablière SB 1275. Il s’agit d’un niveau brun moyen, meuble et homogène, similaire à l’US 10421.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10421 **Postérieur à** US_10664

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.22	Z_Sup	684.98
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.76

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10666	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.31 **EA** SB_1276 **ES** ES_1.31

Interprétation
Creusement de la sablière SB 1276. Elle adopte une forme linéaire rectiligne et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10667 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.24	haut max	0.10	Z_Sup	685.28
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.17

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10667	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.31 **EA** SB_1276 **ES** ES_1.31

Interprétation

Comblement de la sablière SB 1276. Il s'agit d'un niveau limono-sableux brun moyen, meuble et homogène, similaire à l'US 10421.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10421 **Postérieur à** US_10666

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.24	haut max	0.10	Z_Sup	685.28
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.17

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10668	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.31 **EA** SB_1277 **ES** ES_1.31

Interprétation
Creusement de la sablière SB 1277. Il adopte une forme linéaire rectiligne et un profil en cuvette peu profond. Il pourrait toutefois s'agir d'un drain du fait de son profil peu épais et irrégulier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10669 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.55				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.08	Z_Sup	685.66
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.58

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10669	*Positive*	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.31 **EA** SB_1277 **ES** ES_1.31

SB_1277

Interprétation

Comblement de la sablière SB 1277. Il s'agit d'un niveau brun moyen, meuble et homogène, similaire à l'US 10421.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : moyen brun. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10421 **Postérieur à** US_10668

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.55				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.08	Z_Sup	685.66
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.58

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10670	*Négative*	Construction	Creusement

Localisation ES 1.31 **EA** DR_1278 **ES** ES_1.31

Interprétation

Creusement d'installation du drain DR 1278. Il adopte une forme linéaire rectiligne et un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10671 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.14	Z_Sup	685.52
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.38

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10671	*Positive*	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.31 **EA** DR_1278 **ES** ES_1.31

Interprétation

Comblement du drain DR 1278. Il s'agit d'un niveau limono-sableux brun moyen, meuble et homogène, proche de l'US 10421.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10421 **Postérieur à** US_10670

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.25	haut max	0.14	Z_Sup	685.52
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.38

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10672	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.5 **EA** FOY_1190 **ES** ES_1.05

Interprétation

Comblement sablo-limoneux du foyer FOY 1190. De couleur marron clair à rouge, il comprend des inclusions de petits blocs de molasse et de TCA.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron rouge
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : TCA Tuiles à rebord.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** USC_10676

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.80				
longueur (min)	0.75				
larg / diam (max)	0.78	haut max	0.16	Z_Sup	686.00
larg / diam (min)	0.65	haut min	0.04	Z_Inf	685.87

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10673	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'occupation

Localisation ES 1.23 **EA** **ES** ES_1.23

Interprétation

Niveau détritique situé dans l'angle sud-est de l'espace ES 1.23. Il comprend du mortier, de la TCA et un cailloutis assez important le tout dans une matrice limoneuse. Il repose sur le substrat géologique.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : cendres
charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : TCA Tuiles à rebord
Mortier.

Antérieur à US_10356, US_10648, US_10647 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.03				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.78	haut max	0.04	Z_Sup	685.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.06

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10674	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.6 **EA** ST_1279 **ES** ES_1.06

Interprétation
Creusement de la structure ST 1279. Longiligne, elle présente un profil en “U” évasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10675 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.94				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.18	Z_Sup	685.92
larg / diam (min)	0.14	haut min	0.16	Z_Inf	685.74

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d’angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10675	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.6 **EA** ST_1279 **ES** ES_1.06

Interprétation
Comblement de la potentielle sablière ST 1279 située en ES 1.6. La matrice est sablo-limoneuse, meuble et tire sur le jaune/vert.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune verdâtre
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428 **Postérieur à** US_10674

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.94				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.18	Z_Sup	685.92
larg / diam (min)	0.14	haut min	0.16	Z_Inf	685.74

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d’angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10676	Type	Activité	Identification
				Construite	Occupation	Sole

Localisation ES 1.5 **EA** FOY_1190 **ES** ES_1.05

Interprétation
Sole du foyer FOY 1190. Elle est formée par une dalle de molasse rougie sous l’effet de la chaleur.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Terre ; joints : fins.

Antérieur à US_10672 **Postérieur à** FOY 1214

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.55				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.48	haut max	0.06	Z_Sup	685.87
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	685.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d’angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10677	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1280 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1280. De forme circulaire, il présente un profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10678 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.51	haut max	0.12	Z_Sup	685.39
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.17

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d’angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10678	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1280 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1280 au sein de ES 1.24. La matrice est sablo-limoneuse de couleur brune et peu compacte. Elle comporte quelques pierres centimétriques.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10677

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.51	haut max	0.12	Z_Sup	685.39
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.17

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d’angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	USC	10679	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.23 **EA** ST_1282 **ES** ES_1.23

FOS_1269

Interprétation

Assemblage de blocs calcaire liés par un mortier de chaux à granulométrie importante. L’ensemble forme un massif maçonné dont la fonction nous échappe.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10681 US_10735 **Postérieur à** US_10628

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.86				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.18	Z_Sup	685.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.97

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d’angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				0.50	0.41	0.18
moy						
min				0.33	0.35	0.15

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10680	*Positive*	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1281 **ES** ES_1.24

Interprétation

Niveau d'abandon. De couleur marron foncé, la matrice est compacte et comprend des blocs bruts de molasse décimétriques. Ce comblement est similaire à la couche US 10683.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.35	Z_Sup	685.46
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10681	*Positive*	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** ST_1282, FOS_1269 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement inférieur de la structure FOS 1269. Il vient se loger contre la structure ST 1282. Il s'agit d'une terre sablo-limoneuse gris/noire comportant quelques petits blocs de pierre.

Description

Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10735, US_10737 **Postérieur à** US_10628

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.94				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.18	Z_Sup	685.10
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.92

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10682	*Négative*	Occupation	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1281 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement de la fosse FOS 1281. De forme oblongue à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10683, US_10733 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.35	Z_Sup	685.50
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.15

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10683	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1281 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement sablo-limoneux de la fosse FOS 1281. De couleur marron foncé, la matrice est compacte et comprend des blocs bruts de molasse décimétriques. Ce comblement est similaire à la couche US 10680.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10733 **Postérieur à** US_10682

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.35	Z_Sup	685.46
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10684	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.5 **EA** TRF_1283 **ES** ES_1.05

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation TRF 1283. De forme rectiligne, elle présente un profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10685 M 1106 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.36	Z_Sup	685.76
larg / diam (min)	0.34	haut min	0.21	Z_Inf	685.06

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10685	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	TRF - Comblement

Localisation ES 1.5 **EA** TRF_1283 **ES** ES_1.05

Interprétation

Comblement de la tranchée de fondation TRF 1283. Il est constitué de molasse remaniée dans une matrice brune compacte.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10037 **Postérieur à** US_10684

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.36	Z_Sup	685.76
larg / diam (min)	0.34	haut min	0.21	Z_Inf	685.06

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10686	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	US	10687	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	US	10688	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max
moy
min

Zone	1	US	10689	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup		moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf		min	min

Zone	1	US	10690	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** TRF_1313 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation TRF 1313. Longiforme à profil en "V".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10691 PIL 1314 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.90			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0.10 haut max	0.10 Z_Sup	685.11	moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	685.00	min	min

Zone	1	US	10691	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	TRF - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** TRF_1313 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement de la tranchée de fondation TRF 1313. La matrice est sablo-limoneuse avec inclusions de petits cailloutis. De couleur brune claire, elle est meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Cailloutis (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10450 **Postérieur à** US_10690 PIL 1314

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.90			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0.10 haut max	0.10 Z_Sup	685.11	moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	685.00	min	min

Zone	1	US	10692	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.30

EA

ES ES_1.30 / ES_1.05

Interprétation

Potentiel niveau de circulation composé de molasse remaniée. Peu épais et très induré, il repose sur l'US 10693 qui est peut être un niveau de préparation. Il est conservé très partiellement au pied de la rampe à l'ouest de ES 1.30

Description

Composition : ; Argile (<10%) ; () ; Molasse (>90%) ; () ; (). Couleur : jaune foncé. Morphologie : très compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10536 **Postérieur à** US_10693

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.05	Z_Sup	684.86
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.81

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10693	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Mortier de chaux

Localisation Ouest de ES 1.30/5

EA

ES ES_1.30 / ES_1.05

Interprétation

Mortier blanc très friable reposant directement sur le substrat rocheux au sein de ES 1.5. Il s'agit peut être d'un niveau de préparation du niveau US 10692 situé au fond de la rampe à l'ouest.

Description

Composition : ; Mortier de chaux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : blanc clair. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10692 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.50				
longueur (min)	1.98				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.03	Z_Sup	684.81
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10694	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.31 **EA** TRP_1296 **ES** ES_1.31

Interprétation

Creusement circulaire à profil en “U” du trou de poteau TRP 1296. Il est coupé par l’installation du mur M 1188.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10695 ; M 1188 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.15	Z_Sup	685.53
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.38

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10695	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.31 **EA** TRP_1296 **ES** ES_1.31

Interprétation

Comblement sablo-limoneux du trou de poteau TRP 1296. De couleur brune, il est meuble et homogène.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428 ; M 1188 **Postérieur à** US_10694

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.15	Z_Sup	685.53
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.38

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10696	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.31 **EA** TRP_1297 **ES** ES_1.31

Interprétation

Creusement ovoïde à profil en auge du trou de poteau TRP 1297.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10697 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.19	Z_Sup	685.44
larg / diam (min)		haut min	0.07	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10697	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.31 **EA** TRP_1297 **ES** ES_1.31

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1297. Matrice limono-sableuse brune meuble et homogène.

Description
Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428 **Postérieur à** US_10696

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.19	Z_Sup	685.44
larg / diam (min)		haut min	0.07	Z_Inf	685.20

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10698	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.31 **EA** TRP_1298 **ES** ES_1.31

Interprétation
Creusement circulaire à profil en auge du trou de poteau TRP 1298.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10699 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.12	Z_Sup	685.46
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.34

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10699	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.31 **EA** TRP_1298 **ES** ES_1.31

Interprétation
Comblement du trou de poteau TRP 1298. Sa matrice est sablo-limoneuse de couleur brune. Elle est meuble et homogène.

Description
Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428 **Postérieur à** US_10698

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.12	Z_Sup	685.46
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.34

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10700	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1299 **ES** ES_1.26

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1299. De forme circulaire, il présente un profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10701 US_10436 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.19	Z_Sup	685.95
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	685.73

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10701	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.26 **EA** TRP_1299 **ES** ES_1.26

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1299 composé d’une matrice sablo-limoneuse grise. Meuble, elle contient des charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10436 US_10429 **Postérieur à** US_10700

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.19	Z_Sup	685.95
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	685.73

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10702	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10703	*Virtuelle*	Aucune	US annulée

Localisation **EA** TRP_1303 **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10704	*Négative*	Construction	Creusement

Localisation ES 1.6 **EA** ENC_1300 **ES** ES_1.06

Interprétation
Creusement des encoches ENC 1300. De formes irrégulières, elles adoptent régulièrement le demi-cercle à profil en “U”.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10705 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.10			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.11	haut max	0.09	Z_Sup 684.51
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.45

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10705	*Positive*	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.6 **EA** ENC_1300 **ES** ES_1.06

Interprétation
Comblement des encoches ENC 1300. Il s’agit d’un équivalent de la couche 10437 constituée par une matrice limono-argileuse noire chargée en reste charbonneux.

Description
Composition : ; Limon argileux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428 **Postérieur à** US_10704 US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.10			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.11	haut max	0.09	Z_Sup 684.51
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.45

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10706	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.30 **EA** TRP_1290 **ES** ES_1.30

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1290. Forme presque circulaire à profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10707 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.10	Z_Sup	684.90
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)					Hauteur des assises (m)		
					min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10707	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.30 **EA** TRP_1290 **ES** ES_1.30 ES_1.05

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1290. Il se compose d’une matrice argilo-limoneuse noire chargée en reste de charbons. Assez meuble, la structure est uniforme.

Description

Composition : ; Limon argileux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10536 **Postérieur à** US_10706

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.10	Z_Sup	684.90
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)					Hauteur des assises (m)		
					min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10708	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.6 **EA** TRP_1285 **ES** ES_1.06

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1285. Forme quadrangulaire à profil en “U”.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10709 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.65				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.55	haut max	0.15	Z_Sup	685.08
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.89

Assises et modules (mètres)					Hauteur des assises (m)		
					min.	moy.	max.
Modules des chaînes d’angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10709	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.6

EA

ES ES_1.06 / ES_1.06

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1285. Il se compose d'une matrice sablo-limoneuse noire proche de la couche USC 10437.

Description

Composition : ; Limon argileux (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à US_10708

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.65				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.55	haut max	0.15	Z_Sup	685.08
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.89

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10710	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.30

EA SB_1284

ES ES_1.30 / ES_1.05

Interprétation

Creusement de la sablière SB 1284 de la porte POR 1197. Le creusement est rectiligne avec un profil en "U" peu profond. L'ensemble suit un axe globalement nord-sud.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10711

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.97				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.29	haut max	0.08	Z_Sup	684.84
larg / diam (min)	0.23	haut min	0.05	Z_Inf	684.76

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10711	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.30 **EA** SB_1284 **ES** ES_1.30 / ES_1.05

Interprétation

Comblement de la sablière SB 1284. C'est un comblement mélangeant terre et limon-argileux proche de l'US 10536. La couche est noire et comprend plusieurs inclusions centimétriques de molasse.

Description

Composition : ; Terre (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10536 **Postérieur à** US_10710

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.97				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.29	haut max	0.08	Z_Sup	684.84
larg / diam (min)	0.23	haut min	0.05	Z_Inf	684.76

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10712	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.26 **EA** TRF_1305 **ES** ES_1.26

Interprétation

Creusement de la tranchée de fondation TRF 1305. De forme irrégulière, il présente un profil en auge évasée.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10474 / M 1306 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.56				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.75	haut max	0.30	Z_Sup	684.91
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.15	Z_Inf	684.58

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	USC	10713	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1240 **ES** ES_1.24

Interprétation

Pierre de calage lié au trou de poteau TRP 1240. Il s'agit d'un bloc calcaire disposé au fond de la structure.

Description

Composition : ; () ; () ; Calcaire (>90%) ; () ; (). Couleur : gris. Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10575 **Postérieur à** US_10574

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.16				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.10	Z_Sup	685.56
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.46

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	USC	10714	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Trou de poteau - Calage

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1251 **ES** ES_1.24

Interprétation

Pierre de calage du trou de poteau TRP 1251 formé par un bloc calcaire.

Description

Composition : ; () ; () ; Calcaire (>90%) ; () ; (). Couleur : gris
moyen. Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10573 **Postérieur à** US_10572

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.11	haut max	0.12	Z_Sup	685.33
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.21

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10715	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.26 **EA** M_1187 **ES** ES_1.26

Interprétation

Parement ouest du mur M 1187. Il sert d'appui à M 1306 et vient prendre appui sur la chaîne d'angle reliant M 1193 et 1194. Il est contemporain de la porte POR 1184 (premier état) et est chaîné à M 1188.
Sa maçonnerie est hétérogène et met en oeuvre plusieurs appareillages. La partie haute du mur est construite en molasse tandis que la partie basse est en calcaire (enduit pour partie). Toutefois, l'ensemble est lié par un même mortier beige à granulométrie médiane et comprenant inclusions de TCA et nodules de chaux. Aussi, nous ne distinguons pas deux phases de construction mais deux usages, la partie basse pouvant correspondre aux fondations dans la mesure elle présente un étiage similaire à celui de la porte POR 1184.
La maçonnerie coupe les trous de poteaux TRP 1260, 1262, 1263, 1264 et 1266 et leur est donc postérieure.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche. Parements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à M 1306 **Postérieur à** M 1193, M 1194, TRP 1266

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8.88				
longueur (min)	6.74				
larg / diam (max)	0.54	haut max	0.98	Z_Sup	686.01
larg / diam (min)		haut min	0.38	Z_Inf	685.03

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.33	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.31	0.63	0.33
moy	0.23		0.23
min	0.10		0.07

Zone	1	USC	10716	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.24 **EA** M_1187 **ES** ES_1.24

Interprétation

Parement oriental de M 1187. Il est chaîné au parement sud de M 1188 (USC 10722) et est contemporain de la porte POR 1184 (premier état).
Sa maçonnerie est hétérogène et met en oeuvre plusieurs appareillages. La partie haute du mur est construite en molasse tandis que la partie basse est en calcaire (enduit pour partie). Toutefois, l'ensemble est lié par un même mortier blanc-beige à granulométrie médiane et comprenant inclusions de TCA et nodules de chaux. Aussi, nous ne distinguons pas deux phases de construction mais deux usages, la partie basse pouvant correspondre aux fondations dans la mesure elle présente un étiage similaire à celui de la porte POR 1184.
La maçonnerie coupe le trou de poteau TRP 1329 et lui est donc postérieure.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.87				
longueur (min)	4.20				
larg / diam (max)	0.51	haut max	0.86	Z_Sup	686.01
larg / diam (min)	0.45	haut min	0.26	Z_Inf	685.34

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.17		0.29

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.30	0.51	0.25
moy	0.25	0.45	0.14
min	0.17		0.15

Zone	1	USC	10717	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1187 **ES** ES_1.26 ES_1.24

Interprétation

Blocage du mur M 1187. Assez fin, du fait des dalles de pierres utilisées sur les parements USC 10715 et 10716, il est lié par un mortier similaire.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à M 1306 **Postérieur à** M 1993 M1994

Mesures (mètres)

longueur (max)	8.88				
longueur (min)	5.87				
larg / diam (max)	0.17	haut max	0.98	Z_Sup	686.01
larg / diam (min)		haut min	0.38	Z_Inf	685.03

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10718	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.25/24

EA

ES

Interprétation

Agrandissement de la porte POR 1184 visible sur le piédroit nord. Cet agrandissement est, semble-t-il contemporain du piédroit sud qui ne présente qu'un état de construction similaire à cette portion ci de maçonnerie et qui épouse les dimensions post agrandissement. L'appareillage utilise exclusivement la molasse à l'exception du piédroit qui est en calcaire. Le mortier légèrement blanc/gris présente une granulométrie moyenne avec de petit nodule de chaux.
Cette extension s'accompagne au nord d'un niveau de pierres maçonnés plan.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; Calcaire (<10%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à

US_10001

Postérieur à

USC_10716
USC_10715
USC_10719

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.03				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.05	haut max	0.53	Z_Sup	686.02
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.49

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.23		0.26

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.43	0.27	0.26
moy	0.23		0.26
min	0.04		0.07

Zone	1	USC	10719	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.25

EA

POR_1184

ES

ES_1.25

Interprétation

Parement nord de la porte POR 1184 dans son premier état et avant l'agrandissement USC 10718. La porte est synchrone avec le mur M 1187. Le tableau nord met en oeuvre de la pierre de taille de molasse liée par un mortier de chaux beige à granulométrie moyenne comportant des inclusions de TCA. Ce mortier est similaire à celui observé sur le mur M 1187 mais est légèrement plus fin.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à

SOI 1223
USC_10718

Postérieur à

M 1193
M 1194

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.06				
longueur (min)	0.95				
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.47	Z_Sup	686.00
larg / diam (min)		haut min	0.41	Z_Inf	685.53

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.17		0.27

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.46		0.26
moy	0.27		0.17
min	0.12		0.14

Zone	1	USC	10720	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.25 **EA** **ES**

Interprétation

Piédroit sud de la porte POR 1184 au sein de l'espace de transition ES 1.25. La maçonnerie prend appui sur le mur M 1136, lui même en appui sur M 1193 et 1194. Aussi, elle est postérieure à ces dernières. Ce piédroit est contemporain de l'agrandissement de la porte puisqu'il épouse la longueur totale du piédroit nord, agrandissement compris.
Les pierres de molasse sont liées par un mortier blanc similaire à celui observé sur l'USC 10718.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche
Ciseau. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001

Postérieur à M 1193, M 1194, M 1136

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.45	haut max	0.56	Z_Sup	686.13
larg / diam (min)		haut min	0.33	Z_Inf	685.57

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.53	0.19	0.32
moy			
min	0.19	0.21	0.09

Hauteur des assises (m)

min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.52		0.21
moy	0.30		0.26
min	0.24		0.16

Zone	1	USC	10721	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.31 **EA** M_1188 **ES** ES_1.31

Interprétation

Parement nord du mur M 1188. Si la partie supérieure mélange les types et les formes de moellons, la parties basse met en oeuvre des moellons bien équarris de molasse. L'ensemble est lié par un mortier à grosse granulométrie, compact et de couleur gris beige. Des nodules de chaux importants sont également observables.
La maçonnerie est chaînée à l'ouest avec M 1187 et à l'est avec M 1189. Elle coupe les TRP 1296 et 1297.
La chaîne d'angle orientale est très peu conservée.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Gradine
Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001, US_10421, US_10432

Postérieur à TRP 1296, TRP 1297

Mesures (mètres)

longueur (max)	8.14				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.92	Z_Sup	685.91
larg / diam (min)		haut min	0.22	Z_Inf	684.99

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min. moy. max.

0.24

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.52		0.16
moy	0.20	0.19	0.11
min	0.13	0.14	0.05

Zone	1	USC	10722	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.24

EA M_1188

ES ES_1.24

Interprétation

Parement sud du mur M 1188. Il reprend la mise en oeuvre ainsi que le mortier observés au nord. La structure coupe les trous de poteaux TRP 1230, 1234, 1247, 1321, 1326 et 1330.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 ; US_10356

Postérieur à TRP 1247 ; TRP 1246 ; TRP 1234

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)	6.35				
larg / diam (max)	0.33	haut max	0.62	Z_Sup	685.91
larg / diam (min)	0.12	haut min	0.20	Z_Inf	685.53

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) — min. / moy. / max. : 0.17

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.50	0.27	0.26
moy	0.32	0.33	0.09
min	0.15	0.12	0.12

Zone	1	USC	10723	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.24/31

EA M_1188

ES ES_1.24 ; ES_1.31

Interprétation

Blocage du mur M 1188.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	8.05				
longueur (min)	6.55				
larg / diam (max)		haut max	0.92	Z_Sup	685.91
larg / diam (min)		haut min	0.24	Z_Inf	684.99

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) — min. / moy. / max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10724	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.24 **EA** M_1189 **ES** ES_1.24

Interprétation

Parement occidental du mur M 1189. Chaîné au nord avec M 1188, il présente potentiellement au sud une porte au contact de M 1136. Plusieurs arrachements ponctuent la maçonnerie. Il est globalement moins bien construit que ses proches voisins mais utilise des matériaux similaires et un mortier très proche.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001, SOL 1208 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	3.83			
longueur (min)	0.98			
larg / diam (max)		haut max	0.40	Z_Sup 686.04
larg / diam (min)		haut min	0.16	Z_Inf 685.46

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.36	0.25	0.25
moy	0.16	0.22	0.12
min	0.10	0.12	0.08

Zone	1	USC	10725	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.6 **EA** M_1189 **ES** ES_1.06

Interprétation

Parement oriental du mur M 1189 reprenant dans les grandes lignes la mise en oeuvre observée sur le parement ouest. Le mortier est jaune/vert à granulométrie moyenne avec de petits nodules de chaux et de molasse.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (<10%) ; Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001, US_10437, US_10428 **Postérieur à** M 1136

Mesures (mètres)				
longueur (max)	4.57			
longueur (min)	1.15			
larg / diam (max)	0.54	haut max	0.55	Z_Sup 686.01
larg / diam (min)	0.13	haut min	0.26	Z_Inf 685.46

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.55	0.28	0.20
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.48	0.35	0.29
moy	0.24	0.26	0.13
min	0.07	0.13	0.10

Zone	1	USC	10726	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.6/24 **EA** M_1189 **ES** ES_1.24

Interprétation ES_1.06

Blocage du mur M 1189.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.57				
longueur (min)	1.15				
larg / diam (max)	0.85	haut max	0.55	Z_Sup	686.04
larg / diam (min)	0.55	haut min	0.16	Z_Inf	685.46

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10727	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.5/31 **EA** POR_1197 **ES** ES_1.30

Interprétation ES_1.05

Parement sud du piédroit nord du portail POR 1197. Construction très régulière employant des pierres de taille liées par un mortier de chaux blanc gris à granulométrie moyenne. L'extrémité ouest comprend un support pour une probable colonne. Le piédroit sud a disparu et seul son support avancé est conservé.

Description

Appareil : Moyen appareil régulier. Chaînes d'angles : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée
Pierre de taille ; traces d'outils : Aucune. Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001
M 1199 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.28				
longueur (min)	0.86				
larg / diam (max)	0.33	haut max	0.58	Z_Sup	685.42
larg / diam (min)	0.23	haut min	0.51	Z_Inf	684.89

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.37	0.20	0.28
moy			
min	0.23	0.34	0.25

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.26		0.30

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.21		0.28
moy	0.15		0.25
min	0.05		0.26

Zone	1	USC	10728	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1198 **ES** ES_1.06

Interprétation ES_1.28

Parement occidental du mur M 1198. Il met en oeuvre deux appareillages distincts. Un en pierre de taille au niveau du portail POR 1197 et l'autre en gros galets et moellons assisés sur le reste du mur. L'ensemble est lié par un mortier blanc à granulométrie moyenne mais très mal conservé.
La maçonnerie a pu être datée entre 1032 et 1175 et prend donc place avec le portail POR 1197 dans le premier état de construction à Clermont.
Aucun parement à l'est n'est conservé. De même, la maçonnerie coupe le trou de poteau TRP 1038.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : Molasse (>90%) ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Aucune. Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Granit (10% à 33%) ; 10% à 33% (10% à 33%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés. Moyen appareil régulier au sud au niveau de la chaîne d'angle et appareillage de galet et moellons en assises réglées sur le reste du mur.

Antérieur à US_10428, US_10437 **Postérieur à** US_10040, TRP 1038

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.25				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.50	Z_Sup	685.89
larg / diam (min)	0.22	haut min	0.13	Z_Inf	684.89

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.26	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.44	0.30	0.30
moy	0.20		0.22
min	0.11		0.06

Zone	1	USC	10729	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.6/28 **EA** M_1198 **ES** ES_1.06

Interprétation ES_1.28

Blocage du mur M 1198.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10428, US_10437 **Postérieur à** TRP 1038

Mesures (mètres)

longueur (max)	5.25				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.58	Z_Sup	685.89
larg / diam (min)		haut min	0.15	Z_Inf	684.89

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10730	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation | **EA** | | **ES** |

Interprétation | M_1306 | ES_1.31

Parement nord du mur M 1306. Non compris dans la zone de fouille.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à OUV 1204 | **Postérieur à** M 1187 ; M 1188

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup	
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) — min. | moy. | max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10731	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.26 | **EA** M_1306 | **ES** ES_1.26

Interprétation

Parement sud du mur M 1306. Il vient prendre appui contre la chaîne d'angle reliant les mur M 1187 et 1188. Il leur est donc postérieur. La maçonnerie est associée à la tranchée de fondation TRF 1305. Elle met en oeuvre un appareil régulier de moellons de molasse et de calcaire liés par un mortier beige comprenant des nodules de chaux et es végétaux. Le parement est percé par l'ouverture OUV 1204 liée à la période de carrière du château.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (33% à 66%) ; Calcaire (33% à 66%) ; <10% (<10%) ; () ; morphologie : Galets
Moellons équarris
Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à | **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.39				
longueur (min)	0.38				
larg / diam (max)	0.41	haut max	0.99	Z_Sup	685.54
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	684.57

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) — min. 0.15 | moy. | max. 0.21

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.35	0.57	0.18
moy	0.18	0.30	0.16
min	0.12		0.06

Zone	1	USC 10732	Type	Activité	Identification
			Construite	Construction	Blocage

Localisation **EA** M_1306 **ES** ES_1.26

Interprétation ES_1.31

Blocage du mur M 1306.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.39			
longueur (min)	0.38			
larg / diam (max)		haut max	0.99	Z_Sup 685.46
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf 684.47

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US 10733	Type	Activité	Identification
			Positive	Occupation	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1281 **ES** ES_1.24

Interprétation

Couche de mortier venant boucher la fosse FOS 1281 située dans le quart sud-est de l'espace ES 1.24. Assez compacte, cette couche est égale à US 10619. Ce comblement supérieur comprenait également quelques petites pierres de calcaire.

Description

Composition : ; Mortier (>90%) ; () ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10683 US_10682

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.08			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.04	Z_Sup 685.48
larg / diam (min)		haut min	0.02	Z_Inf 685.44

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US 10734	Type	Activité	Identification
			Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** TRP_1228 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1228 de forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10517 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.44	haut max	0.14	Z_Sup 685.29
larg / diam (min)	0.36	haut min	0.10	Z_Inf 685.09

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		US	10735	*Positive*	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1269 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement de la structure 1269 par des blocs calcaire décimétriques. Cet ensemble reposait sur la structure ST 1282.

Description

Composition : ; Sable (10% à 33%) ; () ; Calcaire (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10616, US_10631 **Postérieur à** ST 1282, US_10628

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.60				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.10	Z_Sup	685.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.96

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		US	10736	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.30 **EA** TRP_1273 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1273. De forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10654, US_10655 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.26				
longueur (min)	0.10				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.16	Z_Sup	685.13
larg / diam (min)	0.16	haut min	0.06	Z_Inf	684.99

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10737	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1269 **ES** ES_1.23

Interprétation

Couche gravillono-sableuse présente au niveau de la structure TRP 1269 sous le bouchon US 10652. De couleur beige clair, la couche est peu compacte et pourrait être liée à l'installation dudit bouchon.

Description

Composition : ; Gravillons (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : beige clair. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10652

Postérieur à US_10616, US_10628, US_10631

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.98				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.98	haut max	0.02	Z_Sup	685.24
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.22

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10738	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Sole

Localisation ES 1.5 **EA** FOY_1214 **ES** ES_1.05

Interprétation

Sole du foyer. Elle est formée par un niveau de terre brune et de terre cuite rouge se confondant avec l'US 10479 sur laquelle le foyer repose.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : Molasse (>90%) ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à US_10739

Postérieur à US_10479

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.00	haut max	0.10	Z_Sup	685.84
larg / diam (min)	0.80	haut min	0.05	Z_Inf	685.74

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10739	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.5 **EA** FOY_1214 **ES** ES_1.05

Interprétation

Comblement sablo-limoneux du foyer FOY 1214. De couleur rouge clair, il est homogène et plutôt meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : rouge clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : feu
rubéfaction. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à USC_10676 **Postérieur à** USC_10738

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.00	haut max	0.10	Z_Sup	685.84
larg / diam (min)	0.90	haut min		Z_Inf	685.74

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10740	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1230 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du TRP 1230. De forme circulaire, il présente un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10534 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.54	haut max	0.50	Z_Sup	685.55
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.39

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10741	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** SB_1196 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement de la sablière basse SB 1196. Longiforme, elle présente un profil en "U".

Description

Traces : .

Antérieur à US_10452, US_10659 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.70				
longueur (min)	1.37				
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.15	Z_Sup	685.37
larg / diam (min)	0.07	haut min		Z_Inf	685.21

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10742	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.26 **EA** M_1192 **ES** ES_1.26

Interprétation

Parement oriental du mur M 1192. Construit en gros galets et moellons ébauchés, l'ensemble est très dégradé. La mise en oeuvre se rapproche de la maçonnerie observée sur le mur M 1198. Les deux structure pourraient être contemporaines.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.59				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.39	Z_Sup	685.19
larg / diam (min)		haut min	0.31	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy	0.40		0.35
min			

Zone	1	USC	10743	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation **EA** M_1192 **ES** ES_1.26

Interprétation

Parement ouest du mur M 1192. Construit en gros galets et moellons ébauchés, l'ensemble est très dégradé. La mise en oeuvre se rapproche de la maçonnerie observée sur le mur M 1198. Les deux structure pourraient être contemporaines.

Description

Appareil : Opus mixtum. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.59				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.39	Z_Sup	685.19
larg / diam (min)		haut min	0.31	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.40		0.20
moy			
min	0.35		0.25

Zone	1	USC	10744	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation | **EA** | **ES**

Interprétation | M_1192 | ES_1.26

Éventuel blocage du mur M 1192. Très peu observable du fait de l'état de conservation de la structure.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire () ; Molasse () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à | **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.59			
longueur (min)	1.25			
larg / diam (max)		haut max	0.39	Z_Sup 685.19
larg / diam (min)		haut min	0.31	Z_Inf 684.80

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10745	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.6 | **EA** TRP_1304 | **ES** ES_1.06

Interprétation

Creusement circulaire à profil en auge du TRP 1304.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10746 | **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.12	Z_Sup 685.92
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.80

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10746	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.6 | **EA** TRP_1304 | **ES** ES_1.06

Interprétation

Comblement sablo-limoneux du TRP 1304. Couleur verdâtre et texture meuble.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10428 | **Postérieur à** US_10745

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.12	Z_Sup 685.92
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.80

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10747	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1215 **ES** ES_1.23

Interprétation

Comblement sablo-limoneux de la structure 1215. Peu compact, de couleur ocre.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : ocre moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US 10748

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.12	Z_Sup	685.30
larg / diam (min)	0.30	haut min		Z_Inf	685.15

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10748	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.23 **EA** FOS_1215 **ES** ES_1.23

Interprétation

Creusement irrégulier à profil en auge de la structure 1215.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10747 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.12	Z_Sup	685.30
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.15

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10749	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Terre végétale

Localisation ES 1.33 **EA** **ES** ES_1.33

Interprétation

Couche marron, meuble et homogène composée d'une matrice limono-sableuse. Elle se caractérise comme un niveau d'interface entre la terre végétale US 10001 et le niveau d'abandon US 10752.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer) objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10752 US_10795

Mesures (mètres)					
longueur (max)	8				
longueur (min)					
larg / diam (max)	6	haut max	0,18	Z_Sup	684,80
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf	684,62

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10750	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Interface

Localisation ES 1.35-1.36 **EA** **ES** ES_1.36 ES_1.35

Interprétation

Couche de surface marron, peu compacte et homogène constituée d'une matrice limono-sableuse et de plusieurs blocs bruts ou dégrossis de calcaire qui proviennent vraisemblablement de la couche inférieure de démolition US 10751. Elle correspond probablement à un niveau d'interface entre la terre végétale US 10001 et le niveau de démolition US 10751. Ce niveau est situé dans les espaces ES 1.35 et ES 1.36.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : monnaie céramique objet métal (fer) objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : Blocs bruts Moellons ébauchés.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10773 US_10751

Mesures (mètres)					
longueur (max)	10.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	7.40	haut max	0,18	Z_Sup	685,07
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf	684,89

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10751	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.36 **EA** **ES** ES_1.36

Interprétation

Strate marron, peu compacte et hétérogène composée d'une matrice limono-sableuse, de pierres de molasse, de blocs bruts ou dégrossis de calcaire et de molasse et d'inclusions de charbons. Elle est interprétée comme un niveau de démolition. Ce niveau est présent dans l'ensemble de l'espace ES 1.36 (à l'exception de la zone de carrière). Il repose sur le substrat US 10040 au sud et sur la couche US 10781 au nord.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : Blocs bruts Moellons ébauchés.

Antérieur à US_10750 **Postérieur à** US_10781

Mesures (mètres)					
longueur (max)	10.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	5.95	haut max	0,36	Z_Sup	684,97
larg / diam (min)		haut min	0,12	Z_Inf	684,61

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10752	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.33 **EA** **ES** ES_1.33

Interprétation

Couche grise, meuble et homogène composée d'une matrice limono-sableuse, de quelques blocs bruts de calcaire et de molasse et d'inclusions de nodules de chaux. Elle se définit vraisemblablement comme un niveau d'abandon. Cette strate est présente essentiellement au centre de l'espace ES 1.33 où le terrain est plat. Elle repose en partie sur la strate de molasse remaniée US 10758 et en partie sur le substrat US 10040.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
monnaie
objet métal (fer)
objet métal (alliage cuivreux). Matériaux de construction : Blocs bruts
Mortier.

Antérieur à US_10749 **Postérieur à** US_10758, US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	8			
longueur (min)				
larg / diam (max)	6	haut max	0,48	Z_Sup 684,62
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf 684,14

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10753	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1320 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement de forme ovale à excroissance et profil en V.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10754 **Postérieur à** US_10523, US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1,02			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,46	haut max	0,28	Z_Sup 685,51
larg / diam (min)	0,20	haut min		Z_Inf 685,23

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10754	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1320 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement unique brun-noir, meuble et homogène constituée d'une matrice limono-sableuse et de cailloux de molasse (inférieurs à 1 cm).

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun clair
noir. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10522 **Postérieur à** US_10753

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,02				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,46	haut max	0,28	Z_Sup	685,51
larg / diam (min)	0,20	haut min		Z_Inf	685,23

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10755	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1321 **ES** ES_1.24

Interprétation

Trou de poteau de forme circulaire à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10756 **Postérieur à** US_10523

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,96				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,38	Z_Sup	685,79
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,41

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10756	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1321 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement unique brun, compact et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse et de nombreux cailloux détritiques de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme
hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10523 US_10755

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,96				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,38	Z_Sup	685,79
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,41

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10757	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.29 **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation

Niveau supérieur brun, meuble et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse, de blocs bruts de calcaire et de molasse et de galets. Il se définit probablement comme un niveau de démolition. Cette couche se trouve au sud de l'espace ES 1.29. Elle repose sur l'autre niveau de démolition US 10459 et sous la terre végétale 10001.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts
Galets.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10459

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.12	haut max	0.10	Z_Sup	685.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.66

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10758	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de sol

Localisation ES 1.33 **EA** **ES** ES_1.33

Interprétation

Couche jaune, très compacte et homogène composée de molasse remaniée. Elle correspond potentiellement à un niveau de sol. Ce niveau est localisé au sud-ouest de l'espace ES 1.33 où le terrain est en pente. Il repose directement sur le substrat US 10040.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune
moyen. Morphologie : très compacte. Structure : homogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.65				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2	haut max	0,10	Z_Sup	684,46
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf	684,36

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10759	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1322 **ES** ES_1.33

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1322 de forme circulaire avec profil en V.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10760 **Postérieur à** US_10758
US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,34	haut max	0,26	Z_Sup	684,35
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,09

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10760	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1322 **ES** ES_1.33

Interprétation

Comblement unique marron, meuble et homogène constitué d'une matrice limono-argileuse, de cailloux de molasse et d'inclusions de nodules de chaux et de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons
os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10759

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,34	haut max	0,26	Z_Sup	684,35
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,09

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10761	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRF - Creusement

Localisation ES 1.36-1.37 **EA** M_1323 **ES** ES_1.36 ES_1.35

Interprétation

Tranchée de fondation du mur M 1323. Creusée dans le substrat, elle est par la suite visible dans la tranchée de récupération TRR 1464.

Description

Traces : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	7.90			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1	haut max	0.40	Z_Sup 684.78
larg / diam (min)	0.80	haut min		Z_Inf 684.36

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10762	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	TRF - Comblement

Localisation ES 1.36-1.37 **EA** M_1323 **ES** ES_1.36 ES_1.37

Interprétation

Comblement de la tranchée de fondation US 10761. Matrice limono-sableuse brune homogène et peu compacte.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10761

Mesures (mètres)				
longueur (max)	2.37			
longueur (min)	2.28			
larg / diam (max)	0.05	haut max	0.40	Z_Sup 684.78
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.36

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10763	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10764	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup		moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf		min	min

Zone	1	USC	10765	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup		moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf		min	min

Zone	1	US	10766	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1324 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement de la fosse FOS 1324. De forme circulaire, il présente un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10767 **Postérieur à** US_10040, US_10782, US_10783

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	1,20			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	1,08	haut max	0,38	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		min	min

Z_Sup	685,44
Z_Inf	685,06

Zone	1	US	10767	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** FOS_1324 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement unique brun, compact et hétérogène constitué d'une matrice limono-argileuse, de blocs bruts de calcaire et de molasse (entre 30 et 40 cm) et d'inclusions de nodules de mortier et de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : brun
foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10523, US_10522 **Postérieur à** US_10766

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1,08	haut max	0,38	Z_Sup	685,44
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,06

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10768	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1327 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1327. Forme circulaire à profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10769 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,52				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,50	haut max	0,20	Z_Sup	685,30
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,10

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10769	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1327 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement unique noir, meuble et hétérogène composé d'une matrice limono-argileuse et de cailloux de molasse (supérieurs à 8 cm).

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : noir
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10522 **Postérieur à** US_10768

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.52				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.20	Z_Sup	685.30
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10770	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1326 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement de forme quadrangulaire à profil en V du trou de poteau TRP 1326.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10740, US_10771 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,22	haut max	0,20	Z_Sup	685,72
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,52

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10771	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1326 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement unique marron-gris, peu compact et homogène composé d'une matrice limono-argileuse et de cailloux de molasse (supérieurs à 6 cm).

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : gris marron
clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360, US_10740 **Postérieur à** US_10770

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,22	haut max	0,20	Z_Sup	685,72
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,52

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10772	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.36 **EA** **ES** ES_1.36

Interprétation

Couche jaune, meuble et homogène constituée d'une matrice sablo-limoneuse. Elle est plutôt stérile et très bioturbée. Elle correspond probablement à un niveau d'abandon. Cette strate est localisée au niveau de la carrière à l'est de l'espace ES 1.36. Elle repose directement sur le substrat US 10040. Elle est peut-être équivalente à US 10273.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	10.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	5.75	haut max	0,28	Z_Sup	684.90
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf	684.65

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10773	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.35 **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation

Couche marron, meuble et homogène constituée d'une matrice sablo-limoneuse, de blocs bruts de calcaire et d'inclusions de nodules de mortier. Elle se définit probablement comme un niveau de démolition. Ce niveau repose sur la couche d'abandon US 10781. Il est vraisemblablement équivalent au niveau US 10751 de l'espace ES 1.36.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier Blocs bruts.

Antérieur à US_10750 **Postérieur à** US_10781

Mesures (mètres)					
longueur (max)	12.8				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.25	haut max	0,22	Z_Sup	684,85
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf	684,52

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10774	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de piquet - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1328 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement circulaire à profil en U du trou de piquet TRP 1328.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10775 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,08				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,08	haut max	0,10	Z_Sup	685,53
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,43

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10775	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de piquet - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1328 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement unique marron, très meuble et homogène constitué de limon stérile. Il est peut-être équivalent à la couche d'abandon supérieure US 10360.

Description

Composition : ; Limon (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10774

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,08				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,08	haut max	0,10	Z_Sup	685,53
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,43

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10776	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1329 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement quadrangulaire à profil en auge du trou de poteau TRP 1329.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10777 **Postérieur à** US_10523, US_10522

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,22				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,24	haut max	0,30	Z_Sup	685,62
larg / diam (min)		haut min	0,24	Z_Inf	685,32

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10777	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1329 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement unique gris, très meuble et homogène constitué d'une matrice limono-sableuse et de cailloux de molasse (de 5 à 6 cm). Un bloc d'environ 20 cm de long était posé à plat au sommet du comblement.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10776

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,22				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,24	haut max	0,30	Z_Sup	685,62
larg / diam (min)		haut min	0,24	Z_Inf	685,32

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10778	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.33 **EA** **ES** ES_1.33

Interprétation

Niveau gris, peu compact et hétérogène composé d'une matrice sablo-limoneuse, de blocs bruts ou grossièrement ébauchés de calcaire, de galets ainsi que d'inclusions de nodules de chaux. Il est interprété comme un niveau de démolition. Cette couche est localisée à l'est de l'espace ES 1.33 où le terrain est en pente. Il repose directement sur le substrat US 10040.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts Moellons ébauchés Galets.

Antérieur à US_10749 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	2.60				
larg / diam (max)	2.30	haut max	0,58	Z_Sup	684,42
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf	683,84

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)		
	min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10779	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1330 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement du TRP 1330. De forme circulaire, il a un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10780 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,18	haut max	0,06	Z_Sup	685,29
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,23

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)		
	min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10780	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1330 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement brun, compact et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse et de nombreux cailloux détritiques de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10360 **Postérieur à** US_10779

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,18	haut max	0,06	Z_Sup	685,29
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,23

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)		
	min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10781	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.36-1.35 **EA** **ES** ES_1.36 ES_1.35

Interprétation

Strate noire, peu compacte et homogène constituée d'une matrice limono-argileuse. Elle comprenait une poche (inférieure à 1 m de diamètre) à l'ouest de l'espace ES 1.35 avec des cailloutis et des inclusions de mortier. Elle correspond vraisemblablement à un niveau d'abandon lié à l'occupation de ce secteur. Cette couche est présente dans les espaces ES 1.35 et ES 1.36. Elle repose directement sur le substrat US 10040.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer)
objet métal (alliage cuivreux)
céramique
os travaillé. Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10751, US_10773 **Postérieur à** US_10790, US_10788, US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	7.50				
longueur (min)					
larg / diam (max)	7.80	haut max	0,14	Z_Sup	684,57
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf	684,43

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10782	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1332 **ES** ES_1.24

Interprétation

Creusement de forme circulaire et à profil en U du trou de poteau TRP 1332.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10783, US_10766 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	0,62				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,74	haut max	0,22	Z_Sup	685,42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,2

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10783	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.24 **EA** TRP_1332 **ES** ES_1.24

Interprétation

Comblement unique brun, compact et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse, de blocs de molasse et de calcaire (de 30 à 40 cm) et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10522, US_10523, US_10766 **Postérieur à** US_10784

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,62			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,74	haut max	0,22	Z_Sup 685,42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685,2

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10784	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation **EA** **ES** ES_1.36, ES_1.35

Interprétation

Couche marron, meuble et hétérogène constituée d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloutis. Elle est très bioturbée. Elle correspond probablement à un premier niveau d'abandon. Cette strate est située au nord de l'espace ES 1.35 et au nord-ouest de l'espace ES 1.36. Elle repose sur la seconde couche d'abandon US 10799.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : TCA Briques.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10799

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max		Z_Sup
larg / diam (min)	haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10785	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Rechapage

Localisation ES 1.29 **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation

Strate jaune, meuble et homogène composée d'une matrice sablo-limoneuse et de blocs de calcaire et de molasse. Elle est interprétée comme un rechapage de sol. Ce niveau se trouve sous le niveau de démolition US 10459 et repose sur le niveau de sol US 10793. Il est égal à la couche US 10801.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : jaune. Morphologie : meuble. Structure : uniforme
homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10459 **Postérieur à** US_10793

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	3.14	haut max	0,36	Z_Sup	684.94
larg / diam (min)		haut min	0,16	Z_Inf	684.44

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.	
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)	
max	max	
moy	moy	
min	min	

Zone	1	US	10786	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.24 **EA** **ES** ES_1.34

Interprétation

Couche brune, meuble et hétérogène composée d'une matrice limono-terreuse et de blocs bruts de calcaire et de molasse. Elle est interprétée comme un niveau de démolition.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Terre (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : brun
foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10273 **Postérieur à** US_10989

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.25				
longueur (min)					
larg / diam (max)	5.25	haut max	0,65	Z_Sup	684.01
larg / diam (min)		haut min	0,32	Z_Inf	682.98

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.	
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)	
max	max	
moy	moy	
min	min	

Zone	1	US	10787	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	TRR - Creusement

Localisation ES 1.35/36 **EA** TRR_1333 **ES** ES_1.36 ES_1.35

Interprétation

Creusement linéaire présentant un profil en U. Creusement de la tranchée de récupération TRR 1333.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10788 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	11.77				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,70	haut max	0,16	Z_Sup	684,42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,26

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.	
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)	
max	max	
moy	moy	
min	min	

Zone	1	US	10788	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	TRR - Comblement

Localisation ES 1.35-1.36 **EA** TRR_1333 **ES** ES_1.36 / ES_1.37

Interprétation

Comblement unique marron, meuble et homogène constitué d'une matrice sablo-limoneuse et d'inclusions de nodules de mortier.

Description

Composition : Molasse ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10787

Mesures (mètres)					
longueur (max)	11.77				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,70	haut max	0,16	Z_Sup	684,42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,26

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10789	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.36 / ES_1.37

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10790	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.35 **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation

Strate brune, compacte et homogène composée d'une matrice sablo-limoneuse, de blocs bruts de calcaire (provenant probablement de la couche de démolition US 10773) et d'inclusions de molasse délitée, de charbons et de nodules de mortier. Elle correspond vraisemblablement à un niveau d'abandon. Cette couche repose en partie sur le substrat US 10040 et en partie sur les poches de la strate US 10837.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : Blocs bruts.

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10837, US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.65	haut max	0,30	Z_Sup	684,54
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf	684,24

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10791	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1334 **ES** ES_1.33

Interprétation

Creusement du trou de poteau 1334 de forme circulaire avec profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10792, US_10794 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,42				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,24	Z_Sup	684,35
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,11

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10792	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1334 **ES** ES_1.33

Interprétation

Comblement latéral brun, peu compact et homogène constitué d'une matrice limono-sableuse et d'un petit bloc de calcaire.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10794, US_10758 **Postérieur à** US_10791

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,10			
longueur (min)	0,02			
larg / diam (max)		haut max	0,24	Z_Sup 684,35
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf 684,11

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10793	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.29 **EA** SOL_1335 **ES** ES_1.29

Interprétation

Strate marron foncé, compacte et hétérogène constituée d'une matrice limono-sableuse, de blocs de calcaire et d'inclusions de nodules de chaux et de charbons. Elle forme le niveau de sol SOL 1335. Cette couche se développe sous le rechapage US 10801, sur le niveau de sol US 10803 et sur le substrat rocheux US 10040. Elle a livré plusieurs éléments de mobilier : des restes de faune, des nodules de mortier, des tessons de céramique ainsi que des objets en métal (carreaux d'arbalète, deux fragments de lames, trois fers à cheval). Le mobilier métallique reposait sur l'interface avec la strate inférieure US 10803. La maçonnerie MAC 1347, dont la nature n'a pas été déterminée, repose sur ce niveau de sol.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : Blocs bruts Galets Moellons ébauchés Mortier.

Antérieur à US_10801 **Postérieur à** US_10803

Mesures (mètres)				
longueur (max)	7.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)	3.14	haut max	0,52	Z_Sup 684.68
larg / diam (min)		haut min	0,38	Z_Inf 684.04

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
Modules des chaînes d'angles			
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10794	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1334 **ES** ES_1.33

Interprétation

Comblement central du trou de poteau TRP 1334, jaune, compact et homogène formé de molasse remaniée.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : jaune foncé. Morphologie : très compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10758 **Postérieur à** US_10791

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,30				
longueur (min)	0,08				
larg / diam (max)		haut max	0,22	Z_Sup	684,35
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,13

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10795	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.33 **EA** **ES** ES_1.33

Interprétation

Couche peu compacte et hétérogène composée d'une matrice sablo-limoneuse brun-gris, de blocs bruts de calcaire, de molasse et de grès et d'inclusions de nodules de chaux. Elle est interprétée comme un niveau de démolition. Cette couche est située uniquement entre les murs M 1316 et M 1319 dans l'espace ES 1.33. Elle repose sur le niveau d'abandon US 10800. Elle est peut-être équivalente à US 10778.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; Grès (<10%). Couleur : brun
gris
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Blocs bruts
Mortier.

Antérieur à US_10749 **Postérieur à** US_10800

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.53				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.70	haut max	0.20	Z_Sup	684.66
larg / diam (min)	0.91	haut min	0.10	Z_Inf	684.50

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10796	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1336 **ES** ES_1.33

Interprétation

Creusement de forme circulaire avec un profil en U du trou de poteau TRP 1336.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10797 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,68					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,66	haut max	0,18	Z_Sup 684,52	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,34	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10797	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1336 **ES** ES_1.33

Interprétation

Comblement unique brun, peu compact et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse et de petits blocs de calcaire.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10796

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,68					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,66	haut max	0,18	Z_Sup 684,52	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,34	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10798	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de sol

Localisation ES 1.33 **EA** **ES** ES_1.33

Interprétation

Couche jaune, très compacte et homogène constituée de molasse remaniée. Elle est interprétée comme un niveau de sol. Cette strate est située entre les murs M 1316 et M 1319 dans l'espace ES 1.33. Elle repose probablement sur le substrat US 10040. Elle est peut-être équivalente à US 10758.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : très compacte. Structure : homogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10800 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	4.53					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	1.69	haut max	0.20	Z_Sup 684.20	max	max
larg / diam (min)	0.90	haut min		Z_Inf 684.02	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10799	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.36 **EA** **ES** ES_1.36 ES_1.35

Interprétation

Couche grise, meuble et homogène composée d'une matrice sablo-limoneuse. Elle présente des traces de rubéfaction probablement liées à la destruction du mur M 1333. Elle correspond probablement à un second niveau d'abandon. Cette strate est localisée au nord de l'espace ES 1.35 et au nord-ouest de l'espace ES 1.36. Elle se développe sous le premier niveau d'abandon US 10784 et sur le substrat US 10040.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : foncé gris. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : charbons os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer) os travaillé. Matériaux de construction : TCA Briques.

Antérieur à US_10784 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.05	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10800	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.33 **EA** **ES** ES_1.33

Interprétation

Niveau noir, meuble et homogène composé d'une matrice limono-argileuse. Il est interprété comme un niveau d'abandon. Cette couche est localisée entre les murs M 1316 et M 1319 dans l'espace ES 1.33. Elle repose sur le niveau de sol en molasse remaniée US 10798. Elle se retrouve dans les espaces adjacents (ES 1.35 et ES 1.36).

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10795 **Postérieur à** US_10798

Mesures (mètres)				
longueur (max)	4.53			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.70	haut max	0.20	Z_Sup 684.50
larg / diam (min)	0.91	haut min		Z_Inf 684.30

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10801	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Rechapage

Localisation ES 1.29 **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation

Strate jaune, meuble et homogène composée d'une matrice sablo-limoneuse et de blocs de calcaire et de molasse. Elle est interprétée comme un rechapage de sol. Ce niveau se trouve sous le niveau de démolition US 10459 et repose sur le niveau de sol US 10793. Il est égal à la couche US 10793.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : jaune. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10459 **Postérieur à** US_10793

Mesures (mètres)				
longueur (max)	7.70			
longueur (min)				
larg / diam (max)	3.14	haut max	0.36	Z_Sup 684.94
larg / diam (min)		haut min	0.16	Z_Inf 684.44

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10802	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10803	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Sol

Localisation ES 1.29 **EA** SOL_1468 **ES** ES_1.29

Interprétation

Niveau brun foncé, compact et hétérogène formé de nodules de mortier pris dans une matrice limono-argileuse. Il forme le niveau de sol SOL 1468. Cette couche est présente dans l'ensemble de l'espace ES 1.29 mais elle est mieux conservée dans l'angle sud-est. Elle se situe sous le niveau de sol US 10793 et repose sur le substrat molassique US 10040.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Argile (10% à 33%) ; Mortier (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique objet métal (fer) verre (vitre). Matériaux de construction : Blocs bruts Moellons ébauchés TCA Briques Mortier.

Antérieur à US_10793 **Postérieur à** US_10040, US_10810

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7.70				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.08	Z_Sup	684.16
larg / diam (min)	2.34	haut min	0.06	Z_Inf	684.08

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10804	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1341 **ES** ES_1.36

Interprétation

Comblement unique noir, très meuble et homogène composé de sable et de limon.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir foncé. Morphologie : très meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10805

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,84				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,50	haut max	0,04	Z_Sup	684,38
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,34

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10805	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1341 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de forme irrégulière avec un profil en cuvette du trou de poteau TRP 1341.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10804 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,84					
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,50	haut max	0,04	Z_Sup 684,38	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,34	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10806	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.29 **EA** TRP_1345 **ES** ES_1.29

Interprétation
Creusement de forme circulaire avec un profil en anse de panier.

Description
Traces : .

Antérieur à US_10807 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,28					
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,30	haut max	0,08	Z_Sup 684.42	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.34	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10807	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.29 **EA** TRP_1345 **ES** ES_1.29

Interprétation
Comblement unique brun, meuble et hétérogène constitué de limon et de sable.

Description
Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10793 **Postérieur à** US_10806

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,28					
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,30	haut max	0,08	Z_Sup 684.42	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.34	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10808	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	min	min

Zone	1	US	10809	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de sol

Localisation ES 1.36 **EA** **ES** ES_1.36

Interprétation
Poche blanche, très compacte et homogène constituée de mortier très induré. Elle correspond peut-être à un reliquat de niveau de sol. Elle est conservée très partiellement au nord-ouest de l'espace ES 1.36 contre la tranchée de récupération TRR 1333.

Description

Composition : ; () ; () ; Mortier (>90%) ; () ; (). Couleur : blanc
moyen. Morphologie : très compacte. Structure : homogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10784 **Postérieur à** US_10799

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)		haut max	0,15	Z_Sup 685,05	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf 684,90	min	min

Zone	1	US	10810	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.29 **EA** TRP_1343 **ES** ES_1.29

Interprétation
Comblement beige, peu compact et hétérogène composé d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloux de molasse. Cette couche présente une petite poche cendreuse brune avec des charbons en partie supérieure.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : beige
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10803 **Postérieur à** US_10811

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,90				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)	0,54	haut max	0,30	Z_Sup 684,18	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,88	min	min

Zone	1	US	10811	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.29 **EA** TRP_1343 **ES** ES_1.29

Interprétation
Creusement de forme ovale avec profil en auge.

Description
Composition : ; () ; () ; () ; () ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10810 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,90			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,54	haut max	0,30	Z_Sup 684,18
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,88

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10812	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10813	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	10814	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.29 **EA** POR_1202 **ES** ES_1.29 ; ES_1.23

Interprétation

Couche blanc-gris, peu compacte et hétérogène constituée d'une matrice limono-sableuse, de petits blocs de calcaire et de molasse et d'inclusions de charbons. Elle est interprétée comme un niveau de démolition. Elle est présente dans l'encadrement de la porte POR 1202.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : blanc gris. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10815 ; US_10816 ; US_10817

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1,66			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,14	Z_Sup 685.14
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf 684.92

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10815	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau de démolition

Localisation ES 1.29 **EA** POR_1202 **ES** ES_1.29 ; ES_1.23

Interprétation

Couche grise, meuble et homogène constituée d'une matrice limoneuse et d'inclusions de charbons et de nodules de chaux. Elle reste encore indéterminée. Elle est située dans l'encadrement de la porte POR 1202.

Description

Composition : ; Limon (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10814 **Postérieur à** US_10816 ; US_10817 ; US_10818

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1,18			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,10	Z_Sup 685.10
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf 684.92

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10816	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.29/1.23

EA POR_1202 SOL_1346

ES ES_1.29 ES_1.23

Interprétation

Couche jaune-rouge, compacte et homogène formée de molasse remaniée. Elle correspond au niveau de sol SOL 1346. Elle est localisée dans l'encadrement de la porte POR 1202. Elle est équivalente à US 10819.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : jaune rouge
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10814, US_10818, US_10815

Postérieur à US_10817

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,44			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,02	Z_Sup 684.92
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.88

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10817	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.29

EA POR_1202

ES ES_1.29 ES_1.23

Interprétation

Niveau brun, meuble et homogène constitué de limon. Il est localisé dans l'encadrement de la porte POR 1202. Il repose sur le substrat molassique US 100040.

Description

Composition : ; Limon (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10814, US_10816, US_10815

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1,66			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,12	Z_Sup 685.02
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf 684.84

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10818	Type	Activité	Identification
				Positive	Indéterminée	Indéterminée

Localisation ES 1.29 **EA** POR_1202 **ES** ES_1.29

Interprétation ES_1.23

Strate gris-vert, meuble et hétérogène composée d'une matrice limoneuse et d'inclusions de nodules de chaux. Elle reste encore indéterminée. Elle est présente au niveau de l'encadrement de la porte POR 1202.

Description

Composition : ; Limon (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : gris verdâtre. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10815 **Postérieur à** US_10816

Mesures (mètres)

longueur (max)	0,46				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0,08	Z_Sup	684.98
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf	694.90

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10819	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.29 **EA** POR_1202 **ES** ES_1.29

Interprétation SOL_1346 ES_1.23

Couche jaune-rouge, compacte et homogène formée de molasse remaniée. Elle correspond au niveau de sol SOL 1346. Elle est localisée dans l'encadrement de la porte POR 1202. Elle est équivalente à US 10816.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : jaune rouge moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10814, US_10815, US_10818 **Postérieur à** US_10817

Mesures (mètres)

longueur (max)	0,44				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0,02	Z_Sup	684.92
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.90

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10820	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.29

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	haut max		Z_Sup	moy	moy
larg / diam (min)	haut min		Z_Inf	min	min

Zone	1	US	10821	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	TRR - Comblement

Localisation ES 1.36/1.37. **EA** TRR_1464 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique beige, peu compact et hétérogène formé de limon et de gravillons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Graviers (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : beige moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10750 **Postérieur à** US_10987

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	5.40			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0,76	haut max	0,64	Z_Sup 685.15	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.45	min	min

Zone	1	US	10822	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.37 **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation

Couche brune, meuble et hétérogène composée d'une matrice sablo-limoneuse, de blocs bruts et équarris de molasse et de calcaire et de galets. Elle correspond probablement à un niveau de démolition. Cette strate se trouve dans l'ensemble de l'espace ES 1.37. Elle repose sur les niveaux d'abandon US 10823 et US 10827.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; Calcaire (10% à 33%) ; (). Couleur : foncé brun. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Galets
Blocs bruts
Moellons équarris.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10823 / US_10827 / US_10827

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.35	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)	3.10	haut min	0.25	Z_Inf	685.10

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10823	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.37 **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation

Strate noire, meuble et hétérogène constituée d'une matrice limono-argileuse. Elle est interprétée comme un niveau d'abandon. Cette strate se situe dans la totalité de l'espace ES 1.37 sauf dans l'angle sud-est où elle est remplacée par le niveau d'abandon US 10827. Elle se trouve sous le niveau de démolition US 10822 et repose sur le niveau de sol US 10828. Elle est très similaire au second niveau d'abandon US 10829.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822 **Postérieur à** US_10828

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.20	haut max	0.08	Z_Sup	685.25
larg / diam (min)	0.30	haut min	0.03	Z_Inf	685.17

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10824	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** FOS_1351 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de la fosse FOS 1351. Il présente une forme circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10825 ; US_10987 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,78				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,84	haut max	0,34	Z_Sup	684.99
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.65

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. / moy. / max.

Zone	1	US	10825	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** FOS_1351 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique brun, meuble et hétérogène constitué de limon et de sable et reposant sur un petit lit de molasse délitée. Cette couche est très bioturbée.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10827 ; US_10987 **Postérieur à** US_10824

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,75				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,84	haut max	0,34	Z_Sup	684.99
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.65

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. / moy. / max.

Zone	1	US	10826	Type	Activité	Identification
				Positive	Destruction	Niveau de démolition

Localisation ES 1.6 **EA** **ES** ES_1.06 ES_1.22

Interprétation

Niveau de démolition tardif reposant sur le comblement US 10273 du chemin d'accès principal ES 1.6-1.22. Il est donc vraisemblablement associé à la période carrière du site.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Limon argileux (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (10% à 33%) ; (). Couleur : beige
foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10001 **Postérieur à** US_10273

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.90	haut max	0.50	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min	0.20	Z_Inf	

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10827	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.37 **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation

Couche jaune, meuble et homogène constituée d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloux de molasse. Elle correspond probablement à un niveau d'abandon. Cette strate se retrouve uniquement au sud-est de l'espace ES 1.37. Elle se trouve sous le niveau de démolition US 10822 et repose sur le substrat US 10040.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.26				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.02	Z_Sup	685.20
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.18

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10828	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de sol

Localisation ES 1.37 **EA** SOL_1355 **ES** ES_1.37

Interprétation

Couche composée de nodules de mortier, de gravillons et de petits blocs de molasse (inférieurs à 5 cm). Elle présente une couleur blanche à grise avec des tâches de rubéfaction jaunes et vertes. Elle est peu épaisse (de 0,5 à 4 cm), hétérogène et très compacte mais devenue friable avec le temps. Elle est interprétée comme un niveau de sol. Cette strate se retrouve dans l'ensemble de l'espace ES 1.37 à des niveaux de conservation différents. Elle est particulièrement bien conservée dans l'angle nord-ouest où elle forme le niveau de sol SOL 1355. Elle n'est toutefois pas présente dans le quart sud-est où elle est remplacée par la strate US 10827. Ce niveau se trouve sous la couche d'abandon US 10823 et repose sur le niveau de préparation US 10830. Des blocs de calcaire posés à plat se trouvent au même niveau. Ils correspondent peut-être à un reliquat de sol ou à des blocs de démolition intervenus après l'abandon de l'espace.

Description

Composition : ; Gravillons (33% à 66%) ; () ; Molasse (33% à 66%) ; () ; (). Couleur : jaune
verdâtre
blanc
gris. Morphologie : très compacte. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10823 **Postérieur à** US_10830

Mesures (mètres)

longueur (max)	1,79				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1,60	haut max	0,40	Z_Sup	685,16
larg / diam (min)		haut min	0,05	Z_Inf	685,02

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10829	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.37 **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation

Couche noire, meuble et hétérogène constituée d'une matrice limono-argileuse et de blocs de schiste provenant probablement de la strate supérieure US 10830. Elle est interprétée comme un second niveau d'abandon. Cette strate se trouve sous le niveau de préparation US 10830 et sur le substrat US 10040. Elle est très similaire au premier niveau d'abandon US 10823.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Schiste (<10%) ; () ; (). Couleur : noir
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons
os de faune. Mobilier : objet métal (fer)
céramique. Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10830 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	2.10	haut max	0.10	Z_Sup	685.25
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.17

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10830	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de préparation

Localisation ES 1.37 **EA** SOL_1355 **ES** ES_1.37

Interprétation

Strate constituée de blocs de schiste et de galets. Elle correspond probablement à une couche de préparation du niveau de sol SOL 1355 (US 10828). Ce niveau est présent uniquement au nord-ouest de l'espace ES 1.37. Il s'étend jusqu'au mur M 1337 et passe sous la maçonnerie MAC 1356. Il repose sur le second niveau d'abandon US 10829.

Description

Composition : ; () ; () ; Schiste (33% à 66%) ; Galets (33% à 66%) ; (). Couleur : . Morphologie : . Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10828 **Postérieur à** US_10829

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.79				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.40	Z_Sup	685.10
larg / diam (min)		haut min	0.05	Z_Inf	684.70

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10831	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1361 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de forme circulaire, il présente un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10832 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,42				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,20	haut max	0,44	Z_Sup	685,14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,70

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10832	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1361 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique marron, meuble et homogène constitué de limon et de sable.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10831

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,42				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,20	haut max	0,44	Z_Sup	685,14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,70

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10833	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1362 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de TRP 1362 adoptant une forme pseudo-rectangulaire et un profil en auge arasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10834, US_10890 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,78				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,42	haut max	0,14	Z_Sup	685,16
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf	685,02

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10834	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1362 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique jaune, meuble et homogène composé de limon et de sable.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10829, US_10890 **Postérieur à** US_10833

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.78				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.42	haut max	0.14	Z_Sup	685,06
larg / diam (min)		haut min	0.04	Z_Inf	685,02

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10837	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.35 **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation

Couche jaune, meuble et hétérogène constituée de molasse remaniée. Elle comporte des taches rose de rubéfaction et forme des poches sporadiques. Elle est interprétée comme un niveau de circulation. Elle est très brassée en raison de la présence de chablis. Ce niveau repose sur le substrat US 10040.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : jaune
rouge
moyen. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : Galets.

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.80			
longueur (min)				
larg / diam (max)	1.60	haut max	0.10	Z_Sup 684.27
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.17

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10838	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10839	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10840	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	min	min

Zone	1	US	10841	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1357 **ES** ES_1.33

Interprétation
Comblement unique marron, meuble et homogène constitué d'une matrice limono-sableuse, de cailloux de molasse et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10842

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,48			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,12	Z_Sup 684,58	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf 684,46	min	min

Zone	1	US	10842	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1357 **ES** ES_1.33

Interprétation
Creusement de forme circulaire avec un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10841 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,48			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,12	Z_Sup 684,58	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf 684,46	min	min

Zone	1	US	10843	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33-1.36 **EA** TRP_1358 **ES** ES_1.33

Interprétation

Comblement unique marron, meuble et homogène composé d'une matrice sablo-limoneuse et de petits cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10844

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,76				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,90	haut max	0,14	Z_Sup	684,57
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,43

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10844	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33-1.36 **EA** TRP_1358 **ES** ES_1.33

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1358. Présente une forme ovoïde et un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10843 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,76				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,90	haut max	0,14	Z_Sup	684,57
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,43

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10845	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33-1.36 **EA** TRP_1359 **ES** ES_1.33

Interprétation

Comblement unique marron, meuble et homogène composé d'une matrice limono-sableuse, de blocs de calcaire et de cailloutis.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10846

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,52				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,54	haut max	0,22	Z_Sup	684,59
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,37

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10846	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33/1.36 **EA** TRP_1359 **ES** ES_1.33

Interprétation

Creusement de forme circulaire avec un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10845 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,52				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,54	haut max	0,22	Z_Sup	684,59
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,37

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10847	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1366 **ES** ES_1.36

Interprétation

Comblement unique marron, meuble et homogène composé d'une matrice limono-sableuse, de cailloux de calcaire et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : TCA Briques.

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10848

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,38				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,14	Z_Sup	684,54
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,40

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10848	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1366 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de forme rectangulaire avec un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10847 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,38				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,14	Z_Sup	684,54
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,40

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10849	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1396 **ES** ES_1.35

Interprétation

Creusement de la structure 1396. Il présente une forme quadrangulaire ainsi qu'un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10850 US_10853 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,76	haut max	0,52	Z_Sup	684,42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,9

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10850	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1396 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement latéral brun, compact et homogène composé de limon et d'argile.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10849

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,76	haut max	0,52	Z_Sup	684,42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,9

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10851	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Canalisation - Creusement

Localisation ES 1.6/1.22

EA CAN_1312

ES ES_1.06 ; ES_1.22

Interprétation

Creusement de la canalisation CAN 1312. Forme globalement rectiligne et légèrement sinueuse. Profil variable (en cuvette au sud et en U au nord).

Description

Traces : .

Antérieur à US_10852

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	18.77				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.20	Z_Sup	684.20
larg / diam (min)	0.25	haut min	0.10	Z_Inf	681.26

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10852	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Canalisation - Comblement

Localisation ES 1.6/1.22

EA CAN_1312

ES ES_1.06 ; ES_1.22

Interprétation

Comblement verdâtre, compact et hétérogène constitué de sable et de graviers. Il est très chargé en graviers au nord et beaucoup plus sableux au sud.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Graviers (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre
moyen. Morphologie : compacte. Structure : uniforme
non uniforme
hétérogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10285 ; US_10437

Postérieur à US_10851

Mesures (mètres)					
longueur (max)	18.77				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.70	haut max	0.20	Z_Sup	684.20
larg / diam (min)	0.25	haut min	0.10	Z_Inf	681.26

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10853	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1396 **ES** ES_1.35

Interprétation

Comblement central jaune, meuble et homogène constitué d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloux de molasse et de calcaire.

Description

Composition : ; Sable (66% à 90%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique
objet métal (fer)
os travaillé
verre (service). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10849

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,22	haut max	0,28	Z_Sup	684,42
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,14

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10854	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1373 **ES** ES_1.36

Interprétation

Comblement unique marron-jaune, meuble et homogène constitué d'une matrice limono-sableuse, de cailloux de calcaire et de molasse et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; Calcaire (<10%) ; (). Couleur : marron jaune
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10855

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,44				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,56	haut max	0,26	Z_Sup	684,53
larg / diam (min)		haut min	0,14	Z_Inf	684,27

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10855	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1373 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de forme pseudo-rectangulaire adoptant un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10854 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,44			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,56	haut max	0,26	Z_Sup 684,53
larg / diam (min)		haut min	0,14	Z_Inf 684,27

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10856	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1374 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique gris, compact et homogène constitué d'une matrice limono-sableuse et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : gris clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10857

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,24			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,20	haut max	0,10	Z_Sup 684,53
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,43

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10857	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1374 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de forme semi-circulaire à profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10856 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,24			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,20	haut max	0,10	Z_Sup 684,53
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,43

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10858	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1360 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique marron, compact et hétérogène constitué d'une matrice limoneuse et de nombreux blocs de calcaire.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10859

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,66				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,82	haut max	0,16	Z_Sup	684,56
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,40

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10859	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1360 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement du TRP 1360 de forme ovoïde avec un profil en U arasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10858 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,66				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,82	haut max	0,16	Z_Sup	684,56
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,40

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10860	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1405 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de TRP 1405. Il présente une forme ovale et un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10861, US_10988 **Postérieur à** US_10935, US_10936, US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,72				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,70	haut max	0,54	Z_Sup	684.99
larg / diam (min)		haut min	0,24	Z_Inf	684.45

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10861	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1405 **ES** ES_1.37

Interprétation
Comblement central brun, peu compact et hétérogène constitué d'une matrice limono-argileuse et de nombreuses inclusions de charbons. Il correspond probablement au négatif du poteau disparu.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10860

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,38	Z_Sup	684,94
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,56

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10862	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1406 **ES** ES_1.37

Interprétation
Creusement de TRP 1406. De forme rectangulaire, il a un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10863 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,26	haut max	0,08	Z_Sup	684,68
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10863	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1406 **ES** ES_1.37

Interprétation
Comblement unique brun, compact et hétérogène constitué d'une matrice limono-argileuse et d'inclusions de charbons, de nodules de mortier et de fragments de TCA.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : TCA Briques Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10862

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,26	haut max	0,08	Z_Sup	684,68
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10864	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1375 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de forme irrégulière, profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10865 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,86				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,86	haut max	0,14	Z_Sup	684.85
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf	684.71

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10865	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1375 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique marron, compact et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse et de cailloux de molasse (moins de 2 cm).

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10864

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,86				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,86	haut max	0,14	Z_Sup	684.85
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf	684.71

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10866	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES**

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10867	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1380 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1380. Il adopte une forme circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10868 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,38	haut max	0,16	Z_Sup	684,56
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,40

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10868	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1380 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique marron, peu compact et homogène composé d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10867

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,38	haut max	0,16	Z_Sup	684,56
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,40

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10869	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** FOS_1393 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de la fosse FOS 1393. Il possède une forme circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10870 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,74	haut max	0,64	Z_Sup	684,51
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,87

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10870	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** FOS_1393 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique brun, peu compact et homogène composé d'une matrice limono-sableuse, de blocs de calcaire et de molasse et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune
charbons. Mobilier : céramique
objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10869

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,70				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,74	haut max	0,64	Z_Sup	684,51
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,87

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10871	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1433 **ES** ES_1.37

Interprétation
Creusement de forme quadrangulaire avec un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10872 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,58	haut max	0,22	Z_Sup	684.99
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.72

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10872	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1433 **ES** ES_1.37

Interprétation
Comblement unique brun, meuble et hétérogène constitué d'une matrice limono-sableuse et d'inclusions de nodules de mortier.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun
foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à **Postérieur à** US_10871

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,58	haut max	0,22	Z_Sup	684.99
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.72

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10873		*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1432 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1432. De forme irrégulière il présente un profil en cuvette arasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10874, US_10904 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1,00			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,98	haut max	0,12	Z_Sup 684.93
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.81

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles				Modules des parements			
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10874		*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1432 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique marron, hétérogène et peu compact constitué d'une matrice limono-gravillonneuse et de quelques cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10829, US_10904 **Postérieur à** US_10873

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1,00			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,98	haut max	0,12	Z_Sup 684.93
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.81

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles				Modules des parements			
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10875		*Virtuelle*	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation

US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles				Modules des parements			
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10876	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup		moy	moy
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf		min	min

Zone	1	US	10877	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1379 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique marron, peu compact et hétérogène constitué de limon et de sable.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10897

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,34			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0,32	haut max 0,42	Z_Sup 684,68	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf 684,26	min	min

Zone	1	US	10878	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1367 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique du trou de poteau TRP 1367. De couleur marron-jaune, il est meuble et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse et de cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron jaune clair. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10879

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,34			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)				max	max
larg / diam (max)	0,34	haut max 0,38	Z_Sup 684,46	moy	moy
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf 684,08	min	min

Zone	1	US	10879	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1367 **ES** ES_1.36

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1367. De forme quadrangulaire il adopte un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10878 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,34					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,34	haut max	0,38	Z_Sup 684,46	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,08	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10880	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1387 **ES** ES_1.35

Interprétation

Forme ovale, profil en U. Le creusement est très irrégulier en raison du substrat molassique formé de veines à cet endroit du site. Le fond de la structure est possiblement surcreusé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10881, US_10882 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,58					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,88	haut max	0,60	Z_Sup 684,51	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,91	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10881	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1387 **ES** ES_1.35

Interprétation

Comblement supérieur gris, très meuble et homogène composé d'une matrice limono-sableuse, d'inclusions de cendres et de charbons et de fragments rubéfiés correspondant peut-être à des éléments de plaque foyère. Cette strate est très bioturbée.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : gris clair. Morphologie : très meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : rubéfaction. Composants organiques : os de faune
cendres
charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10882, US_10880

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,58					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,88	haut max	0,20	Z_Sup 684,51	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,31	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10882	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1387 **ES** ES_1.35

Interprétation

Comblement inférieur de TRP 1387. Il est jaune, meuble et homogène formé de molasse remaniée et de gravillons. Cette couche est bioturbée.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; Gravillons (<10%) ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10881 **Postérieur à** US_10880

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,54			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,40	Z_Sup 684,31
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,91

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10883	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1391 **ES** ES_1.35

Interprétation

Creusement de forme ovale présentant un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10884 US_10885 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,52			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,52	haut max	0,52	Z_Sup 684.76
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.23

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10884	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1391 **ES** ES_1.35

Interprétation

Comblement supérieur gris, meuble et homogène composé d'une matrice limono-sableuse et de gros blocs de calcaire. Cette strate est bioturbée.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10885 US_10883

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,52			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,52	haut max	0,18	Z_Sup 684.76
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf 684.56

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
max				max
moy				moy
min				min

Zone	1	US	10885	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1391 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement inférieur jaune, meuble et homogène composé de molasse remaniée. Cette couche est très bioturbée.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10884 **Postérieur à** US_10883

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,30			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,34	Z_Sup 684.64
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.23

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements							
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10886	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1392 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1392. De forme circulaire, il adopte un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10887 US_10787 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,48			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,36	haut max	0,08	Z_Sup 684.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.66

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements							
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10887	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1392 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement unique gris, meuble et homogène composé d'une matrice limono-sableuse et de cailloux de molasse. Cette couche est légèrement bioturbée.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 US_10787 **Postérieur à** US_10886

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,48			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,36	haut max	0,08	Z_Sup 684.74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.66

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements							
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10888	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1368 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement circulaire avec un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10889 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,36				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,14	Z_Sup	684,02
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,88

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10889	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1368 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement unique gris, compact et homogène constitué de limon et de sable.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10888

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,36				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,14	Z_Sup	684,02
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,88

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10890	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** FOS_1436 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de la fosse FOS 1436. Présente un plan irrégulier et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10891, US_10894, US_10904 **Postérieur à** US_10833, US_10834, US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,98				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,96	haut max	0,40	Z_Sup	685.03
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.57

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10891	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** FOS_1436 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement supérieur marron, hétérogène et peu compact constitué d'une matrice limono-gravillonneuse et de quelques cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10924, US_10904 **Postérieur à** US_10894, US_10890

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,98				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.96	haut max	0.40	Z_Sup	685.03
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.57

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10892	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1437 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de forme ovale avec un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10893 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,60				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,46	haut max	0,16	Z_Sup	685,23
larg / diam (min)		haut min	0,08	Z_Inf	685,07

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10893	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1437 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique brun, peu compact et hétérogène composé d'une matrice limono-argileuse et de rares inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_10892

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,60				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,46	haut max	0,16	Z_Sup	685,23
larg / diam (min)		haut min	0,08	Z_Inf	685,07

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10894	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** FOS_1436 **ES** ES_1.37

Interprétation
Comblement inférieur brun, très meuble et homogène composé de limon et de sable

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun foncé
noir. Morphologie : très meuble. Structure : homogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10891 **Postérieur à** US_10890

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,58				
longueur (min)	0,20			Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)		haut max	0,04	max	max
larg / diam (min)		haut min		moy	moy
		Z_Sup	684.70	min	min
		Z_Inf	684.53		

Zone	1	US	10895	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)		haut max		max	max
larg / diam (min)		haut min		moy	moy
		Z_Sup		min	min
		Z_Inf			

Zone	1	US	10896	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)		haut max		max	max
larg / diam (min)		haut min		moy	moy
		Z_Sup		min	min
		Z_Inf			

Zone	1	US	10897	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1379 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement circulaire avec un profil en U de TRP 1379.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10877 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,34			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,32	haut max	0,42	Z_Sup 684,68
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,26

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10898	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.36

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max		Z_Sup
larg / diam (min)	haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10899	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.36

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)			
longueur (max)			
longueur (min)			
larg / diam (max)	haut max		Z_Sup
larg / diam (min)	haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10900	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1394 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1394. De Forme irrégulière, son profil est en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10901 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,08				
longueur (min)	0,72				
larg / diam (max)	1,18	haut max	0,14	Z_Sup	684,99
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf	684,85

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10901	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1394 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique beige, compact et homogène formé de molasse remaniée.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : beige clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10772 **Postérieur à** US_10900

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,08				
longueur (min)	0,72				
larg / diam (max)	1,18	haut max	0,14	Z_Sup	684,99
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf	684,85

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10902	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1442 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement ovale à profil en auge de TRP 1442.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10903 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,28	haut max	0,16	Z_Sup	684,50
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf	684,34

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Zone	1	US	10903	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1442 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique marron-vert, très meuble et homogène composé de sable et de limon.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron verdâtre
clair. Morphologie : très meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10902

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,20			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,28	haut max	0,16	Z_Sup 684,50
larg / diam (min)		haut min	0,06	Z_Inf 684,34

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements							
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10904	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1444 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement du TRP 1444. De forme sub-rectangulaire, il a un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10905 **Postérieur à** US_10040, US_10873, US_10874

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,54			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,58	haut max	0,44	Z_Sup 685.20
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.73

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements							
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10905	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1444 **ES** ES_1.37

Interprétation
Comblement unique marron, hétérogène et peu compact constitué d'une matrice limono-gravillonneuse et de quelques fragments de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Gravillons (10% à 33%33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10924 **Postérieur à** US_10904

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,54			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,58	haut max	0,44	Z_Sup 685.20
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.73

Assises et modules (mètres)	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles							
max							
moy							
min							
Modules des parements							
max							
moy							
min							

Zone	1	US	10906	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1404 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique jaune, peu compact et hétérogène composé d'une matrice sablo-limoneuse, de blocs de calcaire et de molasse et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10907

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,46				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,46	Z_Sup	684,72
larg / diam (min)	0,18	haut min	0,30	Z_Inf	684,26

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10907	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1404 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1404. De forme ovale, il adopte un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10906 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,46				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,46	Z_Sup	684,72
larg / diam (min)	0,18	haut min	0,30	Z_Inf	684,26

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10908	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1441 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique marron, meuble et homogène constitué d'une matrice sablo-limoneuse et de petits cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10909

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,56				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,42	haut max	0,06	Z_Sup	684,55
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf	684,49

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10909	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36/1.33 **EA** TRP_1441 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de TRP 1441. De forme ovale, il a un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10908 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,56					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,42	haut max	0,06	Z_Sup 684,55	max	max
larg / diam (min)		haut min	0,02	Z_Inf 684,49	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10910	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)						min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10911	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)						min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10912	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1443 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique brun foncé, peu compact et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse et de cailloux de calcaire.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10913

Mesures (mètres)		
longueur (max)		
longueur (min)		
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	**Modules des parements** L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10913	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1443 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de forme circulaire avec un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10912 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)		
longueur (max)		
longueur (min)		
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	**Modules des parements** L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10914	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)		
longueur (max)		
longueur (min)		
larg / diam (max)	haut max	Z_Sup
larg / diam (min)	haut min	Z_Inf

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	**Modules des parements** L. (m) l. (m) haut. (m)
max	max
moy	moy
min	min

Zone	1	US	10915	Type	Activité	Identification
				Virtuelle	Aucune	US annulée

Localisation **EA** **ES** ES_1.35

Interprétation
US Annulée

Description

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)				Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)					min. moy. max.
longueur (min)				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)		haut max	Z_Sup	max	max
larg / diam (min)		haut min	Z_Inf	moy	moy
				min	min

Zone	1	US	10916	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1445 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique jaune, peu compact et homogène constitué d'une matrice limono-sableuse et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10917

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,34					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,34	haut max	0,22	Z_Sup 684,76	max	max
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf 684,56	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10917	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1445 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement sub-circulaire du trou de poteau TRP 1445. Profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10916 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,34					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,34	haut max	0,22	Z_Sup 684,76	max	max
larg / diam (min)		haut min	0,04	Z_Inf 684,54	moy	moy
					min	min

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10918	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1369 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1369. De forme irrégulière, il adopte un profil en anse de panier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10919 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,42				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,64	haut max	0,10	Z_Sup	683,81
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,71

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10919	*Positive*	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1369 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement gris, compact et homogène composé d'une matrice limono-argileuse et de cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10918

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,42				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,64	haut max	0,10	Z_Sup	683,81
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,71

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	US	Type	Activité	Identification
1	10920	*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1376 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1376. Il présente une forme circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10921 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,46				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,14	Z_Sup	683,89
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,75

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10921	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1376 **ES** ES_1.35

Interprétation

Comblement unique gris, compact et homogène constitué d'une matrice limono-argileuse, d'un gros bloc de calcaire et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : céramique. Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10920

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,46				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,44	haut max	0,14	Z_Sup	683,89
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683,75

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10922	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1402 **ES** ES_1.35

Interprétation

Creusement de forme circulaire avec un profil en V irrégulier.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10923 US_10930 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,44				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,36	haut max	0,34	Z_Sup	684,62
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,28

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10923	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1402 **ES** ES_1.35

Interprétation

Comblement supérieur noir, peu compact et homogène composé d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloux de calcaire et de molasse.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10930 US_10922

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,44				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,36	haut max	0,22	Z_Sup	684,62
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,30

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10924	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Niveau de circulation

Localisation ES 1.37 **EA** **ES** ES_1.37

Interprétation

Couche beige, compacte et hétérogène composée de nodules de mortier pris dans une matrice limono-sableuse et gravillonneuse. Elle correspond peut-être à un reliquat de niveau de circulation. Cette strate se retrouve uniquement au nord de l'espace ES 1.37 au-dessus des structures TRP 1444 et FOS 1436. Elle est potentiellement équivalente au niveau de sol US 10828.

Description

Composition : ; Limon et sable (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : beige. Morphologie : compacte. Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10822 **Postérieur à** US_10891, US_10905

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)	1.98	haut max	0.08	Z_Sup 685.14	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.02	min	min

Zone	1	US	10925	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1446 **ES** ES_1.36

Interprétation

Creusement circulaire à profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10926, US_10927 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,44				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)		haut max	0,46	Z_Sup 684,41	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,95	min	min

Zone	1	US	10926	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1446 **ES** ES_1.36

Interprétation

Comblement latéral de TRP 1446. Brun et sablo-limoneux, il est peu compact.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10925

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0,14				Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
longueur (min)					max	max
larg / diam (max)		haut max	0,46	Z_Sup 684,41	moy	moy
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,95	min	min

Zone	1	US	10927	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1446 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement central du trou de poteau TRP 1446. Plus meuble que son voisin US 10926, il a également une matrice sablo-limoneuse brune.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10925

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,18			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,30	Z_Sup 684,39
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,09

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10928	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1448 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement sub-rectangulaire. Profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10829 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,36			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,34	Z_Sup 684,29
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,95

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10929	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1448 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique de TRP 1448. Brun, peu compact et de couleur marron clair.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10928

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,36			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,34	Z_Sup 684,29
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,95

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10930	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1402 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement inférieur marron, meuble et homogène constitué d'une matrice sablo-limoneuse et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10923 **Postérieur à** US_10822

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,28				
longueur (min)	0,12				
larg / diam (max)		haut max	0,12	Z_Sup	684,46
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,34

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10931	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1397 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement de forme circulaire avec un profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10932 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,26	haut max	0,18	Z_Sup	684,57
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,39

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10932	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1397 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement unique brun, peu compact et hétérogène composé d'une matrice limono-argileuse et de cailloux de calcaire.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène non uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10931

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,26	haut max	0,18	Z_Sup	684,57
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,39

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.		
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	10933	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** FOS_1395 **ES** ES_1.36

Interprétation

Comblement unique jaune, peu compact et hétérogène constitué d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloux de calcaire en surface. Cette couche est très bioturbée. Elle est indurée en surface et plus meuble au fond de la fosse.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : uniforme hétérogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10934

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,96	haut max	0,38	Z_Sup	684,80
larg / diam (min)	0,50	haut min		Z_Inf	684,42

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10934	Type	Activité	Identification
				Négative	Occupation	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** FOS_1395 **ES** ES_1.36

Interprétation

Creusement de forme irrégulière avec un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10933 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,96	haut max	0,38	Z_Sup	684,80
larg / diam (min)	0,50	haut min		Z_Inf	684,42

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10935	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1449 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de TRP 1449. Forme ovale et profil en auge arasé.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10936, US_10860 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,76				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,60	haut max	0,22	Z_Sup	684.70
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.58

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m) : min. moy. max.

Zone	1	US	10936	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1449 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique jaune, peu compact et homogène composé de limon et d'argile.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10860 **Postérieur à** US_10935

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,76				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,60	haut max	0,22	Z_Sup	684.70
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.58

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10937	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1439 **ES** ES_1.35

Interprétation

Forme circulaire, profil en cuvette. Fond plat et parois subverticales à légèrement évasées.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10938 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,22	haut max	0,14	Z_Sup	684.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.65

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10938	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1439 **ES** ES_1.35

Interprétation

Comblement unique gris, compact et homogène constitué d'une matrice limono-sableuse et de quelques cailloux de calcaire. Les pourtours du trou de poteau sont rubéfiés.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : gris moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10937

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,22	haut max	0,14	Z_Sup	684.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.65

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10939	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1378 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement de forme circulaire présentant un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10940 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,42					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,42	haut max	0,10	Z_Sup 684,38	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,28	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10940	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1378 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique noir, meuble et homogène composé de sable et de limon. Cette couche est très organique et bioturbée.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10939

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,42					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,42	haut max	0,10	Z_Sup 684,38	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,28	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10941	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1399 **ES** ES_1.35

Interprétation
De forme ovale, le creusement a un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10942 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,54					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.54	haut max	0,22	Z_Sup 684,67	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,45	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10942	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1399 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement unique brun, peu compact et hétérogène composé d'une matrice limono-argileuse et de cailloux de calcaire, de molasse et de grès.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (<10%) ; Grès (<10%). Couleur : brun
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
non uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10941

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,54					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.54	haut max	0,22	Z_Sup 684,67	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,45	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10943	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1398 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1398. De forme ovale il a un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10944 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,40					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,68	haut max	0,14	Z_Sup 684,62	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,48	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10944	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1398 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement unique marron, peu compact et homogène constitué d'une matrice sablo-limoneuse et de blocs de calcaire.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10941

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,40					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,68	haut max	0,14	Z_Sup 684,62	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,48	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10945	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1401 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1401. Il présente une forme circulaire et un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10946 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,36				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,36	haut max	0,32	Z_Sup	684,61
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,29

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10946	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1401 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement unique brun, peu compact et homogène composé de limon et d'argile.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10945

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,36				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,36	haut max	0,32	Z_Sup	684,61
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,29

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10947	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1438 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement de TRP 1438. De forme circulaire il adopte un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10948 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,24	haut max	0,16	Z_Sup	684,74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,58

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10948	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1438 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement unique jaune, peu compact et homogène composé d'une matrice sablo-limoneuse et de blocs de calcaire et de molasse.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10947

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,24	haut max	0,16	Z_Sup	684,74
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,58

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10949	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1400 **ES** ES_1.35

Interprétation
Creusement ovale avec un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10950 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,62	haut max	0,22	Z_Sup	684,71
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,49

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10950	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.35 **EA** TRP_1400 **ES** ES_1.35

Interprétation
Comblement unique marron, très meuble et hétérogène constitué d'une matrice sablo-limoneuse, de blocs de calcaire et de molasse et d'inclusions de nodules de mortier.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; Molasse (<10%) ; (). Couleur : marron très clair. Morphologie : très meuble. Structure : uniforme
hétérogène. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Galets.

Antérieur à US_10790 **Postérieur à** US_10949

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,74				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,62	haut max	0,22	Z_Sup	684,71
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,49

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10951		*Négative*	Construction	Fosse - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** FOS_1450 **ES** ES_1.37

Interprétation
Creusement de forme rectangulaire avec un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10952 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,86					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,80	haut max	0,30	Z_Sup 685,11	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,81	moy	moy
					min	min

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10952		*Positive*	Abandon	Fosse - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** FOS_1450 **ES** ES_1.37

Interprétation
Comblement unique brun, compact et homogène constitué d'une matrice limono-argileuse, de cailloux de molasse et d'inclusions de nodules de chaux.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822 **Postérieur à** US_10951

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,86					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,80	haut max	0,30	Z_Sup 685,11	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,81	moy	moy
					min	min

Zone		US		Type	Activité	Identification
1		10953		*Négative*	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1453 **ES** ES_1.37

Interprétation
Creusement de forme circulaire avec un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10954 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,38					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,48	haut max	0,26	Z_Sup 684,82	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,56	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10954	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1453 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique marron, peu compact et hétérogène composé d'une matrice limono-argileuse, de cailloux de molasse et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822, US_10823 **Postérieur à** US_10953

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,38				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,48	haut max	0,26	Z_Sup	684,82
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,56

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10955	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1353 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de TRP 1353. De forme ovale avec un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10956 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,46	haut max	0,30	Z_Sup	684,96
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,66

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10956	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1353 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique gris, peu compact et homogène composé d'une matrice limono-sableuse, de cailloux de calcaire et d'inclusions de charbons.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Calcaire (<10%) ; () ; (). Couleur : gris foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : charbons. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822, US_10823 **Postérieur à** US_10955

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,46	haut max	0,30	Z_Sup	684,96
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,66

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10957	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1352 **ES** ES_1.37

Interprétation
Creusement du trou de poteau TRP 1352. De forme circulaire il possède un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10958 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,26			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,26	haut max	0,28	Z_Sup 685,04
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,76

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10958	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1352 **ES** ES_1.37

Interprétation
Comblement unique marron, meuble et homogène composé de limon et de sable.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822 **Postérieur à** US_10957

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,26			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,26	haut max	0,28	Z_Sup 685,04
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,76

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10959	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1454 **ES** ES_1.37

Interprétation
Creusement ovale à profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10960 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1,32			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,50	haut max	0.30	Z_Sup 685.05
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.70

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10960	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1454 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique marron, hétérogène et peu compact composé d'une matrice limono-gravillonneuse et de quelques cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Gravillons (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1,32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,50	haut max	0.30	Z_Sup	685.05
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.70

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10961	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1451 **ES** ES_1.36

Interprétation

Forme rectangulaire, profil en U arasé. Le creusement dans le substrat présente encore des traces d'outils (pic).

Description

Traces : .

Antérieur à US_10962 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,66				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,54	haut max	0,06	Z_Sup	684,34
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,28

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10962	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1451 **ES** ES_1.36

Interprétation

Comblement unique brun, peu compact et homogène constitué d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : brun foncé. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10772 **Postérieur à** US_10961

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,66				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,54	haut max	0,06	Z_Sup	684,34
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,28

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	10963	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1455 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de TRP 1455. De forme circulaire, il adopte un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10964 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,56				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,50	haut max	0,24	Z_Sup	684,98
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,74

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10964	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1455 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique marron, meuble et hétérogène composé d'une matrice limono-sableuse et de cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : meuble. Structure : hétérogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune charbons. Mobilier : céramique objet métal (fer). Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822, US_10823 **Postérieur à** US_10963

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,56				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,50	haut max	0,24	Z_Sup	684,98
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,74

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10965	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1456 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de forme irrégulière à profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10966, US_10860 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,06	Z_Sup	684.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.71

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10966	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1456 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique noir, peu compact et homogène composé de limon et de sable.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822, US_10860 **Postérieur à** US_10965

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,06	Z_Sup	684.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.71

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10967	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1457 **ES** ES_1.37

Interprétation

Creusement de forme pseudo-circulaire avec un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10968 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,46				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,52	haut max	0,18	Z_Sup	685.05
larg / diam (min)		haut min	0,08	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10968	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1457 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement unique marron-jaune, meuble et homogène composé d'une matrice sablo-limoneuse et de cailloux de molasse.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; Molasse (<10%) ; () ; (). Couleur : marron
jaune
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822 **Postérieur à** US_10967

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,46				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,52	haut max	0,18	Z_Sup	685.05
larg / diam (min)		haut min	0,08	Z_Inf	684.80

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10969	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1452 **ES** ES_1.36

Interprétation
Creusement du TRP 1452. De forme irrégulière, il présente un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10970 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,50					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,56	haut max	0,08	Z_Sup 684,36	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,28	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10970	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1452 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique marron-gris, très meuble et homogène composé de sable et de limon.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron gris
moyen. Morphologie : très meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781 **Postérieur à** US_10969

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,50					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,56	haut max	0,08	Z_Sup 684,36	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,28	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10971	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1447 **ES** ES_1.36

Interprétation

Creusement de forme ovale à profil en auge.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10978 US_10972 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m)
longueur (max)	0,36					min. moy. max.
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0,38	haut max	0,08	Z_Sup 685.16	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 685.08	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	10972	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1459 **ES** ES_1.36

Interprétation

Creusement pseudo-rectangulaire, profil en U. Fond plat et bords légèrement évasés.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10973, US_10974, US_10975

Postérieur à US_10971, US_10978, US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,34	haut max	0,40	Z_Sup	685.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.72

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10973	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1459 **ES** ES_1.36

Interprétation

Comblement verdâtre, compact et homogène constitué de molasse remaniée. Ce niveau est localisé contre le bord ouest de la structure. Il correspond peut-être à un effondrement de paroi.

Description

Composition : ; Molasse remaniée (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781

Postérieur à US_10972

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.10				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.24	Z_Sup	684.96
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.72

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10974	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1459 **ES** ES_1.36

Interprétation

Comblement verdâtre, limono-sableux de TRP 1459. Comblement situé au fond de la structure.

Description

Composition : ; Limon argileux (>90%) ; () ; () ; () ; (). Couleur : verdâtre
moyen. Morphologie : compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10975

Postérieur à US_10972

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0.24	Z_Sup	684.96
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.72

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10975	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36

EA TRP_1459

ES ES_1.36

Interprétation

Comblement supérieur brun, meuble et homogène composé de limon et d'argile. Cette couche est bioturbée.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10781

Postérieur à US_10972, US_10974

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,58				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,34	haut max	0,16	Z_Sup	685.12
larg / diam (min)		haut min	0.06	Z_Inf	684.96

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10976	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37

EA TRP_1458

ES ES_1.37

Interprétation

Creusement de TRP 1458. Forme ovale et profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10977

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,14	Z_Sup	685,09
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,95

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10977	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37

EA TRP_1458

ES ES_1.37

Interprétation

Comblement unique brun-jaune, meuble et homogène composé de sable et de limon.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun jaune
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822

Postérieur à US_10976

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,40	haut max	0,14	Z_Sup	685,09
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,95

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10978	Type	Activité	Identification
				Positive	Construction	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** TRP_1447 **ES** ES_1.36

Interprétation
Comblement unique gris, meuble et homogène composé de limon et d'argile.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : gris foncé. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10972 **Postérieur à** US_10971

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,36				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,38	haut max	0,08	Z_Sup	685.16
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.08

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10979	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1460 **ES** ES_1.37

Interprétation
Creusement de forme circulaire, profil en cuvette. Seule une moitié de la structure a pu être observée.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10980 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,44				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0,12	Z_Sup	685,14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,02

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10980	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1460 **ES** ES_1.37

Interprétation
Comblement unique marron, meuble et homogène constitué de sable et de limon.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822 **Postérieur à** US_10979

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0,44				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max	0,12	Z_Sup	685,14
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685,02

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.								
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)		
max				max					
moy				moy					
min				min					

Zone	1	US	10981	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1461 **ES** ES_1.33

Interprétation
Comblement unique marron, meuble et homogène composé de limon et de sable. Ce niveau présente un bloc de calcaire et des inclusions de mortier qui correspondent probablement au mur M 1319.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : os de faune. Mobilier : . Matériaux de construction : Mortier.

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10982

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,34			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,10	Z_Sup 684,08
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,98

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Zone	1	US	10982	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1461 **ES** ES_1.33

Interprétation
Creusement de forme circulaire à profil en auge de TRP 1461.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10981 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,34			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,10	Z_Sup 684,08
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683,98

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Zone	1	US	10983	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1462 **ES** ES_1.33

Interprétation
Comblement unique marron, compact et homogène constitué de limon et d'argile. Cette couche comprend un bloc de calcaire qui appartient peut-être au mur M 1319.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Argile (33% à 66%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; (). Couleur : marron foncé. Morphologie : compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10984

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,32			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,28	Z_Sup 684,32
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,04

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max						
moy						
min						

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Zone	1	US	10984	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1462 **ES** ES_1.33

Interprétation
Forme ovale, profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10983 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,32			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0,28	Z_Sup 684,32
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684,04

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10985	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1466 **ES** ES_1.33

Interprétation
Comblement unique marron, peu compact et homogène composé de sable et de limon.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : marron clair. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10752 **Postérieur à** US_10986

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,44			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,38	haut max	0,08	Z_Sup 684.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.04

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10986	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation ES 1.33 **EA** TRP_1466 **ES** ES_1.33

Interprétation
Creusement de TRP 1466. Forme sub-circulaire et profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10985 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0,44			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0,38	haut max	0,08	Z_Sup 684.12
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.04

Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.					
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	10987	Type	Activité	Identification
				Négative	Destruction	TRR - Creusement

Localisation ES 1.36-1.137 **EA** TRR_1464 **ES** ES_1.36

Interprétation

Forme linéaire, profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_10821 **Postérieur à** US_10751, US_10781, US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	5.40				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,76	haut max	0,64	Z_Sup	685.15
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.45

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10988	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation ES 1.37 **EA** TRP_1405 **ES** ES_1.37

Interprétation

Comblement latéral brun, peu compact et homogène composé de limon et de sable.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (10% à 33%) ; () ; () ; (). Couleur : brun moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10822 **Postérieur à** US_10860

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)					
larg / diam (max)	0,70	haut max	0,54	Z_Sup	684.99
larg / diam (min)	0,24	haut min	0,08	Z_Inf	684.45

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	US	10989	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Niveau d'abandon

Localisation ES 1.34 **EA** **ES** ES_1.34

Interprétation

Strate noire, meuble et homogène composée d'une matrice sablo-limoneuse. Elle correspond probablement à un niveau d'abandon. Cette couche repose directement sur le substrat rocheux US 10040.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : noir moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à US_10786 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	4.60				
larg / diam (max)		haut max	0.03	Z_Sup	683.25
larg / diam (min)	4.60	haut min		Z_Inf	683.00

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m) — max / moy / min

Zone	1	USC	10990	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.3 **EA** **ES**

Interprétation

Parement sud du chemisage M 1467 au nord du fossé FSE 1003. Il se compose uniquement de moellons équarris à face dressée de calcaire assemblés en assises réglées. Une réfection (USC 11017) est visible à l'est.
Ni ses extrémités est et ouest, ni sa fondation n'ont été observées.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris à face dressée ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier beige à granulométrie moyenne; assez friable.

Antérieur à US_10011, US_10031, US_10009 **Postérieur à** USC_10020

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	4.00				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	686.6
larg / diam (min)	0.32	haut min	1.74	Z_Inf	684.60

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.14	0.20	0.32

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.62	0.32	0.35
moy	0.66		0.12
min	0.14		0.04

Zone	1	USC	10991	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.3 **EA** M_1467 **ES** ES_1.03

Interprétation

Blocage de M 1467.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à** USC_10020

Mesures (mètres)					
longueur (max)					
longueur (min)	4				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	687.30
larg / diam (min)	1.50	haut min	1.74	Z_Inf	684.60

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10992	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.24 **EA** M_1315 **ES** ES_1.34 / ES_1.33

Interprétation

Parement oriental du mur M 1315. Courbe dans son tracé, il est construit de manière homogène et régulière et ce malgré plusieurs perturbations liées à la proximité d'un arbre. Il repose sur l'escalier ESC 1365 et présente un ressaut en partie basse (USC 11018). Son extrémité nord n'est pas conservée mais devait rejoindre le mur M 1316. Son extrémité sud, très probablement en lien avec la courtine, n'a pas été observée.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10786 / US_10989 / US_10273 **Postérieur à** ESC_1365 / US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	7.00				
longueur (min)	3.68				
larg / diam (max)	037	haut max	1.15	Z_Sup	684.45
larg / diam (min)	0.18	haut min	0.18	Z_Inf	683.25

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.10		0.22

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.32		0.27
moy	0.14		0.21
min	0.09		0.09

Zone	1	USC	10993	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.33 **EA** M_1315 **ES** ES_1.33

Interprétation

Parement occidental du mur M 1315. Il reprend les mêmes caractéristiques que son homologue oriental USC 10992. L'arrachement ARR 1318 vient perturber le parement sur le tronçon nord.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10749 / US_10778 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.80				
longueur (min)	2.30				
larg / diam (max)	0.32	haut max	0.90	Z_Sup	684.45
larg / diam (min)	0.13	haut min	0.10	Z_Inf	683.50

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.13		0.18

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.22		0.18
moy	0.15		0.12
min	0.09		0.10

Zone	1	USC	10994	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.33-1.34 **EA** M_1315 **ES** ES_1.33, ES_1.34

Interprétation

Blocage de M 1315.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10001 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	7				
longueur (min)					
larg / diam (max)	1	haut max	1.15	Z_Sup	684.45
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	683.25

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10995	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.33 **EA** **ES**

Interprétation

Parement sud du mur M 1316. Globalement en mauvais état, l'assemblage de moellons de calcaire présente des assises très irrégulière. Les extrémités ouest et est ne sont pas conservées.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Galets
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10758, US_10752 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.90				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.35	haut max	0.64	Z_Sup	684.75
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.22	Z_Inf	684.02

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.20	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.27		0.14
moy	0.19		0.20
min	0.10		0.06

Zone	1	USC	10996	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.33-35-36

EA M_1316

ES ES_1.36 ; ES_1.33

Interprétation

Parement nord de M 1316. Il est interrompu en son centre par le départ du mur M 1333 / TRR 1333. Le parement repose également sur les structures TRP 1446-1448 et leur est donc postérieur.
La maçonnerie est en mauvais état de conservation et présente des assises peu conservées.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Galets
Blocs bruts ou éclatés ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10750 ; US_10751

Postérieur à US_10925 ; US_10928

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.70				
longueur (min)	1.40				
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.70	Z_Sup	684.75
larg / diam (min)	0.16	haut min	0.12	Z_Inf	684.02

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.18	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.26		0.23
moy	0.23		0.11
min	0.14		0.09

Zone	1	USC	10997	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.33

EA M_1316

ES ES_1.33

Interprétation

Blocage du mur M 1316.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	4.9				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.70	Z_Sup	684.75
larg / diam (min)		haut min	0.12	Z_Inf	684.02

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	10998	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.33 **EA** M_1319 **ES** ES_1.33

Interprétation

Parement nord du mur M 1319. Partiellement arraché, il est peu conservé. Courbe, il est assemblé avec des moellons ébauchés et équarris de calcaire mais n'est conservé au mieux que sur deux assises. Le mortier de chaux est à peine conservé.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Gneiss (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10752, US_10758 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.49				
longueur (min)	0.77				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.55	Z_Sup	684.60
larg / diam (min)	0.21	haut min	0.02	Z_Inf	684.10

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.15	

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.32		0.15
moy	0.18		0.12
min	0.11		0.11

Zone	1	USC	10999	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.33 **EA** M_1319 **ES** ES_1.33

Interprétation

Parement sud du mur M 1319. Courbe il sert d'appui à M 1317. Il est perturbé par la végétation environnante. Le parement coupe les trous de poteaux TRP 1461 et 1462 et leur est donc postérieur.
L'ensemble est bien construit en moellons ébauchés et équarris de calcaire assisés.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10752, US_10758 **Postérieur à** US_10982, US_10984

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.59	Z_Sup	684.60
larg / diam (min)	0.16	haut min	0.07	Z_Inf	683.95

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.14		0.16

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.22		0.22
moy	0.16		0.15
min	0.12		0.05

Zone	1	USC	11000	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.33 **EA** M_1319 **ES** ES_1.33

Interprétation

Blocage de M 1319.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire () ; () ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.59	Z_Sup	684.60
larg / diam (min)		haut min	0.07	Z_Inf	683.95

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

	min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	11001	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.35 **EA** M_1338 **ES** ES_1.35 ES_1.29

Interprétation

Parement sud du mur M 1338, son extrémité orientale n'est pas conservée tandis que celle à l'ouest n'a pas été observée. L'ensemble est lié par un mortier de chaux gris/blanc à granulométrie moyenne. Il devait probablement être chaîné avec M 1337.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	3.52				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.63	Z_Sup	685.29
larg / diam (min)	0.16	haut min	0.16	Z_Inf	684.36

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

	min.	moy.	max.
		0.18	

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.40		0.16
moy	0.18		0.11
min	0.08		0.06

Zone	1	USC	11002	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.29 **EA** **ES**

Interprétation M_1338 ES_1.29

Parement nord de M 1338. Il repose en partie sur le substrat géologique taillé à la verticale et formant parement.
Le parement sert également d'appui à la maçonnerie PIL 1347.
L'extrémité occidentale du parement n'est pas connue tandis que celle à l'est n'est pas conservée.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris ; traces d'outils : Broche. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier de chaux blanc/gris à granulométrie moyenne.

Antérieur à US_10793, PIL_1347, US_10459 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.48				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.35	haut max	1.23	Z_Sup	685.28
larg / diam (min)	0.15	haut min	0.62	Z_Inf	684.08

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.20		0.28

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.45		0.20
moy	0.26		0.22
min	0.18		0.12

Zone	1	USC	11003	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.29-1.35 **EA** M_1338 **ES** ES_1.33

Interprétation

Blocage du mur M 1338.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (10% à 33%) ; Calcaire (66% à 90%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	3.52				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.60	haut max	1.23	Z_Sup	685.28
larg / diam (min)		haut min	0.63	Z_Inf	685.04

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	11004	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.29

EA M_1337

ES ES_1.29

Interprétation

Parement ouest du mur M 1337. Hybride, il se compose d'une partie basse taillé directement dans le substrat et d'une partie haute maçonnée. Cette dernière est peu conservée (1 à 2 assises).

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier de chaux beige/gris à granulométrie moyenne

Antérieur à US_10801, US_10459, US_10793

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	4.98				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.38	haut max	0.50	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.25	Z_Inf	684.90

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.26	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.38		0.16
moy	0.32		0.20
min	0.15		0.15

Zone	1	USC	11005	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.37

EA M_1337

ES ES_1.37

Interprétation

Parement est de M 1337. Très peu visible, il ne semble être conservé que sur une unique assise. Il est principalement masqué par la maçonnerie MAC 1356 et la pile PIL 1465.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : ; joints : .

Antérieur à MAC_1356

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	4.98				
longueur (min)					
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup	685.59
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	685.05

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	11006	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation Es 1.29-1.37 **EA** M_1337 **ES** ES_1.29 ES_1.37

Interprétation

Blocage de M 1337.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	4.98				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.50	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)		haut min	0.30	Z_Inf	684.90

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	11007	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.36 **EA** M_1323 **ES** ES_1.36

Interprétation

Parement sud de M 1323. Il présente des assises disposés en épis servant potentiellement à régler la maçonnerie. A l'ouest il devait initialement prendre appui sur M 1337/1338. Son extrémité orientale a été prélevée en atteste la tranchée de récupération TRR 1464.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Galets ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés. Mortier blanc-gris à granulométrie moyenne.

Antérieur à US_10788 US_10751 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.37				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.40	haut max	0.71	Z_Sup	685.36
larg / diam (min)	0.20	haut min	0.35	Z_Inf	684.72

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
0.15		0.18

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.28		0.15
moy	0.15		0.15
min	0.04		0.12

Zone	1	USC	11008	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.37 **EA** M_1323 **ES** ES_1.37

Interprétation

Parement nord de M 1323. Très peu conservé, il présente un bloc en sailli qui ne semble pas être en place (0.56 x 0.36 x 0.24 m).

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Galets ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10822 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.36	haut max	0.50	Z_Sup	685.38
larg / diam (min)	0.18	haut min	0.12	Z_Inf	684.85

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

	min.	moy.	max.
		0.17	

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.26		0.12
moy	0.20		0.10
min	0.10		0.10

Zone	1	USC	11009	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation Es 1.36-1.37 **EA** M_1323 **ES** ES_1.37 ES_1.36

Interprétation

Blocage du mur M 1323.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (33% à 66%) ; Molasse (33% à 66%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets. Signes lapidaires : ; remplois : . Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.37				
longueur (min)	2.28				
larg / diam (max)	0.60	haut max	0.71	Z_Sup	685.38
larg / diam (min)		haut min	0.12	Z_Inf	684.72

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

	min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	11010	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.37 **EA** M_1354 **ES** ES_1.37

Interprétation

Parement ouest de M 1354. Sa construction n'est pas très régulière. L'extrémité nord n'est pas conservée tandis que celle au sud accueille un piédroit de la porte POR 1470. Ce dernier, en pierre de taille, n'est conservé que sur une unique assise.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés
Pierre de taille ; traces d'outils : Marteau taillant
Broche
Ciseau. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier blanc-gris à grosse granulométrie avec de nombreux galets.

Antérieur à US_10822 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.95				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.16	haut max	0.63	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)		haut min	0.22	Z_Inf	684.88

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.12	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.28		0.17
moy	0.16		0.17
min	0.07		0.05

Zone	1	USC	11011	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.6 **EA** M_1354 **ES** ES_1.06

Interprétation

Parement est de M 1354. Sa construction n'est pas très régulière. L'extrémité nord n'est pas conservée tandis que celle au sud accueille un piédroit de la porte POR 1470. Ce dernier, en pierre de taille, n'est conservé que sur une unique assise. Il comprend une légère feuillure.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (>90%) ; Molasse (<10%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Galets
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à US_10273 **Postérieur à**

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.28				
longueur (min)	1.94				
larg / diam (max)	0.34	haut max	0.48	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)	0.17	haut min	0.18	Z_Inf	685.00

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.16	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.35		0.21
moy	0.25		0.14
min	0.10		0.04

Zone	1	USC	11012	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.37

EA M_1354

ES ES_1.37

Interprétation

Blocage de M 1354.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Molasse (<10%) ; Calcaire (66% à 90%) ; Tuf calcaire (<10%) ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à

Postérieur à

Mesures (mètres)

longueur (max)	2.30				
longueur (min)	1.93				
larg / diam (max)	0.50	haut max	0.63	Z_Sup	685.45
larg / diam (min)		haut min	0.18	Z_Inf	684.88

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	11013	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.37

EA M_1364

ES ES_1.37

Interprétation

Parement sud du mur M 1364. Il vient s'appuyer à l'ouest sur la pile PIL 1465 (USC 11016) tandis que son extrémité orientale n'est pas conservée. Le parement recoupe le trou de poteau TRP 1361 et lui est donc postérieur. Bien que les moellons constituant la maçonnerie sont assisés, ces assises sont très irrégulières.
Le parement est réalisé à l'aide de dalles de molasse profondes rendant le blocage quasi inexistant.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (66% à 90%) ; Calcaire (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. Mortier gris à forte granulométrie

Antérieur à US_10822

Postérieur à USC_11016 ; US_10831 ; US_10832

Mesures (mètres)

longueur (max)	6.12				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.54	haut max	0.44	Z_Sup	685.50
larg / diam (min)	0.16	haut min	0.10	Z_Inf	684.85

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.16	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.32	0.54	0.12
moy	0.29	0.26	0.12
min	0.11	0.16	0.06

Zone	1	USC	11014	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Parement

Localisation ES 1.23 **EA** M_1364 **ES** ES_1.23

Interprétation

Parement nord du mur M 1364. Il prend appui à l'ouest sur la pile PIL 1465 et présente un léger ressaut en son centre. Moins bien conservé que son pendant méridional, il est construit de la même manière.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; Calcaire (<10%) ; () ; () ; morphologie : Moellons ébauchés
Galets
Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. mortier similaire à USC 11013

Antérieur à US_10358, US_10450 **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	6.12				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.55	haut max	0.67	Z_Sup	685.50
larg / diam (min)	0.19	haut min	0.10	Z_Inf	684.85

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

	min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.32	0.54	0.08
moy	0.23	0.25	0.10
min	0.09	0.19	0.06

Zone	1	USC	11015	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Blocage

Localisation ES 1.23-1.37 **EA** M_1364 **ES** ES_1.37, ES_1.23

Interprétation

Blocage du mur M 1364. Très fin, il est par endroits presque inexistant du fait de l'usage de blocs de parement profonds.

Description

Appareil : . Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : () ; () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Blocage : Calcaire (10% à 33%) ; Molasse (66% à 90%) ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés. Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras.

Antérieur à **Postérieur à**

Mesures (mètres)					
longueur (max)	6.12				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.67	Z_Sup	685.50
larg / diam (min)	0.10	haut min	0.10	Z_Inf	684.85

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m)

	min.	moy.	max.

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	USC	11016	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Massif

Localisation ES 1.23 **EA** PIL_1465 **ES** ES_1.23

Interprétation

Pile maçonnée en pierres de taille de molasse verte. Elle s'appuie sur M 1337 à l'ouest et sert d'appui à M 1364 à l'est. Elle répond à la pile PIL 1314 située plus au nord et vient doubler la porte POR 1202.
Elle reprend en tout point la mise en oeuvre de PIL 1314.

Description

Appareil : Moyen appareil irrégulier. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Molasse (>90%) ; () ; () ; () ; morphologie : Pierre de taille ; traces d'outils : Broche
Ciseau. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : fins. Blanc à granulométrie fine

Antérieur à **Postérieur à** USC_11005

Mesures (mètres)

longueur (max)	1.14				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.87	haut max	0.52	Z_Sup	685.40
larg / diam (min)		haut min	0.46	Z_Inf	684.88

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.25	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.50	0.24	0.30
moy	0.30	0.30	0.24
min	0.20	0.24	0.24

Zone	1	USC	11017	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Réfection

Localisation ES 1.03 **EA** M_1467 **ES** ES_1.03

Interprétation

Réfection du parement USC 10990 sur l'extrémité orientale du tronçon de mur M 1467 observé en 2022. La réfection met en oeuvre des moellons plus petits que la construction principale et ne reprend pas les mêmes assises. De même, des collages de mortier ont été observés à la jonction entre les deux parements.

Description

Appareil : Moellons équarris à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Moellons équarris ; traces d'outils : Aucune. Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : gras. gris clair à granulométrie moyenne

Antérieur à US_10009, US_10011, US_10031 **Postérieur à** USC_10990

Mesures (mètres)

longueur (max)					
longueur (min)	1.18				
larg / diam (max)		haut max	0.50	Z_Sup	686.5
larg / diam (min)	0.44	haut min	0.30	Z_Inf	685.98

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.
	0.11	

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max	0.47	0.44	0.09
moy	0.35		0.09
min	0.12		0.10

Zone	1	USC	11018	Type	Activité	Identification
				Construite	Construction	Ressaut

Localisation ES 1.24 **EA** M_1315 **ES** ES_1.24

Interprétation

Petit ressaut présent en partie basse du parement oriental du mur M 1315. De même facture, il paraît contemporain du reste de la maçonnerie. Très dégradé et non présent sur toute la longueur, il pourrait également s'agir d'un désordre.

Description

Appareil : Moellons bruts à assises réglées. Chaînes d'angles : () ; () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Aménagements : () ; () ; morphologie : ; traces d'outils : . Parements : Calcaire (66% à 90%) ; Molasse (10% à 33%) ; () ; () ; morphologie : Blocs bruts ou éclatés
Moellons ébauchés ; traces d'outils : . Blocage : () ; () ; () ; morphologie : . Signes lapidaires : non ; remplois : non. Liant : Mortier de chaux ; joints : très dégradés.

Antérieur à US_10786, US_10273 **Postérieur à**

Mesures (mètres)				
longueur (max)	1.95			
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max	0.40	Z_Sup 683.65
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683.20

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.
		0.22	

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy	0.25		0.20
min			

Zone	1	US	11019	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Foyer

Localisation ES 1.36 **EA** FOY_1340 **ES** ES_1.36

Interprétation

Creusement du foyer FOY 1340. Forme sub-rectangulaire à profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11020 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.90			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.20	Z_Sup 684.50
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.30

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)	min.	moy.	max.

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11020	Type	Activité	Identification
				Positive	Occupation	Comblement

Localisation ES 1.36 **EA** FOY_1340 **ES** ES_1.36 / ES_1.06

Interprétation

Comblement unique du foyer 1340. Matrice sablo-limoneuse rougeâtre liant une sole en dalle de molasse.

Description

Composition : ; Limon (10% à 33%) ; Sable (10% à 33%) ; Molasse (66% à 90%) ; () ; (). Couleur : rouge orangé
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : hétérogène
uniforme. Traces : feu. Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11019

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.90					
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.80	haut max	0.20	Z_Sup 684.50	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.30	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	11021	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1407 **ES** ES_1.22 / ES_1.06

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP1407. Il adopte un plan circulaire et un profil en U

Description

Traces : . Creusement du trou de poteau TRP1407. Il adopte un plan circulaire et un profil en U

Antérieur à US_11022 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.32					
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.17	haut max	0.10	Z_Sup	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	11022	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1407 **ES** ES_1.22 / ES_1.06

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1407. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair. Morphologie : meuble. Structure : . Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11021

Mesures (mètres)					Assises et modules (mètres)	Hauteur des assises (m) min. moy. max.
longueur (max)	0.32					
longueur (min)					Modules des chaînes d'angles L. (m) l. (m) haut. (m)	Modules des parements L. (m) l. (m) haut. (m)
larg / diam (max)	0.17	haut max	0.10	Z_Sup	max	max
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	moy	moy
					min	min

Zone	1	US	11023	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1408 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1408. Il adopte un plan circulaire et un profil en U

Description

Traces : . Creusement du trou de poteau TRP1408. Il adopte un plan circulaire et un profil en U

Antérieur à US_11024 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.33			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.16	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11024	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1408 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1408. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune clair. Morphologie : . Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11023

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.33			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.16	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11025	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1409 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1409. Il adopte un plan circulaire et un profil en U

Description

Traces : .

Antérieur à US_11026 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)

longueur (max)	0.33			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.18	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11026	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1409 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1409. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun clair
jaune. Morphologie : meuble. Structure : uniforme
homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11025

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.33			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.22	haut max	0.18	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11027	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1410 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1410. Il adopte un plan circulaire et un profil en cuvette

Description

Traces : .

Antérieur à US_11028 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.28			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.09	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11028	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1410 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP1410. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun jaune
moyen. Morphologie : meuble. Structure : uniforme
homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11027

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.28			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.09	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	11029	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1411 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1411. Il adopte un plan circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11030 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.33			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.11	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m) min. moy. max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				
Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	
max				
moy				
min				

Zone	1	US	11030	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1411 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1411. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune brun
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11030

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.33			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.28	haut max	0.11	Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11031	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1413 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1410. Il adopte un plan carré et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11032 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.20			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.09	Z_Sup 684.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.72

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11032	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1413 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1413. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : brun jaune
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11031

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.20	haut max	0.09	Z_Sup	684.80
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.72

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11033	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1414 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1414. Il adopte un plan circulaire et un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11034 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.32				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.02	Z_Sup	684.95
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.93

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11034	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1414 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP1414. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune marron
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11033

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.32			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.02	Z_Sup 684.95
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.93

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11035	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1415 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1415. Il adopte un plan carré et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11036 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.16			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.13	Z_Sup 685.02
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.89

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11036	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1415 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1415. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : uniforme
homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11035

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.16				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.18	haut max	0.13	Z_Sup	685.02
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.89

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11037	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1416 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1416. Il adopte un plan circulaire et un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11038 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.17				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.11	Z_Sup	684.68
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.57

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11038	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1416 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1416. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11037

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.17			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.14	haut max	0.11	Z_Sup 684.68
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.57

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11039	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1417 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1417. Il adopte un plan circulaire et un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11040 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11040	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP 1417 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1417. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune
marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11039

Mesures (mètres)				
longueur (max)				
longueur (min)				
larg / diam (max)		haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11041	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1418 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1418. Il adopte un plan circulaire et un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11042 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.16			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.07	Z_Sup 684.65
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.58

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11042	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1418 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1418. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11041, US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.16				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.07	Z_Sup	684.65
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.58

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11043	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1419 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1419. Il adopte un plan carré et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11044 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.08	Z_Sup	684.70
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.62

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11044	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1419 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement du trou de poteau TRP 1419. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune marron
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11043

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.26	haut max	0.08	Z_Sup	684.70
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.62

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11045	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1420 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement de l'encoche ENC 1420. Il adopte un plan rectangulaire allongé et un profil en U.

Description

Traces : . Creusement de l'encoche ENC1420. Il adopte un plan rectangulaire allongé et un profil en U.

Antérieur à US_11046 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.30				
longueur (min)	0.50				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.26	Z_Sup	684.82
larg / diam (min)	0.30	haut min		Z_Inf	684.60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11046	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1420 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement de l'encoche ENC 1420. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11045

Mesures (mètres)					
longueur (max)	1.30				
longueur (min)	0.50				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.26	Z_Sup	684.82
larg / diam (min)	0.30	haut min		Z_Inf	684.60

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11047	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1421 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement de l'encoche ENC 1421. Il adopte un plan semi-circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11048 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.08	haut max	0.10	Z_Sup	684.21
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.11

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11048	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1421 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement de l'encoche ENC 1421. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11047

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.28				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.08	haut max	0.10	Z_Sup	684.21
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.11

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11049	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1422 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement de l'encoche ENC 1422. Il adopte un plan semi-circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11050 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.06	haut max	0.10	Z_Sup	684.33
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.23

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11050	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1422 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement de l'encoche ENC 1422. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11049

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.06	haut max	0.10	Z_Sup	684.33
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.23

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11051	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1423 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement de l'encoche ENC 1423. Il adopte un plan semi-circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11052 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.08	haut max	0.09	Z_Sup	684.30
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.21

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11052	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** ENC_1423 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Comblement de l'encoche ENC 1423. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11051

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.26				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.08	haut max	0.09	Z_Sup	684.30
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.21

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11053	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1424 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement de l'encoche ENC 1424. Il adopte un plan rectangulaire allongé et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11054 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.65				
longueur (min)	0.56				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.36	Z_Sup	684.60
larg / diam (min)	0.30	haut min		Z_Inf	684.24

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11054	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation

EA | **ES** ES_1.06

Interprétation | ENC_1424 | ES_1.22

Comblement de l'encoche ENC 1424. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à | **Postérieur à** US_11053

Mesures (mètres)					
longueur (max)	2.65				
longueur (min)	0.56				
larg / diam (max)	0.30	haut max	0.36	Z_Sup	684.60
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.24

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11055	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation

EA ENC_1425 | **ES** ES_1.22

Interprétation | ES_1.06

Creusement de l'encoche ENC 1425. Il adopte un plan semi-circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11056 | **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.24	Z_Sup	684.50
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.26

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11056	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation **EA** **ES** ES_1.06

Interprétation ENC_1425 ES_1.22

Comblement de l'encoche ENC 1425. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US10 273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune brun. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11055

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max	0.24	Z_Sup	684.50
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.26

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11057	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Creusement

Localisation **EA** ENC_1426 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement de l'encoche ENC 1426. Il adopte un plan semi-circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11058 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.20	Z_Sup	683.40
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683.15

Assises et modules (mètres) — **Hauteur des assises (m)** min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11058	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Comblement

Localisation

EA ENC_1426 **ES** ES_1.06 / ES_1.22

Interprétation

Comblement de l'encoche ENC 1426. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune brun
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à US_11057

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.34				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.20	Z_Sup	683.40
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683.15

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11059	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation

EA TRP_1427 **ES** ES_1.22 / ES_1.06

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1427. Il adopte un plan carré et un profil en V d'axe horizontal.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11060

Postérieur à US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.13	haut max	0.26	Z_Sup	684.18
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683.92

Assises et modules (mètres)

Hauteur des assises (m) min. moy. max.

Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Zone	1	US	11060	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP 1427 **ES** ES_1.06 ES_1.22

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1427. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune marron
moyen. Morphologie : peu compacte. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11059

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.15				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.13	haut max	0.26	Z_Sup	684.18
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683.92

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11061	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1428 **ES** ES_1.22 ES_1.06

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1428. Il adopte un plan carré et un profil en V d'axe horizontal.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11062 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.21	Z_Sup	684.20
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	683.99

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11062	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP 1428 **ES** ES_1.06 / ES_1.22

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1428. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon () ; Sable () ; () ; () ; (). Couleur : jaune foncé. Morphologie : meuble. Structure : uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11061

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.30			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.21	Z_Sup 684.20
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 683.99

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	11063	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1429 **ES** ES_1.22 / ES_1.06

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1429. Il adopte un plan carré et un profil en V d'axe horizontal.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11064 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.30			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.20	Z_Sup 684.19
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684

Assises et modules (mètres)	Modules des chaînes d'angles L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Hauteur des assises (m) min.	moy.	max.
max									
moy									
min									

Zone	1	US	11064	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** TRP_1429 **ES** ES_1.06 / ES_1.22

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1429. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune marron
moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11063

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.30				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.15	haut max	0.20	Z_Sup	684.19
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684.00

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11065	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1434 **ES** ES_1.22 / ES_1.06

Interprétation

Creusement du trou de poteau TRP 1434. Il adopte un plan circulaire et un profil en U.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11066 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.20				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.17	haut max	0.15	Z_Sup	685.02
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	684,87

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	**Modules des parements**	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11066	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation **EA** **ES** ES_1.06

Interprétation TRP_1434 ES_1.22

Comblement du trou de poteau TRP 1434. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Sable (33% à 66%) ; Limon (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune brun
clair. Morphologie : meuble. Structure : homogène
uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à **Postérieur à** US_11065

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.20			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.17	haut max	0.15	Z_Sup 685.02
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf 684.87

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11067	Type	Activité	Identification
				Négative	Construction	Trou de poteau - Creusement

Localisation **EA** TRP_1463 **ES** ES_1.22

Interprétation ES_1.06

Creusement du trou de poteau TRP 1463. Il adopte un plan circulaire et un profil en cuvette.

Description

Traces : .

Antérieur à US_11068 **Postérieur à** US_10040

Mesures (mètres)				
longueur (max)	0.13			
longueur (min)				
larg / diam (max)	0.12	haut max		Z_Sup
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf

Assises et modules (mètres)				Hauteur des assises (m)		
				min.	moy.	max.
Modules des chaînes d'angles	L. (m)	l. (m)	haut. (m)	Modules des parements	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max				max			
moy				moy			
min				min			

Zone	1	US	11068	Type	Activité	Identification
				Positive	Abandon	Trou de poteau - Comblement

Localisation

EA TRP_1463

ES ES_1.06 ; ES_1.22

Interprétation

Comblement du trou de poteau TRP 1463. Il s'agit d'un niveau sablo-limoneux meuble et homogène, proche de l'US 10273.

Description

Composition : ; Limon (33% à 66%) ; Sable (33% à 66%) ; () ; () ; (). Couleur : jaune moyen. Morphologie : meuble. Structure : homogène uniforme. Traces : . Composants organiques : . Mobilier : . Matériaux de construction : .

Antérieur à

Postérieur à US_11067

Mesures (mètres)					
longueur (max)	0.13				
longueur (min)					
larg / diam (max)	0.12	haut max		Z_Sup	
larg / diam (min)		haut min		Z_Inf	

Assises et modules (mètres)

Modules des chaînes d'angles

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Hauteur des assises (m)

min.	moy.	max.

Modules des parements

	L. (m)	l. (m)	haut. (m)
max			
moy			
min			

Annexe 5 : Inventaire des minutes

Dép	INSEE	Opération	Année	N°	Type de document	Format	Titre	Auteur
74	74078	12558	2017	G1	Doc. graphique	Calque A3	Parement intérieur sud-est de M 1001	V. Girard
74	74078	12558	2017	G2	Doc. graphique	Calque A3	Parement extérieur est de M 1001	P. Guégan
74	74078	12558	2017	G3	Doc. graphique	Calque A3	Parement extérieur sud de M 1001 et parement nord de M 1002	H. Bonnefon
74	74078	12558	2017	G4	Doc. graphique	Calque A3	Parement sud de M 1002	J. Falque
74	74078	12558	2017	G5	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du sondage 1 (axe N-S)	P. Guégan
74	74078	12558	2017	G6	Doc. graphique	Calque A3	Coupe sud du sondage 1 (axe E-O) - 1/2	P. Guégan
74	74078	12558	2017	G7	Doc. graphique	Calque A3	Coupe sud du sondage 1 (axe E-O) - 2/2	P. Guégan
74	74078	12558	2017	G8	Doc. graphique	Calque A3	Coupe occidentale du sondage 2 (axe S-N) - 1/2	H. Bonnefon
74	74078	12558	2017	G9	Doc. graphique	Calque A3	Coupe occidentale du sondage 2 (axe S-N) - 2/2	P. Guégan
74	74078	12558	2017	G10	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du sondage 2 (axe N-S) - 1/3	J. Falque
74	74078	12558	2017	G11	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du sondage 2 (axe N-S) - 2/3	J. Falque
74	74078	12558	2017	G12	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du sondage 2 (axe N-S) - 3/3	J. Falque
74	74078	12558	2017	G13	Doc. graphique	Calque A3	Coupe nord du sondage 2 (axe O-E)	H. Bonnefon
74	74078	12558	2017	G14	Doc. graphique	Papier	Relevé lasergrammétrique et photogrammétrique du plan	O. Veissière
74	74078	12974	2018	G15	Doc. graphique	Calque A3	Parement est de M 1004	L. Benoit
74	74078	12974	2018	G16	Doc. graphique	Calque A3	Coupe ouest d'axe S-N de l'espace ES 1.1 - 1/2	M. Ramirez S. Branchereau
74	74078	12974	2018	G17	Doc. graphique	Calque A3	Coupe ouest d'axe S-N de l'espace ES 1.1 - 2/2	M. Ramirez S. Branchereau
74	74078	12974	2018	G18	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale de la zone de fouille nord - 1/2	S. Branchereau
74	74078	12974	2018	G19	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale de la zone de fouille nord - 2/2	S. Branchereau
74	74078	12974	2018	G20	Doc. graphique	Calque A3	Plan masse de l'intérieur de l'espace ES 1.1	M. Ramirez
74	74078	12974	2018	G21	Doc. graphique	Calque A3	Profils des trous de poteaux dans l'espace ES 1.1	S. Branchereau
74	74078	12974	2018	G22	Doc. graphique	Calque A3	Déroulé du parement extérieur de M 1001	N. Pierrat
74	74078	12974	2018	G23	Doc. graphique	Calque A3	Lapidaire n° 19: console de cheminée - bougeoire	M. Ramirez
74	74078	12974	2018	G24	Doc. graphique	Calque A3	Lapidaire N°20: bloc piédroit de la porte POR 1013	M. Ramirez
74	74078	12974	2018	G25	Doc. graphique	Calque A3	Coupe nord de la zone de fouille nord	S. Branchereau
74	74078	12974	2018	G26	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe S-N de l'espace ES 1.2	S. Branchereau
74	74078	12974	2018	G27	Doc. graphique	Calque A3	Déroulé du parement intérieur de M 1001 - 1/2	M. Ramirez
74	74078	12974	2018	G28	Doc. graphique	Calque A3	Déroulé du parement intérieur de M 1001 - 2/2	M. Ramirez
74	74078	12974	2018	G29	Doc. graphique	Calque A3	Lapidaire n°17: bloc du piédroit de la porte POR 1013	L. Benoit
74	74078	12974	2018	G30	Doc. graphique	Calque A3	Piédroit occidentale de la porte POR 1013	M. Ramirez
74	74078	12974	2018	G31	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du couloir COU 1015	M. Ramirez
74	74078	12974	2018	G32	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe S-N des espaces ES 1.3 et 1.4a	A. Goches
74	74078	12974	2018	G33	Doc. graphique	Calque A3	Echantillon du parement nord du mur M 1008	A. Goches
74	74078	12974	2018	G34	Doc. graphique	Calque A3	Profils et plans des trous de poteaux de la zone sud	E. Leclerc
74	74078	12974	2018	G35	Doc. graphique	Calque A3	Relevé en plan du mur M 1036	C. Tournier
74	74078	12974	2018	G36	Doc. graphique	Calque A3	Relevé en plan du trou de poteau TRP 1038	C. Tournier
74	74078	12974	2018	G37	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du secteur sud	D. Fert
74	74078	12974	2018	G38	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe E-O des espaces ES 1.4a, 1.4b et 1.6	E. Leclerc
74	74078	12974	2018	G39	Doc. graphique	Calque A3	Coupe sud du secteur sud	A. Goches
74	74078	12974	2018	G40	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe N-S des espaces ES 1.4b et 1.5	E. Leclerc
74	74078	12974	2018	G41	Doc. graphique	Calque A3	Relevé en coup du foyer FOY 1037	E. Leclerc
74	74078	12974	2018	G42	Doc. graphique	Calque A3	Coupe de l'espace ES 1.5 devant l'arrachement du mur M 1005	A. Goches
74	74078	12974	2018	G43	Doc. graphique	Calque A3	Coupe de la fosse FSE 1014	D. Fert
74	74078	12974	2018	G44	Doc. graphique	Papier	Relevé lasergrammétrique et photogrammétrique du plan	O. Veissière
74	74078	13364	2019	G45	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe O-E de l'espace ES 1.4b	E. Leclerc
74	74078	13364	2019	G46	Doc. graphique	Calque A3	Relevé en plan de la structure ST 1061 et de l'US 10049	N. Pierrat
74	74078	13364	2019	G47	Doc. graphique	Calque A3	Coupes de la structure ST 1061	N. Pierrat
74	74078	13364	2019	G48	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du secteur nord - 1/2	N. Pierrat
74	74078	13364	2019	G49	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du secteur nord - 2/2	L. Benoit
74	74078	13364	2019	G50	Doc. graphique	Calque A3	Coupe occidentale du secteur nord	E. Leclerc
74	74078	13364	2019	G51	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe N-S de la porte POR 1060	A. Mure
74	74078	13364	2019	G52	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe E-O de l'espace ES 1.9	J. Ferrandon E. Leclerc
74	74078	13364	2019	G53	Doc. graphique	Calque A3	Coupe et plan de la structure TRP 1067	N. Pierrat
74	74078	13364	2019	G54	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe E-O de l'espace ES 1.7	S. Branchereau L. Dupont
74	74078	13364	2019	G55	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe E-O de l'espace ES 1.10	N. Pierrat J. Ferrandon
74	74078	13364	2019	G56	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe N-S de l'espace ES 1.10	N. Pierrat A. Mure
74	74078	13364	2019	G57	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe N-S de l'espace ES 1.7	S. Branchereau L. Dupont
74	74078	13364	2019	G58	Doc. graphique	Calque A3	Coupe nord du secteur nord	S. Branchereau
74	74078	13364	2019	G59	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe E-O de l'espace ES 1.5	A. Lorphelin

74	74078	13364	2019	G60	Doc. graphique	Calque A3	Parement oriental de M 1054 et parement sud de POR 1062	C. Tournier
74	74078	13364	2019	G61	Doc. graphique	Calque A3	Coupe orientale du secteur sud	C. Tournier S. Branchereau
74	74078	13364	2019	G62	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe N-S de l'espace ES 1.5	A. Lorphelin
74	74078	13364	2019	G63	Doc. graphique	Calque A3	Relevé des structures TRP 1057, 1058 et ST 1066	L. Benoit
74	74078	13364	2019	G64	Doc. graphique	Calque A3	Coupe d'axe E-O de la tranchée TRF 1081	E. Leclerc
74	74078	13364	2019	G65	Doc. graphique	Calque A4	Coupe d'axe N-S de l'espace ES 1.4c	E. Leclerc
74	74078	13364	2019	G66	Doc. graphique	Calque A5	Relevé des structures TRP 1071-1072 et 1084 à 1088	C. Tournier
74	74078	13364	2019	G67	Doc. graphique	Calque A6	Relevé d'un sommier	C. Tournier
74	74078	13364	2019	G68	Doc. graphique	Calque A7	Coupes des escaliers ESC 1068 et 1073	C. Tournier E. Leclerc
74	74078	13364	2019	G69	Doc. graphique	Papier	Relevé lasergrammétrique et photogrammétrique du plan	O. Veissière
74	74078	13761	2020	G70	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de la limite de fouille orientale	C. Tournier
74	74078	13761	2020	G71	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.20 au niveau de l'entité 1134	J. Lair
74	74078	13761	2020	G72	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O des espaces ES 1.9, 1.12 et 1.20	M. Martin
74	74078	13761	2020	G73	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S des espaces ES 1.20 et 1.22	M. Martin
74	74078	13761	2020	G74	Doc. graphique	Calque A3	Coupe des entités 1119 et 1142	M. Martin
74	74078	13761	2020	G75	Doc. graphique	Calque A3	Coupe de l'entité 1123	M. Martin
74	74078	13761	2020	G76	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.19	E. Leclerc
74	74078	13761	2020	G77	Doc. graphique	Calque A3	Log 1 de la berme ouest de la fouille	E. Leclerc
74	74078	13761	2020	G78	Doc. graphique	Calque A3	Log 2 de la berme ouest de la fouille	E. Leclerc
74	74078	13761	2020	G79	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S du sondage 2	N. Pierrat
74	74078	13761	2020	G80	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S du sondage 1	M. Martin
74	74078	13761	2020	G81	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.16	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G82	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1. 15	N. Pierrat
74	74078	13761	2020	G83	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.15	N. Pierrat
74	74078	13761	2020	G84	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.12	J. Lair
74	74078	13761	2020	G85	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.11	J. Lair
74	74078	13761	2020	G86	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.11	J. Lair
74	74078	13761	2020	G87	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.11	J. Lair
74	74078	13761	2020	G88	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.11	D. Fert
74	74078	13761	2020	G89	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.11	D. Fert
74	74078	13761	2020	G90	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O au sein de l'espace ES 1.22	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G91	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.9	C. Tournier
74	74078	13761	2020	G92	Doc. graphique	Calque A3	Profil de l'escalier ESC 1093	D. Fert
74	74078	13761	2020	G93	Doc. graphique	Calque A3	Relevé en plan de l'US 10269 / ES 1.16	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G94	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1140	L. Benoit
74	74078	13761	2020	G95	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1144	L. Benoit
74	74078	13761	2020	G96	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1171	N. Pierrat
74	74078	13761	2020	G97	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1150	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G98	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1155	N. Pierrat
74	74078	13761	2020	G99	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1099	N. Pierrat
74	74078	13761	2020	G100	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S sur M 1114	N. Pierrat
74	74078	13761	2020	G101	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1124	L. Benoit/ M. Martin
74	74078	13761	2020	G102	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1128	L. Benoit/ M. Martin
74	74078	13761	2020	G103	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1129	L. Benoit/ M. Martin
74	74078	13761	2020	G104	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1122	L. Benoit/ M. Martin
74	74078	13761	2020	G105	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1127	L. Benoit/ M. Martin
74	74078	13761	2020	G106	Doc. graphique	Calque A3	Plan de la structure 1123	L. Benoit
74	74078	13761	2020	G107	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1121	L. Benoit/ M. Martin
74	74078	13761	2020	G108	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1120	L. Benoit/ M. Martin
74	74078	13761	2020	G109	Doc. graphique	Calque A3	Plan de la structure 1119	L. Benoit
74	74078	13761	2020	G110	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de la structure 1118	L. Benoit/ M. Martin
74	74078	13761	2020	G111	Doc. graphique	Calque A3	Coupe de l'entité 1145	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G112	Doc. graphique	Calque A3	Coupe des entités 1147 et 1146	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G113	Doc. graphique	Calque A3	Coupe de l'entité 1148	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G114	Doc. graphique	Calque A3	Coupe de l'entité 1149	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G115	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de la porte POR 1102 /ES 1.19 et élévation nord de M 1100	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G116	Doc. graphique	Calque A3	Elévation ouest de M 1100	L. Benoit
74	74078	13761	2020	G117	Doc. graphique	Calque A3	Elévation orientale de M 1100	L. Benoit
74	74078	13761	2020	G118	Doc. graphique	Calque A3	Elévation ouest de M 1101	A. Lorphelin
74	74078	13761	2020	G119	Doc. graphique	Calque A3	Elévation sud de M 1151	A. Lorphelin
74	74078	13761	2020	G120	Doc. graphique	Calque A3	Elévations sud de M 1055, 1056 et 1106	L. Benoit
74	74078	13761	2020	G121	Doc. graphique	Calque A3	Elévation nord de M 1137	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G122	Doc. graphique	Calque A3	Elévation orientale de M 1138	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G123	Doc. graphique	Calque A3	Elévation sud de M 1137	E. Leclerc
74	74078	13761	2020	G124	Doc. graphique	Calque A3	Relevés du lapidaire LAP 81	E. Leclerc
74	74078	13761	2020	G125	Doc. graphique	Calque A3	Relevés du lapidaire LAP 82	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G126	Doc. graphique	Calque A3	Relevés du lapidaire LAP 83	E. Leclerc
74	74078	13761	2020	G127	Doc. graphique	Calque A3	Relevé du lapidaire LAP 84	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G128	Doc. graphique	Calque A3	Relevé du lapidaire LAP 84	S. Branchereau
74	74078	13761	2020	G129	Doc. graphique	Numérique	Relevé lasergrammétrique et photogrammétrique du plan	O. Veissière
74	74078	13761	2021	G130	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.23, vue sud.	J. Lair
74	74078	13761	2021	G131	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O des structures 1222 et 1221 (ES 1.23).	J. Lair

74	74078	13761	2021	G132	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O dans ES 1.24 sous EA 1186.	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G133	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N dans ES 1.24 (au niveau de POR 1184).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G134	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N des TRP 1219 et 1245 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G135	Doc. graphique	Calque A3	Plan des TRP 1219 et 1245 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G136	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N du TRP 1251 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G137	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N du TRP 1218 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G138	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1218 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G139	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N du TRP 1241 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G140	Doc. graphique	Calque A3	Plan des TRP 1241 et 1251 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G141	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N du TRP 1250 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G142	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1230 (ES 1.24).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G143	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O du TRP 1230 (ES 1.24).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G144	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S du TRP 1230 (ES 1.24).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G145	Doc. graphique	Calque A3	Coupes E-O des EA 1253, 1224 et 1252 (ES 1.23).	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G146	Doc. graphique	Calque A3	Coupe SE-NO du TRP 1267 (ES 1.6).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G147	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O du TRP 1255 (ES 1.6).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G148	Doc. graphique	Calque A3	Plan des TRP 1255 et 1267 (ES 1.6).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G149	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O des espaces ES 1.31 et 1.6.	C. Tournier
74	74078	13761	2021	G150	Doc. graphique	Calque A3	Coupes et plan des TRP 1296 et 1298 (ES 1.31).	C. Tournier
74	74078	13761	2021	G151	Doc. graphique	Calque A3	Coupe et plan du TRP 1297 (ES 1.31).	C. Tournier
74	74078	13761	2021	G152	Doc. graphique	Calque A3	Coupe et plan du TRP 1299 (ES 1.26).	C. Tournier
74	74078	13761	2021	G153	Doc. graphique	Calque A3	Coupe et plan du TRP 1300 (ES1.31).	C. Tournier
74	74078	13761	2021	G154	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'EA 1279 (ES 1.6).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G155	Doc. graphique	Calque A3	Plan de l'EA 1279 (ES 1.6).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G156	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'EA 1213 (ES 1.23).	A. Lorphelin
74	74078	13761	2021	G157	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1273, 1270, 1229, 1269 et 1282 (ES 1.23).	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G158	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'EA 1210 (ES 1.23).	J. Lair
74	74078	13761	2021	G159	Doc. graphique	Calque A3	Coupe de l'EA 1271 (ES 1.23).	J. Lair
74	74078	13761	2021	G160	Doc. graphique	Calque A3	Plan de l'EA 1271 (ES 1.23).	J. Lair
74	74078	13761	2021	G161	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N de l'EA 1272 (ES 1.23).	J. Lair
74	74078	13761	2021	G162	Doc. graphique	Calque A3	Plan de l'EA 1272 (ES 1.23).	J. Lair
74	74078	13761	2021	G163	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1253, 1224, 1228, 1225 et 1252 (ES 1.23).	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G164	Doc. graphique	Calque A3	Coupe de l'EA 1256 (ES 1.23).	J. Lair
74	74078	13761	2021	G165	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S des EA 1273, 1270 et 1269 (ES 1.23).	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G166	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de TRP 1258 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G167	Doc. graphique	Calque A3	Plan de TRP1258 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G168	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de TRP 1264 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G169	Doc. graphique	Calque A3	Plan de TRP 1264 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G170	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de TRP 1259 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G171	Doc. graphique	Calque A3	Plan de TRP 1259 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G172	Doc. graphique	Calque A3	Coupe O-E (vue nord) de l'espace ES 1.20.	L. Henrich
74	74078	13761	2021	G173	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de la porte POR 1184.	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G174	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.6.	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G175	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'EA 1209 (ES 1.23).	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G176	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'EA 1212 (ES 1.23).	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G177	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1209 et 1212 (ES 1.23).	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G178	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.26.	L. Henrich
74	74078	13761	2021	G179	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.27.	J. Lair
74	74078	13761	2021	G180	Doc. graphique	Calque A3	Coupe O-E de l'espace ES 1.23.	J. Lair
74	74078	13761	2021	G181	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.26.	N. Pierrat
74	74078	13761	2021	G182	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N des EA 1231, 1234 et 1247 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G183	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1231, 1234 et 1247 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G184	Doc. graphique	Calque A3	Coupe SE-NO du TRP 1236 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G185	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1236 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G186	Doc. graphique	Calque A3	Coupe SE-NO du TRP 1235 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G187	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1235 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G188	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S des TRP 1262 et 1263 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G189	Doc. graphique	Calque A3	Plan des TRP 1262 et 1263 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G190	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O des TRP 1237 et 1240 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G191	Doc. graphique	Calque A3	Plan des TRP 1237 et 1240 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G192	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S des TRP 1260 et 1266 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G193	Doc. graphique	Calque A3	Plan des TRP 1260 et 1266 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G194	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O du TRP 1257 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G195	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1257 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G196	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S du TRP 1265 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G197	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1265 (ES 1.26).	S. Branchereau
74	74078	13761	2021	G198	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.23.	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G199	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de PIL 1244 (ES 1.23).	L. Benoit
74	74078	13761	2021	G200	Doc. graphique	Calque A3	Plan de PIL 1244 (ES 1.23).	L. Benoit
74	74078	13761	2021	G201	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de PIL 1249 (ES 1.23).	L. Benoit
74	74078	13761	2021	G202	Doc. graphique	Calque A3	Plan de PIL 1249 (ES 1.23).	L. Benoit
74	74078	13761	2021	G203	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O des EA 1211 et 1227 (ES 1.23).	N. Pierrat
74	74078	13761	2021	G204	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1211 et 1227 (ES 1.23).	N. Pierrat
74	74078	13761	2021	G205	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.27.	E. Gavard
74	74078	13761	2021	G206	Doc. graphique	Calque A3	Plan de TRP 1250 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G207	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S des EA 1268 et 1274 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G208	Doc. graphique	Calque A3	Coupe O-E des EA 1238 et 1280 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G209	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1238, 1274, 1240, 1268 et 1280 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G210	Doc. graphique	Calque A3	Coupe O-E de l'EA 1281 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G211	Doc. graphique	Calque A3	Plan de l'EA 1281 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G212	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1221 et 1222 (ES 1.23).	B. Maniez
74	74078	13761	2021	G213	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N du TRP 1201 (ES 1.6).	L. Henrich
74	74078	13761	2021	G214	Doc. graphique	Calque A3	Plan de TRP 1201 (ES 1.6).	L. Henrich
74	74078	13761	2021	G215	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1,23.	S. Alloin
74	74078	13761	2021	G216	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.5.	N. Pierrat
74	74078	13761	2021	G217	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de POR 1197 (ES 1.5/6/28).	N. Pierrat
74	74078	13761	2021	G218	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.5.	N. Pierrat

74	74078	13761	2021	G219	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.5 (à l'ouest).	D. Fert
74	74078	13761	2021	G220	Doc. graphique	Calque A3	Coupe O-E de TRP 1290 (ES 1.5).	N. Pierrat
74	74078	13761	2021	G221	Doc. graphique	Calque A3	Plan de TRP 1290 (ES 1.5).	N. Pierrat
74	74078	13761	2021	G222	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.24.	S. Branchereau S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G223	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.24.	S. Branchereau S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G224	Doc. graphique	Calque A3	Plan de TRP 1143 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G225	Doc. graphique	Calque A3	Plan des TRP 1217 et 1220 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2021	G226	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N des TRP 1217 et 1220 (ES 1.24).	S. Canteloup
74	74078	13761	2022	G227	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe NO-SE des EA 1403 et 1393 (ES 1.36).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G228	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N des TRP 1369 et 1376 (ES 1.35).	L. Benoit
74	74078	13761	2022	G229	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O du TRP 1378 (ES 1.36).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G230	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O des TRP 1384 et 1382 (ES 1.35).	F. Thouvier
74	74078	13761	2022	G231	Doc. graphique	Calque A3	Coupe NE-SO du TRP 1399 (ES 1.35).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G232	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N du TRP 1455 (ES 1.37).	A. Falatakis
74	74078	13761	2022	G233	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N des espaces ES 1.36 et ES 1.37 + coupe du TRP 1351.	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G234	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O de la FOS 1320 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2022	G235	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1327 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2022	G236	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S du TRP 1328 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2022	G237	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de EA 1326 (ES 1.24).	A. Falatakis
74	74078	13761	2022	G238	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1325 et 1230 (ES 1.24).	A. Falatakis B. Maniez
74	74078	13761	2022	G239	Doc. graphique	Calque A3	Plan de EA 1322 (ES 1.33).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G240	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1329 (ES 1.24).	S. Branchereau
74	74078	13761	2022	G241	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S de EA 1321 (ES 1.24).	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G242	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S des EA 1330 et 1321 (ES 1.24).	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G243	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N des EA 1332 et 1324 (ES 1.24).	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G244	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.33.	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G245	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.33	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G246	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe SO-NE des TRP 1404 et 1445 (ES 1.36).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G247	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1451 (ES 1.36/ES 1.6).	L. Henrich
74	74078	13761	2022	G248	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S des EA 1405 et 1449 (ES 1.37).	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G249	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S du TRP 1452 (ES 1.36).	L. Henrich
74	74078	13761	2022	G250	Doc. graphique	Calque A3	Plan des TRP 1433, 1437, 1406, 1405, 1449, 1456 et 1351 (ES 1.37).	B. Maniez S. Alloin
74	74078	13761	2022	G251	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.37 + plan et coupe du TRP 1361 + coupe du TRP 1	S. Branchereau
74	74078	13761	2022	G252	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O des EA 1432, 1444, 1436 et 1362 (ES 1.37).	S. Branchereau
74	74078	13761	2022	G253	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S de EA 1334 (ES 1.33).	A. Falatakis
74	74078	13761	2022	G254	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S de EA 1336 (ES 1.33).	A. Falatakis
74	74078	13761	2022	G255	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S de EA 1360 (ES 1.36).	D. Fert
74	74078	13761	2022	G256	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe de EA 1439 (ES 1.35).	D. Jouneau
74	74078	13761	2022	G257	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O des EA 1391, 1392, 1438 et 1333 (ES 1.35).	D. Jouneau
74	74078	13761	2022	G258	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1368 (ES 1.35).	L. Benoit
74	74078	13761	2022	G259	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O de EA 1387 (ES 1.35).	D. Jouneau
74	74078	13761	2022	G260	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe SO-NE du TRP 1357 (ES 1.33).	F. Thouvier
74	74078	13761	2022	G261	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe SO-NE des TRP 1358 et 1359 (ES 1.33/ES 1.36).	S. Alloin
74	74078	13761	2022	G262	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe SO-NE du TRP 1366 (ES 1.36).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G263	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1379 (ES 1.36).	L. Courtial
74	74078	13761	2022	G264	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe NO-SE du TRP 1367 (ES 1.36).	F. Thouvier
74	74078	13761	2022	G265	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N du TRP 1394 (ES 1.36).	D. Fert
74	74078	13761	2022	G266	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1449 (ES 1.36).	L. Courtial
74	74078	13761	2022	G267	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1396 (ES 1.35).	A. Falatakis
74	74078	13761	2022	G268	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe O-E du TRP 1397 (ES 1.35).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G269	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N du TRP 1398 (ES 1.35).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G270	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N du TRP 1438 (ES 1.35).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G271	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe O-E du TRP 1450 (ES 1.35).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G272	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1458 (ES 1.37).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G273	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe NO-SE du TRP 1380 (ES 1.36).	L. Henrich
74	74078	13761	2022	G274	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe NO-SE du TRP 1442 (ES 1.36).	L. Henrich
74	74078	13761	2022	G275	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S du TRP 1402 (ES 1.35).	L. Henrich
74	74078	13761	2022	G276	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S du TRP 1400 (ES 1.35).	S. Alloin N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G277	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N du TRP 1401 (ES 1.35).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G278	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1378 (ES 1.36).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G279	Doc. graphique	Calque A3	Relevé du parement extérieur du mur M 1315 (ES 1.33/ES 1.34).	A. Troyes B. Maniez
74	74078	13761	2022	G280	Doc. graphique	Calque A3	Plan des EA 1362, 1436, 1444, 1432, 1431 et 1454 (ES 1.37).	S. Branchereau
74	74078	13761	2022	G281	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N des TRP 1456 et 1457 (ES 1.37).	S. Alloin B. Maniez
74	74078	13761	2022	G282	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N du TRP 1453 (ES 1.37).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G283	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe SE-NO du TRP 1353 (ES 1.37).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G284	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1352 (ES 1.37).	N. Pierrat
74	74078	13761	2022	G285	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O des EA 1447 et 1459 (ES 1.36).	D. Jouneau
74	74078	13761	2022	G286	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S de EA 1343 (ES 1.29).	D. Fert
74	74078	13761	2022	G287	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.29.	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G288	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe O-E de EA 1345 (ES 1.29).	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G289	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de POR 1202 (ES 1.29/ES 1.23).	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G290	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe SE-NO des TRP 1373 et 1374 (ES 1.36).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G291	Doc. graphique	Calque A3	Coupe E-O de l'espace ES 1.36.	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G292	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S de l'espace ES 1.36.	S. Alloin
74	74078	13761	2022	G293	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1375 (ES 1.36).	S. Alloin
74	74078	13761	2022	G294	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe SE-NO de EA 1441 (ES 1.36).	S. Alloin
74	74078	13761	2022	G295	Doc. graphique	Calque A3	Coupe SO-NE du TRP 1322 (ES 1.33).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G296	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe NNE-SSO du TRP 1341 (ES 1.36).	S. Alloin
74	74078	13761	2022	G297	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S du TRP 1433 (ES 1.36/ES 1.37).	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G298	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S du TRP 1437 (ES 1.37).	B. Maniez

74	74078	13761	2022	G299	Doc. graphique	Calque A3	Coupe O-E des espaces ES 1.35 et ES 1.36.	F. Thouvier
74	74078	13761	2022	G300	Doc. graphique	Calque A3	Coupe N-S du TRP 1406 (ES 1.37).	B. Maniez
74	74078	13761	2022	G301	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe S-N du TRP 1460 (ES 1.37).	S. Alloin
74	74078	13761	2022	G302	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe N-S du TRP 1461 (ES 1.33).	L. Henrich
74	74078	13761	2022	G303	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe O-E du TRP 1462 (ES 1.33).	F. Thouvier
74	74078	13761	2022	G304	Doc. graphique	Calque A3	Plan et coupe E-O du TRP 1466 (ES 1.33).	F. Thouvier
74	74078	13761	2022	G305	Doc. graphique	Calque A3	Coupe S-N de l'espace ES 1.33.	D. Fert
74	74078	13761	2022	G306	Doc. graphique	Calque A3	Coupe des TRP 1446 et 1448 (ES 1.36).	A. Troyes
74	74078	13761	2022	G307	Doc. graphique	Calque A3	Plan du TRP 1395 (ES 1.36).	L. Courtial
74	74078	13761	2022	G308	Doc. graphique	Calque A3	Coupe du TRP 1395 (ES 1.36).	L. Courtial

Annexe 6 : Inventaire des photographies

Année	OA	Nom	Objet	Type	Vue vers	Auteur	Format	Modèle appareil	Taille
2017	2212558	PN-001	Site avant fouille	Vue générale	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,7 Mo
2017	2212558	PN-002	Site avant fouille	Vue générale	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,67 Mo
2017	2212558	PN-003	Site avant fouille	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	16,59 Mo
2017	2212558	PN-004	Site avant fouille	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	18,31 Mo
2017	2212558	PN-005	Apparition des vestiges	Détail	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,64 Mo
2017	2212558	PN-006	Apparition des vestiges	Détail	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,79 Mo
2017	2212558	PN-007	Sondage 1 après décapage	Vue générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,24 Mo
2017	2212558	PN-008	Sondage 2 à l'apparition des vestiges	Vue générale	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	10,87 Mo
2017	2212558	PN-009	Sondage 1 à l'apparition des vestiges	Vue générale	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	2,94 Mo
2017	2212558	PN-010	Sondage 2 partie nord - M 1002	Vue générale	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,22 Mo
2017	2212558	PN-011	Sondage 1 à l'apparition des vestiges	Vue générale	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,23 Mo
2017	2212558	PN-012	Blocage du mur M 1001	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,26 Mo
2017	2212558	PN-013	Vue du mur M1002	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	9,41 Mo
2017	2212558	PN-014	Apparition du mur M 1001 dans le sondage 2	Détail	Sud	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	10,27 Mo
2017	2212558	PN-015	M 1002	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,74 Mo
2017	2212558	PN-016	Sondages 1 et 2 à l'apparition des vestiges	Vue générale	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	4,57 Mo
2017	2212558	PN-017	Blocage du mur M 1001	Vue générale	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	4,60 Mo
2017	2212558	PN-018	Coupe nord du sondage 2	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,28 Mo
2017	2212558	PN-019	Vue axonométrique de l'espace 1.2	Travail	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,41 Mo
2017	2212558	PN-020	M 1002	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	7,83 mo
2017	2212558	PN-021	Vue du site à 15 m	Photo aérienne	-	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	6,54 Mo
2017	2212558	PN-022	US 100024	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	5,43 Mo
2017	2212558	PN-023	M 1001 et US 10024	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	5,17 Mo
2017	2212558	PN-024	Mur M 1001 et espace 1.1	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,62 Mo
2017	2212558	PN-025	Troude de boulin dans l'USC 10016	Détail	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,42 Mo
2017	2212558	PN-026	Bloc effondré dans l'espace 1.1	Détail	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	7,55 Mo
2017	2212558	PN-027	Coupe ouest du sondae 1 - partie nord	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	13,98 Mo
2017	2212558	PN-028	Coupe nord du sondage 1	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	13,91 Mo
2017	2212558	PN-029	Céramique écrasée dans le comblement de l'espace 1,1	Détail	-	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,35 Mo
2017	2212558	PN-030	Céramique écrasée dans le comblement de l'espace 1,1	Détail	-	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	13,87 Mo
2017	2212558	PN-031	Espace 1,1	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	16,28 Mo
2017	2212558	PN-032	Espace 1,1	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	10,10 Mo
2017	2212558	PN-033	Mur M 1001 - USC 10017	Elévation	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,48 Mo
2017	2212558	PN-034	Coupe nord du sondage 1	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,77 Mo
2017	2212558	PN-035	Trace de taille dans un bloc en coupe	Détail	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,17 Mo
2017	2212558	PN-036	Trace de taille dans un bloc en coupe	Détail	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,08 Mo
2017	2212558	PN-037	Trace de taille dans un bloc de l'USC10018	Détail	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,23 Mo
2017	2212558	PN-038	Mur M 1002 - USC 10020	Elévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,63 Mo
2017	2212558	PN-039	M 1002	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	13,80 Mo
2017	2212558	PN-040	Coupe orientale du sondage 2 partie médiane	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,45 Mo
2017	2212558	PN-041	Coupe orientale du sondage 2 partie médiane	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	13,94 Mo
2017	2212558	PN-042	Coupe orientale du sondage 2 partie sud	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,07 Mo
2017	2212558	PN-043	Coupe occidentale du sondage 2 partie sud	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	8,34 Mo
2017	2212558	PN-044	Coupe méridionale du sondage 2	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	7,57 Mo
2017	2212558	PN-045	Coupe méridionale du sondage 2	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	7,77 Mo
2017	2212558	PN-046	M 1002 - USC 10020	Elévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	7,61 Mo
2017	2212558	PN-047	Coupe orientale du sondage 1	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,18 Mo
2017	2212558	PN-048	Coupe méridionale du sondage 1 partie est	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,29 Mo
2017	2212558	PN-049	Elévation du mur M 1001 - USC 10016	Elévation	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	16,28 Mo
2017	2212558	PN-050	Coupe occidentale du sondage 1 partie nord	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,83 Mo
2017	2212558	PN-051	Elévation du mur M 1001 - USC 10016	Elévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	7,43 Mo
2017	2212558	PN-052	Elévation du mur M 1001 - USC 10017	Elévation	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	13,47 Mo
2017	2212558	PN-053	Elévation du mur M 1002 - USC 10021/10028	Elévation	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	5,48 Mo
2017	2212558	PN-054	Coupe méridionale du sondage 1 partie ouest	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,08 Mo
2017	2212558	PN-055	Mur M 1001	Plan	Nord- est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,45 Mo
2017	2212558	PN-056	Mur M1001 - USC 10016	Elévation	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	7,55 Mo
2017	2212558	PN-057	Chanfrein sur USC 10016	Détail	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,78 Mo
2017	2212558	PN-058	Chanfrein sur USC 10016	Détail	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	16,39 Mo
2017	2212558	PN-059	Traces de taille sur un bloc de l'USC 10016	Détail	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,13 Mo
2017	2212558	PN-060	Chanfrein sur USC 10016	Détail	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,15 Mo
2017	2212558	PN-061	Site après rebouchage	Vue générale	Sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	15,78 Mo
2017	2212558	PN-062	Site après rebouchage	Vue générale	Est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,06 Mo
2017	2212558	PN-063	Site après rebouchage	Vue générale	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	14,27 Mo
2017	2212558	PN-064	Objet en verre	Détail		Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	3,46 Mo
2017	2212558	PN-065	Echantillon du verre trouvé	Détail		Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	6,40 Mo
2017	2212558	PN-066	Echantillon de la céramique trouvée	Détail		Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	7,30 Mo
2017	2212558	PN-067	Tesson de céramique le plus ancien	Détail		Equipe de fouille	JPG	Pentax K-7	2,61 Mo
2018	2212974	PN-001	Emprise de fouille - avant fouille	Vue Générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,82 Mo
2018	2212974	PN-002	Emprise de fouille - avant fouille	Vue Générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,23 Mo
2018	2212974	PN-003	Emprise de fouille - avant fouille	Vue Générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,72 Mo
2018	2212974	PN-004	Emprise de fouille - avant fouille	Vue Générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,15 Mo
2018	2212974	PN-005	Emprise de fouille - avant fouille	Vue Générale	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,43 Mo
2018	2212974	PN-006	Secteur sud - après décapage	Vue Générale	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,58 Mo
2018	2212974	PN-007	Secteur nord - après décapage	Vue Générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,79 Mo
2018	2212974	PN-008	F1003 - US10032	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,68 Mo
2018	2212974	PN-009	ES1.1 - en cours de fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,27 Mo
2018	2212974	PN-010	ES1.4a - Avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	2,01 Mo
2018	2212974	PN-011	ES1.2 - en cours de fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,03 Mo
2018	2212974	PN-012	ES1.4a - Avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	2,12 Mo
2018	2212974	PN-013	Secteur sud - avant fouille	Vue Générale	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	3,21 Mo
2018	2212974	PN-014	M1009 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	2,62 Mo
2018	2212974	PN-015	ES1.4a; 1.5; 1.6 - avant fouille	Vue Générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,92 Mo
2018	2212974	PN-016	M1012 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	3,23 Mo
2018	2212974	PN-017	M1008 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	981 Ko
2018	2212974	PN-018	M1008 - avant fouille	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	731 Ko

2018	2212974	PN-019	ES1.3	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	654 Ko
2018	2212974	PN-020	ES1.3	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	984 Ko
2018	2212974	PN-021	ES1.3	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,46 Mo
2018	2212974	PN-022	ES1.3	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,07 Mo
2018	2212974	PN-023	ES1.1 - en cours de fouille	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,91 Mo
2018	2212974	PN-024	ES1.3	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,44 Mo
2018	2212974	PN-025	M1008 - 100%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,04 Mo
2018	2212974	PN-026	Mobilier en place	Détail	-	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,56 Mo
2018	2212974	PN-027	Mobilier en place	Détail	-	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,75 Mo
2018	2212974	PN-028	FSE1014; US10042 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,54 Mo
2018	2212974	PN-029	F1003 - en cours de fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,32 Mo
2018	2212974	PN-030	F1003 - en cours de fouille	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,06 Mo
2018	2212974	PN-031	ES1.1 - en cours de fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,62 Mo
2018	2212974	PN-032	F1003 - en cours de fouille	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,49 Mo
2018	2212974	PN-033	ES1.1 - en cours de fouille	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	597 Ko
2018	2212974	PN-034	ES1.1 - en cours de fouille	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,78 Mo
2018	2212974	PN-035	COU1015 - avant fouille	Coupe	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,47 Mo
2018	2212974	PN-036	COU1015 - mobilier en place	Détail	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,06 Mo
2018	2212974	PN-037	ES1.1 - en cours de fouille	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,36 Mo
2018	2212974	PN-038	ES1.1 - en cours de fouille	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,12 Mo
2018	2212974	PN-039	ES1.4a - 50%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,27 Mo
2018	2212974	PN-040	ES1.5 - 50%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,62 Mo
2018	2212974	PN-041	ES1.5; FSE1014 - 50%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,58 Mo
2018	2212974	PN-042	ES1.4b - 50%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,72 Mo
2018	2212974	PN-043	ES1.4b - 50%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,65 Mo
2018	2212974	PN-044	F1003 - en cours de fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,79 Mo
2018	2212974	PN-045	F1012 - 50%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,61 Mo
2018	2212974	PN-046	Secteur sud	Vue Générale	nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,92 Mo
2018	2212974	PN-047	COU1015 - avant fouille	Plan	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	2,02 Mo
2018	2212974	PN-048	COU1015 - mobilier en place	Détail	sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,65 Mo
2018	2212974	PN-049	COU1015 - mobilier en place	Détail	sud-est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,49 Mo
2018	2212974	PN-050	COU1015 - mobilier en place	Détail	sud-est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,15 Mo
2018	2212974	PN-051	ES1.1 - en cours de fouille	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,82 Mo
2018	2212974	PN-052	COU1015 - 50%	Plan	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,24 Mo
2018	2212974	PN-053	ES1.4a - coupe 1	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,23 Mo
2018	2212974	PN-054	ES1.4a - coupe 1	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,70 Mo
2018	2212974	PN-055	ES1.5 - coupe 1	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,51 Mo
2018	2212974	PN-056	ES1.4 a - coupe 2	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,06 Mo
2018	2212974	PN-057	ES1.4 a - coupe 2	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,30 Mo
2018	2212974	PN-058	ES1.5 - coupe 3	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	611 Ko
2018	2212974	PN-059	ES1.4 a - coupe 2	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	978 Ko
2018	2212974	PN-060	POR1013	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,50 Mo
2018	2212974	PN-061		Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,60 Mo
2018	2212974	PN-062	PoR1013	Élévation	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,09 Mo
2018	2212974	PN-063	POR1013	Élévation	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,67 Mo
2018	2212974	PN-064	POR1013	Élévation	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,58 Mo
2018	2212974	PN-065	ES1.4b - Coupe 2	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,60 Mo
2018	2212974	PN-066	ES1.4b - Coupe 2	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,83 Mo
2018	2212974	PN-067	ES1.4b - Coupe 4	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,22 Mo
2018	2212974	PN-068	ES1.4b - Coupe 4	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	914 Ko
2018	2212974	PN-069	FSE1014	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,65 Mo
2018	2212974	PN-070	FSE1014 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,20 Mo
2018	2212974	PN-071	ES1.1 - en cours de fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,61 Mo
2018	2212974	PN-072	ES1.4a - Coupe 2	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,01 Mo
2018	2212974	PN-073	ES1.4a - Coupe 2	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,24 Mo
2018	2212974	PN-074	ES1.2 - US10049 - Avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,13 Mo
2018	2212974	PN-075	POR1013 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,31 Mo
2018	2212974	PN-076	FSE1014 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,27 Mo
2018	2212974	PN-077	ES1.1 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,23 Mo
2018	2212974	PN-078	TP1016 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,43 Mo
2018	2212974	PN-079	TP1017 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,56 Mo
2018	2212974	PN-080	TP1018 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,10 Mo
2018	2212974	PN-081	TP1024 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,27 Mo
2018	2212974	PN-082	TP1026 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,40 Mo
2018	2212974	PN-083	TP1025 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,35 Mo
2018	2212974	PN-084	TP1030 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,75 Mo
2018	2212974	PN-085	TP1031 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,68 Mo
2018	2212974	PN-086	TP1022 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,05 Mo
2018	2212974	PN-087	TP1023 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,84 Mo
2018	2212974	PN-088	TP020 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,72 Mo
2018	2212974	PN-089	TP1027 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,65 Mo
2018	2212974	PN-090	TP1021 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,78 Mo
2018	2212974	PN-091	TP1028 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,92 Mo
2018	2212974	PN-092	TP1029 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,77 Mo
2018	2212974	PN-093	TP1016 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,61 Mo
2018	2212974	PN-094	TP1017 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,08 Mo
2018	2212974	PN-095	TP1018 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,65 Mo
2018	2212974	PN-096	TP1024 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,87 Mo
2018	2212974	PN-097	TP1026 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,58 Mo
2018	2212974	PN-098	TP1025 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,78 Mo
2018	2212974	PN-099	TP1030 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,09 Mo
2018	2212974	PN-100	TP1033 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,05 Mo
2018	2212974	PN-101	TP1033 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,33 Mo
2018	2212974	PN-102	TP1034 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,18 Mo
2018	2212974	PN-103	FOY 1037 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,43 Mo
2018	2212974	PN-104	M1036 - en cours de fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,41 Mo

2018	2212974	PN-105	FOY1037 - 50%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,62 Mo
2018	2212974	PN-106	FOY1037 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,93 Mo
2018	2212974	PN-107	TP1038 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,18 Mo
2018	2212974	PN-108	TP1038 - 50%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,52 Mo
2018	2212974	PN-109	CHE1009 - en cours de fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,26 Mo
2018	2212974	PN-110	ES1.4b - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,33 Mo
2018	2212974	PN-111	ES1.4b - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,32 Mo
2018	2212974	PN-112	Secteur sud	Vue Générale	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,79 Mo
2018	2212974	PN-113	CHE1009 - en cours de fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,79 Mo
2018	2212974	PN-114	CAN 1040	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,35 Mo
2018	2212974	PN-115	ES1.2	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,01 Mo
2018	2212974	PN-116	ES1.2	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,58 Mo
2018	2212974	PN-117	M 1039 - 100%	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,10 Mo
2018	2212974	PN-118	M 1039 - 100%	Élévation	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,20 Mo
2018	2212974	PN-119	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,77 Mo
2018	2212974	PN-120	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,60 Mo
2018	2212974	PN-121	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,60 Mo
2018	2212974	PN-122	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,35 Mo
2018	2212974	PN-123	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,34 Mo
2018	2212974	PN-124	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,13 Mo
2018	2212974	PN-125	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,10 Mo
2018	2212974	PN-126	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,66 Mo
2018	2212974	PN-127	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,65 Mo
2018	2212974	PN-128	ES1.1 - USC10061	Élévation		Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,43 Mo
2018	2212974	PN-129	CAN 1040 - 50%	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,42 Mo
2018	2212974	PN-130	TP1038 - 50%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,30 Mo
2018	2212974	PN-131	TP 1041 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,66 Mo
2018	2212974	PN-132	secteur sud - Coupe 5	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,86 Mo
2018	2212974	PN-133	secteur sud - Coupe 5	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,95 Mo
2018	2212974	PN-134	secteur sud - Coupe 5	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,95 Mo
2018	2212974	PN-135	secteur sud - Coupe 5	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,76 Mo
2018	2212974	PN-136	secteur sud - Coupe 6	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,34 Mo
2018	2212974	PN-137	secteur sud - Coupe 6	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,42 Mo
2018	2212974	PN-138	secteur sud - Coupe 6	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	2,23 Mo
2018	2212974	PN-139	TP 1038 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,24 Mo
2018	2212974	PN-140	M1008 - 100%	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,11 Mo
2018	2212974	PN-141	M 1007 - 100%	Élévation	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	845 Ko
2018	2212974	PN-142	CHE 1009	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,34 Mo
2018	2212974	PN-143	CHE 1009	Élévation	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,44 Mo
2018	2212974	PN-144	CHE 1009	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	0,99 Mo
2018	2212974	PN-145	TP1042 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	0,99 Mo
2018	2212974	PN-146	TP 1043 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,15 Mo
2018	2212974	PN-147	TP 1044 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,26 Mo
2018	2212974	PN-148	TP 1044 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,25 Mo
2018	2212974	PN-149	TP 1043 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	0,99 Mo
2018	2212974	PN-150	TP 1045 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,09 Mo
2018	2212974	PN-151	TP 1045 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	804 Ko
2018	2212974	PN-152	TP 1025 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	827 Ko
2018	2212974	PN-153	TP 1024 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	926 Ko
2018	2212974	PN-154	TP 1017 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,27 Mo
2018	2212974	PN-155	TP 1016 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	801 Ko
2018	2212974	PN-156	TP 1030 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	830 Ko
2018	2212974	PN-157	TP 1041 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,30 Mo
2018	2212974	PN-158	TP 1034 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,54 Mo
2018	2212974	PN-159	TP 1033 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,23 Mo
2018	2212974	PN-160	TP 1031 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,41 Mo
2018	2212974	PN-161	TP 1022 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,91 Mo
2018	2212974	PN-162	TP 1027 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,47 Mo
2018	2212974	PN-163	TP 1021 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,13 Mo
2018	2212974	PN-164	TP 1020 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,77 Mo
2018	2212974	PN-165	ES1.2 - USC 10016	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,25 Mo
2018	2212974	PN-166	ES1.2 - USC 10016	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,89 Mo
2018	2212974	PN-167	ES 1.2 - USC 10098	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,64 Mo
2018	2212974	PN-168	POR 1013	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	PENTAX K-7	1,24 Mo
2018	2212974	PN-169	Secteur sud	Vue Générale	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,87 Mo
2018	2212974	PN-170	Secteur sud	Vue Générale	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,26 Mo
2018	2212974	PN-171	Secteur sud	Vue Générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	678 Ko
2018	2212974	PN-172	Secteur nord	Vue Générale	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,11 Mo
2018	2212974	PN-173	Secteur nord	Vue Générale	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,32 Mo
2018	2212974	PN-174	Secteur nord	Vue Générale	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,41 Mo
2018	2212974	PN-175	Secteur nord	Vue Générale	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,35 Mo
2018	2212974	PN-176	Secteur nord	Vue Générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,53 Mo
2018	2212974	PN-177	POR 1013	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,29 Mo
2018	2212974	PN-178	ES1.2 - USC 10016	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,26 Mo
2018	2212974	PN-179	ES1.2 - USC 10016	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,23 Mo
2018	2212974	PN-180	M 1039	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,03 Mo
2018	2212974	PN-181	ES 1.1	Vue Générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,20 Mo
2018	2212974	PN-182	ES 1.1	Vue Générale	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,36 Mo
2018	2212974	PN-183	ES 1.1	Vue Générale	Sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,47 Mo
2018	2212974	PN-184	ES 1.1	Vue Générale	Sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,42 Mo
2018	2212974	PN-185	ES 1.1	Vue Générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,29 Mo
2018	2212974	PN-186	USC 10017	Élévation		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,56 Mo
2018	2212974	PN-187	USC 10017	Élévation		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,44 Mo
2018	2212974	PN-188	USC 10017	Élévation		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,18 Mo
2018	2212974	PN-189	ES 1.1	Vue Générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,13 Mo
2018	2212974	PN-190	POR 1013	Élévation	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,05 Mo

2018	2212974	PN-191	CHE 1009 - 100%	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,26 Mo
2018	2212974	PN-192	CHE 1009 - 100%	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,45 Mo
2018	2212974	PN-193	CHE 1009 - 100%	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,26 Mo
2018	2212974	PN-194	CHE 1009 - 100%	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,32 Mo
2018	2212974	PN-195	CHE 1009	Détail	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	904 Ko
2018	2212974	PN-196	Secteur sud - Coupe 5	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,45 Mo
2018	2212974	PN-197	Secteur sud - Coupe 5	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,53 Mo
2018	2212974	PN-198	ES 1.4b - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,11 Mo
2018	2212974	PN-199	M 1005 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	977 Ko
2018	2212974	PN-200	M 1005 - 100%	Élévation	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,22 Mo
2018	2212974	PN-201	M 1036	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,08 Mo
2018	2212974	PN-202	M 1011	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,16 Mo
2018	2212974	PN-203	Secteur sud	Vue Générale	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,30 Mo
2018	2212974	PN-204	M 1006/M 1012	Vue Générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,18 Mo
2018	2212974	PN-205	TP 1038 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,53 Mo
2018	2212974	PN-206	M 1047	Détail	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,11 Mo
2018	2212974	PN-207	M 1047 - US10058	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,28 Mo
2018	2212974	PN-208	ES 1.4b - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,27 Mo
2018	2212974	PN-209	CHE 1009	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,34 Mo
2018	2212974	PN-210	???			Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	859 Ko
2018	2212974	PN-211	???			Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	1,69 Mo
2018	2212974	PN-212	M 1012 - arrachement	Élévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	2,00 Mo
2018	2212974	PN-213	TP 1045 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	2,01 Mo
2019	2213364	PN-001	Secteur Sud	État du site	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,07 Mo
2019	2213364	PN-002	Secteur Nord	État du site	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,59 Mo
2019	2213364	PN-003	Secteur Nord	État du site	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,56 Mo
2019	2213364	PN-004	Secteur Sud	État du site	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,68 Mo
2019	2213364	PN-005	Secteur Sud - après décapage	Vue Générale	Sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,84 Mo
2019	2213364	PN-006	Secteur Nord - après décapage	Vue Générale	Nord-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,35 Mo
2019	2213364	PN-007	secteur Nord - après décapage	Vue Générale	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,39 Mo
2019	2213364	PN-008	Secteur Sud - après décapage	Vue Générale	Sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,29 Mo
2019	2213364	PN-009	US10156	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,51 Mo
2019	2213364	PN-010	Coupe orientale	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,67 Mo
2019	2213364	PN-011	Coupe septentrionale	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,41 Mo
2019	2213364	PN-012	Espace 1.4b/1.4d	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,89 Mo
2019	2213364	PN-013	espace 1.4c	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,83 Mo
2019	2213364	PN-014	Espace 1.7	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,67 Mo
2019	2213364	PN-015	Espace 1.7	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,06 Mo
2019	2213364	PN-016	Escalier ESC1052/Mur MR1053	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,33 Mo
2019	2213364	PN-017	Escpace 1.5	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,42 Mo
2019	2213364	PN-018	Escpace 1.5	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2019	2213364	PN-019	Espace 1.9	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,96 Mo
2019	2213364	PN-020	Espace 1.9/1.11 - mobilier	Détail	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,31 Mo
2019	2213364	PN-021	Mur MR1056	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,25 Mo
2019	2213364	PN-022	Mur MR1056	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,41 Mo
2019	2213364	PN-023	Structure ST1061	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,94 Mo
2019	2213364	PN-024	USC10049	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2019	2213364	PN-025	Secteur Nord	Vue Générale	Nord-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,38 Mo
2019	2213364	PN-026	US10169	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,77 Mo
2019	2213364	PN-027	Espace 1.10	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,49 Mo
2019	2213364	PN-028	Espace 1.10	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,02 Mo
2019	2213364	PN-029	Espace 1.10 - Mur MR1056	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,06 Mo
2019	2213364	PN-030	US10169	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,57 Mo
2019	2213364	PN-031	Structure ST1061	Coupe	Nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,95 Mo
2019	2213364	PN-032	Structure ST1061	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,46 Mo
2019	2213364	PN-033	Structure ST1061 - entièrement Fouillé	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,31 Mo
2019	2213364	PN-034	Secteur nord - US10040	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,66 Mo
2019	2213364	PN-035	Espace 1.4b	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,57 Mo
2019	2213364	PN-036	US10172	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,00 Mo
2019	2213364	PN-037	Espace ES1.7 - US10187/10191	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,04 Mo
2019	2213364	PN-038	Espace ES1.10 - US10190	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,39 Mo
2019	2213364	PN-039	Espace ES1,5 - sablière ST102	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,91 Mo
2019	2213364	PN-040	Espace ES1.10 - coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,23 Mo
2019	2213364	PN-041	espace ES1.10 - coupe O/E	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,10 Mo
2019	2213364	PN-042	Espace 1.10 - coupe E/O	Coupe	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,31 Mo
2019	2213364	PN-043	Espace ES1.10 - coupe S/N	Coupe	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,24 Mo
2019	2213364	PN-044	Espace ES1.7 - coupe S/N	Coupe	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,21 Mo
2019	2213364	PN-045	Espace ES1.7 - coupe O/E	Coupe	Nord-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,18 Mo
2019	2213364	PN-046	Espace ES1.7 - coupe O/E	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,75 Mo
2019	2213364	PN-047	Espace ES1.7 - coupe O/E	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,97 Mo
2019	2213364	PN-048	Espace ES1.10 - entièrement fouillé	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2019	2213364	PN-049	Espace ES1.10 - entièrement fouillé	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,58 Mo
2019	2213364	PN-050	Espace ES1.4c - coupe S/N	Coupe	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,84 Mo
2019	2213364	PN-051	Espace ES1.7 - coupe E/O	Coupe	Sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,23 Mo
2019	2213364	PN-052	Espace ES1.7 - coupe E/O	Coupe	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,36 Mo
2019	2213364	PN-053	Espace ES1.7 - coupe E/O	Coupe	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,51 Mo
2019	2213364	PN-054	Espace 1.17 - Coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,06 Mo
2019	2213364	PN-055	Espace 1.7 - en cours de fouille	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,66 Mo
2019	2213364	PN-056	Espace 1.5 - Coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,47 Mo
2019	2213364	PN-057	Espace ES1.5 - Coupe O/E	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,78 Mo
2019	2213364	PN-058	Espace ES1.10 - entièrement fouillé	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,27 Mo
2019	2213364	PN-059	Espace ES1.5 - Coupe S/N	Coupe	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,35 Mo
2019	2213364	PN-060	Espace ES1.5 - coupe E/O	Coupe	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,38 Mo
2019	2213364	PN-061	Structure ST1065	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,86 Mo
2019	2213364	PN-062	Structure ST1065	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,56 Mo
2019	2213364	PN-063	Trou de poteau TP1066	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,20 Mo

2019	2213364	PN-064	Trou de poteau TP1066 - en cours de fouille	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2019	2213364	PN-065	Trou de poteau TP1066 - en cours de fouille	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,03 Mo
2019	2213364	PN-066	Trou de poteau TP1066 - entièrement fouillé	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,05 Mo
2019	2213364	PN-067	Trou de poteau TP1058	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2019	2213364	PN-068	Trou de poteau TP1058 - entièrement fouillé	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,82 Mo
2019	2213364	PN-069	Trou de poteau F1057	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,25 Mo
2019	2213364	PN-070	Trou de poteau F1057 - encours de fouille	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,85 Mo
2019	2213364	PN-071	Trou de poteau F1057 - entièrement fouillé	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,19 Mo
2019	2213364	PN-072	Mur MR1054	Élévation	Nord-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,77 Mo
2019	2213364	PN-073	Porte POR1062	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,18 Mo
2019	2213364	PN-074	Espace ES1.8 - coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,25 Mo
2019	2213364	PN-075	Porte POR1060 - coupe S/N	Coupe	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,92 Mo
2019	2213364	PN-076	Trou de poteau F1067	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,87 Mo
2019	2213364	PN-077	Trou de poteau F1067 - entièrement fouillé	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,16 Mo
2019	2213364	PN-078	Secteur Nord - coupe O/E	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,46 Mo
2019	2213364	PN-079	Secteur Nord - coupe O/E	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2019	2213364	PN-080	Secteur Nord - coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,24 Mo
2019	2213364	PN-081	Secteur Nord - coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,86 Mo
2019	2213364	PN-082	Secteur Nord - coupe S/N	Coupe	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,02 Mo
2019	2213364	PN-083	Secteur Nord - coupe S/N	Coupe	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,08 Mo
2019	2213364	PN-084	Secteur Nord - coupe O/E	Coupe	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,52 Mo
2019	2213364	PN-085	Espace ES1.7 - coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,04 Mo
2019	2213364	PN-086	Espace ES1.7 - coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,00 Mo
2019	2213364	PN-087	Espace ES1.7 - coupe N/S	Coupe	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,08 Mo
2019	2213364	PN-088	STrou de poteau TP1071	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,84 Mo
2019	2213364	PN-089	STrou de poteau TP1071	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,78 Mo
2019	2213364	PN-090	Secteur Sud	Vue Générale	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,78 Mo
2019	2213364	PN-091	Secteur sud	Vue Générale	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,77 Mo
2019	2213364	PN-092	Secteur Sud	Vue Générale	Nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,87 Mo
2019	2213364	PN-093	Secteur Sud	Vue Générale	Nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,99 Mo
2019	2213364	PN-094	Espace ES1.4b/1.4c/1.4d	Vue Générale	Nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,82 Mo
2019	2213364	PN-095	Espace ES1.5	Vue Générale	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,57 Mo
2019	2213364	PN-096	Espace ES1.9 - coupe E/O	Coupe	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,44 Mo
2019	2213364	PN-097	Espace ES1.4b	Vue Générale	Sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,00 Mo
2019	2213364	PN-098	espace ES1.7	Vue Générale	Sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,03 Mo
2019	2213364	PN-099	Mur MR1039	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,46 Mo
2019	2213364	PN-100	Structure ST1061	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,29 Mo
2019	2213364	PN-101	Secteur Nord	Plan; Vue Générale	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,22 Mo
2019	2213364	PN-102	Espace ES1.4b - Esacalier ESC1073	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,01 Mo
2019	2213364	PN-103	Espace ES1.4b - Esacalier ESC1073	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,59 Mo
2019	2213364	PN-104	Espace ES1.7 - Esacalier ESC1063	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,12 Mo
2019	2213364	PN-105	Trou de poteau TP1067 - entièrement fouillé	Plan	Nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,09 Mo
2019	2213364	PN-106	Espace ES1.7 - TP1076 à 1079 - entièrement fouillés	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,54 Mo
2019	2213364	PN-107	Trou de poteau TP1076	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2019	2213364	PN-108	Trou de poteau TP1079	Plan	Nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,89 Mo
2019	2213364	PN-109	Trou de poteau TP1078	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,64 Mo
2019	2213364	PN-110	Trou de poteau TP1077	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2019	2213364	PN-111	Mur MR1047	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,82 Mo
2019	2213364	PN-112	Mur MR1047	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,43 Mo
2019	2213364	PN-113	Mur MR1047	Détail	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,79 Mo
2019	2213364	PN-114	Mur MR1047	Détail	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,45 Mo
2019	2213364	PN-115	Mur MR1047	Détail	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,52 Mo
2019	2213364	PN-116	Espace ES1.7 - Sol SL1069	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,24 Mo
2019	2213364	PN-117	Escalier ESC1063 - détails de sablière	Détail	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,36 Mo
2019	2213364	PN-118	Escalier ESC1063 - détails de sablière	Détail	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,77 Mo
2019	2213364	PN-119	Trou de poteau 1.5 - entièrement fouillé	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,51 Mo
2019	2213364	PN-120	Structure ST1065	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,29 Mo
2019	2213364	PN-121	Espace ES1.5 - Sablière ST102 entièrement fouillée	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,77 Mo
2019	2213364	PN-122	Espace ES1.5 - ST1081	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,64 Mo
2019	2213364	PN-123	Porte POR1060	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,73 Mo
2019	2213364	PN-124	Porte POR1060	Détail	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,32 Mo
2019	2213364	PN-125	Porte POR1060	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,78 Mo
2019	2213364	PN-126	Porte POR1060	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,93 Mo
2019	2213364	PN-127	Espace ES1.10 - trou de poteau TP1066	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,53 Mo
2019	2213364	PN-128	Trou de poteau F1084	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,06 Mo
2019	2213364	PN-129	Trou de poteau TP1085	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,84 Mo
2019	2213364	PN-130	Trou de poteau TP1086	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,18 Mo
2019	2213364	PN-131	Trou de poteau TP1087 - en cours de fouille	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,24 Mo
2019	2213364	PN-132	Espace ES1.10 - ST1089	Vue Générale	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,29 Mo
2019	2213364	PN-133	Espace ES1.4c - F1059	Plan	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,98 Mo
2019	2213364	PN-134	Espace ES1.4c	Détail	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,55 Mo
2019	2213364	PN-135	Espace ES1.7 - marque d'ancrage	Détail; Élévation	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,83 Mo
2019	2213364	PN-136	Espace ES1.4c - F1050	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,47 Mo
2019	2213364	PN-137	Trou de poteau TP1057	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,54 Mo
2019	2213364	PN-138	Ancrage ST1075	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,81 Mo
2019	2213364	PN-139	Mur MR1056	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,73 Mo
2019	2213364	PN-140	Mur MR1056	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,79 Mo
2019	2213364	PN-141	Mur MR1054	Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,28 Mo
2019	2213364	PN-142	Mur MR1054	Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,33 Mo
2019	2213364	PN-143	Mur MR1054	Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,98 Mo
2019	2213364	PN-144	Mur MR1051	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,28 Mo
2019	2213364	PN-145	Tranchée TR1083	Plan	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,10 Mo
2019	2213364	PN-146	Tranchée TR1083	Coupe	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2019	2213364	PN-147	Mur MR1051	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,73 Mo
2019	2213364	PN-148	Mur MR1051	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,85 Mo
2019	2213364	PN-149	Trou de poteau TP1088	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,36 Mo

2019	2213364	PN-150	Mur MR1051	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,30 Mo
2019	2213364	PN-151	Mur MR1051	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,56 Mo
2019	2213364	PN-152	Mur MR1051	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,16 Mo
2019	2213364	PN-153	Mur MR1049	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,40 Mo
2019	2213364	PN-154	Mur MR1049	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,12 Mo
2019	2213364	PN-155	Mur MR1049	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,00 Mo
2019	2213364	PN-156	Porte 1059 - ESC1063	Élévation	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,17 Mo
2019	2213364	PN-157	Porte 1059 - ESC1063	Élévation	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,25 Mo
2019	2213364	PN-158	Porte 1059 - ESC1063	Élévation	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,54 Mo
2019	2213364	PN-159	Escalier ESC1063	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,57 Mo
2019	2213364	PN-160	Mur MR1056	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,26 Mo
2019	2213364	PN-161	Mur MR1056	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,25 Mo
2019	2213364	PN-162	Mur MR1056	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,37 Mo
2019	2213364	PN-163	Mur MR1051	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,31 Mo
2019	2213364	PN-164	Mur MR1051	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,97 Mo
2019	2213364	PN-165	Mur MR1051	Élévation	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,70 Mo
2019	2213364	PN-166	Mur MR1052 - Porte POR1060	Élévation	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,80 Mo
2019	2213364	PN-167	Mur MR1052 - Porte POR1060	Élévation	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,38 Mo
2019	2213364	PN-168	Mur MR1052 - Porte POR1060	Élévation	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,60 Mo
2019	2213364	PN-169	Mur MR1052 - Porte POR1060	Élévation	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,69 Mo
2019	2213364	PN-170	Mur MR1054	Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,36 Mo
2019	2213364	PN-171	Mur MR1054	Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,00 Mo
2019	2213364	PN-172	Mur MR1054	Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,70 Mo
2019	2213364	PN-173	Mur MR1054	Détail; Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,40 Mo
2019	2213364	PN-174	Mur MR1054	Détail; Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,61 Mo
2019	2213364	PN-175	Mur MR1054	Détail	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,56 Mo
2019	2213364	PN-176	Escalier ESC1052	Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2019	2213364	PN-177				Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,60 Mo
2019	2213364	PN-178	Escalier ESC1052	Élévation	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,31 Mo
2019	2213364	PN-179	Escalier ESC1052	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,52 Mo
2019	2213364	PN-180	Mur MR1055	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,58 Mo
2019	2213364	PN-181	Mur MR1055	Élévation	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,36 Mo
2019	2213364	PN-182	Espace ES1.5 - Coupe S/N	Coupe	Ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,62 Mo
2019	2213364	PN-183	Secteur Nord	Vue Générale	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,32 Mo
2019	2213364	PN-184	Secteur Nord	Vue Générale	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,69 Mo
2019	2213364	PN-185	Secteur Nord	Vue Générale	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,98 Mo
2019	2213364	PN-186				Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,89 Mo
2019	2213364	PN-187				Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,47 Mo
2019	2213364	PN-188	Espace ES1.4d/1.7	Vue Générale	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,87 Mo
2019	2213364	PN-189	Secteur Sud	Vue Générale	Nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,63 Mo
2019	2213364	PN-190	Espace ES1.5	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,54 Mo
2019	2213364	PN-191	Espace ES1.10	Vue Générale	Sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,64 Mo
2019	2213364	PN-192	Espace ES1.4b/1.4c/1.4d	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,78 Mo
2019	2213364	PN-193	Espace ES1.7	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,99 Mo
2019	2213364	PN-194	Espace ES1.8	Plan	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,73 Mo
2019	2213364	PN-195	Espace ES1.9	Plan	Est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,65 Mo
2019	2213364	PN-196	Espace ES1.9 - coupe E/O	Coupe	Sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,32 Mo
2020	2213761	PN-001	Emprise de fouille - avant décapage	Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,55 Mo
2020	2213761	PN-002	Emprise de fouille - avant décapage	Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,83 Mo
2020	2213761	PN-003	Emprise de fouille - avant décapage	Vue générale	sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,11 Mo
2020	2213761	PN-004	Emprise de fouille - avant décapage	Vue générale	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,13 Mo
2020	2213761	PN-005	Emprise de fouille - avant décapage	Vue générale	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,43 Mo
2020	2213761	PN-006	Emprise de fouille - avant décapage	Vue générale	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,58 Mo
2020	2213761	PN-007	Emprise de fouille - décapage en cours	Vue générale	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,55 Mo
2020	2213761	PN-008	Emprise de fouille - avant fouille	Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,93 Mo
2020	2213761	PN-009	ES1.11 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,09 Mo
2020	2213761	PN-010	ES1.12 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,94 Mo
2020	2213761	PN-011	ES1.14 - avant fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,49 Mo
2020	2213761	PN-012	ES1.15 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,95 Mo
2020	2213761	PN-013	ES1.16 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,56 Mo
2020	2213761	PN-014	ES1.17 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,13 Mo
2020	2213761	PN-015	ES1.17 et éperon - avant fouille	Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,98 Mo
2020	2213761	PN-016	éperon - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,93 Mo
2020	2213761	PN-017	emprise de fouille - avant fouille	Vue générale	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2020	2213761	PN-018	ES1.18 - avant fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,33 Mo
2020	2213761	PN-019	ES1.19 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,60 Mo
2020	2213761	PN-020	ES1.9 - avant fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,06 Mo
2020	2213761	PN-021	ES1.20 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,30 Mo
2020	2213761	PN-022	ES1.15 - fouille 50%	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,46 Mo
2020	2213761	PN-023	ES1.15 - fouille 50% - coupe N/S	Coupe	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,31 Mo
2020	2213761	PN-024	ES1.15 - fouille 50% - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,48 Mo
2020	2213761	PN-025	ES1.15 - fouille 50% - coupe S/N	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,26 Mo
2020	2213761	PN-026	ES1.16 - fouille en cours	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2020	2213761	PN-027	ES1.15 - FOY1098	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,96 Mo
2020	2213761	PN-028	ES1.16 - entièrement fouillé	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,51 Mo
2020	2213761	PN-029	ES1.16 - entièrement fouillé - coupe N/S	Coupe	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,59 Mo
2020	2213761	PN-030	ES1.16 - entièrement fouillé - coupe N/S	Coupe	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	4,75 Mo
2020	2213761	PN-031	ES1.22 - US10285	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,80 Mo
2020	2213761	PN-032	ES1.22 - US10285	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,44 Mo
2020	2213761	PN-033	ES1.12 - entièrement fouillé	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,58 Mo
2020	2213761	PN-034	ES1.9 - en cours de fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,60 Mo
2020	2213761	PN-035	ES1.20 - fouille 50%	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,33 Mo
2020	2213761	PN-036	ES1.20 - fouille 50% - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,32 Mo
2020	2213761	PN-037	ES1.9 - en cours de fouille - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,09 Mo
2020	2213761	PN-038	ES1.12 - entièrement fouillé - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	5,45 Mo
2020	2213761	PN-039	ES1.11 - fouille 50% - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,41 Mo

2020	2213761	PN-040	ES1.11 - fouille 50% - coupe N/S	Coupe	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,61 Mo
2020	2213761	PN-041	ES1.11/1.14 - fouille 50% - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,34 Mo
2020	2213761	PN-042	ES1.11 - fouille 50% - coupe O/E	Coupe	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,08 Mo
2020	2213761	PN-043	ES1.11 - fouille 50% - coupe S/N	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,43 Mo
2020	2213761	PN-044	ES1.11 - fouille 50% - coupe N/S	Coupe	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,18 Mo
2020	2213761	PN-045	ES1.20 - US10296 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,04 Mo
2020	2213761	PN-046	ES1.11 - fouille 50%	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,65 Mo
2020	2213761	PN-047	ES1.15 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,62 Mo
2020	2213761	PN-048	ES1.18 - ENC1099 - fouille 50%	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,45 Mo
2020	2213761	PN-049	ES1.18 - ENC1099 - fouille 50%	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,33 Mo
2020	2213761	PN-050	ES1.16 - SB1092 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,12 Mo
2020	2213761	PN-051	ES1.16 - SB1092/ESC1093 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,11 Mo
2020	2213761	PN-052	ES1.16 - ESC1093 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,62 Mo
2020	2213761	PN-053	ES1.16 - ESC1093 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,13 Mo
2020	2213761	PN-054	ES1.18 - ENC1099 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,95 Mo
2020	2213761	PN-055	ES1.17 - TRP1118 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,28 Mo
2020	2213761	PN-056	ES1.17 - TRP1120 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,93 Mo
2020	2213761	PN-057	ES1.17 - TRP1121 - avant fouille	Plan	sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,77 Mo
2020	2213761	PN-058	ES1.17 - TRP1123 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,13 Mo
2020	2213761	PN-059	ES1.17 - TRP1122 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,80 Mo
2020	2213761	PN-060	ES1.17 - TRP1121 - avant fouille	Plan	sud-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,55 Mo
2020	2213761	PN-061	ES1.17 - TRP1116/SOL1117 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,2 Mo
2020	2213761	PN-062	ES1.17 - TRP1127 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,06 Mo
2020	2213761	PN-063	ES1.17 - TRP1129 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2020	2213761	PN-064	ES1.17 - TRP1128 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,46 Mo
2020	2213761	PN-065	ES1.9 - en cours de fouille	Coupe	sud-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,19 Mo
2020	2213761	PN-066	ES1.9 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2020	2213761	PN-067	ES1.9 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,15 Mo
2020	2213761	PN-068	ES1.9 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,53 Mo
2020	2213761	PN-069	ES1.20 - INC1132 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,79 Mo
2020	2213761	PN-070	ES1.20 - INC1132 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2020	2213761	PN-071	ES1.20 - INC1132 - en cours de fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,43 Mo
2020	2213761	PN-072	ES1.20 - INC1132 - en cours de fouille	Coupe; Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,86 Mo
2020	2213761	PN-073	ES1.17 - TRP1124 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,9 Mo
2020	2213761	PN-074	ES1.17 - EA1125 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,56 Mo
2020	2213761	PN-075	ES1.17 - TRP1123 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,10 Mo
2020	2213761	PN-076	ES1.17 - TRP1126 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2020	2213761	PN-077	ES1.17 - TRP1128 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,76 Mo
2020	2213761	PN-078	ES1.17 - TRP1129 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,42 Mo
2020	2213761	PN-079	ES1.17 - TRP1122 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,31 Mo
2020	2213761	PN-080	ES1.17 - TRP1121 - avant fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,90 Mo
2020	2213761	PN-081	ES1.17 - TRP1120 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,70 Mo
2020	2213761	PN-082	ES1.17 - TRP1127 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,52 Mo
2020	2213761	PN-083	ES1.17 - TRP118 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,5 Mo
2020	2213761	PN-084	ES1.17 - TRP1119 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,2 Mo
2020	2213761	PN-085	ES1.20 - TRP1134 - fouille 50%	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,96 Mo
2020	2213761	PN-086	ES1.11/1.15 - M1114 - fouille 50%	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,19 Mo
2020	2213761	PN-087	ES1.23/1.24 - M1136	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,70 Mo
2020	2213761	PN-088	ES1.23/1.24 - M1136	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,0 Mo
2020	2213761	PN-089	ES1.23/1.24 - M1136	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,1 Mo
2020	2213761	PN-090	ES1.11/1.15 - M1114 - fouille 50%	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,52 Mo
2020	2213761	PN-091	ES1.23/1.24 - M1136 - SD1	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,94 Mo
2020	2213761	PN-092	ES1.20 - FOS1140 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,1 Mo
2020	2213761	PN-093	ES1.20 - FOS1140 - fouille 50%	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,46 Mo
2020	2213761	PN-094	ES1.20 - FOS1140 - fouille 50%	Coupe	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,95 Mo
2020	2213761	PN-095	ES1.17 - TRP1120 - après fouille	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,53 Mo
2020	2213761	PN-096	ES1.17 - TRP1120 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,17 Mo
2020	2213761	PN-097	ES1.17 - TRP1121 - fouille 50%	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,67 Mo
2020	2213761	PN-098	ES1.17 - TRP1121 - fouille 50%	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,64 Mo
2020	2213761	PN-099	ES1.17 - TRP1118 - fouille 50%	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,19 Mo
2020	2213761	PN-100	ES1.17 - TRP1118 - fouille 50%	Coupe	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,93 Mo
2020	2213761	PN-101	ES1.11 - US10277	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,91 Mo
2020	2213761	PN-102	ES1.22 - Log 2	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,38 Mo
2020	2213761	PN-103	ES1.22 - Log 2	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,07 Mo
2020	2213761	PN-104	ES1.22 - Log 2	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,62 Mo
2020	2213761	PN-105	ES1.22 - Log 2	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,55 Mo
2020	2213761	PN-106	ES1.22 - Log 1	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,86 Mo
2020	2213761	PN-107	ES1.20/1.9 - en cours de fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,84 Mo
2020	2213761	PN-108	ES1.20/1.9 - en cours de fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,24 Mo
2020	2213761	PN-109	ES1.9- en cours de fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,59 Mo
2020	2213761	PN-110	ES1.9- en cours de fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,54 Mo
2020	2213761	PN-111	ES1.9- en cours de fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,00 Mo
2020	2213761	PN-112	ES1.18 - ENC1144 - fouille 50%	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2020	2213761	PN-113	ES1.18 - ENC1144 - fouille 50%	Coupe	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,57 Mo
2020	2213761	PN-114	ES1.18 - ENC1144 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,19 Mo
2020	2213761	PN-115	ES1.18 - ENC1150 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,0 Mo
2020	2213761	PN-116	ES1.18 - ENC1150 - fouille 50%	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,6 Mo
2020	2213761	PN-117	ES1.18 - ENC1150 - fouille 50%	Coupe; Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,46 Mo
2020	2213761	PN-118	ES1.19 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,03 Mo
2020	2213761	PN-119	ES1.22 - en cours de fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,81 Mo
2020	2213761	PN-120	ES1.11 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,66 Mo
2020	2213761	PN-121	ES1.11 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,71 Mo
2020	2213761	PN-122	ES1.19 - après fouille	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,02 Mo
2020	2213761	PN-123	ES1.19 - après fouille	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,07 Mo
2020	2213761	PN-124	ES1.19 - après fouille	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,84 Mo
2020	2213761	PN-125	ES1.19 - après fouille	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,90 Mo

2020	2213761	PN-126	ES1.19 - après fouille	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,61 Mo
2020	2213761	PN-127	ES1.15 - ENC1108 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,47 Mo
2020	2213761	PN-128	ES1.15 - ENC1109 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,18 Mo
2020	2213761	PN-129	ES1.15 - ENC1110 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,17 Mo
2020	2213761	PN-130	ES1.15 - ENC1111 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,57 Mo
2020	2213761	PN-131	ES1.15 - TRP1112 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,70 Mo
2020	2213761	PN-132	ES1.11 - ENC1135 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,31 Mo
2020	2213761	PN-133	ES1.11 - ENC1135 - après fouille	Plan; Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,31 Mo
2020	2213761	PN-134	ES1.11 - ENC1159 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,81 Mo
2020	2213761	PN-135	ES1.11 - ENC1159 - après fouille	Plan; Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,05 Mo
2020	2213761	PN-136	ES1.11 - ENC1160 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,67 Mo
2020	2213761	PN-137	ES1.11 - ENC1160 - après fouille	Plan; Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,69 Mo
2020	2213761	PN-138	ES1.11 - ENC1163 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,76 Mo
2020	2213761	PN-139	ES1.11 - ENC1163 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,71 Mo
2020	2213761	PN-140	ES1.11 - ENC1163 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,55 Mo
2020	2213761	PN-141	ES1.11 - TRP1164 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,2 Mo
2020	2213761	PN-142	ES1.11 - TRP1164 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,0 Mo
2020	2213761	PN-143	ES1.18 - ENC1150 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,80 Mo
2020	2213761	PN-144	ES1.12 - TRP1145 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,54 Mo
2020	2213761	PN-145	ES1.12 - TRP1146 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,61 Mo
2020	2213761	PN-146	ES1.12 - TRP1147 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,10 Mo
2020	2213761	PN-147	ES1.12 - TRP1148 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,86 Mo
2020	2213761	PN-148	ES1.12 - ENC1149 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,76 Mo
2020	2213761	PN-149	ES1.17 - TRP1122 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,67 Mo
2020	2213761	PN-150	ES1.17 - TRP1122 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,90 Mo
2020	2213761	PN-151	ES1.12 - CHE1165 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,91 Mo
2020	2213761	PN-152	ES1.12 - CHE1165 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,53 Mo
2020	2213761	PN-153	ES1.17 - TRP1127 - fouille 50%	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,50 Mo
2020	2213761	PN-154	ES1.17 - TRP1127 - fouille 50%	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,82 Mo
2020	2213761	PN-155	ES1.17 - TRP1129 - fouille 50%	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,60 Mo
2020	2213761	PN-156	ES1.17 - TRP1129 - fouille 50%	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,46 Mo
2020	2213761	PN-157	ES1.18 - ENC1155 - fouille 50%	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,54 Mo
2020	2213761	PN-158	ES1.18 - ENC1155 - fouille 50%	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,25 Mo
2020	2213761	PN-159	ES1.17 - TRP1124 - fouille 50%	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	4,19 Mo
2020	2213761	PN-160	ES1.17 - TRP1124 - fouille 50%	Coupe; Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,23 Mo
2020	2213761	PN-161	ES1.17 - TRP1128 - fouille 50%	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,61 Mo
2020	2213761	PN-162	ES1.17 - TRP1128 - fouille 50%	Coupe; Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,57 Mo
2020	2213761	PN-163	ES1.17 - TRP1123 - fouille 50%	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,24 Mo
2020	2213761	PN-164	ES1.17 - TRP1123 - fouille 50%	Coupe; Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,95 Mo
2020	2213761	PN-165	ES1.17 - TRP1123/1126 - fouille 50%	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,2 Mo
2020	2213761	PN-166	ES1.17 - TRP1124 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,75 Mo
2020	2213761	PN-167	ES1.17 - TRP1128 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2020	2213761	PN-168	ES1.17 - TRP1129 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,02 Mo
2020	2213761	PN-169	ES1.17 - TRP1119/1142 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,89 Mo
2020	2213761	PN-170	ES1.17 - TRP1119/1142 - après fouille	Coupe; Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,08 Mo
2020	2213761	PN-171	ES1.17 - TRP1118 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,93 Mo
2020	2213761	PN-172	ES1.17 - SOL1117 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2020	2213761	PN-173	ES1.17 - TRP1116 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2020	2213761	PN-174	ES1.17 - TRP1121 - fouille 50%	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,22 Mo
2020	2213761	PN-175	ES1.17 - TRP1121 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,78 Mo
2020	2213761	PN-176	ES1.21 - M1137/1138 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,71 Mo
2020	2213761	PN-177	ES1.9 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,50 Mo
2020	2213761	PN-178	ES1.9 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,21 Mo
2020	2213761	PN-179	ES1.11/1.15 - M1114 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,15 Mo
2020	2213761	PN-180	ES1.11 - M1056 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,40 Mo
2020	2213761	PN-181	ES1.9/1.12 - M1055 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,18 Mo
2020	2213761	PN-182	ES1.12 - M1055 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,19 Mo
2020	2213761	PN-183	ES1.9/1.12 - M1055 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,63 Mo
2020	2213761	PN-184	ES1.20 - M1106 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,42 Mo
2020	2213761	PN-185	ES1.22 - M1100 - après fouille	Élévation	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,74 Mo
2020	2213761	PN-186	ES1.19 - M1100 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,27 Mo
2020	2213761	PN-187	ES1.19 - M1100 - après fouille	Détail; Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,23 Mo
2020	2213761	PN-188	ES1.22 - M1100/POR1102 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,89 Mo
2020	2213761	PN-189	ES1.22 - M1101 - après fouille	Élévation	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,68 Mo
2020	2213761	PN-190	M1101 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,36 Mo
2020	2213761	PN-191	M1101 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,45 Mo
2020	2213761	PN-192	ES1.19 - M1151/ENC1152 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,45 Mo
2020	2213761	PN-193	ES1.19	Vue générale	nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,48 Mo
2020	2213761	PN-194	Shadok	Détail	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,42 Mo
2020	2213761	PN-195	Shadok	Détail	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,81 Mo
2020	2213761	PN-196	ES1.19 - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,93 Mo
2020	2213761	PN-197	ES1.19 - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,68 Mo
2020	2213761	PN-198	ES1.19 - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,18 Mo
2020	2213761	PN-199	ES1.19 - coupe E/O	Coupe	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,21 Mo
2020	2213761	PN-200	ES1.19 - M1151/ENC1152 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,99 Mo
2020	2213761	PN-201	ES1.22 - M1137 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,79 Mo
2020	2213761	PN-202	ES1.21 - M1137 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,62 Mo
2020	2213761	PN-203	ES1.21 - M1138 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,11 Mo
2020	2213761	PN-204	ES1.18 - ENC1155 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,41 Mo
2020	2213761	PN-205	ES1.18 - ENC1169 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,41 Mo
2020	2213761	PN-206	ES1.18 - reliquat de sol	Détail	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,93 Mo
2020	2213761	PN-207	ES1.12 - CHE1165 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	5,67 Mo
2020	2213761	PN-208	ES1.12 - CHE1165 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,00 Mo
2020	2213761	PN-209	ES1.12 - CHE1165 - après fouille	Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,17 Mo
2020	2213761	PN-210	ES1.22 - CAN1166 - après fouille	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,92 Mo
2020	2213761	PN-211	M1172/1173/1174 - après nettoyage	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,53 Mo

2020	2213761	PN-212	M1172/1173/1174 - après nettoyage	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,10 Mo
2020	2213761	PN-213	M1172/1173/1174 - après nettoyage	Détail; Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,06 Mo
2020	2213761	PN-214	POR1173 - après nettoyage	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,71 Mo
2020	2213761	PN-215	ES1.17 - TRP1171 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2020	2213761	PN-216	ES1.17 - TRP1142/1119 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,47 Mo
2020	2213761	PN-217	ES1.17 - TRP1123/1126 - après fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,00 Mo
2020	2213761	PN-218	ES1.11 - coupe N/S	Coupe	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,98 Mo
2020	2213761	PN-219	ES1.16 - coupe N/S	Coupe	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,06 Mo
2020	2213761	PN-220	ES1.15 - coupe N/S	Coupe	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,96 Mo
2020	2213761	PN-221	ES1.22 - CAN1166/CHM1167 - après fouille	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,14 Mo
2020	2213761	PN-222	ES1.22 - CAN1166/CHM1167 - après fouille	Coupe; Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,38 Mo
2020	2213761	PN-223	ES1.20 - M1153/SB1175 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,91 Mo
2020	2213761	PN-224	ES1.9/1.12 - SB1104/POR1176 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,21 Mo
2020	2213761	PN-225	ES1.11/1.12 - POR1103/SB1161 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,07 Mo
2020	2213761	PN-226	ES1.11 - M1114 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,61 Mo
2020	2213761	PN-227	ES1.11 - M1158 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,32 Mo
2020	2213761	PN-228	ES1.11 - M1114 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,03 Mo
2020	2213761	PN-229	ES1.11 - US10413 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,91 Mo
2020	2213761	PN-230	ES1.11 - US10414 - après fouille	Détail; Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,74 Mo
2020	2213761	PN-231	ES1.11 - POR1103 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,94 Mo
2020	2213761	PN-232	ES1.15 - M1113 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,27 Mo
2020	2213761	PN-233	ES1.15 - M1097 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,39 Mo
2020	2213761	PN-234	ES1.16 - M1097 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,41 Mo
2020	2213761	PN-235	ES1.16 - M1097 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,51 Mo
2020	2213761	PN-236	ES1.16 - M1095 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,17 Mo
2020	2213761	PN-237	ES1.16 - M1095 - après fouille	Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,92 Mo
2020	2213761	PN-238	ES1.16 - M1095 - après fouille	Détail; Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,96 Mo
2020	2213761	PN-239	ES1.16 - M1096 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,98 Mo
2020	2213761	PN-240	ES1.16 - SOL1094 - après fouille	Plan	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,2 Mo
2020	2213761	PN-241	ES1.16 - SOL1094 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,23 Mo
2020	2213761	PN-242	ES1.16 - M1096 - après fouille	Détail; Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,0 Mo
2020	2213761	PN-243	ES1.16 - ESC1093 - après fouille	Vue générale	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,25 Mo
2020	2213761	PN-244	ES1.16 - ESC1093 - après fouille	Vue générale	sud-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,12 Mo
2020	2213761	PN-245	ES1.17 - après fouille	Plan; Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,69 Mo
2020	2213761	PN-246	ES1.17 - après fouille	Plan; Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,28 Mo
2020	2213761	PN-247	ES1.17 - après fouille	Plan; Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,07 Mo
2020	2213761	PN-248	ES1.17 - après fouille	Plan; Vue générale	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,1 Mo
2020	2213761	PN-249	ES1.19 - après fouille	Plan; Vue générale	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,18 Mo
2020	2213761	PN-250	ES1.19 - après fouille	Plan; Vue générale	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,93 Mo
2020	2213761	PN-251	ES1.19 - M1177 - après fouille	Élévation	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,97 Mo
2020	2213761	PN-252	ES1.19 - M1177 - après fouille	Détail	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2020	2213761	PN-253	ES1.24 - TRP1143 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,84 Mo
2020	2213761	PN-254	ES1.20 - coupe S/N	Coupe	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,95 Mo
2020	2213761	PN-255	ES1.9 - M1055 - après fouille	Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,2 Mo
2020	2213761	PN-256	ES1.9 - M1055 - après fouille	Détail; Élévation	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,3 Mo
2020	2213761	PN-257	ES1.9 - M1055 - après fouille	Détail; Élévation	nord-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,06 Mo
2020	2213761	PN-258	ES1.9 - M1055 - après fouille	Détail; Élévation	nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,10 Mo
2020	2213761	PN-259	ES1.9 - après fouille - traces de taille	Détail	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,23 Mo
2020	2213761	PN-260	ES1.9 - après fouille - traces de taille	Détail	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,56 Mo
2020	2213761	PN-261	ES1.9 - après fouille - traces de taille	Détail	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,61 Mo
2020	2213761	PN-262	ES1.9 - après fouille - traces de taille	Détail	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,56 Mo
2020	2213761	PN-263	ES1.9 - après fouille - traces de taille	Détail	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,93 Mo
2020	2213761	PN-264	ES1.9 - après fouille - traces de taille	Détail	nord-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,50 Mo
2020	2213761	PN-265	ES1.9 - après fouille - traces de taille	Détail	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,83 Mo
2020	2213761	PN-266	ES1.9 - EA1162 - après fouille	Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,69 Mo
2020	2213761	PN-267	ES1.9 - après fouille - traces de taille	Détail	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,17 Mo
2020	2213761	PN-268	ES1.19 - LAR1168 - après fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,29 Mo
2020	2213761	PN-269	ES1.17 - après fouille - traces de taille	Détail; Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,23 Mo
2020	2213761	PN-270	ES1.17 - après fouille - traces de taille	Détail; Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,23 Mo
2020	2213761	PN-271	ES1.17 - après fouille - traces de taille	Détail; Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,53 Mo
2020	2213761	PN-272	ES1.17 - après fouille - traces de taille	Détail; Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,91 Mo
2020	2213761	PN-273	ES1.19 - après fouille - traces de taille	Détail; Élévation	nord-est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,99 Mo
2020	2213761	PN-274	ES1.19 - après fouille - traces de taille	Détail; Élévation	est	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,37 Mo
2020	2213761	PN-275	ES1.19 - après fouille - traces de taille	Détail; Élévation	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,04 Mo
2020	2213761	PN-276	ES1.22 - après fouille - traces de taille	Détail; Élévation	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,50 Mo
2020	2213761	PN-277	ES1.16 - CAN1130 - après fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2021	2213761	PN-001	Emprise de fouille - avant fouille	Vue générale	nord-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,3 Mo
2021	2213761	PN-002	Emprise de fouille - avant fouille	Vue générale	nord-ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,7 Mo
2021	2213761	PN-003	Emprise de fouille - avant fouille	Vue générale	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,1 Mo
2021	2213761	PN-004	ES1.5 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,7 Mo
2021	2213761	PN-005	ES1.6 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,3 Mo
2021	2213761	PN-006	ES1.31 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-007	ES1.30 - avant fouille	Plan; Vue générale	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,5 Mo
2021	2213761	PN-008	ES1.24 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-009	ES1.22 - avant fouille	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-010	ES1.23 - avant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,1 Mo
2021	2213761	PN-011	ES1.23 - avant fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-012	ES1.23/ES1.27 - avant fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-013	ES1.26 -avant fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-014	ES1.26 -avant fouille	Plan	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,9 Mo
2021	2213761	PN-015	ES1.27 - US10424	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,1 Mo
2021	2213761	PN-016	ES1.23/ES1.27 - M1194 - vant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-017	ES1.23/ES1.27 - M1194 - vant fouille	Plan	ouest	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-018	ES1.23/ES1.24 - avant fouille	Vue générale	nord	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,5 Mo
2021	2213761	PN-019	ES1.24 - US10423	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,5 Mo
2021	2213761	PN-020	ES1.24 - ST1186	Plan	sud	Équipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo

2021	2213761	PN-021	ES1.24 - ST1185	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,1 Mo
2021	2213761	PN-022	ES1.6 - US10433 - INV093	Détail	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,9 Mo
2021	2213761	PN-023	ES1.27 - EA1193	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,4 Mo
2021	2213761	PN-024	ES1.27 - EA1193	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-025	ES1.27 - EA1193	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,5 Mo
2021	2213761	PN-026	ES1.27 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,2 Mo
2021	2213761	PN-027	ES1.27 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-028	ES1.27 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-029	ES1.27 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,2 Mo
2021	2213761	PN-030	ES1.23 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,7 Mo
2021	2213761	PN-031	ES1.26 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-032	ES1.26 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,2 Mo
2021	2213761	PN-033	ES1.26 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-034	ES1.26 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,7 Mo
2021	2213761	PN-035	ES1.23 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-036	ES1.23 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,4 Mo
2021	2213761	PN-037	ES1.23 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-038	ES1.23 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-039	ES1.23 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,1 Mo
2021	2213761	PN-040	ES1.23 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,5 Mo
2021	2213761	PN-041	ES1.23 - EA1196 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,1 Mo
2021	2213761	PN-042	ES1.26, INV246	Détail		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-043	ES1.24 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,8 Mo
2021	2213761	PN-044	ES1.24 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-045	ES1.26 - US10457	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,0 Mo
2021	2213761	PN-046	ES1.26 - US10457	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,1 Mo
2021	2213761	PN-047				Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,7 Mo
2021	2213761	PN-048				Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-049	ES1.24 - US10356/US10423	Vue générale	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-050	ES1.24 - US10356/US10423	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,9 Mo
2021	2213761	PN-051	ES1.6 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-052	ES1.6 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-053	ES1.24 - US1208	Détail	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-054	ES1.23 - FOY1209 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,5 Mo
2021	2213761	PN-055	ES1.23 - FOY1209 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-056	ES1.27 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,7 Mo
2021	2213761	PN-057	ES1.26 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,1 Mo
2021	2213761	PN-058	ES1.236 - M1306	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,8 Mo
2021	2213761	PN-059	ES1.26 - EA1192	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,9 Mo
2021	2213761	PN-060	ES1.6 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,8 Mo
2021	2213761	PN-061	ES1.6 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-062	ES1.6 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,8 Mo
2021	2213761	PN-063	ES1.23 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-064	ES1.28 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-065	ES1.23 - EA1212 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,1 Mo
2021	2213761	PN-066	ES1.23 - EA1212 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,7 Mo
2021	2213761	PN-067	ES1.23 - EA1209/EA1212 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,0 Mo
2021	2213761	PN-068	ES1.23 - EA1209/EA1212 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-069	ES1.5 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,41 Mo
2021	2213761	PN-070	ES1.5 - FOY1190/FOY1214 - avant fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,6 Mo
2021	2213761	PN-071	ES1.5 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-072	ES1.5 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,1 Mo
2021	2213761	PN-073	ES1.30 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-074	ES1.23 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-075	ES1.23 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,5 Mo
2021	2213761	PN-076	ES1.23 - US10486 - avant fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-077	ES1.23 - US10487 - avant fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-078	ES1.24 - TRP1217/TRP1220 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-079	ES1.23 - EA1221/1222 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,5 Mo
2021	2213761	PN-080	ES1.23 - EA1221 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,8 Mo
2021	2213761	PN-081	ES1.23 - EA1221 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,0 Mo
2021	2213761	PN-082	ES1.23 - EA1222 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-083	ES1.24 - TRP1217/TRP1220 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,3 Mo
2021	2213761	PN-084	ES1.23 - TRP1221/TRP1222 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-085	ES1.30 - US10521 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,4 Mo
2021	2213761	PN-086	ES1.30 - US10521 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-087	ES1.28 - POR1197 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-088	ES1.23 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-089				Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-090	ES1.24 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,8 Mo
2021	2213761	PN-091	ES1.24 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,2 Mo
2021	2213761	PN-092	ES1.24 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-093	ES1.24 - TRP1143 - avant fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-094	ES1.24 - EA1219 - avant fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,9 Mo
2021	2213761	PN-095	ES1.24 - EA1143 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-096	ES1.24 - EA1219/EA1245 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-097	ES1.24 - EA1219/EA1245 - en cours de fouille	Coupe; Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,1 Mo
2021	2213761	PN-098	ES1.24 - EA1231 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,1 Mo
2021	2213761	PN-099	ES1.24 - EA1231 - fin de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,2 Mo
2021	2213761	PN-100	ES1.24 - EA1230 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,9 Mo
2021	2213761	PN-101	ES1.24 - EA1230 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-102	ES1.24 - EA1219/EA1245 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,7 Mo
2021	2213761	PN-103	ES1.25 - EA1224 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,1 Mo
2021	2213761	PN-104	ES1.22/ES1.23 - EA1183 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-105	EA1183	Détail		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-106	EA1183	Détail		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,3 Mo

2021	2213761	PN-107	EA1183	Détail		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,3 Mo
2021	2213761	PN-108	EA1183	Détail		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,1 Mo
2021	2213761	PN-109	ES1.24 - EA1187 - fin de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,3 Mo
2021	2213761	PN-110	ES1.24 - EA1247/EA1234/EA1231 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-111	ES1.6 - EA1201/EA1248 - avant fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-112	ES1.24 - EA1218 - avant fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-113	ES1.23 - EA1211/EA1227 - avant fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-114	ES1.23 - EA1235/EA1236 - avant fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,4 Mo
2021	2213761	PN-115	EAS1.23 - EA1244 - avant fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-116	ES1.24 - EA1218 - en curs de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,7 Mo
2021	2213761	PN-117	ES1.23 - EA1244 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,3 Mo
2021	2213761	PN-118	ES1.23 - EA1244 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-119	ES1.6 - EA1201 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-120	ES1.6 - EA1201 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,0 Mo
2021	2213761	PN-121	ES1.24 - EA1235/EA1236 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-122	ES1.24 - EA1235 - fin de fouille	Coupe	nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,4 Mo
2021	2213761	PN-123	ES1.24 - EA??? - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,1 Mo
2021	2213761	PN-124	ES1.23 - EA1211 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,4 Mo
2021	2213761	PN-125	ES1.23 - EA1211 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,8 Mo
2021	2213761	PN-126	ES1.23 - EA1227 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,2 Mo
2021	2213761	PN-127	ES1.23 - EA1227 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,8 Mo
2021	2213761	PN-128	ES1.23 - EA1244 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,1 Mo
2021	2213761	PN-129	ES1.24 - EA1241 - avant fouille	Plan		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-130	ES1.23 - EA1249 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,3 Mo
2021	2213761	PN-131	ES1.23 - EA1249 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-132	ES1.6 - EA1201 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,2 Mo
2021	2213761	PN-133	ES1.24 - EA1241 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-134	ES1.24 - EA1241 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,9 Mo
2021	2213761	PN-135	ES1.23 - EA1211 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-136	ES1.23 - EA1211 - fin de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,8 Mo
2021	2213761	PN-137	ES1.23 - EA1211/EA1227 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-138	ES1.24 - EA1251 - En cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,4 Mo
2021	2213761	PN-139	ES1.24 - EA1240/EA1250/EA1237 - avant fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,5 Mo
2021	2213761	PN-140	ES1.24 - EA1251 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-141	ES1.24 - EA1251 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-142	ES1.23 - EA1249 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,9 Mo
2021	2213761	PN-143	ES1.25 - EA1187/POR1184 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,7 Mo
2021	2213761	PN-144	ES1.24 - EA1240/EA1250/EA1237 - cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,7 Mo
2021	2213761	PN-145	ES1.24 - EA1240/EA1250/EA1237 - cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,8 Mo
2021	2213761	PN-146	ES1.24 - EA1240/EA1250/EA1237 - cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,8 Mo
2021	2213761	PN-147	ES1.23 - EA1249 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,9 Mo
2021	2213761	PN-148	ES1.23 - EA1230 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-149	ES1.23 - EA1230 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,5 Mo
2021	2213761	PN-150	ES1.23 - EA1230 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,0 Mo
2021	2213761	PN-151	ES1.23 - EA1230 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-152	ES1.23 - EA1224 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-153	ES1.5 - US10479/US1036 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,3 Mo
2021	2213761	PN-154	ES1.5 - US10479/US1036 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,4 Mo
2021	2213761	PN-155	ES1.5 - US10479/US1036 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,4 Mo
2021	2213761	PN-156	ES1.24 - EA1241/EA1251 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,9 Mo
2021	2213761	PN-157	ES1.24 - EA1240/EA1237 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,3 Mo
2021	2213761	PN-158	ES1.24 - EA1251 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,8 Mo
2021	2213761	PN-159	ES1.24 - ea1250 - avant fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,7 Mo
2021	2213761	PN-160	ES1.23 - EA1210 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,2 Mo
2021	2213761	PN-161	ES1.24 - EA1254 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,7 Mo
2021	2213761	PN-162	ES1.24 - EA1238 - avant fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,3 Mo
2021	2213761	PN-163	ES1.24 - EA1238 - avant fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,8 Mo
2021	2213761	PN-164	ES1.23 - EA1252 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-165	ES1.23 - EA1252 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-166	ES1.23 - EA1254/EA1224 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,7 Mo
2021	2213761	PN-167	ES1.23 - EA1253 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,7 Mo
2021	2213761	PN-168	ES1.6 - EA1255 - avant fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,2 Mo
2021	2213761	PN-169	ES1.23 - EA1210 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,9 Mo
2021	2213761	PN-170	ES1.24 - EA1250 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,9 Mo
2021	2213761	PN-171	ES1.24 - EA1250 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,1 Mo
2021	2213761	PN-172	ES1.23 - EA1210 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,7 Mo
2021	2213761	PN-173	ES1.6 - EA1255 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,9 Mo
2021	2213761	PN-174	ES1.6 - EA1255 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,3 Mo
2021	2213761	PN-175	ES1.5 - EA1251 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-176	ES1.5 - EA1251 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,8 Mo
2021	2213761	PN-177	ES1.24 - EA1250 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,3 Mo
2021	2213761	PN-178	ES1.23 - EA1252 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,3 Mo
2021	2213761	PN-179	ES1.23 - EA1224 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,8 Mo
2021	2213761	PN-180	ES1.23 - EA1225 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,0 Mo
2021	2213761	PN-181	ES1.23 - EA1228 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,7 Mo
2021	2213761	PN-182	ES1.23 - EA1253 - en cours de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,3 Mo
2021	2213761	PN-183	ES1.6 - EA1267 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-184	ES1.24 - EA1268 - avant fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,8 Mo
2021	2213761	PN-185	ES1.6 - EA1267 - fin de fouille	Plan	sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,8 Mo
2021	2213761	PN-186	ES1.6 - EA1267 - fin de fouille	Coupe	sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-187	ES1.5 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-188	ES1.23 - EA1271 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,0 Mo
2021	2213761	PN-189	ES1.23 - EA1271 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,8 Mo
2021	2213761	PN-190	ES1.23 - EA1271 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-191	ES1.5 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,5 Mo
2021	2213761	PN-192	ES1.5 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo

2021	2213761	PN-193	ES1.5 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-194	ES1.5 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,8 Mo
2021	2213761	PN-195	ES1.6 - EA1267 - fin de fouille	Plan	sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-196	ES1.23 - EA1271 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-197	ES1.24 - EA1268 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,2 Mo
2021	2213761	PN-198	ES1.24 - EA1268 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-199	ES1.24 - EA1268 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,5 Mo
2021	2213761	PN-200	ES1.23 - EA1213 - avant fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,4 Mo
2021	2213761	PN-201	ES1.23 - EA1272 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-202	ES1.23 - EA1272 - fin de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,3 Mo
2021	2213761	PN-203	ES1.26 - EA1266 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,3 Mo
2021	2213761	PN-204	ES1.26 - EA1266 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,9 Mo
2021	2213761	PN-205	ES1.26 - EA1260 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-206	ES1.26 - EA1260 - fin de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,5 Mo
2021	2213761	PN-207	ES1.26 - EA1257 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,6 Mo
2021	2213761	PN-208	ES1.26 - EA1257 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,1 Mo
2021	2213761	PN-209	ES1.26 - EA1262/EA1263 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-210	ES1.26 - EA1262/EA1263 - fin de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,5 Mo
2021	2213761	PN-211	ES1.26 - EA1264 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-212	ES1.26 - EA1265 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,3 Mo
2021	2213761	PN-213	ES1.26 - EA1258 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-214	ES1.26 - EA1259 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,2 Mo
2021	2213761	PN-215	ES1.23 - EA1272 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-216	ES1.5 - EA1272 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,0 Mo
2021	2213761	PN-217	ES1.5 - EA1272 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,7 Mo
2021	2213761	PN-218	ES1.23 - EA1213 - en cours de foulle	Plan		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,7 Mo
2021	2213761	PN-219	ES1.26 - EA1259 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-220	ES1.6 - EA1267 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,9 Mo
2021	2213761	PN-221	ES1.5 - FOY1190 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,2 Mo
2021	2213761	PN-222	ES1.23 - EA1229 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,8 Mo
2021	2213761	PN-223	ES1.23 - EA1269 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-224	ES1.23 - EA1270 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,6 Mo
2021	2213761	PN-225	ES1.23 - EA1273 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,4 Mo
2021	2213761	PN-226	ES1.23 - EA1269 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,9 Mo
2021	2213761	PN-227	ES1.23 - EA1270 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,9 Mo
2021	2213761	PN-228	ES1.23 - EA1273 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,1 Mo
2021	2213761	PN-229	ES1.23 - EA1256 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,1 Mo
2021	2213761	PN-230	ES1.23 - EA1256 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,4 Mo
2021	2213761	PN-231	ES1.24 - EA1280 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,5 Mo
2021	2213761	PN-232	ES1.24 - EA1280 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,1 Mo
2021	2213761	PN-233	ES1.24 - EA1238 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-234	ES1.24 - EA1238/EA1280 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,5 Mo
2021	2213761	PN-235	ES1.24 - EA1238/EA1280 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,3 Mo
2021	2213761	PN-236	ES1.5 - FOY1190/FOY1214 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,4 Mo
2021	2213761	PN-237	ES1.23 - EA1213 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,1 Mo
2021	2213761	PN-238	ES1.23 - EA1213 - en cours de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-239	ES1.26 - EA1259 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,7 Mo
2021	2213761	PN-240	ES1.26 - US10676 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-241	ES1.5 - FOY1214 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,7 Mo
2021	2213761	PN-242	ES1.5 - FOY1214 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,9 Mo
2021	2213761	PN-243	ES1.23 - EA1269 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,2 Mo
2021	2213761	PN-244	ES1.6 - EA1279 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,8 Mo
2021	2213761	PN-245	ES1.23 -EA1279 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,2 Mo
2021	2213761	PN-246	ES1.6 - EA1199 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,2 Mo
2021	2213761	PN-247	ES1.6 - EA1199 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,3 Mo
2021	2213761	PN-248	ES1.5 - FOY1190/FOY1214 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-249	ES1.26 - UEA1257 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-250	ES1.23 - EA1270 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,4 Mo
2021	2213761	PN-251	ES1.23 - EA1273 - fin de fouille	Plan		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,3 Mo
2021	2213761	PN-252	ES1.24 - EA1281 - avant fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-253	ES1.24 - EA1281 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,4 Mo
2021	2213761	PN-254	ES1.24 - EA1281 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,8 Mo
2021	2213761	PN-255	ES1.24 - EA1281 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,7 Mo
2021	2213761	PN-256	ES1.24 - EA1281/EA123/EA1274/EA1268/EA1280/EA1240/EA1237 - fin de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,9 Mo
2021	2213761	PN-257	ES1.5 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-258	ES1.5 - SB1284 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,8 Mo
2021	2213761	PN-259	ES1.6 - TRP1285 - avant fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-260	ES1.31 - TRP1287 - avant fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-261	ES1.31 - TRP1296 - avant fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,4 Mo
2021	2213761	PN-262	ES1.31 - TRP1297 - avant fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,4 Mo
2021	2213761	PN-263	ES1.31 - TRP1298 - en cours de fouille		nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-264				Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,1 Mo
2021	2213761	PN-265				Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,1 Mo
2021	2213761	PN-266	ES1.31 - TRP1296 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,6 Mo
2021	2213761	PN-267	ES1.31 - TRP1296 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,0 Mo
2021	2213761	PN-268	ES1.31 - TRP1297 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-269	ES1.31 - TRP1297 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,7 Mo
2021	2213761	PN-270	ES1.31 - TRP1298 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-271	ES1.31 - TRP1298 - fin de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,9 Mo
2021	2213761	PN-272	ES1.31 - TRP1299 - en cours de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-273	ES1.31 - TRP1299 - en cours de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-274	ES1.31 - TRP1300 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-275	ES1.31 - TRP1300 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,3 Mo
2021	2213761	PN-276	ES1.6 - TRP1303 - fin de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-277	ES1.5 - TRP1290 - avant fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,0 Mo

2021	2213761	PN-278	ES1.5 - TRP1303 - en cours de fouille	Plan	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-279	ES1.5 - TRP1303 - en cours de fouille	Coupe	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,0 Mo
2021	2213761	PN-280	ES1.5 - TRP1290 - en cours de fouille	Plan	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,4 Mo
2021	2213761	PN-281	ES1.5 - TRP1290 - en cours de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-282	ES1.5 - TRP1290 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-283	ES1.5 - EA1288 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,6 Mo
2021	2213761	PN-284	ES1.5 - EA1288 - fin de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,6 Mo
2021	2213761	PN-285	ES1.5 - EA1289 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-286	ES1.5 - EA1289 - fin de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,5 Mo
2021	2213761	PN-287	ES1.5 - EA1291 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-288	ES1.5 - EA1291 - fin de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,9 Mo
2021	2213761	PN-289	ES1.5 - EA1292 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-290	ES1.5 - EA1292 - fin de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,8 Mo
2021	2213761	PN-291	ES1.5 - EA1293 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,8 Mo
2021	2213761	PN-292	ES1.5 - EA1293 - fin de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,8 Mo
2021	2213761	PN-293	ES1.5 - EA1294 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,7 Mo
2021	2213761	PN-294	ES1.5 - EA1294 - fin de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,0 Mo
2021	2213761	PN-295	EA1.5 - EA1295 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,1 Mo
2021	2213761	PN-296	EA1.5 - EA1295 - fin de fouille	Plan	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	15,3 Mo
2021	2213761	PN-297	ES1.5 - EA12986 - fin de fouille	Plan	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,7 Mo
2021	2213761	PN-298	ES1.5 - EA1308 - fin de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,9 Mo
2021	2213761	PN-299	ES1.5 - EA1308 - fin de fouille	Coupe	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,3 Mo
2021	2213761	PN-300	ES1.30 - EA1309 - fin de fouille	Coupe	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,9 Mo
2021	2213761	PN-301	ES1.5 - EA1106 - fin de fouile	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-302	ES1.5 - EA1106 - fin de fouile	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	17,4 Mo
2021	2213761	PN-303	ES1.5 - EA1106 - fin de fouile	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	19,4 Mo
2021	2213761	PN-304	ES1.6/ES1.30 - POR1197 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,4 Mo
2021	2213761	PN-305	ES1.5 - EA1011 - fin de fouille	Élévation	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,53 Mo
2021	2213761	PN-306	ES1.5 - EA1036 - fin de fouille	Élévation	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,1 Mo
2021	2213761	PN-307	ES1.22 - EA1183 - fin de fouille	Élévation	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,13 Mo
2021	2213761	PN-308	ES1.6 - EA1189 - fin de fouille	Élévation	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,40 Mo
2021	2213761	PN-309	ES1.6 - EA1189 - fin de fouille	Élévation	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,37 Mo
2021	2213761	PN-310	ES1.6 - EA1189 - fin de fouille	Élévation	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,83 Mo
2021	2213761	PN-311	ES1.23 - EA1136 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,0 Mo
2021	2213761	PN-312	ES1.24 - EA1136 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,3 Mo
2021	2213761	PN-313	ES1.25 - EA1184 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,95 Mo
2021	2213761	PN-314	ES1.23 - EA1194 - fin de fouille	Élévation	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,4 Mo
2021	2213761	PN-315	ES1.23 - EA1206 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,77 Mo
2021	2213761	PN-316	ES1.26 - EA1187 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	16,2 Mo
2021	2213761	PN-317	ES1.26 - EA1187 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	18,0 Mo
2021	2213761	PN-318	ES1.26 - EA1187 - fin de fouille	Élévation	nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,36 Mo
2021	2213761	PN-319	ES1.26 - EA1193 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,78 Mo
2021	2213761	PN-320	ES1.26 - EA1193 - fin de fouille26 - fin de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,12 Mo
2021	2213761	PN-321	ES1.26 - EA1193 - fin de fouille26 - fin de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,71 Mo
2021	2213761	PN-322	ES1.26 - EA1193 - fin de fouille26 - fin de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,62 Mo
2021	2213761	PN-323	ES1.26 - EA1193 - fin de fouille26 - fin de fouille	Coupe	ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,51 Mo
2021	2213761	PN-324	ES1.26 - EA1306 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,85 Mo
2021	2213761	PN-325	ES1.31 - EA1188 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,47 Mo
2021	2213761	PN-326	ES1.31 - EA1188 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,60 Mo
2021	2213761	PN-327	ES1.24 - EA1188 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,16 Mo
2021	2213761	PN-328	ES1.24 - EA1189 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,69 Mo
2021	2213761	PN-329	ES1.23 - EA1183 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,3 Mo
2021	2213761	PN-330	ES1.23 - EA1183 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,58 Mo
2021	2213761	PN-331	ES1.6 - EA1198 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,03 Mo
2021	2213761	PN-332	ES1.27 - EA1194 - fin de fouillea	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,79 Mo
2021	2213761	PN-333	ES1.27 - EA1193 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,88 Mo
2021	2213761	PN-334	ES1.23 - EA113 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,07 Mo
2021	2213761	PN-335	ES1.23 - EA113 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,81 Mo
2021	2213761	PN-336	ES1.23 - EA113 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,14 Mo
2021	2213761	PN-337	ES1.24 - EA1136 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,55 Mo
2021	2213761	PN-338	ES1.24 - EA1189 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,78 Mo
2021	2213761	PN-339	ES1.24 - EAA1188 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,17 Mo
2021	2213761	PN-340	ES1.31 - EA1188 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,18 Mo
2021	2213761	PN-341	ES1.25 - EA1184 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,78 Mo
2021	2213761	PN-342	ES1.25 - EA1184 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,06 Mo
2021	2213761	PN-343	ES1.6 - EA1198 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,86 Mo
2021	2213761	PN-344	ES1.6 - EA1198 - fin de fouille	Élévation	est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,11 Mo
2021	2213761	PN-345	ES1.6 - EA1197 - fin de fouille	Élévation	nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,59 Mo
2021	2213761	PN-346	ES1.6 - EA1197 - fin de fouille	Élévation	sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,24 Mo
2022	2213761	PN-001	ES1.33 - avant fouille	Vue générale	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,40 Mo
2022	2213761	PN-002	ES1.33 - avant fouille	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,58 Mo
2022	2213761	PN-003	ES1.33 - avant fouille	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,08 Mo
2022	2213761	PN-004	ES1.29 - avant fouile	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,25 Mo
2022	2213761	PN-005	ES1.29 - avant fouile	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,63 Mo
2022	2213761	PN-006	ES1.29 - avant fouile	Détail	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,05 Mo
2022	2213761	PN-007	F1320 - avant fouile	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,52 Mo
2022	2213761	PN-008	F1321 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,35 Mo
2022	2213761	PN-009	F1320 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,91 Mo
2022	2213761	PN-010	F1322 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2022	2213761	PN-011	ES1.33 - US10758 - en cours de fouille	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,49 Mo
2022	2213761	PN-012	F1321 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,66 Mo
2022	2213761	PN-013	F1327 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,88 Mo
2022	2213761	PN-014	F1327 - 50%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,69 Mo
2022	2213761	PN-015	F1327 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,72 Mo
2022	2213761	PN-016	F1322 - 50%	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,36 Mo
2022	2213761	PN-017	F1322 - 50%	Coupe	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,78 Mo

2022	2213761	PN-018	F1326 - 50%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,09 Mo
2022	2213761	PN-019	F1326 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,11 Mo
2022	2213761	PN-020	F1322 - 100%	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,85 Mo
2022	2213761	PN-021	F1326/1230 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,84 Mo
2022	2213761	PN-022	F1328 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,43 Mo
2022	2213761	PN-023	F1324 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,66 Mo
2022	2213761	PN-024	F1328 - 50%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,51 Mo
2022	2213761	PN-025	F1328 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,90 Mo
2022	2213761	PN-026	F1328 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,41 Mo
2022	2213761	PN-027	F1329 - 50%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2022	2213761	PN-028	F1329 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,89 Mo
2022	2213761	PN-029	F1330 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,04 Mo
2022	2213761	PN-030	F1329 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,05 Mo
2022	2213761	PN-031	F1329 - 100%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,04 Mo
2022	2213761	PN-032	F1330 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,23 Mo
2022	2213761	PN-033	F1330/1321 - en cours de fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,92 Mo
2022	2213761	PN-034	F1330/1321 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,04 Mo
2022	2213761	PN-035	ES1.35/1.36 - US10781 - en cours de fouille	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,53 Mo
2022	2213761	PN-036	F1331 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,24 Mo
2022	2213761	PN-037	F1332/1324 - 50%	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,20 Mo
2022	2213761	PN-038	F1332/1324 - 50%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,01 Mo
2022	2213761	PN-039	F1332/1324 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,04 Mo
2022	2213761	PN-040	ES1.33 - coupe S/N	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,08 Mo
2022	2213761	PN-041	ES1.33 - coupe N/S	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,29 Mo
2022	2213761	PN-042	ES1.33 - coupe O/E	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,53 Mo
2022	2213761	PN-043	ES1.33 - coupe E/O	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,20 Mo
2022	2213761	PN-044	F1333 - en cours de fouille	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,37 Mo
2022	2213761	PN-045	F1333 - en cours de fouille	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,83 Mo
2022	2213761	PN-046	F1333 - en cours de fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,03 Mo
2022	2213761	PN-047	ES1.24- 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,94 Mo
2022	2213761	PN-048	ES1.33 - 50%	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,07 Mo
2022	2213761	PN-049	ES1.33 - 50%	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,49 Mo
2022	2213761	PN-050	ES1.33 - 50%	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,42 Mo
2022	2213761	PN-051	ES1.33 - coupe E/O	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,14 Mo
2022	2213761	PN-052	F1334 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,01 Mo
2022	2213761	PN-053	ES1.29 - F1335 - US10793 - en cours de fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,10 Mo
2022	2213761	PN-054	F1334 - 50%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,26 Mo
2022	2213761	PN-055	F1334 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,25 Mo
2022	2213761	PN-056	F1334 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2022	2213761	PN-057	F1336 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,43 Mo
2022	2213761	PN-058	F1336 - 50%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,15 Mo
2022	2213761	PN-059	F1336 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,07 Mo
2022	2213761	PN-060	F1336 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,30 Mo
2022	2213761	PN-061	ES1.33 - 100%	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,12 Mo
2022	2213761	PN-062	F1340 - en cours de fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,00 Mo
2022	2213761	PN-063	F1339 - en cours de fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,91 Mo
2022	2213761	PN-064	ES1.36 - coupe E/O	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2022	2213761	PN-065	ES1.36 - coupe E/O	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,66 Mo
2022	2213761	PN-066	ES1.36 - coupe E/O	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,94 Mo
2022	2213761	PN-067	ES1.36 - en cours de fouille	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,98 Mo
2022	2213761	PN-068	F1341 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,69 Mo
2022	2213761	PN-069	F1341 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,25 Mo
2022	2213761	PN-070	ES1.36 - US10781 - en cours de fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,67 Mo
2022	2213761	PN-071	ES1.29 - coupe E/O	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,66 Mo
2022	2213761	PN-072	ES1.36 - US10781 - en cours de fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,35 Mo
2022	2213761	PN-073	ES1.36 - F1346 - US10816 - en cours de fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,10 Mo
2022	2213761	PN-074	ES1.36 - US10781 - en cours de fouille	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,35 Mo
2022	2213761	PN-075	F1202 - en cours de fouille		Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,90 Mo
2022	2213761	PN-076	F1345 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,51 Mo
2022	2213761	PN-077	ES1.36 - US10781 - en cours de fouille	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,70 Mo
2022	2213761	PN-078	ES1.36 - coupe N/S	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,08 Mo
2022	2213761	PN-079	ES1.36 - coupe N/S	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,02 Mo
2022	2213761	PN-080	ES1.36 - coupe O/E	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,09 Mo
2022	2213761	PN-081	ES1.35 - coupe O/E	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,15 Mo
2022	2213761	PN-082	ES1.35 - coupe O/E	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,03 Mo
2022	2213761	PN-083	ES1.35 - coupe O/E	Coupe	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,78 Mo
2022	2213761	PN-084	ES1.36 - US10809 - en cours de fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,82 Mo
2022	2213761	PN-085	F1350 - en cours de fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,16 Mo
2022	2213761	PN-086	F1351 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,76 Mo
2022	2213761	PN-087	ES1.36 - coupe S/N	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,38 Mo
2022	2213761	PN-088	ES1.36 - coupe S/N	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,38 Mo
2022	2213761	PN-089	ES1.36 - coupe S/N	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,71 Mo
2022	2213761	PN-090	ES1.37 - coupe S/N	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,05 Mo
2022	2213761	PN-091	ES1.37 - F1355 - US10828 - en cours de fouille	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,39 Mo
2022	2213761	PN-092	F1312 - avant fouille	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,86 Mo
2022	2213761	PN-093	F1361 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,44 Mo
2022	2213761	PN-094	F1361 - 50%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,65 Mo
2022	2213761	PN-095	F1361 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2022	2213761	PN-096	ES1.37 - coupe N/S	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,83 Mo
2022	2213761	PN-097	ES1.37 - coupe N/S	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2022	2213761	PN-098	ES1.37 - coupe N/S	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,82 Mo
2022	2213761	PN-099	F1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392 - avant fouille	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,80 Mo
2022	2213761	PN-100	F1357 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,83 Mo
2022	2213761	PN-101	F1358/1359 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,41 Mo
2022	2213761	PN-102	F1366 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,76 Mo
2022	2213761	PN-103	F1357 - 50%		Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,65 Mo

2022	2213761	PN-104	F1396 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,29 Mo
2022	2213761	PN-105	F1366 - 50%	Coupe	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,08 Mo
2022	2213761	PN-106	F1358 - 50%	Coupe	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,20 Mo
2022	2213761	PN-107	F1357 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,19 Mo
2022	2213761	PN-108	F1359 - 50%	Coupe	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,59 Mo
2022	2213761	PN-109	F1366 - 100%	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,04 Mo
2022	2213761	PN-110	F1358/1359 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,97 Mo
2022	2213761	PN-111	F1373/1374 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,35 Mo
2022	2213761	PN-112	F1380 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,84 Mo
2022	2213761	PN-113	1367/1381 - avant fouille	Plan	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,39 Mo
2022	2213761	PN-114	F1433 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,82 Mo
2022	2213761	PN-115	F1368 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,23 Mo
2022	2213761	PN-116	F1373 - 50%	Coupe	Sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,49 Mo
2022	2213761	PN-117	F1380 - 50%		Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,44 Mo
2022	2213761	PN-118	F1360 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,13 Mo
2022	2213761	PN-119	F1374 - 50%	Coupe	Sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,35 Mo
2022	2213761	PN-120	F1420 - 50%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,50 Mo
2022	2213761	PN-121	F1420 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,80 Mo
2022	2213761	PN-122	F1368 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,41 Mo
2022	2213761	PN-123	F1375 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,87 Mo
2022	2213761	PN-124	F1420 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,98 Mo
2022	2213761	PN-125	F1420 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,99 Mo
2022	2213761	PN-126	F1421 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,96 Mo
2022	2213761	PN-127	F1421 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,30 Mo
2022	2213761	PN-128	F1422 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,41 Mo
2022	2213761	PN-129	F1422 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,94 Mo
2022	2213761	PN-130	F1368 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,28 Mo
2022	2213761	PN-131	F1433 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	6,94 Mo
2022	2213761	PN-132	F1393 - 50%	Coupe	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,10 Mo
2022	2213761	PN-133	F1367 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,64 Mo
2022	2213761	PN-134	F1360 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,47 Mo
2022	2213761	PN-135	F1391/1392 - 50%	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,67 Mo
2022	2213761	PN-136	F1387 - 50%	Vue générale	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,20 Mo
2022	2213761	PN-137	F1380 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,42 Mo
2022	2213761	PN-138	F1442 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,90 Mo
2022	2213761	PN-139	F1393 - 50%	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,95 Mo
2022	2213761	PN-140	F1403 - 50%	Coupe	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,55 Mo
2022	2213761	PN-141	F1394 - en cours de fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,51 Mo
2022	2213761	PN-142	F1441 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,29 Mo
2022	2213761	PN-143	F1373/1374 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,85 Mo
2022	2213761	PN-144	F1382/1384 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2022	2213761	PN-145	F1406 - 50%	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,73 Mo
2022	2213761	PN-146	F1404 - avant fouille	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,86 Mo
2022	2213761	PN-147	F1441 - 50%	Coupe	Sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,75 Mo
2022	2213761	PN-148	F1442 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,20 Mo
2022	2213761	PN-149	F1394 - 50%	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2022	2213761	PN-150	F1402 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,55 Mo
2022	2213761	PN-151	F1404 - 50%	Coupe	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,47 Mo
2022	2213761	PN-152	F1441 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,76 Mo
2022	2213761	PN-153	F1446 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,30 Mo
2022	2213761	PN-154	F1485/1483 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,63 Mo
2022	2213761	PN-155	F1369/1376 - 50%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,05 Mo
2022	2213761	PN-156	F1369/1376 - 50%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,73 Mo
2022	2213761	PN-157	F1384 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,17 Mo
2022	2213761	PN-158	F1395 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,71 Mo
2022	2213761	PN-159	F1396 - 50%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,56 Mo
2022	2213761	PN-160	F1397 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,83 Mo
2022	2213761	PN-161	F1445 - 50%	Coupe	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,77 Mo
2022	2213761	PN-162	F1405 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,07 Mo
2022	2213761	PN-163	F1447 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,96 Mo
2022	2213761	PN-164	F1393 - 100%	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,53 Mo
2022	2213761	PN-165	F1394 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,18 Mo
2022	2213761	PN-166	F1360 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,34 Mo
2022	2213761	PN-167	F1387 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,42 Mo
2022	2213761	PN-168	F1391/1392 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2022	2213761	PN-169	F1404/1445 - 100%	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,48 Mo
2022	2213761	PN-170	F1439/1440 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,58 Mo
2022	2213761	PN-171	F1498/1499 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,93 Mo
2022	2213761	PN-172	F1402 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,18 Mo
2022	2213761	PN-173	F1400 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2022	2213761	PN-174	F1439 - 50%	Coupe	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,67 Mo
2022	2213761	PN-175	F1438 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,02 Mo
2022	2213761	PN-176	F1451 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,50 Mo
2022	2213761	PN-177	F1452 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,22 Mo
2022	2213761	PN-178	F1439 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,16 Mo
2022	2213761	PN-179	F1402 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,93 Mo
2022	2213761	PN-180	F1399 - 50%	Coupe	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,06 Mo
2022	2213761	PN-181	F1450 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,84 Mo
2022	2213761	PN-182	F1353/1453/1352 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,58 Mo
2022	2213761	PN-183	F1343 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,29 Mo
2022	2213761	PN-184	F1398 - 50%	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,60 Mo
2022	2213761	PN-185	F1401 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,92 Mo
2022	2213761	PN-186	F1438 - 50%	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,55 Mo
2022	2213761	PN-187	F1400 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,78 Mo
2022	2213761	PN-188	F1396 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,79 Mo
2022	2213761	PN-189	F1451 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,63 Mo

2022	2213761	PN-190	F1450 - 50%		Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,54 Mo
2022	2213761	PN-191	F1378 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,82 Mo
2022	2213761	PN-192	F1453/1352/1353 - 50%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,76 Mo
2022	2213761	PN-193	F1453 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,24 Mo
2022	2213761	PN-194	F1353 - 50%	Coupe	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,42 Mo
2022	2213761	PN-195	F1352 - 50%	Coupe	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,83 Mo
2022	2213761	PN-196	F1438 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,19 Mo
2022	2213761	PN-197	F1398 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,53 Mo
2022	2213761	PN-198	F1450 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,17 Mo
2022	2213761	PN-199	F1454/1436/1444/1432/1431/1362 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,61 Mo
2022	2213761	PN-200	F1451 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,45 Mo
2022	2213761	PN-201	F1343 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,49 Mo
2022	2213761	PN-202	F1453 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,27 Mo
2022	2213761	PN-203	F1455 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,11 Mo
2022	2213761	PN-204	F1456 - avant fouille	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2022	2213761	PN-205				Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,62 Mo
2022	2213761	PN-206	F1400 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,21 Mo
2022	2213761	PN-207	F1452 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,19 Mo
2022	2213761	PN-208	F1458 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,71 Mo
2022	2213761	PN-209	F1353 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,74 Mo
2022	2213761	PN-210	F1459/1447 - 50%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,58 Mo
2022	2213761	PN-211	F1395 - 50%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,64 Mo
2022	2213761	PN-212	F1452 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,81 Mo
2022	2213761	PN-213	F1456 - 50%	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,79 Mo
2022	2213761	PN-214	F1457	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,64 Mo
2022	2213761	PN-215	F1458 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,87 Mo
2022	2213761	PN-216	F1458 - 50%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,75 Mo
2022	2213761	PN-217	F1455 - 50%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,30 Mo
2022	2213761	PN-218	F1343 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,76 Mo
2022	2213761	PN-219	F1458 - 100%	Plan	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,56 Mo
2022	2213761	PN-220	F1405/1449 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,49 Mo
2022	2213761	PN-221	F1352 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,34 Mo
2022	2213761	PN-222	F1433/1437 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,37 Mo
2022	2213761	PN-223	F1437 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,23 Mo
2022	2213761	PN-224	F1406 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,01 Mo
2022	2213761	PN-225	F1457/1456 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,74 Mo
2022	2213761	PN-226	F1395 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,02 Mo
2022	2213761	PN-227	F1455 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,36 Mo
2022	2213761	PN-228	F1351 - 100%	Plan	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,61 Mo
2022	2213761	PN-229	F1459 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,64 Mo
2022	2213761	PN-230	F1460 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,96 Mo
2022	2213761	PN-231	F1407/1408/1409/1410 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,81 Mo
2022	2213761	PN-232	F1411/1412/1413/1414/1415/1434 - 100%	Vue générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,96 Mo
2022	2213761	PN-233	F1416/1417 - 100%	Plan	Sud-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,93 Mo
2022	2213761	PN-234	F1418/1435 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,18 Mo
2022	2213761	PN-235	F1419 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,56 Mo
2022	2213761	PN-236	F1420 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	9,01 Mo
2022	2213761	PN-237	F1420 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,41 Mo
2022	2213761	PN-238	F1423/1424/1425/1426/1427 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,26 Mo
2022	2213761	PN-239	F1423/1424/1425/1426/1427 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,76 Mo
2022	2213761	PN-240	F1430 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,73 Mo
2022	2213761	PN-241	F1463 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,71 Mo
2022	2213761	PN-242	F1338 - élévation sud	Elévation	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,15 Mo
2022	2213761	PN-243	F1349 - élévation sud	Elévation	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,97 Mo
2022	2213761	PN-244	F1349 - élévation nord	Elévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,08 Mo
2022	2213761	PN-245	F1364 - élévation sud	Elévation	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,00 Mo
2022	2213761	PN-246	F1354 - élévation ouest	Elévation	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,68 Mo
2022	2213761	PN-247	F1354 - élévation est	Elévation	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,05 Mo
2022	2213761	PN-248	F1356 - élévation est	Elévation	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,92 Mo
2022	2213761	PN-249	F1316 - élévation nord	Elévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,90 Mo
2022	2213761	PN-250	F1316 - élévation sud	Elévation	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,11 Mo
2022	2213761	PN-251	F1319 - élévation nord-ouest	Elévation	Sud-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,77 Mo
2022	2213761	PN-252	F1319 - élévation sud-est	Elévation	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,94 Mo
2022	2213761	PN-253	F1317 - élévation nord	Elévation	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,59 Mo
2022	2213761	PN-254	F1315 - élévation ouest	Elévation	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,76 Mo
2022	2213761	PN-255	F1166 - 100%	Vue générale	Nord	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,70 Mo
2022	2213761	PN-256	F1166 - 100%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	7,44 Mo
2022	2213761	PN-257	F1166 - 100%	Coupe	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	8,50 Mo
2022	2213761	PN-258	F1369/1376 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,6 Mo
2022	2213761	PN-259	F1423 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	12,2 Mo
2022	2213761	PN-260	F1425 - avant fouille	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,0 Mo
2022	2213761	PN-261	F1426 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	12,0 Mo
2022	2213761	PN-262	F1426 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,9 Mo
2022	2213761	PN-263	F1427 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,3 Mo
2022	2213761	PN-264	F1427 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,0 Mo
2022	2213761	PN-265	F1423 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,7 Mo
2022	2213761	PN-266	F1423 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	12,2 Mo
2022	2213761	PN-267	F1425 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	12,4 Mo
2022	2213761	PN-268	F1425 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	12,7 Mo
2022	2213761	PN-269	F1426 - 100%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,1 Mo
2022	2213761	PN-270	F1426 - 100%	Vue générale	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,9 Mo
2022	2213761	PN-271	F1228/1429 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,6 Mo
2022	2213761	PN-272	F1228/1429 - après fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,3 Mo
2022	2213761	PN-273	F1341 - 50%	Plan	Est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,1 Mo
2022	2213761	PN-274	F1436 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,8 Mo
2022	2213761	PN-275	F1444 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	10,8 Mo

2022	2213761	PN-276	F1432 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	12,6 Mo
2022	2213761	PN-277	F1446/1448 - 50%	Plan	Nord-est	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,6 Mo
2022	2213761	PN-278	F1378 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,8 Mo
2022	2213761	PN-279	F1461 - avant fouille	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,3 Mo
2022	2213761	PN-280	F1462 - avant fouille	Plan	Nord-ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,1 Mo
2022	2213761	PN-281	F1460 - 50%	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,7 Mo
2022	2213761	PN-282	F1460 - 50%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	12,7 Mo
2022	2213761	PN-283	F1463 - 100%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,3 Mo
2022	2213761	PN-284	F1461 - 50%	Coupe	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,1 Mo
2022	2213761	PN-285	F1461 - 50%	Plan	Ouest	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,0 Mo
2022	2213761	PN-286	F1462 - 50%	Coupe		Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	13,5 Mo
2022	2213761	PN-287	F1466 - avant fouille	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	14,3 Mo
2022	2213761	PN-288	F1466 - 50%	Coupe	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	12,5 Mo
2022	2213761	PN-289	F1466 - 100%	Plan	Sud	Equipe de fouille	JPG	NIKON D5500	11,7 Mo

Annexe 7 : Inventaire des points topographiques

Inventaire des bornes et des points topographiques

(Lambert 93 CC46, NGF-IGN 69)

les bornes fixes portent le préfixe B et les points mesurés le préfixe PT

Année	Nom	Est (m)	Nord (m)	Altitude (m)	Observations	Description
	B 11	1925365,416	5201183,721	686,627	Piquet + clou	
	B 12	1925386,648	5201219,214	687,807	Piquet + clou	
	B 13	1925367,427	5201125,564	684,79	Piquet + clou	
	B 15	1925363,926	5201128,306	685,106	Anglet pique fer	
	B 16	1925378,846	5201175,372	687,483	Anglet pique fer	
	B 17	1925357,082	5201136,914	685,23	Anglet pique fer	
	B 18	1925383,371	5201177,938	688,88	Clou topo mesuré	
	B 19	1925382,521	5201195,546	687,942	Clou topo mesuré	
	B 101	1925391,428	5201277,667	681,918	Clou topo	
	B 103	1925319,155	5201140,202	667,696	Clou topo	
	B 104	1925311,625	5201117,373	668,164	Clou topo	
2017	PT0001	1925381,996	5201178,448	687,3	point mesuré	
2017	PT0002	1925382,732	5201179,157	687,638	point mesuré	
2017	PT0003	1925381,475	5201179,537	687,699	point mesuré	
2017	PT0004	1925380,848	5201178,859	687,564	point mesuré	
2017	PT0005	1925380,552	5201177,414	686,914	point mesuré	
2017	PT0006	1925382,062	5201177,226	686,893	point mesuré	
2017	PT0007	1925383,986	5201179,859	688,218	point mesuré	
2017	PT0008	1925385,839	5201180,98	688,227	point mesuré	
2017	PT0009	1925386,104	5201180,855	688,702	point mesuré	
2017	PT0010	annulé				
2017	PT0011	1925378,796	5201175,353	686,624	point mesuré	
2017	PT0012	1925380,47	5201177,438	687,084	point mesuré	
2017	PT0013	1925385,557	5201179,402	688,656	point mesuré	
2017	PT0014	1925383,051	5201179,954	688,626	point mesuré	
2017	PT0015	1925380,574	5201180,462	688,615	point mesuré	
2017	PT0016	1925380,52	5201180,445	688,203	point mesuré	
2017	PT0017	1925376,775	5201181,551	688,205	point mesuré	
2017	PT0018	1925383,183	5201183,812	687,381	point mesuré	
2017	PT0019	1925382,008	5201183,063	687,366	point mesuré	
2017	PT0020	1925382,369	5201177,189	688,649	point mesuré	
2017	PT0021	1925382,868	5201179,871	688,618	point mesuré	
2017	PT0022	1925383,125	5201180,933	688,606	point mesuré	
2017	PT0023	1925383,543	5201182,436	688,541	point mesuré	
2017	PT0024	1925384,238	5201184,973	688,535	point mesuré	
2017	PT0025	1925381,768	5201185,421	688,138	point mesuré	
2017	PT0026	1925384,227	5201184,668	688,165	point mesuré	
2017	PT0027	1925380,722	5201179,275	688,286	point mesuré	
2017	PT0028	1925381,518	5201182,388	688,292	point mesuré	
2017	PT0029	1925382,403	5201185,849	688,289	point mesuré	
2017	PT0030	1925381,723	5201174,259	686,885	point mesuré	
2018	PT0031	1925381,52	5201181,581	688,186	point mesuré	
2018	PT0032	1925382,796	5201191,194	688,09	point mesuré	
2018	PT0033	1925379,965	5201157,818	686,179	point mesuré	
2018	PT0034	1925381,304	5201168,2	686,185	point mesuré	
2018	PT0035	1925382,829	5201163,54	685,991	point mesuré	
2018	PT0036	1925380,726	5201163,792	685,997	point mesuré	
2018	PT0037	1925382,778	5201157,365	686,178	point mesuré	
2018	PT0038	1925383,293	5201160,525	686,161	point mesuré	
2018	PT0039	1925385,705	5201156,862	686,066	point mesuré	
2018	PT0040	1925386,149	5201159,334	686,063	point mesuré	
2018	PT0041	1925378,035	5201162,411	686,287	point mesuré	
2018	PT0042	1925387,566	5201161,133	686,271	point mesuré	
2018	PT0044	1925385,446	5201156,894	686,244	point mesuré	
2018	PT0043	1925386,551	5201164,961	686,242	point mesuré	
2018	PT0045	1925385,622	5201160,177	685,978	point mesuré	
2018	PT0046	1925385,756	5201161,554	685,975	point mesuré	
2018	PT0047	1925379,95	5201157,854	686,017	point mesuré	
2018	PT0048	1925380,208	5201160,023	686,043	point mesuré	
2018	PT0049	1925386,723	5201164,725	685,899	point mesuré	
2018	PT0050	1925388,269	5201164,406	685,926	point mesuré	
2018	PT0055	1925382,832	5201162,957	685,937	point mesuré	
2018	PT0056	1925382,955	5201163,677	685,936	point mesuré	
2018	PT0057	1925385,323	5201162,705	685,894	point mesuré	

2018	PT0058	1925385,811	5201162,614	685,88	point mesuré	
2018	PT0053	1925380,352	5201161,098	685,981	point mesuré	
2018	PT0054	1925381,041	5201161,007	685,984	point mesuré	
2018	PT0051	1925376,907	5201158,496	686,046	point mesuré	
2018	PT0052	1925377,651	5201158,33	686,069	point mesuré	
2018	PT0060	1925376,878	5201158,417	686,182	point mesuré	
2018	PT0059	1925386,647	5201156,707	686,173	point mesuré	
2018	PT0061	1925386,626	5201156,245	686,537	point mesuré	
2018	PT0062	1925389,006	5201168,204	686,521	point mesuré	
2018	PT0063	1925382,429	5201185,074	685,801	point mesuré	TRP 1016 - 1
2018	PT0064	1925382,595	5201185,788	685,806	point mesuré	TRP 1016 - 2
2018	PT0065	1925382,803	5201185,733	685,869	point mesuré	TRP 1017 - 1
2018	PT0066	1925383,16	5201185,355	685,891	point mesuré	TRP 1017 - 2
2018	PT0067	1925381,244	5201185,691	685,852	point mesuré	TRP 1020 -1
2018	PT0068	1925381,248	5201186,093	685,865	point mesuré	TRP 1020 -2
2018	PT0069	1925380,321	5201184,414	686,191	point mesuré	TRP 1021 - 1
2018	PT0070	1925380,162	5201184,303	686,018	point mesuré	TRP 1021 - 2
2018	PT0071	1925381,731	5201184,887	685,828	point mesuré	TRP 1022 - 1
2018	PT0072	1925381,67	5201185,107	685,822	point mesuré	TRP 1022 - 2
2018	PT0073	1925382,739	5201184,977	685,822	point mesuré	TRP 1024 - 1
2018	PT0074	1925383,096	5201184,745	685,74	point mesuré	TRP 1024 - 2
2018	PT0075	1925380,57	5201184,341	685,996	point mesuré	TRP 1027 - 1
2018	PT0076	1925380,927	5201184,32	685,958	point mesuré	TRP 1027 - 2
2018	PT0077	1925382,061	5201184,832	685,768	point mesuré	TRP 1030 - 1
2018	PT0078	1925382,186	5201185,316	685,768	point mesuré	TRP 1030 - 2
2018	PT0079	1925381,668	5201185,136	685,886	point mesuré	TRP 1031 - 1
2018	PT0080	1925381,58	5201185,39	685,887	point mesuré	TRP 1031 - 2
2018	PT0081	1925381,631	5201185,473	685,876	point mesuré	TRP 1033 - 1
2018	PT0082	1925381,362	5201185,54	685,905	point mesuré	TRP 1033 - 2
2018	PT0083	1925381,526	5201185,67	685,844	point mesuré	TRP 1034 - 1
2018	PT0084	1925381,483	5201185,773	685,856	point mesuré	TRP 1034 - 2
2018	PT0085	1925382,009	5201185,923	685,81	point mesuré	TRP 1041 - 1
2018	PT0086	1925381,699	5201185,954	685,887	point mesuré	TRP 1041 - 2
2018	PT0087	1925385,87	5201187,99	687,457	point mesuré	Parement extérieur M 1001
2018	PT0088	1925381,954	5201189,951	687,458	point mesuré	Parement extérieur M 1001
2018	PT0089	1925378,739	5201189,032	687,483	point mesuré	Parement extérieur M 1001
2018	PT0090	1925380,625	5201190,934	687,763	point mesuré	COU 1015
2018	PT0091	1925382,18	5201186,513	687,758	point mesuré	COU 1015
2018	PT0092	1925378,569	5201190,653	687,465	point mesuré	Coupe nord secteur nord
2018	PT0093	1925386,06	5201190,485	687,918	point mesuré	Coupe nord secteur nord
2018	PT0094	1925382,916	5201189,843	687,179	point mesuré	Coupe ES 1.2
2018	PT0095	1925383,046	5201190,369	687,18	point mesuré	Coupe ES 1.2
2018	PT0096	1925385,961	5201190,374	687,471	point mesuré	Coupe est secteur nord
2018	PT0097	1925385,957	5201187,883	687,468	point mesuré	Coupe est secteur nord
2018	PT0098	1925387,418	5201163,187	685,886	point mesuré	Monnaie en argent 1
2018	PT0099	1925383,283	5201160,716	685,887	point mesuré	Monnaie en argent 2
2018	PT0100	1925382,515	5201158,063	686,055	point mesuré	Objet M-15
2018	PT0101	1925382,132	5201157,807	686,015	point mesuré	Objet M-16
2018	PT0102	1925383,827	5201157,81	685,954	point mesuré	Objet M-10
2018	PT0103	1925387,425	5201164,289	685,88	point mesuré	Objet M-30
2018	PT0104	1925380,904	5201161,542	685,893	point mesuré	Objet M-01
2018	PT0105	1925382,349	5201157,735	686,022	point mesuré	Objet M-09
2018	PT0106	1925387,414	5201163,677	685,878	point mesuré	Objet M-31
2018	PT0107	1925381,398	5201161,482	685,86	point mesuré	Objet M-024
2019	PT0108	1925388,705	5201161,716	685,523	point mesuré	Inv-19001
2019	PT0109	1925392,189	5201148,908	686,098	point mesuré	Inv-19002_clé
2019	PT0110	1925390,598	5201149,538	686,014	point mesuré	Inv-19003_boucle
2019	PT0111	1925386,429	5201148,748	685,516	point mesuré	Inv-19004_monnaie
2019	PT0112	1925384,592	5201149,114	685,42	point mesuré	Inv-19005_boucle
2019	PT0113	1925386,377	5201149,553	685,542	point mesuré	Inv-19006_applique
2019	PT0114	1925386,135	5201162,122	686,418	point mesuré	Coupe Est-Ouest 1.4b
2019	PT0115	1925389,747	5201161,764	686,431	point mesuré	Coupe Est-Ouest 1.4b
2019	PT0116	1925381,548	5201190,966	686,804	point mesuré	Coupe ST 1061
2019	PT0117	1925380,234	5201192,043	686,819	point mesuré	Coupe ST 1061
2019	PT0118	1925380,387	5201191,434	686,814	point mesuré	Coupe ST 1061
2019	PT0119	1925380,325	5201190,268	686,8	point mesuré	Inv-19007_eperon
2019	PT0120	1925381,245	5201194,547	686,86	point mesuré	Inv-19008_monnaie
2019	PT0121	1925382,018	5201191,027	686,804	point mesuré	Coupe ST 1061
2019	PT0122	1925394,082	5201165,837	686,489	point mesuré	Coupe Nord-Sud ES 1.7/10
2019	PT0123	1925395,559	5201149,339	686,217	point mesuré	Coupe Nord-Sud ES 1.7/10

2019	PT0124	1925390,816	5201154,941	686,229	point mesuré	Coupe Est-Ouest ES 1.10
2019	PT0125	1925400,199	5201154,079	686,217	point mesuré	Coupe Est-Ouest ES 1.10
2019	PT0126	1925391,484	5201161,479	686,467	point mesuré	Coupe Est-Ouest ES 1.7
2019	PT0127	1925401,339	5201160,273	686,466	point mesuré	Coupe Est-Ouest ES 1.7
2019	PT0128	1925384,58	5201152,907	686,252	point mesuré	Coupe Est-Ouest ES 1.5
2019	PT0129	1925390,767	5201152,397	686,241	point mesuré	Coupe Est-Ouest ES 1.5
2019	PT0130	1925387,513	5201151,118	686,137	point mesuré	Coupe Nord-Sud ES 1.5
2019	PT0131	1925387,983	5201155,343	686,145	point mesuré	Coupe Nord-Sud ES 1.5
2019	PT0132	1925390,359	5201161,499	686,461	point mesuré	TRP 1057 - 1
2019	PT0133	1925390,282	5201160,974	686,468	point mesuré	TRP 1057 - 2
2019	PT0134	1925388,396	5201155,659	686,174	point mesuré	TRP 1058 - 1
2019	PT0135	1925388,883	5201155,594	686,174	point mesuré	TRP 1058 - 2
2019	PT0136	1925395,468	5201154,498	685,248	point mesuré	PIL 1066 - 1
2019	PT0137	1925396,398	5201154,524	685,26	point mesuré	PIL 1066 - 2
2019	PT0138	1925389,745	5201155,888	686,137	point mesuré	Coupe TRF 1081 - 1
2019	PT0139	1925391,075	5201155,739	686,138	point mesuré	Coupe TRF 1081 - 2
2019	PT0140	1925390,532	5201162,619	686,075	point mesuré	Coupe ES 1.4c - 1
2019	PT0141	1925390,656	5201163,978	686,075	point mesuré	Coupe ES 1.4c - 2
2019	PT0142	1925390,892	5201151,972	685,852	point mesuré	Coupe POR 1060 - 1
2019	PT0143	1925391,133	5201153,202	685,848	point mesuré	Coupe POR 1060 - 2
2019	PT0144	1925400,186	5201155,677	685,323	point mesuré	Relevé ES 1.8 -1
2019	PT0145	1925400,349	5201157,473	685,302	point mesuré	Relevé ES 1.8 -2
2019	PT0146	1925400,975	5201157,358	685,291	point mesuré	Relevé ES 1.8 -3
2019	PT0147	1925400,696	5201155,935	685,219	point mesuré	Relevé ES 1.8 -4
2019	PT0148	1925387,564	5201148,22	685,966	point mesuré	Coupe Est-Ouest ES 1.9
2019	PT0149	1925384,365	5201148,37	685,959	point mesuré	Coupe Est-Ouest ES 1.9
2019	PT0150	1925392,527	5201163,862	685,201	point mesuré	TRP 1067 -1
2019	PT0151	1925392,869	5201163,809	685,148	point mesuré	TRP 1067 -2
2019	PT0152	1925400,703	5201158,117	685,296	point mesuré	Coupe est ES 1.7
2019	PT0153	1925400,718	5201162,757	685,306	point mesuré	Coupe est ES 1.7
2019	PT0154	1925378,777	5201190,551	687,075	point mesuré	Coupe Ouest Secteur N
2019	PT0155	1925380,362	5201199,495	687,056	point mesuré	Coupe Ouest Secteur N
2019	PT0156	1925382,48	5201193,924	687,057	point mesuré	Coupe Est Secteur N
2019	PT0157	1925383,496	5201198,926	687,042	point mesuré	Coupe Est Secteur N
2019	PT0158	1925382,511	5201193,847	687,299	point mesuré	Coupe Nord Sceteur N
2019	PT0159	1925388,261	5201192,711	687,303	point mesuré	Coupe Nord Sceteur N
2019	PT0160	1925388,24	5201192,697	687,306	point mesuré	Coupe Est bis Secteur N
2019	PT0161	1925386,915	5201189,623	687,313	point mesuré	Coupe Est bis Secteur N
2019	PT0162	1925393,811	5201154,63	685,329	point mesuré	TRP 1071/1072 - 1
2019	PT0163	1925394,58	5201154,565	685,333	point mesuré	TRP 1071/1072 - 2
2019	PT0164	1925395,08	5201157,001	685,289	point mesuré	TRP 1085 - 1
2019	PT0165	1925395,698	5201156,925	685,309	point mesuré	TRP 1085 - 2
2019	PT0166	1925395,808	5201156,128	685,261	point mesuré	TRP 1084 - 1
2019	PT0167	1925396,07	5201156,064	685,258	point mesuré	TRP 1084 - 2
2019	PT0168	1925396,093	5201157,297	685,507	point mesuré	TRP 1086/1087 - 1
2019	PT0169	1925396,575	5201158,128	685,499	point mesuré	TRP 1086/1087 - 2
2019	PT0170	1925394,2	5201158,551	685,641	point mesuré	TRP 1088 - 1
2019	PT0171	1925394,424	5201158,479	685,63	point mesuré	TRP 1088 - 2
2019	PT0172	1925399,297	5201157,457	685,781	point mesuré	Ortho mur est ES 1.10-1
2019	PT0173	1925398,985	5201150,392	685,779	point mesuré	Ortho mur est ES 1.10-2
2019	PT0174	1925398,938	5201150,451	685,003	point mesuré	Ortho mur est ES 1.10-3
2019	PT0175	1925399,032	5201153,463	685,56	point mesuré	Ortho mur est ES 1.10-4
2019	PT0176	1925398,643	5201150,355	685,857	point mesuré	Ortho mur sud ES 1.10-1
2019	PT0177	1925394,866	5201148,366	685,674	point mesuré	Ortho mur sud ES 1.10-2
2019	PT0178	1925394,206	5201150,664	685,882	point mesuré	Ortho mur sud ES 1.10-3
2019	PT0179	1925394,212	5201150,665	685,549	point mesuré	Ortho mur sud ES 1.10-4
2019	PT0180	1925393,457	5201164,012	686,6	point mesuré	Ortho mur nord ES 1.7-1
2019	PT0181	1925393,442	5201163,986	685,14	point mesuré	Ortho mur nord ES 1.7-2
2019	PT0182	1925398,298	5201163,163	684,802	point mesuré	Ortho mur nord ES 1.7-3
2019	PT0183	1925398,276	5201163,157	684,812	point mesuré	Ortho mur nord ES 1.7-4
2019	PT0184	1925397,525	5201158,733	685,894	point mesuré	Ortho mur sud ES 1.7-1
2019	PT0185	1925397,524	5201158,745	684,95	point mesuré	Ortho mur sud ES 1.7-2
2019	PT0186	1925392,479	5201159,443	685,947	point mesuré	Ortho mur sud ES 1.7-3
2019	PT0187	1925392,49	5201159,502	685,237	point mesuré	Ortho mur sud ES 1.7-4
2019	PT0188	1925392,642	5201153,432	686,011	point mesuré	alti-1
2019	PT0189	1925392,6	5201153,427	685,584	point mesuré	alti-2
2019	PT0190	1925392,949	5201158,451	686,015	point mesuré	alti-3
2019	PT0191	1925393,024	5201158,459	685,724	point mesuré	alti-4
2019	PT0192	1925393,434	5201158,747	686,31	point mesuré	alti-5
2019	PT0193	1925393,436	5201158,721	685,704	point mesuré	alti-6

2019	PT 0194	1925398,22	5201157,846	685,698	point mesuré	alti-7
2019	PT 0195	1925398,224	5201157,88	685,948	point mesuré	alti-8
2019	PT 0196	1925391,334	5201160,016	686,232	point mesuré	alti-9
2019	PT 0197	1925391,485	5201160,051	685,15	point mesuré	alti-10
2019	PT 0198	1925391,449	5201161,948	686,23	point mesuré	alti-11
2019	PT 0199	1925391,512	5201161,961	685,09	point mesuré	alti-12
2019	PT 0200	1925390,587	5201160,071	686,57	point mesuré	alti-13
2019	PT 0201	1925386,523	5201160,772	686,552	point mesuré	alti-14
2019	PT 0202	1925390,908	5201163,161	685,713	point mesuré	alti-15
2019	PT 0203	1925393,61	5201162,701	685,695	point mesuré	alti-16
2020	PT 0204				point mesuré	
2020	PT 0205	1925392,078	5201137,784	686,211	point mesuré	SOL 1091 -2
2020	PT 0206	1925391,802	5201133,920	686,071	point mesuré	Coupe S-N, ES 1.12
2020	PB 0207	1925391,800	5201149,445	686,176	point mesuré	Coupe S-N, ES 1.12
2020	PT 0208	1925391,916	5201138,029	686,376	point mesuré	Coupe N-S, ES 1.16
2020	PT 0209	1925391,339	5201132,446	686,377	point mesuré	Coupe N-S, ES 1.16
2020	PT 0210	1925392,995	5201142,796	686,136	point mesuré	Coupe N-S, ES 1.15
2020	PT 0211	1925392,152	5201138,066	686,132	point mesuré	Coupe N-S, ES 1.15
2020	PT 0212	1925395,175	5201139,775	686,112	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.15
2020	PT 0213	1925389,901	5201140,597	686,109	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.15
2020	PT 0214	1925391,204	5201147,915	685,893	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.9, 1.12 et 1.20
2020	PT 0215	1925379,508	5201148,687	685,906	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.9, 1.12 et 1.20
2020	PT 0216	1925394,074	5201149,679	685,528	point mesuré	Coupe N-S, ES 1.11
2020	PT 0217	1925393,653	5201147,190	685,544	point mesuré	Coupe N-S, ES 1.11
2020	PT 0218	1925393,738	5201147,071	685,988	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.11
2020	PT 0219	1925391,351	5201147,696	686,005	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.11
2020	PT 0220	1925393,369	5201144,292	685,444	point mesuré	Coupe S-N, ES 1.11
2020	PB 0221	1925393,745	5201146,638	685,481	point mesuré	Coupe S-N, ES 1.11
2020	PT 0222	1925394,030	5201146,809	685,488	point mesuré	Coupe O-E, ES 1.11
2020	PT 0223	1925396,231	5201146,543	685,454	point mesuré	Coupe O-E, ES 1.11
2020	PT 0224	1925395,881	5201143,797	685,684	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.11
2020	PT 0225	1925393,382	5201144,327	685,678	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.11
2020	PT 0226	1925388,491	5201142,360	686,253	point mesuré	ENC 1099 - 1
2020	PT 0227	1925388,153	5201144,467	686,252	point mesuré	ENC 1099 - 2
2020	PT 0228	1925379,764	5201140,292	685,417	point mesuré	Coupe M 1101 -1
2020	PT 0229	1925382,721	5201141,274	685,396	point mesuré	Coupe M 1101 -2
2020	PT 0230	1925394,571	5201136,568	686,325	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.16
2020	PT 0231	1925388,531	5201137,347	686,338	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.16
2020	PT 0232	1925385,688	5201140,127	686,295	point mesuré	Coupe S-N, ES 1.9
2020	PT 0233	1925385,437	5201151,536	686,298	point mesuré	Coupe S-N, ES 1.9
2020	PT 0234	1925363,850	5201140,480	685,354	point mesuré	Coupe N-S, SD2
2020	PT 0235	1925363,136	5201137,875	685,353	point mesuré	Coupe N-S, SD2
2020	PT 0236	1925387,718	5201126,006	686,814	point mesuré	TRP 1127-1
2020	PT 0237	1925388,214	5201126,004	686,806	point mesuré	TRP 1127-2
2020	PB 0238	1925389,996	5201126,422	686,807	point mesuré	TRP 1128-1
2020	PT 0239	1925389,978	5201125,966	686,782	point mesuré	TRP 1128-2
2020	PT 0240	1925390,584	5201126,230	686,671	point mesuré	TRP 1124-1
2020	PB 0241	1925391,792	5201126,114	686,709	point mesuré	TRP 1124-2
2020	PT 0242	1925389,631	5201124,809	686,839	point mesuré	TRP 1129-1
2020	PT 0243	1925389,697	5201125,447	686,850	point mesuré	TRP 1129-2
2020	PT 0244	1925391,811	5201123,800	686,951	point mesuré	TRP 1123-1
2020	PT 0245	1925390,428	5201123,913	686,934	point mesuré	TRP 1123-2
2020	PT 0246	1925391,133	5201122,349	686,873	point mesuré	TRP 1121-1
2020	PT 0247	1925390,564	5201122,457	686,869	point mesuré	TRP 1121-2
2020	PT 0248	1925390,401	5201121,748	686,828	point mesuré	TRP 1120-1
2020	PT 0249	1925390,051	5201121,609	686,862	point mesuré	TRP 1120-2
2020	PT 0250	1925389,223	5201123,887	686,887	point mesuré	TRP 1122-1
2020	PT 0251	1925389,527	5201123,868	686,888	point mesuré	TRP 1122-2
2020	PT 0252	1925387,122	5201124,056	687,046	point mesuré	TRP 1119-1
2020	PT 0253	1925388,789	5201124,036	687,060	point mesuré	TRP 1119-2
2020	PT 0254	1925383,873	5201146,400	685,692	point mesuré	TRF 1134-1
2020	PT 0255	1925382,032	5201146,582	685,694	point mesuré	TRF 1134-2
2020	PT 0256	1925394,185	5201142,772	685,786	point mesuré	Coupe N-S, M 1114
2020	PB 0257	1925394,472	5201144,264	685,758	point mesuré	Coupe N-S, M 1114
2020	PT 0258	1925365,539	5201156,643	686,066	point mesuré	Coupe N-S, SD1
2020	PT 0259	1925366,453	5201159,102	686,073	point mesuré	Coupe N-S, SD1
2020	PT 0260	1925382,479	5201138,358	684,621	point mesuré	Porte POR 1102 - 1
2020	PB 0261	1925379,193	5201137,257	684,575	point mesuré	Porte POR 1102 - 2
2020	PT 0262	1925380,899	5201146,334	685,268	point mesuré	FOS 1140-1
2020	PT 0263	1925382,807	5201146,209	685,280	point mesuré	FOS 1140-2

2020	PT0264	1925385,070	5201139,220	686,031	point mesuré	ENC 1144-1
2020	PT0265	1925386,531	5201139,749	686,019	point mesuré	ENC 1144-2
2020	PT0266	1925390,678	5201144,920	686,040	point mesuré	TRP 1145-1
2020	PT0267	1925390,751	5201144,619	686,034	point mesuré	TRP 1145-2
2020	PT0268	1925389,241	5201144,882	685,942	point mesuré	TRP 1146-1147-1
2020	PT0269	1925389,307	5201145,746	685,943	point mesuré	TRP 1146-1147-2
2020	PT0270	1925388,429	5201144,643	685,888	point mesuré	TRP 1148-1
2020	PT0271	1925388,080	5201144,707	685,890	point mesuré	TRP 1148-2
2020	PT0272	1925388,055	5201146,282	685,892	point mesuré	ENC 1149-1
2020	PT0273	1925389,115	5201146,424	685,900	point mesuré	ENC 1149-2
2020	PT0274	1925379,750	5201137,047	683,900	point mesuré	Parement ouest M 1100-1
2020	PT0275	1925380,356	5201135,595	683,888	point mesuré	Parement ouest M 1100-2
2020	PT0276	1925380,541	5201137,670	683,972	point mesuré	Parement est M 1100-1
2020	PT0277	1925381,275	5201135,731	683,968	point mesuré	Parement est M 1100-2
2020	PT0278	1925380,179	5201140,883	684,444	point mesuré	Parement ouest M 1101-1
2020	PB 0279	1925382,723	5201135,755	684,441	point mesuré	Parement ouest M 1101-2
2020	PT0280	1925382,289	5201137,276	683,959	point mesuré	Parement sud M 1151-1
2020	PB 0281	1925384,101	5201137,684	684,528	point mesuré	Parement sud M 1151-2
2020	PT0282	1925389,585	5201139,985	686,442	point mesuré	ENC 1150-1
2020	PT0283	1925388,130	5201140,033	686,429	point mesuré	ENC 1150-2
2020	PT0284	1925384,278	5201136,204	684,821	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.19
2020	PT0285	1925380,318	5201135,323	684,816	point mesuré	Coupe E-O, ES 1.19
2020	PT0286	1925379,615	5201150,193	686,323	point mesuré	Parement sud M 1106, 1055 et 1056 -1
2020	PT0287	1925397,350	5201149,400	686,340	point mesuré	Parement sud M 1106, 1055 et 1056 -2
2020	PT0288	1925387,399	5201135,467	686,260	point mesuré	ENC 1155-1
2020	PT0289	1925385,980	5201135,194	686,258	point mesuré	ENC 1155-2
2020	PT0290	1925375,859	5201129,785	683,439	point mesuré	Coupe N-S log 1
2020	PT0291	1925375,806	5201131,022	683,442	point mesuré	Coupe N-S log 1
2020	PT0292	1925376,539	5201136,216	684,506	point mesuré	Coupe NS log 2
2020	PT0293	1925378,481	5201142,859	684,504	point mesuré	Coupe NS log 2
2020	PT0294	1925397,343	5201151,099	686,600	point mesuré	Coupe N-S fouille -1
2020	PT0295	1925394,203	5201132,17	686,598	point mesuré	Coupe N-S fouille -2
2020	PT0296	1925388,428	5201125,175	686,956	point mesuré	TRP 1171 -1
2020	PT0297	1925388,327	5201124,443	686,959	point mesuré	TRP 1171 -2
2020	PT0298	1925378,388	5201123,035	682,469	point mesuré	Parement nord M 1137-1
2020	PT0299	1925376,116	5201123,214	682,480	point mesuré	Parement nord M 1137-2
2020	PT0300	1925376,040	5201122,078	682,697	point mesuré	Parement sud M 1137-1
2020	PT0301	1925379,672	5201121,884	682,708	point mesuré	Parement sud M 1137-2
2020	PT0302	1925376,684	5201123,237	682,734	point mesuré	Parement est M 1138-1
2020	PT0303	1925376,331	5201120,205	682,722	point mesuré	Parement est M 1138-2
2020	PT0304	1925378,908	5201145,249	685,855	point mesuré	Coupe N-S, ES 1.20
2020	PT0305	1925380,317	5201151,527	685,851	point mesuré	Coupe N-S, ES 1.20
2021	PT0306	1925360,498	5201164,19	685,605	point mesuré	Coupe O-E ES 1.26_1
2021	PT0307	1925363,201	5201163,784	685,679	point mesuré	Coupe O-E ES 1.26_2
2021	PT0308	1925362,979	5201160,425	685,945	point mesuré	Coupe E-O Es 1.26_1
2021	PT0309	1925359,579	5201161,086	685,878	point mesuré	Coupe E-O Es 1.26_2
2021	PT0310	1925357,935	5201156,557	685,249	point mesuré	Coupe N-S ES 1.27_1
2021	PT0311	1925358,32	5201158,073	685,271	point mesuré	Coupe N-S ES 1.27_2
2021	PT0312	1925362,103	5201155,454	685,799	point mesuré	Coupe E-O ES 1.27_1
2021	PT0313	1925357,805	5201156,571	685,762	point mesuré	Coupe E-O ES 1.27_2
2021	PT0314	1925366,644	5201156,839	685,817	point mesuré	Coupe N-S ES 1.23_1
2021	PT0315	1925366,222	5201154,493	685,804	point mesuré	Coupe N-S ES 1.23_2
2021	PT0316	1925361,907	5201155,501	685,699	point mesuré	Coupe E-O ES 1.23_1
2021	PT0317	1925366,142	5201154,505	685,677	point mesuré	Coupe E-O ES 1.23_2
2021	PT0318	1925378,453	5201158,055	686,123	point mesuré	Coupe E-O (nord) de ES 1.6_1
2021	PT0319	1925371,062	5201158,932	686,124	point mesuré	Coupe E-O (nord) de ES 1.6_2
2021	PT0320	1925362,884	5201154,913	685,32	point mesuré	FOY 1209_1
2021	PT0321	1925361,91	5201155,006	685,313	point mesuré	FOY 1209_2
2021	PT0322	1925361,998	5201154,188	685,343	point mesuré	FOS 1212_1
2021	PT0323	1925361,73	5201154,251	685,339	point mesuré	FOS 1212_2
2021	PT0324	1925366,311	5201154,177	685,82	point mesuré	Coupe E-O ES 1.23_1
2021	PT0325	1925369,927	5201153,365	685,814	point mesuré	Coupe E-O ES 1.23_2
2021	PT0326	1925361,759	5201155,019	685,367	point mesuré	EA 1209 et 1212
2021	PT0327	1925385,873	5201154,052	686,114	point mesuré	Coupe O-E Es 1.5_1
2021	PT0328	1925378,549	5201154,432	686,117	point mesuré	Coupe O-E Es 1.5_2
2021	PT0329	1925378,09	5201151,276	685,619	point mesuré	Coupe E-O ES 1.20_1
2021	PT0330	1925379,94	5201151,282	685,627	point mesuré	Coupe E-O ES 1.20_2
2021	PT0331	1925370,764	5201161,318	686,169	point mesuré	Coupe E-O ES 1.24_1

2021	PT0332	1925364,901	5201161,826	686,182	point mesuré	Coupe E-O ES 1.24_2
2021	PT0333	1925368,315	5201166,101	686,201	point mesuré	Coupe N-S ES 1.24_1
2021	PT0334	1925367,341	5201157,117	686,204	point mesuré	Coupe N-S ES 1.24_2
2021	PT0335	1925368,217	5201165,736	686,033	point mesuré	Point Ortho ES 1.24 - N
2021	PT0336	1925367,181	5201157,023	685,976	point mesuré	Point Ortho ES 1.24 - S
2021	PT0337	1925370,734	5201161,236	686,245	point mesuré	Point Ortho ES 1.24 - E
2021	PT0338	1925364,836	5201161,976	686,107	point mesuré	Point Ortho ES 1.24 - O
2021	PT0339	1925376,829	5201153,75	685,331	point mesuré	Point Ortho POR 1197 -N-haut
2021	PT0340	1925376,742	5201153,75	684,962	point mesuré	Point Ortho POR 1197 -N-bas
2021	PT0341	1925376,801	5201151,567	685,336	point mesuré	Point Ortho POR 1197 -S
2021	PT0342	1925358,212	5201157,892	684,959	point mesuré	Point Ortho M 1193 - O-haut
2021	PT0343	1925358,2	5201157,919	684,57	point mesuré	Point Ortho M 1193 - O-bas
2021	PT0344	1925360,792	5201157,445	685,054	point mesuré	Point Ortho M 1193 - E
2021	PT0345	Annulé	Annulé	Annulé	point mesuré	Annulé
2021	PT0346	1925368,903	5201164,641	685,911	point mesuré	TRP 1217 et 1220_1
2021	PT0347	1925368,407	5201163,182	685,934	point mesuré	TRP 1217 et 1220_2
2021	PT0348	1925364,562	5201151,905	685,182	point mesuré	EA 1221 et 1222_1
2021	PT0349	1925362,458	5201152,006	685,203	point mesuré	EA 1221 et 1222_2
2021	PT0350	1925378,361	5201154,578	685,248	point mesuré	Coupe ES 1.28_1
2021	PT0351	1925376,975	5201153,947	685,221	point mesuré	Coupe ES 1.28_2
2021	PT0352	1925364,3	5201158,4	686,116	point mesuré	POR 1184_1
2021	PT0353	1925364,478	5201160,388	686,125	point mesuré	POR 1184_2
2021	PT0354	1925376,077	5201151,519	685,571	point mesuré	Point Ortho coupe sud ES 1.6
2021	PT0355	1925376,106	5201151,554	685,158	point mesuré	Point Ortho coupe sud ES 1.6
2021	PT0356	1925373,07	5201151,852	685,161	point mesuré	Point Ortho coupe sud ES 1.6
2021	PT0357	1925365,488	5201149,704	685,491	point mesuré	Coupe N-S ES 1.23-1
2021	PT0358	1925366,343	5201154,351	685,49	point mesuré	Coupe N-S ES 1.23-2
2021	PT0359	1925366,942	5201160,801	685,506	point mesuré	Petite coupe E-O ES 1.24_1
2021	PT0360	1925365,202	5201161,096	685,526	point mesuré	Petite coupe E-O ES 1.24_2
2021	PT0361	1925365,194	5201161,105	685,532	point mesuré	Petite coupe N-S Es 1.24_1
2021	PT0362	1925365,232	5201161,683	685,52	point mesuré	Petite coupe N-S Es 1.24_2
2021	PT0363	1925368,888	5201158,144	685,985	point mesuré	TRP_1219 et 1245_1
2021	PT0364	1925368,594	5201156,408	686,005	point mesuré	TRP_1219 et 1245_2
2021	PT0365	1925367,8	5201156,739	685,954	point mesuré	TRP 1218_1
2021	PT0366	1925368,132	5201158,187	685,913	point mesuré	TRP 1218_2
2021	PT0367	1925363,089	5201154,196	685,327	point mesuré	PIL 1244_1
2021	PT0368	1925362,325	5201154,261	685,334	point mesuré	PIL 1244_2
2021	PT0369	1925367,386	5201165,415	685,899	point mesuré	TRP 1230 (E-O)_1
2021	PT0370	1925368,817	5201165,264	685,976	point mesuré	TRP 1230 (E-O)_2
2021	PT0371	1925368,375	5201164,12	685,89	point mesuré	TRP 1230_1
2021	PT0372	1925368,483	5201165,511	685,893	point mesuré	TRP 1230_2
2021	PT0373	1925368,066	5201149,385	685,295	point mesuré	FOS 1211 et TRP 1227_1
2021	PT0374	1925366,146	5201150,58	685,269	point mesuré	FOS 1211 et TRP 1227_2
2021	PT0375	1925372,448	5201167,308	685,974	point mesuré	TRP 1201_1
2021	PT0376	1925372,205	5201166,232	685,958	point mesuré	TRP 1201_2
2021	PT0377	1925369,298	5201162,724	685,968	point mesuré	EA 1231-1234-1247_1
2021	PT0378	1925369,727	5201165,53	686,008	point mesuré	EA 1231-1234-1247_2
2021	PT0379	1925368,128	5201161,443	685,737	point mesuré	TRP 1236_1
2021	PT0380	1925367,806	5201161,744	685,737	point mesuré	TRP 1236_2
2021	PT0381	1925368,638	5201161,538	685,776	point mesuré	TRP 1235_1
2021	PT0382	1925367,932	5201162,431	685,77	point mesuré	TRP 1235_2
2021	PT0383	1925362,502	5201157,005	685,244	point mesuré	PIL 1249_1
2021	PT0384	1925363,175	5201156,849	685,254	point mesuré	PIL 1249_2
2021	PT0385	1925366,119	5201156,739	686,068	point mesuré	TRP 1241_1
2021	PT0386	1925366,395	5201158,167	686,042	point mesuré	TRP 1241_2
2021	PT0387	1925364,407	5201155,81	685,276	point mesuré	Point Ortho Foy 1210 - N
2021	PT0388	1925365,359	5201154,716	685,31	point mesuré	Point Ortho Foy 1210 - E
2021	PT0389	1925364,196	5201153,69	685,372	point mesuré	Point Ortho Foy 1210 - S
2021	PT0390	1925363,341	5201154,929	685,321	point mesuré	Point Ortho Foy 1210 - O
2021	PT0391	1925365,799	5201156,898	686,035	point mesuré	TRP 1251_1
2021	PT0392	1925366,083	5201158,254	686,071	point mesuré	TRP 1251_2
2021	PT0393	1925365,266	5201157,1	686,048	point mesuré	TRP 1250_1
2021	PT0394	1925365,643	5201159,024	686,008	point mesuré	TRP 1250_2
2021	PT0395	1925364,651	5201151,953	685,498	point mesuré	EA 1253, 1224 et 1252_1
2021	PT0396	1925367,234	5201150,954	685,472	point mesuré	EA 1253, 1224 et 1252_2
2021	PT0397	1925371,14	5201165,097	685,996	point mesuré	TRP 1255_1
2021	PT0398	1925372,34	5201164,971	686,02	point mesuré	TRP 1255_2
2021	PT0399	1925367,592	5201156,588	685,417	point mesuré	TRP 1269-1270-1273_1
2021	PT0400	1925366,701	5201153,237	685,465	point mesuré	TRP 1269-1270-1273_2
2021	PT0401	1925371,426	5201165,576	685,969	point mesuré	TRP 1267_1

2021	PT0402	1925372,115	5201164,606	685,967	point mesuré	TRP 1267_2
2021	PT0403	1925362,075	5201153,039	685,282	point mesuré	TRP 1271_1
2021	PT0404	1925362,286	5201153,615	685,291	point mesuré	TRP 1271_2
2021	PT0405	1925363,445	5201168,335	686,221	point mesuré	Coupe E-O ES 1.31_1
2021	PT0406	1925379,494	5201166,135	686,219	point mesuré	Coupe E-O ES 1.31_2
2021	PT0407	1925368,03	5201158,338	685,992	point mesuré	TRP 1274 et 1268_1
2021	PT0408	1925368,735	5201161,431	685,951	point mesuré	TRP 1274 et 1268_2
2021	PT0409	1925361,732	5201152,969	685,322	point mesuré	FOS 1272_1
2021	PT0410	1925361,874	5201153,295	685,331	point mesuré	FOS 1272_2
2021	PT0411	1925378,41	5201151,495	686,113	point mesuré	Coupe N-S ES 1.5 - point S
2021	PT0412	1925383,682	5201156,347	685,939	point mesuré	Coupe N-S ES 1.5 - point N / Ortho Foy 1190
2021	PT0413	1925383,14	5201151,083	685,954	point mesuré	Coupe N-S ES 1.5 - point S
2021	PT0414	1925384,439	5201156,225	685,906	point mesuré	Point ortho FOY 1190 - 1
2021	PT0415	1925383,805	5201153,952	685,896	point mesuré	Point ortho FOY 1190 - 2
2021	PT0416	1925369,395	5201160,967	685,683	point mesuré	TRP 1237 et 1240_1
2021	PT0417	1925367,819	5201161,185	685,7	point mesuré	TRP 1237 et 1240_2
2021	PT0418	1925363,282	5201164,856	685,237	point mesuré	TRP 1260-1266_1
2021	PT0419	1925363,152	5201162,769	685,19	point mesuré	TRP 1260-1266_2
2021	PT0420	1925363,011	5201162,688	685,08	point mesuré	TRP 1257_1
2021	PT0421	1925362,198	5201162,788	685,085	point mesuré	TRP 1257_2
2021	PT0422	1925363,019	5201162,684	685,083	point mesuré	TRP 1262 et 1263_1
2021	PT0423	1925362,704	5201161,333	685,08	point mesuré	TRP 1262 et 1263_2
2021	PT0424	1925361,827	5201159,605	685,396	point mesuré	TRP 1265_1
2021	PT0425	1925361,582	5201158,401	685,405	point mesuré	TRP 1265_2
2021	PT0426	1925361,083	5201158,798	685,113	point mesuré	TRP 1258_1
2021	PT0427	1925360,401	5201158,92	685,105	point mesuré	TRP 1258_2
2021	PT0428	1925360,869	5201159,36	685,037	point mesuré	TRP 1259_1
2021	PT0429	1925360,054	5201159,585	685,034	point mesuré	TRP 1259_2
2021	PT0430	1925362,826	5201159,31	686,02	point mesuré	TRP 1264_1
2021	PT0431	1925362,663	5201157,926	686,036	point mesuré	TRP 1264_2
2021	PT0432	1925375,69	5201165,24	685,914	point mesuré	ST 1279_1
2021	PT0433	1925375,982	5201165,199	685,919	point mesuré	ST 1279_2
2021	PT0434	1925367,93	5201150,322	685,315	point mesuré	EA 1213_1
2021	PT0435	1925369,293	5201150,205	685,327	point mesuré	EA 1213_2
2021	PT0436	1925364,494	5201153,826	685,355	point mesuré	FOY 1210 et TP 1256_1
2021	PT0437	1925364,169	5201155,811	685,344	point mesuré	FOY 1210 et TP 1256_2
2021	PT0438	1925367,465	5201156,603	685,287	point mesuré	EA 1269, 1270 et 1273_1
2021	PT0439	1925366,812	5201152,836	685,362	point mesuré	EA 1269, 1270 et 1273_2
2021	PT0440	1925368,536	5201158,854	685,575	point mesuré	FOS 1281_1
2021	PT0441	1925369,864	5201158,813	685,594	point mesuré	FOS 1281_2
2021	PT0442	1925377,177	5201146,205	685,117	point mesuré	Point ortho berme sud - 1
2021	PT0443	1925373,912	5201147,179	684,275	point mesuré	Point ortho berme sud - 2
2021	PT0444	1925370,434	5201148,237	685,35	point mesuré	Point ortho berme sud - 3
2021	PT0445	1925368,716	5201148,771	685,07	point mesuré	Point ortho berme sud - 4
2021	PT0446	1925365,393	5201149,801	685,688	point mesuré	Point ortho berme sud - 5
2021	PT0447	1925369,317	5201166,013	685,785	point mesuré	TRP 1296 et 1298_1
2021	PT0448	1925369,541	5201167,406	685,765	point mesuré	TRP 1296 et 1298_2
2021	PT0449	Annulé	Annulé	Annulé	point mesuré	Annulé
2021	PT0450	Annulé	Annulé	Annulé	point mesuré	Annulé
2021	PT0451	1925367,408	5201166,368	685,442	point mesuré	TRP 1297_1
2021	PT0452	1925367,715	5201166,869	685,436	point mesuré	TRP 1297_2
2021	PT0453	1925362,294	5201164,911	685,011	point mesuré	TRP 1299_1
2021	PT0454	1925361,683	5201165,006	685,013	point mesuré	TRP 1299_2
2021	PT0455	1925373,281	5201166,149	686,023	point mesuré	TRP1304_1
2021	PT0456	1925373,273	5201166,588	686,018	point mesuré	TRP1304_2
2021	PT0457	1925381,294	5201154,944	685,011	point mesuré	TRP 1290, point nord.
2021	PT0458	1925381,215	5201154,509	685,018	point mesuré	TRP 1290, point sud.
2022	B20	1925362,556	5201124,838	685,052	Anglet pique fer	Borne
2022	B21	1925361,719	5201166,259	685,926	Anglet pique fer	Borne
2022	B22	1925384,056	5201140,786	685,844	Anglet pique fer	Borne
2022	PT_459	1925364,216	5201161,915	685,733	point mesuré	FOS 1320_1
2022	PT_460	1925364,311	5201162,892	685,706	point mesuré	FOS 1320_2
2022	PT_462	1925364,713	5201161,903	685,732	point mesuré	FOS 1320_3
2022	PT_463	1925366,737	5201166,019	686,103	point mesuré	TRP 1321_1
2022	PT_464	1925366,575	5201165,165	686,111	point mesuré	TRP 1321_2
2022	PT_465	1925361,087	5201128,548	684,468	point mesuré	TRP 1322_1
2022	PT_466	1925361,708	5201128,793	684,476	point mesuré	TRP 1322_2
2022	PT_467	1925365,899	5201161,807	685,381	point mesuré	TRP 1327_1
2022	PT_468	1925365,316	5201161,875	685,381	point mesuré	TRP 1327_2
2022	PT_469	1925368,166	5201165,873	686,241	point mesuré	TRP 1326_1

2022	PT_470	1925368,028	5201164,988	686,232	point mesuré	TRP 1326_2
2022	PT_471	1925367,871	5201161,855	685,625	point mesuré	TRP 1328_1
2022	PT_472	1925367,875	5201161,669	685,63	point mesuré	TRP 1328_2
2022	PT_473	1925365,144	5201164,009	685,728	point mesuré	TRP 1329_1
2022	PT_474	1925364,562	5201164,06	685,721	point mesuré	TRP 1329_2
2022	PT_476	1925365,898	5201165,506	686,15	point mesuré	TRP 1330_2
2022	PT_477	1925365,842	5201162,334	685,44	point mesuré	EA 1324 et 1332_1
2022	PT_478	1925366,519	5201164,687	685,44	point mesuré	EA 1324 et 1332_2
2022	PT_479	1925364,446	5201132,837	684,723	point mesuré	Coupe N-S de ES 1.33 - point nord
2022	PT_480	1925362,193	5201125,755	684,72	point mesuré	Coupe N-S de ES 1.33 - point sud
2022	PT_481	1925359,289	5201129,063	684,735	point mesuré	Annulé
2022	PT_483	1925368,505	5201128,458	684,737	point mesuré	Coupe E-O de ES 1.33 - point est
2022	PT_484	1925359,297	5201129,058	684,744	point mesuré	Coupe E-O de ES 1.33 - point ouest
2022	PT_485	1925362,59	5201128,19	684,405	point mesuré	TRP 1334_1
2022	PT_486	1925362,426	5201127,579	684,413	point mesuré	TRP 1334_2
2022	PT_487	1925359,824	5201149,702	685,445	point mesuré	Coupe E-O de ES 1.29 - point est
2022	PT_488	1925356,934	5201150,365	685,49	point mesuré	Coupe E-O de ES 1.29 - point ouest
2022	PT_489	1925364,623	5201129,588	684,64	point mesuré	TRP 1336_1
2022	PT_490	1925364,546	5201128,822	684,645	point mesuré	TRP 1336_2
2022	PT_491	1925379,771	5201137,517	685,135	point mesuré	Coupe E-O de ES 1.36 - point est
2022	PT_492	1925363,592	5201137,594	685,099	point mesuré	Coupe E-O de ES 1.36 - point ouest
2022	PT_493	1925361,778	5201135,49	684,402	point mesuré	EA 1341_1
2022	PT_494	1925361,508	5201134,886	684,4	point mesuré	EA 1341_2
2022	PT_497	1925360,856	5201152,3	685,177	point mesuré	POR 1202_1
2022	PT_498	1925360,488	5201150,463	685,194	point mesuré	POR 1202_2
2022	PT_499	1925363,745	5201138,431	685,172	point mesuré	Coupe N-S de ES 1.36 - point nord
2022	PT_500	1925363,287	5201131,857	685,165	point mesuré	Coupe N-S de ES 1.36 - point sud
2022	PT_501	1925364,565	5201137,391	685,146	point mesuré	Coupe E-O de ES 1.35/1.36 - point est
2022	PT_502	1925356,914	5201137,529	685,148	point mesuré	Coupe E-O de ES 1.35/1.36 - point ouest
2022	PT_503	1925363,652	5201135,924	685,334	point mesuré	Coupe S-N de ES 1.36/1.37 - point sud
2022	PT_504	1925364,454	5201145,788	685,439	point mesuré	Coupe S-N de ES 1.36/1.37 - point nord
2022	PT_505	1925365,162	5201150,538	685,621	point mesuré	Coupe N-S de ES 1.37 - point nord
2022	PT_506	1925364,234	5201144,808	685,62	point mesuré	Coupe N-S de ES 1.37 - point sud
2022	PT_507	1925364,297	5201131,429	684,578	point mesuré	TRP 1357_1
2022	PT_508	1925364,522	5201131,952	684,597	point mesuré	TRP 1357_2
2022	PT_509	1925362,89	5201134,037	684,607	point mesuré	TRP 1366_1
2022	PT_510	1925363,315	5201134,627	684,599	point mesuré	TRP 1366_2
2022	PT_511	1925364,538	5201132,055	684,636	point mesuré	TRP 1358 et 1359_1
2022	PT_512	1925365,766	5201132,851	684,631	point mesuré	TRP 1358 et 1359_2
2022	PT_513	1925366,934	5201138,571	684,927	point mesuré	TRP 1375_1
2022	PT_514	1925365,929	5201138,693	684,897	point mesuré	TRP 1375_2
2022	PT_515	1925362,542	5201139,564	684,548	point mesuré	TRP 1367_1
2022	PT_516	1925362,726	5201138,884	684,535	point mesuré	TRP 1367_2
2022	PT_517	1925359,804	5201132,069	684,049	point mesuré	TRP 1368_1
2022	PT_518	1925359,297	5201131,883	684,042	point mesuré	TRP 1368_2
2022	PT_519	1925367,806	5201132,935	684,582	point mesuré	TRP 1360_1
2022	PT_520	1925367,828	5201132,092	684,596	point mesuré	TRP 1360_2
2022	PT_521	1925364,469	5201135,949	684,611	point mesuré	TRP 1380_1
2022	PT_522	1925364,41	5201135,301	684,62	point mesuré	TRP 1380_2
2022	PT_523	1925364,747	5201136,88	684,615	point mesuré	TRP 1373 et 1374_1
2022	PT_524	1925364,421	5201137,856	684,608	point mesuré	TRP 1373 et 1374_2
2022	PT_525	1925361,611	5201141,931	684,795	point mesuré	FOS 1391 et 1392_1
2022	PT_526	1925359,407	5201142,173	684,823	point mesuré	FOS 1391 et 1392_2
2022	PT_527	1925357,277	5201142,075	684,637	point mesuré	FOS 1387_1
2022	PT_528	1925355,234	5201142,392	684,631	point mesuré	FOS 1387_2
2022	PT_529	1925358,478	5201132,237	683,923	point mesuré	TRP 1369 et 1376_1
2022	PT_530	1925358,443	5201133,408	683,905	point mesuré	TRP 1369 et 1376_2
2022	PT_531	1925360,705	5201145,144	685,189	point mesuré	TRP 1433_1
2022	PT_532	1925360,966	5201144,468	685,231	point mesuré	TRP 1433_2
2022	PT_533	1925361,775	5201145,139	685,351	point mesuré	TRP 1437_1
2022	PT_534	1925361,603	5201144,084	685,357	point mesuré	TRP 1437_2
2022	PT_535	1925361,363	5201145,312	685,079	point mesuré	TRP 1406_1
2022	PT_536	1925361,297	5201144,549	685,08	point mesuré	TRP 1406_2
2022	PT_537	1925357,237	5201152,5	684,506	point mesuré	TRP 1345_1
2022	PT_538	1925358,8	5201152,257	684,486	point mesuré	TRP 1345_2
2022	PT_539	1925363,738	5201141,533	684,856	point mesuré	EA 1393_1
2022	PT_540	1925361,514	5201139,67	684,854	point mesuré	EA 1393_2
2022	PT_541	1925364,087	5201133,19	684,632	point mesuré	EA 1441_1
2022	PT_542	1925364,083	5201146,912	685,413	point mesuré	EA 1362, 1432, 1436 et 1444_1
2022	PT_543	1925368,987	5201147,241	685,347	point mesuré	EA 1362, 1432, 1436 et 1444_2

2022	PT_544	1925356,297	5201138,745	684,624	point mesuré	EA 1396_1
2022	PT_545	1925357,507	5201138,79	684,617	point mesuré	EA 1396_2
2022	PT_546	1925364,493	5201139,638	684,799	point mesuré	TRP 1379_1
2022	PT_547	1925365,002	5201139,685	684,8	point mesuré	TRP 1379_2
2022	PT_550	1925364,384	5201136,45	684,562	point mesuré	TRP 1442_1
2022	PT_551	1925364,42	5201135,966	684,568	point mesuré	TRP 1442_2
2022	PT_552	1925360,249	5201140,441	684,669	point mesuré	TRP 1402_1
2022	PT_553	1925360,301	5201139,667	684,66	point mesuré	TRP 1402_2
2022	PT_554	1925368,278	5201140,8	685,042	point mesuré	TRP 1394_1
2022	PT_555	1925368,391	5201142,205	685,026	point mesuré	TRP 1394_2
2022	PT_556	1925362,029	5201142,182	684,805	point mesuré	TRP 1404 et 1445_1
2022	PT_557	1925362,822	5201142,402	684,802	point mesuré	TRP 1404 et 1445_2
2022	PT_558	1925364,669	5201139,873	684,762	point mesuré	TRP 1443_1
2022	PT_559	1925364,444	5201139,873	684,764	point mesuré	TRP 1443_2
2022	PT_560	1925361,94	5201133,33	684,448	point mesuré	TRP 1446_1
2022	PT_561	1925362,083	5201132,351	684,467	point mesuré	TRP 1446_2
2022	PT_562	1925362,453	5201135,903	684,548	point mesuré	TRP 1378_1
2022	PT_563	1925361,296	5201135,794	684,535	point mesuré	TRP 1378_2
2022	PT_564	1925357,285	5201139,374	684,597	point mesuré	TRP 1397_1
2022	PT_565	1925357,737	5201139,368	684,593	point mesuré	TRP 1397_2
2022	PT_566	1925358,035	5201140,29	684,728	point mesuré	TRP 1399_1
2022	PT_567	1925357,623	5201139,784	684,735	point mesuré	TRP 1399_2
2022	PT_568	1925362,644	5201145,594	685,186	point mesuré	EA 1405 et 1449_1
2022	PT_569	1925362,22	5201144,319	685,212	point mesuré	EA 1405 et 1449_2
2022	PT_570	1925358,269	5201139,188	684,667	point mesuré	TRP 1398_1
2022	PT_571	1925358,231	5201139,657	684,664	point mesuré	TRP 1398_2
2022	PT_572	1925359,632	5201139,62	684,631	point mesuré	TRP 1401_1
2022	PT_573	1925359,63	5201140,135	684,632	point mesuré	TRP 1401_2
2022	PT_574	1925360,27	5201141,478	684,795	point mesuré	TRP 1438_1
2022	PT_575	1925360,266	5201141,843	684,811	point mesuré	TRP 1438_2
2022	PT_576	1925357,898	5201141,572	684,807	point mesuré	TRP 1400_1
2022	PT_577	1925357,928	5201140,762	684,813	point mesuré	TRP 1400_2
2022	PT_578	1925367,863	5201143,978	685,138	point mesuré	TRP 1450_1
2022	PT_579	1925368,749	5201143,85	685,128	point mesuré	TRP 1450_2
2022	PT_580	1925365,507	5201144,392	684,841	point mesuré	TRP 1453_1
2022	PT_581	1925365,597	5201144,903	684,836	point mesuré	TRP 1453_2
2022	PT_582	1925365,271	5201144,763	685,068	point mesuré	TRP 1353_1
2022	PT_583	1925364,879	5201145,178	685,054	point mesuré	TRP 1353_2
2022	PT_584	1925364,855	5201144,949	685,085	point mesuré	TRP 1352_1
2022	PT_585	1925364,487	5201145,209	685,08	point mesuré	TRP 1352_2
2022	PT_586	1925370,472	5201132,853	684,366	point mesuré	TRP 1451_1
2022	PT_587	1925371,034	5201132,782	684,355	point mesuré	TRP 1451_2
2022	PT_588	1925358,116	5201152,765	684,284	point mesuré	EA 1343_1
2022	PT_590	1925361,538	5201134,582	684,461	point mesuré	TRP 1452_1
2022	PT_591	1925361,541	5201133,836	684,454	point mesuré	TRP 1452_2
2022	PT_592	1925367,837	5201144,719	685,157	point mesuré	TRP 1458_1
2022	PT_593	1925368,247	5201144,725	685,157	point mesuré	TRP 1458_2
2022	PT_594	1925364,275	5201141,951	684,816	point mesuré	EA 1447 et 1459_1
2022	PT_595	1925363,903	5201144,645	685,184	point mesuré	TRP 1455_1
2022	PT_596	1925364,096	5201145,309	685,183	point mesuré	TRP 1455_2
2022	PT_597	1925362,629	5201144,422	685,145	point mesuré	TRP 1456 et 1457_1
2022	PT_598	1925364,676	5201146,066	685,328	point mesuré	TRP 1456 et 1457_2
2022	PT_599	1925365,643	5201140,036	684,816	point mesuré	EA 1395_1
2022	PT_600	1925365,716	5201142,02	684,853	point mesuré	EA 1395_2
2022	PT_601	1925360,136	5201144,964	685,092	point mesuré	Coupe O-E de ES 1.37 - point ouest
2022	PT_602	1925365,087	5201144,478	685,233	point mesuré	Coupe O-E de ES 1.37 - point est
2022	PT_603	1925363,921	5201144,656	685,187	point mesuré	TRP 1455_3
2022	PT_604	1925361,311	5201145,906	685,175	point mesuré	TRP 1460_1
2022	PT_605	1925361,356	5201146,43	685,18	point mesuré	TRP 1460_2
2022	PT_606	1925375,455	5201129,269	684,066	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_607	1925371,513	5201129,317	684,169	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_608	1925374,494	5201129,461	683,353	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_609	1925373,613	5201129,267	684,248	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_610	1925372,576	5201129,49	683,442	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_611	1925376,441	5201130,511	683,165	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_612	1925376,423	5201130,613	682,287	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_613	1925373,002	5201130,623	683,127	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_614	1925374,39	5201130,622	682,524	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_615	1925375,128	5201130,808	681,407	point mesuré	Ortho coupe S
2022	PT_616	1925373,261	5201130,779	681,696	point mesuré	Ortho coupe S

2022	PT_617	1925360,346	5201127,255	684,133	point mesuré	EA 1461_1
2022	PT_618	1925360,45	5201127,759	684,144	point mesuré	EA 1461_2
2022	PT_619	1925372,533	5201140,991	683,691	point mesuré	Photogrammétrie encoche N (ES 1.6)
2022	PT_620	1925372,671	5201143,692	683,968	point mesuré	Photogrammétrie encoche N (ES 1.6)
2022	PT_621	1925372,569	5201147,791	684,477	point mesuré	Photogrammétrie encoche N (ES 1.6)
2022	PT_622	1925371,663	5201143,722	684,946	point mesuré	Photogrammétrie encoche N (ES 1.6)
2022	PT_623	1925371,406	5201145,808	685,013	point mesuré	Photogrammétrie encoche N (ES 1.6)
2022	PT_624	1925370,074	5201141,957	685,174	point mesuré	Photogrammétrie encoche N (ES 1.6)
2022	PT_625	1925370,248	5201144,578	685,148	point mesuré	Photogrammétrie encoche N (ES 1.6)
2022	PT_626	1925370,501	5201148,058	685,049	point mesuré	Photogrammétrie encoche N (ES 1.6)
2022	PT_627	1925361,73	5201129,205	684,425	point mesuré	TRP 1463_1
2022	PT_628	1925362,176	5201129,375	684,423	point mesuré	TRP 1463_2
2022	PT_629	1925360,456	5201129,793	684,228	point mesuré	TRP 1466_1
2022	PT_630	1925373,161	5201132,129	682,054	point mesuré	Photogrammétrie encoche S (ES 1.6)
2022	PT_631	1925372,849	5201135,47	682,827	point mesuré	Photogrammétrie encoche S (ES 1.6)
2022	PT_632	1925372,852	5201138,531	683,153	point mesuré	Photogrammétrie encoche S (ES 1.6)
2022	PT_633	1925372,482	5201133,535	683,233	point mesuré	Photogrammétrie encoche S (ES 1.6)
2022	PT_634	1925372,332	5201136,698	683,768	point mesuré	Photogrammétrie encoche S (ES 1.6)
2022	PT_635	1925371,426	5201132,53	684,039	point mesuré	Photogrammétrie encoche S (ES 1.6)
2022	PT_636	1925371,703	5201135,716	684,442	point mesuré	Photogrammétrie encoche S (ES 1.6)
2022	PT_637	1925371,599	5201139,119	684,694	point mesuré	Photogrammétrie encoche S (ES 1.6)
2022	PT_638	1925359,993	5201129,544	684,216	point mesuré	TRP 1466_2
2022	PT_639	1925368,569	5201125,162	683,655	point mesuré	Relevé M 1315
2022	PT_640	1925369,057	5201126,891	683,654	point mesuré	Relevé M 1315
2022	PT_641	1925369,07	5201126,946	683,78	point mesuré	Relevé M 1315
2022	PT_642	1925369,204	5201128,764	683,777	point mesuré	Relevé M 1315
2022	PT_643	1925369,071	5201128,689	684,38	point mesuré	Relevé M 1315
2022	PT_644	1925368,791	5201129,684	684,385	point mesuré	Relevé M 1315
2022	PT_645	1925368,25	5201131,266	684,4	point mesuré	Relevé M 1315

